

135面とり盤、ルーター、木工フライス盤を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	2	14 ～ 15	作業場でルーターを使用して木工製品の製作中、ルーターの刃に接触し、右手指（人差し指・中指・薬指の第一関節辺り）を切断した。	73	8	10409	1 ～ 9
2	2020	3	9 ～ 10	工場内で板材の加工中、加工機に板をセットする際、ずれを揃えるため手で押さえたところ、手が滑って奥の加工刃に接触し、右手母指解放骨折、示指・中指・環指を切断した。	58	8	10409	30 ～ 49
3	2020	3	11 ～ 12	工場内の卓上ルーターで、家具部材の切削作業中、回転する刃物の切削抵抗によって、左手が部材ごと引き込まれ、親指に創傷を負った。	59	8	10501	10 ～ 29
4	2020	5	10 ～ 11	高速面取機で、木材品の面取り加工を手動でしていた。目に見えないひび割れが生じていたため木材品が跳ね返り、右手を巻き込まれ、中指欠損、母指・示指・環指に皮膚?奪を負った。	69	7	10409	1 ～ 9
5	2020	6	14 ～ 15	木製額縁を電動面取り機で作業中、手が滑り丸鋸面取り機で、左人差し指爪部分に損傷を負った。	61	8	10509	10 ～ 29
6	2020	12	9 ～ 10	建具製作所工場内で、建具の芯材に面材を貼る作業中、Vカットマシンに材料が引っ掛かったため、一時停止ボタンを押してから引っ掛かった材料を取り除く作業を行っていたところ、機械が作動し始め、右膝および右膝下部を骨折した。	45	7	10503	50 ～ 99

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。