

引火性の物を起因物とする火災の死亡災害発生事例（1999-2021年）

発生年	発生月	時間	死傷災害発生事例	小業種コード	労働者規模
2021	8	8 ～ 10	自動車解体・部品取り作業中、突然出火し、近くで作業を見学していた被災者が火に包まれ全身にⅢ度の熱傷を負った。事故数日後に死亡。	80109	1～9
2021	9	10 ～ 12	被災者は、構内処理施設において、廃塗料処分の前処理工程として行われる「一斗缶に入った廃塗料を他の廃缶に柄杓で移し替える作業」を行っていたところ、何らかの原因により廃塗料が発火して延焼し、付近に置かれていた廃塗料が激しく燃え、被災者の衣服に引火したことにより全身火傷を負ったもの。被災後に救急搬送された病院で治療が続けられていたものの、後日死亡が確認された。	150102	30～49
2021	12	14 ～ 16	建設会社の資材置き場において、動力機械等の燃料とするガソリンを入れたドラム缶の保管場所で火災が発生し、その付近で熱傷を負った被災者が発見され、医療機関に搬送されたが、翌日死亡した。	30199	1～9
2021	12	10 ～ 12	ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計28名が負傷のうち27名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の27名のうち、事業場の代表者及び労働者5名の計6名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。	130102	10～29
2021	12	10 ～ 12	ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計28名が負傷のうち27名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の27名のうち、事業場の代表者及び労働者5名の計6名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。	130102	10～29
2021	12	10 ～ 12	ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計28名が負傷のうち27名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の27名のうち、事業場の代表者及び労働者5名の計6名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。	130102	10～29
		10	ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計28名が負傷のうち27名		10～

2021	12	～	が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の27名のうち、事業場の代表	130102	29
	12		者及び労働者5名の計6名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。		
2021	12	～	ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計28名が負傷しうち27名	130102	10～
	12		が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の27名のうち、事業場の代表		29
	12		者及び労働者5名の計6名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。		
2020	5	～	被災者が搭乗式の芝刈り機（燃料：ガソリン）を運転し、ゴルフ場の芝刈り	140301	10～
	5	14	をしていたところ、3番コースのティーグラウンドの縁を刈った後に車体を		29
		～	後退させた際に後輪が法肩から傾斜面（勾配約35°）にはみ出し、バラン		
		16	スを崩して横転し、傾斜面に転落した。法肩から約6mの位置で被災者は横		
			転した同車体の下敷きとなり、その後、車体から発生した火災に巻き込まれ		
			た。		
2019	7	～	被災者は、出張先の事業場内において汚水タンク内の洗浄作業を高圧洗浄機	150102	1～9
	7	10	を用いて行っていた。その後、洗浄が終了し、他の労働者が汚水タンク内の		
		～	水吸引する作業に取り掛かった。このため、その間に被災者は、高圧洗浄機		
		12	にガソリンを補給しようとガソリン携行缶のエア調整ねじと給油口を同時に		
			開けたところ、ガソリンの可燃性ガスが一気に大気中に放出したため、静電		
			気が発生し発火、それが被災者に引火したもの。		
2019	7	～		100101	50～
	7	10	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。		99
		～			
		12			
2019	7	～		100101	50～
	7	10	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。		99
		～			
		12			
2019	7	～		100101	50～
	7	10	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。		99
		～			
		12			
2019	7	～		100101	50～
	7	10	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		12			99
2019	7	10 ～ 12	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。	100101	50～ 99
2019	7	10 ～ 12	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。	100101	50～ 99
2019	7	10 ～ 12	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。	100101	50～ 99
2019	7	10 ～ 12	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。	100101	50～ 99
2019	7	10 ～ 12	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。	100101	50～ 99
2019	7	10 ～ 12	事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。	100101	50～ 99
2018	2	16 ～ 17	給油車（航空機に給油するためのポンプを備えたタンクローリー）の整備点検作業に際し、当該車両装備のポンプの能力を点検するため、給油ホースをタンク上部のマンホールから挿入し、灯油とみられる液体を循環させていたところ、突然マンホール付近から火災が発生し、タンク上部でホースを保持していた2名及び車両後部で機器の操作と点検を行っていた2名が被災したものの。	11701	30～ 49
2018	10	10 ～ 11	構内下請事業場の労働者である被災者は、元請事業場内の船体ブロック組立定盤において、ブロックの部材に対しアーク溶接作業を行っていた。災害発生時、被災者の近くに置いていた錆止め塗料缶（有機溶剤含有）が倒れて作業床上にこぼれたため、溶接の火花が引火し、被災者の作業着に燃え移ったものの。被災者は、搬送先の病院で入院加療していたが、後日死亡した。	11501	10～ 29

2017	3	12 ～ 13	本社工場から出張していた労働者が、アタッチメントとしてクランプを装着したフォークリフトを使用し、ドラム缶内の廃油等が混ざった残渣を鉄製のパレットに入れていたとき、何らかの原因で廃油が引火し爆発炎上した。このとき、被災者に引火し、その場で死亡が確認された。また、消火活動を行った労働者2名が軽傷となった。	10804	50～ 99
2016	9	13 ～ 14	木造2階建店舗住宅の屋根瓦塗装工事現場で吹付塗装中、何らかの原因で着衣等に引火した。	30202	1～9
2015	11	12 ～ 13	焼却設備において、炉内の灰出し及び炉内への産業廃棄物の投入作業中、被災者が転倒して作業服に灯油が降り掛かり、作業服が燃えて全身を火傷したもの。その後、12月1日に全身火傷のため死亡したもの。	150102	10～ 29
2015	7	14 ～ 15	廃車の燃料タンクからガソリンをペール缶に移し替え、蓋をしないままペール缶を貯蔵庫へ運んでいた際、何らかの原因によりガソリンに引火し、全身やけどを負った。	80109	1～9
2015	2	11 ～ 12	首都高速の外壁塗装工事（土木維持補修26-2）において、塗装作業を行っていた2次下請の作業員が火災に巻き込まれ、2名死亡、3名負傷したもの。災害発生時の作業内容は洗浄用ラッカーシンナー（トルエン、メチルエチルケトン、酢酸エチル等含有）による剥離剤の払拭である。	30209	1～9
2015	2	11 ～ 12	首都高速線の外壁塗装工事（土木維持補修）において、塗装作業を行っていた2次下請の作業員が火災に巻き込まれ、2名死亡、3名負傷したもの。災害発生時の作業内容は洗浄用ラッカーシンナー（トルエン、メチルエチルケトン、酢酸エチル等含有）による剥離剤の払拭である。	30209	1～9
2013	3	9 ～ 10	工場内で一斗缶に廃材を入れて暖を取るため、被災者がシンナーを注いだところ、体に燃え移り全身火傷となった。	11209	1～9
2013	7	9 ～ 10	重合槽内部を清掃中、清掃に使用するため槽内に持ち込んだバケツ内のトルエンに引火し、槽内で清掃作業中の被災者が全身火傷を負った。	11709	300 ～ 499

2013	7	14 ～ 15	被災者は、テーブルの上に乘せた鉄骨部材を携帯用研削盤で研磨していたところ、研削箇所から2 m離れた場所に置いてあった引火性物質のシンナー缶（蒸気の漏れ等を防ぐため缶上部にシートを被せてある）に火花が入り缶内が燃えたため、缶を持って建屋出入口付近に缶を移動させたところ、突如火柱が上がり炎が服に着火し、全身火傷により死亡した。	11209	10～ 29
2013	7	20 ～ 21	塗装会社の倉庫に隣接する社員寮で火災があり、居住する労働者1名と居住者の知人女性1名が死亡した。出火原因は調査中。建物はRC3階建て、一部4階建て。2～4階の12部屋に10名の労働者が寄宿していた。火災時、この建物には被災者両名を含めて4名が別々の部屋に在室し、2名が死亡、ほか2名に怪我はなかった。	30209	50～ 99
2013	5	7 ～ 8	被災者は、廃車車両から抜いて一斗缶に入れてあったガソリンのゴミ（うわばみ）を取り除く作業を行っていたところ、突然、何らかの原因でガソリンが引火、これが被災者に燃え移り、全身火傷を負った。	80109	1～9
2012	12	10 ～ 11	廃プラスチックを原料として分解油を製造する「廃プラ油化施設」において火災が発生し、同施設の運転業務を行っていた作業員2名が火傷を負った。なお、被災者2名は、廃プラ油化施設の内部圧力が上昇したため、残渣油を取り出すダストキャッチャーのバルブを開けている際、油分が一気に出て何らかの火元により引火した。	150109	30～ 49
2012	8	14 ～ 15	被災者は木造2階建アパート新築工事において、敷地内に単管の杭を打ち込む地盤改良工事を行っていた。単管の長さを調整しようと電動高速カッターで単管を切断していたところ、その電源である発電機の燃料がなくなったため、燃料であるガソリンを給油しようとした際、給油タンクからこぼれたガソリンが発火し、被災者の衣服に燃え移った。	30202	1～9
2012	9	8 ～ 9	工場内においてトラックの部品をメッキするため、表面処理前の洗浄作業をガソリンを使用して行っていたところ、引火して火傷を負った。	11204	10～ 29
		9	解体する自動車の残存ガソリンを抜くため、フォークリフトで車体を持ち上		

2011	2	～ 10	げ、燃料タンクに穴を開けてガソリンを容器に受けて回収した後、燃料庫で容器内のガソリンを漏斗を使用してドラム缶へ移し替えていたところ、火災が発生して被災したもの。災害発生後、病院にて加療中、死亡した。	80109	1～9
2011	12	9 ～ 10	四輪車の衝突実験により燃料タンクの漏れをテストする作業において、衝突実験後、実験車の燃料タンクからガソリンの替わりに入れていたクレンゾルを抜き取り、保管用ドラム缶へ移す際、何らかの原因により引火し、全身に火傷を負った。病院にて治療を行っていたが31日後死亡。	11502	30～ 49
2011	11	8 ～ 9	被災者と同僚労働者は、工具運搬用木箱を処分するため、被災者が前日に割って寸法を整えた木箱の木片を焼却することとした。同僚労働者が種火をペール缶に入れ、被災者と種火に木片をくべはじめたが、種火が弱く木片が燃えなかったため、同僚作業者は近くあった灯油と有機溶剤の混合廃液が入った一斗缶を持って種火にかけたところ、瞬間2mの火柱が上がり、その炎が被災者の下腿部に燃え移った。	11301	1～9
2009	7	16 ～ 17	パチンコ店において、放火犯が入口付近にガソリンを撒き、それに火を点けたため、火災が発生して被災した。	80209	300 ～ 499
2009	11	8 ～ 9	被災者1人だけが休日出勤を行い、セルロイド製の材料を加工する作業開始後、何らかの原因で火災が発生し死亡した。	11709	10～ 29
2009	11	16 ～ 17	業務が終了し、次の訪問先へ向かうため、社有車を運転して高速道を走行中、車内で火災が発生し、被災した。被災者は、災害発生前にセルフ式のガソリンスタンドで給油をした際、ガソリンが身体にかかってしまったが、そのまま自動車を運転し被災に至った。	80109	30～ 49
2009	8	11 ～ 12	幼稚園園舎（木造平屋建て）の耐震補強工事における屋根工事中、屋根上で屋根下地材をディスクグラインダーで切断作業中発生した火花により、そばにあったプラスチック容器（直径20、高さ16cm）に入っていた外壁用塗料（500cc程度）に引火した。被災者は広い場所で消火しようと曲尺を容器の取っ手に引っ掛け運搬中、容器が融け被災者の衣服に塗料が飛散し着火、病	30202	1～9

			院に搬送されたが、後日死亡した。		
2009	6	17 ～ 18	浄化槽補修作業において、被災者は浄化槽内部のFRPマットを接着する作業を行っていた。被災者は、接着剤を早く硬化させるため、ヒートガンを用いて施工箇所を加熱したところ、槽内で火災が発生した。	30203	1～9
2007	9	14 ～ 15	自社資材倉庫内にて、カートリッジ式ガスバーナー（ボンベ部を取り外した状態のもの）の清掃中、誤って着火ボタンを押したため、清掃に使っていた缶内のシンナーに引火、建物に延焼するとともに、作業者の着衣に燃え移った。	30209	10～ 29
2007	12	10 ～ 11	仏壇製造工場の2階にある西側塗装室内から出火し、鉄骨3階建て延べ約1580平方メートルの工場建屋が全焼した。この火事で、3階で金箔貼り作業をしていた作業員2名が逃げ遅れて死亡した。	10509	30～ 49
2007	12	10 ～ 11	仏壇製造工場の2階にある西側塗装室内から出火し、鉄骨3階建て延べ約1580平方メートルの工場建屋が全焼した。この火事で、3階で金箔貼り作業をしていた作業員2名が逃げ遅れて死亡した。	10509	30～ 49
2007	3	13 ～ 14	製鉄所のコークス工場敷地内において、老朽化した配管の取替え工事作業において、一酸化炭素ガス配管の窒素ガス置換完了後、遮断板挿入のため、フランジの弛め作業を開始した。フランジ部へオープナーを入れ23mm開いた後、パッキン・タールなどの除去中、突然、管内から火炎が吹き出し被災した。	30309	1～9
2007	1	10 ～ 11	ガソリン計量機のセルフ給油ノズル溢れ対策実験中、自動車燃料タンクから貯蔵用タンクにガソリンをポンプで戻していたところ、貯蔵用タンクの通気用安全弁が閉じていたため、当該タンクの内圧が高まり安全弁からガソリンが漏れ出した。そのため当該タンクの横にいた作業員がガソリンを浴び、それを見た他の作業員が戻しポンプのスイッチを切ったところ、ガソリンを浴びた作業員に引火した。被災者は入院中に死亡した。	11302	300 ～ 499
2007	12	11 ～	エチレンプラントの分解炉の10階にあるAOVバルブの仕切板抜き作業をチェーンブロックを使って行っていたが、チェーンブロックのチェーンが誤ってAOVバルブのスイッチに触れ、バルブが開いたため、クエンチオイ	30209	1～9

		12	ルが仕切板が入っていたフランジ部から漏洩し、漏洩したクエンチオイルに火が付き、被災者の衣服に引火した。		
2007	12	11 ～ 12	エチレンプラントの分解炉の10階にあるAOVバルブの仕切板抜き作業をチェーンブロックを使って行っていたが、チェーンブロックのチェーンが誤ってAOVバルブのスイッチに触れ、バルブが開いたため、クエンチオイルが仕切板が入っていたフランジ部から漏洩し、漏洩したクエンチオイルに火が付き、被災者の衣服に引火した。	30209	1～9
2007	12	11 ～ 12	エチレンプラントの分解炉の10階にあるAOVバルブの仕切板抜き作業をチェーンブロックを使って行っていたが、チェーンブロックのチェーンが誤ってAOVバルブのスイッチに触れ、バルブが開いたため、クエンチオイルが仕切板が入っていたフランジ部から漏洩し、漏洩したクエンチオイルに火が付き、被災者の衣服に引火した。	30209	10～ 29
2007	12	11 ～ 12	エチレンプラントの分解炉の10階にあるAOVバルブの仕切板抜き作業をチェーンブロックを使って行っていたが、チェーンブロックのチェーンが誤ってAOVバルブのスイッチに触れ、バルブが開いたため、クエンチオイルが仕切板が入っていたフランジ部から漏洩し、漏洩したクエンチオイルに火が付き、被災者の衣服に引火した。	30209	1～9
2006	12	14 ～ 15	バルコニー防水塗装工事を被災者が1人で作業で行っていた際、被災者が喫煙したタバコの火種が被災者が着用し、キシレン等の引火性が高い溶剤を含む塗料が付着していた軍手に引火し、被災者の衣服全体に延焼し、全身に火傷を負った。	30201	1～9
2006	12	14 ～ 15	結晶と溶媒のノルマルヘプタン等を遠心分離機により固液分離していたところ、結晶が反応槽に固着していたため、その結晶を掻き落とし、掻き落した結晶をプラスチック製の容器に入れ、遠心分離機を回転させたまま蓋を開け、当該遠心分離機に投入していたところ、爆発炎上した。	10803	100 ～ 299
		1	トイレの改修工事として女子トイレの壁と天井の内装張替え作業中、壁に塗った下地（パテ）をガストーチで乾燥させる傍らで下地が乾いた壁に塩ビ		

2006	12	～ 2	シートを張るため、有機溶剤で希釈した接着剤（プライマー）をローラーで塗りつけていたところ、揮発した有機溶剤にトーチの炎が引火し、改装中の女子トイレ部分が全焼した。火災により作業していた労働者のうち1人死亡した。	30209	1～9
2006	8	11 ～ 12	航空機用電源のための発電機のベアリングから異音が発生するという報告を受けていたので、作業員3名が修理作業にとりかかった。ベアリングをホワイトガソリン（第二種有機溶剤含有）で洗浄している際、引火し、火災が発生して、被災者は火傷を負った。	11509	30～ 49
2006	5	15 ～ 16	被災者は一人で事業場の車庫内において、自分が使っているセミトレーラーの工具箱をのせる台を改良するため、溝型鋼をガス溶断し、着火したままの吹管を床に置いていた。この後、荷台に置いていた塗料を入れたポリ容器と16Lのシンナー缶を倒し、シンナーを体に浴びた被災者の体にガス溶接装置の火が引火した。	40301	10～ 29
2006	3	7 ～ 8	被災労働者が、暖をとるため工場前路上に置いてあるドラム缶内の木屑に火をつけようとしたが、前日の雨の影響もあり木屑が湿っており火が熾らなかったため、工場内にあったシンナー（一灯缶）を持ち出して火を熾すため注いだ際、勢いよく燃え上がり被災労働者に飛び火した。	11102	1～9
2006	3	16 ～ 17	店舗兼家屋新築工事現場の屋上において、被災者がFRP防水工事施工を行っていたところ、使用溶剤（有機溶剤）が発火したこと等により火災となり、被災した。	30209	1～9
2006	1	14 ～ 15	10万キロリットル原油タンク内の清掃のため、内部の原油を抜き取り後、7名の作業員がタンク内底部に残ったスラッジの排出作業中、タンク内で火災が発生し、作業員5名が死亡、2名が負傷した。	30309	1～9
2006	1	14 ～ 15	10万キロリットル原油タンク内の清掃のため、内部の原油を抜き取り後、7名の作業員がタンク内底部に残ったスラッジの排出作業中、タンク内で火災が発生し、作業員5名が死亡、2名が負傷した。	30309	1～9
2006	1	14 ～	10万キロリットル原油タンク内の清掃のため、内部の原油を抜き取り後、7名の作業員がタンク内底部に残ったスラッジの排出作業中、タンク内で火	30309	50～

		15	災が発生し、作業員5名が死亡、2名が負傷した。		99
2006	1	14 ～ 15	10万キロリットル原油タンク内の清掃のため、内部の原油を抜き取り後、7名の作業員がタンク内底部に残ったスラッジの排出作業中、タンク内で火災が発生し、作業員5名が死亡、2名が負傷した。	30309	50～ 99
2006	1	14 ～ 15	10万キロリットル原油タンク内の清掃のため、内部の原油を抜き取り後、7名の作業員がタンク内底部に残ったスラッジの排出作業中、タンク内で火災が発生し、作業員5名が死亡、2名が負傷した。	30309	50～ 99
2006	1	13 ～ 14	被災者は、フォークリフトで廃車を持ち上げ、廃車のガソリンタンクに残存していたガソリンを抜く作業を行っていた時に、何らかの原因で身体にかぶったガソリンに引火し、被災した。病院で治療を受けていたが、死亡した。	11701	1～9
2005	5	10 ～ 11	機器フレームの洗浄及びバリ取り作業中、使用していたサンダーの火花が作業着に着火した。	11301	30～ 49
2005	6	18 ～ 19	厨房内で、アルコール消毒液をスプレー式容器に詰替えていたところライターの火が引火し、驚いた作業員がアルコール消毒液を手放し、飛び散った炎で傍にいた被災者が火傷を負った。	140201	30～ 49
2004	12	10 ～ 11	固形金属ナトリウムを自社内で処理する為に、メタノールに金属ナトリウムを溶かし、メチラートに変え不活性化を行っていたところ、発火し被災者の作業服に燃え移り、被災した。	10803	300 ～ 499
2003	12	10 ～ 11	工場内の作業場で、アルミ製部品を揮発性のある洗浄剤（イソパラフィン系炭化水素）で洗浄していたところ、近くにあった石油ストーブの火が洗浄剤に引火し1名が火傷により死亡した。	11509	30～ 49
2003	12	13 ～ 14	工場1階の銅器吹きつけ作業ライン付近から出火して、木造2階建工場約700m2を全焼する火災が発生し、1名が逃げ遅れて焼死した。	11209	1～9
		0	自動車整備工場の喫煙所において、休憩時間にタバコを吸おうとしてライ		

2003	12	～	ターの火を付けたところ、直前に使用していたパーツクリーナーに引火し上 1 半身が燃え上がった。	80202	10～ 29
2003	8	～	15 ガソリントank2基のインナーフロートの工事中に、2つのタンク間に設置し たガス検知器の警報が鳴って火災が発生し、タンク内の作業員3名とタンク 16 内で作業していて避難途中の作業員3名が死亡した。	30309	30～ 49
2003	8	～	15 ガソリントank2基のインナーフロートの工事中に、2つのタンク間に設置し たガス検知器の警報が鳴って火災が発生し、タンク内の作業員3名とタンク 16 内で作業していて避難途中の作業員3名が死亡した。	30309	1～9
2003	8	～	15 ガソリントank2基のインナーフロートの工事中に、2つのタンク間に設置し たガス検知器の警報が鳴って火災が発生し、タンク内の作業員3名とタンク 16 内で作業していて避難途中の作業員3名が死亡した。	30309	1～9
2003	8	～	15 ガソリントank2基のインナーフロートの工事中に、2つのタンク間に設置し たガス検知器の警報が鳴って火災が発生し、タンク内の作業員3名とタンク 16 内で作業していて避難途中の作業員3名が死亡した。	30309	1～9
2003	8	～	15 ガソリントank2基のインナーフロートの工事中に、2つのタンク間に設置し たガス検知器の警報が鳴って火災が発生し、タンク内の作業員3名とタンク 16 内で作業していて避難途中の作業員3名が死亡した。	30309	1～9
2003	8	～	15 ガソリントank2基のインナーフロートの工事中に、2つのタンク間に設置し たガス検知器の警報が鳴って火災が発生し、タンク内の作業員3名とタンク 16 内で作業していて避難途中の作業員3名が死亡した。	30309	1～9
2003	8	～	15 ガソリントank2基のインナーフロートの工事中に、2つのタンク間に設置し たガス検知器の警報が鳴って火災が発生し、タンク内の作業員3名とタンク 16 内で作業していて避難途中の作業員3名が死亡した。	30309	1～9
2003	1	～	4 構内で、運転手と助手が10tトラックでスラグ3tとスラグバック13.2tの運搬 中に、トラックが曲がり角で横転し、漏れ出た軽油にスラグバックから流れ 5 出たスラグが引火し2名が焼死した。	11009	1～9
2003	1	～	4 構内で、運転手と助手が10tトラックでスラグ3tとスラグバック13.2tの運搬 中に、トラックが曲がり角で横転し、漏れ出た軽油にスラグバックから流れ 5 出たスラグが引火し2名が焼死した。	11009	1～9
			鋳物製造のため中子に塗型材をタンク上で塗布したのち地上で着火していた		

2002	10	14 ～ 15	ときに、他の中子を同じように塗型するため天井クレーンで吊り上げていた中子がクレーンのフックから外れてタンク内に落ち、タンク内に入っていた塗型材とエタノールの混合液がタンク外に飛び散って浴びたため着火していた中子の火が燃え移って火災となった。	11002	10～ 29
2002	3	13 ～ 14	塗装場横の空地で不要になった木製の格納箱の焼却中、燃焼を促進するため1斗缶に入った廃油を箱にかけてたところ1斗缶が爆発し、衝撃で廃油が飛び散り衣服に付着して引火し、下半身・両腕・顎から喉にかけて火傷を負った。	11302	10～ 29
2001	9	11 ～ 12	ガラス製の蒸留装置をトルエンで洗浄中、トルエン入りのドラム缶から突然立ち上がった炎に包まれ体表面積の65%に火傷を負った。	10899	50～ 99
2001	9	14 ～ 15	鉄鋼センター構内の屋外にあるヤードにおいて、鋼製橋脚内部をスプレーガンによりタール塗装を行っていたところ、手持式照明灯が割れたため着火源になり、タール塗料に含有していた有機溶剤の蒸気に引火し、全身に火傷を負った。	11709	1～9
2001	6	15 ～ 16	ダンボールのゴミを小型焼却炉で焼却していたときに、イソプロピルアルコール98%含有の溶液を容器ごと焼却炉に入れたため、激しく燃焼し上半身を火傷(体表約50%Ⅲ度熱傷)した。	11403	50～ 99
2001	5	10 ～ 11	金融業の支店に男が突然押し入り、ガソリンのような物を撒き放火して逃亡した。その結果、店で火災が発生し、労働者5名(内女性4名)が焼死し、4名(内女性2名)が火傷を負った。	90109	10～ 29
2001	5	10 ～ 11	金融業の支店に男が突然押し入り、ガソリンのような物を撒き放火して逃亡した。その結果、店で火災が発生し、労働者5名(内女性4名)が焼死し、4名(内女性2名)が火傷を負った。	90109	10～ 29
2001	5	10 ～ 11	金融業の支店に男が突然押し入り、ガソリンのような物を撒き放火して逃亡した。その結果、店で火災が発生し、労働者5名(内女性4名)が焼死し、4名(内女性2名)が火傷を負った。	90109	10～ 29

2001	5	10 ～ 11	金融業の支店に男が突然押し入り、ガソリンのような物を撒き放火して逃亡した。その結果、店で火災が発生し、労働者5名(内女性4名)が焼死し、4名(内女性2名)が火傷を負った。	90109	10～ 29
2001	5	10 ～ 11	金融業の支店に男が突然押し入り、ガソリンのような物を撒き放火して逃亡した。その結果、店で火災が発生し、労働者5名(内女性4名)が焼死し、4名(内女性2名)が火傷を負った。	90109	10～ 29
2001	4	17 ～ 18	座椅子製造工場において、座椅子の骨組みである金属パイプにスポンジ材を貼り付けているときに、突然火災が発生し、逃げ遅れて焼死した。	10509	1～9
2000	7	10 ～ 11	資材置場で廃材を可燃物と不燃物に仕分けを行っていたところ、作業服下衣に接着剤が付着していたため両手で廃材を焼却していた火(直径2メートル程)にくべようとしたときに野焼きの火が引火した。	30309	10～ 29
2000	5	18 ～ 19	工場内でローラーコンベアの組立作業で、コンベア枠上に塗料の入った缶を置いてあったことを知らずに近くでアーク溶接を行ったため火花が塗料の缶に引火したので、塗料缶を工場の外へ運び出しているときに通路でつまづき、はずみで缶を床に投げ出したところへ倒れ込んで着衣に引火し火傷した。	11209	1～9
2000	3	13 ～ 14	ダイカストマシンを処分するためアキュムレーターボンベを外していたところ、接合部のナットが工具で外せなかったのでナットごと溶断しているときに、ボンベに保有されてた窒素ガスと作動油が接合部より霧状に噴出し、ガス溶断の火が引火して全身に火傷を負った。	30202	1～9
2000	1	7 ～ 8	舗装工事において、早朝で気温が低かったので、暖を取るため作業者が一斗缶に枝、紙等を入れて燃やしたところへ火力を強くするつもりで油の入ったポリ容器(容量6?)を持ち出して火にかけたため火炎が立ち火傷した。	30199	10～ 29
2000	3	18 ～	アルミ鋳造工場で、アルミの入替作業のためフィルター槽のアルミを残湯処理用口から抜き終えたので残湯処理用口に栓をして鋳込みのためのアルミを充填したところ、残湯処理用口の栓が外れたためアルミ(約720度)が樋を通して地下の油圧式テーブルリフターの台及びその下部に流出したので、そ	11101	1000 ～

		19	の状態を見るため地下に降りたときに油圧式テーブルリフター下部付近で火災が発生し全身火傷を負った。		9999
2000	4	11 ～ 12	ブーケ等を押し花額に製造する工場において、花びらの水分をアルコールで置換する作業中に転倒して作業台上にあったタッパーを落下させたためアルコールを全身に浴び、近くの石油ストーブの火が引火した。(作業場も全焼)	11709	1～9
2000	7	5 ～ 6	菓子等のパッケージを印刷する工場の調色室において、印刷に使用する有機溶剤系の塗料の調合中に火災が発生し焼死した。	10709	50～ 99
2000	6	22 ～ 23	商談中、居直り強盗に手足を縛られ、ガソリンをかけられて放火され6名が焼死した。	80209	1～9
2000	6	22 ～ 23	商談中、居直り強盗に手足を縛られ、ガソリンをかけられて放火され6名が焼死した。	80209	1～9
2000	6	22 ～ 23	商談中、居直り強盗に手足を縛られ、ガソリンをかけられて放火され6名が焼死した。	80209	1～9
2000	6	22 ～ 23	商談中、居直り強盗に手足を縛られ、ガソリンをかけられて放火され6名が焼死した。	80209	1～9
2000	6	22 ～ 23	商談中、居直り強盗に手足を縛られ、ガソリンをかけられて放火され6名が焼死した。	80209	1～9
2000	6	22 ～ 23	商談中、居直り強盗に手足を縛られ、ガソリンをかけられて放火され6名が焼死した。	80209	1～9
			焼鳥用材料の製造工場で、頼んでいた灯油の配達があってタンクローリーか		

2000	2	10 ～ 11	らホースで建物の一番奥のトイレの所にあるポリタンクに給油中、ホースが破損し灯油が噴き出し、近くで使用していたポータブルストーブの火が引火して爆発火災となった。	10101	1～9
1999	11	13 ～ 14	工場内のテニスコートで人工芝のメンテナンス作業中、清掃機械がガス欠で止まったので携帯用ガソリン専用タンク(20リットル)持って行き、地上に置いた状態で蓋をゆるめたところ「シュー」と音がして機械とタンクの間で炎が走って服に燃え移り、全身火傷を負った。	150109	1～9
1999	10	14 ～ 15	ドラム缶に入っていた漁網用防汚剤(主成分：キシレン76%)を塩ビ製ホースでタンクローリーに移す作業を行っていたところ、突然ドラム缶が炎上し、火傷した。	150102	10～ 29
1999	9	15 ～ 16	5年に1回の定期検査のためドック入りしたタンカーの機関室内の船底弁を開放しようとしたところ、フランジのボルトが外れないためガスバーナーでボルトを溶断していたところ、バーナーの火が何かに燃え移り火災が発生し巻き込まれて死亡した。	11501	10～ 29
1999	5	14 ～ 15	船体ブロック内において、溶接箇所の一部補修作業を行っていたところ、付近に置いていた錆止め用の塗料が入っていた缶にグラインダーの火花が入って引火し、さらに着衣に燃え移った。	11501	10～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202210_31.htmlに戻る。