

523	石、砂、砂利																				石、砂、砂利
529	その他の材料				1															1	その他の材料
611	荷姿の物	7		3	9	5	3			1										28	荷姿の物
612	機械装置																				機械装置
711	地山、岩石																				地山、岩石
712	立木等																				立木等
713	水									5										5	水
714	異常環境等											3								3	異常環境等
715	高温・低温環境										1									1	高温・低温環境
719	その他の環境等					1														1	その他の環境等
911	その他の起因物																				その他の起因物
921	起因物なし																	1		1	起因物なし
999	分類不																		2	2	分類不

	能																					能		
	計	31	3		21	16	27	45			12	2	3					5	1		1	2	169	計
コー ド	起因物	墜 落・ 転落	転 倒	激 突	飛 来・ 落下	崩 壊・ 倒壊	激 突 され	は さま れ 巻 き 込 ま れ	切 れ・ こ す れ	踏 抜 き	お ぼ れ	高 温・ 低 温 物 と の 接 触	有 害 物 と の 接 触	感 電	爆 発	破 裂	火 災	交 通 事 故 (道 路)	交 通 事 故 (そ の 他)	動 作 の 反 動 無 理 な 動 作	そ の 他	分 類 不 能	計	起因物

2011年の東日本大震災による死亡災害は含まれていない。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

参考統計：<https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2021j050202.pdf>

参考死亡事例：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/1999_2021jf050202.pdf

参考死傷事故型起因物統計：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2006_2017jnfcti50202.pdf

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202211_01.htmlに戻る。