2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働 者規 模
3	16~17	5階作業場にて、プラスチック成型品に導線を差し込み固定したり、その導線を接着する作業を行っている時に、複数の高さの違う作業台を使い立ち作業をしていた際、腰を捻る動きや反るような動きもあり、足元のペダルの位置も体に合っていなかったため、腰に激痛がはしった。	38	10~ 29
4	17~ 18	終日、床にマスキングテープを貼る作業をしていた。 起居(立ったり座ったり) による屈伸の繰り返しにより両膝を痛めた。 筋肉痛と思い様子をみたが、翌朝に 膝の痛みが強くなった。	58	10~ 29
5	19~ 20	成型機(23号)のランナー(プラスチックのくず)が自動的に入り溜まるゴミ箱 にランナーが盛り上がって溜まっていたので、右手で上から押し込む際に、右手 母指が少し変に曲がったような感じがあった。	24	100 ~ 299
6	11~ 12	入社して実業務3.5日目の午前中に、銀シートが入ったダンボール (400×400×100、重さ20kg) を開封する為、パレット(高さ150) に載った所から床面へと降ろそうと、両手でダンボールを持ち上げた時に、左手首に違和感があった。 以降の作業においては、左手首から前腕内側にかけて痛みが伴っていたが、作業を継続した。 家に帰ってからは痛みのためにシップを貼り就寝したが、翌朝には腫れも生じていた。	43	1000 ~ 9999
7	13~ 14	高さ80cmの所に置いてある、材料の入ったダンボール箱(1辺40cm前後のほぼ立 方体、重量6kg程度)を、使用材料置場へ移動させようと持ったときに、左肩と 腰を痛めた。	45	30~ 49
10	12 ~	当社工場内において、始業時(当人は午後勤務)に作業場に向かって早足で歩いているとき、通路上で方向転換(左折)しようとしたところ、右足をくじき、甲	57	50~ 99

		の骨を剥離骨折した。 (通路上に障害物や段差はなく、水平だった。)		
	23~ 24	当社の成形現場(アニール作業エリア)にて、アニール製品取り出し用の昇降台		
11		車から運搬用平台車に製品(約50kg)を乗せ換える作業をしていた。 同僚と二人		
		で合図を出しながら製品(約50kg)を持ち上げ、運搬用平台車に乗せようと、腰		300
		を曲げる姿勢を取ることとなった。 定常的に行われている作業であり、被災者は	35	~
		特別に不安全とは感じなかったが、以前から腰に若干の痛みを抱えており、この		499
		時の作業を発端に腰の痛みが激しくなり、夜勤であったことから当日の受診はせ		
		ず、翌日病院に行った。		

出典:<u>https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx</u>(職場のあんぜんサイト)

Return to: https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html