

起因物（小）別コードno.169 その他の一般動力機械労働災害発生状況

業種別その他の一般動力機械労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製 品、乳 製品製 造業			44		65		58	52	45	41	43	45	53	40	42	30	41	42	44	48	58	46	41	878
010102 水産食 料品製 造業			66		63		44	58	57	57	64	53	65	44	27	49	50	51	39	45	37	47	36	952
010103 農業保 存食料 品製造 業			45		35		47	42	35	39	33	37	36	34	42	37	29	28	31	28	26	22	28	654
010104 パン、 菓子製 造業			118		112		94	94	82	100	84	90	76	67	88	74	71	66	60	66	66	55	65	1,528

010105																							
酒類製造業		10		14		15	9	12	12	5	9	11	11	8	15	12	12	11	9	16	5	8	204
010106																							
飲料 (酒類を除く)製造業		15		15		14	6	18	8	9	12	12	9	14	7	10	7	6	12	10	11	10	205
010109																							
その他の食品製造業		309		292		275	318	253	276	259	248	269	256	223	227	250	245	251	249	225	243	232	4,900
0101																							
食料品製造業		607		596		547	579	502	533	497	494	522	461	444	439	463	451	442	457	438	429	420	9,321
010201																							
製糸業		7		5		1	4		2		1	3	2	1	2			2	1		1	1	33
010202																							
紡績業		33		19		15	27	20	10	14	18	15	16	12	10	11	14	10	9	13	5	13	284
010203																							
		43		48		30	28	19	14	30	21	22	14	15	18	16	13	21	14	17	7	6	396

織物業																								
010204 染色整理業			38		28		29	18	18	27	19	10	10	14	9	9	13	10	13	4	15	10	9	303
010209 その他の繊維工業			91		95		79	79	62	72	60	50	46	56	47	46	38	49	40	55	51	35	32	1,083
0102 繊維工業			212		195		154	156	119	125	123	100	96	102	84	85	78	86	86	83	96	58	61	2,099
010301 外衣下着製造業			36		47		24	28	24	24	23	22	12	16	21	21	16	8	14	14	15	16	15	396
010309 その他の繊維製品製造業			93		67		63	68	67	40	48	48	44	46	31	41	43	38	34	35	36	35	37	914
0103 繊維製			129		114		87	96	91	64	71	70	56	62	52	62	59	46	48	49	51	51	52	1,310

金属製 家具製 造業				2					1	1	1		3	2	2		1		1	1	3		18	
010503 建具製 造業		7		6		6	2	5	8	3	3	3	2	2	3	3	1	6	6	5	2	1	74	
010509 その他 の家 具・装 備品製 造業			12		17		7	10	12	11	12	8	4	5	6	7	5	5	6	5	6	8	3	149
0105 家具・ 装備品 製造業			39		39		25	26	28	30	29	18	24	21	15	24	19	10	18	19	25	19	9	437
010601 パル プ・紙 製造業			57		59		38	61	41	47	37	28	43	25	30	30	38	22	20	32	20	30	27	685
010602 紙加工			264		258		187	180	218	186	163	166	148	148	139	133	122	143	136	132	129	123	130	3,105

品製造業																								
010609 その他の パル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			66		69		53	57	66	60	44	41	35	35	51	46	46	36	28	43	40	27	38	881
0106 パル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			387		386		278	298	325	293	244	235	226	208	220	209	206	201	184	207	189	180	195	4,671
010701 印刷業			58		66		47	64	58	45	53	55	47	38	52	43	44	37	38	48	38	37	27	895
010702 製本業			34		29		28	21	21	23	17	17	15	12	10	11	12	9	13	14	9	13	8	316
010709 その他 の印			19		15		18	14	11	16	11	7	4	10	7	2	7	5	5	11	9	4	6	181

刷・製 本業																									
0107 印刷・ 製本業			111		110		93	99	90	84	81	79	66	60	69	56	63	51	56	73	56	54	41	1,392	
010801 無機・ 有機化 学工業 製品製 造業			27		29		27	28	24	25	18	20	17	17	15	13	20	13	16	12	18	12	16	367	
010802 化学織 維製造 業			10		5		13	4	8	8	3	9	6	6	7	6	10	6	7	6	9	4	2	129	
010803 医薬品 製造業			32		30		23	26	20	16	14	14	25	15	11	21	20	9	11	22	11	10	22	352	
010804 石油製 品・石 炭製品			7		1		2	8	4	5	4	3	5	1	3	4	2	3	2	2	2	2	2	7	67

その他の鉄鋼業			11		11		10	5	11	6	3	6	5	4	8	8	7	11	5	3	7	9	7	137
0110 鉄鋼業			64		46		47	54	58	51	28	51	36	32	32	35	24	40	34	36	37	23	26	754
011101 非鉄金属精練・圧延業			9		8		10	7	6	8	7	6	12	10	5	4	8	6	4	2	11	6	2	131
011102 非鉄金属鋳物業			18		19		16	8	12	19	7	9	4	7	10	3	12	11	12	13	7	6	7	200
011109 その他の非鉄金属製造業			19		22		12	16	19	18	10	13	11	10	14	14	9	12	5	14	13	13	14	258
0111 非鉄金属製造			46		49		38	31	37	45	24	28	27	27	29	21	29	29	21	29	31	25	23	589

0112																							
金属製品製造業			235	217		172	167	194	151	123	158	132	112	117	117	126	105	130	140	148	90	109	2,743
011301																							
機械 (精密機械を除く) 器具製造業			145	120		117	134	127	91	67	80	90	77	73	67	72	70	67	74	68	50	79	1,668
011302																							
計量器 測定器 製造業			4	5		3	6	4	5	6	1	2	1	2	3	3	4	1	4	4	3	2	63
011303																							
光学機械・レンズ製造業			14	7		7	17	11	9	2	5	5	7	2	3	2	3	6	3	9	2	3	117
011304																							
時計・同部品			2	2		1	3	1	1		1			1	1		1					1	15

製造業																									
011305 その他の精密 機械器具製造 業			19		27			20	11	15	26	14	15	16	16	7	11	11	7	10	7	12	10	8	262
0113 機械器具製造 業			184		161			148	171	158	132	89	102	113	101	85	85	88	85	84	88	93	65	93	2,125
011401 重電機製造業			7		16			6	12	8	9	6	3	3	6	6	4	6	2	10	4	3	8	12	131
011402 軽電機製造業			27		25			25	25	24	22	19	13	13	4	13	9	12	9	14	13	11	13	6	297
011403 電子機器用・ 通信機器用部			65		45			52	42	36	38	29	24	35	30	33	44	21	31	23	25	20	13	19	625

品製造業																								
011409 その他の電気 機械器具製造業			85		57		74	63	65	68	33	48	41	39	36	34	38	32	36	40	29	35	38	891
0114 電気機械器具製造業			184		143		157	142	133	137	87	88	92	79	88	91	77	74	83	82	63	69	75	1,944
011501 造船業			9		6		6	7	11	8	10	8	9	7	7	4	4	5	2	4	3	1	4	115
011502 自動車・同 付属品製造業			118		130		143	146	170	121	73	102	95	79	80	71	67	71	85	84	71	56	72	1,834
011503 鉄道車両・同			2		2		3	4	1	2	1	2		1	1	1	3	2	1	2	1	3	1	33

部分品 製造業																								
011509 その他 の輸送 用機械 等製造 業			21		25		11	18	18	15	6	13	15	11	8	13	14	17	15	15	13	9	15	272
0115 輸送用 機械等 製造業			150		163		163	175	200	146	90	125	119	98	96	89	88	95	103	105	88	69	92	2,254
011601 電気業			1				1					1	1			1	1							6
011602 ガス業					1		1	1		1		1		2		1	1	1		1				11
011603 水道業			1		1		2	1	2	1			2	1	1			1	1		3	2		19
011609 その他 の電 気・ガ										1	1									1				3

ス・水道業																							
0116 電気・ガス・水道業			2	2	3	3	2	3	1	1	3	4	1	1	2	3	1	2	3	2		39	
011701 自動車整備業			20	16	16	20	13	18	14	24	16	14	10	12	12	9	9	9	13	9	6	260	
011702 機械修理業			29	19	15	17	17	18	9	11	4	8	9	9	13	9	16	11	12	10	9	245	
011703 クリーニング業			108	98	104	98	106	90	79	62	71	73	73	60	58	76	59	61	60	62	38	1,436	
011704 たばこ製造業			6	4	1	3	1	3	2	2				1						2		25	
011709 その他の製造			171	199	165	154	135	126	131	129	112	112	95	126	83	97	106	115	103	97	80	2,336	

業-その他																								
0117 その他の製造業			334		336		301	292	272	255	235	228	203	207	187	208	166	191	190	196	188	180	133	4,302
01 製造業			3,539		3,304		2,874	2,960	2,836	2,721	2,203	2,230	2,239	2,054	1,992	1,956	1,969	1,879	1,883	2,027	1,925	1,700	1,740	44,031
020101 一般石炭鉱業			5																					5
020109 その他の石炭鉱業																								
0201 石炭鉱業			5																					5
020201 採石業			11		5		6	10	11	6	2	2	2	2	5	3	2	3	6	4	3	5	3	91
020202 砂利採			9		2		5	3	9	2	2	5	2	2	2	3	1	1	3	5		4	2	62

取業																							
020209 その他の 土石 採取業				1		2	1		1		3	1			1	1	1		1		1	1	15
0202 土石採 取業		20		8		13	14	20	9	4	10	5	4	7	7	4	5	9	10	3	10	6	168
020301 金属鉍 業				1							1		1		1								4
020302 石油等 鉍業								1															1
020309 その他 の鉍業 —その 他		1				1			1							1		1					5
0203 その他 の鉍業		1		1		1		1	1		1		1		1	1		1					10

030106	道路建設 工事業		37	38	24	28	24	15	22	26	15	20	14	20	15	21	21	17	25	23	25	430
030107	河川土 木工事 業		6	7	7	6	5	6	5	6	9	6	2	6	10	5	5	6	8	8	5	118
030108	砂防工 事業		7	5	5	2	3	1	2	1	2	1	4	1	3		1	2	1	3	1	45
030109	土地整 理土木 工事業		7	14	11	13	12	9	13	9	9	5	5	15	10	7	11	10	11	7	9	187
030110	上下水 道工事 業		25	15	17	11	10	10	11	11	10	9	7	4	4	8	7	4	7	10	7	187
030111	港湾海 岸工事		3	5	1		2	1		2	1	1		3		2	2		4	1	1	29

業																								
030199 その他の 土木 工事業			101		105		73	94	91	69	76	76	64	79	72	64	78	65	86	67	62	74	76	1,472
0301 土木工 事業			195		198		145	164	154	117	135	134	114	127	109	119	126	114	141	111	125	134	127	2,589
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業			68		43		41	56	50	36	36	28	35	24	34	41	42	44	25	33	29	32	37	734
030202 木造家 屋建築 工事業			121		101		92	77	69	72	69	75	69	59	72	50	51	70	43	39	40	51	54	1,274
030203 建築設			33		31		22	25	29	17	16	17	12	18	18	13	14	13	10	8	12	17	12	337

0303 その他 の建設 業			66		63		54	57	55	65	48	48	80	56	52	56	55	51	51	53	62	51	61	1,084
03 建設 業			549		495		426	434	415	350	365	348	372	328	322	328	346	329	302	278	325	333	348	6,993
040101 鉄道・ 軌道業			4		1		4	3	3	2	7	4		4	4	3	3	2	3	6	4	1		58
040102 水運業							1																1	3
040103 航空業							1	1									1							3
0401 鉄道・ 軌道・ 水運・ 航空業			4		1		6	4	3	2	8	4		4	4	3	4	2	3	6	4	1	1	64
040201 ハイ ヤー・ タク			4		2		2	2	3	1	2	1	1	1	1	1		1	2	2	1	2		29

040303	貨物軽自動車運送業							1	1	1			2							1		6		
040309	その他の道路貨物運送業		1		3		5	2	2	2	1	2	2		1	1	1	1			2		2	28
0403	道路貨物運送業		44		40		45	45	45	40	36	27	25	34	42	31	27	24	34	37	36	28	28	668
040409	その他の運輸交通業－その他						1				1	1		2			1	1		1				8
0404	その他の運輸交通業						1				1	1		2			1	1		1				8

港湾運 送業			1	4		2	2	1		1	1	2	5	2		1	5	1	2	3	4	5	42
05 貨物 取扱業			11	15		15	18	16	11	14	9	11	13	11	13	9	13	13	13	20	18	19	262
060101 農業			115	89		82	80	101	115	116	122	143	124	139	138	127	122	123	130	163	160	154	2,343
0601 農業			115	89		82	80	101	115	116	122	143	124	139	138	127	122	123	130	163	160	154	2,343
060201 木材伐 出業			57	65		43	43	49	45	37	41	45	35	30	35	22	27	25	25	26	27	29	706
060209 その他 の林業			122	140		100	74	71	76	85	73	45	67	46	39	30	44	36	23	35	38	36	1,180
0602 林業			179	205		143	117	120	121	122	114	90	102	76	74	52	71	61	48	61	65	65	1,886
06 農林 業			294	294		225	197	221	236	238	236	233	226	215	212	179	193	184	178	224	225	219	4,229
070101 畜産業			40	56		37	43	34	32	49	29	46	40	45	43	39	40	48	46	50	45	46	808
0701			40	56		37	43	34	32	49	29	46	40	45	43	39	40	48	46	50	45	46	808

畜産業																									
070201 漁業			40		42			36	31	32	28	32	28	28	39	15	6	9	18	17	17	15	9	12	454
070209 その他の水産業			6		16			4	6	6	9	7	7	5	8	6	5	10	13	6	1	6	4	7	132
0702 水産業			46		58			40	37	38	37	39	35	33	47	21	11	19	31	23	18	21	13	19	586
07 畜産・水産業			86		114			77	80	72	69	88	64	79	87	66	54	58	71	71	64	71	58	65	1,394
080101 各種商品卸売業			10		9			10	7	4	1	6	4	3	4	4	1	2	1	2	1		2	5	76
080102 家具・建具・じゅう器等卸売業			3		1				1	1			1	1					1					1	10

080205																								
新聞販売業			5		5		1	5	6	5	1	3	1	1	3	2	3	1		2		3	2	49
080209																								
その他の小売業			97		99		105	115	98	102	107	87	91	106	109	99	103	95	80	107	119	100	120	1,939
0802																								
小売業			168		171		173	176	157	137	147	126	121	132	140	126	127	124	102	132	139	124	140	2,662
080301																								
理容業			1																	1				2
080302																								
美容業					1		1		1	1				1	1		1							7
0803																								
理美容業			1		1		1		1	1				1	1		1			1				9
080401																								
倉庫業			9		6		5	9	7	5	3	5	6	1	7	4	4	6	6	7	7	9	10	116
080409																								
その他の商業 -その			21		16		25	20	14	20	17	16	23	14	14	9	16	13	14	18	14	19	24	327

旅館業		8	12	6	14	14	20	13	13	18	7	10	7	11	12	14	7	8	11	12	217
140201 一般飲食店		39	39	61	47	36	44	38	36	37	41	34	40	37	38	38	40	39	41	27	752
140209 その他の飲食店		6	8	5	3	8	2	3	5	6	5	6	7	4	5	6	3	2	3	5	92
1402 飲食店		45	47	66	50	44	46	41	41	43	46	40	47	41	43	44	43	41	44	32	844
140301 ゴルフ場		83	93	66	72	63	68	68	63	57	53	58	42	57	51	36	50	51	30	50	1,111
140302 公園・遊園地		6	2	3	6	4	6	4	4	1	6	4	2	4	4	6	1	2	4	4	73
140309 その他の接客 娯楽業 －その他		30	32	31	26	19	27	34	26	22	25	27	16	21	16	22	19	15	15	18	441

と畜業				2		2	3	1	3	13	2	4	2	2	3	1	4	2	1	2	1	1	49
150109 その他 の清 掃・と 畜業			38	26		33	25	20	21	16	18	21	17	22	20	22	14	18	13	16	16	14	390
1501 清掃・ と畜業			154	160		140	148	138	155	125	130	129	113	116	121	128	109	115	97	123	110	81	2,392
15 清 掃・と 畜業			154	160		140	148	138	155	125	130	129	113	116	121	128	109	115	97	123	110	81	2,392
160101 官公署			6	6		1	3	1	3	4	3	4	2	3	1	3	2	5	3	2	2	5	59
1601 官公署			6	6		1	3	1	3	4	3	4	2	3	1	3	2	5	3	2	2	5	59
16 官公 署			6	6		1	3	1	3	4	3	4	2	3	1	3	2	5	3	2	2	5	59
170101 派遣業			1	4		5	5	7	4	2	3	4	4	4	1	4		11	3	6	7	2	77
1701			1	4		5	5	7	4	2	3	4	4	4	1	4		11	3	6	7	2	77

0113 機械器具製造業	1	1			1		1	1	1	1				2			1	3		1	1		15
011401 重電機製造業																	1						1
011402 軽電機製造業																	1						1
011403 電子機器用・通信機器用部品製造業	1	1								1				1									4
011409 その他の電気機械器具製造業					1			1		1									1				4
0114 電気機械器具製造業	1	1			1			1		1				1			2		1				10
011501 造船業																							
011502 自動車・同附属品製造業	2	1	1		1	4	2		1	2				2	1	2		1	1	1			22
011503 鉄道車両・同部分品製造業																	1						1
011509 その他の輸送用機械等製造業										1													1
0115 輸送用機械等製造業	2	1	1		1	4	2		1	3				2	1	2	1	1	1	1			24

交通業																								
04 運輸交通業	1	1		2							1							1			1	1	8	
050101 陸上貨物取扱業											1						1	1					3	
0501 陸上貨物取扱業											1						1	1					3	
050201 一般港湾運送業																								
050202 港湾荷役業																								
050209 その他の港湾運送業																								
0502 港湾運送業																								
05 貨物取扱業											1						1	1					3	
060101 農業	1		4	3	1	1		2	2	2	1	2	2			2	2		5	4	2	2	4	42
0601 農業	1		4	3	1	1		2	2	2	1	2	2			2	2		5	4	2	2	4	42
060201 木材伐出業							1	1	1		1	1												5
060209 その他の林業	1	5	1	3	2		1	1		2		2			1									19
0602 林業	1	5	1	3	2		2	2	1	2	1	3			1									24
06 農林業	2	5	5	6	3	1	2	4	3	4	2	5	2		1	2	2		5	4	2	2	4	66
070101 畜産業					1	3	1			1		2	1	1					2					12

1501 清掃・と畜業	1	1	1	3		2	4	1	1	4	2	1	1	2	2		2		1	1	1	1		32
15 清掃・と畜業	1	1	1	3		2	4	1	1	4	2	1	1	2	2		2		1	1	1	1		32
160101 官公署																								
1601 官公署																								
16 官公署																								
170101 派遣業									1															1
1701 派遣業									1															1
170201 警備業																								
170202 情報処理 サービス業																								
170209 その他					1	4		1	1				1	2	1			1		1				13
1702 その他の事業					1	4		1	1				1	2	1			1		1				13
17 その他の事業					1	4		1	2				1	2	1			1		1				14
0 全産業	40	45	36	42	30	39	31	28	24	30	33	25	26	18	15	21	26	17	30	22	19	21	27	645

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

その他の一般動力機械を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コード	労働 者規 模
2012	10	11 ～ 12	被災者は圧縮機を用いて産業廃棄物（廃プラスチック）を圧縮する作業に従事していた。高さ約3mのホッパー付近に詰まった廃棄物を取り除こうとしたところ、誤って圧縮機内のプレス部分に転落し、廃棄物とともにはさまれた。消防に通報し救出されたが、その場で死亡が確認された。	150102	1	1～9
2012	10	14 ～ 15	被災者は貯氷庫内に設置されている氷を均す機械（レーク）の上部から氷上に墜落し、レークの刃部に巻き込まれ、頭部損傷により死亡した。なお、貯氷庫入口扉を開けるとレークの通電を遮断するスイッチは切られ、レークは運転状態となっていた。	170209	7	1～9
2012	8	14 ～ 15	被災者は国道の耐震補強工事現場において、橋の伸縮装置を取り替えるため、ナイロンシートで覆われた中で橋のコンクリート床版端をハンドガン（超高压水）ではつっていたところ、誤って自分自身に超高压水を直撃させてしまい、失血死した。	30199	8	10～ 29
2012	5	12 ～ 13	被災者はビート植付け作業に従事し、農業用トラクターにビート移植機を連結させた状態で暖機運転を行っていたところ、動力源であるドライブシャフト（PTO軸）に左腕が巻き込まれ、上腕部を切断された。なお、ドライブシャフトには、プラスチック製の安全カバーが設置されていたが、当該カバーと移植機本体との隙間に作業服の繊維が巻き込まれた。	70101	7	10～ 29
2012	3	14 ～ 15	粉状の有機化合物を製造する製品倉庫が、火災により全焼した。この火災により、当該倉庫内で小分けした製品を袋に詰める作業を行っていた労働者複数名が死亡した。	10801	16	100 ～ 299
2012	3	14 ～ 15	粉状の有機化合物を製造する製品倉庫が、火災により全焼した。この火災により、当該倉庫内で小分けした製品を袋に詰める作業を行っていた労働者複数名が死亡した。	10801	16	100 ～ 299

2012	8	6 ～ 7	被災者は大型洗濯機の投入口へ墜落し、洗濯物を脱水処理する油圧プレスで洗濯物のシートとともにはさまれた。	11703	1	300 ～
2012	4	16 ～ 17	アルミ缶、建設資材等非鉄金属をスクラップする事業場において、スクラッププレスを使用してアルミサッシの切断を行った後、切断したアルミサッシをプレスしようと、同僚がプレス機の稼働ボタン（全自動）を押したところ、被災者がプレスの上蓋と資材投入口の間にはさまれ、死亡した。	80109	7	1～9
2012	9	9 ～ 10	被災者は、パレタイザー（18リットル用の一斗缶を16缶、2段積みにし、包装するまでの機械設備）で作業中、自動でコンベアから送られてきた空パレットの位置を直すため、安全柵の内側から設備内に立ち入り所定の位置に直そうとしたところ、上部にある一斗缶をパレットに載せるためのフレームがセンサーに反応したことによりフレームが下降し、センサーとフレームの間に胸部が挟まり死亡した。	10109	7	300 ～
2012	4	5 ～ 6	被災者は鮮魚の買い付け等の業務を行っていた。当日は、契約している漁船上から、魚種、漁獲量等の報告を行うため、漁の邪魔にならないよう船首部分で待機していたが、何らかの原因により、近くにあった錨を巻き上げるためのローラーのレバーに触れローラーが動き出し、ローラに巻きつけてあった定置網固定用のロープに巻き込まれて死亡した。	80109	7	1～9
2012	1	9 ～ 10	コンクリート含有水をコンクリート分と水に分離する自動脱水機の中に入って清掃中、圧縮空気により作動するろ過板にはさまれ、心肺停止の状態いるところを発見され、救急搬送先の病院で死亡が確認された。	10901	7	10～ 29
2012	6	10 ～ 11	乗用草刈機で河川堤防の除草作業を行っていた被災者は、法面上で乗用草刈機の下敷きになっているところを発見された。	30107	7	10～ 29
2012	2	2 ～ 3	ミュール紡績機の修理中に、「どんぶり」と呼ばれるキャレージを停止させるクラッチを切って作業を行っていたものの、作業中にクラッチがつながり、キャレージが動き出し、はさまれた。	10202	7	30～ 49

2012	1	8 ～ 9	生ごみ処理装置の上部に上がってホッパーの中に入り、プロペラに付着したごみを取ろうとしたところ、装置内部に墜落し、プロペラ等の突起物で大腿動脈を損傷し失血死した。	150109	8	1～9
2012	10	9 ～ 10	被災者は他の作業員と2名で発泡プレスにパネルをセットする作業中、8段の内の4段目の位置に上半身を入れていたところ、他の作業員が押え部分の下降操作を行ったため、はさまれた。なお、被災者はパネルを押さえ過ぎないように両端に設置した角パイプの位置を直すため、パネルの間に上半身を入れていた。	11301	7	10～ 29
2012	7	14 ～ 15	被災者は他の労働者5名とともに、コンバインにおける小麦の刈り取り性能調査を行うため、小麦畑において小麦の刈り取り作業を行っていた。被災者が、畑のへりにおいて方向転換のため後進したところ、へりの先の窪地（土手下）に機械とともに転落し、当該機械の下敷きになった。	11301	1	300 ～
2012	10	13 ～ 14	被災者は檜の枝打ちを行っていたところ、誤って枝打ちに使用していた携帯用丸のこ盤で左腕を切り、出血性ショックで死亡した。	170209	8	1～9
2012	12	15 ～ 16	キャストコート紙の巻取機において、中間位置に停止させていた「エアシリンダ昇降方式のライダロール」が突然下降し、当該ロールの清掃を行っていた被災者が、当該ロールと巻取用芯管との間に頭部を挟まれ死亡した。	10601	7	100 ～ 299
2013	6	14 ～ 15	公園内の除草業務を担当していた被災者が、業務終了時間を過ぎても帰宅しないため、役場職員等であたりを捜索したところ、ダム公園敷地内で、横転した乗用芝刈り機械（4輪駆動タイヤ式、機体重量不明）の下敷きとなった状態で発見された（胸を押しつぶされた状態）。	170209	2	1～9
2013	3	6 ～ 7	被災者は、船長他4名とともにスケソウ刺し網漁船を操業中、揚網機のドラムの溝にウキが入らないように、手で網を調整する作業を行っていた。作業中、網が右手にからまり、バランスを崩して、転倒し、その際に船のへりに右側頭部をぶつけた。尚、被災の瞬間を見た者はいない。	70201	2	1～9
		10	被災者は、草刈機を使用して林道の除草作業をしていた際、蜂がいたため避けようとした際、同僚の踵を草刈機で切っ			10～

2013	7	～ 11	い、その同僚が振り返った時に膝の裏付近を切られた。	60209	8	29
2013	10	～ 12	セメント製ブロックの製造作業において、昼休みになるので機械を止め、休憩に入るため手洗い等をしていたところ、機械南側にあるパレットを押す装置の下の床で、頭部から血を流して倒れている被災者が発見された。被災者が倒れていた付近の機械のフレーム及びパレットを押す装置には、被災者のものと思われる血痕があった。	10901	7	30～ 49
2013	10	～ 14	鉄道林の再生工事において、玉切りをするため、林業用グラブプルを用いて4mの丸太をまくら木に載せようとした際、持ち上げていた丸太が、先に載せた丸太に引っかかったため、はずそうと動かした際、近くで待機していた被災者に丸太があたった。	30199	6	10～ 29
2013	10	～ 12	段ボールを加工する機械において、被災者は、当該機械付設の安全柵（この柵を開けた時は、電気接点が開放されて機械の起動が無効化される）を開けてその内部に立ち入り、部品の交換等段取り作業を行っていたところ、別の労働者が被災者の段取り作業がすでに終了したものと誤認し、機械内部に被災者は居ないものと判断して安全柵を閉め、起動ボタンを押したところ、依然内部で作業中だった被災者は当該機械に挟まれた。	10602	7	50～ 99
2013	12	～ 16	被災者は、コンベヤーの端部のロールに残った紙片を取り除くため動いているコンベヤーに乗った。コンベヤー最上部まで上昇中、一旦コンベヤーが停止、被災者は四つん這いになって歩きながら紙片を拾っていたところ、コンベヤーが再び動き出したため、被災者はコンベヤーの最上部の端部からホッパーに墜落、回転している攪拌機に接触し、死亡した。	80109	6	10～ 29
2013	6	～ 17	鉄スクラブ処理工場において、ギロチン（切断）加工時に切断された金属片が切断機と搬送コンベアの間で時々目詰まりを起すため、被災者が担当者からの指示により、切断機の裏に詰まり具合を確認しに行った。その後、切断機の裏から、被災者が頬等を切って出血しながら出てきたのをクレーンオペレーターが発見し、救急要請を行った。しかし、顔面骨骨折・出血性ショックにより死亡した。	150102	6	10～ 29
2013	6	～ 13	被災者は、当該作業場において、自動圧縮梱包機で古紙の圧縮・梱包作業を実施していたところ、機械の可動部と柱に頭部をはさまれ被災した。	10609	7	1～9

2013	1	9 ～ 10	当該作業場の木屑プラントにおいて、被災者と重機のオペレーターの2名で作業を行っていたところ、被災者が本来の持ち場から離れたまま戻ってこなかったため周辺を探したところ、コンベヤー上に倒れている被災者が発見された。	150102	7	30～ 49
2013	8	20 ～ 21	被災者は、鋳造型機の内부를清掃するため、同僚に機械の操作を指示。同僚は、機械の型を所定の位置で停止させようと操作したが、型が奥へ行きすぎたため機械を再度操作した。その時点で、被災者は機械が一度停止したため機械内に侵入しており、型に頭を挟まれて死亡した。	11502	7	300 ～ 499
2013	7	0 ～ 1	めっきラインで1名で作業を行っていた際、ライン内に立ち上がったところ、2つのハンガーに体をはさまれた。2つのハンガーに体をはさまれたままキャリアが動いたため、頸部が圧迫された。	11403	7	300 ～
2013	12	8 ～ 9	部材の熱処理ラインにおいて、焼鈍炉に入れる部材をトレイに量り入れる箇所において、被災者が地面に対し水平方向に開く油圧式の両開き扉に、体育座りの格好ではさまれている状態で発見された。	11502	7	1000 ～ 9999
2013	3	4 ～ 5	被災者は、加工第二工場の自動車のフロントガラスを切断し、研磨するラインのオペレーターとして一人で作業に従事していたところ、次工程に製品が流れてこないため、次工程の作業員が当該ラインを確認にいったところ、ラインの研磨機の前で倒れている被災者を発見した。	10902	6	300 ～ 499
2013	8	9 ～ 10	被災者は、商品であるコーヒー豆を挽いた物を袋に詰める包装機械において、当該機械にエラーが生じ、エラー解除の作業をするために当該機械内に入るため、当該機械の囲いに設けられている扉から当該機械内に侵入し、エラーの内容を確認している際、近くに存在する回転するシャフトに服を巻き込まれ、窒息した。	10106	7	30～ 49
2014	12	15 ～ 16	板材塗装用機械ローラー一部の塗料の清掃作業中、ローラーを回転させたまま、ウエスを用いローラーの表面の塗料を拭き取っていたところ、腕からローラーに巻き込まれ、死亡した。	10409	7	10～ 29
		15	長いも収穫作業中、被災者は同僚が運転する農業用トラクター（荷車牽引）の荷車荷台に載せられたコンテナに腰を掛け、移動			

2014	11	～ 16	していた際、荷車の進行方向に向かって右側後輪にひかれた。	60101	7	1～9
2014	10	～ 13	河川敷法面を動力式草刈機に乗り、除草作業中、法面より草刈機とともに滑落し、草刈機の下敷きとなり、死亡した。	30199	2	10～ 29
2014	9	～ 18	織物の経糸（たていと）を整えて巻き取るための整経機を稼働させていた際、ビーム（整経した糸を巻き取る芯）シャフトに巻き込まれ、頭部を打撲し、死亡した。	10209	7	10～ 29
2014	8	～ 10	ビニール等の破碎機の刃を交換した際、コンクリート床面から2.07mの高さにある破碎機の作業台上で、刃の取付けボルトをレンチを使い外していたところ、作業台から転落した。	11709	1	1～9
2014	8	～ 13	果樹園内の草刈り作業中、草刈機が横転しているのが発見され、その下にうつぶせで下敷きになっている被災者が発見された。	130201	1	1～9
2014	7	～ 9	瓦の自動結束ライン（水平結束機及び垂直結束機）のコンベア上にて、倒れていた被災者が発見された。	10909	13	10～ 29
2014	7	～ 16	被災者は、コンテナ反転機の専用足場に上がり作業後、昇降設備を使用せず、反転機の下方を囲む金属板に沿って降りていたところ、金属板上面の縁で足元が滑り、床面に墜落。近接するコンベアの金属板に胸部を強打した。	10109	1	100～ 299
2014	7	～	ゴルフ場のコースバンカー法面の法肩沿いにて、芝刈機でラフ刈り作業を行っていたところ、車輪が浮き、車体が大きく傾き、被災者が車外に投げ出され、芝刈機が転落し、被災者の頭部に激突した。	140301	1	10～ 29

		12			
2014	7	9 ～ 10	乗用芝刈機でゴルフ場の法肩の草刈り中、高さ3.66mの擁壁から乗用芝刈機ごと墜落した。	140301	1 10～ 29
2014	6	16 ～ 17	農業用牧草ロール機を格納場所へ移動させた際、道路から斜面に降りようと機体を後進させ、法面に垂直に進入したところ、機体が転倒し、約3メートル下のコンクリート敷面まで転落し、機体の下敷きになり、死亡した。	30199	1 1～9
2014	6	15 ～ 16	茶畑にて、乗用剪枝機に乗り、茶枝を刈り取る作業中、作業道で横転している乗用剪枝機の下敷きになっている被災者が発見された。	60101	2 1～9
2014	5	23 ～ 24	ウレタン成形機で作業中、成形機内にゴミを発見し、それを除去しようと成形機の可動範囲内に立ち入ったところ、成形機が稼働しフレーム部分に胸部を挟まれた。	11502	7 10～ 29
2014	5	22 ～ 23	自動包装機で界面活性剤を袋に詰める作業中、袋が詰まり動かなくなったため、包装機の安全囲いを開けて内部に入ったところ、駆動部に頭を挟まれた。	10801	7 30～ 49
2014	4	9 ～ 10	部材の加熱機械の操作を運転室で行っていた被災者は、機械にはさまれているところを発見された。	11001	7 1000 ～ 9999
2014	4	11 ～ 12	農業用トラクターで畑を耕していた際、畑の端で転回させよう後進したところ、約1.5メートルの土手下に農業用トラクターごと転落し、その下敷きとなり、死亡した。	10103	1 1～9

2014	3	16 ～ 17	農用トラクターを運転し、桑畑を耕していた際、畑の端にある溝付近で、トラクターを後退させたところ、後輪が滑り、トラクターが溝の方へ傾き、被災者が運転席から溝へ197cm転落。転落してきたトラクターの下敷きになった。	10109	1	1～9
2014	3	13 ～ 14	ティッシュペーパーを製造する機械の下部に入り、切れたベルト及び紙屑の回収を行っていたところ、機械の内部にある歯車と歯車の間に、被災者の衣服が巻き込まれ、死亡した。	10609	7	10～ 29
2014	3	13 ～ 14	放水塔下部の水門の戸当りの塗装中、上昇してきた水門の扉体と戸当りの間に頭部を挟まれた。	30101	7	1～9
2014	3	3 ～ 4	被災者は、アルミニウム箔洗浄設備で品質確認作業を行っていたところ、同設備附属のアイロニングロール設備の固定架台と昇降フレームとの間に挟まれ、胸部圧迫により窒息死した。	11101	7	300 ～ 499
2014	2	14 ～ 15	被災者は、圧縮成形機を使用してウレタン製ソファの中身を成形する作業中、同機械に上半身を挟まれ被災したものと推測される。災害発生状況を現認した者はおらず、第一発見者によると、被災者は、同圧縮成形機のそばで顔面及び右手甲に火傷を負ってぐったりしていた。	10509	7	100 ～ 299
2015	5	12 ～ 13	被災者は栽培中であるサトウキビ畑の畝の間を耕すため農業用小型トラクターに乗車して移動していたが、約1.4メートル低くなっている隣地との境界付近に同トラクターが横転し下敷きになった。	60101	1	1～9
2015	5	11 ～ 12	被災者はティーグラウンドに目砂を撒く作業の準備のため、目土散布機を駐車場へ移動させようと、目土散布機を運転し敷地内道路を走行中、目土散布機とともに転倒したもの。被災者は目土散布機より投げ出された状態で道路上に倒れており、目土散布機は被災者の倒れていた位置から約5m進んだ位置で停止している状態であった。	140301	2	30～ 49
		19				

2015	10	～ 20	被災者は、真空成形機を使用してプラスチックの成形加工を行っていたが、加工中のプラスチックに異常が無いかどうか確かめようとして、機械の中を確認したところ、頭部を挟まれたもの。	10805	7	10～ 29
2015	3	～ 11	クリーニング工場において、機械の修理中に大きな音がしたため、確認に行くと、脱水機の近くに被災者が倒れていたもの。	11703	7	10～ 29
2015	4	～ 4	被災者は、木屑ラインにおいて、木材の破碎機の清掃中、破碎器上部のピンチローラーと下部のローラーコンベアのすき間に入って木屑の取り除きを行っていたところ、上部ピンチローラーが自重で下降し、ローラーコンベアとの間に挟まれ被災した。同清掃作業では、破碎機を含むライン全体のブレーカーを落としていたが、ピンチローラーの油圧バルブが閉鎖されず、下降防止のロックピンの差し込みもなかった。	150102	7	10～ 29
2015	12	～ 16	砂糖包装用機械の点検・調整作業中に、被災者が当該機械内部にいることに気がつかないまま、共同作業者が当該機械を運転させたため、被災者が当該機械に頭部が挟まれ死亡したもの。	10109	7	50～ 99
2015	6	～ 11	りんごの果樹園において、農用高所作業機を用いてりんごの摘果作業を行っていたところ、当該高所作業機の搬器の手すりとりんごの木の間（直径：12.5cm、枝の高さ：約130cm）との間に頸部をはさまれたもの。	60101	7	1～9
2015	5	～ 9	工場内で使用済みタイヤの表面を切削・研削する「バフマシン」において、タイヤを固定する「リム」部に、身体を挟まれた状態で発見されたもの。心肺停止状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。災害発生時の状況を見ていた者はいないが、研削砥石部のカバーが取り外され、砥石が交換されていた。	10806	7	30～ 49
2015	9	～ 15	被災者は、除草作業中、自走式草刈り機（立ち乗り型）を運転していたが、その下敷きになっているところを発見された。	30199	2	10～ 29
		16				

2015	7	～ 17	農家の農機具倉庫内で、ジャガイモ収穫機の点検・修理作業を行っている被災者と連絡が取れないため、サービス課長が様子を見に行ったところ、収穫機の茎葉ローラー（ジャガイモから茎を外すローラー）に巻き込まれている被災者を発見したもの。	80209	7	30～ 49
2015	9	～ 20	プラスチックシート成型機を運転中、製品の仕上がり具合を見るため、成型機の内部に頭部を入れて確認していたところ、上下するスライド（上型を固定するプレート）とガイドカバーとの間に頭部を挟まれ死亡した。扉を開けると運転が停止されるリミッターが設置されていたが、ガムテープが貼付され、安全装置が機能しない状態とされていた。	10805	7	10～ 29
2015	3	～ 24	自動車部品鋳造ラインにおいて、反転機（鋳型を反転させて鋳物を取り出す機械）に異常が生じたことから、被災者は状況確認等のため、所定の出入口（安全プラグによるロック）を開けずに、鋳型搬出口からブース内に立ち入り、ブース外で反転機を手動操作する作業員に声で指示をしながら、調整作業を行っていたところ、反転機の可動部とブース構造物に挟まれた。	11502	7	300 ～ 499
2015	2	11 ～ 12	労働者4名で、鋳造ラインのジャケットウェイト移載装置の爪開閉センサーの調整作業中、被災者が装置内部に身体を入れ、被災者の指示で、同僚Aが爪の開閉と爪フレームの上下操作を行っていた際、同僚Aが爪フレームの上昇操作をしたところ、装置の内部に上半身を入れていた被災者が、上昇した爪フレームと当該機械の上部フレームの間に挟まれ、頭蓋骨骨折及び頸椎骨折により死亡したもの。	11102	7	30～ 49
2015	10	11 ～ 12	鋳物製造工程において、製品の砂落とし作業を行っていた労働者が、砂落とし機械（ノックアウトマシン）の自動扉に首をはさまれているのを同僚が発見し、救急搬送されるも病院で死亡した。	11102	7	50～ 99
2015	5	0 ～ 1	高速自動車道舗装工事現場において、被災者が路肩のはつり状況を写真撮影していたところ、バックしてきたロードスイーパーに轢かれ、被災したもの。	30106	7	10～ 29
2015	4	10 ～ 11	高圧洗浄機を用いて鉄筋の錆等を除去する作業を一人で行おうとしていたところ、自らが使用しようとする高圧洗浄機のノズルから噴射された高圧水により、左膝付近から右大腿部にかけて挫裂創を負った。	30105	4	10～ 29
		10	被災者は不燃物を搬出するため、ごみ焼却後に選別され不燃物コンベアバンカーにたまった不燃物を4トントラックの荷台に落			

2015	11	11	とす作業を一人で行っていた。被災者は脚立に跨った状態で、高さ2.4mの位置にあるバンカー底面の水平に可動する底板とフレームの間に首付近を挟まれているところを定時点検を行っていた労働者に発見された。	150103	7	30～ 49
2015	3	7 8	被災者が鋳物から砂を分離し冷却する設備の中に入り、点検作業を行っていたところ、当該設備の外側で点検を行っていた別の作業員が誤って当該設備を回転させてしまったため、中で作業を行っていた被災者が砂と鋳物の混合物に埋まり、窒息し被災したものの。また鋳物及び砂は高温であったため、熱傷を受けたもの。	11502	5	300 ～ 499
2015	1	8 9	釘等の建設金具の自動塗装機械の起動後、コンベアーで運ばれた釘が円筒状のかごに投入され、かごが塗装液の入ったタンク上に水平移動した際、被災者がかごの送給装置のバー部分とガイドレールとの間に頭部を挟まれたもの。被災者は救急搬送されたが、入院先の病院で2日後に死亡した。災害発生時に機械に異常等は確認されておらず、被災者が機械の可動部へ近づいた原因は不明。	11204	7	1～9
2015	11	13 14	被災者は、沈殿槽に堆積するコンクリートスラッジを取り除くための装置である脱水機のろ布（フィルター）の取替え作業に社長と同僚の3名で従事していた。すぐ隣で別会社の社長と労働者2名が脱水機のくみ上げ用電動ポンプの修理を行っていたが、修理が終了したので試運転のため電動ポンプを動かそうとしたが誤って脱水機を動かしてしまい、脱水機の中に入って作業していた被災者が機械に挟まれ死亡したものの。	11209	7	1～9
2015	8	17 18	平成27年8月5日、17時15分頃、製菓店のあめ製造工場内において、被災労働者が機械を使ってあめの塊（重さ約25kg）に香料を練り込む作業を行っていたとき、当該機械の上下動するアームとあめを乗せたテーブルとの間に頭部を挟まれて脳挫傷で死亡したものである。	10104	7	10～ 29
2015	4	20 21	20時10分頃、機械が稼働していたが、工場建屋内に作業員がいないことを不審に思った労働者が、バーカーの回転刃と壁面との間に被災者が巻き込まれているのを発見したものの。被災者は単独作業中であり、バーカー内に材木を送り出す搬入デッキの清掃中あるいはバーカーの稼働状況目視確認時に、バーカー内へ墜落したものと推定される。搬入デッキは停止していたが、バーカーは運転中であった。	10401	1	1～9
2015	7	9	客先よりトラクター（農作業用）が、道路のU字溝にはまってしまったとの連絡を受け、被災者と同僚がU字溝からトラクターを出して、被災者がすぐ近くの客先の家までトラクターを運転していこうとしたところ、ブレーキが故障し下り坂であったため	11701	17	1～9

		10	T字路を曲がりきれずトラクターが横転、被災者がトラクター後輪と道路に頭を挟まれた。			
2015	10	14 ～ 15	家庭用物置の製造工程において、被災者が別の作業員と二人一組で、当該物置の壁材を梱包する作業に従事していたところ、途中で自動梱包機（壁材端部を段ボールで梱包する機械）に不具合が発生して機械が停止した。復旧後、一緒に作業していた作業員が当該機械を再起動させたところ、当該機械の可動部分を囲っている内枠と自動梱包機の全体を囲っている外枠柱の間にいた被災者が頭部をはさまれ被災したものの。	11209	7	10～ 29
2015	12	11 ～ 12	被災者は、デイサービス施設内の浴室において、清掃作業中、浴槽内の湯を電動ポンプを用いて排水していて、電源コード被膜の損傷が原因で感電したものの。	130201	13	50～ 99
2015	8	14 ～ 15	河川の堤防等の維持修繕等を行う工事現場において、自走式草刈機に搭乗して、法面の草刈り作業を行っていた被災者が、自走式草刈機の機体前方にある草刈り部に巻き込まれているところを同僚に発見され、医療機関に搬送されたが、同日、死亡が確認された。当該自走式草刈機は、クローラにより走行するもので、機体後方に運転者が搭乗するステップがあり、草刈り部は、多数の刃を取り付けた軸を回転させ、草刈りを行うものである。	30107	7	10～ 29
2016	12	11 ～ 12	被災者は8時から鋳物製造ラインの砂型造形作業（砂を型に入れ、圧力をかけることにより砂型を造形する作業）に従事していた。11時30分頃、砂型が搬送されてこないため、同僚が砂型造形作業場所を確認したところ、造形した砂型の上から型崩れを防止するための枠を被せて、重りを載せる工程の装置上で、当該枠と砂型の上に仰向けで挟まれている被災者を発見した。	11002	7	1～9
2016	11	2 ～ 3	熱延工場のFDW（圧着溶接設備）において、鋼板を水平移動させるトランスファーが突然動きだし、被災者は当該トランスファーとストッパーとの間に頭部をはさまれた。	11001	7	1000 ～ 9999
2016	10	1 ～ 2	段ボールの生産工程で型を使って打ち抜きする機械である『カートンマスター』1号機デリバリ部のリフター（打ち抜かれた製品を機械内部に積み上げ、設定数量になると外へ自動排出するための昇降機）で、被災者が排出側ローラーコンベアから、奥のリフターのところまで入り、何らかの作業をしていた。当該機械の担当者3人のうち1人がブザーを押して運転ボタンを押したところ、リフターが上昇し被災者の頭部が機械底部に挟まれた。	10602	7	100 ～ 299

2016	10	17 ～ 18	除草作業を行う現場において、乗用の草刈機（重量1.5 t）を運転していた被災者が、終業時刻になっても集合場所に戻ってこなかったため、同僚が河川敷で停止していた草刈機のところまで見に行ったところ、当該機械のエンジンがかかったままの状態 で、当該機械の下から、倒れていた被災者を発見した。	30199	7	30～ 49
2016	9	11 ～ 12	港から2キロ沖合でシラス漁を終え、網を海中から引き上げる為に船上のネットローラーを被災者が駆動させていたところ、巻き上げたワイヤロープとネットローラーのドラムの上に全身が巻き込まれた。	70201	7	1～9
2016	9	12 ～ 13	大型冷蔵棟の4階冷蔵室において、冷凍庫の電動扉の外側で被災者が台車の整理をしていたところ、これを知らずに他の労働者が冷凍庫の内側から電動扉をロープスイッチで開扉したため、被災者は、その扉板と傍の通路に建て付けられていた手動扉の枠柱との間に上半身を挟まれ、病院搬送後に死亡した。	11709	7	30～ 49
2016	9	20 ～ 21	アルミテープ貼付機の作業台下の二つある電磁弁のうち一つが故障していたため、（両側に設置されたシリンダーに送給される空気圧で水平移動する）作業台を移動させ、本体の枠内に立ち入り、一人でシリンダーに空気を送給しているホースを繋ぎ変える修理作業をしていた。故障している電磁弁に接続されたホースを外すまで作業台は停止していたが、ホースを外したときに作業台が動き始め、作業台と本体の外枠との間で胸部を挟まれた。	11402	7	300 ～
2016	8	9 ～ 10	乗用芝刈機を運転しながら、斜度30度の土手の芝を刈っていたところ、運転操作を誤り、約1.5 m下の段（幅約1.7 m）に芝刈機ごと転落し、その後、約1 m下のカート路にもう一度転落した。被災者は、カート路に転落した芝刈機（車体重量8400 kg）の下敷きとなり、死亡した。	140301	1	30～ 49
2016	7	10 ～ 11	生コン車の残コンクリートを篩い分けるトロンメルと呼ばれる横回転ドラムのメッシュ部分にコンクリートが目詰まりしたため、被災者がドラム上に跨ってはつり作業を行っていたところ、第三者であるミキサー車の運転手が現場から約4 m離れた放水シャワースイッチを入れたため、同スイッチに連動して跨っていたドラムが回転し、被災者はドラム横の防護枠との隙間約20 cmに胸部をはさまれ、搬送先の病院で死亡した。	10901	7	10～ 29
2016	7	13 ～	建物庇の解体工事をするため、作業員が建物屋上において電気カッターを用いて庇に切れ込みを入れていたところ、庇が落下し、下で重機の誘導をしていた被災者に落下した。	30209	4	1～9

		14			
2016	6	10 ～ 11	被災者がペットボトルを圧縮し、減容する機械の投入口に何らかの理由により扉を閉めずに頭を入れたところ、加圧板が下降し、加圧板と投入口の下端に挟まれ、頭部と両上肢が離断された。	80109	7 1～9
2016	5	12 ～ 13	M梱包工場内に設置された自動梱包機の水平結束機部分のエラー対応にあっていた被災者が動いた機械にはさまり死亡した。	10802	7 100 ～ 299
2016	4	11 ～ 12	農業用トラクターで田圃耕起作業を終え、当該トラクターの格納庫へ向うため、市道（未舗装／幅2.5m）を走行中、運転を誤り約1m下の田圃に転落した。	170209	17 10～ 29
2016	4	18 ～ 19	鉄道車両に取り付ける台車枠（1.8t）の溶接個所を超音波探傷検査するため、ポジショナーの取付治具に台車枠を取り付け、ポジショナーのアームを反時計回りに130度傾けたところ台車枠が外れ、床面に落ちた。この時、装置を操作していた作業員が落ちてきた台車枠と近くにあったリフターとの間に腹部を挟まれた。	11503	4 1000 ～ 9999
2016	4	8 ～ 9	被災者は、トラクターのデファレンシャルギアの耐久テストを行うため、トラクターの後輪の駆動軸を走行負荷ベンチという機械に取付けた状態で運転席に乗り、エンジンをかけ、動作させたが、何らかの原因により駆動軸が後退方向に回転し、それに伴い車体が後転したため、車体と地面との間に体をはさまれた。	11301	7 1000 ～ 9999
2016	3	14 ～ 15	パレタイザー（商品の入った箱をパレットに自動で積みつける機械）がエラーにより停止した為、被災者含め2名で復旧作業を行っていた。復旧確認の為にパレタイザーを動かした際に、被災者がパレタイザーのウェイトとパレタイザーの柱に挟まれた。	50101	7 100 ～ 299
2016	3	10 ～ 11	被災者は、電着塗装を行う区画された部屋で単独でハンガーに製品を取付け及び取り外し作業を行っていた。ハンガーに製品を取り付けた後は、キャリアが各処理槽へハンガーを搬送する自動運転設備となっている。被災者は11時15分に交代予定であったが、時間を過ぎても被災者が来なかったため、交代作業員が作業場を見にいったところ、被災者がキャリアとキャリアを	11401	7 50～ 99

			支える支柱の間にはさまれている状態で発見された。			
2017	12	8 ～ 9	被災者はヘルメット式潜水器を装着しウニ漁に従事中、漁船の機関が故障し潮流に流されはじめたため、船長の指示で海面に浮上し、漁船の左舷側に設置した木製はしごを使用し甲板上に上がろうとしたが、激しい波の影響で上がれず、漁船が座礁し木製はしごも折れ、船長の指示で漁船の機関を停止したため、被災者への送気が停止し、救助されたものの窒息により死亡した。なお、船長も救助作業中に落水し救助されたが死亡した。	70201	90	1～9
2017	12	20 ～ 21	ベアリング部品の焼鈍し作業を行う工程において、準備台（コンベア）から焼鈍機（炉）に鉄製容器に入った材料（総重量約900kg）を投入していたところ、コンベアのストッパーが降りなくなり自動投入が不能となったため、機械を手動に切替えストッパーを人力で押し下げたところ、鉄製容器をエアシリンダーで押し出すプッシャーと呼ばれる部分が動き出し、鉄製容器と焼鈍機（炉）に頭部を挟まれた。	11301	7	50～ 99
2017	12	10 ～ 11	被災者は、事業場敷地内にある点検車庫内において、タイヤチェンジャー（ホイールとタイヤゴムとを脱着するための機械）を用いて、トラックのタイヤを冬用のものに交換する作業を行っていた。同僚が、交換していたタイヤとタイヤチェンジャーのフレームの間に上半身を巻き込まれている状態の被災者を発見した。	40302	7	10～ 29
2017	11	8 ～ 9	被災者が高所作業機を用いて樹木の剪定作業を行っていたところ、当該高所作業機が被災者もろとも転倒した。	60101	2	1～9
2017	11	20 ～ 21	被災者を含む労働者2名で、圧延鋼材を結束する番線結束機の掃除・点検をしていた際に、被災者が番線結束機にはさまれるおそれのある箇所で作業していたことに気付かずに、もう1名の労働者が番線結束機の操作盤を操作して番線結束機を運転したところ、番線結束機の2台の間に被災者が体を挟まれ、胸部圧迫による窒息のため死亡した。	11001	7	100 ～ 299
2017	10	12 ～ 13	ふすま（小麦粉の副生成物で家畜の餌）の包装工場において、運転中のパレタイザー（集約されたふすま入りの袋を押し出してパレット上に積み込む機械）の押し出し部の下にこぼれ落ちたふすまを一人で掃除していたところ、押し出し部とフレームとの間に上半身を挟まれた。	10109	7	30～ 49
		10	工場のフェューエルフィラネック溶組ラインで、被災者が自動加工工程内にある素材パイプ供給機付近に安全柵扉（安全プラグ			100

2017	10	～ 11	付)より立ち入り、その後、当供給機の枠上部と次工程への搬送レールの上に頭、肩部を挟まれた(一人作業)。ラインの班長がライン異常(警報音と警告灯)に気づき、安全柵内を点検し、被災者を発見した。	11502	7	～ 299
2017	10	8 ～ 9	被災者が空き缶等を圧縮するスクラッププレスに一斗缶を並べていたときに、当該プレスが動き出し、胸頸部を、下に動き始めた上蓋に挟まれ、続いて側方に圧縮する可動部分に挟まれた。	150102	7	10～ 29
2017	9	10 ～ 11	被災者を含む5名で管理地(空き地)の草刈り作業を行っていたところ、草刈り機を使用して作業を行っていた被災者が、草刈り機の下敷きになっているところを他の作業員に発見され、病院に搬送されたが、死亡した。	60101	7	1～9
2017	9	12 ～ 13	1人作業でとうもろこしの収穫機を修理していた被災者が、とうもろこしを取り込むベルト部分に挟まれた状態で発見された。	11301	7	10～ 29
2017	8	4 ～ 5	被災者は線材梱包ラインの最終工程であるラベル貼りを終え、梱包線材を自動搬送台車によりクレーンでの吊り位置まで搬送するため搬送台車の起動ボタンを押した際に、台車上にカッターを落としていることに気づき、取りに行こうと台車の稼働領域に立ち入ったところ、荷をクレーン吊り位置に預け終わって戻ってきた台車の車輪に右足をひかれた。	50101	7	1000 ～ 9999
2017	8	16 ～ 17	折り紙を製造する事業場で、巻取ロールを裁断する平版カッター機を操作していた被災者が、裁断した紙を運ぶ器具とその器具を回転させるシャフトとの間に頭を挟まれ、宙吊りになった状態で発見され、同僚が非常停止ボタンを押して救出した。救急搬送されたが、死亡した。	10602	7	30～ 49
2017	7	14 ～ 15	被災者が、事業場内において、段ボール箱の印刷、溝切り等の加工を行うプリントスロットと呼ばれる機械の調整を行うために、機械の一部に跨がっていたところ、電源ケーブルの絶縁被覆が破損していた箇所からの漏電により感電し、入院先の病院で死亡した。	10609	13	1～9
2017	7	14 ～	業務用食材、調理機器等の卸売を行う事業者の営業技術職者が、担当先店舗(洋菓子店)の移転に伴い、旧店舗から新店舗へ移設し仮設置した機器等の立ち上げ動作確認や位置調整作業を行っていたとみられるところ、業務用食器洗浄機(200V)を側	80109	13	50～

	15	面下方からのぞき込んでいるような体勢で感電し、呼吸が停止している状態で発見された。救出後、心肺蘇生を行い救急搬送されたが、意識不明の状態が続き、死亡した。			99
2017 7	14 ～ 15	被災者は、高さ1.3mの車両点検台に乗せられた乗用草刈り機の刈刃の清掃作業を行った後、乗用草刈り機の座席に座りエンジンを起動させ、乗用草刈り機が前進し乗用草刈り機の座席と車両点検台の単管手摺との間に挟まれた。	60101	7	30～ 49
2017 6	16 ～ 17	被災者は、乗用草刈機に乗り、さくらんぼ園の草刈りを単独で行っていた。1日の業務終了間際、さくらんぼの木の周囲に残っている草を刈り取るため、木の真横を走行しようとしたところ、垂れ下がった枝葉により、木の幹から横に伸びた太い枝の存在に気がつかず、乗用草刈機とさくらんぼの枝に胸部をはさまれ死亡した。	60101	7	50～ 99
2017 6	22 ～ 23	同僚と2人で製品のワイヤロープに張力をかけて初期伸びをとる機械の操作をしていた。ロープをサプライドラムから送り出し、緊張側のチャックでつかみ、さらに約240m離れた固定側チャックでロープ先端部をつかんで段階的に張力をかけていたが、20tから27tに張力を上げていたときに緊張側のチャックでロープが滑ったため、サプライドラムと緊張側チャック間のロープが跳ね上がり、近くにいた被災者に激突した。	11209	6	50～ 99
2017 6	0 ～ 1	構内にある重油直接脱硫装置の触媒の交換工事現場で、被災者は同僚1名とともに反応器内に入り廃触媒の排出作業に従事していた。被災者はバキュームホースによる吸い出し作業を行い、同僚はエアピックで固まった触媒をほぐす作業を行っていたところ、しゃがんだ姿勢で作業を行っていた被災者が触媒の塊の下敷きとなった。	30302	5	50～ 99
2017 6	12 ～ 13	製造した機械のメンテナンス（部品交換）のため同僚と2名で2日間の出張作業中、調整中の機械装置に頭部を挟まれ、同日14時47分頭部外傷により搬送先の病院で死亡した。	11301	7	50～ 99
2017 5	10 ～ 11	製造した漬け物を計量し袋詰するための動力機械のうち、当該機械の上部にある計量装置に漬け物を動力で上げるためのバケツトの可動範囲内に立ち入った被災者が、下降中のバケツトに上半身がはさまれ窒息により死亡した。	10103	7	30～ 49
	12	コンクリートミキサー車（ドラム内）の洗浄液を水、砂、砂利に分離させる機械（トロンメル分級機：横型ドラム式）を上部か			

2017	4	～ 13	ら清掃していたところ、回転部に巻き込まれた。一人作業であった。砂利を分離させる網目に砂利が詰まってきたので、それを除去するためエアピッグで作業を行っていた或いは行おうとしたところ、当該機械が回転し始めて巻き込まれた。起動は、タイマー起動であった。	10901	7	10～ 29
2017	4	～ 7	被災者は芝刈りカートの運転の練習のため、指導員の軽トラックの後方を芝刈りカートに乗って、追走していた。指導員が売店近くで被災者を待っていたところ、被災者が到着しないため、戻ったところ、芝刈りカートの下敷きになって倒れている被災者が発見された。	140301	7	10～ 29
2017	3	～ 15	クリーニング工場において被災者がドラム式乾燥機の不具合を調整していたとき、乾燥機が作動しドラム内部にいた被災者が乾燥物と一緒に回転、頭部打撲等により死亡した。	11703	7	30～ 49
2017	3	～ 13	被災者は、牛舎内で清掃中、後退してきたトラクターに轢かれて死亡した。	70101	7	10～ 29
2017	3	～ 15	牧草ロールを崩してブロック状に成形する作業において、被災者は作業台（長さ6m、幅2.5m、高さ1.3m）の上で牧草ロールを崩して傍のベルトコンベヤーに落とす作業に従事していたが牧草ロールに不良（カビ）を認めたことから、同僚がトラクター・ショベルで別の牧草ロールに交換しようとしていたところ、コンベヤーの先にあるブロック状に成形する機械が停止し、当該機械に頭部が挟まれているのを発見された。	80209	7	1～9
2017	2	～ 15	被災者は一人で乗用型摘採機を使って、茶樹の整枝作業を行っていた。午後2時47分、被災者が反転した乗用型摘採機の下敷きになっているのを、近くを通りかかった男性が発見した。茶畑の状況から被災者は整枝作業をするため乗用型摘採機に乗って茶樹の畝を後進していたところ、畝の端部の傾斜によって乗用型摘採機が反転し、下敷きになったものと推測される。	10109	2	1～9
2017	1	～ 13	牛舎において、ロール状の牧草を裁断して給餌するロールカッター（農業用トラクターに連結したもの）の脇で、脚を負傷した状態で倒れているのを発見された。	70101	7	1～9

2017	1	18 ～ 19	被災者は、工場内において点検整備後のトラックの検査作業中、トラックをブレーキテスターに載せ制動力を確認したところ、左前輪ブレーキに不具合があったため、当該テスターを稼働させたまま、トラックの左前方より車体下部に潜り込んだところ、トラック左前輪とテスターの前側ローラーとの間に巻き込まれた。当該テスターは、前後に2本のローラーが備わっており、後側のみモーターと連結された構造となっている。	11701	7	30～ 49
2017	1	0 ～ 1	鋳型造形機にて鋳型の成型中、搬出する台車の動きに異常が認められたため、被災者が機械を手動運転に切り替え、動作確認のため機械下部に潜り込み点検修理を行った。その後その状態のまま、同僚に台車にかかる操作スイッチの切り替えを行うよう指示したところ、被災者が潜りこんでいた箇所下部にある台車のテーブルが上昇し、上部のターンテーブルとの間に胸部を挟まれ被災した。	11002	7	100 ～ 299
2017	1	16 ～ 17	被災者がトラクターを運転して作業場所へ向かう際、T字路を曲がりきれず、路肩から約0.6メートルの高低差がある田に落ちて、約14メートル走行し、高低差1.3メートルの畔道に衝突して停止した。運転席から落下した被災者が当該トラクターの牽引する麦踏機のローラーの下敷きとなったところを発見された。	60101	1	1～9
2018	12	22 ～ 23	紙の製造作業において、不良製品が発生したため、抄紙機（原料から紙を製造する機械）のプレスパート（濡紙をフェルトを用いてプレスで脱水する工程）の地下1階部分を点検していたところ、フェルトを送るローラーと鉄製の吸水棒の間に挟まれたもの。	10601	7	100 ～ 299
2018	11	12 ～ 13	被災者はトラクターを使用して田起こしの作業を行っていた。作業を終えた田の中から土手の上の農道へスロープ状の通路をトラクターで上り出ようとしたところ、左折途中でトラクターが脱輪し、トラクターごと土手から横転しながら滑落した。その際、地面にうつぶせに倒れこんだ被災者の上半身にトラクターが落下し、地面とトラクターのタイヤの間に挟まれたもの。	60101	1	1～9
2018	11	8 ～ 9	観光農園の店頭で販売するブドウの在庫が減ったため、作業床が昇降する車両系の機械で、店先の駐車場上の高さ約4.3メートルのブドウ棚で栽培しているブドウを摘み取る作業をしていたところ、当該作業床から墜落したもの。	140309	1	10～ 29
2018	10	8 ～	自動車部品（フロントグリル）製造工場の自動鍍金ラインにおいて、鍍金液面管理のため、鍍金槽にホースで純水を充填中の被災者が、鍍金槽側に身を乗り出して作業していたところ、鍍金加工中の部品を自動搬送するキャリアーのフレームと通路の鉄製	11502	7	100 ～

	9	柱の間に頭部をはさまれ、病院に救急搬送されたが同日死亡したものの。			299
2018	9 8 ～ 9	河川の築堤工事において、排水路に用いる鉄筋コンクリート製の大型U字溝を一部加工するため、エンジンカッターを用いて切断していたところ、歯が反発し、切断作業を行っていた作業員の肩から胸にかけて歯が接触し負傷。	30107	8	1～9
2018	9 ～ 19	被災者は、コンバイン（農業機械：収穫機）を使用し蕎麦の収穫作業を終え、脱穀した実を4トントラックの荷台に積み込み作業中、コンバイン上部にある貯蔵タンクの内部において、タンク上部のスクリーコンベアのシャフトに作業着のフードが巻き込まれ、うずくまっている状態で発見された。被災者は、後日死亡した。	60101	7	1～9
2018	8 ～ 11	トッパーと呼ばれる農業用機械で、緩い右カーブの堤防上を移動をしていた際に、路外に転落、横転し、運転手が機械の下敷きになったもの。	10103	1	100 ～ 299
2018	7 ～ 13	川の左岸、護岸ブロック上の草刈りを行うため、乗用の草刈り機（小型特殊自動車）に乗り、傾斜のある護岸ブロックを自走で登ろうとしたところ、車体とともに転落し、車体と地面の間に頭部をはさまれ死亡したものの。	60101	1	1～9
2018	7 ～ 11	野菜畑での収穫作業において、被災者が農業用トラクターを運転して、収穫した野菜を入れるためのコンテナを取りに行くために後進していたところ、畑脇の斜面を約2.5メートル転落し、当該トラクターの下敷きとなった。なお、当該トラクターの運転席はキャビン仕様（運転室）となっており、転落前に運転室から外に出たため下敷きとなったものであるが、外に出た理由は不明である。	60101	1	1～9
2018	5 ～ 11	堤防斜面（勾配20～30°）の除草作業において、乗用集草機（重量1.5t、立位運転）を運転して集草作業を行っていたところ、集草機の運転台（大きさ35cm×90cm）から転落し、後退してきた集草機にひかれたもの。	30199	6	10～ 29
2018	5 ～	2名にて竹林の伐採工事中、伐採した竹が付近の電柱に引っかかるのを防ぐため、被災者が刈払機を使用していた同僚の側に行き、竹を支えていたところ、バランスを崩し膝が下がったところへ竹を貫通した刈払機の歯があたった。被災者は両太ももを深	30199	8	1～9

		15	く切り、死亡した。			
2018	5	2 ～ 3	木材を加工し合板を製造する合板用ホットプレス機に付随し、合板を排出するスタッカーリフトの油圧ホース補修・点検作業を行っていた被災者が、リフトの下限部に入り、リフトの交差する脚部に背中を挟まれた状態で発見されたもの。病院へと搬送後、同日死亡が確認された。	10402	7	50～ 99
2018	5	16 ～ 17	被災者一人で、工場内において生葉自動コンテナ（以下、コンテナという。適採したばかりの生葉の品質劣化防止のために生葉に送風する機械）の生葉搬出箇所の下部に設置されたブラシ（コンテナ内に残った生葉を掃く部品）を修理するため、機械を止めずにコンテナ内に入り、コンテナの搬出箇所に近づいた際に、搬出箇所に設けられたかき落とし装置（コンテナから生葉をかき落とすための装置）の鉄製の可動式バーに巻き込まれたもの。	10109	7	1～9
2018	4	10 ～ 11	一般住宅の増築に伴う地質調査を地質調査機械（動力により回転するロッドの直径30ミリメートル）を使用して、労働者2名で地質調査の作業を行っていたところ、被災者の雨合羽の襟が巻き込まれた。その後、搬送先の病院で死亡が確認された（死因は窒息死）。なお、当該作業は当日のみで、約2～3時間で完了する予定であった。また、現地での作業は、地質調査のみであった。	170209	7	30～ 49
2018	4	8 ～ 9	メッキ自動ラインにおいて、運搬装置（キャリア）が動作中、ラインの終わりにある乾燥設備で別の製品を乾燥させるため、被災者がラインの横から運搬装置の可動範囲内に身を乗り出して乾燥させる製品をセットし起き上がったところ、走行してきた運搬装置の端と、運搬装置の走行レールを支えるフレームの支柱に取り付けられたスイッチボックスとの間に挟まれた。後日入院先で死亡した。	11204	7	100 ～ 299
2018	3	12 ～ 13	ガラス繊維織物を製造する高速部分整経機を使用して、ガラス繊維製の経糸（たていと）を直径10.5cmの鉄心（ビームという）に巻く作業において、手が糸と共に巻き込まれ死亡したもの。	11709	7	10～ 29
2018	2	12 ～ 13	被災者は間知ブロックの出荷前作業で使用する機械（搬送装置）の清掃を行っていたところ、機械と機械可動部（プッシャー）の間に身体を挟まれ、死亡した。	10901	7	10～ 29

2018	2	16 ～ 17	事業場第3工場内において、被災者は床上操作式クレーン（つり上げ荷重20.3t）を操作して鋼材を運搬する作業中、付近にあった試験運転中の産業用大型送風機（乾燥排気ファン、縦約0.8m×横約2.5m×高さ約2.3m）の吸入口（直径約1.1m）に入り、ファンの羽根に巻き込まれたもの。	11409	7	100 ～ 299
2018	1	8 ～ 9	被災者は、砂利製造工場内にて、汚泥をこして水分を抽出するためのフィルタープレス機を操作していたところ、フィルタープレス機の円型金属板2枚の間に胴体を挟まれた。	10901	7	10～ 29
2018	1	14 ～ 15	当該労働災害は中間処理施内の破砕処理施設に設置される機械（建設現場での産業廃棄物用の粉碎機）で発生したもの。被災労働者がドラグ・ショベルで産業廃棄物を投棄し、別労働者が機械の操作を行っていたところ、異物が処理されず機械が停止する不具合が生じた。被災労働者が粉碎機内の異物を取り除こうと機械に入ったところ、機械が動き始め、巻き込まれた。	150102	7	10～ 29
2018	1	8 ～ 9	工場内において、梱包機を作動させ繊維屑をほぐして作成した綿材料の梱包作業を行っていた際、頭部を梱包機のプレス部に挟まれ、頭蓋骨を骨折し、死亡したもの。	10209	7	1～9
2018	1	18 ～ 19	真空成型機の運転中、上シリンダーとフレームチェーンカバーとの間に頭部が挟まれ死亡した。真空成型機には扉はあったが、製品等の状態を確認するために開放されている状況であった。	10805	7	1～9
2019	12	10 ～ 12	アルミ鋳造ラインで製品の品質不具合対応中の被災者が、設備内で鋳造完了後の製品を目視確認中、下降してきたキャリアに頭～首付近を押さえられ、キャリアと金型（約300度）に胸付近をはさまれた。搬送先の病院で治療を受けたが、後日死亡した。	11502	7	1000 ～ 9999
2019	11	14 ～ 16	古紙リサイクルのための紙プレス機の清掃作業中に、紙プレス機のシリンダーに胸部と頭部を挟まれ、死亡したもの。	80109	7	10～ 29
		10	被災者は、ゴルフクラブのゴルフコース内において、自走ロータリー式草刈機を操作して斜面の草刈作業を行っていた。近くで			30～

2019	9	～ 12	作業していた同僚が右側頭部を負傷して倒れている被災者を発見し、病院に搬送されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。	140301	8	49
2019	9	～ 18	16 コイル状の線材（重量2 t）の結束装置に取り付けられた作業台（装置とともに左右方向に移動する。）の手すりの支柱と作業台に上がる階段（工場床面に固定されている。）の手すりの支柱との間に胸部がはさまれていたところを発見された。被災者がはさまれた結束装置の可動部分は、弛んだコイルを締めるため、左右方向に2メートル程度移動する構造。階段の入口及び出口側に扉を設けているが、扉を開けても結束装置は停止しない。	11001	7	300 ～
2019	9	～ 16	14 被災者は、トラクターで数キロメートル離れた畑へ肥料を散布するため、事業場から畑まで当該トラクターで向かっていたところ、途中でトラクターが動かなくなった。同僚が軽トラックで迎えに行き、ワイヤーロープで牽引して事業場に戻る途中で蛇行し、被災者がトラクターから転落したもの。災害発生日の4日後に死亡。	60101	17	10～ 29
2019	8	～ 22	20 溶解したアルミを流す型枠に残ったアルミかすを取り除くため、コンベアを動かしながら回転する機械装置の内側に刷毛で薬剤を塗る作業中、コンベアと回転する機械装置との間に足を挟まれ、全身を巻き込まれて死亡した。	11109	7	50～ 99
2019	8	～ 12	10 被災者と同僚の計2名で作業を行っていた。被災者は県道から園に通じる道の草刈り、同僚は反対側の道から園に入って状況確認を始めた。休憩場所に被災者が現れないため同僚が見に行ったところ、道であおむけに倒れている被災者を発見した。横には刃の欠けた刈払機と、被災者が刈っていた草むらの中に傷のついた鉄筋があった。被災者は病院に運ばれたが、胸部に異物があり心臓破裂により死亡した。	60101	4	1～9
2019	8	～ 12	10 被災者は職場ミーティングを行った後、自動梱包機を使用しての古紙の梱包作業を1人で開始した。別の作業場で作業していた2人の労働者が梱包作業で使用するフォークリフトの保管場所に被災者が戻って来ないことを不審に思い、作業場を確認したところ、梱包機内の排出口付近において被災者が古紙と一緒に圧縮・梱包されて死亡していたもの。	10602	7	100 ～ 299
2019	7	～ 14	12 法面（約30度）の草刈作業において、傾斜地用草刈機で作業していた被災者が何らかの原因で当該草刈機の刃に両足を巻き込まれで両足切断、失血性ショックにより死亡したもの。被災者は同僚と2名で作業を行っていたが、同僚は作業直前の被災者の作業内容を把握しておらず。被災者は災害発生から1時間以上経過してから発見された模様である。	30309	7	1～9

2019	7	10 ～ 12	きのこのカット・包装ラインにおいて、栽培用の容器を、その容器を複数入れるケースから分離するための装置において、キノコ屑などが原因で、ライン上に異常が生じたことから、本来立ち入ることが想定されていない箇所から体をライン上に突っ込み、ラインの一部が上下に移動する箇所において、当該上下する部分とラインの枠部分に胸部を挟まれ窒息したものの。	10109	7	100 ～ 299
2019	6	8 ～ 10	中間処理施設にて、始業後すぐコンベヤの詰りを解消するため一人で点検を行っていた。夕方になっても姿が見えないため別の労働者が探していたところ、点検口から被災者の足が見え、上半身に産廃が覆い被さっているのを発見した。すぐに救急に連絡し救急隊が救出を試みたが、その日に死亡が確認された。機械の主電源は切られ、機械も停止した状態で、被災者は、ヘルメット、呼吸用保護具は着用していなかった。	150102	4	1～9
2019	6	10 ～ 12	被災者は芝刈作業車を運転し作業をしていたが、作業車が斜面下（斜度28度）で動けなくなったため、一緒に作業を行っていた同僚に別の芝刈作業車での上り作業を依頼した。被災者らは牽引用ロープを各々の車に取り付ける作業を開始し、被災者は斜面中腹で同僚が運転する別の作業車の誘導を行っていたところ、斜面を下ってきた作業車に轢かれたもの。	140301	6	10～ 29
2019	5	10 ～ 12	シャーリングマシンの付属設備である昇降式コンベアのレベル調整を行うため、エアシリンダにエアを充填しコンベアを上昇させた状態でコンベア内部にあるエアシリンダ近接のスイッチ調整を行っていたところ、エアが抜け下降したコンベアとフレームに頭が挟まれたもの。	80409	7	50～ 99
2019	5	14 ～ 16	水産加工を行う工場において、イワシの入った容器をパレットに自動で積み上げる機械の可動部分に被災者の顔、頸部を挟まれた。	10102	7	1～9
2019	4	16 ～ 18	被災者含む3名は、ゴルフコース内の芝生の整備作業を終え、先に同僚の2名は小型ダンプで管理棟へ戻ったが、芝生整備機械（乗用グリーンスエア）を運転していた被災者の戻りが遅いことから探したところ、コースの斜面（傾斜約21度）の下で当該機械（車重820キログラム）の下敷きになった被災者を発見した。	140301	2	30～ 49
2019	4	12 ～ 14	古紙の圧迫梱包機械（ベラー機）で作業中、ベラー機への投入口にベルトコンベアから送られた段ボールが詰まったため、除去等しようとした際に投入口に転落し、プレス機部分まで落下、プレス機が作動して腰部分で上半身と下半身が切断されたものと推察される。	80209	1	10～ 29

2019	3	10 ～ 12	クリーニング業務（洗濯、脱水、乾燥の各工程が自動化されたラインにクリーニング対象のものを最初の工程に投入するのが主たる作業）を行っていた被災者が、稼働中の乾燥機内部から発見されたもの。被災者は救急車にて病院に搬送されたが、死亡が確認された。	11703	7	50～ 99
2019	3	14 ～ 16	工場において、メッキを自動で行う搬送機の点検作業中に、被災者が搬送機上部の点検スペースで潤滑油のふき取り作業をしようとした際、昇降設備の梯子を使用せず、踏み台を使用して工場建屋通路から柵の隙間を通過して点検スペースに入ろうとしたところ、別の労働者が当該搬送機を運転したため、被災者が点検スペースの柵と工場建屋の柱に腹部を挟まれ死亡したものの。	11301	7	10～ 29
2019	1	18 ～ 20	生地を柔らかく加工するために使用しているドライマングル機に、ロール状の加工前生地（生地ロール）をセットし、労働者1名が作業をしていたが、生地ロールの回転している巻き芯に衣服が巻き込まれ、その結果、胸部が圧迫され死亡した。	10204	7	300 ～
2020	12	12 ～ 14	機械メンテナンス作業を被災者を含めた2名で行っていたところ、木板を積み重ねる機械の自動送り装置のキャタピラーベルトの調整時に、被災者が自動送り装置のセンサーに触れたため、木板を送る装置が稼働し、胸を挟まれたもの。	10402	7	100 ～ 299
2020	12	8 ～ 10	真空成型機（プラスチックシートを成型しプラスチック容器を製造する機械）を操作していた被災者が、頭部を負傷し同機械に寄りかかっているところを工場長に発見されたもの。救急搬送されるも、収容先病院で死亡が確認された。原因は、金型に付着した異物を除去しようと、頭と手を伸ばした際に頭を機械に挟まれたものと推測される。機械には機械の扉を開けると機械が停止するインターロックがついていたが、無効化されていた。	10805	7	1～9
2020	12	14 ～ 16	被災者はアルミダイキャストマシン（アルミ鋳造部品の自動製造装置）の運転業務に従事していた。アルミダイキャストマシンに溶融したアルミ合金が注入する際、閉じる金型の間に頭部をはさまれ死亡したものの。	11301	7	100 ～ 299
2020	11	8 ～ 10	被災者は、古紙の圧縮成形機のホッパー投入口に詰まった古紙を取り除くため、点検扉から機械（ホッパー）内に上半身を乗り入れ、詰まりを解消させていたところ、圧縮成形機内のダンパーが作動し、ホッパーとの間に挟まれた。	10602	7	100 ～ 299

2020	10	4 ～ 6	被災者は、古紙ベラー（段ボールの破碎廃材の圧縮機）の詰まりを解消するため、ベラー本体の電源を切らずに古紙投入コンベアのみを停止させ、コンベアの落とし込み口まで上がった。コンベア上部より専用治具で作業を行った際、バランスを崩してベラー内部に墜落し、起き上がったところ、光軸センサーの光線を遮ったことでプッシャーが作動して押しつぶされたものの。	10602	7	100 ～ 299
2020	10	16 ～ 18	プラスチックケース（番重）洗浄ラインにおいて、積み重ねた番重をエアシリンダーにより次工程へ押し出す装置で不具合が発生し、ラインが停止した。そのため、被災者が装置の内部に入って不具合を解消する作業をしていたところ、エアシリンダーが作動し、押し出された番重と装置内壁にはさまれたもの。救急搬送され入院加療中であったが、後日死亡した。	10104	7	300 ～ 499
2020	10	8 ～ 10	同僚労働者が始業するときに、サプライターンテーブル（鉄線巻きを回転しながら送り出す装置）の脇で、被災者が脳脱の状態で見つかった。なお、被災者は所定の始業時刻前に早出し一人で作業を行っていた。	11209	7	100 ～ 299
2020	10	10 ～ 12	市からの受託業務で、ごみ（資源プラスチック）の自動横型圧縮梱包機（圧縮区画（圧縮ストローク約170cm、圧縮面約60×60cm）にコンベヤーから落ちたごみが、光センサー設置高さまで積み重なって光を一定時間遮断すると、端部の圧縮機構が自動で前進後退する）の運転係である被災者が、側面点検口から上半身を入れセンサーを点検中、圧縮機構が作動し頭部と太腿の離断（ごみ投入口と点検口の縁でせん断）により死亡。	150103	7	30～ 49
2020	9	20 ～ 22	食品包装用フィルムの製造ラインにおいて、当該フィルムを横方向に引き伸ばすテンターと呼ばれる設備にて火災が発生したものの。同ラインでは8名が従事しており、内2名がCO中毒により死亡し、1名が喉を傷めて入院したものの。	10805	16	300 ～ 499
2020	9	20 ～ 22	食品包装用フィルムの製造ラインにおいて、当該フィルムを横方向に引き伸ばすテンターと呼ばれる設備にて火災が発生したものの。同ラインでは8名が従事しており、内2名がCO中毒により死亡し、1名が喉を傷めて入院したものの。	10805	16	300 ～ 499
2020	9	10 ～	乗用草刈機を用いてスキー場のゲレンデの草刈りを行っていたところ、乗用草刈機に左脚を巻き込まれ、左脚を膝下9cmの部分で切断したものの。災害発生場所の傾斜は16度であった。	40101	1	30～ 49

		12			
2020	8	12 ～ 14	建設物から浄化槽への排水管敷設工事において、奥行き259cm、幅122.5cm、深さ78cmの掘削溝内で、エンジンカッターで既設のヒューム管（直径18cm、厚さ2.5cm）を切断中、キックバックを起こしてエンジンカッターの刃が跳ね上がり、被災者の頸部に刃が接触し、その切創による出血のため死亡したものの。	30203	8 1～9
2020	8	12 ～ 14	飼料稲の収穫を行う田んぼにおいて、被災者と同僚が飼料用稲の収穫及びラッピング作業を行っていた。被災者は専用の農業機械で稲の刈取及び1次ラッピングを、同僚が別の農業機械で2次ラッピングを行っていた。作業終了時刻になったため、同僚が作業を終了し、被災者が扱っていた農業機械を確認したところ、当該機械のチャンバー部に挟まれている被災者を発見した。	80409	7 1～9
2020	7	10 ～ 12	アタッチメント付トラクターに乗って、雑草を漉き込みながら農地の除草作業を行っていた被災者が、農地の南側高さ1.12mの法面から当該トラクターとともに転落したものの。	60101	1 1～9
2020	6	12 ～ 14	被災者はパッカー車で古紙を回収し、支所で古紙を下ろした後、再度、古紙を回収しながら本社に戻る予定であった。労働者が古紙の回収から支所に戻ってきた際に、被災者のパッカー車が古紙回収ベラーに横付けされているが、被災者の姿が見当たらなかったため付近を捜した結果、圧縮された古紙の中に被災者を発見したものの。	80109	1 1～9
2020	6	12 ～ 14	被災者が、洗濯したタオルを乾燥後にほぐす機械（Φ1.58m長さ2mのコップ状の回転体。以下「シェーカー」という。）にてトラブル（目詰まり）が発生した為、トラブル解消作業を行った。被災者が戻ってこない為、同僚がシェーカーを見に行つたところ、シェーカー内で倒れている被災者が発見されたものの。	11703	7 30～ 49
2020	6	12 ～ 14	被災者は、反物状に丸められたタイヤ部品の一部である「カーカス」を軸にセットし、機械により送り出す作業（カーカスを送り出し後に残る布を巻き戻すため回転体を反転させる作業を含む。）を行っていた際、布に体を巻き込まれ死亡したものの。	10806	7 300～ 499
2020	6	8 ～ 10	生コン製造事業場のミキサー車の洗浄後の水処理設備において、ポンプセンサーの配線補修を電気工事業者1名が行っている際に、補修箇所隣接する停止状態のトロンメル（直径約0.9mの円筒状）の上に位置する配管上にて被災者が補修作業をしていたところ、タイマー機能（2時間毎間欠運転）でトロンメルの回転胴が回転始め、驚いた被災者は墜落して、回転胴とトロン	10901	7 1～9

			メル側壁内側に挟まれ死亡した。			
2020	4	14 ～ 16	被災者は、工場において、押出機に投入される粘土状の材料を間引いていたところ、押出機内部のスクリーに上半身を巻き込まれ即死したものの。	10805	7	1～9
2020	3	14 ～ 16	被災者は果樹園において、スピードスプレーヤー（自走式薬剤噴霧機）を運転して薬剤を噴霧する作業を行っていたところ、運転操作を誤って、桃の木の枝に激突し、桃の木の枝と運転席に挟まれて胸部圧迫により死亡した。	60101	3	1～9
2020	3	8 ～ 10	被災者は、トロンメル（土砂が混ざった産業廃棄物を、土砂と土砂以外にふるい分ける機械）を運転させながらチェーン部分に給油していたところ、投入口の受け部分と、回転していた円筒部分の間に巻き込まれ、死亡した。	30209	7	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html