



















011603 水道業											1											1	
011609 その他の電 気・ガス・水 道業																							
0116 電気・ ガス・ 水道業								1		1												2	
011701 自動車 整備業				3		2	2		1	1									2	1		12	
011702 機械修 理業		1		1								1		1			1	1	1			7	
011703 クリー ニング 業												1										1	
011704 たばこ 製造業																							
011709 その他 の製造 業－そ の他				1		2			1	1			3				1		1		2	12	
0117 その他 の製造 業		1		5		4	2		2	2		1	4		1		2	1	4	1	2	32	
01 製造 業		19		16		11	13	14	11	10	13	10	12	7	14	10	7	15	9	16	9	14	230
020101 一般石															1							1	











陸上貨物取扱業					1		1			1	2	1						1	1					8
0501 陸上貨物取扱業					1		1			1	2	1							1	1				8
050201 一般港湾運送業			1		1								1	1		1		1	1			1		8
050202 港湾荷役業					1		2	2	1	2	1		1	1		1	1					4	2	19
050209 その他の港湾運送業																								
0502 港湾運送業			1		2		2	2	1	2	1		2	2		1	1	2	1			5	2	27
05 貨物取扱業			1		3		3	2	1	3	3	1	2	2		1	1	2	2	1		5	2	35
060101 農業					2			2			1		1	1		2	4		1		2	4	1	21
0601 農業					2			2			1		1	1		2	4		1		2	4	1	21
060201 木材伐出業			1						1			1									1			4
060209 その他の林業			1							1	1							1						4
0602 林業			2					1		1	1	1						1		1				8
06 農林業			2		2			3		1	2	1	1	1		2	4		2		3	4	1	29
070101			8		1		6	7	3	6	4	4	5	9	11	8	10	9	6	6	7	7	10	127



























































1601 官公署																				
16 官公署																				
170101 派遣業																				
1701 派遣業																				
170201 警備業																				
170202 情報処 理サー ビス業																				
170209 その他		1															1			2
1702 その他 の事業		1															1			2
17 其 他の事 業		1															1			2
0 全産 業	2	3	1	2	2	6	1	1	1			4				3		2		28

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

ローダーを起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コード	労 働 者 規 模
2016	11	14 ～	被災者がフォークローダーを運転し、一人でチップの集積作業を行っていたところ、フォークローダーもろとも岸壁より海に転落した。	40301	1	50 ～

		15				99
2016	8	16 ～ 17	事業場敷地内において、労働者がトラックの後部で廃材の選別作業を行っていたところ、他の事業場所属の労働者が運転するショベルローダーが後退してきて、ショベルローダーとトラックの間に挟まれ死亡に至った。	10401	7	10 ～ 29
2016	1	20 ～ 21	ショベルローダーを用いて、産業廃棄物の燃え殻を汚泥ピットに投入する作業を行っていたところ、ショベルローダーとともに汚泥ピット（深さ約5.4m）に転落した。	150102	1	30 ～ 49
2018	8	16 ～ 17	被災者は、1人でショベルローダーの点検整備作業（オイル交換、各部清掃及びグリスアップ等の作業）を行っていた。ショベルローダーの前方左右2箇所に油圧ジャッキをかけ、車体を浮かせて、左右の前輪を外した状態で、車体下部に仰向けの状態で入り、グリスアップの作業を行っていたところ、ジャッキが外れ被災者は、車体が落下しその下敷きとなり、病院に搬送されたものの、死亡したものの。	11702	6	1～ 9
2018	1	12 ～ 13	トラクターショベルで駐車場の除雪作業中に、誤って約8m垂直に墜落した後、斜面を約6.9m転落した。運転者は、2点シートベルト及び、墜落・飛来兼用型ヘルメット着用、左ドアを開放した状況で、車体屋根部が大きく屈曲損傷し、座席と屋根にはさまれたまま死亡していた。除雪の積雪深さは50cm天候はくもり。視界は良好であった。	170209	1	100 ～ 299

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_02.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html)