

140302	公園・遊園地					1															1		
140309	その他の接客 娯楽業 —その他		1						1		1										3		
1403	その他の接客 娯楽業		1	1		1			2		1										6		
14	接客 娯楽業		1	1		2		1	2		2	1		5		1		1	1		1	19	
150101	ビルメンテナ ンス業		4		2		1	1	1		2	2			2	1			1		1	18	
150102	産業廃 棄物処 理業														1	1	1		1	1		5	
150103	その他 の廃棄 物処理 業							1		1												2	
150104	火葬業																						
150105	と畜業												1									1	
150109	その他 の清 掃・と 畜業								1	1		1	1	1		1			1			7	
1501	清掃・		4		2		1	2	1	2	3	2	1	3	4	2	1	1	2	1		1	33

2016	7	9 ～ 10	ボイラーの定期点検中、蒸気ドラム（直径約1.6m、長さ約7.2m）内の状況を確認するため、当該蒸気ドラムのマンホール（直径38cm）を開放したところ、内部に吸い込まれた。	30302	3	10～ 29
2018	3	4 ～ 5	被災者は、他の2名とともに脱りん炉に併設されている排ガスボイラーの第二輻射部ダクト内に堆積した粉じんを除去する作業の準備を行っていたが、第二輻射部マンホールからダクト内に入った後に行方不明となり、探したところダクトに接続されたガスクーラーの底部で発見された。ダクト内に入った後、ダクト内を滑り落ち、ガスクーラー底部まで約4.5メートル墜落したものと推定される。	11001	1	1000 ～ 9999

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html