

起因物（小）別コードno.611 荷姿の物労働災害発生状況

業種別荷姿の物労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製 品、乳 製品製 造業			60		82		57	63	56	46	55	66	77	69	61	70	52	60	63	65	65	50	66	1,183
010102 水産食 料品製 造業			148		94		112	102	107	93	82	91	60	85	66	66	67	80	61	65	51	72	71	1,573
010103 農業保 存食料 品製造 業			35		33		36	40	41	39	24	30	31	32	27	26	38	31	31	25	32	27	30	608
010104 パン、 菓子製 造業			51		35		44	49	65	60	60	53	38	51	66	44	64	56	52	70	59	64	57	1,038

010105																								
酒類製造業			12		10		11	7	9	6	12	9	5	5	5	6	7	4	5	7	7	8	4	139
010106																								
飲料 (酒類を除く)製造業			10		2		5	4	9	8	5	7	6	10	5	5	4	9	5	11	9	6	5	125
010109																								
その他の食品製造業			231		198		235	241	249	251	216	246	233	224	242	223	235	288	243	269	275	283	290	4,672
0101																								
食料品製造業			547		454		500	506	536	503	454	502	450	476	472	440	467	528	460	512	498	510	523	9,338
010201																								
製糸業					1		1	1	1	1								1		1				7
010202																								
紡績業			8		4			2	6		2	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1		2	40
010203																								
			8		9		5	6	3	1	8	1	3	6	4	3	1	3	2	4	1	4	3	75

織物業																								
010204 染色整理業			5		2		8	10	4	4	3	2	3	4	1	4	4	3	1		8	1	2	69
010209 その他の繊維工業			17		13		14	8	7	10	12	6	11	6	11	5	5	11	11	9	12	5	6	179
0102 繊維工業			38		29		28	27	21	16	25	11	19	18	18	13	11	18	18	14	23	10	13	370
010301 外衣下着製造業			7		8		4	5	4	4	7	2	1	3	5	2	3	1	2	1	4	3	2	68
010309 その他の繊維製品製造業			16		22		15	13	10	8	13	7	5	6	6	6	14	9	10	12	6	13	3	194
0103 繊維製			23		30		19	18	14	12	20	9	6	9	11	8	17	10	12	13	10	16	5	262

金属製 家具製 造業		2	1		2	1			1				4	3			1	1	2	2	20	
010503 建具製 造業		5	7		2	3	2	4	1			1	2	2	3	2		2	6	2	44	
010509 その他 の家 具・装 備品製 造業		6	12		7	3	9	8	4	6	3	9	4	3	2	3	1	2	3	3	3	91
0105 家具・ 装備品 製造業		31	35		24	21	23	19	9	13	10	22	11	15	18	12	3	10	10	11	9	306
010601 パル プ・紙 製造業		14	14		11	8	8	6	3	9	9	7	12	7	8	9	6	8	5	6	5	155
010602 紙加工 品製造		40	24		40	28	36	28	24	32	25	33	20	17	24	17	24	21	25	25	23	506

業																								
010609 その他 のパル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			15	9	11	9	10	10	6	6	7	9	9	9	10	7	6	11	10	7	11	172		
0106 パル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			69	47	62	45	54	44	33	47	41	49	41	33	42	33	36	40	40	38	39	833		
010701 印刷業			37	31	19	29	45	23	29	20	22	16	16	20	15	19	18	27	29	22	22	459		
010702 製本業			9	2	3	8	4	7	3	1	4	3	6	7	3	2	4	6	2	1	5	80		
010709 その他 の印 刷・製			7	8	4	2	4	7	4	4	4	2	1	3	4	3	6	8	2	4	5	82		

010805																							
プラス チック 製品製 造業		79	58	40	53	59	52	46	58	61	60	47	46	64	47	53	64	48	53	62	1,050		
010806																							
ゴム製 品製造 業		15	15	15	20	14	16	10	10	20	15	14	12	8	2	12	10	8	11	7	234		
010807																							
皮革・ 同製品 製造業		6	6	2	2	2	3		1	2	3	1	1		1		1		2		33		
010808																							
塗料製 造業		9	9	1	7	6	6	3	3	7	5	1	2	3	2	4	9	6	5	7	95		
010809																							
化学肥 料製造 業		7	5	5	6	7	10	4	7	6	4	5	6	6	6	4	6	2	2	1	99		
010899																							
その他 の化学		24	26	23	28	26	22	21	21	24	23	24	24	16	18	25	31	27	26	43	472		

工業																								
0108 化学工業			177		153		125	167	158	150	113	132	154	138	122	115	116	103	126	159	114	140	151	2,613
010901 セメント・同 製品製造業			61		30		31	28	41	30	9	16	21	19	19	18	17	16	18	23	17	18	26	458
010902 ガラス・同 製品製造業			7		11		10	9	12	7	4	10	4	6	6	3	1	5	3	3	4	4	10	119
010903 陶磁器・同 関連製品製造業			9		6		4	9	1	2	3	3	2	3	12	2	2	3	2	5	4	3	4	79
010904 耐火物			3					3	2				1	1	3	2	1	1	1		2		1	21

製造業																								
010905 その他の窯業		3		3		2	6	4	2	3	1		2	2	2	1	1	1	1		2			36
010909 その他の土石製品製造業		26		25		20	24	22	18	14	17	9	16	13	12	17	27	8	2	17	11	15		313
0109 土石製品製造業		109		75		67	79	82	59	33	48	37	49	54	38	39	53	32	36	42	39	55		1,026
011001 製鉄・製鋼・圧延業		6		8		6	11	9	8	3	4	4	6	6	9	5	1	5	2	10	7	7		117
011002 鋳物業		24		19		20	12	10	21	7	12	10	9	13	14	11	10	9	12	11	11	12		247
011009 その他の鉄鋼		14		18		15	13	13	15	8	7	8	9	6	12	9	10	5	12	6	8	6		194

洋食 器・刃 物製造 業			5		2		3	2	2	1		3	4	1	2		1	3	3	2	1	2	2	39
011202 ねじ等 製造業			11		7		7	10	6	9	7	1	1	2	4	8	1	4	1	4	7	1	1	92
011203 金属プ レス製 品製造 業			17		15		28	19	20	31	12	12	10	11	10	19	9	11	16	13	7	7	16	283
011204 めっき 業			22		16		15	15	14	23	7	8	16	12	6	12	5	7	7	14	6	3	11	219
011209 その他 の金属 製品製 造業			209		220		179	189	218	182	129	126	155	123	119	135	152	122	112	116	124	109	122	2,841
0112 金属製 品製造			264		260		232	235	260	246	155	150	186	149	141	174	168	147	139	149	145	122	152	3,474

その他の製造業		156		156		142	161	153	144	122	119	119	147	114	99	110	118	142	117	118	124	124	2,485	
01 製造業		1,892		1,623		1,596	1,696	1,771	1,625	1,260	1,320	1,317	1,317	1,232	1,214	1,247	1,276	1,231	1,381	1,304	1,259	1,387	26,948	
020101 一般石炭鉱業		1												1									2	
020109 その他の石炭鉱業												1						1						2
0201 石炭鉱業		1										1		1				1						4
020201 採石業		2		2		1		2	2	2	3	2			1				1	2	3	2		25
020202 砂利採取業		1		1		1	1	2		1	1													8
020209 その他				1		1		1										1		1				5

電所等 建設工 事業							1	1		1		1				1	1						7	
030102 トンネ ル建設 工事業			3				1	1	5		1		1	1			2		2	2			19	
030103 地下鉄 建設工 事業			1						1												1		3	
030104 鉄道軌 道建設 工事業			6		3		3	4	3	1	2	2		2	2	6	5	3		2	2	3	3	52
030105 橋梁建 設工事 業			3		2		1	2	2	3		2	3		2	3	4		6	2		2	3	40
030106 道路建 設工事 業			39		25		25	21	20	18	13	16	12	16	10	13	18	12	15	14	11	18	20	336

工事業																								
0301 土木工 事業			187		124		108	96	105	98	90	93	75	94	89	84	96	65	84	88	79	79	101	1,835
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業			92		72		85	68	86	62	65	35	44	42	55	54	40	36	31	38	53	37	30	1,025
030202 木造家 屋建築 工事業			64		54		53	46	50	36	37	26	32	27	33	27	30	30	27	31	34	29	24	690
030203 建築設 備工事 業			45		34		22	23	26	14	13	15	21	16	25	23	23	14	14	8	22	18	13	389
030209 その他 の建築			114		106		80	106	92	112	90	94	79	84	82	91	74	67	74	73	90	106	84	1,698

その他 の道路 貨物運 送業		60	53	59	69	48	57	45	41	35	34	33	33	39	29	29	29	22	32	23	770
0403 道路貨 物運送 業		2,125	1,929	1,732	1,779	1,857	1,818	1,510	1,480	1,507	1,492	1,488	1,412	1,388	1,382	1,390	1,494	1,446	1,498	1,507	30,234
040409 その他 の運輸 交通業 －その 他		5	5	4	3	6	3	4	6	4	3	11	4	9	12	6	7	4	4	100	
0404 その他 の運輸 交通業		5	5	4	3	6	3	4	6	4	3	11	4	9	12	6	7	4	4	100	
04 運輸 交通業		2,202	1,998	1,797	1,871	1,976	1,907	1,601	1,558	1,598	1,584	1,575	1,518	1,484	1,513	1,526	1,619	1,570	1,563	1,554	32,014
050101 陸上貨 物取扱		167	147	168	175	177	189	185	164	172	166	173	149	194	186	222	226	249	301	339	3,749

農業			34		29		25	22	33	31	25	27	26	26	36	40	47	45	50	34	45	45	53	673
0601 農業			34		29		25	22	33	31	25	27	26	26	36	40	47	45	50	34	45	45	53	673
060201 木材伐 出業			2		4		3	4	2	4	3	4	2	5	6	4	2	2		8	2	2	1	60
060209 その他 の林業			6		3		3	2		2		1	2	2	4	2	2	2	4	3	2	1	1	42
0602 林業			8		7		6	6	2	6	3	5	4	7	10	6	4	4	4	11	4	3	2	102
06 農林 業			42		36		31	28	35	37	28	32	30	33	46	46	51	49	54	45	49	48	55	775
070101 畜産業			31		26		28	28	26	18	28	17	26	27	15	22	25	27	16	18	27	32	22	459
0701 畜産業			31		26		28	28	26	18	28	17	26	27	15	22	25	27	16	18	27	32	22	459
070201 漁業			17		19		8	20	16	9	16	11	10	11	9	11	8	6	3	12	3	8	8	205
070209 その他			12		18		12	11	7	5	8	7	6	5	6	5	7	8	3	3	7	5	5	140

の水産業																								
0702 水産業			29		37		20	31	23	14	24	18	16	16	15	16	15	14	6	15	10	13	13	345
07 畜産・水産業			60		63		48	59	49	32	52	35	42	43	30	38	40	41	22	33	37	45	35	804
080101 各種商品卸売業			66		51		37	33	37	28	25	29	13	17	24	13	18	16	12	17	7	15	14	472
080102 家具・建具・じゅう器等卸売業			5		10		1	7	5	7	4	3	1	6	7	8	3	5	3	8	6	8	3	100
080109 その他の卸売業			285		235		219	255	252	254	200	204	178	217	206	241	198	205	203	240	258	261	281	4,392
0801			356		296		257	295	294	289	229	236	192	240	237	262	219	226	218	265	271	284	298	4,964

卸売業																								
080201 各種商品小売業			504		496		469	474	466	397	311	275	279	284	244	248	241	229	220	222	205	214	215	5,993
080202 自動車小売業			11		7		8	4	11	7	10	12	5	8	7	9	10	10	11	18	10	12	14	184
080203 家具・建具・じゅう器小売業			26		18		20	23	24	22	24	16	14	20	15	11	20	20	28	26	21	35	22	405
080204 燃料小売業			55		53		43	34	41	38	20	34	28	24	24	27	17	26	22	31	23	28	36	604
080205 新聞販売業			28		26		33	26	23	28	14	17	22	19	10	15	18	14	16	8	10	9	10	346
080209 その他			384		411		497	542	598	641	591	605	579	643	682	787	712	790	807	814	906	1,069	1,095	13,153

の小売業																								
0802 小売業			1,008		1,011		1,070	1,103	1,163	1,133	970	959	927	998	982	1,097	1,018	1,089	1,104	1,119	1,175	1,367	1,392	20,685
080301 理容業								1							1				1				1	6
080302 美容業			2		3		3		1		2	3	2	4	7	2	3	3	1	2	5	1	2	46
0803 理美容業			2		3		3	1	1		2	4	2	4	8	2	4	3	1	3	5	1	3	52
080401 倉庫業			59		54		66	66	63	62	52	68	68	82	70	79	100	77	87	96	109	111	125	1,494
080409 その他の商業 －その他			54		46		55	59	49	67	56	46	50	60	39	57	50	51	36	51	52	59	58	995
0804 その他の商業			113		100		121	125	112	129	108	114	118	142	109	136	150	128	123	147	161	170	183	2,489
08 商業			1,479		1,410		1,451	1,524	1,570	1,551	1,309	1,313	1,239	1,384	1,336	1,497	1,391	1,446	1,446	1,534	1,612	1,822	1,876	28,190

090101	銀行・ 信託業		7	2	4	5	5	10	14	4	2	8	6	4	7	7	7	3	4	10	5	114
090102	証券 業・商 品取引 業							1										1	1	1		4
090103	保険業		2	5	9	6	9	10	8	8	3	5	9	5	4	5	6	6	14	8	4	126
090109	その他 の金融 業		2	1	3		3	1	3			2		2	2	3	3	1	2	3	3	34
0901	金融業		11	8	16	11	17	22	25	12	5	15	15	11	13	15	16	11	21	22	12	278
090201	旅行業		1	2			1	1	1	3	1	1	1	2		1	1	4	2			22
090209	その他 の広 告・		5	4	5	7	9	10	5	2	9	5	3	6	8	5	6	5	10	7	8	119

あっせ ん業																								
0902 広告・ あっせ ん業			6		6		5	7	10	11	6	5	10	6	4	8	8	6	7	9	12	7	8	141
09 金 融・広 告業			17		14		21	18	27	33	31	17	15	21	19	19	21	21	23	20	33	29	20	419
100101 映画製 作・配 給業			3				2	2		1	1	2		2	2	1				1	2	1	4	24
100102 映画館			1					2	1		1										1			6
100109 その他 の映 画・演 劇業			4		4		3	2	4	3	1	1	4	3	3	2	7	3	2		1	2	3	52
1001 映画・			8		4		5	6	5	4	3	3	4	5	5	3	7	3	2	1	4	3	7	82

教育・ 研究業			22		23		14	24	27	31	25	22	25	13	14	14	25	15	26	27	36	19	27	429
12 教育 研究業			22		23		14	24	27	31	25	22	25	13	14	14	25	15	26	27	36	19	27	429
130101 病院			61		52		38	51	58	42	51	37	45	43	28	41	39	46	45	48	46	61	66	898
130102 一般診 療所			3		4		5	5	5	4	4	1	3	4	5	3	3	6	8	6	5	13	7	94
130109 その他 の医療 保健業			7		4		9	7	9	10	5	8	6	6	5	4	2	8	7	5	7	11	13	133
1301 医療保 健業			71		60		52	63	72	56	60	46	54	53	38	48	44	60	60	59	58	85	86	1,125
130201 社会福 祉施設			53		57		75	106	116	88	84	85	91	103	99	75	89	90	114	127	107	176	166	1,901
1302 社会福 祉施設			53		57		75	106	116	88	84	85	91	103	99	75	89	90	114	127	107	176	166	1,901

その他の飲食店		17	17	17	25	16	29	19	17	20	20	20	14	17	9	22	20	27	20	20	366
1402 飲食店		152	154	137	178	171	158	157	179	167	167	162	168	188	207	191	173	205	193	211	3,318
140301 ゴルフ場		23	16	8	22	32	26	20	16	22	25	20	14	20	20	10	26	16	17	30	383
140302 公園・遊園地		8	4	5	7	6	9	6	6	11	12	7	7	8	10	10	10	16	4	6	152
140309 その他の接客娯楽業－その他		90	90	102	114	148	161	136	131	120	95	72	70	86	75	80	70	77	37	62	1,816
1403 その他の接客娯楽業		121	110	115	143	186	196	162	153	153	132	99	91	114	105	100	106	109	58	98	2,351
14 接客		354	338	319	399	436	441	388	385	379	356	312	314	351	381	366	334	391	300	354	6,898

娯楽業																								
150101 ビルメンテナ ンス業			85		68		100	94	108	96	75	76	84	60	81	79	100	92	92	97	100	98	99	1,684
150102 産業廃 棄物処 理業			94		92		98	89	103	102	92	96	93	99	99	81	88	99	104	114	135	152	96	1,926
150103 その他 の廃棄 物処理 業			134		191		148	163	141	119	120	100	111	91	77	94	71	99	82	56	81	124	94	2,096
150104 火葬業			1				1			1						1		1						5
150105 と畜業			1		2			1			1	1	3	1		1	1				1	3	3	19
150109 その他 の清 掃・と			133		89		57	51	63	41	43	40	56	44	41	37	48	36	24	33	38	43	48	965

畜業																								
1501 清掃・ と畜業			448		442		404	398	415	359	331	313	347	295	298	293	308	327	302	300	355	420	340	6,695
15 清 掃・と 畜業			448		442		404	398	415	359	331	313	347	295	298	293	308	327	302	300	355	420	340	6,695
160101 官公署			3		3		7	4	6	2	2	4	2	4	2	3	5	3	4	7	5	3	4	73
1601 官公署			3		3		7	4	6	2	2	4	2	4	2	3	5	3	4	7	5	3	4	73
16 官公 署			3		3		7	4	6	2	2	4	2	4	2	3	5	3	4	7	5	3	4	73
170101 派遣業			10		19		7	14	18	18	9	10	22	15	22	15	16	19	15	30	27	15	25	326
1701 派遣業			10		19		7	14	18	18	9	10	22	15	22	15	16	19	15	30	27	15	25	326
170201 警備業			26		30		27	25	40	37	22	14	20	18	22	33	30	35	28	33	36	18	29	523
170202 情報処 理サ一			3		3		5	1	8	1	2	4	3	4	3	3	1	3	4	4	6	6	4	68

02 鉱業																							
030101 水力発電所 等建設工事業																							
030102 トンネル建 設工事業		1															1						2
030103 地下鉄建設 工事業																							
030104 鉄道軌道建 設工事業																							
030105 橋梁建設工 事業	1		1	1							1												4
030106 道路建設工 事業		1					1						1	1									4
030107 河川土木工 事業	1						1																2
030108 砂防工事業																							
030109 土地整理土 木工事業	1		1																				2
030110 上下水道工 事業	1				1						1												3
030111 港湾海岸工		1								1						1							3

0602 林業		1					1		1				1								4	
06 農林業		1					1		1				1							1	5	
070101 畜産業										1						1				1	1	4
0701 畜産業										1						1				1	1	4
070201 漁業																						
070209 その他の水産業																						
0702 水産業																						
07 畜産・水産業										1						1				1	1	4
080101 各種商品卸売業																						
080102 家具・建具・じゅう器等卸売業															1							1
080109 その他の卸売業	2	1	2	2	1	2			1	1	4		5		1			1	2	1	1	27
0801 卸売業	2	1	2	2	1	2			1	1	4		5		1	1		1	2	1	1	28
080201 各種商品小売業				1		1																2
080202 自動車小売業							1										1					2

150109 その他の清掃・と畜業																								
1501 清掃・と畜業		2	1	1	1					2		1					1		2			1	12	
15 清掃・と畜業		2	1	1	1					2		1					1		2			1	12	
160101 官公署																								
1601 官公署																								
16 官公署																								
170101 派遣業																								
1701 派遣業																								
170201 警備業						1																	1	
170202 情報処理 サービス業																								
170209 その他	1		2	1				1	1			2	1				1		1			1	12	
1702 その他の事業	1		2	1		1		1	1			2	1				1		1			1	13	
17 その他の事業	1		2	1		1		1	1			2	1				1		1			1	13	
0 全産業	25	28	30	25	22	35	22	25	28	23	16	18	16	21	14	12	14	16	12	16	20	12	11	461

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

荷姿の物を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コー ド	労 働 者 規 模
2012	1	9 ～ 10	被災者はフォークリフトで約1m持ち上げられたFRP製の魚タンク（タンクは固定されていない。）の中に入り、タンクから他のフォークリフトのバケットに魚を移し替え作業中、タンクのバランスが崩れて片側が床に落下し、タンクと共にコンクリートの床に墜落、頭を床に強く打ち、脳挫傷により死亡した。なお、保護帽は着用していなかった。墜落高さは、約1mであった。	10102	1	100 ～ 299
2012	4	2 ～ 3	配達先の入口付近において、トラックから積荷を降ろす作業中、清涼飲料水を積んだカートラックを引っ張りながら後退していたところ、トラックの後部に装着されている昇降機から足を踏み外して墜落するとともにカートラックも落下し、下敷きになった。	40301	4	10 ～ 29
2012	1	16 ～ 17	被災者は、油圧ショベルに掴みアタッチメントを取り付けた重機を使用して、出荷する廃棄配電盤をトレーラーに積み込む作業を行っていた。仮置場から配電盤を掴み上げたが、掴み方が不安定だったため、一旦トレーラーの脇に置いて掴み直そうと掴みアタッチメントを離れたところ、傾斜して置かれた配電盤が倒れてトレーラーの運転者がその下敷きになった。	80109	5	30 ～ 49
2012	7	16 ～ 17	被災者は、大型トラックの荷降ろし作業に取り掛かった際、後部扉を開き、荷台に上がって、荷を固定していたラッシングベルトを取り外し荷台から降りた。そこへ左右2列に並んだ荷のうち、右列の荷が後方へ滑り出し荷台から転落した。次いで、左列の荷も同様に滑り出して荷台から転落し、その場にいた被災者が下敷きとなった。	40301	5	30 ～ 49
2012	8	11 ～ 12	資材置き場前の道路において、トラック荷台へフォークリフトでH鋼を積込む作業を行っていたところ、積込んでいたH鋼が崩れ、荷台でH鋼の下へ角材を敷く作業等を行っていた被災者の頭部に激突した。	40301	6	1～ 9

2012	12	17 ～ 18	パワーゲート付きのトラックから、キャスター付きの台車に載せたコンピューター機器を梱包した荷を下ろすため、被災者が荷の前に、他の作業者が荷の後ろに分かれて、荷台からゲート部まで移動しようとしたところ、予想を超える速度で動き、トラックから荷が落ちそうな状態になり被災者が荷に押し出されるようになったため、被災者がゲート部から降り、荷を支えようとしたが支えきれず、荷の下敷きになった。	40301	6	1～ 9
2012	9	15 ～ 16	被災者はキャップ等が閉まったままのドラム缶を溶断していたところ、ドラム缶が爆発した。	80109	14	1～ 9
2012	9	7 ～ 8	被災者は新築工事現場に使用する窓ガラスを搬入するため、当該現場の地下2階搬入ヤードにトラックを停めた。その後、ガラス工がトラックの荷台からガラスの荷降ろしをする準備中、被災者はトラックの荷台の脇にいたため、荷崩れを起こしたガラス10枚（1枚約80kg）の下敷きになった。	40301	5	50 ～ 99
2012	1	9 ～ 10	最大荷重3tのフォークリフトで荷（古新聞をプレスしたもの）を3段の積み荷の上に積み上げようとしたところ、荷を3段積みの上段の荷に当ててしまい、上段の荷がずれてしまった。積み荷の落下の危険があるため、積もうとした荷は一旦下ろし、付近で別の荷の手直し作業をしていたところ、上段の荷（約1t）が落下し、作業者に激突した。	80109	4	1～ 9
2012	3	15 ～ 16	被災者はペット樹脂製造用の粉末原料の入ったフレコンバッグ（重量約1t）の下敷きとなり死亡した。被災者はフォークリフトを使い、3段に積み重ねられたフレコンバッグを一つずつ持ち上げ、原料をホッパーに投入する作業を単独で行っていたが、2段目のフレコンバッグの一つに穴が開き型崩れしたことに伴い、3段目のフレコンバックが落下、フレコンバックから流出する材料を手で押さえていた被災者を直撃した。	10805	5	50 ～ 99
2012	7	12 ～ 13	被災者は単独で倉庫内においてフォークリフトを運転中、保管中の袋物のはい（肥料袋60袋/1パレット、重さ1.2t/1パレット、パレット3段重ね）の最下段に接触したため、フォークリフトを降りて破れた袋をガムテープで補修するとともに、ほうきとちりとりでこぼれた中身の掃除をしていたところ、はいの中段と最上段が崩壊して下敷きとなった。	40301	5	1～ 9
2012	10	9 ～	フォークリフトの爪にチェーンを巻きつけ、自動車のエンジン積み降ろし用フックにチェーンのフックをかけ、解体中の自動車の車体前方部分を持ち上げていたところ、被災者が自動車の下部を確認した際、エンジン用フックが重みに耐えきれず変形して自動	80109	4	1～

		10	車が落下し、その自動車の下敷きになり死亡した。なお、当該作業方法は通常方法で不具合が生じたため、例外的に行った作業方法であった。			9
2012	8	14 ～ 15	被災者はトラックにコイル材（直径1.27m：重量約800Kg×4）を積載後、荷台上で荷の状態を確認しようとした際、積載したコイル材が倒れ、既に積載積みのコイル材との間に挟まれた。なお、コイル材は荷台のラックに立て、ストッパーを置き、当該ストッパーをレバーブロックで引張固定されていたが、倒れた側はロックが解除されており、ニュートラルの状態となっていた。また、トラックは前方に2～2.5度傾斜していた。	40301	5	10 ～ 29
2012	7	8 ～ 9	小麦原料納入工程中、20フィートコンテナ（小麦19t）の払出ハッチ（30cm角）が開かなかったため、コンテナ後部の観音扉左右をスリング紐で結び、右扉のみ少し開き原料納入を行おうとしたところ、右扉を開けた瞬間にスリング紐が切れ、被災者は一気にホッパーに流れ落ちた小麦に埋まった。	40301	5	30 ～ 49
2012	8	8 ～ 9	土場において、土のう（重さ1t）をクレーン機能付きドラグショベルで10tダンプに積み込む作業中、当該ドラグショベルのオペレーターが、土のうを積む位置について被災者と話合おうと運転席から身を乗り出したところ、オペレーターが着用していた安全チョッキが旋回レバーに引っ掛かり、当該ドラグショベルが旋回した結果、荷台の上にはいた被災者が、動いた土嚢とトラックのあおりの間に挟まれた。	30106	7	1～ 9
2012	11	17 ～ 18	製品置き場において、作業員が3段に積み重ねた金属製の空箱（高さ約1.5m）を所定場所まで人力で移動させていたところ急に傾き、隣にあった網籠（高さ約3.5m）に3段目の空箱の角の一部が引っかかってしまった。作業員単独で引っかかりを外すため空箱をゆすっていたところ、網籠が3段目から崩れ、補助に来た被災者に激突した。	11209	5	50 ～ 99
2012	5	10 ～ 11	被災者は運送業の労働者であり、配送先において、テールゲートリフターを使用して荷（300～400kgのカーゴ）を降ろす作業中、地面近くで荷がリフターから滑り落ちそうになったため荷を支えようとしたところ荷が倒れ、その下敷きとなった。	40301	5	30 ～ 49
2012	3	13 ～ 14	被災者は倉庫において、海外に出荷する中型タイヤ（重量362kg）を単独作業でラムフォークを使用し、コンテナへの積込み作業を開始していた。他の労働者が用事があるため電話連絡を行ったが被災者が応答しなかったため、コンテナ開口部から中を見たところ、左側側壁とタイヤに挟まっている被災者が発見された。	80401	7	10 ～ 29

2012	2	17	立体自動倉庫内において、スタックークレーンでラック棚にポリエステルフィルムが梱包された箱6個（1個：96.7kg）を搬入しようとして、パレット上に被災者が箱を載せる作業中、5個目を載せる際隣の荷受け台上に乗り、箱を移動させている途中で足が滑り転倒。その際箱を持っていたため、被災者側へ箱が倒れてきて、箱の下敷きとなった。	10805	2	50 ～ 99
2012	2	13	原材料をホッパーへ投入するため、つり上げ荷重が1tのクレーンのフックに、原材料の入ったフレコンバックのベルトを掛けて、フレコンバックからショベルローダーのバケットに原材料を移し替える作業を行っていたところ、当該フレコンバックのベルトが破断し、重量約850kgの当該フレコンバックが、被災者の上に落下した。	10909	4	30 ～ 49
2012	11	15	職員3人と被災者との4人で廃棄用の耐火金庫（高さ144cm、幅78cm、奥行72.3cm、重さ推定約800kg）を撤去するために平台車を用いて移動中、床の段差を乗り越えようと職員3人が金庫を押した際、反対側でしゃがみこんでいた被災者の上に金庫が倒れて下敷きになった。	80109	7	10 ～ 29
2013	6	10	コンクリート製集水枡（重さ約1.3トン）をクレーン機能付ドラグショベル（つり上げ荷重2.9トン）でつり上げ、既に敷設していた集水枡の上に重ねようとしたところ、つり上げていた集水枡が落下し、被災者に激突した。玉掛けワイヤーを掛けていた箇所（厚さ4センチで内部に鉄筋が通されている）が破断し落下したものと推測される。	30199	4	100 ～ 299
2013	9	10	型枠材の積込搬出作業において、パイプサポート24本をチェーンで束ねたものをクローラクレーンにて10tトラックの荷台に積み込んだ後、積荷のバランスが悪いので、被災者が荷台に乗ってパイプサポートの束を押していたところ、荷崩れし、被災者とパイプサポートの束が荷台から落ち、被災者はパイプサポートの束の下敷きになった。	30201	5	10 ～ 29
2013	9	15	被災者は、民家の庭先から解体後の足場部材（単管等）を路上に停車していた3トントラック荷台に積み込んでいた。単管は荷台上面にて12～24本を1束として番線で緊結し、積み重ねていたが、何らかの理由により単管の束3束（約743kg）が崩れ、別部材を取ろうと荷台を背に屈んでいた被災者を直撃した。	30209	5	1～ 9
2013	2	17	ドラグショベルのブーム（3.95t）をドラグショベル（機体重量23t）を使用してトラックに積み込む作業を行っていたところ、ブームがバランスを崩して横転し、荷台にいた被災者がトラックの荷台とブームの間に頭部を挟まれた。	80409	6	10 ～ 29
		9	ビール箱（350ml缶×24本入り）売り場にビール箱を補充するため、被災者は、前日から13段積んであったビール箱のす			30

2013	9	～	ぐ横で、脚立に乗りビール箱を補充しようとしたところ、13段の横に10段積んである空箱にビール箱を落とし、その衝撃で1	80209	5	～
		10	3段のビール箱が被災者に崩れてきたため脚立と共に倒れ後頭部を床に打ち、死亡した。			49
2013	2	～	被災者は、倉庫でトラックの荷台（高さ1m）に積んであった古紙（バラ荷、高さ約1.2m、重量約100kg）をピットに設	10609	1	1～
		14	置されているベルトコンベアに落とすため、古紙の上に昇ったところ、誤ってベルトコンベアに墜落（高さ約2.6m）した。			9
2013	6	～	14段ボール箱受取作業に従事していた労働者は、三段積みパレット（高さ約45cm）を足場にしてコンテナ後部ドアを開け、さら	10101	6	100
		15	に荷の仕切り板としてあるベニア板を固定していたロープの2本目を鋏で切った際、荷崩れし、ベニア板ごと被災者に激突した。被災者は仰向けに倒れ、死亡した。			～
						299
2013	9	～	152階の壁にあったシステム型枠部材（重さ約170kg）を3階へ上げるため、被災者が玉掛けを行い、16トンラフタークレー	30201	4	1～
		16	ンを用いてつり上げたところ、当該型枠部材をつり上げるため取り付けしていた木製の横棧のくぎが抜け、ワイヤーロープのアイに			9
			通していただだけの棧木が当該横棧からすり抜け、当該型枠部材が約2.5メートル落下し、下にいた被災者を直撃した。			
2013	3	～	11はしけよりジャンボタイヤ（4本、1本の直径2.7m、重量1.3t）を本船揚荷装置にて運搬し、船倉内に仮置きした際、	50202	5	50
		12	ジャンボタイヤ（4本）のうち2本が倒れ、その傍で作業していた労働者が下敷きとなった。			～
						99
2013	3	～	18最大積載荷重13.8tのトラックで運送中、被災者は荷台の積み荷（フープ鉄筋束、約79kg）が荷崩れしていることに気付	40301	5	10
		19	いたため、高架下道路脇にトラックを止めて、会社に連絡し手助けを要請した。その後、手助けに向かったドライバーが、荷と荷			～
			の間に腹部を挟まれ意識を失っている状態の被災者を発見し、救急搬送したが死亡が確認された。			29
2013	12	～	2物流センターで荷を下ろすために被災者がトラックのあおりを開いたところ荷が崩れ、荷が当たり死亡した。尚、荷はキャビン側	40301	5	10
		3	から左右2組、4列に並んで積まれていた。トラックの両ウィングを開け、運転席側のラッシングベルトを緩め、助手席側のあお			～
			りを開いたところ荷が崩れた。			29
2013	1	～	10仮設道路を設置する作業において、覆工板（重さ約370kg）をドラグ・ショベルを用いて覆工板を吊り上げ、4t積みダン	30106	4	50
			プ・トラックの荷台に積み込んだ直後、既に荷台に積んであった覆工板が傾き、荷台にいた被災者がバランスを崩して地上に墜落			～

		11	したところに、積んだ直後の覆工板が落下し、被災者を直撃した。			99
2013	2	8 ～ 9	被災者は、保育間伐作業現場より荷（重量約10トンの木材）をトラック（最大積載量11600キログラム）で土場まで運送した。到着後、荷を地上に降ろすためトラック荷台にあるスタンションのアームの安全ピンを外す作業を行っていたところ、突然荷が落下し、下敷きとなった。	40301	4	1～ 9
2013	9	22 ～ 23	荷主先のプラットホーム内において、4トントラックの荷台から台車に乗った荷物（ピザ生地ミキサー、約300kg）を被災者を含む2名で下していたところ、台車の前輪がプラットホームの溝（幅9.5cm、深さ1.3cm）にはまり、荷物がバランスを崩して転倒し、台車前方でしゃがんで荷物を移動させていた被災者に激突した。	40301	6	10 ～ 29
2014	12	9 ～ 10	トレーラーで運搬した紙ロール9本を荷締めした際、左右のあおりの内側に止めたラッシングベルトの左側だけを外し、地上で車両左側のあおりの止め具を後部、前部の順で外したところ、ロール紙の1本が荷台から地上に転がり、2本目を手で支えようとして、ロール紙の下敷きとなった。	40301	6	10 ～ 29
2014	9	9 ～ 10	被災者が、ウイングボディのトラックの荷台側面のウイングを全開とし、荷台上で3段に積み重ねた荷の荷卸しを行おうと、荷を荷台に固定していた結束バンドを外したところ、最上段の荷が崩れ、梱包を破った木材に激突され、被災者が木材と共に荷台から墜落。頭部外傷により、死亡した。	40301	5	10 ～ 29
2014	9	15 ～ 16	揚貨装置を用いて、外航船の船倉から原木を荷揚げ作業中、約10本の原木をクラブバケットでつかみ、巻き上げたところ、原木が回転し、原木の端の部分が船倉上部で揚貨装置の合図等を行っていた被災者に当たった。	50202	6	10 ～ 29
2014	8	15 ～ 16	アスファルト舗装材の入ったフレコンバックの廃棄作業中、フレコンバックの中身をトラクターショベルのバケットに移すため、フォークリフトでフレコンバックをつり上げ、その下に立入り、排出口の縛り紐を解こうとしたところ、フレコンバックの取っ手が切れ、被災者の上に落下し、下敷きになった。	10909	4	1～ 9
2014	7	11 ～ 12	トラックに積んであった鉄製の入れ物を荷台で動かそうと、引っ張ったところ、鉄製の入れ物の網が外れ、後方に倒れ、高さ約1mの荷台から墜落した。	11203	1	10 ～ 29

2014	6	11 ～ 12	クレーン付台船の船倉壁際に積み上げられた波消しコンクリートブロックに印字された番号を確認しようと、船倉壁と上段の波消しコンクリートブロックの間に頭を入れていたところ、テトラポットが滑り落ち、船倉壁との間に頭部をはさまれ、死亡した。	30111	5	10 ～ 29
2014	4	9 ～ 10	トラックからフォークリフトを用いて精密機械を降ろす作業を行っていた際、機械をフォークリフトで持ち上げたところ、機械が落下し、フォークリフト付近にて、誘導作業を行っていた被災者に当たった。	80209	6	10 ～ 29
2014	3	7 ～ 8	段ボールの原紙となる筒状のロールを、トラック荷台床に据え付けられた手工具で、荷台の端まで移動させていたところ、ロールが被災者に向かって倒れ、下敷きとなった。	40301	6	10 ～ 29
2014	3	6 ～ 7	被災者は、木製の角材（長さ4 m×縦10.5 cm×横3 cm）の束を積んだトラックで、荷主の事業場を出発した。翌朝、配送先近くの県道脇で、ウイングの上がったトラックの荷台から崩れ落ちた角材の下敷きとなっている被災者が発見された。	40301	5	10 ～ 29
2014	2	10 ～ 11	被災者は、車載型小型移動式クレーンを使用し、発注のあったサイディングボードを現場に下す作業を1人で行っていたが、荷の下敷きになっているところを通行人に発見された。荷台上の荷の下部のパレットの内側に単管2本を通し、アイ付繊維スリング2本を玉掛し、無線操作装置を使用してつり上げた際、荷が被災者に落下し、死亡したと思われる。	80102	4	10 ～ 29
2014	1	16 ～ 17	建築工事現場にて、建築資材の配達のため、同僚とトラックの荷台から石膏ボードを下ろす作業中、荷台上の石膏ボードが崩れて落下し、その下敷きとなった。	80209	4	10 ～ 29
2014	1	10 ～ 11	堆肥小屋にて、被災者は、頭部を負傷した状態で座り込んでいるところを発見された。尚、発生時の状況については目撃者がいないため不明。	140302	1	50 ～ 99
		7	公道において、トラックで運搬してきたコールドロールボックスの荷卸し作業を行っていた際に、1台のコールドロールボックス			10

2015	3	8	をトラックの荷台からテールゲートの上に移動させ、リモコン操作でテールゲートを下降させたところ、コールドロールボックスのキャスターのうち1輪が荷台の上に乗ったままの状態であったため、コールドロールボックスが傾いて倒れ、被災者とその下敷きになった。	40301	4	～ 29
2015	4	8 ～ 9	オペレーターが2.5トン重機（アタッチメント：つかみ機）を使用し、バッキン内の金属製産業廃棄物を潰していたが、潰し作業が終了し、別の金属製産業廃棄物が入ったフレコンバックをつかむために、アームを上昇させ旋回しようとしたところ、バックンがアタッチメントにはまったまま持ち上がった。この時、旋回範囲内で別のバッキンの金属製産業廃棄物を手作業で選別していた被災者の上にバッキンが落下し下敷きとなったもの。	11009	4	1～ 9
2015	7	8 ～ 9	船体ブロック製造工場において、Aは材料置場におかれた荷（1枚の鋼板の上に約110枚の鋼板を重ねて乗せたもの）を、つりチェーンで玉掛けし、Bはジブクレーンで当該荷を運搬する作業を行っていた。Bが荷をつり上げ、クレーンを走行させて運搬し、クレーンのジブを左方向に旋回させながら荷を降下させた時、荷が高さ約11mの位置から落下、下方で荷の受入のため待機していた被災者Cの背部に鋼板が直撃し被災したもの。	11501	4	1～ 9
2015	12	13 ～ 14	荷待ちしていた被災者は、他車の荷台に積込中の巻取紙を固定するゴム製の歯止めが滑るのに気付く、同車の運転手とともに、荷台に背を向けて歯止めをコンクリート地面に擦り付けていた。このとき巻取紙は、別の歯止め1個と梃子棒で固定されていたが、何らかの理由で巻取紙が荷台から転がり落ち、被災者の背中から腰の辺りに当たったもの。巻取紙の重量は約800kg、荷台の高さは約1.4mであった。	40301	4	10 ～ 29
2015	9	11 ～ 12	9月28日午前11時15分頃、パルプ工場の古紙ヤード内に2段に積み上げられていた古紙ベールの集まりを、専用フォークリフトを使用して1個ずつ工場内に移動させていたところ、2段積み状態の古紙ベールが荷崩れし、上段の古紙ベールが被災者の頭部を圧迫したことにより死亡したと推定される。古紙ベール1個の形状は、直方体（横100cm×縦180cm、高さ109cm、重さ1,140kg）	170209	5	10 ～ 29
2015	6	14 ～ 15	倉庫内において天井クレーンを使用して平鋼の束（幅26cm、高さ17.1cm、長さ5.5m、重量約1.9t）の移動作業を行っていたところ、5段に積み上げた平鋼の束の上から3段分が玉掛けワイヤーを外す作業を行った後、移動していた被災者の方に崩れてきて、被災者が崩れた平鋼の束に挟まれたもの。	50101	5	1～ 9

2015	3	7 ～ 8	被災者は、同僚の労働者1名と共に倉庫内において、飼料が入ったフレコンバッグ（直径約1m、高さ約0.7m、重量0.5トン）が5段3列に積まれているはい（奥行き、高さともに約3.2m）の横で空き袋の整理作業をしていたところ、同僚が整理作業に使用していたフォークリフトの爪が2段目中央のフレコンに当たって破損し、飼料が漏れ始め、その数分後、上部等にある9個のフレコンが崩壊して被災者が下敷きになったもの。	40301	5	100 ～ 299
2015	11	14 ～ 15	製品である圧縮した古紙の塊（大きさ1m×1m×2m、重量：約1t）48個を搬出前に工場内で6段に積み上げて保管していたが、被災者が工場床の清掃作業をしている際にこれが崩壊し、その下敷きとなったもの。	80109	5	10 ～ 29
2015	1	14 ～ 15	ごみ処理施設建設工事現場のエネルギー回収推進施設の3階にある電気関係の主幹制御室に台車に乗せた制御盤（高さ2.35m×幅1.2m×奥行0.8m、重量350kg）を労働者4名で台車から降ろす作業中、制御盤が転倒してその下敷きとなった。	30302	6	10 ～ 29
2015	11	17 ～ 18	資材置場において、足場の横材60本を番線でくくった束をフォークリフトを使用して9段（高さ約3メートル）に積み上げた後、被災者が当該足場材の束を背にしてフォークリフトの誘導を行っていた。そうしたところ、足場材の束の山が崩れ、被災者の背中、尻、足が挟まれたことにより、全身多発骨折によって死亡した。足場材の束の山が崩れたのは、積み上げ後約5分経過した時点であった。	30309	5	1～ 9
2015	1	5 ～ 6	トラック運転者の被災者は、目的地に到着後、同社従業員Aの協力を得て、荷下ろし作業を開始した。トラック荷台には、銅板の束（長さ5m、幅26cm、厚み10cm、重量0.5t）がタテ4段（高さ60cm）に積まれていた。Aがフォークリフトを使って銅板の束を運搬していた際に、荷台上の銅板の束が荷崩れを起こし、地上へ落下。銅板2束（約1トン）が荷台そばに立っていた被災者に激突した。	40301	4	10 ～ 29
2015	1	13 ～ 14	サイドフォークリフトを使用して鋼管製はしご（足場部材）の束を運搬中、はしごの束が崩れ、被災者に激突した。	11501	5	1～ 9
		11	水産加工会社の冷凍倉庫脇において、トラック（11t、箱荷台）に被災者と水産加工会社の労働者2名で冷凍サバの荷積み中、			1～

2015	11	～	被災者が荷である冷凍サバのブロックで足を滑らせトラック荷台後部（高さ約1.6m）から墜落し、頸椎骨折により死亡したものの。	40301	1	9
2015	5	15 ～ 16	被災者を含む作業員5名（運輸会社の労働者1名と合同会社の労働者4名）はフォークリフトを使用し、鉄板の移動作業をしていた。被災者は、フォークリフトが抱えた鉄板を下す場所（床面）に、当該鉄板を支えるためのりん木を並べ、りん木の位置を調整をしていたところ、被災者の後方にある扉に立て掛けられていた重さ約1tのバーインコイルが被災者の上に倒れ、下敷きとなったもの。	50101	5	30 ～ 49
2016	12	10 ～ 11	牧場の拡張工事の一環として給餌場を新設するにあたり、その建築材料として新牧場まで、トラックにより単管7本の運搬作業を行っていた。新牧場にて荷を下ろす際、積荷を固定していたロープを外し、被災者が荷台に上り積み荷を降ろそうとした際に積荷が崩壊、積荷すべてとともに被災者が荷台左側面から墜落した。墜落時に積荷により腹部が圧迫された結果、臍臓が損傷し死亡した。	10101	5	1～ 9
2016	11	23 ～ 24	フォークリフトのフォーク若しくはパレットの角で2段積みになっていたフレコンバッグ（重量1トン）の1段目フレコンバッグの側面に傷をつけてしまい、その傷が破れて粉状の内容物（シリカサンド：酸化ケイ素）が流出したため、補修作業を行っていたところ、2段目のフレコンバッグが崩壊し、被災者が下敷きになり死亡した。	10909	5	100 ～ 299
2016	10	11 ～ 12	国道の改良に伴うずい道新設工事。工事の支障となる廃線となった鉄道のずい道（新設ずい道と坑口が隣接）を閉塞する作業を行っていた。坑口に木製型枠を組立て、大型土嚢（5段：2列～3列）を置き、ずい道内部にコンクリートを流し込んでいたところ、ずい道の縁と型枠の隙間からコンクリートが漏れ出てきたため、大型土嚢の上で隙間に布等を詰めていた時、型枠とともに大型土嚢が崩壊し、墜落した際大型土嚢の下敷きとなった。	30102	5	10 ～ 29
2016	9	17 ～ 18	廃材置き場において、地盤を補強するため地面にコンクリートを敷く作業を行っていたところ、近くに積み重ねてあった廃材プラスチックの塊（縦約1.4m、横約1m、高さ約1.3m、重さ約350kg）が崩壊し、被災者と接触した。	150103	5	10 ～ 29
2016	8	9 ～	被災者が一人でスリットコイル（幅：30～125mm、直径：1050～1200mm、コイル数：10個、全重量：3610kg）の結束作業中、コイル転倒防止ポールを作業位置の後方に移動させ、スリットコイルと転倒防止ポールの間で、下部の結束	11209	5	30 ～

	10	バンドを締め付ける作業を行っていたところ、スリットコイルの6～7個が被災者側に転倒し、被災者はスリットコイルと転倒防止ポールに挟まれ、胸部を圧迫されて死亡した。			49
2016 6	15 ～ 16	被災者が事業場倉庫内で、ガラスが積載された鉄製パレット（重量：ガラス633kgパレット100kg計733kg。パレット寸法：縦1.9m横2.9m幅0.65m）が倒れ、作業台との間に挟まれ被災した。	80209	5	1～ 9
2016 5	15 ～ 16	被災者が荷（ボード480枚；1.23×2.16×0.015m）を1山60枚（重量約1.5トン）ずつに束ね、1列を4山の上下2段積みで荷台に積み、県外の配送先に10tトラックで配送した際、荷を下ろすため、トラック左後方で左側ウイングの開放操作をしていたところ、積まれていた荷が荷崩れを起こしていたため、その荷重で突然あおりが外れ、そのあおりが被災者に激突した。	40301	5	10 ～ 29
2016 5	6 ～ 7	被災者は、県外の荷の配送先である敷地内にて、ウイングボディのウイングが開いた状態でトラック荷台側面から崩れた荷（梱包された住宅用資材で棒状及び板状のもの。重量は計約630[kg]。）の下敷きになっているところを発見された。	40301	5	10 ～ 29
2016 4	7 ～ 8	車両系建設機械のバケットを小型移動式クレーンを用いて、当該移動式クレーンの荷台へ積込む作業を行っていた。バケット側のアタッチメント接続用のピンホールへ単管を通し、当該単管にフックを掛けてつり上げ、地切りした際に、重心が移動し、バケットが被災者側に回転、被災者の足下がすくわれると同時に単管からフックが外れたため、荷とともに被災者が用水路へ転落し、法面と当該バケットの間にはさまれた。	70101	6	1～ 9
2016 4	21 ～ 22	ペットボトルの材料（PET）の入ったフレコンバック（1袋1050kg）を工場内に2段積で保管していたが、上段のフレコンバックが落下し、その下にいた労働者に激突した。	10106	5	10 ～ 29
2016 2	2 ～ 3	トラック運転者である被災者は、運転途上に休息をとる目的で午後10時30分からガソリンスタンドで停車をしていた。翌日の午前9時にガソリンスタンド店員がトラックの状況を見に行ったところ、トラック後部扉の左側が開いており、トラック荷台内部に立てかけられた荷と仕切り板が斜めに傾き、被災者がそれらの間に挟まれ、死亡した状態で発見された。	40301	5	50 ～ 99

2016	2	15 ～ 16	マンションの機械式立体駐車場解体現場において、解体した部材を移動式クレーン（つり上げ荷重10t）でつり上げたところ、既存鉄骨梁に引っ掛かりつり上げることが出来なくなったため、被災者が鉄骨梁上に行きバールにてつり荷を引き離したところ、つり荷が振れて被災者に当たり、約5m下の地面に墜落した。	30209	6	1～ 9
2016	2	9 ～ 10	空のフレコンバッグの仕分けをする作業場で、フォークリフト運転者が空のフレコンバッグが入ったコンテナ（約110kg）5個を積み上げて仮置きした後、上4個を後方に運ぼうとフォークリフトで持ち上げたところ、コンテナがバランスを崩してフォークリフト前方に倒れ、仕分け作業を行っていた被災者の頭上にコンテナが落下した。	50101	5	10 ～ 29
2016	1	7 ～ 8	トラックに積載していた荷物を下ろすため左側ウイング扉を開け、更に前方あおりを開けようとした際、荷台上のロールボックス1個（内容量約600kg）が落下し、被災者の頭部等に直撃した。	40301	4	100 ～ 299
2016	1	11 ～ 12	被災者は、工場の古紙保管ヤード内において、古紙ベール（古紙を圧縮した直方体で塊。番線結束。）258個のはい崩しに従事。古紙2個がフォークリフトによりはいから抜き取られ、その後に、パレットの片づけ作業で被災者がはいに近づいた時、当該はいの2段目から4段目までの計11個の古紙が崩壊し、被災者がその下敷きになった。	10601	5	50 ～ 99
2016	1	8 ～ 9	取引先が所有する資材置場においてトラックで搬送した荷の荷下ろしはい付けを行っていた際、当日以前にははい付けしてあったはいの4段目手前側へ同種の荷（鋼製単管を結束して束にしたもの、一束約250kg）を追加はい付けし、次に隣へ同様に各段2束ずつ合計4段のはいを1段目から積もうとしていたところ、はいが荷崩れし、崩れてきた荷とトラックの間にいた作業者がその間に挟まれて胸部を圧迫され被災した。	30209	5	1～ 9
2017	12	12 ～ 13	荷主先でトラック（ウイング車）に荷を積み込む作業を被災者一人で行っていたところ、すでに積んでいた荷（700kg弱）が、何らかの原因によりロールボックスパレットごとトラックの荷台から落下し、落下した荷の下敷きになったものと推定される。	40301	4	30 ～ 49
2017	12	16 ～ 17	現場から持ち帰った資材をユニックの荷台から荷降ろしをしていた。荷台には角材の上に単管パイプの束を載せて全体を2か所で番線固定してあった。被災者が2か所目の番線を切断したところ上部にあった単管パイプの束（20本約270キログラム）が荷崩れを起こした。被災者は頭部外傷により死亡した。	40301	5	1～ 9

2017	12	18	被災者は、顧客先でフォークリフトの修理を行った後に引き続き点検を実施していた。右後輪の駆動部分にグリスアップを行って	80202	4	1～9
		19	いたところ、被災者の後方に2段積みで置かれていた荷のうち、上段の1個（W＝1.2m、D＝0.8m、H＝1.4m、重量1トン）が落下し、被災者を直撃した。			
2017	11	16	トラックに鋳鉄管11本（1本約150kg）をフォークリフトを用いて荷積み作業中、フォークリフトの爪を引き抜こうとした	40301	5	10～29
		17	際、鋳鉄管がその反動で動き出し、横で見ていたトラックの運転手（被災者）が落下を食い止めるため、手で荷台上に鋳鉄管を戻し、被災者がリフトマンにOKの合図を出し、リフトマンがフォークリフトの爪を引き抜き後進させていたところ、鋳鉄管が被災者の上に落下した。			
2017	9	16	ボール盤（高さ236センチメートル、重さ850kg）の移設ため、3個のチルローラー（35×23センチメートル、耐荷重	30302	6	100～299
		17	3t、ボール盤前方1箇所、後方2箇所）に載せ、4名の労働者で押して移動させていたところ、ボール盤が突然転倒し、被災者の頭部に激突した。被災者はボール盤の下敷きにはなっておらず、救急搬送されたが、頭部を強く打ったため死亡した。			
2017	8	20	倉庫内に4段に積んでいたフレコンバッグ（米が入ったもの。重さ約1トン。高さ約1.1メートル。）の一部に崩れる気配が	170209	5	10～29
		21	あったため、被災者がはい替えを行うためにフォークリフトを運転して手前のフレコンバッグを移動させようとしたところ、フレコンバッグが崩れ出し、それに気付いた被災者はフォークリフトから降り避難しようとしたが、その方向にフレコンバッグが崩れ、被災者はフレコンバッグの下敷きとなった。			
2017	8	12	工場の敷地内で、建設工事の基礎に使用されるコンクリートパイプ（直径0.5m×長さ13m、重量約3.5トン）をトラック	40301	4	1～9
		13	の荷台に載せる作業をしていた。5本目のパイプを荷台に載せ、パイプに掛けられたワイヤロープをパイプから外し、クレーンのオペレータに合図をし、クレーンの巻き上げ及び走行が行われたが、ワイヤロープがパイプの先端の金具に引っ掛かり、落下したためパイプと地面の間に挟まれた。			
2017	7	10	推定2.8tの床上操作式クレーンを用いて、鉄板（長さ2495mm、幅180mm、厚さ2.3mm）41枚を、ベルトスリ	11209	4	10～29
		11	ング1本で高さ約1.5mの位置につり上げ走行させていた。クレーン走行中に鉄板が荷崩れを始め、荷を押さえていた被災者の顔にベルトスリングから外れた鉄板が激突し、飛ばされてコンクリート製地面に転倒した。			
		10	解体工事現場において、4tトラック2台の各荷台の後部を近接させ、荷台上で積み込んだ解体ガラを整理している際、転落し			1～

2017	3	～ 11	た。なお、被災者は、保護帽は着用していた。	30202	1	9
2017	2	～ 11	被災者を含む3人で、L字型コンクリート製品（重量約7.2t）の外壁材を工場内に展示するための運搬作業を行っていた。橋形クレーン（10t）で製品を展示するための場所まで移動させ、地上に降ろし、同僚が脚立梯子を使い上部に掛けられた玉掛用具を外した後、製品が倒れ脚立梯子を下で支えていた被災者は橋形クレーンのサドルと製品に頭部を挟まれ死亡した。	10901	5	50 ～ 99
2017	2	16 ～ 17	被災者は同僚と2人で重量約2tの板ガラス専用パレットを天井クレーンで4tトラックに積み込み作業中、トラック荷台中央部のパレット固定用スタンションに沿わせて、スリングベルトのアイをスタンションのT型固定部に引っかけて固定し、玉掛け用スリングベルトを外したところ、T型固定部の溶接部が破断してパレットが被災者の方に倒れ、被災者はパレット共荷台から墜落し、地面とパレットの間に頭を挟まれ、死亡した。	80209	5	30 ～ 49
2017	1	～ 11	配送先で、運搬してきた積荷のロール紙（約600kg×2本）をトラック荷台から降ろしていたが、2本目を降ろそうと回転台に載せ90度回転させていたところ、ロール紙が転がり落ちかけていたため、被災者が自ら支えようとしてロール紙の下敷きになった。	40301	4	30 ～ 49
2018	12	～ 11	社長が車両積載型トラッククレーンを操作し産業廃棄物のコンテナを吊り上げて移動させた後、被災者は社長の指示により玉掛けフックを付け替えようと梯子を移動させていたところ、そのコンテナが倒壊し下敷きになったもの。	150102	5	1～ 9
2018	12	～ 22	被災者は、フォークリフトを用いて屋外に置かれていた、ペレット原料の運搬作業に従事していた。製造作業場所に戻ってこなかったため、同僚が探したところ、ペレットの入っていたフレコンバック（約1トン）の下敷きになっていたところを発見されたもの。	10805	5	10 ～ 29
2018	11	～ 15	電柱の撤去作業中、電柱を2つに切断した後でそのうちの1方を建柱車の移動式クレーン機能を使って引き寄せる作業を行っていた。田の畔を乗り越えさせようとしたが、電柱が畔に引っ掛かってしまい、ショウレン（鋼鉄製の棒状の道具）を用いて電柱の向きを変えようとした際に、被災者がバランスを崩して畔から深さ60センチメートルの水路に落下したところへ、移動させていた電柱が落下したため下敷きとなった。	30301	4	10 ～ 29

2018	9	6 ～ 7	古紙を圧縮したブロック（1m角、重さ540kg）の集積場所で、3段に積み上げたブロックが倒れ、近くで掃除作業を行っていた被災者が下敷きとなったもの。当該ブロックの3段目は直前にフォークリフトで積まれたものであった。	150102	5	10 ～ 29
2018	9	2 ～ 3	鉄骨造地下1階、地上8階建てビル新築工事現場において、トラックの荷台で外壁材（外壁パネル、長さ4.3m×幅0.7～0.9m×厚さ0.06m）を7枚玉掛し、移動式クレーンで約15m吊り上げ、旋回していたところ、吊り荷の下4枚の外壁材が割れ、ケヤキの木に落下し、落下位置から約6m離れた被災者に飛散した破片が当たり、頭、顔から出血した状態で倒れている被災者を発見した。	30201	4	1～ 9
2018	8	12 ～ 13	新築工事（旅館）の資材を波止場に置いてあったコンテナより荷さばき中（トラックへ運ぶ）に、資材の扉5枚が被災者に倒れてきたもの。	30201	5	10 ～ 29
2018	7	8 ～ 9	埠頭に接岸した船倉で、岸壁に設置したクローラクレーン（つり上げ荷重150t）を用いて7本組にしたH型鋼（1本の長さ6m、重さ85キロ）を3束にまとめて荷揚げ作業中、吊上げていた鋼材が落下し、吊荷の下にいた被災者に当たり死亡した。	50201	4	100 ～ 299
2018	7	8 ～ 9	被災者は、工場内で建築用鉄骨（H250×250長さ4.9m）7本を玉掛けし橋形クレーンにて移動した。当該鉄骨を作業台に降ろしたところ、当該鉄骨が被災者側へ倒れ、作業台の梁と鉄骨に腹部を挟まれ死亡した。	11209	5	1～ 9
2018	7	0 ～ 1	配送員2名が災害発生現場に停車していた他者が所有する4tトラックの荷台の中で、当該事業場のトラック運転手が仰向でユニットバスのパネル等に押し倒される形で挟まれているのを発見した。緊急搬送されたものの、担当医より「急性心不全」により死亡が確認されたもの。	40301	7	1～ 9
2018	4	14 ～ 15	古紙の保管場所において、巡視中の代表者が、2列4段の高さ（床面から約3.6m）に積み上げられた8個の古紙の塊について、列間に隙間を認め、倒壊の危険を感じ、塊を掴むアタッチメントを装備したフォークリフトを運転し、地上から2段目以上の合計6個の塊を列の隙間がなくなるように整えた。代表者がフォークリフトから降りた直後、西側1列の上部3個の塊が崩れ落	10601	5	10 ～ 29

			ち、付近で清掃作業中の被災者に激突した。			
2018	4	16 ～ 17	被災者はコンクリート製品製造工場の製品置き場において、吊り上げ荷重2.93トンの車両積載型トラッククレーンをリモコンで操作し、コンクリート製品の荷台への荷積み作業を行っていたが、作業中、当該クレーンのジブが積み込む対象とは別のコンクリート製品（いわゆるU字溝）に衝突したのか、4段に積まれた製品の最上段の製品が落下し、下でクレーンを操作していた被災者に激突したものと推定される。	40301	4	10 ～ 29
2018	3	12 ～ 13	高さ約3mで3段積みとしていたフレコンバック（シリカ粉入り）が荷崩れを起こし、被災者は約640kgの3段目のフレコンバックの下敷きとなり、圧死した。災害の現認者はおらず、1段目のフレコンバックが破れシリカ粉が散乱しガムテープが残っていたことから、被災者は1段目のフレコンバックが破れをガムテープにて補修していたと思われる。	10801	5	300 ～
2018	2	4 ～ 5	被災者は、D型ハウス内に保管されていた牧草ロールのはい崩し及びトラックへの積込み作業に従事していたところ、牧草ロール1個（重量約350kg、直径1.6m×幅1.2mの円柱型）に仰向けで下敷きになった状態で、牧場代表者に発見されたもの。牧草ロールは3列分（3～4段、33個分）が倒壊していた。	80109	5	1～ 9
2018	2	8 ～ 9	シーツスタッカーと呼ばれる機械（約400kg）をフォークリフトで運搬し、トラックの荷台に載せる作業で、フォークリフトで同機械を持ち上げる途中にバランスを崩した同機械が落下し、付近にいた被災者がその下敷きになって死亡した。	11301	4	1～ 9
2018	2	8 ～ 9	被災者は、鉄骨柱、鉄骨梁約9トンを積み込んだトラックを運転し建設現場に搬入。当該鉄骨の荷下ろしは現場職員が行い、被災者はトラック付近で当該荷下ろし作業を見ていたところ、積荷の鉄骨梁が荷台から落ちて被災者に当たった。	40301	4	50 ～ 99
2018	1	12 ～ 13	4段に積み上げられたパレット積みの荷をフォークリフトで移動させようとしたところ、3段目と4段目の荷が崩壊、被災者はフォークリフト運転席より離脱しようとして4段目の荷（エアコン室内機30箱）の下敷きとなり死亡した。	50101	5	30 ～ 49
2019	12	12 ～	天井クレーン（2.8t）を操作して船体部品であるハッチコーミングを2本の盤木を敷いて台車に乗せたあと、被災者が玉掛用具を外したところ、ハッチコーミングが倒れ下敷きになった。	11501	5	10 ～

		14						29
2019	12	14 ～ 16	<p>廃プラの圧縮梱包機の上投入口付近にて、フォークリフトでフレコンを載せたパレットを上昇させ、被災者がフレコンを押し出して投入口に入れたところフレコンが詰まってしまったため、カッターを使用してフレコンの一部を開け、フレコンを足で押し込んでいた際に、何らかの事由によりフレコンとともに下部まで墜落し、自動運転となっていた圧縮シリンダーが起動して圧縮する部分と機械内壁との間に身体を挟まれ死亡した。</p>	80109	1			10 ～ 29
2019	11	6 ～ 8	<p>配送先の事業場構内において、トラックの荷台内部で積荷である大理石の机の天板（重さ約80kg）2枚の下敷きになっている被災者が発見されたもの。</p>	40301	5			10 ～ 29
2019	11	10 ～ 12	<p>工場新築工事での鉄骨建方作業において、壁の鉄骨（長さ約11mの柱1本に長さ約6mの胴縁14本等を取付。）を地組し、その上に番線で束ねた壁材（折板。長さ7m、幅0.8m、18枚。計約540kg。）を置いていた。これをクローラークレーン2台で共吊りして立て起こし、被災者が地上側の玉掛シャックルを外したところ、鉄骨に固定されていなかった壁材が落下、被災者はその下敷きになった。</p>	30209	4			1～ 9
2019	10	10 ～ 12	<p>災害発生地である事業場に所属する労働者がフォークリフトを用いて荷の積み替え作業を行っていたところ、荷の一つがバランスを崩し倒れそうになった。被災者はその荷を支えようとしたが支えきれず、荷の下敷きになり死亡したもの。</p>	40301	4			30 ～ 49
2019	10	14 ～ 16	<p>クレー射撃場新設工事において、現場の地盤改良等のために埋設してあった土留めシートパイル（幅450mm、長さ6100mm、390kg）を引き抜き10枚重ねたものを25トンラフターを用い、トラックに荷積みしていたところ、荷積み位置を調整していた被災者が荷台より飛び降り、直後に落下してきたシートパイルの下敷きとなったもの。</p>	40301	5			30 ～ 49
2019	9	14 ～ 16	<p>1人でフォークリフトを使用して、玄米1080kgの入ったパレット積みのフレキシブルコンテナの積み替え作業を行っていた被災者が、2段積みのフレキシブルコンテナの上段が落下し、下敷きになっているところを同僚に発見されたもの。落下したフレキシブルコンテナの下段のフレキシブルコンテナには穴が開いており、周辺には玄米が散乱し、近くにはガムテープがあった。</p>	10109	4			100 ～ 299
		8	<p>自社資材センター内に長さ2.7mの単管パイプ100本（約700kg）を金属枠で束ねたものが10束積まれていた。被災者</p>					10

2019	9	～	は単管の塗装作業を行うためにフォークリフトを運転して単管パイプの束を移動させていたが、単管パイプの束の下敷きになって倒れているところを発見された。	30201	5	～	29	
2019	8	～	14 伐倒作業を終了し、伐倒した木と掘り起こした木の根を搬出するため、グラブを運転して木の根をトラックの側面から荷台に積み上げていたところ、重さ約180kgの木根が約3mの高さから、積込作業箇所の反対側に転がり落ちた。その際、トラックの横を歩いていた作業員の背部に木の根が激突し、死亡したものの。	30209	4	1～	9	
2019	7	～	8 客先の牧場において、被災者と同僚の合計2名で、トレーラーのコンテナから牧草の荷卸し作業を行っていた。直方体（88cm×125cm×130cm、重さ500kg）で2段積みされていた下段の牧草にワイヤロープが付いたフックを打ち込み、フォークリフトでワイヤロープを引っ張って引き出していたところ、崩れそうになった上段の牧草を被災者が支えようと近づいた際、うつ伏せに転倒し、その上に牧草が落下したものの。	40301	5	50	～	99
2019	7	～	8 トラックに積まれていた砂（約0.9トン）が入っているフレキシブルコンテナ（フレコン）を移動式クレーンにより移動させようとしたところ、フレキシブルコンテナのつりベルトが切断し落下、下方にいた被災者がフレキシブルコンテナの下敷きになり死亡したものの。	30201	4	30	～	49
2019	7	～	20 被災者は、PET製造工場において、つり上げ荷重1tの床上操作式天井クレーンを運転して、フレコンバッグに入った約800kgのPET製品の不良品を破碎したものをつり荷として原料ホッパーまで運搬して投入しようとしたところ、フレコンバッグのつり具に掛けるつり紐部分4本のうち2本が突然切れたため、落下した荷とホッパーの間に頸部を挟まれたものの。	10805	4	50	～	99
2019	7	～	14 被災者は、荷降ろしのためトラックの荷台に乗り、荷が積まれたカゴ台車をつかんで後ずさりしながら荷台の後方に移動した後、カゴ台車の端を掴んだまま、後方で停車させていたフォークリフトの爪の上に移ったところ、カゴ台車が倒れ、カゴ台車の上部とフォークリフトのバックレストとの間に頭部から頸部を挟まれたもの。心肺停止で救急搬送され、心拍を一旦取り戻すも、3日後に死亡したものの。	40302	7	10	～	29
2019	6	～	18 被災者は納品のため、トラック荷室からテールゲートリフター（以下、「リフター」という。）を使用し、飲料水等の商品が入ったロールボックスパレット（以下、「かご車」という。）を荷卸ししていた。被災者は、かご車2台を荷室からリフターの昇降板で、地上に卸していたところ、昇降板が接地する直前に、かご車が転倒し、その下敷きとなったもの。	40301	6	100	～	299

2019	5	6 ～ 8	パレットに積まれた凍結された10段積み飼料の上にフォークリフトで更に2段を積み上げて12段積みにする作業の際、10段積み飼料の上(床面からの高さ171cm)に乗っていた被災者(保護帽なし)が墜落したのち心肺停止状態となり、その後、搬送先で自立呼吸ができなくなったのち死亡が確認された	80109	1	100 ～ 299
2019	4	14 ～ 16	自社の資材センター内で、型枠工事に使用する単管パイプ(直径:4.6cm、長さ:3.5m)が積み上げられた高さ2メートルを超える場所において、数十本ごとにチェーンで結束された単管を、チェーンを外さずに一本ずつ引き抜き、上から下へおろしていた際に、被災者が自重で傾いた単管に押し上げられ、墜落したもの。保護帽、墜落制止器具の着用なし。災害発生後7日後に被災者は様態が急変し死亡に至った。	30209	1	10 ～ 29
2019	2	14 ～ 16	運搬してきた電柱14本を営業所敷地内の資材置場に降ろすために、台付けワイヤーを緩めたところ、2本の電柱が落下して被災者に激突した。	30301	4	50 ～ 99
2019	2	14 ～ 16	工場敷地内の原料保管庫において、フォークリフトを使用して、コンテナに入っている小豆を、別のコンテナに移し替える作業を行う際に、移し替える先のコンテナ上に上っていた被災者がコンテナ内に転落し、コンテナに入っていた小豆が被災者上に落ちてきて小豆に埋まったもの。移し替える先のコンテナ上に、フォークリフトのフォークを刺したままで小豆が入っているコンテナを半分程度ずらして乗せた状態であった。	11709	1	50 ～ 99
2019	1	16 ～ 18	支店内にて作業請負を行っている被災者が倉庫内にて粉末が入っている500キログラムのフレコンバックの積み替え作業を1人で行っていったところ、4段に積まれた最上部フレコンバックとその隣の3段に積まれた最上部のフレコンバックが荷崩れし、被災者が一方のフレコンバックの下敷きになり、窒息により死亡した。	50101	5	1 ～ 9
2019	1	10 ～ 12	被災者が、アパート建築現場の壁材・天井材として用いる石膏ボードを、事業場自社工場においてパネルソーで裁断し、集積して積み上げる作業を行っていたところ、作業場所の近接箇所に積み上げてあった石膏ボード(高さ推定3メートル以上)が崩壊してその下敷きとなり、脳挫傷等により死亡した。	30209	5	10 ～ 29
2020	12	12 ～	地上からの高さが110cmのトラッククレーンの荷台上で、資材倉庫2階から投下された重さ約16キログラムの断熱材を荷台上に並べる作業を行っていたところ、投下された断熱材が荷台上で跳ね上がって被災者に激突し、被災者が荷台上から墜落し、頭	80109	6	10 ～

		14	部を地面に強打したものの。			29
2020	12	18 ～ 20	被災者は、容器に入れた鶏糞をフォークリフトで運搬する作業を行っていたところ、鶏糞を運搬する鉄製の容器の下敷きになって死亡したものの。	70101	4	10 ～ 29
2020	10	20 ～ 22	10トン車より冷蔵商品を配送していた被災者が、災害発生場所において、その配送車からフォークリフトを用いて荷下ろし作業をする際に、その積み荷を被災者が手前に引き出したところ、勢いあまり積み荷が被災者側に傾き、被災者の頭上から激突し被災したものの。	40301	6	50 ～ 99
2020	9	8 ～ 10	工場建設現場において、小型ボイラーをハンドリフトに乗せて搬入作業中、搬入路上の段差を乗り越えるため、スピードローラー（ころ）に乗せ換えていたところ、当該小型ボイラーが転倒し、被災者に激突した。	30302	6	10 ～ 29
2020	9	12 ～ 14	重さ246トンの船底ブロックに機器類を積載した総重量約320トンの荷を、塔形ジブクレーン2基の相吊りによって地上から約15メートルの高さまで吊り上げた際、当該ブロック上に積載していた重さ約800キログラムの金属製の水コシ器1基がブロックの側面から落下し、地上に置かれていた船舶用発電機への動力供給用配管の付近にて、関係者へ当該配管の耐圧試験方法を説明していた被災労働者に当たったものの。	11501	4	300 ～ 499
2020	9	8 ～ 10	集積されていた使用済み空きドラム缶を金属廃棄物入れに加工するため、アセチレンガスを用いて、ガス溶断を行おうとしたところ、密閉された缶内に充満していた可燃性気体に引火し、当該ドラム缶が爆発し宙空に飛びあがり、その際に被災者の顔面に激突したものの。	11701	14	1～ 9
2020	7	14 ～ 16	大麦等が入ったフレコンバッグ（1袋の重量1t）が保管されている、支所の低温倉庫内において、同僚が運転するフォークリフトを使用して床に置いてあったフレコンバッグ一袋を移動させ、被災者が次の作業のため隣に置いてある一袋のフレコンバッグ上でフォークリフトを待っていたところ、被災者の背後にあった4段積みのフレコンバッグが倒れ、下敷きになったものの。	170209	5	1～ 9
2020	5	4 ～	被災者が運転するバルク車（飼料運搬車）がライトが点灯したまま倉庫の出荷口で停車していたため、同僚が被災者を探したところ、バルク車運転席で右耳から血を流して横たわっている被災者を発見した。被災者は搬送先の病院で死亡が確認された。倉庫内	40301	1	50 ～

	6	では、フレコンバックが鉛直方向に4段積まれた上にフォークリフトのアタッチメント（フレコンバックを吊り上げるため制作されたもの）の先端が置かれた状態だった。			99
2020	4 ～ 12	当該事業場では倉庫内に土嚢（内容物は培養土／重量1020kg、高さ80cm）を2段積みで保管していた。11：50頃、被災者がフォークリフトによるはい崩し作業を行っていたところ下段の土嚢を破ってしまい内容物が流出した。被災者は破れ目をガムテープで養生した後床面にこぼれ出た内容物を清掃していたところ、上段の土嚢が落下し下敷きとなり窒息、死亡したものの。	60101	5	10 ～ 29
2020	2 ～ 16	被災者は、事業所の倉庫において、白菜の入った段ボールをパレットの上に積み上げる作業をしていたところ、隣のパレット上に6段目の段ボール箱を積もうとした際、5段目のダンボール箱上から墜落し、死亡した。	40301	1	10 ～ 29
2020	2 ～ 10	接岸した貨物船に積まれたコンクリート製板72枚（重さ15トン／枚）を、岸壁の移動式クレーンにて、陸へ降ろす作業を行っていた。船内は、玉掛者4名、やぐらの解体3名の計7名で当該作業を行っていたところ、積み荷のコンクリート製板が荷崩れを起こし、やぐらの解体作業員2名が下敷きになった。1名はその場で死亡が確認され、もう1名は両足を挟まれ重傷。	50202	5	50 ～ 99
2020	1 ～ 20	被災者の自宅から被災者が帰宅していないと事業場に問い合わせがあり、前日の被災者の就業場所である倉庫を確認したところ、倉庫の奥で倒れたネスティングラックの下敷きになった被災者を発見した。救急通報したが被災者はその場で死亡が確認された。	40301	5	30 ～ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html