合板製造業における労働災害発生状況（1999-2021年）

合板製造業 コードNo.010402

合板製造業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2021年）

| 事故の型 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 事故の型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墜落・転落 | 23 | 26 | 20 | 15 | 15 | 10 | 16 | 18 | 21 | 15 | 22 | 9 | 5 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 14 | 16 | 10 | 18 | 20 | 368 | 墜落・転落 |
| 転倒 | 18 | 29 | 19 | 22 | 13 | 15 | 24 | 25 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 10 | 18 | 17 | 20 | 12 | 23 | 17 | 9 | 19 | 396 | 転倒 |
| 激突 | 13 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 6 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 165 | 激突 |
| 飛来・落下 | 28 | 27 | 29 | 26 | 20 | 12 | 20 | 26 | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 6 | 13 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 339 | 飛来・落下 |
| 崩壊・倒壊 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 116 | 崩壊・倒壊 |
| 激突され | 19 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 7 | 16 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 229 | 激突され |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はさまれ巻き込まれ | 118 | 121 | 113 | 94 | 97 | 96 | 100 | 83 | 88 | 82 | 54 | 65 | 73 | 71 | 54 | 57 | 48 | 65 | 49 | 42 | 55 | 48 | 49 | 1,722 | はさまれ巻き込まれ |
| 切れ・こすれ | 55 | 48 | 43 | 49 | 41 | 43 | 34 | 36 | 40 | 27 | 25 | 21 | 30 | 24 | 37 | 18 | 23 | 28 | 25 | 30 | 28 | 18 | 18 | 741 | 切れ・こすれ |
| 踏抜き | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 踏抜き |
| おぼれ | | 1 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 13 | おぼれ |
| 高温・低温物との接触 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 3 | 1 | 68 | 高温・低温物との接触 |
| 有害物との接 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 13 | 有害物と |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | の接触 |
| 感電 | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 8 | 感電 |
| 爆発 | 2 | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 9 | 爆発 |
| 破裂 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 破裂 |
| 火災 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 火災 |
| 交通事故（道路） | | 1 | 2 | | 4 | 3 | | | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 17 | 交通事故（道路） |
| 交通事故（その他） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 交通事故（その他） |
| 動作の反動無理な動作 | 16 | 19 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 17 | 17 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 256 | 動作の反動無理な動作 |
| その他 | 1 | | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 25 | 37 | その |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 他 |
| 分類不能 | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 4 | 分類不能 |
| 合計 | 312 | 305 | 268 | 253 | 232 | 230 | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 4,508 | 合計 |

合板製造業における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2021年）

| 起因物（大） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 起因物（大） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力機械 | 151 | 136 | 121 | 135 | 124 | 115 | 114 | 100 | 93 | 82 | 66 | 66 | 78 | 79 | 70 | 64 | 63 | 82 | 58 | 75 | 68 | 53 | 60 | 2,053 | 動力機械 |
| 物上げ装置、運搬機械 | 39 | 53 | 46 | 34 | 36 | 37 | 25 | 40 | 48 | 31 | 31 | 28 | 21 | 26 | 27 | 14 | 24 | 23 | 29 | 13 | 21 | 30 | 23 | 699 | 物上げ装置、運搬機械 |
| その他の装置等 | 40 | 24 | 24 | 13 | 15 | 23 | 25 | 21 | 23 | 19 | 15 | 9 | 12 | 11 | 25 | 16 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 19 | 404 | その他の装置等 |
| 仮設物、建築物、 | 20 | 31 | 22 | 23 | 20 | 14 | 20 | 30 | 25 | 17 | 15 | 10 | 14 | 21 | 19 | 24 | 20 | 18 | 12 | 26 | 16 | 14 | 16 | 447 | 仮設物、建築物、 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構築物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 構築物等 |
| 物質、材料 | 49 | 46 | 41 | 35 | 27 | 34 | 34 | 34 | 31 | 29 | 17 | 23 | 20 | 25 | 26 | 16 | 15 | 19 | 20 | 16 | 17 | 21 | 19 | 614 | 物質、材料 |
| 荷 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 94 | 荷 |
| 環境等 | | 3 | 3 | 4 | | 1 | 4 | 3 | 2 | | | 6 | 14 | 3 | 5 | 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 71 | 環境等 |
| その他 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 28 | 126 | その他 |
| 合計 | 312 | 305 | 268 | 253 | 232 | 230 | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 4,508 | 合計 |

合板製造業における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2021年）

| 起因物（中） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 起因物（中） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 原動機 |
| 動力伝導機構 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 103 | 動力伝導機構 |
| 木材加工用機械 | 108 | 108 | 84 | 99 | 92 | 76 | 75 | 64 | 67 | 59 | 45 | 41 | 60 | 57 | 50 | 46 | 41 | 61 | 42 | 56 | 50 | 37 | 43 | 1,461 | 木材加工用機械 |
| 建設機械等 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4 | 建設機械等 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属加工用機械 | 3 | | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 31 | 金属加工用機械 |
| 一般動力機械 | 32 | 22 | 31 | 28 | 25 | 31 | 30 | 28 | 21 | 21 | 14 | 19 | 14 | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 17 | 12 | 12 | 10 | 452 | 一般動力機械 |
| 車両系木材伐出機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 車両系木材伐出機械等 |
| 動力クレーン等 | 3 | 5 | 5 | 7 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 48 | 動力クレーン等 |
| 動力運搬機 | 36 | 47 | 40 | 27 | 33 | 32 | 23 | 36 | 44 | 30 | 29 | 26 | 20 | 24 | 24 | 14 | 21 | 23 | 26 | 10 | 20 | 30 | 22 | 637 | 動力運搬機 |
| 乗物 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 14 | 乗物 |
| 圧力容器 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 10 | 圧力容器 |
| 化学設備 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 化学設備 |
| 溶接装置 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | 溶接装置 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炉、釜等 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | | | 16 | 炉、釜等 |
| 電気設備 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 7 | 電気設備 |
| 人力機械工具等 | 13 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 134 | 人力機械工具等 |
| 用具 | 19 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 160 | 用具 |
| その他の装置、設備 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 2 | 72 | その他の装置、設備 |
| 仮設物、建築物等 | 20 | 31 | 22 | 23 | 20 | 14 | 20 | 30 | 25 | 17 | 15 | 10 | 14 | 21 | 19 | 24 | 20 | 18 | 12 | 26 | 16 | 14 | 16 | 447 | 仮設物、建築物等 |
| 危険物、有害物等 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 16 | 危険物、有害物等 |
| 材料 | 48 | 46 | 39 | 35 | 27 | 33 | 32 | 32 | 29 | 29 | 16 | 23 | 19 | 24 | 26 | 16 | 15 | 18 | 20 | 16 | 17 | 20 | 18 | 598 | 材料 |
| 荷 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 94 | 荷 |
| 自然環 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 自然環 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境等 | | 3 | 3 | 4 | | 1 | 4 | 3 | 2 | | | 6 | 14 | 3 | 5 | 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 71 | 境等 |
| その他の起因物 | 2 | | 2 | | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 24 | 37 | その他の起因物 |
| 起因物なし | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 83 | 起因物なし |
| 分類不能 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 6 | 分類不能 |
| 合計 | 312 | 305 | 268 | 253 | 232 | 230 | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 4,508 | 合計 |

合板製造業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2021年）

| 起因物（小） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 起因物（小） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 原動機 |
| 動力伝導機構 | | | 5 | | 4 | | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 82 | 動力伝導機構 |
| 丸のこ盤 | | | 23 | | 27 | | 15 | 18 | 20 | 16 | 12 | 13 | 21 | 17 | 21 | 10 | 16 | 17 | 12 | 13 | 17 | 10 | 13 | 311 | 丸のこ盤 |
| 帯のこ | | | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 20 | 帯のこ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 盤 |
| かんな盤 | | | 4 | | 5 | | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | | 6 | 75 | かんな盤 |
| 角のみ盤、木工ボール盤 | | | 4 | | 1 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 15 | 角のみ盤、木工ボール盤 |
| 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | | | 4 | | 5 | | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 39 | 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 |
| チェーンソー | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 4 | チェーンソー |
| その他の木材加工用機械 | | | 46 | | 54 | | 47 | 33 | 37 | 34 | 26 | 24 | 31 | 32 | 23 | 28 | 21 | 37 | 27 | 34 | 25 | 24 | 23 | 606 | その他の木材加工用機械 |
| 整地・運搬・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整地・運搬・ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 積込み用機械 |
| 掘削用機械 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 掘削用機械 |
| 基礎工事用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎工事用機械 |
| 締固め用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 締固め用機械 |
| 解体用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解体用機械 |
| 高所作業車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高所作業車 |
| その他の建設機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の建設機械等 |
| 旋盤 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 旋盤 |
| ボール盤、フライス盤 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | ボール盤、フライス盤 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研削盤、バフ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 研削盤、バフ盤 |
| プレス機械 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | プレス機械 |
| 鍛圧ハンマ | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 鍛圧ハンマ |
| シャー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シャー |
| その他の金属加工用機械 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 8 | その他の金属加工用機械 |
| 遠心機械 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 遠心機械 |
| 混合機、粉砕機 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 9 | 混合機、粉砕機 |
| ロール機（印刷ロール機を | | | 9 | | 9 | | 15 | 11 | 8 | 12 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 128 | ロール機（印刷ロール機を |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除く。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 除く。） |
| 射出成型機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 射出成型機 |
| 食品加工用機械 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 食品加工用機械 |
| 印刷用機械 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | 印刷用機械 |
| 産業用ロボット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 産業用ロボット |
| その他の一般動力機械 | | | 20 | | 13 | | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 192 | その他の一般動力機械 |
| 伐木等機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 伐木等機械 |
| 走行集材機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 走行集材機械 |
| 架線集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 架線集 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 材機械 |
| その他の車両系林業機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の車両系林業機械 |
| クレーン | | | 2 | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 13 | クレーン |
| 移動式クレーン | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 移動式クレーン |
| デリック | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | デリック |
| エレベータ、リフト | | | 2 | | | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 11 | エレベータ、リフト |
| 揚貨装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 揚貨装置 |
| ゴンドラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ゴンドラ |
| 機械集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 機械集 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材装置、運材索道 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 材装置、運材索道 |
| 簡易架線集材装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 簡易架線集材装置 |
| その他の動力クレーン等 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | その他の動力クレーン等 |
| トラック | | | 6 | | 1 | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 41 | トラック |
| フォークリフト | | | 12 | | 12 | | 8 | 16 | 13 | 8 | 15 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 13 | 8 | 172 | フォークリフト |
| 軌道装置 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 軌道装置 |
| コンベア | | | 20 | | 18 | | 13 | 17 | 23 | 16 | 10 | 15 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 13 | 11 | 1 | 10 | 10 | 10 | 237 | コンベア |
| ローダー | | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 7 | ローダー |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストラドルキャリヤー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ストラドルキャリヤー |
| 不整地運搬車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 不整地運搬車 |
| その他の動力運搬機 | | | 2 | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 36 | その他の動力運搬機 |
| 乗用車、バス、バイク | | | 1 | | 3 | | | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 11 | 乗用車、バス、バイク |
| 鉄道車両 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鉄道車両 |
| その他の乗物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の乗物 |
| ボイラー | | | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 6 | ボイラー |
| 圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 圧力容器 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の圧力容器 |
| 化学設備 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 化学設備 |
| ガス溶接装置 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | ガス溶接装置 |
| アーク溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | アーク溶接装置 |
| その他の溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の溶接装置 |
| 炉、窯 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 炉、窯 |
| 乾燥設備 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 6 | 乾燥設備 |
| その他の炉、窯等 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | その他の炉、窯等 |
| 送配電線等 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 送配電線等 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力設備 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 電力設備 |
| その他の電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | その他の電気設備 |
| 人力クレーン等 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 人力クレーン等 |
| 人力運搬機 | | | 4 | | 1 | | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 38 | 人力運搬機 |
| 人力機械 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | 人力機械 |
| 手工具 | | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 59 | 手工具 |
| はしご等 | | | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 69 | はしご等 |
| 玉掛用具 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 5 | 玉掛用具 |
| その他の用具 | | | 3 | | 2 | | 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 44 | その他の用具 |
| その他の装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の装 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 置、設備 | | | 6 | | 2 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 2 | 57 | 置、設備 |
| 足場 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | 9 | 足場 |
| 支保工 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 支保工 |
| 階段、桟橋 | | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 7 | 41 | 階段、桟橋 |
| 開口部 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 8 | 開口部 |
| 屋根、はり、もや、けた、合掌 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 10 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 |
| 作業床、歩み板 | | | 3 | | 7 | | | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 69 | 作業床、歩み板 |
| 通路 | | | 10 | | 2 | | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 152 | 通路 |
| 建築物、構築物 | | | 5 | | 2 | | 2 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 41 | 建築物、構築物 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の仮設物、建築物、構築物等 | | | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 28 | の仮設物、建築物、構築物等 |
| 爆発性の物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 爆発性の物等 |
| 引火性の物 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 引火性の物 |
| 可燃性のガス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可燃性のガス |
| 有害物 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 有害物 |
| 放射線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 放射線 |
| その他の危険物、有害物等 | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 10 | その他の危険物、有害物等 |
| 金属材料 | | | 4 | | 3 | | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 39 | 金属材料 |
| 木材、竹材 | | | 34 | | 24 | | 27 | 27 | 27 | 25 | 13 | 20 | 18 | 21 | 24 | 12 | 11 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 382 | 木材、竹材 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石、砂、砂利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 石、砂、砂利 |
| その他の材料 | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 15 | その他の材料 |
| 荷姿の物 | | | 6 | | 6 | | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 67 | 荷姿の物 |
| 機械装置 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 6 | 機械装置 |
| 地山、岩石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 地山、岩石 |
| 立木等 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 立木等 |
| 水 | | | | | | | 1 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | 水 |
| 異常環境等 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | 異常環境等 |
| 高温・低温環境 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 15 | 高温・低温環境 |
| その他の環境等 | | | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 2 | 3 | | | 2 | 1 | 28 | その他の環境等 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の起因物 | | | 2 | | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 24 | 35 | その他の起因物 |
| 起因物なし | | | 2 | | 4 | | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 66 | 起因物なし |
| 分類不能 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 6 | 分類不能 |
| 合計 | | | 268 | | 232 | | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 3,408 | 合計 |

合板製造業における年齢別労働災害発生状況（1999-2021年）

| 年齢 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19歳以下 | 11 | 12 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | | 2 | 1 | 120 | 19歳以下 |
| 20歳-29歳 | 64 | 60 | 60 | 49 | 45 | 47 | 40 | 45 | 40 | 29 | 25 | 29 | 31 | 32 | 40 | 18 | 17 | 28 | 30 | 27 | 28 | 22 | 37 | 843 | 20歳-29歳 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳-39歳 | 48 | 52 | 40 | 46 | 45 | 51 | 44 | 47 | 55 | 36 | 33 | 31 | 32 | 39 | 34 | 25 | 30 | 38 | 25 | 29 | 26 | 29 | 34 | 869 | 30歳-39歳 |
| 40歳-49歳 | 75 | 57 | 50 | 45 | 35 | 35 | 43 | 54 | 39 | 39 | 25 | 22 | 37 | 33 | 44 | 36 | 27 | 32 | 24 | 38 | 32 | 28 | 33 | 883 | 40歳-49歳 |
| 50歳-59歳 | 87 | 94 | 89 | 75 | 69 | 68 | 63 | 64 | 70 | 50 | 34 | 37 | 32 | 38 | 35 | 40 | 35 | 37 | 31 | 29 | 35 | 30 | 38 | 1,180 | 50歳-59歳 |
| 60歳以上 | 27 | 30 | 23 | 31 | 29 | 25 | 31 | 26 | 28 | 32 | 27 | 27 | 34 | 26 | 23 | 24 | 19 | 27 | 22 | 24 | 27 | 26 | 25 | 613 | 60歳以上 |
| 合計 | 312 | 305 | 268 | 253 | 232 | 230 | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 4,508 | 合計 |

合板製造業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2021年）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 労 |

| 労働者規模 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 働者規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9人以下 | 50 | 47 | 57 | 53 | 40 | 36 | 44 | 50 | 30 | 40 | 23 | 17 | 23 | 27 | 24 | 22 | 14 | 16 | 18 | 13 | 17 | 11 | 12 | 684 | 9人以下 |
| 10人-29人 | 91 | 86 | 82 | 67 | 73 | 75 | 64 | 60 | 53 | 37 | 42 | 39 | 37 | 47 | 44 | 26 | 35 | 42 | 33 | 35 | 32 | 29 | 29 | 1,158 | 10人-29人 |
| 30人-49人 | 40 | 45 | 26 | 44 | 35 | 31 | 39 | 32 | 39 | 39 | 16 | 30 | 25 | 28 | 38 | 36 | 24 | 33 | 20 | 30 | 36 | 32 | 25 | 743 | 30人-49人 |
| 50人-99人 | 39 | 57 | 47 | 31 | 22 | 36 | 29 | 33 | 38 | 24 | 18 | 20 | 35 | 32 | 23 | 18 | 22 | 28 | 29 | 30 | 28 | 20 | 38 | 697 | 50人-99人 |
| 100人- | 69 | 58 | 49 | 55 | 52 | 48 | 46 | 66 | 69 | 51 | 45 | 41 | 44 | 39 | 50 | 45 | 40 | 39 | 37 | 40 | 34 | 43 | 54 | 1,114 | 100人- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 299人 |
| 300人以上 | 23 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 112 | 300人以上 |
| 合計 | 312 | 305 | 268 | 253 | 232 | 230 | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 4,508 | 合計 |

合板製造業における月別労働災害発生状況（1999-2021年）

| 月 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 27 | 29 | 32 | 23 | 14 | 23 | 14 | 17 | 13 | 14 | 18 | 10 | 17 | 20 | 15 | 7 | 15 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 33 | 397 | 1月 |
| 2月 | 31 | 22 | 22 | 14 | 23 | 11 | 27 | 19 | 25 | 16 | 11 | 7 | 19 | 15 | 17 | 14 | 10 | 13 | 7 | 11 | 9 | 16 | 12 | 371 | 2月 |
| 3月 | 29 | 32 | 27 | 20 | 28 | 23 | 17 | 22 | 18 | 17 | 15 | 12 | 25 | 18 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 12 | 18 | 418 | 3月 |
| 4月 | 36 | 23 | 27 | 17 | 19 | 10 | 22 | 17 | 20 | 12 | 14 | 5 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 16 | 11 | 14 | 17 | 14 | 10 | 361 | 4月 |
| 5月 | 26 | 17 | 13 | 17 | 18 | 16 | 15 | 19 | 27 | 24 | 8 | 15 | 6 | 4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 16 | 12 | 10 | 324 | 5月 |
| 6月 | 26 | 31 | 14 | 16 | 16 | 25 | 17 | 21 | 27 | 13 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 8 | 15 | 9 | 9 | 368 | 6月 |
| 7月 | 37 | 30 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 29 | 23 | 21 | 13 | 14 | 10 | 10 | 17 | 14 | 13 | 12 | 17 | 13 | 12 | 14 | 14 | 415 | 7月 |
| 8月 | 24 | 30 | 22 | 18 | 21 | 25 | 24 | 19 | 11 | 12 | 8 | 14 | 22 | 26 | 16 | 11 | 12 | 16 | 12 | 10 | 6 | 7 | 10 | 376 | 8月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 15 | 17 | 19 | 28 | 16 | 10 | 15 | 19 | 15 | 12 | 12 | 17 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 16 | 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 322 | 9月 |
| 10月 | 19 | 23 | 25 | 29 | 19 | 24 | 18 | 19 | 21 | 21 | 9 | 10 | 11 | 23 | 7 | 15 | 10 | 15 | 10 | 19 | 20 | 13 | 12 | 392 | 10月 |
| 11月 | 22 | 25 | 28 | 25 | 16 | 21 | 17 | 21 | 20 | 16 | 16 | 15 | 10 | 12 | 15 | 17 | 9 | 5 | 13 | 18 | 9 | 12 | 12 | 374 | 11月 |
| 12月 | 20 | 26 | 21 | 26 | 20 | 22 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 18 | 7 | 12 | 23 | 12 | 15 | 22 | 13 | 17 | 13 | 6 | 13 | 390 | 12月 |
| 合計 | 312 | 305 | 268 | 253 | 232 | 230 | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 4,508 | 合計 |

合板製造業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2021年）

| 県 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 30 | 20 | 21 | | 17 | | 19 | 16 | 21 | 21 | 10 | 12 | 16 | 23 | 10 | 19 | 5 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | 9 | 330 | 北海道 |
| 青森 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | 青森 |
| 岩手 | 10 | 5 | 6 | | 6 | | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 120 | 岩手 |
| 宮城 | 8 | 5 | 3 | | 4 | | 7 | 18 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | | 129 | 宮城 |
| 秋田 | 18 | 15 | 9 | | 6 | | 7 | 20 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 14 | 10 | 7 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 7 | 11 | 234 | 秋田 |
| 山形 | 1 | 2 | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 31 | 山形 |
| 福島 | 6 | 10 | 1 | | 2 | | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 73 | 福島 |
| 茨城 | 3 | 3 | 3 | | 2 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 95 | 茨城 |
| 栃木 | 5 | 2 | 4 | | 5 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 栃木 |
| 群馬 | 3 | 2 | 5 | | 2 | | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 4 | 47 | 群馬 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | 5 | 8 | 6 | | 5 | | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 74 | 埼玉 |
| 千葉 | 3 | 6 | 5 | | 4 | | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | | | | | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 73 | 千葉 |
| 東京 | 5 | 6 | 4 | | 7 | | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | 58 | 東京 |
| 神奈川 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | 13 | 神奈川 |
| 新潟 | 1 | 3 | 6 | | 5 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 85 | 新潟 |
| 富山 | 4 | 5 | 3 | | 1 | | 3 | 2 | 3 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 26 | 富山 |
| 石川 | 9 | 6 | 7 | | 3 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | | 3 | 68 | 石川 |
| 福井 | 5 | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 35 | 福井 |
| 山梨 | | 2 | 4 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 11 | 山梨 |
| 長野 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 30 | 長野 |
| 岐阜 | 19 | 20 | 15 | | 9 | | 5 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | | 4 | 5 | 27 | 179 | 岐阜 |
| 静岡 | 16 | 18 | 15 | | 18 | | 15 | 8 | 8 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 172 | 静岡 |
| 愛知 | 30 | 33 | 24 | | 24 | | 16 | 21 | 16 | 11 | 20 | 17 | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | 321 | 愛知 |
| 三重 | 5 | 2 | 2 | | 3 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 三重 |
| 滋賀 | 7 | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 1 | 5 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 27 | 滋賀 |
| 京都 | 4 | | 3 | | 3 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 6 | 57 | 京都 |
| 大阪 | 10 | 10 | 9 | | 12 | | 11 | 10 | 11 | 15 | 8 | 9 | 9 | 8 | 14 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 5 | 9 | 10 | 208 | 大阪 |
| 兵庫 | 2 | 3 | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | | 4 | | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 兵庫 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | 15 | 12 | 9 | | 8 | | 18 | 21 | 21 | 17 | 6 | 18 | 7 | 15 | 29 | 22 | 15 | 16 | 9 | 18 | 18 | 14 | 19 | 327 | 奈良 |
| 和歌山 | 2 | 3 | 5 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 1 | | 2 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 46 | 和歌山 |
| 鳥取 | 1 | 12 | 3 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 82 | 鳥取 |
| 島根 | 19 | 12 | 12 | | 9 | | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 164 | 島根 |
| 岡山 | 8 | 2 | 1 | | 6 | | 2 | 6 | 4 | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 59 | 岡山 |
| 広島 | 17 | 9 | 7 | | 9 | | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 132 | 広島 |
| 山口 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 24 | 山口 |
| 徳島 | 12 | 15 | 23 | | 11 | | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 8 | 3 | 4 | 120 | 徳島 |
| 香川 | 6 | 9 | 13 | | 20 | | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 108 | 香川 |
| 愛媛 | | 2 | | | 1 | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 4 | 5 | 2 | 37 | 愛媛 |
| 高知 | 1 | 3 | 5 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 13 | 高知 |
| 福岡 | 5 | 13 | 8 | | 7 | | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 81 | 福岡 |
| 佐賀 | | 3 | 4 | | | | 3 | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 4 | | 2 | 1 | 3 | 26 | 佐賀 |
| 長崎 | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 7 | 長崎 |
| 熊本 | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 35 | 熊本 |
| 大分 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | 9 | 大分 |
| 宮崎 | 4 | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | 宮崎 |
| 鹿児島 | 5 | 6 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 鹿児島 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 6 | 沖縄 |
| 合計 | 312 | 305 | 268 | | 232 | | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 4,025 | 合計 |

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。

==========

合板製造業における死亡災害発生状況（1999-2021年）

合板製造業 コード No.010402

合板製造業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 事故の型 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 事故の型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墜落・転落 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 5 | 墜落・転落 |
| 転倒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 転倒 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激突 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 激突 |
| 飛来・落下 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 飛来・落下 |
| 崩壊・倒壊 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 崩壊・倒壊 |
| 激突され | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 5 | 激突され |
| はさまれ巻き込まれ | | 1 | 6 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | はさまれ巻き込まれ |
| 切れ・こすれ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 切れ・こすれ |
| 踏抜き | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 踏抜き |
| おぼれ | | 1 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 13 | おぼ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | れ |
| 高温・低温物との接触 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 高温・低温物との接触 |
| 有害物との接触 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | 有害物との接触 |
| 感電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 感電 |
| 爆発 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 爆発 |
| 破裂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 破裂 |
| 火災 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 火災 |
| 交通事故（道路） | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 交通事故（道路） |
| 交通事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 交通事故 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 故（その他） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （その他） |
| 動作の反動無理な動作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 動作の反動無理な動作 |
| その他 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | その他 |
| 分類不能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分類不能 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

合板製造業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 起因物（大） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 起因物（大） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力機械 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | 19 | 動力機械 |
| 物上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 物上げ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装置、運搬機械 | | 1 | 4 | | | | | | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 16 | 装置、運搬機械 |
| その他の装置等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の装置等 |
| 仮設物、建築物、構築物等 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 仮設物、建築物、構築物等 |
| 物質、材料 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 物質、材料 |
| 荷 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 荷 |
| 環境等 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 13 | | 3 | | | | | | | | | 20 | 環境等 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | その他 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

合板製造業における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 起因物 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 起因物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （中） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （中） |
| 原動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原動機 |
| 動力伝導機構 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 動力伝導機構 |
| 木材加工用機械 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | | | 1 | 14 | 木材加工用機械 |
| 建設機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建設機械等 |
| 金属加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金属加工用機械 |
| 一般動力機械 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | 一般動力機械 |
| 車両系木材伐出機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 車両系木材伐出機械等 |
| 動力クレーン等 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 動力クレーン等 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力運搬機 | | 1 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 13 | 動力運搬機 |
| 乗物 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 乗物 |
| 圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 圧力容器 |
| 化学設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 化学設備 |
| 溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 溶接装置 |
| 炉、釜等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炉、釜等 |
| 電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 電気設備 |
| 人力機械工具等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人力機械工具等 |
| 用具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用具 |
| その他の装置、設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の装置、設備 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設物、建築物等 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 仮設物、建築物等 |
| 危険物、有害物等 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 危険物、有害物等 |
| 材料 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 材料 |
| 荷 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 荷 |
| 自然環境等 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 13 | | 3 | | | | | | | | | 20 | 自然環境等 |
| その他の起因物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の起因物 |
| 起因物なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 起因物なし |
| 分類不能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分類不能 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

合板製造業における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 起因物（小） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 起因物（小） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原動機 |
| 動力伝導機構 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 動力伝導機構 |
| 丸のこ盤 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 丸のこ盤 |
| 帯のこ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 帯のこ盤 |
| かんな盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | かんな盤 |
| 角のみ盤、木工ボール盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 角のみ盤、木工ボール盤 |
| 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーンソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | チェーンソー |
| その他の木材加工用機械 | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 1 | 11 | その他の木材加工用機械 |
| 整地・運搬・積込み用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整地・運搬・積込み用機械 |
| 掘削用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘削用機械 |
| 基礎工事用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎工事用機械 |
| 締固め用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 締固め用機械 |
| 解体用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解体用機械 |
| 高所作業車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高所作業車 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の建設機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の建設機械等 |
| 旋盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 旋盤 |
| ボール盤、フライス盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ボール盤、フライス盤 |
| 研削盤、バフ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 研削盤、バフ盤 |
| プレス機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | プレス機械 |
| 鍛圧ハンマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鍛圧ハンマ |
| シャー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シャー |
| その他の金属加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の金属加工用機械 |
| 遠心機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 遠心機 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 械 |
| 混合機、粉砕機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 混合機、粉砕機 |
| ロール機（印刷ロール機を除く。） | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ロール機（印刷ロール機を除く。） |
| 射出成型機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 射出成型機 |
| 食品加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 食品加工用機械 |
| 印刷用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 印刷用機械 |
| 産業用ロボット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 産業用ロボット |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の一般動力機械 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | の一般動力機械 |
| 伐木等機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 伐木等機械 |
| 走行集材機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 走行集材機械 |
| 架線集材機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 架線集材機械 |
| その他の車両系林業機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の車両系林業機械 |
| クレーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | クレーン |
| 移動式クレーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 移動式クレーン |
| デリック | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | デリック |
| エレ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | エレ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベータ、リフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ベータ、リフト |
| 揚貨装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 揚貨装置 |
| ゴンドラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ゴンドラ |
| 機械集材装置、運材索道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 機械集材装置、運材索道 |
| 簡易架線集材装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 簡易架線集材装置 |
| その他の動力クレーン等 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | その他の動力クレーン等 |
| トラック | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | トラック |
| フォー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | フォー |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリフト | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | クリフト |
| 軌道装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 軌道装置 |
| コンベア | | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 5 | コンベア |
| ローダー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ローダー |
| ストラドルキャリヤー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ストラドルキャリヤー |
| 不整地運搬車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不整地運搬車 |
| その他の動力運搬機 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | その他の動力運搬機 |
| 乗用車、バス、バイク | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 乗用車、バス、バイク |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道車両 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鉄道車両 |
| その他の乗物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の乗物 |
| ボイラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ボイラー |
| 圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 圧力容器 |
| その他の圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の圧力容器 |
| 化学設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 化学設備 |
| ガス溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ガス溶接装置 |
| アーク溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | アーク溶接装置 |
| その他の溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の溶接装置 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炉、窯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炉、窯 |
| 乾燥設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乾燥設備 |
| その他の炉、窯等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の炉、窯等 |
| 送配電線等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 送配電線等 |
| 電力設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 電力設備 |
| その他の電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の電気設備 |
| 人力クレーン等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人力クレーン等 |
| 人力運搬機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人力運搬機 |
| 人力機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人力機械 |
| 手工具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 手工具 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はしご等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | はしご等 |
| 玉掛用具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 玉掛用具 |
| その他の用具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の用具 |
| その他の装置、設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の装置、設備 |
| 足場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 足場 |
| 支保工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支保工 |
| 階段、桟橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 階段、桟橋 |
| 開口部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 開口部 |
| 屋根、はり、もや、けた、合掌 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 |
| 作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 作業 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床、歩み板 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 床、歩み板 |
| 通路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通路 |
| 建築物、構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建築物、構築物 |
| その他の仮設物、建築物、構築物等 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | その他の仮設物、建築物、構築物等 |
| 爆発性の物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 爆発性の物等 |
| 引火性の物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 引火性の物 |
| 可燃性のガス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可燃性のガス |
| 有害物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有害物 |
| 放射線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 放射線 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の危険物、有害物等 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | の危険物、有害物等 |
| 金属材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金属材料 |
| 木材、竹材 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 木材、竹材 |
| 石、砂、砂利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 石、砂、砂利 |
| その他の材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の材料 |
| 荷姿の物 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 荷姿の物 |
| 機械装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 機械装置 |
| 地山、岩石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 地山、岩石 |
| 立木等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 立木等 |
| 水 | | 1 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | 水 |
| 異常環 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 異常環 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境等 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | 境等 |
| 高温・低温環境 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 高温・低温環境 |
| その他の環境等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の環境等 |
| その他の起因物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他の起因物 |
| 起因物なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 起因物なし |
| 分類不能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分類不能 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

合板製造業における年齢別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 年齢 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19歲以下 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 歲以下 |
| 20歲-29歲 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | 7 | 20歲-29歲 |
| 30歲-39歲 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 5 | | 1 | | | | 1 | | | | | 10 | 30歲-39歲 |
| 40歲-49歲 | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 2 | | 14 | 40歲-49歲 |
| 50歲-59歲 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 5 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 19 | 50歲-59歲 |
| 60歲以上 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | 11 | 60歲 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 以上 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

合板製造業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 労働者規模 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 労働者規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9人以下 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 6 | 9人以下 |
| 10人-29人 | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 7 | 10人-29人 |
| 30人-49人 | | | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | 8 | | 5 | | | | | | | | 1 | 18 | 30人-49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人 |
| 50人-99人 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | | | 9 | 50人-99人 |
| 100人-299人 | 1 | | 3 | | | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 3 | 1 | 21 | 100人-299人 |
| 300人以上 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 300人以上 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

合板製造業における月別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 月 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 8 | 1月 |
| 2月 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2月 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 13 | | 4 | | | | | | | | 1 | 20 | 3月 |
| 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 4月 |
| 5月 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 4 | 5月 |
| 6月 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 6月 |
| 7月 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 7月 |
| 8月 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 5 | 8月 |
| 9月 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 9月 |
| 10月 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 10月 |
| 11月 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 7 | 11月 |
| 12月 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | 12月 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

合板製造業における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2021年）

| 県 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | 県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 北海道 |
| 青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 青森 |
| 岩手 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 4 | 岩手 |
| 宮城 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 14 | 宮城 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 6 | 秋田 |
| 山形 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 山形 |
| 福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 福島 |
| 茨城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 茨城 |
| 栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 栃木 |
| 群馬 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 群馬 |
| 埼玉 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 埼玉 |
| 千葉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 千葉 |
| 東京 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 東京 |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 神奈川 |
| 新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新潟 |
| 富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 富山 |
| 石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 石川 |
| 福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 福井 |
| 山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 山梨 |
| 長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長野 |
| 岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | 4 | 岐阜 |
| 静岡 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 静岡 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 愛知 |
| 三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三重 |
| 滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 滋賀 |
| 京都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 京都 |
| 大阪 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3 | 大阪 |
| 兵庫 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 兵庫 |
| 奈良 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 奈良 |
| 和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 和歌山 |
| 鳥取 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 鳥取 |
| 島根 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 5 | 島根 |
| 岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 岡山 |
| 広島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 広島 |
| 山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 山口 |
| 徳島 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 徳島 |
| 香川 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 香川 |
| 愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 愛媛 |
| 高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高知 |
| 福岡 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 福岡 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 佐賀 |
| 長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長崎 |
| 熊本 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 熊本 |
| 大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大分 |
| 宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 宮崎 |
| 鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鹿児島 |
| 沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 沖縄 |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 16 | | 6 | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合計 |

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

合板製造業における死亡災害事例（2012-2020年）

| 年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 起因物（小） | 事故の型 | 労働者規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | はさ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 11 | 3～4 | 被災者は、夜間に工場内の機械の監視業務を行っていた。被災者は一人で１階で作業していたが、製品が詰まった為機械を停止した上で解消しようと脚立に上がり作業中、エアーで上下「く」の字に駆動するアームが製品の重みで下向きで停止していたが、被災者が製品を動かした為軽くなり残存するエアーでアームが上に動き、製品が被災者側にきて製品と機械のパイプに胸を挟まれた。 | その他の動力運搬機 | まれ巻き込まれ | 30～49 |
| 2013 | 3 | 12～13 | 木工機械から集塵装置に繋がるダクト内で木屑が燃えたため、集塵装置まで火が移っていないことを確かめるためダクト内を伝って集塵装置に向かった被災者２名は、集塵装置とダクトの接続部で倒れた。被災者らの異常な声を聞き、様子を見に向かった３名のうち１名も集塵装置の内部で倒れ、他の２名は息苦しさを感じながらも引き返して助かった。倒れた３名を消防が救出し、病院に搬送したが３名とも死亡した。 | 異常環境等 | 有害物との接触 | 30～49 |
| 2013 | 3 | 12～13 | 木工機械から集塵装置に繋がるダクト内で木屑が燃えたため、集塵装置まで火が移っていないことを確かめるためダクト内を伝って集塵装置に向かった被災者２名は、集塵装置とダクトの接続部で倒れた。被災者らの異常な声を聞き、様子を見に向かった３名のうち１名も集塵装置の内部で倒れ、他の２名は息苦しさを感じながらも引き返して助かった。倒れた３名を消防が救出し、病院に搬送したが３名とも死亡した。 | 異常環境等 | 有害物との接触 | 30～49 |
| 2013 | 3 | 12～13 | 木工機械から集塵装置に繋がるダクト内で木屑が燃えたため、集塵装置まで火が移っていないことを確かめるためダクト内を伝って集塵装置に向かった被災者２名は、集塵装置とダクトの接続部で倒れた。被災者らの異常な声を聞き、様子を見に向かった３名のうち１名も集塵装置の内部で倒れ、他の２名は息苦しさを感じながらも引き返して助かった。倒れた３名を消防が救出し、病院に搬送したが３名とも死亡した。 | 異常環境等 | 有害物との接触 | 30～49 |
| 2013 | 12 | 11～12 | 被災者は、営業先での業務を終え、社用車（乗用車）で会社に戻るため国道を走行していた際、運転する社用車が対向車線にはみ出し、１３ｔ大型トラックと正面衝突した。現場は社用車側からみて、左にカーブする手前であり、見通しの良い直線道路であった。 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故（道路） | 30～49 |
| | | 13 | | 起因物 | その | 1～ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | ～14 | 胸苦しさのため勤務を早退し、診療所で受診した後、自宅で倒れた。 | なし | 他 | 9 |
| 2017 | 7 | 8～9 | トロリーフィーダーのアーム昇降させる駆動モーターにつながっている減速機をオーバーホールするために、アームの下部に潜り込み、減速機の固定ボルトを取り外したところ、減速機出力部分とシャフトをつなぐチェーンが外れ、アームが自然落下し、アームと架台部分に頭部を挟まれた。 | その他の動力運搬機 | 飛来・落下 | 300～499 |
| 2018 | 10 | 16～17 | 合板製造工程において、原板振り分け装置に不具合が生じ、被災者が単独で機械を停止させずに（スイッチを自動のままにして）当該機械内部に立ち入り何等かの作業中（作業内容不明）、不意に稼働した可動部分に頭部を挟まれた。災害発生後、機械の稼働音がしないことを不審に思った同僚が様子を見にきたところ、当該機械の出側（西側）ローラーコンベア上にうつぶせで倒れていた被災者を発見した。 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 100～299 |
| 2018 | 7 | 21～22 | 集成材の製造工程で、接着剤を塗布された板材を重ね、加圧しながら接着させる機械（以下「プレス機」という）の操作を行っていた同僚が異音に気づき、原因を調査したところ、プレス機に送材される木材が一部しか送材されておらず、重なりかたが乱れている状況を認めた。そのため、木材をプレス機外に排出し、その事後処理を行うため、他の労働者を探したところ、プレス機内で倒れていた被災者を発見したものである。 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 100～299 |
| 2018 | 5 | 2～3 | 木材を加工し合板を製造する合板用ホットプレス機に付随し、合板を排出するスタッカーリフトの油圧ホース補修・点検作業を行っていた被災者が、リフトの下限部に入り、リフトの交差する脚部に背中を挟まれた状態で発見されたもの。病院へと搬送後、同日死亡が確認された。 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 50～99 |
| | | 12 | 工場内において、木工加工用機械にて合板の仕上作業を行っていたところ、被災者がテーブルリフト（油圧式）の上部板と | その他 | はさまれ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | ～14 | 渡し板との間に胸部を挟まれ意識がなくなっているのを、通りかかった別の労働者が発見した。すぐに病院へ救急搬送されたが、当日深夜に死亡したもの。 | の動力運搬機 | 巻き込まれ | 1～9 |
| 2019 | 1 | 8～10 | 木材加工場において、２×４工法用壁パネルの組立工程に従事していた被災者が、パネル用吊クランプを用いて、組立てられた壁パネルを立ち上げた状態で、検品を行おうとした際、パネル用吊クランプから壁パネルが外れ、倒れ掛かってきたものである。被災者は、意識不明の重体で病院に搬送されたが、後日死亡した。 | クレーン | 激突され | 10～29 |
| 2020 | 12 | 12～14 | 機械メンテナンス作業を被災者を含めた２名で行っていたところ、木板を積み重ねる機械の自動送り装置のキャタピラーベルトの調整時に、被災者が自動送り装置のセンサーに触れたため、木板を送る装置が稼働し、胸を挟まれたもの。 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 100～299 |
| 2020 | 11 | 8～10 | 木材チップを運搬するベルトコンベヤーのシャフト（回転軸）に衣服の一部が巻き込まれ、首を絞められた状態のまま心肺停止の状態で発見されたもの。 当該ベルトコンベアー下部周辺に落ちたチップ・木屑を掃除していた際にシャフトに巻き込まれたものと推定される。 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 100～299 |
| 2020 | 4 | 20～22 | 被災者は、製材工場の合板製造ラインにおいて、厚さ１２mmの合板を規定のサイズ（９２１mm×１８１８mm）にカットする工程の作業に従事していた。途中、製材が流れてこなくなったことを不審に思った同僚が被災者を捜索したところ、オートフィーダーと呼ばれる木材搬送装置（合板をベルトコンベヤーに全自動で供給する装置）の可動部と本体フレームの間に上半身を挟まれた状態で発見されたもの。 | その他の動力運搬機 | はさまれ巻き込まれ | 100～299 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。