鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における労働災害発生状況（1999-2021年）

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 コードNo.030201

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	1,743	1,843	1,736	1,729	1,520	1,574	1,522	1,575	1,490	1,282	895	789	922	1,032	1,018	1,095	948	895	902	881	866	707	730	27,694	墜落・転落
転倒	383	356	378	376	336	362	359	411	402	360	215	230	282	260	294	333	247	240	238	284	238	240	259	7,083	転倒
激突	237	224	199	201	171	190	187	210	215	144	109	105	123	116	155	146	118	112	116	110	118	96	94	3,496	激突
飛来・落下	541	550	574	504	496	503	458	463	416	387	264	256	294	301	356	284	274	234	254	238	232	202	178	8,259	飛来・落下
崩壊・倒壊	157	170	187	208	145	167	130	165	152	127	94	88	117	107	110	117	93	106	86	79	88	83	69	2,845	崩壊・倒壊
激突され	173	184	205	205	181	163	178	174	161	149	93	89	109	120	115	108	119	116	99	111	111	91	96	3,150	激突され
はさま																									はさまれ

れ巻き込まれ	406	431	472	455	382	376	384	394	361	303	240	209	266	274	292	310	256	250	251	272	268	244	226	7,322	巻き込まれ
切れ・こすれ	410	412	370	422	362	355	334	295	265	229	180	177	217	195	207	201	182	192	168	151	153	143	153	5,773	切れ・こすれ
踏抜き	30	29	45	27	30	32	37	39	27	17	9	12	23	23	20	27	13	14	19	22	18	13	16	542	踏抜き
おぼれ	1	1			1						1		5											9	おぼれ
高温・低温物との接触	31	27	49	35	43	60	41	38	39	44	19	45	46	39	44	59	49	36	50	55	31	52	23	955	高温・低温物との接触
有害物との接触	3	16	11	11	22	11	12	29	16	9	6	7	6	11	11	11	13	13	13	15	8	8	16	278	有害物との接触
感電	7	12	8	14	10	11	7	9	8	7	3	10	5	10	1	9	7	3	2	3	6	3	3	158	感電
爆発	6	3	9	1		5		1	5	1		5				1	2				1	1	1	42	爆発

破裂	2	1		1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1		1		1	1		27	破裂
火災	7	2	8	9	5	1		1	3	2	1	2		3	4	2	2	1		17	3	1		74	火災
交通事故（道路）	133	150	110	150	119	110	119	149	96	101	77	61	103	97	96	146	82	103	91	91	80	73	59	2,396	交通事故（道路）
交通事故（その他）	3	1	1	1	1		1	1	4	1	1					1					1			17	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作	168	157	171	164	146	127	149	134	171	150	109	86	121	110	116	132	105	107	124	116	118	102	106	2,989	動作の反動無理な動作
その他	15	13	18	12	14	17	13	12	20	21	4	7	14	16	9	8	14	6	12	16	8	48	256	573	その他
分類不能	6	11	5	6	3	3	5	5	6	3	1			4	4	3	1	3	1	2	2	2	3	79	分類不能
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	73,761	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	607	642	616	619	554	553	520	520	448	397	325	325	380	333	351	387	326	330	301	286	307	273	286	9,686	動力機械
物上げ装置、運搬機械	476	501	484	484	443	393	412	466	380	345	251	229	322	315	345	343	261	288	316	287	274	258	221	8,094	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	702	700	711	736	652	647	643	683	672	585	393	353	442	514	493	545	427	424	410	454	437	350	379	12,352	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物等	1,723	1,803	1,770	1,708	1,465	1,622	1,499	1,599	1,535	1,287	867	809	953	956	1,046	1,074	951	902	867	923	864	709	724	27,656	仮設物、建築物、構築物等
物質、材料	704	696	706	709	658	629	621	603	574	501	331	304	372	428	420	434	370	345	357	319	297	313	272	10,963	物質、材料
荷	100	92	108	116	90	70	100	81	98	72	69	42	52	49	66	61	46	45	39	42	56	43	35	1,572	荷
環境等	73	90	98	74	62	98	79	103	81	81	43	70	90	72	90	99	86	57	65	87	60	80	65	1,803	環境等
その他	77	69	63	85	66	57	63	51	70	70	43	47	43	53	43	53	59	40	72	65	56	84	306	1,635	その他
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	73,761	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機			1	1	3	1			1	1		1			1	1			3			1	3	18	原動機
動力伝導機構	2		2	2		2		2	3	1	1	1		1		1	3	1	1	2	1	2	2	30	動力伝導機構
木材加工用機械	241	253	233	248	222	213	177	164	146	127	87	102	116	90	99	101	82	79	81	66	71	59	68	3,125	木材加工用機械
建設機械等	172	194	178	193	170	164	186	200	153	145	120	123	141	133	123	163	133	135	126	124	138	118	112	3,444	建設機械等
金属加工用機械	131	127	122	121	109	111	110	94	89	76	78	63	85	80	83	75	59	69	60	54	59	55	59	1,969	金属加工用機械
一般動力機械	61	68	80	54	50	62	47	60	56	47	39	35	38	29	45	46	48	45	30	40	38	38	42	1,098	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																	1	1						2	車両系木材伐出機械等
動力ク																									動力ク

レーン等	168	155	158	175	146	118	145	148	120	103	75	63	96	103	106	88	79	76	98	83	80	85	78	2,546	レーン等
動力運搬機	182	224	225	201	192	175	160	200	165	167	116	116	150	127	162	125	109	132	131	138	125	112	99	3,533	動力運搬機
乗物	126	122	101	108	105	100	107	118	95	75	60	50	76	85	77	130	73	80	87	66	69	61	44	2,015	乗物
圧力容器	5	5	2	3	2	4	1		2	4	2		3	4	2		1	2	1			2	1	46	圧力容器
化学設備	1			1			1	1	3		1			2		1	1			1				13	化学設備
溶接装置	12	6	18	16	10	8	7	2	15	7	4	4	4	5	9	9	10	5	6	21	4	1	3	186	溶接装置
炉、釜等	1	2		1	1	2	1			1		1				2				1		1		14	炉、釜等
電気設備	8	13	11	9	13	8	13	9	12	7	6	9	6	10	3	9	8	5	10	8	8	8	6	199	電気設備
人力機械工具等	140	163	145	148	143	124	124	120	100	99	68	62	85	79	88	89	64	78	60	76	76	49	64	2,244	人力機械工具等
用具	505	476	504	519	451	462	475	529	511	428	293	259	328	386	366	410	318	316	314	318	323	267	283	9,041	用具
その他の装置、設備	30	35	31	39	32	39	21	22	29	39	19	18	16	28	25	25	25	18	19	29	26	22	22	609	その他の装置、設備

仮設物、建築物等	1,723	1,803	1,770	1,708	1,465	1,622	1,499	1,599	1,535	1,287	867	809	953	956	1,046	1,074	951	902	867	923	864	709	724	27,656	仮設物、建築物等
危険物、有害物等	14	23	23	17	22	14	12	30	27	15	6	15	8	12	15	13	16	14	18	13	10	11	17	365	危険物、有害物等
材料	690	673	683	692	636	615	609	573	547	486	325	289	364	416	405	421	354	331	339	306	287	302	255	10,598	材料
荷	100	92	108	116	90	70	100	81	98	72	69	42	52	49	66	61	46	45	39	42	56	43	35	1,572	荷
自然環境等	73	90	98	74	62	98	79	103	81	81	43	70	90	72	90	99	86	57	65	87	60	80	65	1,803	自然環境等
その他の起因物	24	25	20	19	19	13	17	18	20	17	7	12	9	13	10	5	15	10	23	15	13	45	255	624	その他の起因物
起因物なし	47	36	33	62	44	41	41	27	42	44	35	31	34	37	30	43	42	29	48	49	41	39	48	923	起因物なし
分類不能	6	8	10	4	3	3	5	6	8	9	1	4		3	3	5	2	1	1	1	2		3	88	分類不能
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	73,761	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物

（小）																									（小）
原動機			1		3				1	1		1			1	1			3			1	3	16	原動機
動力伝導機構			2					2	3	1	1	1		1		1	3	1	1	2	1	2	2	24	動力伝導機構
丸のこ盤			169		169		131	126	125	98	62	69	83	60	77	78	58	59	60	48	54	41	44	1,611	丸のこ盤
帯のこ盤			2		2			1	1	1	1		1	1		4	1	1						16	帯のこ盤
かんな盤			19		12		10	9	4	4	8	6	6	7	2	2	2	3	2	5	1	5	1	108	かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤			3		3		2	1	1	1				1		3				2				17	角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤							2					1	1								1			5	面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー			7		8		2	3	1	1	2	5	5	4	1	3	4	2	5	1	2	2	8	66	チェーンソー
その他																									その他

の木材加工用機械			33		28		30	24	14	22	14	21	20	17	19	11	17	14	14	10	13	11	15	347	の木材加工用機械
整地・運搬・積込み用機械			9		22		14	20	9	6	18	18	6	15	10	12	10	8	13	9	11	9	12	231	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械			58		60		51	61	49	44	35	35	49	36	36	56	46	51	34	51	43	52	41	888	掘削用機械
基礎工事用機械			32		20		27	29	15	16	15	18	18	22	10	11	15	18	17	14	18	16	10	341	基礎工事用機械
締固め用機械			9		5		2	9	7	6	5	4	4	6	3	3	3	2	3	1	6	3	5	86	締固め用機械
解体用機械			17		16		19	18	12	20	16	8	20	12	19	33	22	18	26	11	19	8	12	326	解体用機械
高所作業車			13		13		32	25	26	24	13	12	12	12	14	21	18	15	18	17	22	11	13	331	高所作業車
その他の建設機械等			40		34		41	38	35	29	18	28	32	30	31	27	19	23	15	21	19	19	19	518	その他の建設機械等
旋盤			1				2	3			4			3		3		2		1	1	1	1	22	旋盤
ボール																									ボール

盤、フライス盤			3		5		4	8	1	1	5	3	4	2		2		2	2	1	1	1	2	47	盤、フライス盤
研削盤、バフ盤			46		63		48	38	40	41	35	30	41	34	36	35	36	32	29	33	29	23	27	696	研削盤、バフ盤
プレス機械					1		4			1				1	1		1		1		3	3	1	17	プレス機械
鍛圧ハンマ											1											1		2	鍛圧ハンマ
シャー			4		1		6	1	3	1		2	1		1		1	2	3	1	1	1	1	30	シャー
その他の金属加工用機械			68		39		46	44	45	32	33	28	39	40	45	35	21	31	25	18	24	25	27	665	その他の金属加工用機械
遠心機械					1															2				3	遠心機械
混合機、粉砕機			10		5		6	4	6	10	3	6	3	5	11	5	6	1	5	5	9	6	4	110	混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロー			2							1													1	4	ロール機（印刷ロー

ル機を除く。）																									ル機を除く。）
射出成型機																									射出成型機
食品加工用機械					1							1												2	食品加工用機械
印刷用機械																									印刷用機械
産業用ロボット																									産業用ロボット
その他の一般動力機械			68		43		41	56	50	36	36	28	35	24	34	41	42	44	25	33	29	32	37	734	その他の一般動力機械
伐木等機械																	1	1						2	伐木等機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械

その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン			44		38		32	42	40	30	18	15	30	29	24	24	17	20	28	21	20	24	20	516	クレーン
移動式クレーン			85		80		89	79	65	51	45	40	48	55	62	53	46	42	54	53	50	54	45	1,096	移動式クレーン
デリック												1												1	デリック
エレベータ、リフト			17		14		7	12	10	12	8	2	8	8	6	10	8	6	7	4	6	6	6	157	エレベータ、リフト
揚貨装置					1																			1	揚貨装置
ゴンドラ			3		1		1	1	1	1	1	1	2	1	2				3				1	19	ゴンドラ
機械集材装置、運材索道																									機械集材装置、運材索道

簡易架線集材装置																									簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等			9		12		16	14	4	9	3	4	8	10	12	1	8	8	6	5	4	1	6	140	その他の動力クレーン等
トラック			193		174		148	174	139	147	104	105	132	109	144	115	92	125	113	122	110	102	89	2,437	トラック
フォークリフト			18		11		6	16	15	12	7	5	5	11	12	5	12	5	12	9	10	7	6	184	フォークリフト
軌道装置									1				5		1						1			8	軌道装置
コンベア			5		2			4	2	1		1	1	2		1		1	1		1		1	23	コンベア
ローダー					1					1		1			1	1					1			6	ローダー
ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地			3					1			1		1	1		1				2		1		11	不整地

運搬車																									運搬車
その他の動力運搬機			6		4		6	5	8	6	4	4	6	4	4	2	5	1	5	5	2	2	3	82	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク			99		104		106	116	91	72	57	48	74	84	77	130	73	80	85	66	68	61	44	1,535	乗用車、バス、バイク
鉄道車両							1	1			1		1											4	鉄道車両
その他の乗物			2		1			1	4	3	2	2	1	1					2		1			20	その他の乗物
ボイラー																									ボイラー
圧力容器													1	1			1							3	圧力容器
その他の圧力容器			2		2		1		2	4	2		2	3	2			2	1			2	1	26	その他の圧力容器
化学設備							1	1	3		1			2		1	1			1				11	化学設備
ガス溶接装置			8		5		6	2	8	3	2	1	4	3	4	3	4	3	3	18	4	1		82	ガス溶接装置

アーク溶接装置			8		5		1		5	3	1	3		1	4	6	6	1	2	3			2	51	アーク溶接装置
その他の溶接装置			2						2	1	1			1	1			1	1				1	11	その他の溶接装置
炉、窯					1		1			1		1				1				1		1		7	炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、窯等																1								1	その他の炉、窯等
送配電線等			5		9		4	5	7	5	1	4	4	8	1	6	3	3	8	7	6	5	4	95	送配電線等
電力設備			4		1		3	3	3		2	3	1	2		1	3	1	2		1	1	1	32	電力設備
その他の電気設備			2		3		6	1	2	2	3	2	1		2	2	2	1		1	1	2	1	34	その他の電気設備
人力クレーン等			8		5		4	3	3	3	2	1	7	3	1	1	2	1	2	2	3	4		55	人力クレーン等
人力運																									人力運

搬機			19		20		16	20	25	28	14	10	17	16	22	28	14	13	7	17	18	5	6	315	搬機
人力機械			5		1		8	5	5	1	1	2	2	2	4		2	2	1	2		2	1	46	人力機械
手工具			113		117		96	92	67	67	51	49	59	58	61	60	46	62	50	55	55	38	57	1,253	手工具
はしご等			398		365		376	422	400	344	232	207	254	319	289	348	258	246	237	233	262	215	232	5,637	はしご等
玉掛用具			42		34		52	43	40	38	20	22	23	28	26	20	20	27	27	36	19	20	20	557	玉掛用具
その他の用具			64		52		47	64	71	46	41	30	51	39	51	42	40	43	50	49	42	32	31	885	その他の用具
その他の装置、設備			31		32		21	22	29	39	19	18	16	28	25	25	25	18	19	29	26	22	22	466	その他の装置、設備
足場			602		510		507	476	517	414	277	215	285	269	319	312	278	256	242	223	243	190	174	6,309	足場
支保工			75		53		52	95	83	48	32	40	47	40	46	41	35	40	18	29	23	17	30	844	支保工
階段、桟橋			91		88		93	97	106	85	48	52	54	74	72	82	65	73	65	79	68	60	76	1,428	階段、桟橋
開口部			101		69		87	89	83	71	51	41	48	64	60	59	51	60	41	60	54	53	51	1,193	開口部
屋根、はり、もや、			235		219		216	195	156	165	103	114	107	121	127	121	126	112	124	123	114	94	76	2,648	屋根、はり、もや、

けた、合掌																									けた、合掌
作業床、歩み板			151		133		120	164	148	116	88	72	107	87	86	93	73	66	88	79	79	43	77	1,870	作業床、歩み板
通路			128		112		122	128	140	123	76	86	95	82	100	110	83	86	92	109	96	104	88	1,960	通路
建築物、構築物			295		200		218	271	235	195	141	156	163	161	161	179	169	146	140	143	124	96	104	3,297	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、構築物等			92		81		84	84	67	70	51	33	47	58	75	77	71	63	57	78	63	52	48	1,251	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等			1					3															1	5	爆発性の物等
引火性の物			8		7			4	6	4	2	4			2	1	3	4	4		1	1	1	52	引火性の物
可燃性のガス			5		2		2		2	3		6	2	1	2	1	3		1	2	3	1		36	可燃性のガス
有害物			2		6		6	20	12	1	2	3	4	7	9	2	7	5	10	5	3	2	6	112	有害物
放射線										1														1	放射線

その他の危険物、有害物等			7		7		4	3	7	6	2	2	2	4	2	9	3	5	3	6	3	7	9	91	その他の危険物、有害物等
金属材料			464		397		401	370	356	317	230	190	239	261	266	275	236	203	237	204	181	197	161	5,185	金属材料
木材、竹材			102		119		99	94	91	72	41	42	55	80	66	61	50	57	52	43	55	44	38	1,261	木材、竹材
石、砂、砂利			45		40		36	31	26	27	16	15	22	19	13	21	16	20	13	17	16	11	20	424	石、砂、砂利
その他の材料			72		80		73	78	74	70	38	42	48	56	60	64	52	51	37	42	35	50	36	1,058	その他の材料
荷姿の物			92		72		85	68	86	62	65	35	44	42	55	54	40	36	31	38	53	37	30	1,025	荷姿の物
機械装置			16		18		15	13	12	10	4	7	8	7	11	7	6	9	8	4	3	6	5	169	機械装置
地山、岩石			37		22		31	46	29	34	17	19	24	18	22	25	26	18	15	21	19	16	27	466	地山、岩石
立木等			5		1		6	3	4	3	4	3	6	2	9	2	4	2	1	2	2	2	2	63	立木等
水					1			2		1	1	2	7			2	1			1	2			20	水
異常環境等					5		1	1		1		2	3	4			2		1	1	1			22	異常環境等

高温・低温環境			30		23		22	30	33	28	13	36	32	32	36	46	31	25	33	50	23	46	19	588	高温・低温環境
その他の環境等			26		10		19	21	15	14	8	8	18	16	23	24	22	12	15	12	13	16	17	309	その他の環境等
その他の起因物			20		19		17	18	20	17	7	12	9	13	10	5	15	10	23	15	13	45	255	543	その他の起因物
起因物なし			33		44		41	27	42	44	35	31	34	37	30	43	42	29	48	49	41	39	48	737	起因物なし
分類不能			10		3		5	6	8	9	1	4		3	3	5	2	1	1	1	2		3	67	分類不能
合計			4,556		3,990		3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	56,106	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における年齢別労働災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下	162	203	169	170	143	125	133	119	132	118	63	60	81	99	136	104	103	87	90	69	72	50	67	2,555	19歳以下

20歳-29歳	954	1,000	1,008	1,029	857	765	793	792	678	563	416	370	433	437	474	495	432	397	431	460	417	434	469	14,104	20歳-29歳
30歳-39歳	713	748	790	792	769	844	828	881	851	687	537	460	608	595	540	584	448	437	419	411	357	315	361	13,975	30歳-39歳
40歳-49歳	841	817	762	702	620	662	643	632	610	564	386	407	508	576	595	636	533	576	506	502	520	455	474	13,527	40歳-49歳
50歳-59歳	1,080	1,157	1,138	1,195	1,019	1,060	961	1,037	956	784	522	459	577	537	537	518	465	408	433	448	430	392	439	16,552	50歳-59歳
60歳以上	712	668	689	643	582	613	579	645	631	622	398	423	447	476	572	659	545	526	548	573	555	464	478	13,048	60歳以上
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	73,761	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規模
9人以下	2,430	2,411	2,403	2,414	2,043	2,215	2,155	2,214	2,174	1,816	1,310	1,203	1,472	1,461	1,507	1,649	1,402	1,357	1,374	1,348	1,297	1,110	1,193	39,958	9人以下
10人-29人	1,332	1,388	1,407	1,374	1,266	1,194	1,137	1,227	1,109	977	678	670	768	857	912	894	725	711	676	728	682	666	677	22,055	10人-29人
30人-49人	399	463	392	420	377	381	355	349	314	323	173	175	236	224	254	261	227	201	217	216	208	201	172	6,538	30人-49人
50人-99人	178	210	213	198	190	180	185	210	154	141	98	81	123	111	119	132	110	107	90	104	95	84	134	3,247	50人-99人
																									100

100人-299人	102	99	109	103	92	80	85	84	79	62	43	38	42	52	46	41	51	43	58	50	42	37	80	1,518	人-299人
300人以上	21	22	32	22	22	19	20	22	28	19	20	12	13	15	16	19	11	12	12	17	27	12	32	445	300人以上
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	73,761	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における月別労働災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	333	320	335	341	337	289	298	307	330	271	225	151	202	242	209	238	223	186	179	182	186	158	164	5,706	1月
2月	375	370	410	342	365	343	343	331	314	315	215	158	189	217	242	248	217	197	182	198	209	181	164	6,125	2月
3月	365	370	420	418	354	313	323	351	319	295	216	175	202	243	252	241	213	199	212	200	190	192	182	6,245	3月
4月	318	298	370	348	301	285	288	265	261	239	192	167	144	194	200	251	180	170	201	182	188	163	215	5,420	4月
5月	320	326	359	342	321	288	288	292	286	238	166	152	165	201	214	236	162	170	175	171	207	151	179	5,409	5月
6月	360	342	360	334	286	318	320	330	339	267	204	168	226	222	207	230	203	192	206	194	180	177	218	5,883	6月
7月	428	425	443	391	330	409	379	364	357	322	218	213	252	259	287	305	258	230	231	251	211	209	200	6,972	7月
8月	388	447	346	405	329	341	364	406	348	278	194	218	266	232	248	285	199	245	215	227	181	205	223	6,590	8月
9月	409	454	376	388	366	394	331	377	341	267	173	201	241	217	253	260	222	233	195	211	216	174	201	6,500	9月

10月	407	467	405	441	363	388	322	398	323	300	180	196	265	237	236	242	249	222	210	232	215	158	196	6,652	10月
11月	400	407	389	400	287	388	356	366	352	276	169	189	246	239	269	246	210	187	212	233	192	175	182	6,370	11月
12月	359	367	343	381	351	313	325	319	288	270	170	191	256	217	237	214	190	200	209	182	176	167	164	5,889	12月
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	73,761	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	186	207	177		178		168	153	126	120	89	103	107	79	93	140	112	122	103	108	131	103	109	2,714	北海道
青森	43	54	48		35		31	25	28	29	29	18	21	22	31	39	30	35	28	20	36	24	18	644	青森
岩手	37	27	28		29		18	32	29	21	10	14	28	38	38	28	25	29	27	22	22	27	30	559	岩手
宮城	62	70	68		57		71	66	74	69	51	31	76	76	81	73	59	60	48	43	48	46	58	1,287	宮城
秋田	24	26	22		29		19	23	33	27	15	18	23	17	21	24	24	22	21	21	26	16	18	469	秋田
山形	41	42	40		30		26	39	20	18	6	24	16	20	25	18	13	22	19	28	11	19	19	496	山形
福島	59	44	42		50		45	46	34	39	28	28	25	51	42	57	26	34	36	25	32	27	35	805	福島
茨城	78	68	74		63		77	65	73	69	43	57	65	55	35	33	35	35	45	36	36	39	42	1,123	茨城
栃木	39	42	39		38		46	43	47	40	22	10	39	36	37	20	21	29	20	28	27	21	29	673	栃木
群馬	33	49	43		46		46	34	38	30	20	24	31	16	33	40	41	37	32	37	45	37	20	732	群馬
埼玉	183	179	237		217		185	221	216	165	112	124	132	122	158	186	130	126	129	125	96	117	123	3,283	埼玉
千葉	134	216	252		202		150	174	191	135	92	104	110	107	111	131	117	63	68	88	67	85	90	2,687	千葉
東京	508	536	669		593		604	587	654	497	336	316	451	467	516	500	380	347	359	360	365	244	375	9,664	東京

神奈川	284	325	351		288		266	344	294	233	140	153	130	165	171	173	143	146	128	127	118	109	111	4,199	神奈川
新潟	56	66	52		49		58	62	63	38	50	38	43	36	35	36	37	15	27	34	32	27	27	881	新潟
富山	72	39	32		28		26	25	30	22	23	15	24	34	20	26	22	19	12	15	18	17	26	545	富山
石川	28	42	25		24		21	23	11	21	25	24	31	18	25	33	18	26	23	21	21	16	25	501	石川
福井	15	26	32		16		35	28	13	17	11	18	18	14	13	14	20	10	12	15	12	12	8	359	福井
山梨	19	26	15		16		18	14	11	8	6	9	11	6	5	8	11	11	6	10	14	15	17	256	山梨
長野	60	53	57		42		38	48	41	25	22	15	25	22	26	39	38	25	23	31	25	29	27	711	長野
岐阜	112	106	92		50		66	50	51	42	37	34	40	28	29	42	29	30	30	31	25	33	43	1,000	岐阜
静岡	140	130	115		95		134	135	122	110	68	51	82	65	100	94	67	72	84	82	72	68	67	1,953	静岡
愛知	225	227	237		207		219	251	188	201	132	116	131	143	144	146	153	134	124	113	110	129	131	3,461	愛知
三重	87	87	79		71		81	92	53	53	28	37	40	41	38	39	36	40	46	49	41	19	40	1,097	三重
滋賀	51	42	49		56		49	57	43	45	24	15	20	26	16	24	30	13	18	16	27	25	16	662	滋賀
京都	126	129	94		108		117	99	85	65	65	72	82	70	69	84	64	58	69	84	66	59	58	1,723	京都
大阪	364	352	362		300		250	311	276	308	171	131	192	203	211	228	155	159	164	187	163	114	121	4,722	大阪
兵庫	254	213	229		205		174	211	216	188	125	112	106	94	118	99	98	120	89	88	86	105	85	3,015	兵庫
奈良	45	48	41		37		33	29	21	31	31	11	18	28	26	28	18	30	27	22	12	25	20	581	奈良
和歌山	49	58	52		43		34	31	30	25	23	14	13	22	18	21	16	20	21	15	20	12	24	561	和歌山
鳥取	23	21	17		20		13	6	12	10	7	5	5	12	11	13	8	10	16	10	7	4	8	238	鳥取
島根	23	21	21		13		24	15	13	17	7	10	12	6	7	6	5	10	5	6	8	5	7	241	島根
岡山	58	48	50		53		48	55	29	26	20	25	30	34	38	49	31	26	41	40	36	27	21	785	岡山
広島	105	104	107		62		99	62	87	68	39	50	44	51	52	33	43	50	32	43	44	55	35	1,265	広島

山口	63	41	28		41		36	31	26	33	19	17	31	30	28	22	50	38	17	27	22	13	15	628	山口
徳島	65	36	39		40		23	24	23	20	12	21	22	33	25	23	17	17	21	17	17	12	17	524	徳島
香川	40	46	49		41		51	43	35	25	29	18	15	27	24	15	17	24	23	22	20	8	13	585	香川
愛媛	48	57	58		41		26	44	33	29	20	18	18	30	12	16	35	26	28	22	28	29	31	649	愛媛
高知	46	51	32		22		30	24	26	26	25	19	14	19	14	16	9	19	25	18	14	14	13	476	高知
福岡	234	267	228		182		201	190	191	139	98	100	109	120	109	127	110	120	114	114	103	109	106	3,071	福岡
佐賀	22	25	17		9		27	22	25	17	20	8	21	18	30	12	24	14	11	20	21	14	13	390	佐賀
長崎	73	55	44		46		27	46	25	14	18	14	24	21	20	23	22	23	22	18	14	19	13	581	長崎
熊本	59	83	55		41		47	41	57	45	20	23	36	39	44	28	39	34	64	49	46	28	48	926	熊本
大分	45	34	21		39		36	36	28	23	15	18	32	27	18	19	17	18	11	23	14	21	11	506	大分
宮崎	27	47	24		28		28	31	24	27	17	21	20	21	12	15	9	19	13	17	14	23	10	447	宮崎
鹿児島	62	61	61		49		43	36	36	43	33	14	21	34	48	59	39	36	39	42	40	29	29	854	鹿児島
沖縄	55	67	52		61		73	82	77	85	89	62	70	77	77	97	83	58	107	94	99	81	86	1,632	沖縄
合計	4,462	4,593	4,556		3,990		3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	65,161	合計

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。

==========

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における死亡災害発生状況（1999-2021年）

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 コード No.030201

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	61	64	62	48	58	43	33	39	39	30	23	25	21	21	19	32	21	24	25	28	17	17	23	773	墜落・転落
転倒	3	1	1	2	1	4			1	1	2	2	1	1	2	1	1		1		2			27	転倒
激突		1	2			1																		4	激突
飛来・落下	4	5	10	8	3	5	8	8	2	9	2	4	1	3	5	4	3	1	7	3	3	1	3	102	飛来・落下
崩壊・倒壊	4	5	4	7	3	9	6	14	8	4	6	3	5	3	5	4	2	2	2	2	5	4	5	112	崩壊・倒壊
激突され	6	4	2	2	6	4	3	3	4	6	3		4	1	5		2	3	2	1	2		2	65	激突され
はさまれ巻き込まれ	8	4	6	7	4	4	5	7	4		2	1	5	3	3	5	1	3	4	4	2	2		84	はさまれ巻き

																									込まれ
切れ・こすれ						1						1												2	切れ・こすれ
踏抜き																									踏抜き
おぼれ	1			1								1	5									1		9	おぼれ
高温・低温物との接触	4	4	3	2	2	3	5	4	5		2	4	1	2		1	2	2	3	1		1	3	54	高温・低温物との接触
有害物との接触		2			2	1				1								1	1		1		4	13	有害物との接触
感電	1	2	4		1	2	1	2	1	1	1	1	1	1		1	1							21	感電
爆発	1																1					1		3	爆発
破裂																									破裂

火災	2		4	1	1			2	1								1					1		13	火災
交通事故（道路）	11	28	4	9	7	7	8	10	3	5	5	6	8	2	7	9	4	5	5	6	2	5	5	161	交通事故（道路）
交通事故（その他）									1															1	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作																									動作の反動無理な動作
その他					2	1	2			1			1	2		2	1			1	1	1	2	17	その他
分類不能				1		1											1		1				1	5	分類不能
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	11	6	7	10	8	10	9	7	4	7	6	3	3	2	5	7	3	6	3	4	4	1	3	129	動力機械
物上げ装置、運搬機械	20	34	18	13	15	12	14	18	13	8	9	10	17	6	14	12	8	8	11	8	6	8	7	289	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	8	8	7	10	5	5	4	7	3	4	2	3	2	1	5	3	3	3	6	4	4	2	5	104	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物等	57	63	64	43	55	45	35	42	39	32	23	25	22	24	18	33	19	20	24	26	16	15	19	759	仮設物、建築物、構築物等
物質、材料	3	2	1	4	1	5	1	5	2	4	2	1		1	1		1	1	3			4	3	45	物質、材料
荷	1			1	1	2	1	1	1	1		1			2					2	2			16	荷
環境等	6	7	5	6	4	7	6	9	7	1	3	4	9	3	1	2	4	3	3	1	2	3	9	105	環境等
その他				1	1		1			1	1	1		2		2	3		1	1	1	1	2	19	その他
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機					1																			1	原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構
木材加工用機械						1					1													2	木材加工用機械
建設機械等	10	6	7	10	6	9	9	7	4	7	5	2	3	2	4	7	3	6	3	4	4	1	3	122	建設機械等
金属加工用機械					1							1												2	金属加工用機械
一般動力機械	1														1									2	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																									車両系木材伐出機械等
動力クレーン等	8	6	9	2	5	3	1	4	6	3	2	1	6	3	5	1		3	3	2	4	2	2	81	動力クレーン

																									等
動力運搬機	4	6	6	6	5	5	5	7	4	2	4	3	7	1	4	4	3	2	5	3	2	3	3	94	動力運搬機
乗物	8	22	3	5	5	4	8	7	3	3	3	6	4	2	5	7	5	3	3	3		3	2	114	乗物
圧力容器		1																						1	圧力容器
化学設備																									化学設備
溶接装置			1	1	1	1						1				1	1		1			1		9	溶接装置
炉、釜等																									炉、釜等
電気設備		2	3			1	1	1	1	1	1		1	1										13	電気設備
人力機械工具等																	1							1	人力機械工具等
用具	7	4	3	9	4	3	3	5	2	3	1	2	1		5	2	1	3	5	4	3	1	5	76	用具
その他の装置、設備	1	1						1													1			4	その他の装置、設備
																									仮設

仮設物、建築物等	57	63	64	43	55	45	35	42	39	32	23	25	22	24	18	33	19	20	24	26	16	15	19	759	物、建築物等
危険物、有害物等	1					1		1	1	1							1	1				1	1	9	危険物、有害物等
材料	2	2	1	4	1	4	1	4	1	3	2	1		1	1				3			3	2	36	材料
荷	1			1	1	2	1	1	1	1		1			2					2	2			16	荷
自然環境等	6	7	5	6	4	7	6	9	7	1	3	4	9	3	1	2	4	3	3	1	2	3	9	105	自然環境等
その他の起因物					1		1										1						2	5	その他の起因物
起因物なし										1				2		1	2			1	1	1		9	起因物なし
分類不能				1							1	1				1			1					5	分類不能
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（小）

原動機					1																			1	原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構
丸のこ盤						1					1													2	丸のこ盤
帯のこ盤																									帯のこ盤
かんな盤																									かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤																									角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー																									チェーンソー
その他の木材加工																									その他の木材

用機械																									加工用機械
整地・運搬・積込み用機械	2		1		2				1						1			1					1	9	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械	1	2	2	6	2	4	3	5	2	3	2	2	1		1		2	2			3	1		44	掘削用機械
基礎工事用機械	1	2	2		1	1	3						1	1		1	1							14	基礎工事用機械
締固め用機械	2	1		2				1		1									1	1			1	10	締固め用機械
解体用機械	1					1					1					2		3	1					9	解体用機械
高所作業車	1	1	1	1				1	1	2	1				1	3				2	1			16	高所作業車
その他の建設機械等	2		1	1	1	3	3			1	1		1	1	1	1			1	1			1	20	その他の建設機械等
旋盤																									旋盤
ボール盤、フライ																									ボール盤、フ

ス盤																									ライス盤
研削盤、バフ盤					1							1												2	研削盤、バフ盤
プレス機械																									プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー																									シャー
その他の金属加工用機械																									その他の金属加工用機械
遠心機械																									遠心機械
混合機、粉砕機	1														1									2	混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロール機を除																									ロール機（印刷ロール機を

く。）																									除く。）
射出成型機																									射出成型機
食品加工用機械																									食品加工用機械
印刷用機械																									印刷用機械
産業用ロボット																									産業用ロボット
その他の一般動力機械																									その他の一般動力機械
伐木等機械																									伐木等機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械

その他の車両系林業機械																								その他の車両系林業機械
クレーン	2	1			1	1		1	2		1		4		2			1			1		2	19	クレーン
移動式クレーン	5	2	6	2	2	2		2	2	1	1	1	1	2	2	1		1	3	2	2	2		42	移動式クレーン
デリック																									デリック
エレベータ、リフト	1	3	2		2				1	1				1				1			1			13	エレベータ、リフト
揚貨装置																									揚貨装置
ゴンドラ							1		1				1		1									4	ゴンドラ
機械集材装置、運材索道																									機械集材装置、運材索道

簡易架線集材装置																									簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等			1					1		1														3	その他の動力クレーン等
トラック	3	6	2	5	4	4	4	5	3	2	3	2	6	1	3	4	3	2	3	3	2	3	3	76	トラック
フォークリフト	1		1	1		1	1	1	1		1	1	1						1					11	フォークリフト
軌道装置																									軌道装置
コンベア																			1					1	コンベア
ローダー																									ローダー
ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地運搬車					1																			1	不整地

																									運搬車
その他の動力運搬機			3					1							1									5	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク	8	22	3	5	5	4	8	7	2	3	3	6	4	2	5	7	5	3	3	3		3	2	113	乗用車、バス、バイク
鉄道車両																									鉄道車両
その他の乗物									1															1	その他の乗物
ボイラー																									ボイラー
圧力容器																									圧力容器
その他の圧力容器		1																						1	その他の圧力容器
化学設備																									化学設備
ガス溶接装置																						1		1	ガス溶接装置

アーク溶接装置			1	1	1	1						1				1	1		1					8	アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置
炉、窯																									炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、窯等																									その他の炉、窯等
送配電線等		2				1	1	1	1	1	1		1	1										10	送配電線等
電力設備			2																					2	電力設備
その他の電気設備			1																					1	その他の電気設備
人力クレーン等																	1							1	人力クレーン等
																									人力運

人力運搬機																									搬機
人力機械																									人力機械
手工具																									手工具
はしご等	5	2	2	5	4	2	2	3	2	1		1			3	2	1	2	3	2	2	1	3	48	はしご等
玉掛用具	2	2	1	3		1	1	1		2	1	1			1			1	2	2			2	23	玉掛用具
その他の用具				1				1					1		1						1			5	その他の用具
その他の装置、設備	1	1						1													1			4	その他の装置、設備
足場	24	17	25	10	22	15	12	8	14	15	9	9	6	6	6	14	7	4	7	2	7	8	3	250	足場
支保工			2	1		1					1					1							1	7	支保工
階段、桟橋	1	1		1	1	1			1						1	2				2	1			12	階段、桟橋
開口部	4		6	1	3	3	2	9	5	4		2	2	3	1	2	4	3	2	4	2	1	5	68	開口部
屋根、はり、もや、けた、合掌	11	19	11	11	12	13	9	8	9	6	4	4	6	6	4	6	6	4	7	12	3	3	3	177	屋根、はり、もや、

																									けた、合掌
作業床、歩み板	2	4	2	3	4	2	2	3	2	3	1	1	1		1	1		1	2				1	36	作業床、歩み板
通路		1				2		2				2		2		1				1			1	12	通路
建築物、構築物	15	18	17	13	10	5	8	9	7	3	6	7	5	5	5	4	2	5	1	4	2	2	5	158	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、構築物等		3	1	3	3	3	2	3	1	1	2		2	2		2		3	5	1	1	1		39	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等																									爆発性の物等
引火性の物								1																1	引火性の物
可燃性のガス	1																1					1		3	可燃性のガス
有害物						1			1	1								1					1	5	有害物
放射線																									放射線

その他の危険物、有害物等																								その他の危険物、有害物等
金属材料	1	1	1	2		2	1	2	1	3	2			1	1				2			2	2	24	金属材料
木材、竹材	1			1		1		2																5	木材、竹材
石、砂、砂利					1	1													1					3	石、砂、砂利
その他の材料		1		1								1										1		4	その他の材料
荷姿の物				1	1	2	1	1	1	1		1			2					2	2			15	荷姿の物
機械装置	1																							1	機械装置
地山、岩石	1		2	3		3		3	2	1	1		2	1		1	2				1	1	3	27	地山、岩石
立木等								1										1						2	立木等
水				1									6									1		8	水
異常環境等		2			1																1		3	7	異常環境等

高温・低温環境	4	4	3	2	3	3	6	3	5		2	4	1	2		1	2	2	3	1		1	3	55	高温・低温環境
その他の環境等	1	1				1		2							1									6	その他の環境等
その他の起因物					1		1										1						2	5	その他の起因物
起因物なし										1				2		1	2			1	1	1		9	起因物なし
分類不能				1							1	1				1			1					5	分類不能
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における年齢別死亡災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下	2	4	3	1	2	2	3		3		2	1	1	2	2	2	2	2	1	1		1	1	38	19歳以下
20歳-29歳	22	23	17	21	20	10	13	13	10	9	10	4	9	3	3	8	3	4	2	7	6	6	8	231	20歳-29歳
30歳-39歳	8	17	20	15	10	14	8	14	9	9	12	7	7	7	9	10	8	9	9	9	2	5	6	224	30歳-39歳
40歳-49歳	19	26	17	8	11	9	12	13	12	13	3	7	12	7	11	7	7	7	14	8	6	6	8	243	40歳-49歳

50歳-59歳	29	26	30	24	24	23	23	26	18	13	10	15	10	11	9	11	8	7	11	5	10	9	13	365	50歳-59歳
60歳以上	26	24	15	19	23	28	12	23	17	14	9	14	14	9	12	21	13	12	14	16	11	7	12	365	60歳以上
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規模
9人以下	54	62	35	49	46	46	33	52	41	29	24	24	33	18	24	26	18	21	32	26	17	20	24	754	9人以下
10人-29人	30	38	41	24	25	28	23	20	18	19	14	19	10	18	16	20	15	10	18	12	11	10	14	453	10人-29人
30人-49人	14	7	16	9	13	8	6	9	5	5	5	5	8	2	2	5	6	7	1	1	5	4	6	149	30人-49人
50人-99人	5	6	7	2	4	1	7	4	3	2	2		1	1	2	5	1	1		5	1		2	62	50人-99人
100人-299人	3	6	3	2	2	2	1	3	2	2	1		1		1	3	1	2		2			2	39	100人-299人
300人以上		1		2		1	1	1		1					1						1			9	300人以上
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における月別死亡災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	13	5	7	6	9	3	7	6	3	3	2	5	1	5	4	1	4	2	1	5	2	4	1	99	1月
2月	12	9	8	10	4	7	9	6	4	5	5	3	6	6	3	2	5	1	5	2	4	2	2	120	2月
3月	8	10	7	7	9	6	5	6	6	2	2	3	8	4	3	5	2	6	2	3	2	4	4	114	3月
4月	8	9	5	8	3	4	6	7	2	4	3	2	1	2	1	4	3	2	7	2	2	2	4	91	4月

5月	7	6	13	5	12	2	2	6	2	2	3	1	4	1	3	5	1	2	3	6	3		4	93	5月
6月	7	11	5	4	3	4	6	7	8	2	5	2	2	6	6	5	2	4	2	3	2	1	3	100	6月
7月	6	16	8	8	9	14	9	13	5	8	5	3	4	6	5	6	5	3	8	6	5	4	9	165	7月
8月	9	17	13	9	12	12	7	8	12	4	6	10	3	4	3	6	5	4	9	5	4	5	4	171	8月
9月	6	8	6	3	7	11	1	6	6	8	4	4	6	3	3	8	7	2	3	6	5	7	5	125	9月
10月	13	8	14	7	10	10	6	10	7	9	2	1	7	1	3	7	5	8	4	3	2	2	4	143	10月
11月	6	8	6	7	5	5	6	10	7	7	5	7	3		6	6	1	5	4	2	3	1	5	115	11月
12月	11	13	10	14	7	8	7	4	7	4	4	7	8	1	6	4	1	2	3	3	1	2	3	130	12月
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	8	9	3	3	4	2	3	4	2	5	2	5	1	2	3	3		3		2	2	3	2	71	北海道
青森		1												1				1	1		1			5	青森
岩手	1		1	2	2	1							1		1	1		2	1	1			2	16	岩手
宮城	1	4	2	1	3		1	3		2	1		8	1	2		1	1	2	2	1	2	1	39	宮城
秋田	3				1	1		1	1		1				2	1	1		1					13	秋田
山形	3		1				1					3			2			1		1		1		13	山形
福島	3				1	3	1		1	2				1	1	1		1	2	2		1	2	22	福島
茨城	2	1	2	5	1	3		1	1	1		3	2		1	2	1		1	2		1	1	31	茨城

栃木	1		3	1			1	1	2	1					1	1				1				13	栃木
群馬			1					1		2			1		1	1	1			1			1	10	群馬
埼玉	2	8	6	4	7	4	4	5	2	4	1	2	3	5	1	3	1	1	3	1	1		1	69	埼玉
千葉	3	6	8	8	6	4	2	2	4	2		3	2	2	3	2	3			1	1	1	1	64	千葉
東京	10	12	21	13	9	8	9	10	9	4	7	4	7	9	11	8	6	4	10	7	6	4	12	200	東京
神奈川	8	10	13	2	8	9	8	9	3	1	5	3	5	1	2	1	2	2	2		2	4	5	105	神奈川
新潟		1		2		1		3	1	1	2				3					1				15	新潟
富山	1	2	3	2				2					1			2								13	富山
石川			1		1	4			2	1	1	1		1		1	1			1				15	石川
福井	1	3		1	1	2		2		1			1						1		1			14	福井
山梨		2			1			1																4	山梨
長野	3	1	1	3	1	1		2	1	1		1							1					16	長野
岐阜	2	9	1	1	2	3	1		1					1		1	1	2		1				26	岐阜
静岡	5	2	1	3	4	5		2	2	4	2	2	4	2			1	1	1	4		1	3	49	静岡
愛知	3	4	3	1	5	7	6	5	7	6	1	2	1		2	5	5	3	5	1	2	2	4	80	愛知
三重	1	1	1	1	1	3	3	1	1		1	2				2	1			1	2		1	23	三重
滋賀	1	2		1	1	1	2	1			3			1			1	2						16	滋賀
京都	2	1		4	1		1		2	2	4		1			1	2		3	1	4			29	京都
大阪	5	6	12	6	6	8	6	12	5	2	2	4	4	1	5	6	2	4	2	5	1	1	4	109	大阪
兵庫	8	5	2	2	8	2	3	3	2	1	3	3	1	1	1	1	1	2	3	2	1	3	2	60	兵庫
奈良	1	2		1	1	1	1			1		1			1	2				1	1			14	奈良

和歌山		2	1	1			1		2		2						1	1	1		1			13	和歌山
鳥取	1			2												1							1	5	鳥取
島根		1					1						1			1		1		1			1	7	島根
岡山	3	1		2	2		1	1	1	1	1		3	2		1				1				20	岡山
広島	4	3	2	2		4	3	1	2	1		1			1	1	1	2		1				29	広島
山口	3		1	1	2			1						1		1	2	1		1				14	山口
徳島	1				2	1								1								1		6	徳島
香川	4			3		1	1	2	2					1				1	1			1		17	香川
愛媛	1	2		3		1	1	1	2	1			1								3	1	1	18	愛媛
高知	1	1					1		1	1						2		1						8	高知
福岡	3	7	5	4	4	1	4		6	3	3	5	2	2	1	4	2	3	1	1	1	2		64	福岡
佐賀		1					2		1										1					5	佐賀
長崎		1	2	1	1	1		2		1						1								10	長崎
熊本	3	6		1	1		2			1							1	1	3			2		21	熊本
大分			1		1	1		2						1										6	大分
宮崎	3		1		1			2			1		1										1	10	宮崎
鹿児島	1	2	1			2		2		3	1	2		2		1	1		1	1	1			21	鹿児島
沖縄		1	2	1	1	1	1	4	3	2	2	1	2		1	1	2		4	1	3	3	2	38	沖縄
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	1,466	合計

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発生時	死亡災害事例	起因物（小）	事故の型	労働者規模
2012	8	10～11	被災者は鉄骨平屋建ての商業施設新築工事において、躯体外部の鉄骨部材の据え付け位置を微調整するため、地上から約5mの高さにある鉄骨部材に足をかけ、足をかけた鉄骨部材の上方の鉄骨部材のボルトを外したところ、バランスを崩し地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2012	6	18～19	資材センターにおいて、トラック荷台からの荷降ろし終了後、トラックが前方へ逸走、置いてあったフォークリフトにトラックのドアが激突したため、ドアとトラックの車体の間にいた被災者が挟まれ、死亡した。	トラック	激突され	10～29
2012	7	18～19	コンクリート打設作業を終了し、コンクリートポンプ車の生コンクリート投入ホッパー部分の洗浄作業を行っていたところ、当該ホッパー内のスクリュー状のローターに上半身を巻き込まれた。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	10～29
2012	7	14～15	被災者は工事現場で土間の配筋作業中、「暑い、暑い」と声を上げ飲み物の自動販売機に向かって歩いていたところ、突然倒れた。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9

2012	9	16～17	被災者はコンクリート壁を解体中、6段積まれているブロックのうち一番下のコンクリート壁を壊し、鉄筋を見える状態してからエアカッターで鉄筋を切断している際、鉄筋が壁を支えられなくなり倒れ、逃げ遅れたため下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2012	6	9～10	2層6連（高さ約3m、長さ約9m、幅約1m）の枠組足場を地上で組んで、クローラークレーンで吊上げ、既に構築された足場に設置する作業において、被災者は約30mの高さの足場上から地面に墜落した。なお、被災者は安全帯を装着していたが、足場上を移動するために親綱から安全帯を取り外した際、墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2012	3	5～6	社有車（ワゴン車）に5名の作業員が乗り込み、会社から当日の仕事先の建設現場へ向かっていた。片側2車線の幹線道路を走行中、緩い下り坂の緩い右カーブに差し掛かったところ、車体が右方向にスリップし対向車線へ飛び出した。そこへ、対向車線を走ってきた大型バスと正面衝突し、乗員１名が衝撃で車外に投げ出され死亡し、残り4名が重傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2012	7	11～12	被災者は、工場屋根のスレートを交換中、スレートを踏みぬき、高さ約7mからコンクリートの床に墜落し、死亡した。なお、歩み板等は設けていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2012	2	10～11	屋上におけるケーブルラックの敷設工事中、休憩をするため、被災者は屋上から屋内の2階へ続くケーブルの引き込み口から入り、約80ｃｍ下の梁を渡り、床に降りるため、更に梁から約80ｃｍ下の枠組足場（4スパン2段）を通ったところ、足場の床の端から約4ｍ下のコンクリート床に墜落し、重傷頭部外傷で死亡した。	通路	墜落・転落	10～29
2012	1	8～9	2階建軽量鉄骨造アパートの解体工事現場において、解体した資材を仮置き位置へ移動作業中、資材と共に重機が梁を引っ張ってしまい、2階外階段の床を支持していた鉄骨がたわみ、床が脱落、同床で溶断作業をしていた作業員2名が墜落し、1名が死亡し、1名が重傷を負った。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2012	2	13～14	清掃工場屋上にベンチレーターを設置する工事において、ベンチレーター内部の塗装をするため内部に足を踏み入れたところバランスを崩し、ベンチレーター内部の開口部から約14m下にある建物4階箇所に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9

2012	1	9～10	地上3階建ての新築工事現場において、建設用リフト及び当該リフト回りの外部足場解体作業を行っていた被災者は、足場の6段目（高さ約11m）において作業中、足場上から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2012	9	16～17	マンション外壁改修のための単管一側ブラケット足場の昇降設備として、単管を組み合わせたはしごを当該足場に組み立て中、はしごの踏さん（直交クランプで建地に緊結）の片方が外れ、そこに足をかけていた被災者が約6m墜落し、心臓破裂他で死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
2012	8	11～12	被災者は同僚とともに、立体駐車場内で15段目のパレット上で鉄骨などのボルトにさび止めの塗装をする作業を行っていた。その後、同僚が他の作業員を迎えに行くため昇降装置に乗り、地下1階まで下降させ、待っていた作業員を乗せて再び15段目のパレットの所まで上昇させたところ、被災者が15段目のパレット上でカウンターウェイトの防護カバーにもたれ掛って倒れていたのを発見した。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	10～29
2012	5	17～18	被災者は業務を終了し、帰宅のため2Ｆ事務所の出入口から外部階段に通じる踊り場に出ようとしたところ、雨で濡れていたために転倒し、頸髄損傷により意識不明となり、救急搬送先の病院で死亡した。	通路	転倒	1～9
2012	4	16～17	3階建て鉄骨S造の屋上防水工事の施工中、被災者はトイレに行くため建物壁面に沿って設置されていた資材揚げおろしのための構造物（足場部材および電動ウィンチにより構成される）をつたって降りようとしたところ、高さ約9mの位置から足を踏み外して落下した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2012	4	11～12	被災者はスレート屋根の葺替え作業中、採光のために屋根に設けられた高さ約10mの強化プラスチック部から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		14	7階建て建築物改修工事において、足場組立に従事する被災者は、屋上に設けられた手すりを乗り越え、約20m下の地上に墜落し	建築物、	墜	

2012	3	～15	た。なお、安全帯は着用していたが、使用した形跡は確認されていない。	構築物	落・転落	1～9
2012	3	9～10	3階にてグレイチング付及び墨出し作業をしていたところ、被災者が何らかの理由により屋上へ上がり、パラペット上から約10m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2012	2	10～11	新築工事現場（地下1階、地上2階）において、地下1階で作業を行うため、1階開口部に設置された移動はしごから地下に降りようとしたところ、誤って約3m下の地下1階床まで転落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	2	7～8	現場管理者である被災者は、現場関係敷地内のトイレで倒れて死亡していたのを発見された。直接死因は「心のうタンポナーデ」（急性大動脈解離に伴い発症したもの）。なお、被災者には発症前1ヶ月間に100時間を超える時間外労働が認められた。	起因物なし	その他	1～9
2012	2	0～1	工事現場事務所に出張中、同現場事務所の会議席に着席したときに倒れ、救急搬送先の病院にて急性心筋梗塞により死亡した。被災者は高血圧等の所見があり、死亡直前に月約140時間の時間外労働を行っていた。	起因物なし	その他	50～99
2012	1	13～14	木製型枠を積載型トラッククレーンの荷台に積んで、資材置場に向かって県道走行中、積み荷が崩れそうになったため、被災者は路肩にトラックを止め、三段ある積み荷の最上層をクレーンで吊ったところ、二段目の型枠の束（長さ4m×幅25ｃｍの木製型枠が約20束、重さ約200ｋｇ）が荷崩れし、その下敷きとなり死亡した。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2012	6	15～16	倉庫の棟部に設けられた排煙用の開口部の木製ガラリ（羽板）を取り除き、FRP製の波板を取り付ける鉄骨の下地を既存の鉄骨に溶接するため、被災者は当該倉庫のスレート葺き屋根に上って作業していたところ、スレートを踏み抜き、約7m下へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	8	15～	SRC10階建の建物を5階建に改修する耐震補強工事において、7階スラブ上でコンクリート外壁（パイプスペース）部をワイヤーソーを用いて切断する運転作業を行っていたところ、ワイヤーソーのジョイント部より、金属片（ダイヤモンド入り）ビーズが外れ、被	金属材料	飛来・	1～9

		16	災者の右胸部に飛来し肺を貫通した。その後、直ちに救急搬送されたが、出血性ショックにより死亡した。		落下	
2012	6	10～11	被災者は解体工事現場で屋根のスレートをはがす作業中、スレートをはがした後、その下地の木工板にのってしまいこれを踏み抜き、約5mの高さから建屋外側のコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2012	6	9～10	新築マンション基礎工事のアース・オーガーでの土留め杭設置作業時、ドリルを低速回転させての掘削位置決定の際、杭つり上げ用の補巻きのフックが邪魔なため運転席正面右アウトリガーに固定させていた。補巻きのワイヤーロープがアース・オーガーのロッドに近接していたため、回転するロッドに絡まり強く引っ張られ、過重でアウトリガー固定金具が破損してアウトリガーが勢いよく機体側に折りたたまれ、被災者がはさまれた。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2012	6	16～17	体育館躯体解体工事現場において、強風による足場の倒壊を防止するため、足場と躯体を固縛すべく繊維ロープの取付け作業を行っている際に発生した。被災者は、高さ約13mの足場7段目若しくは8段目作業床から、手すり及び筋かいを乗り越えて躯体屋上の腰壁部分に移動しようとした際、躯体と足場の間から墜落し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2012	7	8～9	新築工事現場において、2階床のコンクリートを打設するため、現場西側の公道上にコンクリートポンプ車を配置し、躯体側へブームを伸ばしたところ、ブームの先端が高圧電線に引っ掛かった。被災者が足場の最上層（わく組足場の6層目）で引っ掛かったブームを外そうとして、高圧電線を掴んだところ、感電して足場上に倒れた。	送配電線等	感電	10～29
2012	12	10～11	自宅から現場に社有車で向かっていた際、国道のトンネルでハンドル操作を誤りセンターラインを越え、対向車線の大型トラックに正面衝突し、脳挫傷により死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2012	3	13～14	建物の吹抜け部に設置された高さ9mの枠組足場（4層）の解体作業において、被災者は2層毎に解体するため3層目の足場上（幅0.6m）でブラケット等の足場材料を取り外し中、筋交いの間から約5.3m下のコンクリートスラブに墜落し、頭部を強打し死亡した。	足場	墜落・転落	10～29

2012	9	14～15	被災者は市のクリーンセンター整備工事において、可燃物処理施設の屋根部でALC板を取付けたあとの目地にモルタルを流し込む作業を行っていた。屋根部には機械搬入用の開口部があり、その開口部（約7m×約9m）から被災者が約10m下のコンクリート床面上に転落したもの。なお、作業はモルタルを容器に充填しながら目地に沿って引っ張りながら行うもので、被災者はモルタルを目地に流し込むための容器を引っ張る作業を行っていた。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	7	12～13	駐車場建設工事現場において、被災者が65ｔ吊りのクローラクレーンの主巻の玉掛け用具に掛けられていた荷の玉はずしを終えた後、次の作業に移るため、クレーン運転手が主巻フックを巻上げ、補巻フックを巻下げたところ、高さ11.8mの位置の補巻フックに掛けられていた玉掛け用具（約20kg）が落下し、その下にいた被災者の頭部に激突した（保護帽の着用有り）。なお、災害発生時に主巻・補巻共に荷を吊っていなかった。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2012	2	9～10	焼却場として使用していた既存建物の2階部分を解体撤去する工事において、1階のスレート屋根の上を移動していた被災者は、スレート屋根を踏み抜き、約7mの高さからコンクリートの地面に墜落し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	7	11～12	市営住宅外壁改修工事にて使用した足場の解体作業中、体調不良を訴えた被災者に対し、作業主任者は休憩を指示した。午後になり、休憩場所で再度様子を見たところ、症状悪化したと判断されたことから、救急搬送したが、搬送先病院で死亡した。司法解剖により、死因は多臓器不全（熱中症）とされた。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2012	8	18～19	被災者はビル屋上塔屋部の外部足場を解体中、枠組足場（2層2スパン）から張り出したブラケット足場に移動した際、足場が傾き、足場と共に約35m下の連絡通路に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2012	1	10～	マンション新築工事現場において、基礎工事における単管と木製足場板で構成された防護壁を設置する作業を行う際、掘削溝内で作業員2名が防護壁に足場板を重ねる作業を行っていたところ、隣接駐車場敷地内にあるフェンスの基礎コンクリート部及び基礎コンクリート下部の土砂が長さ約7.4m、幅約80cm、高さ1.66mにわたり崩壊し、作業員2名が土砂等に生き埋めになり1名が死亡、1名	地山、岩石	崩壊・	10～29

		11	が負傷した。		倒壊	
2012	10	11～12	牛舎のスレート屋根の補修工事を行うため、被災者と他の労働者がスレート屋根の上に乗り、補修方法を話し合っていたところ、被災者がスレート屋根を踏み抜き、約5.6m下のコンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	1	17～18	マンション建築工事現場にて、当日予定分のコンクリート基礎杭の打設作業が終了し、打設作業で使用した機械設備（コンクリート製造用プラント）の後片付けを行っていた被災者は、同機械設備と杭打機との間の地面で、頭から血を流して仰向けに倒れていたところを同僚労働者に発見された。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2013	11	11～12	ＲＣ造２階建て建築物の改修工事現場において枠組足場の解体作業中、足場５層目より７メートル下方の地上に墜落した。被災者は、建枠の横架材上に仮置きした長さ６．８メートルの頭つなぎ用単管を地上に下すため、同単管の端部を持ちながら作業床（幅５０ｃｍ）上を後退していたところ、足場の端部を越え墜落した。尚、被災者は、安全帯を着用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2013	3	14～15	被災者は、現場工区内の埋戻し作業を行っていた。支持物の最下層の脚部補強材を復旧する作業中に、支持物の構成材である単管が折れ、倒壊した降雪用仮屋根（３０ｍ×２８ｍの範囲）の下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	50～99
2013	11	15～16	被災者と同僚は、現場作業終了後、他の事業場で資機材等の補充等を行うため、トラック（２ｔ車）に乗車し、被災者が運転して現場を出発した。走行中、対向車が被災者側の走行車線にはみ出してきて前走車に衝突後、回転しながら被災者の運転するトラックに衝突した。尚、シートベルトは両名とも着用していた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2013	9	16～17	住宅建設工事において、被災者（２次下請）がランマを使用し駐車場の転圧作業を、１次下請の労働者が車両系建設機械を使用し出入口スロープの砂利敷均し作業をそれぞれ行っていた。車両系建設機械が旋回した際、被災者がバケットをよけようとして転倒した。その際ランマのハンドルが腹部に当たった。	その他の建設機械等	転倒	1～9
					交通	

2013	6	6～7	市道を走行中、右カーブの下り坂で同僚が運転する４ｔトラックがガードレールに接触し横転、脳挫傷により死亡した。	トラック	事故（道路）	1～9
2013	6	6～7	市道を走行中、右カーブの下り坂で被災者が運転する４ｔトラックがガードレールに接触し横転、出血性ショックにより死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2013	1	14～15	籾のカントリーエレベーター建築現場において、切妻屋根上（軒高６．３ｍ）の足場を解体し、敷角下の敷板を外した後、屋根上の積雪が軒先方向に滑り出し、屋根上の作業者２名が巻き込まれ、軒先に面した足場上の作業者１名が押し出され、墜落し、落雪に埋もれた。うち、１名が雪で窒息死した。	その他の環境等	崩壊・倒壊	10～29
2013	12	16～17	倉庫一部増築工事現場において、被災者等計５名で現場作業中、被災者は高さ約７．８mの鉄骨からコンクリート床上に墜落した。被災者が墜落する状況を目撃した者はいない。墜落後、同僚がコンクリート床に倒れていた被災者を発見した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2013	1	10～11	解体工事にて、天井部をピックではつり解体のため枠組足場１層設置し当該足場上で作業していたところ、１．７メートル下のコンクリート土間に転落し、頭部を強打した。	足場	墜落・転落	30～49
2013	8	13～14	被災者は、建築物外部の鋼構造物の外周にコの字型に設置した塗装用枠組足場（８段）の解体作業を行っていた。枠組足場上部から解体を始め、地上から３段目の足場上で作業を行っていた。コの字型に配置した枠組足場を固定するために水平に取付けられていた繋ぎの足場用単管（長さ５ｍ）の直交クランプを外し終えた際、足場上（高さ５．６ｍ）から地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2013	9	10～11	型枠材の積込搬出作業において、パイプサポート２４本をチェーンで束ねたものをクローラクレーンにて１０ｔトラックの荷台に積み込んだ後、積荷のバランスが悪いので、被災者が荷台に乗ってパイプサポートの束を押していたところ、荷崩れし、被災者とパイプサポートの束が荷台から落ち、被災者はパイプサポートの束の下敷きになった。	荷姿の物	崩壊・倒壊	10～29

2013	11	11～12	鉄骨で組まれた試験用工作物を解体していた際、天井クレーンで吊り上げられた工作物の鋼材（長さ８．８m、重さ１７．１ｔ）が、走行中に振れ、付近にいた被災者に激突し、当該鋼材と工作物の柱との間に頭部を挟まれた。	クレーン	激突され	10～29
2013	11	9～10	被災者らは、賃貸住宅新築現場において、被災者を含めた４名にて敷地内の低地を水平に均すため、同僚作業員が０．５?のドラグショベルで盛り土をし、被災者が０．２?のドラグショベルの排土板で均す作業を行っていた。その際、被災者が均し作業のためドラグショベルを前進させたところ、同僚労働者が操作するドラグショベルが盛り土をしようと旋回してきたため、そのバケットが被災者の左側頭部に激突した。	整地・運搬・積込み用機械	激突され	1～9
2013	8	7～8	小学校校舎トイレ改造工事現場内において、現場に出勤してきた二次下請事業場の労働者が、地上に積んであった建築部材（壁、天井に使用する鋼製の下地材）と枠組み足場の間で仰向けで倒れている被災者（元請現場代理人）を発見した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2013	8	16～17	被災者は、５階建て建物の３階スラブ上で高所作業車（作業床が垂直方向にのみ上昇・下降するもの。）に乗り，高さ約６メートルの場所にある鉄骨の錆止め塗装等の作業に従事していたが、作業場所を移動する際、高所作業車の作業床を一旦降下させるべきところ、操作を誤り、作業床を上昇させてしまい、頭上にあった鉄骨梁と高所作業車の手摺との間に頚部を挟まれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	1～9
2013	2	13～14	被災者は、鉄骨組立作業において、高さ６．８mの鉄骨梁から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2013	6	14～15	被災者は、建屋の耐震補強工事において、既設の梁に取り付ける補強材の位置確認、修正作業中、はしご上から約１３m下に墜落した。尚、被災者は、安全帯を着用し、親綱に掛けていたが、墜落時に親綱（ワイヤーロープ）自体が切断した。	はしご等	墜落・転落	10～29
2013	2	9～	被災者は、事務所の増築工事において、２階分の組み上がった鉄骨上にデッキプレートを移動式クレーンを用いて搬入していた。２	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		10	階屋根部分の鉄骨梁上で交差筋交いを付け外ししていたところ、約８ｍ下の地上まで墜落した。	や、けた、合掌	転落	
2013	11	11～12	マンション大規模修繕工事において、外部足場（枠組足場）の解体作業中の鳶工が、当該足場の１１層目の布板を取り外した後、１０層目床から１７ｍ下の植栽へ墜落した。尚、現認者はおらず、バランスを崩して墜落したものと推測される。また、ブレス、下さんは先行して取り外されていた。親綱は設置されており、安全帯も着用していたが、使用していなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2013	5	12～13	被災者は、外管に内管を差し込んだ状態のパイプサポート３２本をワイヤロープ２本で玉掛けし、タワークレーンでつり上げていたところ、地上から高さ１５メートルぐらいの位置で、３２本のうち半数の内管が外管から抜け、そのまま地上に落下し、つっていた荷の直下若しくはその付近を通行していた被災者の頭に直撃した。尚、被災者は休憩中であったため、ヘルメットは着用していなかった。	金属材料	飛来・落下	1～9
2013	12	14～15	被災者は、軽量鉄骨造２階建新築工事において、室内階段の養生をしていたベニヤ板のテープを剥ぐ作業中、何らかの要因で転倒し、首および肩を強打し、意識不明となり病院に搬送されたが、死亡した。	階段、桟橋	転倒	1～9
2013	11	14～15	建築現場において移動式クレーンを使用し、荷（押出成形セメント板）を地上から６階まで揚重中、高さ約２０メートルの位置において、荷が玉掛用具から外れて落下し、地上で玉掛けを行っていた被災者の頭部に当たった。尚、荷は、長さ２．５ｍ、幅６０ｃｍの板８枚、重量約７８０ｋｇであり、玉掛用具は、バランサーと呼ばれる荷取り治具にナイロンスリングを取付たものであった。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2013	7	15～16	被災労働者は、地下２階のエスカレーターの上部乗降口付近で、当該エスカレーター内部の調整作業を行っていた。当該エスカレーターは、調整作業のため踏み段が５枚取り外されており、被災労働者は上部乗降口からトラスの内部（深さ最大８５ｃｍ）に転落し、作動していた当該エスカレーターに身体を巻き込まれた。	その他の動力運搬機	墜落・転落	10～29
2013	10	15～16	ビルの解体工事現場で、６階床にて同階にある什器類を、床に開けられた「ダメ穴」から１階に落とす作業をしていた被災者は、什器を持った際に自重のバランスを崩した等の理由で、什器と共に１階床まで墜落した。至近で作業をしていた労働者は２名いたものの、同作業場所は電灯が無いため暗く、その２名の労働者も被災者以外の方向を見ていたため、被災者墜落の瞬間を現認したものはいない。	開口部	墜落・転落	1～9
		16	クライミングクレーン（つり上げ荷重１．０６ｔ）により型枠パネル（約３００Ｋｇ）の吊上げ作業をしていたところ、当該クレー		崩	10～

2013	6	～17	ンのジブが折れ曲がった際吊荷が降下し、労働者１名が吊荷の下敷きとなった。	クレーン	壊・倒壊	29
2013	10	6～7	建設現場に向かうため乗用車にて移動中、運転手が居眠りをしてしまい、センターラインを越え対向車に激突し、同乗者２名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2013	10	6～7	建設現場に向かうため乗用車にて移動中、運転手が居眠りをしてしまい、センターラインを越え対向車に激突し、同乗者２名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2013	12	9～10	被災者は、既存のブロック塀の解体作業中、ブロック塀が倒れ、倒れたブロック塀と隣地建物の外壁との間に身体を挟まれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2013	1	9～10	集合住宅新築工事の外構工事においてドラグショベル（０．１?）を使用し、既存Ｕ字溝の撤去作業中、Ｕ字溝をアームに玉掛けし、地上に引きずり出そうとしたところ、ドラグショベルが転倒し、補助作業を行っていた被災者が、アームと地面との間に挟まれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	30～49
2013	5	12～13	ＳＲＣ造・地下２階・地上４階の建物新築工事現場において、クラムシェルで掘削した土砂を現場から排出するトラックを、現場内において誘導する作業に従事していた１次下請の労働者が、後退してきたトラックに轢かれ、死亡した。	トラック	激突され	300～
2013	3	8～	標記所在地のＳ造４階建（一部ＲＣ造３階建）ビルの解体作業中、被災者は、４階床スラブ上にて、鉄骨の溶断作業の下準備を行っていた。解体用重機（鉄骨切断機を取り付けた建設機械）で５ｍ程離れた４階屋根スラブ（コンクリート）を支える鉄骨を切断した	建築物、構築物	飛来・	10～29

		9	際、その拍子で被災者の直上の４階屋根スラブが崩落、落下してきたコンクリートが被災者にぶつかり死亡した。		落下	
2013	7	11～12	建築物解体工事において、引き抜いた鋼矢板（長さ１０m、重量７５０ｋｇ）を移動式クレーン（ジブが伸縮するホイールクレーン２５ｔ）でつり上げ、撤去する作業中、つり上げた鋼矢板を地面に横倒すため、その先端を地面上のコンパネに降ろしたところ、補巻きフック（外れ止め装置有り）より玉掛けワイヤロープが外れ鋼矢板が横倒しとなり、誘導していた被災者他１名が、倒れてきた鋼矢板の下敷きになった。	玉掛用具	飛来・落下	50～99
2013	6	11～12	クレーン機能付きドラグショベル（つり上げ荷重２．９ｔ）を用いて、Ｌ型擁壁（重量１．８ｔ）を３点つり（壁部２箇所・底盤部１箇所）にて仮置きを終了させ、被災者が壁部２箇所の玉外し作業を終えたところ、底盤部の玉外し作業が残っているにも関わらず、運転者は玉外し作業が完全に終了したものと思い込み、同ドラグショベルのブームを上昇させた際、Ｌ型擁壁が倒れ、Ｌ型擁壁と法面の間にいた被災者が挟まれ死亡した。	移動式クレーン	激突され	10～29
2013	5	13～14	鉄骨造の工場解体工事において、屋根の解体作業を行うため、被災者は母屋のガス溶断作業を行っていた。被災者は、母屋の不切断箇所を発見したため、頂部付近（高さ１０．７メートル）に上がって母屋のガス溶断作業中、コンクリート床面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	7	9～10	トラックから道板を使用してドラグ・ショベルを降ろす作業をしていた際、ドラグ・ショベルが転倒し、誘導していた被災者の頭部にドラグ・ショベルのアーム部が激突した。	その他の用具	激突され	1～9
2013	12	9～10	流動化土再生処理プラントの攪拌機上部にあるミキサー排出口がうまく開閉しない不具合が発生したため、被災者を含む二人の作業員が点検修理に取り掛かった。被災者が機内に入り、サンダーで削る不具合箇所がわかるように赤色のスプレーを吹付けた後、もう一人の作業員がリモコンで上部の開閉部分を動かそうとしたところ、下部の攪拌翼が作動したため被災者は体を挟まれ、すぐにリモコンの非常停止装置を押したが死亡した。	混合機、粉砕機	はさまれ巻き込まれ	10～29
2013	7	10～	集合住宅修繕工事において中庭の足場組み立て中、被災者は、１２層目の足場上で定格荷重１５０キログラムのウインチでつり上げられた足場の資材を取りこむ作業を行っていたところ、墜落した。尚、墜落瞬間の目撃者はいないが、被災者がウインチでつり上げ	足場	墜落・	1～9

		11	られた荷にぶら下がっているのを、ウインチを操作していた者（作業主任者）が目撃している。		転落	
2013	7	11～12	養生単管の解体作業中、同僚作業者が解体した長さ６メートル、重さ約２０キログラム（クランプ含む）の単管を被災者がステージ上で取り込もうとしたところ、バランスを崩して、高さ９０センチメートルの手すりを乗り越え、当該単管とともに１６メートル直下に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2013	1	13～14	被災者は、はしごに昇りエアコンの室外機を取り外す作業を行っていた際、室外機を地面に落とそうと室外機を動かそうとしたところ、室外機が全く動かなかったため、室外機を強引に動かそうと強い力を加えた。その反動でバランスを崩し、はしごから約２メートル墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2013	9	15～16	２階の壁にあったシステム型枠部材（重さ約１７０ｋｇ）を３階へ上げるため、被災者が玉掛けを行い、１６トンラフタークレーンを用いてつり上げたところ、当該型枠部材をつり上げるため取り付けていた木製の横桟のくぎが抜け、ワイヤーロープのアイに通していただけの桟木が当該横桟からすり抜け、当該型枠部材が約２．５メートル落下し、下にいた被災者を直撃した。	荷姿の物	飛来・落下	1～9
2013	12	19～20	８人乗りの社用車で、現場から６名の作業員（うち１名が運転）を乗車し出発。途中、別の現場に立ち寄り、そこで作業を行っていた労働者２名を乗車させ、計８名で高速道路を経由し事業場へ向かっていた。事故発生場所付近に差しかかったところ、分岐点で方向を誤ったため、急ハンドルを切ったところ車両が横転し、（乗車していた８名の労働者のうち）１名が死亡、残り７名が重軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2013	4	9～10	マンションの外壁補修工事現場において、ゴンドラ２基の設置作業中、１基のゴンドラ設置完了後、被災者はもう１基のゴンドラ設置等に使用する資材をゴンドラへ積み込み上昇させたところ、屋上へ到達した際、ゴンドラを固定していた突りょう（支持金物）が外れ、被災者はゴンドラとともに落下した。	ゴンドラ	墜落・転落	10～29
2013	2	15～16	事業主資材置き場において、集合住宅修繕工事に使用する資材を棚から取り出そうとしたところ、脚立（高さ約９０ｃｍ）から転落した。転落の際、被っていた保護帽が脱げて頭部を強打した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2013	3	11～12	建物新築工事に使用した単管ブラケット足場（建地２本）の解体作業を行うにあたり、被災者は第１層目の作業床（高さ１．８６メートル）上から第２層目の作業床を取り外そうとしていたところ、バランスを崩し墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

2013	12	7～8	被災者ら４名がワゴン車に同乗し、事業場から工事現場に向かっていた際、運転者が左側車線へ進路変更しようとハンドルを切ったところ、スリップして車体左前がワイヤー式ガードレールに激突し、車体がバランスを崩し半回転して車体後部をワイヤー式ガードレールに激突、この時、後部座席にいた被災者は、後部座席後ろの車内の荷台部分に放り出され、死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
2013	6	16～17	住宅新築工事現場において、２階リビングの内装作業中（はりの下塗り作業）、約３メートルの高さのはりから墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	12	17～18	作業場から事務所に戻った際、バイクを運転し、信号のある交差点を前車に続いて右折したところ、対向車線を直進して交差点に進入してきた相手車と交差点内で衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2014	12	15～16	鉄骨組立作業中、桁の上を移動していたところ、バランスを崩し、約８メートル墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	12	13～14	ビルの解体作業中、４階の床部分にて、ハンドブレーカーを使用し、壁の下部のはつり作業を行っていたところ、壁が内側に倒れ、壁と４階の床部分との間に挟まれ、死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	30～49
2014	12	8～9	解体予定の既設水路の天板上に立ち、同僚の墨出し作業のチェックをしていたところ、天板部が崩壊し、下の水路内へ墜落。天板部のコンクリート塊が被災者の頭部に激突し、その下敷きとなり、死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
		10	２階図書準備室屋根裏のコンクリートのはつりがら清掃作業中、屋根裏に登ろうと図書準備室に設置されていた昇降設備に登ってい		墜	

2014	11	～11	た際、足を踏み外し、図書準備室床部分へ墜落した。	はしご等	落・転落	1～9
2014	11	8～9	屋根の防水工事中、同僚１名と被災者が足場の階段を使用し、地上から２階に登った際、先に登った同僚が足場２段目で下を見たところ、地上で被災者が倒れているのを発見した。被災者は頭部外傷により死亡した。尚、被災者は保護帽を着用していなかった。	通路	転倒	1～9
2014	11	14～15	被災者が高所作業車を使用し、屋根垂木の釘打ちによる固定作業中、同僚によって高所作業車の作業床から上半身を前のめりにし胸腹部で操作盤を押しつけるようにして、肩と背中を建物の鉄骨構造材に挟まれ、出血し、意識のない状態の被災者が発見された。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	1～9
2014	11	4～5	建設現場に向かっていた際、交差点で被災者の運転する車が路側帯に乗り上げ、信号機に激突し、横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2014	11	19～20	事務所にて、打合中、被災者は呼吸困難となり、急性大動脈解離で死亡した。尚、直近３ヶ月の残業時間は７月度７９．５時間、８月度９９時間、１０月度１０７時間であった。	起因物なし	その他	10～29
2014	11	11～12	エレベーターシャフト側に手すり単管を取り付けていた際、手すり２段目の手すりに片足を載せ、体重をかけ、安全帯フックをかけ直そうとしていたところ、手すりが脱落し、反動でシャフト内に墜落した。尚、安全帯は２丁がけであり、うち一丁は２段目手すりにかけていたが、手すりの脱落とともに外れた。	開口部	墜落・転落	100～299
2014	10	9～10	トラックを運転していたところ、前を走っていた車に追突し、さらに対向車線の大型トラックと衝突した。	トラック	交通事故（道	1～9

					路）	
2014	10	11～12	スレート葺きの屋根上にて、スレートの破損部分の補修作業を行っていたところ、スレートを踏み抜き、コンクリート床に墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	10	15～16	倉庫３階の増築工事中にて、階段を降りていたところ、踊り場から地上まで墜落し、死亡した。	階段、桟橋	墜落・転落	1～9
2014	10	15～16	新築工事現場にて、外部足場上で４階外壁の飾柱部分の配筋作業中、１５．５メートル下の地上へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	10	16～17	足場をつなげるため及び型枠作業中、足場を組み立てていたところ、被災者が足場より墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	10	11～12	杭工事に用いる鋼製水槽タンク搬出のため、アースドリルを用いてトラックに荷揚げした際、つり上げていた水槽タンクがつられたままの状態から地上までずり下がり、被災者が下敷きになった。	基礎工事用機械	飛来・落下	10～29
2014	10	13～14	大講堂内に組まれていた内部棚足場の解体作業中、棚足場上で足場板を外そうとしたところ、２．６５メートル下のコンクリートへ墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	9	17～18	片側２車線の国道交差点にて、社用車を運転し帰宅中、右折してきた対向車と衝突した。車両には同僚３名も同乗しており、運転席、助手席にいた被災者ら２名が死亡し、後席の２名の同僚は負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道	1～9

					路）	
2014	9	17～18	片側２車線の国道交差点にて、社用車を運転し帰宅中、右折してきた対向車と衝突した。車両には同僚３名も同乗しており、運転席、助手席にいた被災者ら２名が死亡し、後席の２名の同僚は負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2014	9	11～12	つり足場の解体作業中、足場板の片側の水平緊結用自在クランプが取り付けられていないことに気付かず、その上に乗ったところ、足場板が下向きに回転し、７．８メートル下に停車していたトラック荷台上に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	9	9～10	建設工事現場にて、灰分散装置を据え付けるため、移動式クレーン運転士に合図し、つり上げて移動していた際、つり上げた灰分散装置が建屋のコンクリート製梁に接触し、状況を確認しようと立ち位置を変えていたところ、玉掛けしていたクランプが外れ、灰分散装置が落下し、被災者の方に倒れかかり、コンクリート基礎の間に挟まれた。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2014	9	11～12	倉庫の２階部分増築作業中、下地材の取り付け作業を行っていたところ、作業床端から墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2014	9	16～17	プレハブ造の事務所を組み立てる際、直流アーク溶接機を用いて、高さ１．９ｍの位置にある横梁を跨いだ状態で、上部に取り付ける横梁の溶接を行っていたところ、感電し、地面に墜落した。	アーク溶接装置	感電	1～9
2014	9	8～9	被災者は、土間部に打設されたコンクリートの仕上げ作業中、コンクリートポンプ車のブームの下を通行したところ、ポンプ車のブームが根元付近で折損し、ブームが地上から落下。ブームの先端付近の下敷きになった。	その他の建設機械等	飛来・落下	10～29
2014	9	7～8	トラックで建設現場に向かう途中、トンネルを出た後に雨でスリップし、中央分離帯のガードレールに激突し、横転。助手席にいた被災者は、車外に投げ出され、死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道	1～9

					路）	
2014	8	9～10	足場板上にて、足場の組立作業中、同僚とすれ違う為、体を引いたところ、ブレースに接触し、固定されていなかったブレースが外側にはね出し、隙間から体が出て、中間の防音パネルにバウンドした後、１階の土間上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	8	15～16	改修工事にて、ビニール養生を撤去していたところ、足場から体育館２階の歩廊に墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	8	10～11	建築中の２階鉄骨の梁の上を歩いていたところ、墜落した	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2014	8	17～18	国道トンネル内にて、事業場に戻るトラックが対向車線を超え蛇行し、ワンボックスカーと正面衝突。トラックの助手席に搭乗していた被災者が死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2014	8	16～17	木造２階建の建屋の解体工事にて、屋根のスレート瓦を撤去する作業中、建物の周囲に設置された足場の手すりと屋根の間から下の停められていたダンプの荷台の中に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	50～99
2014	8	15～16	移動式クレーンを用いて足場の解体工事中、被災者は、枠組足場第８層にてワイヤーの玉掛け及び垂直ネットの処理を行っていたところ、地面まで１４．２メートルの高さから墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	100～299
		14			高温・	

2014	7	～15	被災者は、屋外にてプラスチック配水管を並べる等の作業中、熱中症により死亡した。	高温・低温環境	低温物との接触	1～9
2014	7	15～16	ダンプの荷台に乗り、ドラグショベルにより積まれた掘削土砂からゴミを取り除く作業中、ドラグショベルのバケットから退避しようと、ダンプのあおりと付近にあった脚立の上に足をかけたところ、墜落した。	トラック	墜落・転落	50～99
2014	7	2～3	外壁改修工事現場にて、ウィンチで足場の資材を取り込むための段取り作業中、枠組足場９段目から道路側の地上に墜落した。	足場	墜落・転落	0
2014	7	18～19	被災者は、高圧洗浄機を用い、型枠に付着したコンクリートの洗浄作業後、コンクリート打設用の高さ約１．８mの足場から前向きに墜落。肝臓破裂による出血性ショックにより死亡した。	足場	墜落・転落	50～99
2014	7	14～15	被災者は、耐震補強の鉄筋アンカー施工後の鉄筋アンカーを垂直に調整する作業を脚立足場上で行っていたところ、足場上でバランスを崩し、床面に設けた鉄筋アンカー上に転落。被災者の体にアンカーが突き刺さった。	足場	墜落・転落	1～9
2014	7	6～7	車で高速道路を走行中、緩やかなカーブにて、走行車線の車を追越車線を利用し、追い抜いたところ、路面が濡れていたため、車体がスリップし、制御不能となり、走行車線のコンクリート側壁に正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2014	6	15～16	屋根に登り、屋根材であるスレートの取り外し作業を行っていたところ、被災者がスレートを踏み抜き、約４．６メートル下のコンクリート地面に墜落した。	屋根、はり、もや、け	墜落・転落	10～29

				た、合掌		
2014	6	18～19	マンション外壁改修工事現場のマンション屋上にて、被災者がゴンドラのつりワイヤーロープ、垂直親綱及び電源コードの引き揚げ作業を行っていた際、マンション屋上から転落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	50～99
2014	6	13～14	屋上に設置されている鉄塔看板を撤去する際、支柱のＨ型鋼を被災者がガス溶断していたところ、看板が倒れ、頭部を保護帽ごとはさまれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2014	6	16～17	エレベーターピットのコンクリート型枠の解体作業中、意識不明の状態で仰向けに倒れている被災者が発見された。	足場	墜落・転落	1～9
2014	6	10～11	外部足場の解体作業を行っていた際、枠組足場上で玉掛及びジョイント部外し作業を行っていた被災者は、引っ掛かっていたユニットが外れた衝撃でバランスを崩し、地上へ墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	5	16～17	事務所のある雑居ビルの階段下にて、倒れているところを発見され、頭蓋骨陥没、脳挫傷にて死亡した。	階段、桟橋	墜落・転落	50～99
2014	5	14～15	下水処理施設の新築工事現場にて、脚立とバールを使用し、外部型枠材解体作業中、同僚がコンクリート床面に倒れている脚立と被災者を発見した。	はしご等	墜落・転落	10～29
2014	5	17～18	解体工事現場にて、外周の養生シートの骨組みを解体するため、解体用つかみ機のつかみ具の部分に被災者を乗せ、つかみ具上で作業していたところ、作業していた被災者が約４ｍの高さから墜落した。	解体用機械	墜落・転落	1～9

2014	5	16～17	高所作業車を使用し、鉄骨貫通部にロックウールを詰める作業中、被災者が高所作業車の手すり部分と、躯体鉄骨に挟まれているのが発見された。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	10～29
2014	4	11～12	掘削床にて、雨水管を掘削していたところ、掘削面の一部が崩壊し、崩壊した土砂が被災者の胸部付近に激突。腰部付近まで土砂に埋まり、肺挫傷により死亡した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2014	4	14～15	個人家屋建替工事にて、被災者がホースで散水し、同僚の重機オペレーターが解体用つかみ機を使用し、旧家屋を解体中、被災者が倒れているのが発見された。	解体用機械	はさまれ巻き込まれ	30～49
2014	4	14～15	敷鉄板相互を溶接により固定する作業を行っていた被災者は、右後方から前進してきた貨物自動車の前輪に巻き込まれ、死亡した。	トラック	はさまれ巻き込まれ	30～49
2014	4	10～11	地下中２階の床面に、デッキプレートを敷設する作業中、幅１．６５ｍの開口部に掛け渡したデッキプレートの上を通行しようとした被災者が、デッキプレートとともに墜落。被災者は、約７ｍ下の地下２階床面から立ち上げられた鉄筋の上へ落下し、死亡した。	開口部	墜落・転落	30～49
2014	3	10～	工場建設現場にて、内装の配線作業を行っていた被災者は、高所作業車の手すり部と上部配管ラックに首、胸部付近を挟まれた。	高所作業	はさまれ巻き	10～

		11		車	込まれ	29
2014	3	15～16	事務所内にて会議中、急性大動脈解離により死亡した。	分類不能	その他	100～299
2014	3	9～10	トラッククレーンで根太材用の単管パイプ１００本を、躯体外周の大引きの上に置き、被災者が玉はずしの作業を行っていたところ、支保工が外側に向かって崩壊。被災者は高さ約３．９メートルの位置から墜落し、落下した根太材の下敷きになった。	支保工	崩壊・倒壊	1～9
2014	3	13～14	３階に設置された壁型わく材をクレーンで吊り上げ、４階外壁に建て込もうとしたところ、４階に設置していた壁型わく材に接触し、４階の壁型わく材が落下。約３ｍ下の足場上で、吊り上げた壁型わく材を固定していた角材を壁から外していた被災者に接触し、パネルとともに約４ｍ墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	飛来・落下	1～9
2014	3	23～24	４階に設置された足場を解体作業中、バランスを崩し、２階吹き抜け部分に足場と一緒に約１２メートル墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	2	10～11	被災者は、外部足場の解体作業にて、足場上で解体材料を上層の者から受け取り、移動して地上の者に受け渡す作業を行っていたところ、踏み板の運搬途中にバランスを崩し、足場３層目の妻側開口部から約４．４ｍ下の地上まで墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	2	15～16	ワイヤーメッシュ（２メートル×４メートル、５０枚、１．７７５トン）を２５トンラフタークレーンで吊り、作業構台に載せたところ、作業構台がたわみ、被災者がクレーンの躯体側ワイヤーを外し、次いで外側のワイヤーを外そうとして作業構台を１、２歩歩いたところ、作業構台を支えていたクランプが外れ、被災者が墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
					交通	

2014	1	6～7	ワゴン車にて建設現場へ向かうため走行中、同車がスリップし、道路左脇へ逸れて横転した後、ガードレールを突き抜けて畑に転落した。このため、運転者が死亡し、同乗していた３名全員が負傷した。	乗用車、バス、バイク	事故（道路）	10～29
2014	5	9～10	外壁等改修工事にて、被災者は、鉄骨造の躯体から約１メートル外に張り出している、高さ約７．８メートルの屋根の強度を調査するため（屋根に）登ったところ、崩壊し、当該屋根と共に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2015	9	0～1	鉄骨造２階建の工場増築工事現場において、アース・オーガーを使用し杭打作業を施工中、２m程ドリルを穿孔させた際、埋設物に当たった影響等で、ドリル上部のモーター部（自重約５．５ｔ）を支えるスライド金物（通称：ダッコ）がレールから外れ、車体左方向にドリルと共に約２０m落下した。その際、落下方向にて杭をトラックから荷降ろし中のトラッククレーン（最大吊上荷重２５ｔ）の運転席に居たオペレーターを直撃したもの。	基礎工事用機械	飛来・落下	1～9
2015	11	12～13	被災者は、平成２７年１１月１日に現場事務所で打ち合わせ後、翌日の作業準備のため、会社の資材置場へ向かった後、行方不明となった。その後、同月６日に、資材置場付近のブロック塀に挟まった状態で、遺体で発見された。	乗用車、バス、バイク	墜落・転落	10～29
2015	8	13～14	６階建てビル解体工事のうち、屋上階において外部仮設足場補強用の単管等部材の運搬作業に従事していた被災者が、同階南西角に設けられていた解体ガラ投棄用開口部（縦１．７m、横３．０m）から墜落したもの。 開口部は各階のほぼ同位置に同サイズで設けられており、屋上階まで吹き抜け状となっていたため墜落高さは約２１mとなるもの。	開口部	墜落・転落	1～9
2015	10	9～10	被災者は工事現場の作業所長として、平成２７年４月１日から当該現場の施工管理等の業務に従事していたが、平成２７年９月３０日午後１時頃に激しい頭痛を訴え、翌１０月１日午後６時４５分頃に単身赴任先居住地において死亡していることが発見された。	起因物なし	その他	1～9
2015	10	9～	物流倉庫の新築工事現場において基礎杭の打設中、被災者が測量器で杭の垂直精度を計測後、杭に近づこうと幅約６mの鉄板が敷か	トラック	はさまれ巻き	30～

		10	れた道路を横断しようとした際に、バックしてきたダンプトラック（１０ｔ）の後輪に轢かれた。		込まれ	49
2015	8	0～1	ＳＲＣ造り６階建のパチンコ店舗解体工事現場において、鉄筋切断機（解体用機械）を用いて１階天井の大梁（Ｈ鋼）と小梁（Ｈ鋼）を解体作業中、まず大梁を解体するため、鉄骨切断機で当該大梁をつかみ回転させたところ、その反動で当該大梁に取り付けられていた小梁（長さ６．７７ｍ、高さ４４㎝、幅２０㎝、重さ約５００㎏）の一つが一緒に動き落下し、下方にいた被災者に当たったもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	飛来・落下	1～9
2015	9	14～15	既設マンションの外壁補修工事現場において、外部足場（クサビ式）の解体作業を行っていたところ、７階バルコニー天井部に塗装不良があると下請労働者から報告を受け、手直し塗装を行うため外部足場（１０層目）を移動していたところ、作業床に設けられた開口部（解体した足場部材を荷卸しするためのもの、長さ：１．７ｍ×幅：０．４ｍ）から１８．５ｍ下の地面に墜落し、死亡したもの。	足場	墜落・転落	50～99
2015	1	23～24	事業場で設置している寄宿舎の１階管理人室の中央付近からの出火により火災が発生し、鉄骨造２階建の建物３４６平方メートルが焼け、その際、管理人室で寝ていた被災者が逃げ遅れて焼死した。	その他の起因物	火災	100～299
2015	4	18～19	作業構台から地下４階部分の鉄骨建方を行うため、構台覆工板の一部を開けて移動式クレーンを使用して作業を進める過程で、被災者が覆工板開口部から約２７．５ｍ下の地下４階スラブ上に墜落したもの。病院に搬送され死亡が確認された。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2015	1	9～10	足場の解体作業を行っていた被災者は、７層目の作業床（幅４０ｃｍ）に立ち、建地を両手で取り外そうとしたところ足を踏み外し１３．４ｍ下の道路に墜落した。被災者が取り外そうとしていた建地は、２列ある足場の外側の建地で、当該部分には作業床がなかった。被災者が立っていた足場躯体側の作業床には、手すり及び中さんはなく、親綱も設置されていなかった。被災者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2015	2	7～	高速自動車道下り線、パーキングエリア入口付近において、車がスリップし右側法面に乗り上げ横転したもの。	乗用車、バス、バ	交通事故（道	10～29

		8		イク	路）	
2015	10	18～19	現場作業を終えた後、会社倉庫に戻る予定で当該現場作業で待機していた被災者は、同じく隣地駐車場で待機していた同僚に缶コーヒーを奢って立ち去った数分後、当該隣地駐車場入り口付近で頭部から血を流して倒れていたもの。死因は外傷性脳内血腫、硬膜下血腫。入院後、平成２７年１０月２１日に死亡 なお、本件は遺族からの労災請求があり、平成２８年３月１４日付に認定されたもの。	起因物なし	転倒	1～9
2015	2	15～16	鉄筋のガス圧接業者の労働者がダブルキャブトラックの助手席で午後の休憩中に、トラック荷台で「ボン」及び「シュー」という音がしたので、アセチレンボンベのホースが外れたと思い、助手席から降りて荷台へ向かった時に突然爆発した。 全身熱傷等で入院加療中の３月１８日に、「全身熱傷による多臓器不全」で死亡した。	可燃性のガス	爆発	10～29
2015	2	16～17	建物の２階床面の墨出し作業を行っていたところ、同床面の開口部（７５０mm×７５０mm）より１階の床面へ約３．２５m墜落し、脳挫傷等により翌日死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2015	8	16～17	事業場の資材置場にてトラックの荷台に資材を積荷する作業中に転落した。病院へ救急搬送後、死亡が確認された。	トラック	墜落・転落	10～29
2015	4	18～19	建設現場での作業終了後、２ｔダンプトラックにて所属事務所へ帰社途中、高速下り線右ルートにてスリップし、道路左側のガードレールに衝突し死亡。同乗者も重傷を負った。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2015	1	8～9	被災者は、社会福祉施設の新築工事現場において、午前７時３０分頃から、１人で高さ約１２メートルの３階屋根（庇）上で、屋根の付け根に「水切り」を取り付ける作業を行っていた。その付近に安全帯を取り付ける設備はなかった。午前８時１０分、当該屋根の下を通りかかった別の作業者が、地面に倒れている被災者を発見した。被災者は、頭から血を流しており救急車で搬送されたが、午前９時２０分頃に死亡が確認された。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		9	小学校体育館の吊天井落下防止工事にて、既設天井の解体作業（ボード類の取り外し）で発生した、体育館床に散乱したボード類の		墜	

2015	8	～10	破片の清掃作業を、作業者８人で行っていたところ、被災者は工事に使用している棚足場の高さ３段目（４．６２m）から体育館の床に墜落したもの。（足場上に落ちたボード類の破片を取り除くために登ったものと考えられる。）	足場	落・転落	30～49
2015	6	12～13	ごみ焼却施設建設現場において、ピット内に組まれた足場の清掃作業を行っていた被災者が、ピットの床からの高さがおよそ２０メートルの足場上から墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2015	8	17～18	通常の製造作業終了後、被災者がＪＩＳ溶接技能試験の受験を控えているため、アーク溶接の訓練をしていたとき、感電により死亡したもの。	アーク溶接装置	感電	10～29
2015	12	13～14	マンションの修繕現場において単管本足場の解体中、上部から滑車により足場板をおろしていたところ足場板が落下し、地上で作業していた被災者に激突したもの。	人力クレーン等	飛来・落下	1～9
2015	3	18～19	既存建物のコンクリート壁を解体後に、飛び出している鉄筋をガス溶断により切断し撤去する作業中、頭上で土砂が崩壊し、被災者に直撃し生き埋めになった。 崩壊した土砂は、解体前のコンクリート壁と山留杭との間（厚さ約０．８m）に残存していたものであり、その一部分（高さ約４m、幅約３m、奥行約０．８mの範囲）が崩壊、落下したものであった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2015	1	11～12	鉄骨平屋建て牛舎資材置場の解体工事において、波板スレート屋根の取り外し作業をしていた被災者が屋根上を移動中に波板スレートを踏み抜いて約３．７m下に墜落した。 被災者は入院先の病院で平成２７年４月２７日に脳挫傷で死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	5	20～21	体育館プール棟の建設工事（ＲＣ造）において、プール棟２階スラブコンクリートの打設後、腰壁部のコンクリートの天端均し作業を一人で行っていた被災者は、何らかの理由により、うつ伏せに倒れ、硬化していないスラブコンクリートに顔が埋まり、窒息により死亡した。	建築物、構築物	分類不能	10～29
					高温・	

2015	7	16～17	自動車販売店の増築工事において、雨水排水用のＵ字溝を設置していた。休憩を複数回取りつつ作業を行っていた。１６時から後片付け作業を行っていたところ、両ひざをついて右肩から転がるように倒れた。意識がもうろうとしていたため、救急車で病院に搬送したが、約１２時間後に熱中症で死亡した。	高温・低温環境	低温物との接触	1～9
2015	7	9～10	足場解体作業中、高さ１６メートルの足場から墜落したもの。災害時、親綱は張られており、被災者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。保護帽は着用していた。	足場	墜落・転落	10～29
2015	9	9～10	改修工事現場において、外壁工事のための枠組足場の組立て中、足場７層目にて部材の受け取りを行っていた被災者が、高さ約１２メートルから、荷揚げのため地上に仮置きされていた建枠上に墜落し、死亡したもの。足場には手すり枠が設置されていたが、被災者が荷を取り込んでいた箇所は、手すりが欠けており、その箇所から墜落したもの。荷の受け取り口付近に親綱の設置はなく、被災者は安全帯を着用していたが使用していなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2015	6	13～14	被災者は、災害発生当日の午前中に、現場１１階にて芝生の搬入作業等を行っていたが、昼休憩時に喫煙所から出て行く姿を目撃されて以降行方不明となっていたところ、地下１階のＯＡシャフト内の底部コンクリート上に死亡した状態で横たわっているのを発見されたもの。	開口部	墜落・転落	10～29
2015	9	14～15	公民館の屋根改修工事において、被災者は屋根の軒付近にある縦樋のゴミ除け用網かごに番線をかけ、コーキング樹脂で固定する作業を行っていた際、屋根の軒から吹き抜け廊下の屋根端のパラペットに移ろうとしたところ、約３メートル下の玄関ホールの屋根へ墜落した。被災者は第一日赤へ搬送され治療を受けていたが、容体が悪化して９月２３日に死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	9	13～14	地上９階建て建築物の新築工事現場において、６階梁型枠上（地上からの高さ１９．２m）でコンクリート打設作業中、流し込んだコンクリートが型枠から溢れ出たため、それを手で拾い上げようとして腰を下ろし、立ち上がろうとしたところ、バランスを崩して１４．５m下にある外部足場の頭つなぎ単管上（地上からの高さ４．７m）に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	30～49
		13	地上３階建てのＲＣ造建築物を新築する工事において、作業員１名の頭部にドラグ・ショベルのバケットが激突したもの。当該ドラ			

2015	7	～14	グ・ショベルは基礎工事において地山を設計深さまで掘削する作業に用いられており、掘削作業中にアームを前方へ伸ばした状態で後進したところ、伸びた状態のアームが横振れし、付近で掘削面の深さを測量していた被災者の頭部に激突した。	掘削用機械	激突され	1～9
2015	10	10～11	牧場の洗車場の屋根の改修工事を行うに際し、屋根板を剥がそうと屋根上を移動したところ、屋根板が曲り屋根板間の隙間から高さ７．３メートル下のコンクリート面に墜落したものである。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	7	14～15	下記現場の建物屋上で防水作業を行っていた被災者が、午後２時頃に熱中症による体調不良を訴え、足元がふらつき始めた。そのため、現場近くの病院に搬送しようとしたが、被災者が自宅近くの病院の治療を強く望んだため、自家用車で被災者希望の病院へ搬送することにした。しかし、その途中、容態が急変し、急遽、救急車により搬送、入院による治療を行ったが、平成２７年８月６日、熱射病による多臓器不全により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2015	3	7～8	被災者である重機操作者が、２階スラブ上にて解体手順の打合せを終え、重機へ移動していた際に、開口養生していた蓋板に足をかけたところ当該蓋板が外れ、開口部から１階床面まで高さ８．７m墜落し、死亡したもの。 蓋板は開口内部の既設ダクトに架ける構造となっていたが、前日に下方から引き抜くようにしてダクトが撤去されていたため、蓋板を固定する支持物が存しない状況となっていた。	開口部	墜落・転落	30～49
2015	10	11～12	被災者がはしご（最上部の踏面の高さ４８０ｃm）を用いて建物２階の外窓（下枠までの高さ５４０ｃm）のシーリング打替え作業を行っていた時に地上へ墜落したもの（推測）。災害発生時、同僚作業者は高所作業車を用いて２階の別の外窓の作業を行っていたため、墜落の瞬間を目撃した者はいない。	はしご等	墜落・転落	10～29
2015	4	10～11	被災者は、建築中の建屋北側の駐車場予定地において、汚水配管埋設作業のため、掘削された幅約７０ｃm、深さ約１．５mの箇所に入り、同配管の取付作業を行っていたところ、掘削した箇所の側面が崩落し生き埋めとなり被災したもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
		14	現場作業が終了したため運送会社に委託し、ケリーバー（杭打ち機に装着する部材で長さ１２m、重さ約３ｔ）を当該資材置場に搬			

2015	7	～15	出した。 ケリーバーを保管するため、被災者がドラグショベル（機体重量２２．５ｔ）を使用し、トラックからケリーバーを下ろした際、ケリーバーが運転席に激突したものである。	掘削用機械	激突され	10～29
2015	9	6～7	被災者は、工事現場内の駐車場所である作業構台に駐車しようとしたところ、車が作業構台端部の約７メートル手前で急加速し、駐車場所を越えて作業構台の手すりを突き破り、構台床から約１２メートル下の地下コンクリート床へ車ごと転落したもの。	乗用車、バス、バイク	墜落・転落	30～49
2015	9	14～15	集合住宅の外壁改修工事現場において、被災者と同僚が外部足場の落下防止棚の組み立て作業を行っていたところ、被災者と同僚が乗っていた落下防止棚が崩壊し、作業をしていた２名が墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2015	2	7～8	高速自動車道下り線、パーキングエリア入口付近において、車がスリップし右側法面に乗り上げ横転したもの。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2015	2	6～7	仮設現場事務所に向かうため、乗用車を運転し、高速自動車道を通行中、後続車両（大型トラック）に追突された。頭部を強打し、心肺停止状態のところ、同日午前９時頃、死亡した。支店所属である被災者は、完成引き渡しを終えた物件の工事に関係する各種請求書の事務処理のため、残置された仮設現場事務所に向かっていた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2016	12	15～16	バックホーを使用して、現場に運び込まれた盛土を掘削箇所に埋め戻し作業中、手前側の盛土をすくうため、重機を移動させたところ、重機の近くにいた作業員が重機に接触し、轢死した。	整地・運搬・積込み用機械	激突され	1～9
2016	12	16～17	被災者は解体工事現場内において、エンジンカッターを用いブロック壁の切断・解体作業を行っていたところ、当該ブロック壁の上部（８ｍ×２．４ｍ重量約３．３ｔ）が倒れてきて下敷きになり死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
		8			墜	

2016	11	～9	１４階建マンション新築工事現場で、１４階のロングスパン工事用エレベーター前の荷取りステージ（高さ約４１ｍ）から墜落した。	作業床、歩み板	落・転落	1～9
2016	11	14～15	共同住宅の建設工事において外部足場に付設する防護棚（朝顔）の設置作業を行っていた作業員が、付設済みの防護棚の端から約１１．８メートル下の地面に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	100～299
2016	11	11～12	避難タワー建屋内スロープの踊場に位置する東端から高さ２．７メートルの地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2016	11	11～12	急斜面の維持管理工事において、作業員が斜面上で伐木した樹木を移動式クレーン（つり上げ荷重３５ｔ）の補巻きワイヤーロープのフックに玉掛けして地上に降ろす作業に当たって、同クレーンの運転手に合図を送るため主巻きワイヤーロープのフックに玉掛けした搬器に搭乗していた被災者が高さ約１３ｍから搬器と共に落下して死亡した。	移動式クレーン	墜落・転落	30～49
2016	11	14～15	解体用建機のアタッチメント取替作業中に、手元作業員が突如動いた建機アームに激突された。	解体用機械	激突され	30～49
2016	10	20～21	現場で足場解体作業を終え、２ｔトラックに３人乗車し自動車道を走行中、何らかの原因で車体左側前方がガードレールと接触。一人が死亡、他の二人は車外に投げ出され被災した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2016	10	15～16	関係請負人の労働者（１次下請）がドラグ・ショベルを使用し、掘削した埋戻土を足元に敷固めるため、後退したところ、後部を通行していた被災者（元請職員）がクローラに接触し轢かれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込ま	30～49

					れ	
2016	10	9～10	格子型のコンクリートで養生された高さ約１５メートルの法面の雑木除去作業において、雑木除去後の法面の清掃中、地面からの高さ約８メートルの地点で安全帯を外したところ墜落し、地面に頭部を強く打って死亡した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	30～49
2016	10	6～7	当日からの応援で建設工事現場にワンボックスカーで向かっていた労働者が、途上で交通事故により死亡した。被災者の乗車位置は助手席だった。事故は、乗車していたワンボックスカーが高速道路の中央分離帯を越えて反対車線へ飛び出し、横転し、その後大型トラックが当該ワンボックスカーと衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2016	10	15～16	工場新築棟の屋根上で防水シートの敷設作業を行っていた被災者が、ルーフファン取付予定箇所に係る開口部から地上に墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	10	8～9	被災者は４階フラットデッキ上で配筋作業を行うための準備中、フラットデッキ上を歩いていたところ、フラットデッキにあらかじめ取り付けてあったインサートの突起につまずき、その衝撃でフラットデッキが梁からずり落ち、フラットデッキとともに４．５５ｍ下の３階床に墜落し、コンクリート床に激突して死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2016	10	11～12	マンションの耐震補強工事において、南面外部足場１４層目で解体作業を行っていた被災者が約２２．６メートル下の歩道上に墜落し、当日死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
2016	10	8～9	被災者は、公民館解体工事現場で、地下埋設燃料タンクを撤去するため、解体用重機を運転して約５ｍ下に移動していた。運転していた解体用重機が移動中の法面を滑り落ちる状態で、約５ｍ下の地面に激突し、重機が横転した。被災者は、病院搬送後、死亡した。	解体用機械	墜落・転落	30～49
		17	病院の新築工事現場で作業していた労働者が、当日の作業が終了したことから自動車（社用車）に６名乗車して事業場に帰社する途	乗用車、	交通	

2016	9	～18	中、自動車道西行き線を走行中に追越し車線から車線変更したところ、自動車がスリップしながら回転して車線左側のガードレールに激突した後、追越し車線側の中央分離帯付近で停車して被災者が車外に放り出された。	バス、バイク	事故（道路）	10～29
2016	9	8～9	鉄骨組立作業において、高さ１６メートルの位置に梁（長さ約６．６メートル、重量３．７トン）を移動式クレーン（つり上げ荷重９０トン）を使用して設置後、同僚とともに梁の両端でバールを使用して梁位置の微調整を行う作業中、墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	8	11～12	被災者は、枠組足場を先行して組み立てる作業に同僚８人とともに朝から従事していた。北面の足場から組立てて４段目の組立てを同僚と２人で行っていたところ足場が倒れたため、同僚とともに墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2016	8	15～16	マンション新築工事現場において、ロングスパン工事用エレベーターを使用して、１３階に上がったところ、ロングスパン工事用エレベーターの床先と躯体との間隔が４８ｃｍ開いていたため、その部分から約３８ｍ下の１階の地面に墜落した。	エレベータ、リフト	墜落・転落	1～9
2016	8	15～16	ＳＲＣ造７階建てビルの解体工事現場で、一次下請けの労働者として就業していた被災者が、散水作業を行っていた別の労働者の要請を受け、作業を交替するため建物７階の散水箇所に向かう途中、７階の床に開けられた開口部（１．５ｍ×１．４ｍ）から１階まで約２４ｍ墜落し死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2016	8	13～14	災害発生当日、被災者はマンション新築現場にてコンクリート打設の補助をしていた。昼の休憩後、午前中の作業の続きを始めたが、１３時３０分頃、突然転倒したので小休止を取らせ様子をみていたが、顔色が悪く、熱中症が疑われたので、救急車で病院へ搬送した。救急隊が到着した時は意識があったが、１５時前に意識を失い、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
					高	

2016	7	16～17	ビルの内部土間等工事施工に雑工として入場していた被災者が、１５時頃の作業終了後、１次下請の運転する車にて店社事務所に戻る途中、被災者は交差点での赤信号停車中に自ら降車。その後、１６時頃に被災者が路上にて倒れているところを第三者により発見され、救急搬送も、熱中症により同日死亡確認。	高温・低温環境	温・低温物との接触	10～29
2016	7	21～22	現場から帰宅のため、小型バンの社用車に３人が同乗し、会社指定の駐車場に戻る際、災害発生現場付近を走行中に、左前輪がパンクしたため路肩に駐車し、同乗していた被災者が右後輪に輪止め作業中、後方から来た軽自動車にはねられ、全身を強く打ち死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2016	7	8～9	コンクリート圧砕機（車両系建設機械の解体用機械）の小割用アタッチメントに廃材を入れた袋の帯を引っ掛ける作業をしていた合図者の頭部が挟まれ死亡した。	解体用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2016	6	14～15	被災者が鉄骨造の倉庫平家建て解体工事現場で、屋根材裏の板材を地上約４．５mの高さの木製の梁にのって撤去していたところ、同梁が折れて、墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2016	6	9～10	２階建て建築物の解体工事現場において、脚立に上がり１階の天井に設けられた筋交いを取り外して脚立から降りる際、脚立から墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2016	6	14～	バイオチップ製造工場の新築工事現場にて、建屋３階の天井クレーンのレールを設置するためのＨ鋼（床面から高さ５．４m、幅３０ｃm）に、高所作業車で親綱を取付けするスタンションの設置を行っていた。Ｈ鋼にレール（重さ３００ｋｇ、長さ１０m）が仮置されており、スタンションの設置に差支えたため、Ｈ鋼に乗りレールを動かそうとしたところ、高さ５．４mのＨ鋼から床面まで	建築物、構築物	墜落・	0

		15	墜落して負傷し、同日搬送先の病院で死亡した。		転落	
2016	6	8～9	工場敷地内で構内運搬用のトラックにジブクレーンを用いて結束された鉄筋束（長さ１．５～２．８５m、重量約１４０ｋｇ）の積込み作業中、吊り荷が振れ、荷台上で待機していた被災者に激突、荷台から墜落したところに吊り荷が落下して、地面に置いてあった鉄筋と落下した荷に腹部を挟まれた。入院し治療中であったが、２８日後に肝臓損傷等により死亡した。	クレーン	激突され	100～299
2016	5	10～11	地上６階地下１階建てＳ造の会館の解体工事現場において、被災者が４階スラブにおいてスラブデッキの溶断作業中に４階スラブの一部を１階に落下させたところ、それによってできた開口部から地上まで墜落し死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2016	5	12～13	被災者は、建設現場で使用した型枠用単管パイプを資材置場に片付けるため小型移動式クレーンを使用し荷下ろしを行っている際に単管パイプ４１本（１本あたり４．５m、約１０ｋｇ）の下敷きとなり、上半身を圧迫され死亡した。	玉掛用具	飛来・落下	1～9
2016	4	11～12	２階鉄骨造りの車庫兼倉庫の解体工事にて、２階の床材、垂木の撤去作業を終え、被災者は根太を取り除くために根太とＨ鋼を固定しているアングル部の釘をハンマー、バールを使用し抜き終わったところ、被災者は根太及びＨ鋼の開口部から約２．８m下の１階のコンクリート床面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	4	14～15	増改築工事現場において、Ｒ階の大梁を取り付けるため、柱頂部に取り付けられたスタンションに接続された安全ブロックを用い当該柱に昇り、梁位置調整用バールをボルト穴に仮差し後、何らかの原因でスタンションが外れ、スタンション、安全ブロックごと墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	30～49
2016	3	10～11	作業構台上のドラグ・ショベルを使用し、構台から根切り底へ鉄筋の荷卸作業（用途外使用）が行われた。当該作業完了後、所定の置き場所まで自走後、１８０度時計回りに旋回させ停止させところ、脇に被災者が倒れていた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
					交通	

2016	3	17～18	貨物自動車（バン）を運転して、マンション建設現場から事務所に帰社するため、国道を走行中、対向車線にはみ出し、対向車線を走っていた１０トントラックと正面衝突した。	トラック	事故（道路）	1～9
2016	3	3～4	ＳＲＣ造、５階建てのビルの解体工事中、屋上で、ペントハウスを解体した際に発生したコンクリートガラの回収作業を行っていた被災者が、屋上の開口部から約１１ｍ下に転落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2016	3	14～15	貸店舗新築現場（Ｓ造１階建、延面積４４３．５平米）において、３次下請に派遣された被災者が、天井配管工事に伴う換気ボックス設置のため、１０尺脚立の上（上から１段目の踏面、高さ２ｍ５７ｃｍ）でボックス支持材の必要な長さを計測していたところ、脚立から墜落し、床面に頭部を強打した。急性硬膜下出血及び脳挫傷の診断を受け、しばらく意識不明の状態が続いていたが、死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2016	3	13～14	ビル外壁修繕工事現場において、足場解体作業に従事していた被災者が、交差筋交いを取り外して鋼製布板を集積した高さ５．５ｍの足場作業床上を移動中に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	3	13～14	被災者は、ＲＣ造４階建共同住宅（１階は店舗）の改修工事において、地上からロール状の防水シートを屋上に上げるために足場に設置したウインチを移設する作業をしていた。物を屋上に引き入れるために足場の手すりを取り外してできた足場外側開口部（幅１．８ｍ、高さ２．２５ｍ）からバランスを崩して１１．２ｍの高さより地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	2	10～11	高さ３１メートルの立体駐車場等の解体工事現場において、粉じんの飛散養生等のため、立体駐車場の外周に設けた単管組みに、防音パネルを取り付ける作業を５名で行っていたところ、そのうちの１名が単管組みの水平材である単管上から約１５メートル墜落し、同日死亡した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2016	1	9～10	被災者とその同僚の２人で、建築工事の準備工として、チェーンソーで伐木作業を行っていた。同僚が高さ約１５ｍの立木を倒すため、くさび打ちをしようとしたところ、当該立木が被災者の方向に倒れだした。当該立木から約１１ｍ離れた場所で待機していた被災者は倒れた木に背中を激突され、出血性ショックにより死亡した。	立木等	崩壊・倒壊	30～49

2016	1	12～13	ＲＣ造８階建てのマンションの新築工事において、８階エレベーター前の廊下のコンクリート壁及び天井に玉吹き塗装を行っていた被災者と共同作者の２名が倒れているのを別の工事業者が発見した。廊下の大きさは、幅１．３４m、長さ６m、高さ２．２６mで窓、戸等の開口部は塗装養生シートで密閉されており、玉吹き塗装にガソリンエンジン式のコンプレッサーを使用していた。	有害物	有害物との接触	10～29
2017	12	8～9	軽装鉄骨造の２階建てアパート新築工事において、外装工事を行う２次下請会社の被災者が、２階北側の開口部（１３９ｃm×１３９ｃm）の端にて壁パネルの調整を行っていたところ、囲い等の墜落防止措置が講じられていない開口部から３メートル下の地上に墜落し、その際頭蓋骨及び頭蓋底を骨折し、硬膜下血腫により死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2017	12	10～11	新築マンション外構の駐車場舗装工事において、タイヤローラーによりアスファルトの転圧を行っていたところ、後進してきたタイヤローラーに轢かれて死亡した。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2017	12	12～13	鉄骨造工場増築工事現場において、組み立て中の鉄骨柱が傾き、柱間を渡していた梁の上にいた被災者が約７mの高さから墜落した。被災者は安全帯を着用していたものの、親綱等の設備が設置されていなかったため使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	11	2～3	現場で発生した残土運搬のため、残土を積載したダンプトラックで現場を出発し、受入先である指定廃棄場所に向かっていたところ、途中の高速道路上でダンプが横転して、ダンプ運転手である被災者が死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2017	11	8～9	移動式クレーン（つり上げ荷重２５ｔ）を用いて、鉄骨柱材（約２．５ｔ）を吊り上げる作業を行っていた際に発生した災害。吊り上げた鉄骨柱材が別の鉄骨柱材（以下「当該柱」という。）の下に敷いていたＨ型鋼と接触していたため、Ｈ型鋼がバランスを崩して倒れた。これにより、当該柱がスライドし、付近で作業していた被災者が当該柱と横に置かれていた鉄骨柱材の間に挟まれた。	移動式クレーン	崩壊・倒壊	10～29

2017	11	14～15	８階建ビルの震災復旧工事現場において、足場の作業床（下から１０層目、高さ約１９m）上にて足場の組み立て作業を行っていた被災労働者が転落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	11	8～9	住宅防音工事現場において、高さ２．９７mの箇所の窓型枠解体を行っていた被災者が、架台（うま）と共に倒れているところを発見され病院へ搬送されたが、頭部打撲による頭蓋内損傷により死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2017	10	18～19	現場での作業を終えて被災者を含む３名で社用車に乗り合わせて帰宅中、別の現場での作業を終えた同僚２名を迎えに行った先で駐車していたところ、被災者が何らかの理由で降車して道路を渡ろうとしたときに走行してきた車に轢かれた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	10	12～13	既設建屋の屋上防水及び外壁塗装工事において、外部足場で物音がしたため、他の労働者が駆け付けたところ、足場５段目に降りる階段上で頭部から出血して倒れている被災者を発見し、搬送先の病院にて死亡が確認された。被災者は保護帽を着用していなかった。被災者は足場最上段（６段目）から下段（５段目）に階段で降りようとしたところ、５段目に転落したものと推定される。	足場	墜落・転落	1～9
2017	10	10～11	ＲＣ造２階建て住宅新築工事現場の型枠設置工事において、外壁せき板の位置を調整するために一側ブラケット足場の高さ５．７メートルの箇所を移動中、足場上に伸びていたせき板固定用のさん木をくぐった際に、手すり下の隙間から足場外側に墜落して地面に頭を強打した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	10	16～17	Ｓ造１階建て牛舎新築工事において、被災者は屋根材を梁の上に仮置きしようとした。設置済みの屋根材の端に足をかけたところ、折れ曲がり、墜落防止用の網のすき間から約６．５m下の地面に墜落した。梁等組み立てのため親綱が設置されていたが、屋根材設置にあたり、全て外されていた。被災者は安全帯を装着していたが、使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	9	12～13	コンクリートポンプ車（油圧４段屈折式ブーム）を用いて、２階建て建物の屋上部分にコンクリート打設していたところ、コンクリートポンプ車のブームの油圧装置の金属パイプが破損し、油圧装置のオイルが抜けてブームが落下した。この時、屋上でホースの先端を保持していた被災者が落下したブームに激突された。	その他の建設機械等	激突され	1～9

2017	9	8～9	２．９トン小型移動式クレーンを使用し、翌日以降に使用する資材（鉄筋）を降ろす際の災害。被災者は、左側アウトリガーを張り出して下降接地させたところ、前方に約８度下降傾斜する地形であったため車両が流れ出し、アウトリガーボックス前方に位置していた被災者がなぎ倒され、左後輪に轢かれた（単独作業のため目撃者なし）。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	9	8～9	地上５階・地下１階の病院（ＲＣ造）の解体工事現場において、被災者が湧水を汲み上げるためのホースを調整していたところ、頭部に飛来物が当たり被災し、療養していたが死亡した。飛来物は、ブレーカーにより破砕された基礎底盤と推測される。	解体用機械	飛来・落下	1～9
2017	8	14～15	３ｔトラックを被災者が坂道に停車させた後に運転席から降りて坂を下っていたところ、当該トラック（無人）が逸走し始めたため、被災者はトラックを止めようとしたが止まらず、トラックと坂道の途中にある電柱の間に挟まれ、被災した。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	8	8～9	車販売店の内装の改装工事において、天井を塗装する際の養生シートを取り付ける作業を行っていた被災者が、大きな音とともに床面に頭を打ち付けた状態で発見された。病院に救急搬送されたものの、脳内の出血が止まらず、死亡した。脚立を用いた壁面の養生作業であったため、被災者は脚立の途中から床面に墜落したと思われる。	はしご等	墜落・転落	1～9
2017	8	16～17	被災者は、地上高さ約１８メートルにおいて型枠足場を組み立て中に、肩に重さ１８キロの調整枠２本を担いで、足場を移動中に足場に置いていたブラケットに、調整枠の一部が接触し、その反動により身体のバランスを崩して墜落した。現場には親綱の設置がされていたが、被災者は安全帯を着用はしていたが、使用していなかった。	足場	墜落・転落	30～49
2017	8	14～15	薬局の倉庫のスレートぶき屋根の上において、スレート板を母屋材に留めるフックボルトの交換作業中、被災者が屋根の棟付近のフックボルトをサンダーで切断していたところ、スレートを踏み抜き、約７．７ｍの高さから倉庫内床に墜落した。頭を強く打ち、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2017	8	16～17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約３６ｍ下の地下３階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下３階まで墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2017	8	16～17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約３６ｍ下の地下３階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下３階まで墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2017	8	16～17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約３６ｍ下の地下３階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下３階まで墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2017	8	16～17	被災者が、高さ約４メートルの既存ステージから、壁補修用の足場３層目（高さ約４．２メートル）に移動する際、スクレーパコンベヤー（上面高さ約４メートル、）内に落下し、巻き込まれた。	コンベア	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	8	8～9	保育所新築工事の基礎工事において，回転圧入する杭（長さ５．５６ｍ，質量３８０ｋｇ）を機体重量１４トンの杭打ち機にセットするため，杭の一端に玉掛けワイヤーロープをくくりつけ，杭打ち機に設けられた巻上げ機でつり上げたところ，杭が鉛直になったときに玉掛けワイヤーロープが切れ，杭が杭打ち機の方向に倒れ始めたため，運転者が驚いて降車したところ，倒れてきた杭が丁度その運転者の頭部を直撃し，運転者が死亡した。	玉掛用具	激突され	10～29
		16	被災者は午前９時からコンクリート打設作業にかかる左官工事を開始。午後４時３０分頃、被災者が倒れているところを発見し、救	高温・低	高温・低温	10～

2017	7	～17	急車で病院に搬送されたが、死亡を確認。熱中症の疑い。	温環境	物との接触	29
2017	7	10～11	工場のスレート屋根を補修する作業を行っていた労働者が、休憩を終えて作業箇所に移動していたところ、スレートを踏み抜いて約４メートル下のコンクリート上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	7	16～17	足場の材料を積載型トラッククレーンの荷台に当該クレーン（つり上げ能力３ｔ未満）を用いて積む作業において、玉掛者（被災者と別人）が単管パイプ（長さ１m）約５０本を番線で結束したもの２束をスリング２本で玉掛けし、被災者がリモコン操作で吊り上げて旋回させながら荷台の方向へ歩行していたところ、吊荷の単管パイプが高さ約３mの位置から落下して被災者に当たった。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2017	7	14～15	耐震補強工事現場においてエンジン式ウェルダーを使用して溶接作業を行っていた作業者が倒れているのを休憩の呼びかけに行った同僚が発見し、救急車にて搬送されたが病院で死亡が確認された。	アーク溶接装置	有害物との接触	10～29
2017	7	10～11	３階建ての建物建設工事で、鉄骨建方作業中に、鉄骨の梁で下から２段目の端から地上に墜落（約８m）し、意識不明の状態で病院へ搬送され、その後死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2017	7	16～17	住宅新築工事現場において、擁壁の型枠建込み作業中にけいれんを起こし倒れ、病院へ搬送されて入院中であったが、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接	1～9

					触	
2017	7	10～11	被災者は鉄骨建屋の高力ボルトの本締め作業中、鉄骨梁下に張られた水平ネット上に工具を落とし、他の作業者に拾ってもらい、受け取った直後、高さ１３．５mの所で鉄骨梁をまたいだ状態から体勢を崩し、反対側のみ固定されていたブレース材を掴んだがブレース材が下がりネットを破り、その隙間から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	6	10～11	免震用の仮設Ｈ鋼材（長さ５メートル、重さ約１．７５トン）の取り外し作業のため手動のチェーンブロック２個を使用して吊り上げていた。被災者は一旦退避していたのが確認されているが、何らかの要因で仮設ブレースの揺動があり、手動のチェーンブロックのアンカー部分に衝撃力が加わり落下した際に被災者側に仮設プレースが揺動したと推定される。	その他の仮設物、建築物、構築物等	飛来・落下	0
2017	6	8～9	被災者は居住用マンション（ＲＣ１３階）の外壁（タイル）補修工事を行う予定で、５階屋上に設置されてあったゴンドラに乗り込もうと、高さ１２０センチメートルの手すりを乗り越えようと、パラペットに足を掛けて手すりを乗り越えようとしたところ、バランスを崩し高さ約１３メートルから誤って墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2017	5	14～15	建設工事現場で作業を終え、労働者３名が社用車で事業場事務所に移動中、国道で被災者らが乗る社用車が反対車線にはみ出し、反対車線を走行中のダンプと衝突した。死亡した被災者は後部座席に乗車しており、シートベルトは装着していなかった。運転していた労働者は意識不明の重体、助手席に乗っていた労働者は打撲の軽傷で休業していない。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2017	5	12～13	屋根の塗装の確認作業のため、事務所１階の屋根に上り、更に隣の建物に移るため、たたんだままの脚立を隣の屋根の端にたてかけて上がっているとき、脚立が滑り、倒れたことにより、脚立から地面に転落した。	はしご等	墜落・転落	10～29
2017	5	14～15	鉄骨建方作業を行う為、トラックからレッカーを用いて鉄骨を降ろす作業中、７本あるうちの４本目を降ろすにあたり、トラックの荷台に置かれた鉄骨上に上ったところ、当該鉄骨が動いた反動で、被災者はトラックから地面に墜落するとともに当該、鉄骨（０．８ｔ）も被災者の上に落下した。	金属材料	飛来・落下	1～9
		14	工場解体現場において、被災者は５階フロアでフォークリフトを運転し外部足場の部材を集積場所まで運搬していた。同フロアで作	フォーク		10～

2017	4	～15	業を行っていた作業者が休憩に行こうとしたところ、フォークリフトの下敷きになっている被災者を発見した。病院に搬送されたが同日死亡が確認された。	リフト	転倒	29
2017	4	8～9	倉庫新築工事において、屋根、壁、樋等の板金工事施工のため、足場の１段目（高さ２．６ｍ）で作業していたところ、地面へ転落して頭部を強打した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2017	4	12～13	元請として施工する新築工事において、被災者は派遣労働者として当該店社に派遣され、施工管理を行うため当該現場で研修中、午後１時１５分頃「ドン」という音が聞こえ、足場と躯体との間の地面に被災者が倒れていた。直ちに救急搬送され、入院加療していたが、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	4	8～9	自動倉庫建設工事における耐火コート吹付作業中、１０、１１段目棚の吹付場所から８段目棚上の吹付場所へ移動するため、自動倉庫の棚フレームに設置された作業床を移動していたところ、作業床の端から約１１ｍ下の床面へ墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2017	4	16～17	被災者は工事中、雨樋の取り付けのため足場上で単独作業をしていた。他の現場作業員が、足場の上からボルトが落ちてきた音を聞いたため、現場代理人に説明した。現場代理人が足場上を確認したところ、北面の足場の３層目（地上からの高さ４．７６ｍ）で被災者が倒れていた。病院に搬送されたが、翌日死亡が確認された。	分類不能	分類不能	10～29
2017	4	12～13	現場の作業が午前中で終わったため、工事現場から帰社するため、自動車道路を同僚の運転する社用車（ワゴン車）に乗り込んで移動中、下り坂で前方を走行する１０ｔトラックを右側から追い越そうとしたところ、ハンドル操作を誤り、社用車の左側からトラック荷台下に追突し、助手席に乗っていた被災者が車の間に挟まれて死亡した。また、運転していた同僚は軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	4	14～15	共同住宅新築工事における基礎の掘削作業中に，ドラグショベルを用いて掘削斜面にセメントミルクの塊を置いたところ，掘削斜面を転がり出し、掘削底面で掘削作業を行っていた被災者に激突した。	石、砂、砂利	飛来・落下	1～9
2017	3	14～	既存ごみ焼却施設解体工事において、蒸気タービン建屋最上階で、チッパーにてＡＬＣ板の床の解体作業を行っていたところ、建屋西面の既に解体したＡＬＣ板の破片が、水平ブレスに引っかかっていたため、被災者は、当該破片を落とそうとしたところ、ＡＬＣ	建築物、構築物	墜落・	10～29

		15	板の床の端部より約１５メートル下の中間層に墜落した。		転落	
2017	3	8～9	ＲＣ造５階建て建設工事現場において、被災者が角鋼管約４０本の束（重量約１００Ｋｇ）を玉掛けし、移動式クレーンを用いて屋上へとつり上げようとしたところ、高さ約２０ｍに達したところで束から約１０本が抜け落ち、下方にいた被災者の頭部へと落下した。被災者は、５日後に死亡した。角鋼管は５ｃｍ角×長さ１ｍで、番線で結束されており、これに玉掛ワイヤーロープを掛け、一本吊りにて吊り上げていた。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2017	2	20～21	３車線の真中車線を走行中、左車線の車にあてられ右車線に寄った。右車線の車に追突され横転して反対側車線に飛び出した時、対向車線の車に衝突された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	2	16～17	建屋解体工事現場でスレート屋根をはがす作業終了後、地上に降りようと梁の上を移動していた際に、約７．５ｍ下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	2	8～9	門型の鋼製構造物（以下「構造物」という。）の解体作業において、構造物を倒して地上で解体する作業を行っていた。構造物の支柱下部の一部を残して溶断し、倒し易くした状態で、ドラグ・ショベルのバケットで押し倒す作業であった。ドラグ・ショベルで奥側に倒す作業をしていた際、構造物が手前側に倒れ、運転をしていた被災者が、構造物と運転席の間に挟まれた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	10～29
2017	2	8～9	玉ねぎ乾燥施設の建設工事現場において、被災者が建屋内部に設置した８つのローリングタワーのうち、２つのローリングタワーの間に３枚の鋼製の作業床を架け渡して作業床を敷き詰める作業を行っていたところ、高さ約５ｍの作業場所から墜落し、病院へ搬送されたが死亡した。被災者は保護帽を着用していたが、安全帯は着用していなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2017	2	10～11	５階建ての建築物の新築工事現場において、移動式クレーンを使用して、トラックで搬入した鉄骨梁（長さ約７．３メートル）を現場内に仮置きする作業中、同僚と２名で玉外し作業を行っていた被災者が、架台（高さ約１．９メートル）の上に下ろした鉄骨梁から玉掛用具を取り外した後、架台から地上に落下した鉄骨梁に激突され、医療機関に搬送されたが、同日死亡した。	金属材料	飛来・落下	10～29

2017	1	12～13	災害発生地において、南面単管ブラケット足場の解体作業中、４層目（地上から約７メートル）から３層目（約５．３メートル）へ建地に沿って降りようとしたところ、足を滑らせ墜落し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2018	12	18～19	台風で破損した倉庫屋根の端部に取り付けられた部材交換作業終了後、同僚とともに屋根上から高所作業車のバスケット部に乗り移り、被災者が運転し地上に移動しようとしたところ、高所作業車が動かなくなり、被災者が状況確認のため、バスケット部から屋根上に移動しようとしたところ、突然、高所作業車が動き出して２４メートル下の地面に墜落した。	高所作業車	墜落・転落	1～9
2018	12	8～9	請け負った倉庫の外壁工事が終了したため、足場の解体作業を行っていた。被災者は駐輪場の屋根に置いてあったインパクトドライバーを取りに行き、駐輪場の屋根から屋根（巾約８０ｃｍ）に移動しようとしたところ、足を滑らせ約２．３ｍ下のコンクリート床に墜落したもの。その後容体が急変し脳挫傷により死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	30～49
2018	12	10～11	被災者は、移動式クレーンで吊った埋め戻し用土砂を入れたバケット（土砂運搬用の金属容器）を用い、掘削面の埋め戻し作業を行っていたが、当該バケットを吊り上げている途中、高さ１２メートルの場所で移動式クレーンのフックに取り付けられた補助吊り具に取り付けられた玉掛けワイヤーロープが外れて、バケットが地上に落下して跳ね、近くにいた被災者に激突したもの。	玉掛用具	激突され	1～9
2018	11	8～9	ビルの新築工事現場において、被災者は１１階エレベーターシャフト内の仮設デッキプレート上にてラス取付け作業中、仮設デッキプレートが未敷設の開口部分に敷かれていた養生シートを踏み抜き１階まで墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2018	11	14～15	クローラクレーン（つり上げ荷重１２０トン、トラスジブ２段）のジブ解体作業にて、２段目のジブを１段目ジブ下部に格納、固定し、下向きになったジブ固定用ワイヤーロープのストラットを敷鉄板の上に置き、ジブ下部にてジブ先端に取り付けたカメラの配線、その他のケーブルの取り外し作業を行っていたところ、敷鉄板上ストラットが前方に滑り、そのはずみでジブがコンクリート床に落下しジブ下部で作業していた４名が被災した。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2018	10	10～11	ＲＣ３階建学校改築工事現場において、被災者は３階壁型枠締付金具の取り付け作業を作業台（いわゆる立馬。天板高さ１．３５ｍ、長さ約１．６ｍ、幅０．５ｍ。）の上で行っていたが、作業台の脚が３階床面にある排水溝（幅２０ｃｍ、深さ１５ｃｍ。）に落ち、その反動で背中から床に落ちた（現認者なし）。被災者は脊椎損傷を負い、病院で入院治療中であったが、肺炎から低酸素脳	はしご等	墜落・転落	1～9

			症となり、死亡した。			
2018	10	10～11	被災者が、屋上から４階出入り口に設置されている外部階段を使用し、屋上から荷物の運び出し作業を行っていたところ、当該階段の４階出入り口踊り場から２段目及び３段目の踏板が抜け、地上まで約９m墜落し、死亡したもの。	階段、桟橋	墜落・転落	50～99
2018	10	10～11	台風により破損した屋根明かり取り用ＦＲＰ波板取替作業のため、被災者と同僚が屋根（スレート葺き）に登り、波板の取替作業を行っていたところ、バランスを崩し同建屋屋根上から建屋内に約４m墜落したもの。被災者は保護帽は着用していたが、安全帯は着用しておらず、屋根には安全帯取付設備や防網は設けられていなかった。なお、屋根上には幅約２０ｃmの歩み板２枚が設けられているものであった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	9	8～9	被災者及び同僚の計２名で、トラックに乗車して事務所から作業現場（道路保守工事の一環で、通行の邪魔になっている枝を除去する作業。一日で終了するもの）へ向かうべく国道を走行中（運転者は被災者）、対向車線にはみ出し、大型トラック（ユニック）と正面衝突して、被災者は全身を強く打ち死亡したもの。助手席に乗っていた同僚及び大型トラックの運転者も負傷した。	トラック	交通事故（道路）	100～299
2018	9	6～7	工場建設工事に向かうため，労働者Ａは自宅から社用車を運転し，途中で同僚の労働者Ｂを乗せ，国道ＩＣ付近の追越車線を走行していたところ，中央分離帯に接触し，ハンドルを左に急操作したことで法面に乗り上げ，当該車両が横転したもの。労働者Ａは頭部を車体に挟まれて死亡し，労働者Ｂは左肩と左脛を打撲した（不休）。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2018	9	14～15	被災者は、地上約８メートルの高所作業車の作業床で鉄骨ボルトの本締め作業を１名で行っていた。休憩を終えて現場に戻った塗装工が、高所作業車と鉄骨の間に頚部がはさまっている被災者を発見した。被災者は、すぐに救出され、ドクターヘリで病院に搬送されたが、翌日のに入院中の病院で低酸素脳症により死亡が確認された。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	10～29
2018	9	10～	台風による２階建住宅の被害調査及び雨漏り養生を行うため、被災者と同僚の２名は屋根上で防水シート養生を行っていたが、防水シートが足りなくなったため、同僚がシートを取りに行っている間に、２階屋根から１階屋根に立てていたはしごを降りようとした	屋根、はり、も	墜落・	50～

		11	ところ、一旦１階屋根に墜落して、地面まで墜落したもの。保護帽、安全帯は使用していない。被災者は緊急手術後も意識不明の状態であったが、後日死亡した。	や、けた、合掌	転落	99
2018	9	2～3	鉄骨造地下１階、地上８階建てビル新築工事現場において、トラックの荷台で外壁材（外壁パネル、長さ４．３ｍ×幅０．７～０．９ｍ×厚さ０．０６ｍ）を７枚玉掛し、移動式クレーンで約１５ｍ吊り上げ、旋回していたところ、吊り荷の下４枚の外壁材が割れ、ケヤキの木に落下し、落下位置から約６ｍ離れた被災者に飛散した破片が当たり、頭、顔から出血した状態で倒れている被災者を発見した。	荷姿の物	飛来・落下	1～9
2018	9	20～21	工事現場から、所属店社に帰社途中、自動車道下り線において、労働者３名が乗ったトラックが乗用車に追突し、運転者が脳挫傷により死亡、助手席の同乗者が右足首を骨折、後部座席の同乗者が肋骨を骨折した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2018	8	12～13	台風により飛ばされた工場建屋の屋根張替え工事に従事していた労働者が屋根上を通行していたところ、屋根に葺かれた木毛板を踏み抜き、約１３メートル下の工場床面に墜落して死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	8	12～13	民家の残置物の撤去作業を朝から行い、昼頃になって被災者の様子がおかしいことに気づき、日陰で休ませたが、回復が見られなかったため、救急車を要請し、病院に搬送されたものの、熱中症により病院で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	50～99
2018	8	12～13	新築工事（旅館）の資材を波止場に置いてあったコンテナより荷さばき中（トラックへ運ぶ）に、資材の扉５枚が被災者に倒れてきたもの。	荷姿の物	崩壊・倒壊	10～29

2018	8	14～15	車両所運用検修センター資材庫の雨漏りに対する屋根補修作業完了後、地上に戻ろうと屋根上を移動していた際に、スレート屋根の重ね合わせの部分が浮いていると感じた被災者が、スレートを何度か踏んで浮きを確認していたところ、スレートを踏み抜いて約４．５ｍ下の地面に墜落し、死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	8	14～15	工場の増築工事において、既設の鉄骨の横梁の取外し作業を行っていた。被災者は、ローリングタワーを使用して横梁のボルトを取り外す作業を行っていたが、隣の列のボルトを取り外すためにローリングタワーから鉄骨に移り、鉄骨上でボルトの取外し作業を行っていたところ、約３ｍ下のコンクリート床に墜落した。なお、災害発生時において、被災者は保護帽を着用していなかった。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	7	10～11	天井クレーン設置建屋に設けられた建屋側歩道の手すり（壁）のさらに内側（手すり（壁）と天井クレーン走行レールの間）に設置されたグレーチングの床に工事（建屋梁改修工事）で使用した架設部材（作業床、単管）を移動式クレーンで荷下ろしのため仮置き作業中、グレーチング床端部（天井クレーン走行レール内側）より２５ｍ下へ墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	7	6～7	被災者は，会社事務所に出勤後，会社所有の軽ワゴン車を運転し，建築工事現場へ向かう途中，県道を走行中，下り左カーブのところでセンターラインを越え，対向してきた普通乗用車に正面衝突した。これにより，被災者は頭部を強打し，外傷性くも膜下出血で死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2018	7	8～9	倉庫の屋根の改修工事現場において、当該倉庫の屋根の上でスレートの撤去作業を行っていたところ、スレートを踏み抜いて、高さ約６．５メートルの箇所から、コンクリート床面に墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	7	14～15	被災者は配管工として建設現場に入場していたが、１階で作業をしていた内装業者よりエレベーターピット付近で人が墜落したような音がしたとの連絡を受け、元請作業所長が確認したところエレベーターピット内で倒れている被災者を発見した。発見後、ＡＥＤによる救命措置等を行ったが搬送先の病院で脳挫傷による死亡が確認された。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	7	10～	鉄骨造のＤ形倉庫の新築工事現場において、鉄骨の建方作業中、屋根下地の溝形鋼（チャンネル材）のボルト締めのため、もやに乗って移動していたところ、もやが折れて６．４ｍ下のコンクリート床に墜落し、搬送先の病院で６時間半後に外傷性脳損傷により	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		11	死亡したもの。保護帽と胴ベルトの安全帯を着用していたが、安全帯は使用せず、親綱の設置も無かった。	や、けた、合掌	転落	
2018	7	12～13	ＲＣ造１０階建てマンション屋上にて、防水工事の確認作業中、屋上から外部足場へ乗り移り、足場づたいに１０階共用廊下に下りたところ、バランスを崩したのか、１０階エレベーターシャフト開口部から２階の養生棚まで墜落したもの。	開口部	墜落・転落	1～9
2018	6	16～17	翌日から開始予定の商業施設新築工事における地盤改良工事において、前泊予定地であるの宿泊施設にかうため、同僚運転の４ｔトラックと被災者運転の３ｔトラックで高速道路上り線を走行中、渋滞で減速した同僚の４ｔトラックに追突し、さらに前方乗用車２台が絡む車両４台の玉突き事故となった。被災者が失血死し、同僚が頸椎捻挫で５日間の休業、乗用車の５名（私用）が頸椎捻挫等を負ったもの。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2018	6	16～17	学生共同住宅（２階建軽量鉄骨）の屋根塗替工事現場において塗装作業中、屋根の南側端部から地上に墜落した。（高さ６．０５ｍ）	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	6	8～9	被災者は、現場の施工管理のため、床堀作業の写真撮影を行っていたところ、鶏舎基礎コンクリートに設けられていたコンベヤー設置用のピット開口部に足を踏み外して約１．７メートル下のコンクリート床に墜落し、病院に搬送されたものの、その後脳内出血等により亡くなったもの。	開口部	墜落・転落	1～9
2018	5	14～15	物流センターの工事現場において、鉄骨建て方のため３Ｆの床に長さ約６．７メートルの鉄骨柱４本の根元の仮止めを行った。２本の柱に鉄骨梁を渡して柱と梁の仮止めを終えたところ、門型になった鉄骨が仮止めした柱の根元から倒れた。この時、仮止めのために柱の上部にいた作業者２人が投げ出され、一人が約２０メートル下の地上に墜落、もう一人が墜落防止ネット上に墜落した。地上に墜落した作業者が頭部を強打し死亡したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	5	14～15	被災者は、床から天板までの高さ２メートル８３センチメートルの脚立に乗り、電気配線を通すための穴（梁スリーブ）にゴムシートで養生し、電線を通す作業を行い、当該作業を終えた後、脚立から墜落したもの。なお、被災者は、床から高さ２メートル２５センチメートルの高さでこの作業を行っていたものである。	はしご等	墜落・転落	1～9

2018	5	14～15	工事現場において、被災者は地下２階の天井部（スラブ下）にワイヤ固定吊具などを取り付ける作業を土止め支保工上で行っていた。当該天井部は、高所作業となるため、足がかりとして、土止め支保工の火打部分にクランプ２個を用いて、単管を立てて取り付けた。当該単管に被災者がよじ登り、天井部付近で作業していたところ、単管を固定していたクランプ１個が外れ、単管が横に倒れ、被災者は単管から約４．５ｍ下に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2018	5	6～7	被災者は同僚２名と営業所からワゴン車に同乗し、工事現場に向う途中、道路でスリップし民家の塀に激突した。後部座席に乗っていた被災者が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2018	5	14～15	Ｓ造１階建て工場新築工事において、ラフタークレーンで横置きの鉄骨柱（長さ９ｍ、重量約１ｔ）をつり上げるため、鉄骨柱の一方の端部に玉掛けをし、クレーンを巻き上げ、片側を浮かせたところ、玉掛け用具であるフック付きワイヤロープのフック外止めが破損して鉄骨柱から外れ、鉄骨柱（端部の高さ約６．４ｍ）が安定を失い転倒した。周囲にいた玉掛者（休業）と通行中の作業者（死亡）が下敷きになった。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2018	5	14～15	レストランの新築工事現場における駐車場舗装を行うため、車両系建設機械であるローラーを使用してアスファルトの転圧作業を行っていたところ、同作業を一人で行っていた運転者（被災者）が、同ローラーを後進させたまま運転席を離れ、同ローラーの下敷きになったというもの。被災者は、外傷性ショックにより、１時間後に死亡した。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2018	4	8～9	倉庫解体工事におけるスレート屋根撤去作業中に、屋根上で作業していた被災者が木毛板を踏み抜き約８ｍ下の地面に墜落したもの。被災者の災害直前の作業状況から判断すると、屋根上のベンチレータを取り外そうとしたときに、木毛板に足をかけてしまったものと推定される。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2018	4	8～	工場の屋根及び雨樋の修繕工事において、現場代理人である被災者が同工場の波板スレート屋根（スレート部分とＦＲＰ部分あり）を歩いていたところ、ＦＲＰの波板を踏み抜き、約８．６メートル下のコンクリート床に墜落して死亡した。	屋根、はり、もや、け	墜落・	10～29

		9		た、合掌	転落	
2018	3	18～19	自動車メーカーの敷地内において、労働者がコンクリートポンプ車のホッパー内の清掃作業中、撹拌機に巻き込まれたもの。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	1～9
2018	3	10～11	マンション新築工事において、三次下請事業場所属の労働者が、１４階において、部材を運ぶため、高さ１９センチの台車に部材を乗せ、当該台車を押しつつ低姿勢で移動していたところ、同階の躯体端より地上まで墜落したもの。躯体端の手すりの隙間からすり抜け、墜落したものと推測される。	通路	墜落・転落	1～9
2018	3	8～9	ＲＣ造、地上７階建内階段のコンクリート打設作業を行っていた労働者が、４階開口部から地上１Ｆまで１０．５メートル墜落し死亡したもの。	開口部	墜落・転落	10～29
2018	2	16～17	被災者は、作業現場の施工状況を確認するため、地上より約４メートル下にある地下作業場に梯子を使用して降りていたところ、墜落して死亡した。なお、梯子には、安全ブロックを取り付けていたが、使用していなかった。	階段、桟橋	墜落・転落	100～299
2018	2	14～15	３階建建物の外壁補修工事において、外部足場（一側足場）と建物躯体の一部に足を乗せて既存の外壁コーキング材の撤去作業を行っていた作業者が、メッシュシートの隙間から敷地外の隣家まで墜落したもの（墜落高さ約２メートル１２センチメートル）。	足場	墜落・転落	1～9
2018	1	12～13	ＲＣ造新築工事において、構台上の移動式クレーンにより、構台上のヤードから地下階へ仮設資材の荷下ろし作業中、構台端部から地下階の状況を確認していた玉掛者兼合図者である被災者が、同じく構台上で作業をしていた別の移動式クレーンが旋回した際に、当該移動式クレーンの上部旋回体と付近の構台手すりとの間にはさまれたもの。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	50～99

2018	1	10～11	空港国際線ターミナルと国内線ターミナルを連結するターミナル拡張工事において、３階天井部分のＰＣ梁が落下し２階床上で高所作業車を使用して作業をしていた作業員が巻き込まれ被災した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	崩壊・倒壊	10～29
2018	1	8～9	工事中の工場建屋の屋根上で荷下ろし作業を終えて、被災者が移動中に足を滑らせ７．５メートル下の地上の敷鉄板上へ墜落した。当該屋根端部には墜落防止用の手すり及び中さんが設置され、屋根上には親綱が設置されていたが、被災者は安全帯を使用しておらず、降雪後は除雪に支障をきたす幅木は取りはずされていたため、手すりをすり抜けて墜落したものである。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	1	14～15	Ｓ造２階建て建屋の建築工事における建屋鉄骨組立て作業を行っていた際、主だった鉄骨の組立てが完了し、外部足場を使用して各部分のボルト締め作業を行っていたところ、地上で雑作業を行っていた作業者が後方で大きな音がしたため振り返ったところ土間に横向きの状態で倒れている被災者を発見した。直ちに消防に通報し病院に搬送したが意識不明の状態が続き、死亡したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2018	1	0～1	１次下請事業場の施工管理者として担当するビル立替工事の現場事務所において執務を行っていたが、事務所内で縊死しているところを発見されたもの。	起因物なし	その他	50～99
2019	12	6～8	つり上げ荷重８０ｔの移動式クレーン（ラフテレーンクレーン）で、成型機（１０．５ｔ）を構台から吊り上げ、トラック荷台に乗せるために旋回したところ、移動式クレーンが横転した。横転した移動式クレーンのブームは、現場敷地内に駐車していた車両数台に直撃し、車内で待機していた被災者が死亡したほか、５名が負傷した。	移動式クレーン	崩壊・倒壊	10～29
2019	11	12～14	共同住宅建設現場における建物基礎部の地山掘削作業に関連し、幅約１５０ｃｍ、深さ約１８０ｃｍである掘削底においてケレン棒を使用して土止め壁に付着した土砂の除去作業を行っていたところ、背後の地山が長さ約２ｍ３０ｃｍにわたり崩壊し、腰部まで埋まったもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2019	11	8～10	ビル北側外壁８階部分の亀裂調査のため、被災者は、ロープ及びハーネスを用いて屋上（１０階）から外壁面に沿って下降しようとしたところ、１階まで墜落したもの。	その他の用具	墜落・転落	1～9

2019	11	10～12	鉄骨建屋の建築工事で、胴縁のタッチアップ塗装のため、被災者は外周足場４層目（地上高さ７．３３メートル）において鉄骨に塗料を刷毛で手塗りしていたが、足場の階段開口部付近から墜落し、階段外側に設置されていた手すりを越えて、地上まで落下したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2019	10	10～12	共同住宅建築現場における建物内部エレベータの地下１階ピット内に、被災者が倒れているところを発見されたもの。	開口部	墜落・転落	30～49
2019	10	10～12	マンションの新築工事現場において、１階住戸のアルミサッシ取り付け部分の壁コンクリートを高圧洗浄機で水ハツリ作業中、誤って洗浄ノズルが被災者の右腹部に向き、右腹部を裂傷したもの。約７時間半後に死亡した。	その他の装置、設備	飛来・落下	30～49
2019	9	10～12	荷揚用開口部の工事にあたり、完成後の開口部養生施工の下準備作業を行なっていた被災者が当該開口部から高さ３メートル階下の床面まで墜落した。なお、開口部は、１．４×１．４メートルで合板により１．４×０．６メートル程度にまでふさがれた状態であったが、当該合材も落下した。また、被災者は、保護帽及び墜落制止用器具は着用していなかった。	開口部	墜落・転落	10～29
2019	9	14～16	駐車場棟の地下ピット内にある型枠の解体作業において、次のピット内の型枠解体作業に取り掛かる前に被災者の姿が見当たらないため現場内を探していたところ、当日作業予定のないマンホールの蓋が開いていたため、同僚がピット内を確認したところ、仰向けの状態で倒れている被災者を発見、搬送先の病院で死亡したものである。（ピットの深さ：約１８１０mm、奥行：約７５００mm、幅：約２２００mm）	異常環境等	有害物との接触	10～29
2019	9	12～14	マンション新築工事中の建物８階において、外部枠組足場に設置された建設用リフト搬器から内装材（クロス材）を建物内に搬入する作業中に、外部枠組足場と躯体との隙間３５センチから、２１．６メートル下の地上まで墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2019	9	8～10	自社資材センター内に長さ２．７mの単管パイプ１００本（約７００ｋｇ）を金属枠で束ねたものが１０束積まれていた。被災者は単管の塗装作業を行うためにフォークリフトを運転して単管パイプの束を移動させていたが、単管パイプの束の下敷きになって倒れているところを発見された。	荷姿の物	崩壊・倒壊	10～29
		10	被災者は、午前の休憩時間に、体育館天井等落下防止対策工事のため設置された内部足場を巡視中、荷卸しのため内部足場に設けら		墜	

2019	9	～12	れた開口部（手すり等なし）から約２０ｍ下のホール床面まで墜落したところを、休憩時間終了後に現場作業員に発見され、被災当日に死亡が確認されたもの。	足場	落・転落	1～9
2019	8	16～18	５階建て建屋新築工事において、被災者が、屋内階段から転落し頭を強く打ち、その後死亡が確認されたもの。	階段、桟橋	墜落・転落	10～29
2019	8	10～12	被災者が、タワークレーンのジブに取り付けてある煽り防止用ワイヤロープを旋回体に繋いだ状態でジブの起伏操作を行ったため、ジブが破損、倒壊した。これにより、被災者が落下したジブの根元部と旋回体との間に挟まれ死亡したもの。	クレーン	崩壊・倒壊	10～29
2019	8	14～16	建物３階のバルコニーにおいて、バルコニー天井の水切目地棒撤去中、脚立（踏み面３段＋天板のもの）に上がろうとして、右足を１段目にかけたところ、踏み外して脚立ごと倒れ、フェンスを入れる予定のバルコニー立ち上がり部に、うつ伏せで転倒し、体を強打した。転倒直後から四肢が動かなかったため救急搬送され、頸椎損傷と診断され入院中に死亡したもの。	はしご等	転倒	1～9
2019	8	14～16	倉庫の新設工事現場において、コンクリート基礎打設作業に従事していた被災者が、作業場所を移動のため打設済みのコンクリート基礎上を歩いていたところ転倒したため、コンクリート基礎から突き出ていた長さ７０センチメートル、直径１センチメートルの鉄筋が顎から頭部に刺さったもの。保護帽は着用していた。	建築物、構築物	転倒	1～9
2019	7	8～10	被災者は、着工予定の現場の見積もりを行うため、会社所有のトラックを被災者自身が運転して高速道路を走行していた。その途中、被災者が運転するトラックが道路の左側にはみ出し、法面に乗り上げた後、橋脚に衝突した。被災者は、病院に搬送されるも全身を強く打ち、およそ２時間後に死亡が確認された。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2019	7	8～10	トラックに積まれていた砂（約０．９トン）が入っているフレキシブルコンテナ（フレコン）を移動式クレーンにより移動させようとしたところ、フレキシブルコンテナのつりベルトが切断し落下、下方にいた被災者がフレキシブルコンテナの下敷きになり死亡したもの。	荷姿の物	飛来・落下	30～49
2019	7	12～	民間住宅改修工事現場において、２階窓の雨戸取り付け作業中、わく組足場の高さ約５．６メートルから墜落したもの。	足場	墜落・	1～9

		14			転落	
2019	7	12～14	工場のスレート屋根に設置されたルーフファン（煙突）を塗装する作業を行っていた労働者が、スレートを踏み抜いて約１４ｍ下のコンクリート床に墜落し死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2019	7	16～18	ＥＶ設置作業において、試運転及び調整作業を１名がピット内、１名が搬器内において行っていた際、ピット内作業者から、「搬器を２階定位置に高速アップにて」上昇させるよう指示が出された。よって、搬器内作業者が指示どおり高速アップ（定常速度）したところ、搬器の上昇に伴って下降するカウンターウエイトとピット下部に取り付けた緩衝器との間にピット内作業者が挟まれ、死亡したもの。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	1000～9999
2019	6	12～14	被災者はバイオガスプラントの新設工事現場において、同僚３名と共に木造の固形物乾燥室の柱と梁の建方作業に従事していた。同僚が被災者が一側足場の１層目（高さ２．１７ｍ）を歩行しているのを見かけたあと、大きな音がしたので確認したところ、被災者が顔面から出血して足場下のコンクリート床に倒れており、搬送先の病院で３日後に死亡したもの。なお、保護帽は着用しており、墜落制止用器具は未使用であった。	足場	墜落・転落	1～9
2019	6	12～14	新築工事の鉄骨建方において、鉄骨上部の高所作業で作業員３名がボルト締めを行っていたところ、鉄骨が倒壊した。倒壊した鉄骨と共に地上へ落下した作業員３名の内、被災者は倒壊した鉄骨の下敷きとなり死亡し、他２名も負傷した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	10～29
2019	5	16～18	個人住宅の屋根の防水工事を行っていた被災者が、当日予定していた作業を終え、既設の屋外階段を使用して屋上から２階の庇に降りた。その後、２階の庇に立てかけたはしごを使用して地上に降りようとしたところ、はしごを踏み外して、約３．８ｍ下のコンクリート床面に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2019	5	18～	災害発生日の午前中は現場作業を行っていたが、午後に入ってから行方不明となり、夕方に自宅敷地内で心肺停止の状態で発見され、その後死亡が確認された。	起因物なし	その他	50～99

		20				
2019	5	14～16	既設建物の改修工事のため外部足場（最高高さ３０．５m）を組立てに際し、足場南側から北側に向かって歩行中、北側にいた対向者を避けるため、足場から建物梁に移動したところ、梁から足を滑らせて１０階から２階（高さ約２５m）に墜落したもの。移動時は胴ベルト型の安全帯を外していた。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	4	20～22	建築現場駐車場において、高所作業車を使用してケーブルラックを設置するための準備作業を行っていたところ、当該作業車が転倒し、被災したもの。	高所作業車	墜落・転落	1～9
2019	4	8～10	集合住宅の解体工事現場において、被災者が足場の最上層（８層目）で解体作業を行っていたところ、当該箇所から１４メートル下の地上に墜落して死亡した。災害発生時、被災者は墜落制止用器具の取付け設備である親綱に墜落制止用器具を取付けていなかったものである。	足場	墜落・転落	1～9
2019	3	14～16	賃貸用マンション新築工事現場における外構工事中に、ダンプカーの誘導作業を行っていた労働者が、ドラグ・ショベルに轢かれているところを発見され、病院に搬送されたが、午後に死亡したもの。	掘削用機械	激突され	1～9
2019	3	12～14	被災者は基礎コンクリート打設工事において、ベース型枠に入った生コンクリートの天端を金コテを使って均すため、鉄筋足場の中段（高さ約３メートル）からベース上部に渡ろうとしたところ、誤って墜落し、掘削床面に頭部を強打した。被災者は急性硬膜下血腫により死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2019	2	10～12	ホテル新築工事の現場４階西面において、被災者が外部足場（一側足場）の６層目に立ち、型枠の建込作業を行なっていたところ、何らかの拍子に足場外側に張られていたメッシュシートを突き抜けて足場外側の地面まで落下した。その際に頭部を強く打って出血しており、病院に搬送されたが、２日後に死亡が確認されたもの。	足場	墜落・転落	1～9
2019	2	14～16	自社資材置場においてドラグショベルの旋回中にブームの油圧が抜けブームが倒れ旋回範囲内にいた被災者にバケットが激突し死亡した	掘削用機械	激突され	1～9

2019	2	10～12	被災者は、工事現場内に設置された外部足場１３層目作業床で、足場から躯体側に身を乗り出して外壁にトタンを貼る作業を同僚２名と行っていた。一方、別業者の作業員が移動式クレーンにより床材８枚の躯体内への搬入作業を行っていた。その際、吊り荷である床材の１番上の１枚（鋼製、長さ約２m、幅約３０ｃm、重さ約２５ｋｇ）が被災者らの作業していた足場と躯体の間に落下し、作業中の被災者の顔に当たり死亡した。	移動式クレーン	飛来・落下	30～49
2019	2	8～10	被災者が倉庫棟東面の庇のスレートの撤去作業のため，当該スレートの上に上った直後，当該スレートを踏み抜き，高さ約５．２m墜落し，死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2019	1	8～10	学校の建替工事現場において、コンクリートがらの破砕作業のために使用するドラグ・ショベルの点検作業を行っていた被災者が、車体と上部旋回フレームとの間にはさまっているところを発見され、病院に搬送されたが死亡した。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	30～49
2019	1	14～16	被災者が現場乗入口境界際の溝上で当該溝上のグレーチングの養生をしていたとき、合材を積んで待機していた１０ｔダンプトラックが乗入口から歩道に出ようとしたところ、当該ダンプトラック左前にいた被災者を轢いた。被災者は緊急搬送されることなく即死であった。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2020	12	14～16	被災者は、鉄骨製倉庫の新築工事において、地上から高さ約５mにある倉庫屋根の端から墜落し死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2020	12	0～2	建設現場に資材を搬入するため、トラックに資材を積んで移動中に、高速道路上で交通事故にあったもの。	トラック	交通事故（道路）	10～29

2020	11	16～18	共同住宅の新築工事現場に設置された一側足場において、被災者は躯体の外壁にある穴にモルタルを詰める作業を行っていたところ、足場から墜落して死亡したもの。なお、現場内に被災者の墜落制止用器具が持ち込まれていたものの、作業時に使用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2020	10	12～14	被災者が砕石を積載した２トントラックを傾斜地に停車させ、運転席を離れたところ、無人の当該トラックが前進し始めたため、制止しようと荷台に手を掛けたが振り落とされ、当該トラックの右後輪に轢かれたもの。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	10	8～10	地上４３階地下２階複合ビル新築工事において、掘削深さ１０ｍ（縦穴状で土止め支保工済）から、さらに１．７５ｍをドラグ・ショベル（０．１立方ｍ）で掘削していた。予想外の湧水があり排水ポンプを設置する段取り中、横矢板下部より土砂が流出し、被災者がその土砂に埋まってしまったもの。その後、地上に引き上げ死亡が確認されたもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2020	9	10～12	宗教施設躯体改修工事において、バルコニー部分の鉄骨組立作業を行うため、楔緊結式一側足場から躯体側へ鉄骨の搬入を行い、被災者以外の労働者が躯体側に移り、鉄骨組立作業を行っていたところ、担当作業がなく足場に残っていた被災者が高さ３ｍ以上の足場板から墜落し、頭蓋内損傷により翌日死亡した。墜落の瞬間の目撃者はいないが、手すりがない躯体との隙間又は中さんのない手すりの下から落ちたと推測。	足場	墜落・転落	1～9
2020	9	8～10	８階建てビルの解体工事で、被災者が屋上南面においてＬＰガスボンベおよび酸素ボンベを用いたガスにより、鉄筋の溶断作業を行っていたところ、作業箇所付近の開口部からコンクリート破片の集積地点までの高さ約２０メートルを墜落し、死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2020	9	0～2	鉄骨平屋建ての農作物貯蔵施設の新築工事において、梁の地組を行っていた被災者が、梁の中央部を油圧ジャッキで持ち上げていたところ、梁が被災者の方に倒れて、下敷きになったもの。 梁は２本のＨ型鋼材を仮組して繋げた状態で、Ｈ型鋼材は高さ８００ｍｍ、幅３００ｍｍ、長さ８．７ｍ、繋げたときの全長は１８．３ｍ、重さは約５．２ｔであった。架台は転倒方向に約２度傾斜していた。	金属材料	崩壊・倒壊	1～9
		10	被災者が搭乗する移動式クレーンが、作業構台から７メートル下に墜落したもの。被災者は７０トンクローラクレーンを使って、作		墜	

2020	9	～12	業構台から、７メートル下の地下部分に、鉄筋等を下ろしていた。休憩中に当該クレーンがゆっくりと構台端部に動き出し、手すりをなぎ倒した後、そのまま被災者ごと墜落した。その後、搬送先の病院にて３日後に死亡した。	移動式クレーン	落・転落	10～29
2020	9	0～2	担当現場の職人から当日昼ごろ、ＡＬＣ板（２ｍ×６０ｃｍ×４ｃｍ，重量約２５ｋｇ）と呼ばれる軽量気泡コンクリート板７枚を２日後までに現場へ運搬するよう依頼を受けた被災者が、資材置き場に赴きＡＬＣ板を搬送しようとした際、崩れ落ちたＡＬＣ板２０枚の下敷きとなったもの。２日後に音信）不通であることから他従業員が確認したところ、ＡＬＣ板の下敷きになり死亡している被災者を発見した。（被災時間不明）	その他の材料	崩壊・倒壊	1～9
2020	9	12～14	被災者は、同僚２名と工場建屋の屋根（スレート下地金属板複合屋根、既存のスレート材に後から金属波板を取り付けた）上で外壁の腐食部分の撤去・清掃作業に従事していた。午前中に外壁腐食部の撤去作業が完了し、昼食休憩後、撤去した外壁の破片が屋根の上に落ちていたので、これを掃き集め片付ける作業中、下地であるスレート材及び上部の金属波板の腐食度合の高い箇所を踏み抜き、約８メートル下の工場床に墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2020	9	10～12	Ｓ造平屋建倉庫建設工事現場において、被災者が鉄骨に登り鉄骨のボルトの本締めを行っていたところ、天井下地材の薄板鋼板を踏み抜き、高さ約６．４２メートルの箇所からコンクリート床面に墜落し、死亡した。なお、墜落防止措置は講じられていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	8	8～10	現場作業が終了しホテルに宿泊。翌朝車に６人が乗車し本社に帰る途中、自動車道で落下物を避けようとした際、運転操作を誤って落下物に乗り上げ、後輪がバーストしてワイヤーに接触し横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2020	8	8～10	現場作業が終了しホテルに宿泊。翌朝車に６人が乗車し本社に帰る途中、自動車道で落下物を避けようとした際、運転操作を誤って落下物に乗り上げ、後輪がバーストしてワイヤーに接触し横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
					高	

2020	8	10～12	マンション新築工事において、外部足場の盛替えを行うため、組立作業の補助を行っていた被災者が、休憩のため同僚の作業員達とともに、足場の昇降階段を使用して１階に降りていたとき、足場の４層目の踊場で痙攣を発症し倒れていたところを休憩を終え、作業場所に戻る途中の別の会社作業員に発見され、救急搬送されたもの。同日、搬送先の病院で死亡した。	高温・低温環境	温・低温物との接触	10～29
2020	8	14～16	発電所予備取水口付近に設けられた排砂門に漂着した流木２本、竹２本を撤去するため、増水した河川内で保護帽、ライフジャケット等を着用し、排砂門の昇降用梯子に設置した親綱に胴ベルト型安全帯をかけ、鋸で流木等の切断撤去作業を行っていたところ、曲がっていた竹が反発動揺し、被災者は竹に引きずられて水中に転落。水流で引き上げられず、救助のためやむなく鉈で親綱を切断し、約８５０ｍ下流で救助されたが死亡した。	水	おぼれ	10～29
2020	8	10～12	ＲＣ造１１階建共同住宅の新築工事において、躯体北面に設置されていた枠組足場を解体中、被災者は当該足場の１０層目で、解体された足場部材を地面に降ろすため、下層にいる作業者に手渡す際に、誤って足場から地面まで、約１７メートル墜落した。救急搬送先の病院で死亡が確認されたもの。フルハーネス型墜落制止用器具を着用していたが、そのフックを１０層目に張られていた親綱にかけていなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2020	7	10～12	ＲＣ造１０階建て集合住宅の改修工事現場において、建物の外壁に沿って足場を組み立てていたところ、被災者は当該足場３層目床面の妻側より５．８ｍ下方の地上に墜落したもの。組立中の足場は、くさび緊結式の手すり先行足場であり、被災者は幅７５ｃｍの床上でフルハーネス型の要求性能墜落制止用器具（２丁掛け）を着用し作業に従事していたが、当該器具のフックを足場に取り付けていなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2020	7	8～10	休業中の飲食店の改修工事中であった店舗内に入場した施工管理者が、何らかの原因で発生した爆発に巻き込まれ、死亡したもの。その爆発の影響のあった範囲内にあった事業場及び一般住宅などにいた複数名が被災した。	可燃性のガス	爆発	10～29
2020	7	8～10	解体工事に伴う養生足場を撤去するため、被災者が同足場の７層目の作業床で作業をしていたところ、同作業床から地上（高さ約１２メートル）に墜落して死亡したもの。	足場	墜落・転落	1～9

2020	7	10～12	共同住宅新築工事にて、被災者は可搬式作業台を使って階段の壁補修仕上げ作業をしていたところ、階段の踊り場で倒れているのを発見された。	はしご等	墜落・転落	30～49
2020	6	16～18	被災者は、６階ベランダから同階ロフト部分の作業床開口部に架け渡してあった足場板上を通行していた際、約２．７m下の５階スラブに墜落し、死亡したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2020	4	8～10	工事用エレベーターを設置するため、既設のくさび緊結式足場の一部を解体する作業中、足場と躯体の隙間から地階まで約２０メートル墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2020	4	14～16	タービン建屋にタービンを冷やす海水を送るための配管を埋設するにあたり障害となる旧工場建屋の杭を撤去するために、コンクリートが充填された鋼管杭（直径５０センチメートル、高さ１．８７メートル）の表面の鋼管部分の根本付近をガス溶断していたところ、当該鋼管杭が倒壊し、溶断作業を行っていた被災者が下敷きとなったもの。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	1～9
2020	3	12～14	民間住宅新築工事現場において、車両積載形トラッククレーンを用いて型枠資材撤去作業中に、当該トラッククレーンの荷台でリモコン操作をしていた被災者が荷台から墜落したもの。	移動式クレーン	墜落・転落	10～29
2020	3	10～12	ＲＣ９階建てマンションの大規模修繕工事において組み立てた鋼管くさび緊結式足場の北面部分（高さ２７m）（最高部の作業床は１５段目）を解体していた被災者が、１２段目の作業床から手すり１本とともに墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2020	3	6～8	被災者は、宿泊先から現場へ自家用車を使用し、１人で向かっている途中、交差点手前の道路脇に設置されている標識支柱に激突した。病院に搬送され、死亡が確認された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9

2020	3	10～12	鉄骨部材（重量約１６０Ｋｇ）の溶接作業中、当該鉄骨部材の下敷きになったもの。	金属材料	飛来・落下	1～9
2020	2	10～12	解体工事において鉄骨３階建の屋根部分の鉄骨をガスバーナーで切断したところ２０分後に出火し、消火中に火傷。	ガス溶接装置	火災	1～9
2020	2	14～16	ドラグショベルの旋回範囲内にて二次下請所属の被災労働者に杭打機ドリルの洗浄作業をさせていた際、一次下請労働者がユンボ作業を行うべくエンジンをかけたところ、誤作動によりドラグショベルが旋回し始め、バケットと杭打機車体との間で頭部を挟まれ死亡したもの。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	1	10～12	マンション外壁改修工事現場において、足場解体作業中に高さ約１８メートルの足場上から墜落したもの。	足場	墜落・転落	10～29
2020	1	8～10	被災者が自宅のソファで横たわり、呼吸をしていないところを家族が発見し、救急車で搬送されたが、急性循環不全により死亡が確認されたもの。	起因物なし	その他	30～49
2020	1	6～8	作業現場へ向かうため、代表者が運転する軽トラックに２名乗車で走行中、凍結箇所でスリップし路肩に停車したところ、後続の２台目車両が追突し、後続車両は中央線を越え、道をふさいで停車した。このため、被災者が２台目の車両の前へ行き、後続車に手を振り注意喚起していたが、３台目の後続車も手前でスリップし、被災者側に向かって滑ってきたため、３台目の車両と土留め壁に挟まれ死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2020	1	10～	病院の増築工事（Ｓ造２Ｆ建）において、鉄骨の組立作業を行っていた被災者が、梁材の上面（高さ約６．５ｍ）から墜落し、脳挫傷により死亡したもの。移動式クレーンで吊られた梁材（１点吊）を支柱の取付プレート上に仮置きして、その梁材の上を移動して	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		12	いたところ、梁材がプレートから外れ、バランスを崩して墜落した。安全帯は着用していたが、墜落直前には使用されていなかった。保護帽は飛来落下用の物を着用していた。	や、けた、合掌	転落	

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。