塗料製造業における労働災害発生状況（1999-2022年）

塗料製造業 コードNo.010808

塗料製造業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 事故の型 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墜落・転落 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 146 |
| 転倒 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 163 |
| 激突 | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 49 |
| 飛来・落下 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 4 | 1 | | 3 | 1 | 47 |
| 崩壊・倒壊 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 12 |
| 激突され | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はさまれ巻き込まれ | 19 | 18 | 14 | 11 | 17 | 14 | 12 | 17 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 16 | 12 | 7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 276 |
| 切れ・こすれ | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | 49 |
| 踏抜き | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| おぼれ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温・低温物との接触 | 3 | 3 | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 33 |
| 有害物と | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の接触 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 6 | | 49 |
| 感電 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 爆発 | | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 8 |
| 破裂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 火災 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 5 |
| 交通事故（道路） | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 14 |
| 交通事故（その他） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動作の反動無理な動作 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 145 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 9 | 1 | 11 |
| 分類不能 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 5 |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

塗料製造業における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 起因物（大） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力機械 | 19 | 15 | 17 | 12 | 13 | 7 | 8 | 15 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 220 |
| 物上げ装置、運搬機械 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 106 |
| その他の装置等 | 12 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 12 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 14 | 4 | 8 | 6 | 201 |
| 仮設物、建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築物、構築物等 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 9 | 208 |
| 物質、材料 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | | 101 |
| 荷 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 127 |
| 環境等 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 2 | | 1 | | 21 |
| その他 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 76 |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

塗料製造業における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 起因物（中） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動力伝導機構 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | 19 |
| 木材加工用機械 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設機械等 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 金属加工用機械 | | 5 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 12 |
| 一般動力機械 | 18 | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 182 |
| 車両系木材伐出機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動力クレーン等 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 8 |
| 動力運搬機 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 83 |
| 乗物 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 圧力容器 | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 化学設備 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 炉、釜等 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 電気設備 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 人力機械工具等 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 48 |
| 用具 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 100 |
| その他の装置、設備 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 37 |
| 仮設物、建築物等 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 9 | 208 |
| 危険物、有害物等 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | | 3 | 1 | 7 | | 71 |
| 材料 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 127 |
| 自然環境等 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 2 | | 1 | | 21 |
| その他の起因物 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 9 | 1 | 20 |
| 起因物なし | | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 52 |
| 分類不能 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

塗料製造業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 起因物（小） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動力伝導機構 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | 16 |
| 丸のこ | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯のこ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| かんな盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 角のみ盤、木工ボール盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チェーンソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の木材加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地・運搬・積込み用機械 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 掘削用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎工事用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 締固め用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解体用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高所作業車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の建設機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旋盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボール盤、フ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライス盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研削盤、バフ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| プレス機械 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| 鍛圧ハンマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シャー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の金属加工用機械 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| 遠心機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 混合機、粉砕機 | | | 4 | | 6 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 44 |
| ロール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機（印刷ロール機を除く。） | | | 2 | | 3 | | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 24 |
| 射出成型機 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 食品加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷用機械 | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 産業用ロボット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の一般動力機械 | | | 5 | | 3 | | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 63 |
| 伐木等機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行集材機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 架線集材機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の車両系林業機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クレーン | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 |
| 移動式クレーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリック | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エレベータ、リフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 揚貨装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴンドラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械集材装置、運材索道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡易架線集材装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の動力クレーン等 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| トラック | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 8 |
| フォークリフト | | | 2 | | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 軌道装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンベ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
| ローダー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストラドルキャリヤー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不整地運搬車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の動力運搬機 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 5 |
| 乗用車、バス、バイク | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 鉄道車両 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の乗物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボイラー | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の圧力容器 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 化学設備 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 7 |
| ガス溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アーク溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 炉、窯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乾燥設備 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の炉、窯等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送配電線等 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 電力設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力クレーン等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 人力運搬機 | | | 2 | | 1 | | 3 | | | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 20 |
| 人力機械 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
| 手工具 | | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 21 |
| はしご等 | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| 玉掛用 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の用具 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 32 |
| その他の装置、設備 | | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 32 |
| 足場 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 支保工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階段、桟橋 | | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | 3 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 45 |
| 開口部 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| 屋根、はり、もや、けた、合掌 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 |
| 作業床、歩み板 | | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 20 |
| 通路 | | | 4 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築物、構築物 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 17 |
| その他の仮設物、建築物、構築物等 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 16 |
| 爆発性の物等 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 引火性の物 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | 5 |
| 可燃性のガス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 有害物 | | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 3 | | | | 1 | | 3 | | 22 |
| 放射線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の危険物、有害物等 | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属材料 | | | 2 | | | | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 16 |
| 木材、竹材 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 石、砂、砂利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の材料 | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 8 |
| 荷姿の物 | | | 9 | | 9 | | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 102 |
| 機械装置 | | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 6 |
| 地山、岩石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 立木等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常環境等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 高温・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低温環境 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 8 |
| その他の環境等 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 8 |
| その他の起因物 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 9 | 1 | 18 |
| 起因物なし | | | 1 | | 2 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 42 |
| 分類不能 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

塗料製造業における年齢別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 年齢 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19歳以下 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 18 |
| 20歳-29歳 | 8 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 4 | 12 | 10 | 11 | 12 | 6 | 199 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳-39歳 | 11 | 18 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 16 | 13 | 10 | 17 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 15 | 3 | 250 |
| 40歳-49歳 | 13 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 15 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 7 | 13 | 6 | 220 |
| 50歳-59歳 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 9 | 14 | 8 | 15 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 255 |
| 60歳以上 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 118 |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

塗料製造業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 労働者規模 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9人以下 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 |
| 10人-29人 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 7 | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 21 | 8 | 243 |
| 30人- | 10 | 6 | 13 | 14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 13 | 5 | 187 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50人-99人 | 12 | 10 | 5 | 13 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 17 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 6 | 9 | 11 | 16 | 11 | 12 | 8 | 229 |
| 100人-299人 | 12 | 16 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 9 | 236 |
| 300人以上 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 65 |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

塗料製造業における月別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 月 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 2 | 79 |
| 2月 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 72 |
| 3月 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 116 |
| 4月 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 90 |
| 5月 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 115 |
| 7月 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 86 |
| 8月 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 89 |
| 9月 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 87 |
| 10月 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 84 |
| 11月 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 75 |
| 12月 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 68 |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

塗料製造業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2022年）

| 県 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福島 | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | 9 | | 24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 32 |
| 栃木 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | 2 | 4 | | 2 | | 26 |
| 群馬 | | | 2 | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 17 |
| 埼玉 | 8 | 10 | 7 | | 7 | | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 8 | 8 | 10 | 159 |
| 千葉 | 1 | 4 | 7 | | 5 | | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 3 | 63 |
| 東京 | 9 | 3 | 6 | | 5 | | 6 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 56 |
| 神奈川 | 1 | 3 | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 42 |
| 新潟 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | 2 | | 11 |
| 富山 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| 石川 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 福井 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 山梨 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 16 |
| 長野 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 岐阜 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 16 |
| 静岡 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 17 |
| 愛知 | 5 | 6 | 4 | | 7 | | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 90 |
| 三重 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 滋賀 | 3 | 4 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 大阪 | 10 | 9 | 10 | | 13 | | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 140 |
| 兵庫 | 4 | 4 | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 8 | 2 | 86 |
| 奈良 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 和歌山 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岡山 | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 13 |
| 広島 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1 | | 15 |
| 山口 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
| 徳島 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 香川 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
| 愛媛 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福岡 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 15 |
| 佐賀 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| 長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 熊本 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 |

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2022年のデータは新型コロナ罹患を含まない。2021年、2020年のデータは新型コロナ罹患を含む。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.htmlに戻る。

==========

塗料製造業における死亡災害発生状況（1999-2022年）

塗料製造業 コード No.010808

塗料製造業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| 事故の型 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 計 |
| 墜落・転落 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 転倒 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| 激突 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飛来・落下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崩壊・倒壊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 激突され | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| はさまれ巻き込まれ | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 切れ・こすれ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 踏抜き | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| おぼれ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温・低温物との接触 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有害物との接触 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爆発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破裂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 火災 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通事故（道路） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通事故（その他） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動作の反動無理な動作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分類不能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

塗料製造業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 起因物（大） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力機械 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 物上げ装置、運搬機械 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| その他の装置等 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 仮設物、建築物、構築物等 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| 物質、材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

塗料製造業における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 起因物（中） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動力伝導機構 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木材加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金属加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般動力機械 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 車両系木材伐出機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動力クレーン等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動力運搬機 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 乗物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 炉、釜等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力機械工具等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用具 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| その他の装置、設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設物、建築物等 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| 危険物、有害物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自然環境等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の起因物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起因物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分類不能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

塗料製造業における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| 起因物（小） | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動力伝導機構 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丸のこ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯のこ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| かんな盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 角のみ盤、木工ボール盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チェーンソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の木材加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整地・運搬・積込み用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎工事用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 締固め用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解体用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の建設機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旋盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボール盤、フライス盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研削盤、バフ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレス機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍛圧ハンマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シャー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の金属加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遠心機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合機、粉砕機 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| ロール機（印刷ロール機を除く。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 射出成型機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食品加工用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷用機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産業用ロボット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の一般動力機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伐木等機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 走行集材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 架線集材機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の車両系林業機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クレーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動式クレーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリック | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エレベータ、リフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 揚貨装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴンドラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械集材装置、運材索道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡易架線集材装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の動力クレーン等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラック | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォークリフト | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 軌道装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンベア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローダー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストラドルキャリヤー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不整地運搬車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の動力運搬機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乗用車、バス、バイク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道車両 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の乗物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボイラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の圧力容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アーク溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の溶接装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 炉、窯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乾燥設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の炉、窯等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送配電線等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力クレーン等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力運搬機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手工具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| はしご等 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 玉掛用具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の用具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の装置、設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支保工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階段、桟橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開口部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋根、はり、もや、けた、合掌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業床、歩み板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 建築物、構築物 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| その他の仮設物、建築物、構築物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爆発性の物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引火性の物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可燃性のガス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有害物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の危険物、有害物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金属材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木材、竹材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石、砂、砂利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷姿の物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地山、岩石 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立木等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常環境等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温・低 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温環境 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の環境等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の起因物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起因物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分類不能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

塗料製造業における年齢別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| 年齢 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19歳以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳-29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 30歳-39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40歳-49歳 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 50歳-59歳 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 4 |
| 60歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

塗料製造業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| 労働者規模 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9人以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10人-29人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 30人-49人 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 50人-99人 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 100人-299人 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300人以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

塗料製造業における月別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| 月 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2月 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3月 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

塗料製造業における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2022年）

| 県 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 茨城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埼玉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千葉 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛知 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 京都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兵庫 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 熊本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 7 |

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html (職場のあんぜんサイト)

塗料製造業における死亡災害事例（1999-2021年）

| 年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 起因物（小） | 事故の型 | 労働者規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 12～14 | インク製造棟内作業場のコンクリート床で、頭部から出血し、あおむけで卒倒している状態の被災者が発見された。外傷性くも膜下出血、脳挫傷、急性硬膜下血腫と診断され、事故３日後に死亡が確認されたもの。 | 通路 | 転倒 | 10～29 |
| 2007 | 3 | 22～23 | 被災者は移動槽のエプロンと呼ばれる部分の塗装作業を行うため、脚立を跨ぐ姿勢で下から３段目の踏面（高さ１．３５m）に足を置いて立位の姿勢で塗装作業をしていたところ、バランスを崩して床面に墜落した。 | はしご等 | 墜落・転落 | 50～99 |
| 2006 | 12 | 10～11 | 工場内会議室において、会議の準備をしていた被災者は、会議参加者が使用するために壁面に設置されたヘルメットホルダー付近にて転倒し、同ヘルメットホルダー部品が被災者を直撃した。 | 建築物、構築物 | 転倒 | 100～299 |
| 2006 | 1 | 7～8 | エポキシ工場において、エポキシ工場の責任者である被災者は早出し、同工場内で一人で混合機を使用してエッチ材（事務机の天板の端に貼ってある材料）の着色作業を行っていたところ、回転中の同混合機の回転軸に巻き込まれ、身体全体が振り回された。 その際、金属製の扉、同混合機のマスト等に足がぶつかり被災した。 | 混合機、粉砕機 | はさまれ巻き込まれ | 100～299 |
| | | 17 | 印刷インキ製品のピッキング作業において、フォークリフトの爪に挿したパレット上で、貯蔵ラックにある製品を取り出 | フォー | 墜 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 9 | ～18 | す作業をしていたところ、墜落した。 | クリフト | 落・転落 | ～49 |
| 2001 | 2 | 14～15 | 塗料の製造工程において、円筒形・開放型の仕込みタンク(直径135cm、深さ約110cm、容量1620リットル)に原料を仕込んだのち、攪拌機で原料を混合していて、タンクに墜落し攪拌機に巻き込まれた。 | 混合機、粉砕機 | はさまれ巻き込まれ | 50～99 |

2021年、2020年の事例は新型コロナ罹患を含む。2011年の事例は東日本大震災による労働災害を含まない。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.html(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.htmlに戻る。