

10201製糸業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	9	14 ～ 15	温水槽出口のローラーに糸が巻き付いたため除去した後、架台から下りようとしたとき、架台の固定フックが掛かっていなかったため架台がずれ、体のバランスを崩し、左腕が約80度の温水内に浸った。その際、左上肢に熱傷を負った。	21	11	911	100 ～ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。