

10808塗料製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物  (小)	労 働 者 規 模
1	2019	2	11 ～ 12	工場内自動シャッター付近にて、ハンドリフトを用いてパレットに積まれたポリ箱を横向きになって移動させていたところ、近くで作業していたリフトとぶつかり転倒したところへ右側後部タイヤが右脛へ乗りかかり右足関節と右腓骨を折った。	61	6	222	10 ～ 29
2	2019	3	10 ～ 11	工場内にて、脚立を使用して工場内天井照明用蛍光灯を交換作業中、脚立を下りる際、左足を踏み外し安全靴が脱げバランスを崩して落下し、左足先からコンクリート地面につき、左足親指を骨折した。	63	1	371	10 ～ 29
3	2019	3	17 ～ 18	作業終了時に機械と機械の間をすり抜けようとした際に、足下の空送用ホースにつまづき転倒し右手の甲を骨折した。	51	2	379	30 ～ 49
4	2019	3	23 ～ 24	工場では混錬機の洗浄中、洗剤を投入する際にこぼしたため清掃していたところ、左手がスクリューに巻き込まれ、左手親指を欠損した。	41	7	162	50 ～ 99
5	2019	4	8 ～ 9	起床時に布団から起き上がった際、腰部に激痛を感じ、筋膜性腰痛症と診断された。	34	19	921	100 ～ 299
6	2019	6	11 ～ 12	派遣先水性工場の出荷場で、運搬作業が終わりフォークリフトから降りる際、地面にパレット1枚があったため、パレットを飛び越えて着地したところ、右足首を脱臼した。	35	3	417	50 ～ 99

7	2019	6	19 ～ 20	倉庫で片付け作業中、脚立を使用して上部の道具を取ろうとしたとき、脚立ごと転倒した。その際、左足をつこうとして左足首を捻挫した。	34	1	371	1～ 9
8	2019	6	20 ～ 21	敷地内にて、オフセットインキのトートタンク充填口から5kg缶にインキを抜き取り移動中、フレキホースに左足を引っ掛け、左足首をひねり、左足小指を骨折した。	45	2	417	100 ～ 299
9	2019	6	20 ～ 21	印刷用インキ製造工場（充填現場）にて、タンクの土台（高さ40cm）に乗り作業中、土台から降りる際、バランスを崩し滑って落下し、尻もちをつき、尾?骨を打撲した。	46	1	416	30 ～ 49
10	2019	8	16 ～ 17	本社工場調色場内で、塗料貯蔵タンク内側を、塗料用シンナーを使用し、洗浄作業を実施した。作業中に自身の両足を中心にシンナー等の有機溶剤を浴び、両足の甲全体に水膨れ、変色が発生し、熱傷を負った。	22	12	514	10 ～ 29
11	2019	9	14 ～ 15	作業場でローラーの洗浄中、立ち位置を間違えたためロールにウエスごと右手を巻き込まれて骨折した。	28	7	163	10 ～ 29
12	2019	10	22 ～ 23	洗い場にて、タンク洗浄を実施後（約4時間）、腰を捻挫した。	47	19	391	100 ～ 299
13	2019	12	15 ～ 16	液体原料貯槽の液抜き配管からドラムへの抜き取り作業を保護メガネを着用して実施していた。液抜き作業終了後、貯槽の元コックを閉め、残液を抜こうとしてバブルを半開した。その際、液封状態で加圧され、内圧上昇していた液体が飛散放出し、補助作業を行っていた被災者の胸部・首・背中などに被液し、薬傷・火傷を負った。	29	11	519	300 ～ 499

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。

