

311ボイラーを起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

| No | 年    | 月  | 発生時           | 死傷災害事例  | 年齢 | 事故の型 | 小業種    | 労働者規模         |
|----|------|----|---------------|---|----|------|--------|---------------|
| 1  | 2019 | 5  | 10<br>～<br>11 | 店内でスチームアイロンの使い方を新人に説明していた際、誤ってボイラーの栓を開いてしまい、熱湯が噴出し、慌てて素手で栓を閉めたため、右手人差し指、中指、薬指、手の甲半分、掌半分に火傷を負った。                     | 54 | 11   | 80409  | 10<br>～<br>29 |
| 2  | 2019 | 8  | 13<br>～<br>14 | ボイラー内部断熱材撤去の前準備として、ガス溶断でノズル固定部を切断し、開口作業を行っている最中に、重さ約40kgの金属製バーナーノズルが落下、ガス切断機に当たり保持していた左手が床部の風箱端部にガス切断機とともに挟まれて負傷した。 | 46 | 7    | 30309  | 10<br>～<br>29 |
| 3  | 2019 | 8  | 4<br>～<br>5   | 朝刊配達のためスクーターで道路を走行中、右折しようとした際にバランスを崩し、右側へ転倒して右肘と両膝を負傷した。  | 75 | 17   | 80205  | 10<br>～<br>29 |
| 4  | 2019 | 10 | 14<br>～<br>15 | 工場の殺菌室で作業中、設備が不具合となり、操作盤を触ってリカバリーをしようとした。操作盤の足下にあった蒸気配管から蒸気が噴き出したため、その場から逃れようとした際、勢いが強すぎて全身に高熱の蒸気を浴び、全身火傷を負った。      | 26 | 11   | 10109  | 1～<br>9       |
| 5  | 2019 | 11 | 12<br>～<br>13 | 当社屋外にて、タイヤボイラーの試験運転中、温度が上昇したため停止させ、ボイラーの扉を開けた際、炎と黒煙が吹き出し、顔面に火傷を負った。   | 64 | 11   | 140101 | 10<br>～<br>29 |
| 6  | 2019 | 11 | 16<br>～       | バス車内の点検のために車内に乗り込む際、前扉ステップに左足を掛けたところ、扉が閉まり始め左足を挟まれ捻挫した。   | 56 | 2    | 40202  | 100<br>～      |

|   |      |    |    |                                  |    |   |        |     |
|---|------|----|----|----------------------------------|----|---|--------|-----|
|   |      |    | 17 |                                  |    |   |        | 299 |
| 7 | 2019 | 12 | 12 | 館内ボイラー室にて、巡回点検中、高さ160cmに設置されていた水 |    |   |        | 500 |
|   |      |    | 13 | ～ 抜きバルブの金属部分に誤って打ち（ヘルメット未着用）、頭部、 | 51 | 3 | 150101 | ～   |
|   |      |    |    | 頸椎を負傷した。                         |    |   |        | 999 |

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。