

火葬業における死亡災害事例（1999-2020年）

年	月	発生時	死亡災害事例	起因物 (小)	事故の 型	労働者 規模
1999	3	13 ～ 14	火葬場において、棺を載せる台車の裏面についているスプリングを交換するため、レール上の台車と床との間に体を入れ仰向けの状態で作業を行っていたときに、台車がレールから落下してきて下敷きとなった。	362	4	50 ～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_03.htmlに戻る。