

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| | 機械等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 機械等 |
| 151 | 旋盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 旋盤 |
| 152 | ボール 盤、フ ライス 盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ボール 盤、フ ライス 盤 |
| 153 | 研削 盤、バ フ盤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 研削 盤、バ フ盤 |
| 154 | プレス 機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | プレス 機械 |
| 155 | 鍛圧ハ ンマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鍛圧ハ ンマ |
| 156 | シャー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シャー |
| 159 | その他 の金属 加工用 機械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他 の金属 加工用 機械 |
| 161 | 遠心機 械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 遠心機 械 |
| 162 | 混合 機、粉 砕機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 混合 機、粉 砕機 |
| 163 | ロール 機（印 刷ロー ル機を 除 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ロール 機（印 刷ロー ル機を 除 |

| 能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 能 | | | |
|-----|-----|-------|----|----|-------|-------|------|------|-------|---|-----|------------|---------|----|----|----|----|----------|-----------|------------|-----|------|---|-----|
| 計 | 58 | 6 | 1 | 30 | 32 | 78 | 14 | 24 | | 2 | 10 | | 1 | | | 1 | 8 | 1 | | 14 | 280 | 計 | | |
| コード | 起因物 | 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | はさまれ | 切れ・こす | き | おぼれ | 高温・低温物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 爆発 | 破裂 | 火災 | 交通事故(道路) | 交通事故(その他) | 動作の反動無理な動作 | その他 | 分類不能 | 計 | 起因物 |

2011年の東日本大震災による死亡災害は含まれていない。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

参考統計：<https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2021j060209.pdf>

参考死亡事例：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/1999_2021jf060209.pdf

参考死傷事故型起因物統計：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2006_2017jnfcti60209.pdf

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202211_01.htmlに戻る。