

水産食料品製造業におけるコンベアを起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
5	11～12	工場内でチリメン加工作業中、チェーンコンベアーの歯車に絡まり修復作業時に右手環指がチェーンコンベアと歯車に挟まり切断した。	46	1～9
6	3～4	水流異物除去コンベアの洗浄後の設置作業において、コンベアの脚をてこの原理で持ち上げていた。作業は、その持ち上げている脚にプラスチックの土台を添えてゆっくり降ろすものであったが、降ろす際に誤って、土台と床の間に指が入ってしまい負傷した。	19	100～299
6	13～14	当社工場内において、1階加工場の脱パンラインベルトコンベアー機の清掃作業中、機械を作動させながらホースにて水を掛けて清掃していたところ、当該コンベアーにホヤの破片が付着しているのを発見したため、これを取り除こうとした際、長手袋の一部がコンベアーの起動部に触れて巻き込まれ、右上腕部を骨折挫創負傷した。	38	50～99
6	10～11	発送場で、コンベアラインの途中で梱包された商品が止まってしまったので、商品をコンベアラインに流そうと、コンベアラインの上に登り、コンベアラインを這うようにして、止まっている商品の所まで行き、ダンボールで作った治具で商品を押し、商品を流し終えた。その後、床に降りようとして壁に手をつき、倉庫壁横にあるポールに足を掛けた時、足が滑り転落し、右肋骨を骨折した。	31	500～999
7	9～10	工場内でコンベアー修理中動いているチェーンに誤って右手中指、薬指、小指を巻きこまれ中指、薬指は切創縫合処理、小指は複雑骨折し手術となった。	49	10～29
	1	ライン作業が終了し、設備の掃除をしているとき、掃除対象のローラーの汚れが気に		100

7	～	なり、下からタオルで拭き取ろうとしたところ、タオルが稼働しているローラーに挟	56	～
	2	まり、タオルを持っていた右手の親指と人差し指がローラーに巻き込まれた。		299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html