

パン、菓子製造業におけるロール機（印刷ロール機を除く。）を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	0~1	リバーシーターの清掃を行う時、設備を動かしながら行ってしまい、ローラーに右手を巻き込まれ、右前腕左側を挫傷した。	64~299	100
3	18~19	工場1F製造場において、パックシーラー3連機を製造終了後、機械のフィルムローラー下部を洗浄しようとした時、レーンが稼働しており危険であると認識して機械を停止したが、左手をレーンに置いた状態で停止ボタンを操作したため、その間に左手がフィルムローラーまで流れ挟み込んでしまった。	24~299	100
3	10~11	生産が終了し、バケットホルダーの清掃時にカバーを外し清掃を行っていましたが、ローラーを起動させながらスケッパーにて生地、カス等を取り除く清掃作業を行っていたとき、手からスケッパーが滑り落ちてバランスを崩し、ローラーに手指を挟まれ巻き込まれた。	20~999	500
3	15~16	2Fのパイ室で、リバーシシート作業終了後の清掃準備中、誤ってローラーを動かすスイッチ（フットペダル）を自分で踏んでしまい、ローラーが動き出して右手が圧延部分（厚み約2mm）に挟まれた。	47~299	100
6	11~12	厨房内にて、生地をのばすパイローラーという機械を使用している時に、ローラーとローラーの間（1.5cm）に手を巻き込んで挟み、被災した。	23~9	1~
7	13~14	菓子工場1階にある製品粉碎機の機械上部の安全カバーを取り外し、キッチンペーパーを使って清掃しようとしたところ、機械の電源を切っておらず、ローラーの停止も確認しなかった。キッチンペーパーがローラーに接触し、右手中指、薬指、	56~29	10~

小指の先端が挟まれ裂傷した。

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)