

セメント・同製品製造業におけるその他の材料を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
6	10～ 11	工場内において、ミキサー車のドラム内に付着しているコンクリートを研っていたところ、取れたコンクリート殻が落ちて転がり、左膝に当たってしまい打撲した。	54	1 ～ 9
7	16～17	工場内においてアート側溝横断暗渠（重量：約280kg）の反転作業を、他の作業員と2人で行っていた。右手で製品を支え左手で製品を持ち上げ反転作業を開始した。製品を輪木上に卸す時、製品と輪木との間で右手第2指を挟み負傷した。	46	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html