

その他の事業のその他におけるコンベアを起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
3	1~2	被災者が食事休憩を終え、構内ホームにて作業前の準備中、ジョイントコンベア代わりに使用していた跳ね上げローラーを別の引き込みローラーに接続しようとした際、跳ね上げローラーが外れてしまい、跳ね上げローラーの連結部分に指を挟んだ状態で倒れ込み、左手小指を裂傷した。	40~99	50
3	11~12	第二製氷工場で船へ凍氷積込中、砕氷塔のコンベアチェーンが故障し、積込を停止した。その際、凍氷がコンベアを伝って滑り落ちてきて、砕氷塔に残った凍氷を撤去していた被災者当たり、足が挟まり負傷した。	60~99	50
7	18~19	馬鈴薯共撰施設の荒撰ラインで芋の選別作業をしていた際、ローラーコンベアの折り返し部分に手袋が引っ掛かり、そのまま指も巻き込まれ受傷。	64~99	10
7	16~17	弊会飼料製造工場内にて、製造機械内に残った原料をトランスバックに詰め、これを電動コンベア、ローラーの経路で製造機械の外へ搬出する際に負傷した。ローラー上は手押しする必要があるが、電動コンベアに乗った状態から手押した際にコンベアとローラーの隙間に右足が挟まり、負傷した。すぐに救急車を呼んだ。	60~99	30
12	19~20	2ライン中2階でベルトコンベアが停止したため確認したところ、ベルトが端に寄っているのが確認できた。ベルトを中央に戻そうとした際に、ベルトコンベアが動きだし、右手中指がベルトの内側とローラーの間に挟まれた。	27~99	300
12	8~9	果実仕分けラインにて仕分け作業中、キャリアに商品を置いた際に前方にバランスを崩した。体勢を立て直そうと、とっさに左足を踏み出したところ、商品を置いた隣のキャリアに左足が乗ってしまい、キャリアが前方に進んだことでそのまま転	57~99	30

倒してしまった。

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)