

163ロール機（印刷ロール機を除く。）を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	1	9 ～ 10	パン生地を伸ばすパイローラーという機械で、ピザ生地を伸ばす作業中、機械に挟まった生地を取ろうとして手を入れたとき、誤って足踏みスイッチを踏んでしまい、機械が作動して左手人差し指、中指を挟まれ被災した。	28	7	10104	1～ 9人
2	2018	1	10 ～ 11	被災者は作業中、機械の後部のロールにゴムが巻き付いているのを発見し、これを除去しようとしたところ、ロールに巻き込まれ負傷した。	21	7	10204	100～ 299人
3	2018	1	11 ～ 12	屋根の上で通路栈橋設置中に誤ってスレートを踏み抜き、約4m下から落下した。	32	7	10104	50～ 99人
4	2018	1	22 ～ 23	山間部の地域へ郵便配達のため、110ccバイクに乗って移動中に山間部の市道に小さな橋があり、その橋が凍結していることに気づかず走行してタイヤが滑り右側に転倒した。	50	7	10602	300～ 499人
5	2018	1	2	施設3階の利用者用居室内のタンス、車椅子、ベッドがある床で怪我をした。3階の別の場所にいたが、「車椅子から落ちている人がいる」と知らせを受け、慌てて居室に駆け込んで足を踏み外しつまずき、そのまま床に膝をつき強打した。痛みを感じたが、そのま	33	7	10805	10～ 29

			3	ま床に座り込み利用者の状態確認を行った。そして、利用者を起こそうとしたが、左足に激痛を感じ、すぐには立ち上がれず座っていた。					人
6	2018	2	11 ～ 12	鉄板を利用してまるめる作業をしている際、材料のバリに軍手が引っ掛かり左手小指が巻き込まれ、小指先を潰した。	41	7	11301	100 ～ 299	人
7	2018	2	11 ～ 12	糊付け機で受け取りの準備ができていないのに、部材を糊付け機に入れたため、部材を引き抜こうとして、左手をローラーに挟み負傷した。	48	7	10501	30 ～ 49	人
8	2018	2	9 ～ 10	ローラーでパン生地を伸ばす際に、誤って手を入れて負傷した。	47	7	80209	1～ 9人	
9	2018	2	11 ～ 12	高圧洗浄の作業中、点検口から右手人差し指を入れたところ、イブナーロールの回転に引っ張られ、挟まれて負傷した。	38	7	10601	100 ～ 299	人
10	2018	3	13 ～ 14	2階仕上げ作業場にて、2名でローラーのかかりの悪い製品をローラーかけしていたところ、本来通常ではありえない出口から逆回転させ、入れてみてはどうかと考え、入れたところローラー機に指を挟まれ負傷した。	57	7	10102	30 ～ 49	人
11	2018	3	8 ～ 9	工場内で機械の清掃中、機械のローラーの手動ボタンを押して、右手全体を巻き込まれた。	44	7	10805	10 ～ 29	人
12	2018	3	14 ～	工場内でアルミ線の巻き取り作業中、機械の回転部分に不注意もあ	33	7	11209	1～	

			15	り、左手中指を挟め骨折した。					9人
13	2018	3	21 ～ 22	トイレットペーパー製造機、紙巻き戻し機で、ログ（製品）排出口のテーブル下が巻き付け時のシャワー水により濡れていることにオペレーターが確認、早急にテーブルを損紙にて左腕で拭き取ろうとした瞬間、ログ（製品）を押さえつけているライダーロールに左腕を巻き込まれ受傷した。	38	7	170101	—	
14	2018	3	12 ～ 13	工場内でロール機を操作中（生地をうすく伸ばす工程）に、余分に振りかけた粉をはらおうとしたところ、軍手とともに機械のローラー部に右人差し指と中指を挟み込まれた。	37	7	10104	1～ 9人	
15	2018	4	17 ～ 18	網替え作業中、メンテナンスモードで熱金属ロール掃除を行っていた。ロール掃除は、二人作業厳守になっていたが、ペンダントスイッチにガムテープを貼り一人で作業を行った。巻き込まれる方向に回転していたため、加熱ロール2本（上部ロール温度100℃、下部ロール温度40℃）の間に右手を巻き込まれた。	21	7	10805	100 ～ 299 人	
16	2018	4	14 ～ 15	派遣先工場内にて、当該作業者が練合工程作業に従事していた際、練合機での生產品種切り替えによる掃除作業を終え次の生產品種の段取りと試運転を行っていた。その際に作業者が冷却装置開口部内側のローラー部に塗料が付着していることを確認した。そのため、本来は一旦機械を停止し措置すべきところ、不意にカッターナイフで塗料を除去したところ、誤って回転していたローラーにカッターと着用していたゴム手袋先端が巻き込まれ、右手第2、3指及び第1指先端部をローラーに挟まれ負傷となり右1-3指挫傷で示指、中指を切断するに至った。	61	7	10808	50 ～ 99 人	
			14	派遣先工場内にて、被災者が練合工程作業に従事していた際、練合機での生產品種切り替えによる掃除作業を終え、次の生產品種の段取りと試運転を行っていた。その際に、被災者が冷却装置開口部内側のローラー部に塗料が付着していることを確認した。そのた				100 ～	

17	2018	4	15	<p>め、本来は一旦機械を停止し措置すべきところ、不意にカッターナイフで塗料を除去したところ、誤って回転していたローラーにカッターと着用していたゴム手袋先端が巻き込まれ、右手第2、3指及び第1指先端部をローラーに挟まれ負傷となり右1-3指挫傷で示指、中指を切断するに至った。</p>	61	7	170101	299	人
18	2018	4	11 12	<p>ロール機（幅900mm×高さ1300mm）の作業台の位置（床上1m）で、ステンレスのパンチング材で試作のロール成型作業をしていた。そのとき、ロール軸に150mm四方の半円に近いパンチング材を当てたところ、パンチング材を右手示指と中指で抑えていたため、指をロール軸とパンチング材の間に挟み込まれ負傷した。</p>	47	7	11209	10 ～ 29	人
19	2018	4	12 13	<p>ファルコン（製画機）メンテナンス作業のため、印刷部への組み戻しが完了し、正常に機能するかどうか、洗浄水の回収状況の確認に入った。このとき、被災者は、目視確認ができるよう、印刷部カバーのインターロックを無効化していた。洗浄ボタンを押した後、ユニット内へ戻り、印刷部を覗き込んだ被災者は、スクレーパーに嵌め込まれているスポンジが脱落しているのを発見した。ロールの回転が一旦停止している最中だったことから、軍手をはめた手でスポンジに触れた瞬間、ロールの回転が再開し、左手を巻き込まれた。</p>	38	7	10602	50 ～ 99	人
20	2018	4	19 20	<p>本館2階で短繊維織物に樹脂をコーティングする作業中、フリーロールに織物表面の毛羽を除去するための紙テープを巻こうと手を近づけたところ、右腕の服の袖がロールと生地の上に巻き込まれ骨折した。</p>	46	7	10204	100 ～ 299	人
21	2018	4	15 16	<p>当社工場で円筒矯正作業中、三本ロールに取り付けて矯正していた製品（円筒状焼結シート、外径70パイ）の真円度を確認するため、本来三本ロールを停止させ製品を取り外すべきところを、回転している製品の上から手を当てて素手で確認していた。その際、右手がロールに巻き込まれて右小指を不全切断、右小指指骨を解放骨折</p>	18	7	11301	50 ～ 99	人

				負傷する。				
22	2018	5	8 ～ 9	製麺部工場内で作業前の製麺機の掃除をしていた際、ローラーの部分を動かしながらアルコールをかけ不織布ふきんで拭き取っていたところふきんがローラーに巻き込まれ、ほどなく右手指4本をローラーに巻き込まれ負傷した。	58	7	140201	50 ～ 99 人
23	2018	5	13 ～ 14	ラミネート製造課で切り替え作業を行っていたときに災害が発生した。3名の共同作業にてロール間の生地を通し作業中に生地を送り出そうとして、オペレーターが低速にて逆回転させる際、合図を行ったが被災者に伝わらず、また被災者が死角になり確認できず機械を動かした。ロールで作業していた2名の内1名が右手をウレタン生地に添えていたため、生地と一緒にロールの間に挟まれた。	35	7	11709	500 ～ 999 人
24	2018	5	14 ～ 15	カレンダーワール駆動側に軸受けからのオイル漏れによる汚れがあり、ウエスで拭き取りをしようとした際に、機械を停止せずに食い込み部側からウエスで拭き取りをしたため、2台のカレンダーワールにウエスが食い込み、ウエスを持っていた右手が巻き込まれ被災した。	36	7	10601	100 ～ 299 人
25	2018	5	15 ～ 16	工場内で鉄板を曲げ加工し、完了したときにトップロールに製品が巻き付いていた。そのため、取り外そうとしてロール機のスイッチを切ったがすぐに止まらず、惰性で動いていた機械に革の手袋が巻き込まれ、抜こうと慌ててロール機械を逆転しようとしたが、誤って正転させてしまい左手の指が巻き込まれた。	61	7	11301	1～ 9人
26	2018	5	15 ～ 16	機械で石膏ボード板の裏面に紙を貼る作業中、ローラー台の上に順に置く作業で、慌てて間隔を狭めようとしておいた石膏ボード板を手で押して前進させよとしていたところ、誤って機械に右上腕部を巻き込まれ負傷した。	51	7	170101	100 ～ 299 人
27	2018	5	15 ～	機械で石膏ボード板の裏面に紙を貼る作業中、ローラー台の上に順に置く作業で、慌てて間隔を狭めようとしておいた石膏ボード板を手で押して前進させよとしていたところ、誤って機械に右上腕部を	51	7	10909	100 ～ 299

			16	巻き込まれ負傷した。					人
28	2018	5	15 ～ 16	工場内抄紙場で、回転するドライヤーとロールの間に指が挟まれて火傷をした。	34	7	10601		10 ～ 29 人
29	2018	6	8 ～ 9	工場製袋機の清掃中、電源を切り忘れて、ローラーにウエスと共に指が巻き込まれた。	42	7	80209		10 ～ 29 人
30	2018	6	13 ～ 14	エプロン成形工程で、新型成形機で糸巻き・フィルム巻きの作業中、芯金にフィルムを巻いているときに左手を入れてしまい、フィルムに左手が巻き込まれ、咄嗟に手を引いたときに左親指を脱臼骨折した。	46	7	11301		100 ～ 299 人
31	2018	6	14 ～ 15	食品工場の麺製造ラインで製造終了後、機械の清掃・消毒を行う際、ロールを拭き取ったあと作業を中断し、一旦スイッチを入れてロールを動かし、停止を確認した。その後、ロールの残りの部分を拭き取るため、被災者がスイッチの操作をしたところ、ロール近くにあって清掃用タオルと共に左手人差し指と中指が挟まれた。	48	7	10109		10 ～ 29 人
32	2018	6	8 ～ 9	工場内シーツ折り機で加工作業中、通常立った状態で排出される製品が倒れていることに気付き、慌てて左手で直そうとしたところ、誤って押し出しフォークと回転ローラーの隙間に左手薬指が入り負傷した。	42	7	10602		50 ～ 99 人
33	2018	6	1 ～ 2	押し出し機の駆動パスローラーが、ゴム切れトラブルで停止したため、再稼動した。その際、駆動パスローラーに残っていた材料が駆動パスローラーに巻き付き、後方へ持って行かれそうになったため、材料を取ろうと左手を出し、駆動ローラーと材料の間に左手を巻き込まれた。	37	7	10806		300 ～ 499 人

34	2018	6	10 ～ 11	バインダーの表紙貼り作業場で機械の準備中に、プレスローラーの汚れを拭き取ろうとして、ローラーを回転させながら給紙側から手を出してしまい、ウエスと共に左手を巻き込まれた。	41	7	10602	10 ～ 29 人
35	2018	6	16 ～ 17	工場2Fで、マンゲル機のローラーを清掃するため、雑巾を手に持ち、ローラーを回転させながら拭いていたところ、上下のローラーの間に手を巻き込まれ、慌てて手を引き抜いたため左手指を負傷した。	25	7	80209	300 ～ 499 人
36	2018	6	9 ～ 10	機械の掃除中に機械を動かして、指を挟んだ。	46	7	10109	1～ 9人
37	2018	7	4 ～ 5	揚網作業中、ローラ上の網を保持した状態で網を繰り出そうとした際、右手が網と一緒にコーンローラに巻き込まれた。	70	7	70201	1～ 9人
38	2018	7	18 ～ 19	平らな鉄板をベンディングロールマシンで筒状に加工中、セットしてある加工物に手袋の端が巻き込まれ、小指の腹側を負傷した。	28	7	11502	30 ～ 49 人
39	2018	8	9 ～ 10	作業終了時の清掃時、コンベアーの裏側のロールを拭いていたところ、ロールに左腕を巻き込まれてしまった。	19	7	10104	100 ～ 299 人
40	2018	8	20 ～ 21	スプリッター加工機の検査場で、捨て代と製品を分離させる分離アームが横行したとき、レール部に左手を掛けていたため、ローラーとレールの間指を挟んだ。	46	7	10901	10 ～ 29 人
41	2018	8	16 ～	車両用内装材の紙管への巻き付け時、巻き始めの部分がアーチ状にならないよう手でなぞってスタートし、そのまま右腕が製品と一緒に	48	7	11709	—

			17	に巻き取りシャフトに巻き込まれた。				
42	2018	8	16 ～ 17	車両用内装材の巻き付け時、紙管へのテープ止めを3か所で巻き付けを行い、最初の巻き付け部分がアーチにならないように手でなぞって巻き込んだが、右腕が取られて製品と一緒に巻き取りシャフトに1周巻き込まれた。	48	7	170101	—
43	2018	8	15 ～ 16	ラミネート機で、ラミロールの汚れを拭き取ろうとして、誤って右人差し指を昇降ロールとラミロールの間に挟んで、右人差し指皮膚を欠損した。	45	7	10701	100 ～ 299 人
44	2018	8	2 ～ 3	巻き取りドラム上で紙を手操しているとき、駆動側で紙が裂けバーに引っ掛かり、紙管越しに紙を取ってドラムと紙管の間に挟み込むとした際に、左手が挟まれ被災した。	25	7	10601	100 ～ 299 人
45	2018	9	23 ～ 24	ラインに手粉を撒いて右手でならしていた際、右手が転圧ベルトと接触し、手首から先がベルトとローラーの間に引き込まれ、打撲した。	54	7	10104	100 ～ 299 人
46	2018	9	8 ～ 9	ステンレストング製造部所で材料のステンレス板をロール機で圧延している際、ロール部分付近に油が垂れてきて布で拭き取ろうとしたところ、ロールに布と指が巻き込まれ、左手薬指を怪我した。	68	7	11209	50 ～ 99 人
47	2018	9	13 ～ 14	工場内、ロール機のローラーについた油を落とすために拭き掃除をしていたところ、機械を止めずに拭いていたため、ローラーに右手が巻き込まれて右小指を負傷した。	44	7	11201	10 ～ 29 人
48	2018	9	10 ～	工場内の巻き取り機で商品（マスカ）を製造中、ポリフィルムが通るローラーの近くでフィルムの折れを調整しようとしたところ、	55	7	10601	10 ～



			11	左手人差し指を巻き込んだ。				29 人
49	2018	9	23 ～ 24	ラインに手粉を撒いて右手でならしていた際、右手が転圧ベルトと接触し、手首から先がベルトとローラーの間に引き込まれ、打撲した。	54	7	10104	100 ～ 299 人
50	2018	9	8 ～ 9	ステンレストング製造部所で材料のステンレス板をロール機で圧延している際、ロール部分付近に油が垂れてきて布で拭き取ろうとしたところ、ロールに布と指が巻き込まれ、左手薬指を怪我した。	68	7	11209	50 ～ 99 人
51	2018	9	13 ～ 14	工場で、ロール機のローラーについた油を落とすために拭き掃除をしていたところ、機械を止めずに拭いていたため、ローラーに右手が巻き込まれて右小指を負傷した。	44	7	11201	10 ～ 29 人
52	2018	9	16 ～ 17	作業場でモルダー（パン成形機）の清掃中、スイッチが入ってしまい、ゴム手袋が巻き込まれたため慌ててスイッチを切ったが、右手薬指が挟まれ骨折・裂傷を負った。	20	7	80209	10 ～ 29 人
53	2018	9	23 ～ 24	ラインに手粉を撒いて右手でならしていた際、右手が転圧ベルトと接触し、手首から先がベルトとローラーの間に引き込まれ、打撲した。	54	7	10104	100 ～ 299 人
54	2018	9	8 ～ 9	ステンレストング製造部所で材料のステンレス板をロール機で圧延している際、ロール部分付近に油が垂れてきて布で拭き取ろうとしたところ、ロールに布と指が巻き込まれ、左手薬指を怪我した。	68	7	11209	50 ～ 99 人
			13	工場で、ロール機のローラーについた油を落とすために拭き掃除を				10 ～

55	2018	9	14	～	していたところ、機械を止めずに拭いていたため、ローラーに右手が巻き込まれて右小指を負傷した。	44	7	11201	29	人
56	2018	9	17	～	作業場でモルダー（パン成形機）の清掃中、スイッチが入ってしまい、ゴム手袋が巻き込まれたため慌ててスイッチを切ったが、右手薬指が挟まれ骨折・裂傷を負った。	20	7	80209	10	～ 29
57	2018	9	11	～	工場内の巻き取り機で商品（マーカー）を製造中、ポリフィルムが通るローラーの近くでフィルムの折れを調整しようとしたところ、左手人差し指を巻き込んだ。	55	7	10601	10	～ 29
58	2018	9	9	～	ステンレストング製造部所で材料のステンレス板をロール機で圧延している際、ロール部分付近に油が垂れてきて布で拭き取ろうとしたところ、ロールに布と指が巻き込まれ、左手薬指を怪我した。	68	7	11209	50	～ 99
59	2018	9	14	～	工場で、ロール機のローラーについた油を落とすために拭き掃除をしていたところ、機械を止めずに拭いていたため、ローラーに右手が巻き込まれて右小指を負傷した。	44	7	11201	10	～ 29
60	2018	9	17	～	作業場でモルダー（パン成形機）の清掃中、スイッチが入ってしまい、ゴム手袋が巻き込まれたため慌ててスイッチを切ったが、右手薬指が挟まれ骨折・裂傷を負った。	20	7	80209	10	～ 29
61	2018	9	11	～	工場内の巻き取り機で商品（マーカー）を製造中、ポリフィルムが通るローラーの近くでフィルムの折れを調整しようとしたところ、左手人差し指を巻き込んだ。	55	7	10601	10	～ 29
			5		被災者は、労働災害の救護活動に携わったあと、その際の精神的ス				500	

62	2018	10	6	トレスが原因で注意・集中が困難になり、不安・焦燥感・恐怖感・不眠等の症状が現れた。	22	7	10701	～ 999 人
63	2018	10	16 ～ 17	工場でシリコンゴム混練用ロール機を使用中に、誤ってロール部分に左手親指を巻き込んだ。	43	7	10806	1～ 9人
64	2018	10	11 ～ 12	ミキシングロール機で製品（塩ビ用着色剤）2本の混練り作業中、奥の製品を手前のロールに巻き付ける際、誤って製品とともに左手がロールに引き込まれ、左手指に挫創及び火傷を負った。	39	7	10805	10 ～ 29 人
65	2018	10	14 ～ 15	自社工場内でプラズマ切断機を使用して鉄板の切断作業中、鉄板送りローラーのスイッチ操作を誤り、鉄板とともに左手がローラーに巻き込まれ、親指・人差し指・中指を負傷した。	31	7	30203	1～ 9人
66	2018	10	6 ～ 7	製紙工場内スリッターで断紙が発生したため、復旧作業を行った。自動運転から手動運転に切り替えて、機械の停止を確認したあと作業を開始したが、停止前にエアーシリンダーに圧が掛かっていたため機械が動き出した。その際、差し込み板とダブルドラムの間に左腕を挟まれた。	44	7	10601	10 ～ 29 人
67	2018	10	9 ～ 10	紙容器用ラミネート加工紙の製造作業中、加工機のクーリングロールとプレッシャーロールを回転させながら紙の位置決めをしていたとき、異物を発見したため取り除こうと左手を出したところ、左手中指・薬指・小指を挟まれた。	33	7	10602	10 ～ 29 人
68	2018	10	11 ～ 12	うどん製造終了後、布製クロスで水拭き作業中、圧麺ローラーを拭く際に機械を停止していなかったため、ローラーに右手を巻き込み切断した。	25	7	10109	10 ～ 29 人
69	2018	10	17	店内作業場で、パイローラー機でデニッシュ生地を伸ばしてカットする作業中、小さくなった生地に手を添えたところ、左手がロー	48	7	80209	1～

			18	ラーに巻き込まれて負傷した。					9人
70	2018	10	20 ～ 21	壁紙生産ラインで製品がガイドロールに巻き付いたため、作業員3人で復旧作業を行った。その際に移動式コンベアの位置がずれたため、正常位置に戻そうと2人がコンベアを押し、被災者が安全バーを持って中腰で引いたところ腰に痛みがはしった。	57	19	10609	100 ～ 299	人
71	2018	10	16 ～ 17	工場内で製袋加工機を使用し、2本のピンチロールの間にフィルムを通していた。その際、本来の手順を怠り、ロールの隙間が閉じた状態で強引にフィルムを通そうとしたため、右手が巻き込まれて負傷した。	27	7	10805	—	
72	2018	10	2 ～ 3	即席麺の製造場で、ミキサーで練った生地を平らにするため複合機で作業中、複合機内にスクレーパーを落とした。その際、機械を停止させずにスクレーパーを取ろうとし、押し込み板に右手を挟んだ。	21	7	10109	100 ～ 299	人
73	2018	10	2 ～ 3	即席麺の製造場で、ミキサーで練った生地を平らにするため複合機で作業中、複合機内にスクレーパーを落とした。その際、機械を停止させずにスクレーパーを取ろうとし、押し込み板に右手を挟んだ。	21	7	10109	100 ～ 299	人
74	2018	10	13 ～ 14	自社工場で、シートカッターを使用して2人1組で銅箔を切断していた。1人が機械を操作し、被災者が銅箔を引き出していたとき、2人のタイミングが合わず、カッター刃で左手中指と薬指を切断した。	23	8	11709	10 ～ 29	人
75	2018	10	13 ～ 14	工場内で、エアガンを使用して原料調合機のコンベアローラーを清掃していた。原料残渣の一部を除去しきれなかったため、稼働中の機械に右手を入れたところ、エアガンの先端がローラー軸に巻き込まれた。その際、エアガンを持っていた右手と右腕を負傷した。	59	7	10104	100 ～ 299	人
			12					100	



83	2018	11	9 ～ 10	生産中、タッカーロール部に不織布が引っ掛かったため取り除こうとしたところ、タッカーの稼働スペースに左手の人差し指が入り、第1関節と第2関節の間を切断した。	23	8	10602	～ 299 人
84	2018	12	11 ～ 12	プレス加工エリアで、三本ローラー（電動）機を使用し、鉄板を曲げ加工を行っていた。鉄板を左手に持ち、ローラーに入れた際、ローラーと鉄板に挟まり皮手袋が巻き込まれ、左中指が挟まれた。無理やり引き抜き、左中指指尖部の皮膚を欠損した。	64	7	170101	300 ～ 499 人
85	2018	12	11 ～ 12	工場内プレス職区加工場で、三本ロール機を使用して穴あきプレート（145×245×4.5、以下「ワーク」）のR曲げ加工をするため、ワークを左手で持ち、強く押し込んだところ、皮手袋の先端がローラーとワークの間に巻き込まれ、左手中指先端部が挟まれた。自力で左手を三本ロール機から引き抜いたが、左中指指尖部を損傷した。	64	7	11301	300 ～ 499 人
86	2018	12	12 ～ 13	糊付け機械の作業場で、午前中の作業が終わり、機械を掃除していた。掃除用のブラシを誤って糊付け機のローラー部分に挟み、無理やり取り出そうとしたところ、中指をローラーに挟み骨折した。	64	7	10401	10 ～ 29 人
87	2018	12	9 ～ 10	事業場の製麺室で麺帯を加工するため、第2ロール機に麺帯を差し込む際、使用を禁止された布製手袋をしていたため、右示指をロール機に挟まれ切断した。	64	7	10109	10 ～ 29 人
88	2018	12	15 ～ 16	会社工場にて、フィーダーロールに付着したごみを取り除くため、ロールを回転させながらゴミ取り作業をしていた際、回転していたロールに右手を巻き込まれて負傷した。	64	7	11209	50 ～ 99 人
			13	工場内の仕上げ機械で作業中、機械内へ送っている布生地がローラーとローラーの間に引っ掛かり送れていかなかった。生地を指				50 ～

89	2018	12	～ 14	で押して送ろうとしたところ、生地に指がからまり、ローラーに巻き込まれそうになった。指を抜こうとした際、人差指と中指を生地で切り、損傷した。	64	7	10204	99 人
90	2018	12	9 ～ 10	工場内の製麺機で麺を製造中に、連続圧延機を使用中、麺を次のローラーに送っているときに、左手を挟み込んだ。	64	7	10109	1～ 9人
91	2018	12	0 ～ 1	延伸機のローラで、もつれ混入による延伸巻きつきが発生した。被災者は延伸機の回転を停止せずに、治具（長尺ノッター）を使用して巻き付き糸を除去しようとした。その際、治具と左手がローラと走行糸条の間に巻き込まれ、左手指を骨折や切断した。	64	7	10802	—

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。