

224コンベアを起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2018	1	22 ～ 23	センター庫内の作業が終了し、ソーター下に荷物が落ちてないか確認しようと、ソーダーの電源を切っていないのにソーターの上に乗ってしまった。節電モードでソーターが停止していたので、他の社員が電源を切ったと思い込んでの行動であったが、ソーターの上に乗ったことでセンサーが感知してソーターが起動してしまい、バランスを崩し転倒した。	60	2	50101	100 ～ 299 人
2	2018	1	16 ～ 17	店構内でプレス機のコンベアーに投入するとき、誤ってカゴ容器を、コンベアーに落としてしまいプレス機を非常停止させたときに、容器は、地上150センチ付近まで上がったため、コンベアー下部に戻そうと、容器に近付いてきたときに体勢が崩れ滑り落ち首を強打負傷した。	56	1	150102	50～ 99人
3	2018	1	11 ～ 12	2tトラックでの積み込み作業が終了し、荷台のアオリが上がったままの状態にもかかわらず荷台からアオリを飛び越えるような形で地面に着地しようとして飛び越えたところ、右足の甲がアオリに引っ掛かったままで左足だけが地面に着地したところ、着地した左足の膝を強くひねった。	45	7	10809	1～9 人
4	2018	1	10 ～ 11	自社工場にて、歩廊製作作業中、工場内の天井クレーンで歩廊を重ねていたところ、荷崩れを起こし、落ちてきた歩廊で右手を挟んだ。	38	7	11601	50～ 99人
5	2018	2	12 ～	作業中、機械から麺のシートが運ばれ、ローラーに巻きつけようと思いベルトから取り出そうとしたところ、シートから手が外れ	44	7	10109	1～9 人

			13	なくなり、ベルトに巻き込まれ、機械に右手首下を挟まれた。				
6	2018	2	22 ～ 23	ロッカー室に向かう際、コンベアを跨いだときに左膝裏側に痛みがあった。	31	19	170209	500 ～ 999 人
7	2018	2	15 ～ 16	集卵作業中、コンベアの駆動チェーンに取り付けてあるフックが倒れたため、フックを立てようと手を出した際に、フックとチェーンの間に指が挟まれ、右手環指末節部を負傷した。	70	7	70101	10～ 29人
8	2018	2	15 ～ 16	ベルトコンベアの横でスチール製のスケールで測定作業中、スケールの先がマグネット製のローラーに張り付き切断され、そのまま回り続けていたため、木片で取ろうとしたところ、木片と共に右腕が引き込まれ負傷した。	30	7	150102	50～ 99人
9	2018	2	7 ～ 8	カキの養殖で使用する管の付着物を取る作業中、クラッシャーに続くコンベアにカップの袖裾が巻き込まれ、左手も巻き込まれた。	20	7	70209	10～ 29人
10	2018	3	8 ～ 9	製材送り装置のカバーの隙間に製材のヒゲ取用小型カンナを落としてしまい、それを拾い上げようとカバーの間に手を差し入れたところ、装置のスイッチを切り忘れていたため、回転している歯車とチェーンに右手薬指を挟まれ負傷した。	37	7	10401	50～ 99人
11	2018	3	21 ～ 22	カーブコンベアの下でのベルトテンションを確認しようと、カバーを外し、指でベルトに触れたとき、別の作業者が周囲を確認せず、スイッチボックスの電源を入れた。左手第3、4、5指が巻き込まれ、第3指爪剥離、第4指に切創を負った。	50	7	10104	100 ～ 299 人
12	2018	3	16 ～ 17	製本ライン（丁合い機）で刷り本を載せる作業をしていたところ、バインダーから表紙をつけた本がベルトコンベアーに載って出てきて、次の工程の三方断裁に入る手前のコンベアーのつなぎ目に本が引っかかりそれを取り除こうとして左手を出した。そのとき軍手の先がコンベアーのつなぎ目に入ってしまい、そのま	45	7	170101	500 ～ 999 人

				ま左手中指を挟まれて負傷する。				
13	2018	3	17 ～ 18	請負現場にて、作業終了後ゴミの片付けをしているとき、両手でゴミを持っており、前が見えない状態で移動していたので、作業台から降りる際にベルトコンベアーの凸部分に着地してしまい、体勢を崩して転落し左足関節を捻挫した。	53	3	11502	1000 人 以 上
14	2018	3	8 ～ 9	作業開始前に機械の組み立て作業をしていた際、伸びた状態のコンベアが折れ曲がり、連結部に添えていた右手の人差し指が挟まれ負傷した。	66	7	170101	50～ 99人
15	2018	3	15 ～ 16	製画機シートコンベア上で斜めに入ったシートを正常に戻すため、しゃがんで矯正しようとしたときにシートに押されバランスを崩し転倒した。	60	3	10609	50～ 99人
16	2018	3	14 ～ 15	コンクリート廃材リサイクル作業中に、使用機械の破砕機に装備してあるベルトコンベアに障害となった鉄筋を除去しようとしたら、右肘までコンベアに挟まれたがすぐに離れた。右腕肘関節の脱臼、靭帯断裂と右手の甲の縫合処理となった。	71	7	150102	1～9 人
17	2018	4	14 ～ 15	第二工場内で、イカのダイスカット（製品名）製造用のベルトコンベアを分解洗浄後、セットベルトを動かしたところ、ベルトがずれていることに気付き直そうとして、ベルトコンベアの回転軸とベルトの間に右手くすり指を挟み負傷した。	58	7	10102	30～ 49人
18	2018	4	0 ～ 1	荷物が流れてくるローラーをまたいだ際、着地地点に段差があり、バランスを崩し足をひねってしまった。	24	19	40301	50～ 99人
19	2018	4	15 ～ 16	センター内の蓄冷材投入エリアで、保冷シッパーに蓄冷材を投入しているときに、蓄冷材が手から滑り落ちてコンベアラインの上に落ち、それを抜き取ろうとして、左手薬指がコンベアに巻き込まれて負傷する。	37	7	40301	300 ～ 499 人
			9	第4ベルトコンベアーで、空いた穴にコンクリート殻が挟まり、				

20	2018	4	～ 10	また、プーリーに泥が付着していたので、コンベアーを止めずに取り除く作業をしたところ、バールがプーリーに巻き込まれ、その弾みで左手第3指及び左脛骨尺骨を折り、左手首を負傷した。	61	7	150102	1～9 人
21	2018	4	～ 19	工場内でコンベアの清掃中、コンベアに巻き込まれて右手を負傷した。	37	7	10409	30～ 49人
22	2018	4	～ 13	2号機、レアーエンド外カートン搬送ライン昇降C/V稼動部で異音がするため修理に設備担当3人で作業をしていた。昇降C/Vが動き出し、スプロケットチェーン回転に右腕を巻き込まれた。右腕ひじより下部分を激しく損傷した。	54	7	10902	100 ～ 299 人
23	2018	5	～ 17	工場のチップ生産工程にてベルトコンベアーにチップが詰まり正常に作動しないので、これを取り除こうとしてベルトコンベアーを跨いだときに足を滑らせて右足膝部をベルトコンベアーの覆い鉄板に強打し負傷した。	30	2	10401	10～ 29人
24	2018	5	～ 19	工場内、野菜洗浄機の清掃作業中、メッシュコンベアの野菜クズを取り除こうとしていた際に右手に持ったホースに気を取られ、コンベアとステンレス製のプレートの間に左人差し指を挟まれ骨折切り傷を負った。	60	7	10103	50～ 99人
25	2018	5	～ 7	脱水機から排出された洗濯物をコンベアで乾燥機に搬送する作業を行っていた。リフトに何らかのトラブルが発生したため、解除作業を行ったが、機械電源を切ることを怠り又は手動に切り替えなかったため、トラブル解除と同時にリフトテーブルが上昇した。逃げるが間に合わず安全柵のフレームとリフトテーブルの間に上半身（胸部・背中）を挟んでしまい負傷、死亡した。	51	7	11703	50～ 99人
26	2018	5	～ 12	ベルトコンベアーで流れてくる豆腐の検品中、後方をパレットに載せた空コンテナを積載したハンドリフトが通過し、そのハンドリフトからコンテナが崩れ、6枚程度重なった状態のコンテナが左足のふくらはぎを直撃した。	46	4	10109	50～ 99人

27	2018	5	15 ～ 16	工場内ごぼう皮むき機の清掃を行っていたときに、稼働したまま 投入口周辺を洗浄していて、左手をブラシに巻き込まれた。	23	7	10109	50～ 99人
28	2018	5	15 ～ 16	製造工場内で、長さ4mの木材を半分に切り、製品になる物とな らない物に仕分け、製品にならない木材を別のコンベアに載せる 作業を順番通りに行っていた。作業効率を考えて歩いてはいけな い、高さ50cmのコンベアの縁を歩いていたところ足を滑らせ地面 に落ち、右肩を強打し右肩の鎖骨を折った。	60	2	170101	10～ 29人
29	2018	6	14 ～ 15	工場前処理室でベルトコンベアの洗浄作業中、ベルトコンベアを 止めずに作業を行ってしまい、ローラーにスポンジが巻き込ま れ、右手を引き込まれた。	55	7	10103	50～ 99人
30	2018	6	13 ～ 14	工場の箱詰ラインで、製品搬送コンベアが汚れて滑りやすい状況 になっていたため、コンベア裏側よりクロスで拭き取り作業を 行っていた。クロスがコンベアとローラーに巻き込まれ、右手 を一緒にコンベアに持って行かれ、ベルトとローラーで擦れる状 態になり、手の平から前腕の皮膚が剥がれた。	48	7	10103	100 ～ 299 人
31	2018	6	16 ～ 17	回転式攪拌混合機で粘土と砂を混合する際、作業が終わってミキ サーを清掃するとき、被災者がミキサー内に入り、下のベルトコ ンベアに乗って清掃していたところ、プラント操作者がベルトコ ンベアを動かした。被災者はベルトコンベアに載せられて排出 口まで運ばれ、約2.6mの高さから墜落し、大腿骨付け根を折っ た。	67	1	30111	30～ 49人
32	2018	6	9 ～ 10	産業廃棄物を破砕機で処理していたとき、破砕機下部に設置され たベルトコンベア上にあったゴミを掃除しようとして、誤って ベルトコンベアに左腕を挟まれ、左手首を切断した。	38	7	150102	30～ 49人
33	2018	6	8 ～	工場でゼリーの製造作業中、通常はシール包装機にフィルムを セットしたあとスタートボタンを押すが、当日はセット前にス タートボタンを押してしまった。機械が動き出してからフィル	40	7	10103	10～

41	2018	7	13 ～ 14	玉ねぎ移動機の下部に玉ねぎの皮が散らばり、それを捨てようと機械が動いたまま、下部に手を入れ、皮を取り出そうとしたところ、コンベア部に挟まり右手の甲に裂傷を負った。	36	7	170101	～ 499 人
42	2018	7	14 ～ 15	被災者BがAの作業を確認するため、安全キーを持たず、また、Aに声かけしないでAの死角から機械内に入ったが、Bは機械内にAがいることを知らず、コンベアのセレクトスイッチを「自動」に回したところ、惰性で「入り」まで行き、機械内のコンベアが動き、Bが鉄枠とコンベアに足を挟まれ被災した。	47	7	10602	50～ 99人
43	2018	7	23 ～ 24	ドライブスルーの作業をキャッシングブースでしている最中に、2階から流れてくる商品を1階で受け取る際に、誤ってベルトコンベアに挟まれ、右手の親指と手の平に火傷を負った。	19	7	140201	30～ 49人
44	2018	7	8 ～ 9	工場梱包室内で作業を開始するため向かっているとき、足下をきちんと見ていなかったため、フリーカーブコンベアの足部分に右足のすね辺りをぶつけ、体の左側方向へ転倒した。転倒時、左手を地面に着いたがバランスを保とうと踏ん張ったため全体重が左手首に乗ってしまい左手首を負傷した。	54	3	10103	30～ 49人
45	2018	7	16 ～ 17	ベルトコンベアの縁に足を掛けて清掃用エアホースを向こう側にかけようとした際、足を滑らせて転倒し、左手を負傷した。	42	1	10401	—
46	2018	8	17 ～ 18	芋選別機械の荒選ラインで作業をしていた際に、ローラーコンベアの折り返し部に芋が引っ掛かり取り除こうとしたところ、ローラーに手袋ごと右手中指を巻き込まれ受傷した。	61	7	170209	10～ 29人
47	2018	8	10 ～ 11	造粒工場において農薬の製造作業を行っていたとき、製造設備の切り替え洗浄作業のため、大型のベルトコンベアを移動させていて、移動中にベルトコンベアがバランスを崩し、進行方向右側に横転し、倒れてきたベルトコンベアに両足を挟まれ、負傷した。	56	7	170101	300 ～ 499 人
			19	仕分け済みの幹線用小物箱をベルトコンベアに乗せていたところ				30～

48	2018	8	～ 20	ろ、バランスを崩し、右脚脛をコンベアの淵にぶつけた。	22	3	50101	49人
49	2018	8	14 ～ 15	包装室にてクッキーを1枚ずつ包装紙を使って個包装する作業を行っていたところ、製品を機械に供給していたが、流れてきた製品が欠けていたため、取り除こうと左手を差し出したとき、機械のチェーンとガイド部にビニール手袋が挟まれ、左手小指を負傷した。	57	7	10104	100 ～ 299 人
50	2018	8	7 ～ 8	ベルトコンベアのゴムベルトが空回りして、ゴムベルトが木くずが挟まり回ったり、回らなかつたり空回り状態にあり、木くずを除去しようとして、左腕をプーリーとゴムベルトの間に挟んだ。	26	7	150102	10～ 29人
51	2018	8	17 ～ 18	弁当工場内で、ベルトコンベアーの掃除中に、コンベアーの中軸が動き出したため、コンベアーの樹脂面と中軸の接触する間に左手手指が巻き込まれ、左手中指と人差し指の爪が折れた。	48	7	170101	10～ 29人
52	2018	8	15 ～ 16	みかんコンテナを洗浄中、コンテナ洗浄機のトラブルにより三つ組み装置に挟まったコンテナを押して除去していたところ、手元が滑り機械の鉄の部分で胸を強打した。	54	3	10109	100 ～ 299 人
53	2018	9	10 ～ 11	工場加熱前室のラインで、投入ネットコンベア先端部の角度調整時、機械を停止せずにバタリングマシン歯車部のカバーを開けて調整を行ったことにより、マシンの歯車に左手薬指と小指の先端を巻き込んで負傷した。	48	7	10102	100 ～ 299 人
54	2018	9	12 ～ 13	休憩室から出てコンベアの下をくぐり抜ける際、頭部をぶつけて反動で転倒し、額から出血した。	76	3	80401	10～ 29人
55	2018	9	0 ～ 1	0℃庫内商品仕分け作業中、ローラーにPCバットを乗せる際に目測を誤り、ローラーの端部分に右手首の内側をぶつけた。	31	3	80209	300 ～ 499 人

56	2018	9	9 ～ 10	ピッキング作業中、集品箱から落ちた集品ラベルがコンベアとローラーの隙間に落ちていたのでラベルを取ろうとして、コンベアとローラーの隙間に右手を入れたとき、挟まれて右手薬指の骨にヒビが入った。	63	7	80102	300 ～ 499 人
57	2018	9	9 ～ 10	コンベア上の荷物をトラックに積み込むため、玉掛作業を行っていたところ、誤ってコンベアのローラー部分に足を掛けて滑ってしまい、左足の膝裏を負傷した。	31	2	11209	10～ 29人
58	2018	9	10 ～ 11	外装検品場所にて商品のアイテムの切り替えの際、箱幅を合わせるガイドを変更しようとして調整しているとき、コンベア間の隙間に右手中指・薬指・小指の3本が入ってしまい、ベルトの摩擦で擦り傷を負った。	44	7	10104	100 ～ 299 人
59	2018	9	9 ～ 10	切粉台車入れ替え作業中、台車が排出口に引っ掛かって引き出せなくなったので、両手でスクリーコンベアを持ち上げて取り出そうとした際、左手の手袋がスクリーに巻き込まれて左手薬指を負傷した。	42	7	11502	1～9 人
60	2018	9	16 ～ 17	石鹼の製造工場内にて型打ちをする機械の清掃を行った際、通常は機械のスイッチを切って行うところ、スイッチを付けたままで行ったため、ベルトコンベアが動いているところに左手を入れてしまい、左手薬指の裂創と骨折を負った。	45	7	170101	300 ～ 499 人
61	2018	9	11 ～ 12	ミンチ処理ラインで、コンベアのギア部に残渣があることに気付き、除去作業を行っていた際、ライン管理者がベルトを少し動かした方が取りやすいと判断しベルトを動かしたところ、被災者が除去作業中であったため指が巻き込まれて負傷した。	20	7	10109	100 ～ 299 人
62	2018	9	8 ～ 9	工場内で缶詰製造中、コンベアで流れてくる原料である魚の選別作業中に、コンベアの内側に肉片が入ったので除去する際、スイッチを切らずに手を入れたためローラーに巻き込まれて右腕を骨折した。	20	7	10102	100 ～ 299 人

63	2018	9	10 ～ 11	工場加熱前室のラインで、投入ネットコンベア先端部の角度調整時、機械を停止せずにバタリングマシン歯車部のカバーを開けて調整を行ったことにより、マシンの歯車に左手薬指と小指の先端を巻き込んで負傷した。	48	7	10102	100 ～ 299 人
64	2018	9	12 ～ 13	休憩室から出てコンベアの下をくぐり抜ける際、頭部をぶつけて反動で転倒し、額から出血した。	76	3	80401	10～ 29人
65	2018	9	0 ～ 1	0℃庫内商品仕分け作業中、ローラーにPCバットを乗せる際に目測を誤り、ローラーの端部分に右手首の内側をぶつけた。	31	3	80209	300 ～ 499 人
66	2018	9	9 ～ 10	ピッキング作業中、集品箱から落ちた集品ラベルがコンベアとローラーの隙間に落ちていたのでラベルを取ろうとして、コンベアとローラーの隙間に右手を入れたとき、挟まれて右手薬指の骨にヒビが入った。	63	7	80102	300 ～ 499 人
67	2018	9	9 ～ 10	コンベア上の荷物をトラックに積み込むため、玉掛作業を行っていたところ、誤ってコンベアのローラー部分に足を掛けて滑ってしまい、左足の膝裏を負傷した。	31	2	11209	10～ 29人
68	2018	9	10 ～ 11	外装検品場所にて商品のアイテムの切り替えの際、箱幅を合わせるガイドを変更しようと調整しているとき、コンベア間の隙間に右手中指・薬指・小指の3本が入ってしまい、ベルトの摩擦で擦り傷を負った。	44	7	10104	100 ～ 299 人
69	2018	9	9 ～ 10	切粉台車入れ替え作業中、台車が排出口に引っ掛かって引き出せなくなったので、両手でスクリーコンベアを持ち上げて取り出そうとした際、左手の手袋がスクリーに巻き込まれて左手薬指を負傷した。	42	7	11502	1～9 人
			16	石鹼の製造工場内にて型打ちをする機械の清掃を行った際、通常は機械のスイッチを切って行うところ、スイッチを付けたままで				300 ～

70	2018	9	～ 17	行ったため、ベルトコンベアが動いているところに左手を入れてしまい、左手薬指の裂創と骨折を負った。	45	7	170101	499 人
71	2018	9	11 ～ 12	ミンチ処理ラインで、コンベアのギア部に残渣があることに気付 き、除去作業を行っていた際、ライン管理者がベルトを少し動か した方が取りやすいと判断しベルトを動かしたところ、被災者が 除去作業中であったため指が巻き込まれて負傷した。	20	7	10109	100 ～ 299 人
72	2018	9	8 ～ 9	工場内で缶詰製造中、コンベアで流れてくる原料である魚の選別 作業中に、コンベアの内側に肉片が入ったので除去する際、ス イッチを切らずに手を入れたためローラーに巻き込まれて右腕を 骨折した。	20	7	10102	100 ～ 299 人
73	2018	9	10 ～ 11	工場加熱前室のラインで、投入ネットコンベア先端部の角度調整 時、機械を停止せずにバタリングマシン歯車部のカバーを開けて 調整を行ったことにより、マシンの歯車に左手薬指と小指の先端 を巻き込んで負傷した。	48	7	10102	100 ～ 299 人
74	2018	9	12 ～ 13	休憩室から出てコンベアの下をくぐり抜ける際、頭部をぶつけて 反動で転倒し、額から出血した。	76	3	80401	10～ 29人
75	2018	9	0 ～ 1	0℃庫内商品仕分け作業中、ローラーにPCバットを乗せる際に目 測を誤り、ローラーの端部分に右手首の内側をぶつけた。	31	3	80209	300 ～ 499 人
76	2018	9	9 ～ 10	ピッキング作業中、集品箱から落ちた集品ラベルがコンベアと ローラーの隙間に落ちていたのでラベルを取ろうとして、コンベ アとローラーの隙間に右手を入れたとき、挟まれて右手薬指の骨 にヒビが入った。	63	7	80102	300 ～ 499 人
77	2018	9	9 ～	コンベア上の荷物をトラックに積み込むため、玉掛作業を行って いたところ、誤ってコンベアのローラー部分に足を掛けて滑って	31	2	11209	10～ 29人

			10	しまい、左足の膝裏を負傷した。				
78	2018	9	10 ～ 11	外装検品場所にて商品のアイテムの切り替えの際、箱幅を合わせるガイドを変更しようと調整しているとき、コンベア間の隙間に右手中指・薬指・小指の3本が入ってしまい、ベルトの摩擦で擦り傷を負った。	44	7	10104	100 ～ 299 人
79	2018	9	3 ～ 4	コンベアを渡る際に停止ボタンを押したが、コンベアが停止する前に足をコンベアに乗せたため、転倒して床で肩を打った。	25	2	80101	100 ～ 299 人
80	2018	9	16 ～ 17	石鹼の製造工場内にて型打ちをする機械の清掃を行った際、通常は機械のスイッチを切って行うところ、スイッチを付けたままで行ったため、ベルトコンベアが動いているところに左手を入れてしまい、左手薬指の裂創と骨折を負った。	45	7	170101	300 ～ 499 人
81	2018	9	11 ～ 12	ミンチ処理ラインで、コンベアのギア部に残渣があることに気付き、除去作業を行っていた際、ライン管理者がベルトを少し動かした方が取りやすいと判断しベルトを動かしたところ、被災者が除去作業中であったため指が巻き込まれて負傷した。	20	7	10109	100 ～ 299 人
82	2018	9	8 ～ 9	工場内で缶詰製造中、コンベアで流れてくる原料である魚の選別作業中に、コンベアの内側に肉片が入ったので除去する際、スイッチを切らずに手を入れたためローラーに巻き込まれて右腕を骨折した。	20	7	10102	100 ～ 299 人
83	2018	9	10 ～ 11	工場加熱前室のラインで、投入ネットコンベア先端部の角度調整時、機械を停止せずにバタリングマシン歯車部のカバーを開けて調整を行ったことにより、マシンの歯車に左手薬指と小指の先端を巻き込んで負傷した。	48	7	10102	100 ～ 299 人
84	2018	9	12 ～ 13	休憩室から出てコンベアの下をくぐり抜ける際、頭部をぶつけて反動で転倒し、額から出血した。	76	3	80401	10～ 29人

85	2018	9	0 ～ 1	0℃庫内商品仕分け作業中、ローラーにPCバットを乗せる際に目測を誤り、ローラーの端部分に右手首の内側をぶつけた。	31	3	80209	300 ～ 499 人
86	2018	9	17 ～ 18	チェーン式コンベアの清掃中、コンベアを回しながらお湯をかけ、お湯の圧力で洗浄していたところ、誤って手指を挟んだ。	24	7	150105	10～ 29人
87	2018	9	9 ～ 10	コンベア上の荷物をトラックに積み込むため、玉掛作業を行っていたところ、誤ってコンベアのローラー部分に足を掛けて滑ってしまい、左足の膝裏を負傷した。	31	2	11209	10～ 29人
88	2018	9	10 ～ 11	外装検品場所にて商品のアイテムの切り替えの際、箱幅を合わせるガイドを変更しようと調整しているとき、コンベア間の隙間に右手中指・薬指・小指の3本が入ってしまい、ベルトの摩擦で擦り傷を負った。	44	7	10104	100 ～ 299 人
89	2018	9	3 ～ 4	コンベアを渡る際に停止ボタンを押したが、コンベアが停止する前に足をコンベアに乗せたため、転倒して床で肩を打った。	25	2	80101	100 ～ 299 人
90	2018	9	16 ～ 17	石鹼の製造工場内にて型打ちをする機械の清掃を行った際、通常は機械のスイッチを切って行うところ、スイッチを付けたままで行ったため、ベルトコンベアが動いているところに左手を入れてしまい、左手薬指の裂創と骨折を負った。	45	7	170101	300 ～ 499 人
91	2018	9	11 ～ 12	ミンチ処理ラインで、コンベアのギア部に残渣があることに気付き、除去作業を行っていた際、ライン管理者がベルトを少し動かした方が取りやすいと判断しベルトを動かしたところ、被災者が除去作業中であったため指が巻き込まれて負傷した。	20	7	10109	100 ～ 299 人
			8	工場内で缶詰製造中、コンベアで流れてくる原料である魚の選別				100

92	2018	9	～ 9	作業中に、コンベアの内側に肉片が入ったので除去する際、スイッチを切らずに手を入れたためローラーに巻き込まれて右腕を骨折した。	20	7	10102	～ 299 人
93	2018	10	～ 17	施設内で選果作業中、ベルトコンベアへの動作不具合が発生し、不具合を確かめようとして、コンベアへの隙間に右手を差し込んだところ、右腕が挟まれた。	51	7	170101	30～ 49人
94	2018	10	～ 16	ベルトコンベアから流れてくる個包装された製品を、手作業で大袋へ封入する際、ベルトコンベアと横に置いてあったカゴの間に右手を挟んだ。	44	7	10701	30～ 49人
95	2018	10	～ 15	コンテナから荷物を降ろす際、停止中のコンベアを移動させようとしたところ、コンベアの台に右手中指を挟まれた。	48	7	80401	1～9 人
96	2018	10	～ 17	構内のライン作業場で電動ドライバーを使って組み立て作業中、ビスをラインの隙間に落とした。指で拾おうとしたところ、コンベア下のチェーンに接触して右手人差し指を骨折した。	28	3	11305	300 ～ 499 人
97	2018	10	～ 20	センター内ではしごを掛けてコンベア上を渡ろうとしたとき、はしごを踏み外して右太腿をコンベアガイドに強打した。	41	3	50101	50～ 99人
98	2018	10	～ 11	ベルトコンベアのローラー交換及び点検作業中、ローラーに溜まったゴミを取り除こうとして手を入れたところ巻き込まれた。	30	7	70209	1～9 人
99	2018	10	～ 7	園芸ラインで傾斜コンベアを稼働しながらエアガンで異物除去作業を行っていた。その際、ローラーとベルトにエアガンを近付けすぎてしまい、右手が巻き込まれた。	33	7	11709	30～ 49人
100	2018	11	～	肥料製造工場20kg袋詰め肥料の製造準備中、ベルトコンベアのベルトのずれを直そうとし、誤ってベルトコンベアと押さえロー	27	7	170209	1～9 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。