

10901セメント・同製品製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	11 ～ 12	工場内養生室にて、養生中のベンチフリューム（コンクリート製・用排水路）の表面コテ均し作業中、床に置かれた台木に足を掛けた際、踏み外して足をひねり、左足を骨折した。	22	1	379	10 ～ 29
2	2019	1	11 ～ 12	ミキサー車の上に乗る洗車した後、安全帯を外した際に落下して腰椎を圧迫骨折した。	47	1	221	10 ～ 29
3	2019	1	14 ～ 15	自社資材置き場で、重さ1tのブロックを移動式クレーンで吊り上げて移動させる作業を行っているとき、ブロックとブロックの間に体を配置してしまい、足をブロックで挟み、左脛骨を折った。	52	6	212	1～ 9
4	2019	1	10 ～ 11	コンクリート型枠の鉄筋棒に研磨をしていたとき、横の鉄筋棒に当たり左腕と手首を負傷した。	66	6	521	10 ～ 29
5	2019	1	10 ～ 11	事務所に入ろうとして、通路にあった段ボールにつまずいて転倒してしまい、左足アキレス腱を断裂した。	51	2	417	10 ～ 29
6	2019	1	15 ～ 16	工場内にて、流れてきた型枠に載せてある部材を降ろそうと型枠が停止するのを待たずに、近寄り、進行方向正面に入り込み作業を開始した。その際、型枠と床面に固定されているローラー（停止位置）に挟まり、右脛を骨折した。	58	7	529	50 ～ 99
			15	工場でミキサー車のハツリ作業が終わり、ホッパー取り付け作業を				10

7	2019	1	～ 16	していた。その際、作業を誤りボルトを左右両方緩めたため、ホッ パーと車両に右手小指が挟まれ骨折した。	70	7	221	～ 29
8	2019	2	7 ～ 8	自社敷地内で大型ミキサー車の運転席から降車する際にステップを 踏み外し、約1mの高さから地面に落下し、尾?骨を折った。	54	1	221	10 ～ 29
9	2019	2	9 ～ 10	ヒューム管工場で型枠清掃の際、型枠につまずき転倒し、手をつい たとき左手首が型枠にぶつかり骨折した。	60	2	391	30 ～ 49
10	2019	2	15 ～ 16	製造工場内で型枠に生コンクリートを投入し、型枠の隅々までコン クリートが到達するまで振動テーブルマシンで運転し、その後一旦 マシンを停止して表面をコテで均し地上に降りる際、テーブルマシ ンの台から足を滑らし、テーブルの端に左脇腹を当て肋骨を折っ た。	37	1	169	10 ～ 29
11	2019	2	9 ～ 10	ミキサー車後部のはしご上で作業を終え、はしごから下りる際に足 を滑らせて約1mの高さから落下した。その際、右脇腹を地面に強 打して肋骨を折った。	63	1	221	10 ～ 29
12	2019	2	9 ～ 10	荷受け準備をしていたところ、検収所に置いてあったハロゲンヒー ターのコードにつまずき転倒し、床に左ひざを強打し負傷した。	32	7	379	50 ～ 99
13	2019	2	11 ～ 12	工場内にて、型枠に養生シートを被せる作業中、養生ホースにつま ずき、右足の膝を床コンクリートに強打した。その際、右膝蓋骨を 折った。	60	3	417	10 ～ 29
14	2019	2	7 ～ 8	社内のセメント置場で、セメントの袋を1つ持ち上げた際、腰に痛 みがあった。	69	19	611	30 ～ 49
15	2019	2	16	天井クレーンで円柱形の鉄製型枠を移動させようとクレーン操作し たとき、突然型枠が前後に揺れ、近くで作業をしていた被災者の腹	67	6	211	1～ 9

			17	部に型枠が当たり、下腹部を打撲した。				
16	2019	2	15 ～ 16	トラックの荷台から降りようとした際、足を踏み外して約1.2m下の地面に落下し、後頭部や背中を負傷し肋骨を折った。	59	1	221	10 ～ 29
17	2019	2	10 ～ 11	当社工場にて、コンクリート製品の歩車道ブロックを梱包作業中、製品間に指を入れてしまい、左手中指を挟み負傷した。	44	7	523	50 ～ 99
18	2019	3	14 ～ 15	工場内にて、丸枘を製造する転圧機械の清掃中、地面につまずき、右手を低速回転していた転圧機械ローラー部分に手をつき、手が引かれ、右手親指と人差し指の間に裂傷を負った。	29	8	169	10 ～ 29
19	2019	3	11 ～ 12	トラックの手すりに掴まり、ステップに上がろうとした際に、指が滑り後方に転倒し、左肘が地面に当たったため骨折した。	42	1	221	10 ～ 29
20	2019	3	8 ～ 9	工場作業場で、2人で鋼製の型枠を持ち上げて移動しようとしたところ、手を滑らせ型枠を左足甲の部分に落としてしまい、左第1中足骨骨折を負った。	41	4	419	100 ～ 299
21	2019	3	15 ～ 16	インターブロックの成型を行う機械の清掃作業で、通常は清掃作業の最後に他の人が声掛けをし、確認してから電源を入れなおし手動のレバーでフィードボックスを前進させ、ボックスの骨材を払い出す作業を行う。しかし、確認せずにフィードボックスを前進させたため、フィードボックスと残土搬出コンベアーの間に挟まれ頭部を負傷した。	66	7	224	30 ～ 49
22	2019	3	15 ～ 16	コンクリート製造工場内で型枠にコンクリートを流し込む際、型枠の上から足を踏み外して転落し、左足を骨折した。	34	1	419	10 ～ 29
			16	コンクリート製品の製造建屋内で、型枠に生コンを投入した後、高さ1.8mの足場で生コンの投入量を確認していた。その際、型枠足				30

23	2019	3	17	場コーナー部の鉄板が固定されておらず、足を踏み入れたとき、鉄板とともに床面へ後ろ向きに落下し負傷した。被災当時、ヘルメットは着用していたが、安全帯と安全柵を使用していなかった。	43	1	419	～	49
24	2019	3	11 ～ 12	会社構内洗車場で、洗車作業時に、コンクリート土間の段差に躓き転倒し、左膝蓋骨を折った。	70	2	417	～	10 ～ 29
25	2019	3	9 ～ 10	会社工場内にてコンクリート製造用の型枠から脱型作業中、上部のロックを外し、前版を手前斜めに開こうとした際、スタンドが完全に立っておらず倒れてきたとき、左足甲に当たり打撲した。	63	6	379	～	10 ～ 29
26	2019	3	13 ～ 14	工場内にて、型枠（約290kg）の移動作業中、型枠の側面を押し移動する際、踏み込んだ左腓腹筋を断裂した。	53	19	391	～	10 ～ 29
27	2019	3	15 ～ 16	トラック（3.5t）の荷台に上り商品の荷卸し中、パレットにつまずき後ろに落下し、腰を打ち負傷した。	36	1	221	1～	9
28	2019	4	8 ～ 9	工場内にて、型枠ばらし工程で型枠を開けていたところ、型枠を送る装置と架台の間に右足を挟み、右膝裂創を負い、脛骨を折った。	40	7	169	～	10 ～ 29
29	2019	4	9 ～ 10	ミキサー車後部にあるステップを上ってコンクリートの状態を確認しようとしたところ、雨で長靴の裏に粘土質の泥が付着していたために、足を滑らせて、ミキサー車を誘導するために敷かれていた鉄板の上に落下し、右半身を負傷した。	62	1	221	～	10 ～ 29
30	2019	4	11 ～ 12	生コンプラント施設内の攪拌槽内を洗浄中、洗浄ホースを落としてしまい回転軸に絡み、ホースを外そうと作業中の攪拌槽内に外から脚立を使って入り、回転している羽根に足をぶつけてしまい、左足を負傷した。	49	7	162	～	10 ～ 29
				ダム本体重設工事にてコンクリート荷卸し終了後、ミキサー車の					

31	2019	4	11 ～ 12	シュート部の洗浄を行った。シュート下端に設けた残コンの受袋に貯めた洗浄水をホッパー部に持って行くため、洗浄水の入った受袋を持ち、ミキサー車のステップを上ったところ、ホッパー部分付近でバランスを失い両足から墜落した。その際、右足首および右足踵を骨折した。	55	1	229	10 ～ 29
32	2019	4	15 ～ 16	試験室で使用している軽トラが汚れていたため、場内で洗車をしていたところ、排水路の溝に右足を取られ前倒しになり、左手でかばったため衝撃を受けて左肩を脱臼した。	65	2	418	10 ～ 29
33	2019	4	14 ～ 15	現場にて、8t車の運転席から降り、右足を地面についた際、ひねり、全体重が掛かり負傷した。	34	19	921	10 ～ 29
34	2019	5	10 ～ 11	当社工場内で型組作業中に、資材を持って後ろ向きに歩きながら型枠部品を跨ごうとして、足を取られて尻もちをつき、右手で支えた際に、右手首を折った。	54	2	522	10 ～ 29
35	2019	5	14 ～ 15	工場横の駐車場で300kgのタンクを移動中に、20cmくらい吊り上げたところで、あて木を置こうと、タンクの下に左手を入れたら、タンクが揺れて左手人差し指に接触し、左手人差し指を切断した。	62	7	611	10 ～ 29
36	2019	5	9 ～ 10	コンクリートミキサー車のミキサーを停止し、コンクリートの練り具合を確認後、ミキサーの扉を閉めようとした。その際に、内枠に残ったコンクリートが目に残り、払いのけようと手を出したら、ミキサーの運転を再開させていたために、回転する羽根に手が引っ掛かり、内枠と羽根の間に挟まれて、右示指切断および右中指裂傷を負った。	45	7	162	10 ～ 29
37	2019	5	13 ～ 14	工場内の試験室脇で製品の補修作業中、雨天のため設置していた簡易上屋が強風で倒れた。その際、簡易上屋の屋根と製品の間に頸部を挟まれて死亡した。	86	5	419	10 ～ 29
38	2019	5	14 ～	コンクリート製品製作ハウス内にて、型枠の組み立て作業中、型枠の上（地上より2約2.5m）に上がり、レバーの操作をする際、落下	52	1	412	10 ～

			15	し、頸椎を負傷した。				29
39	2019	5	15 ～ 16	工場建屋内にて、コンクリートブロックの補修作業を行い、水分提供を午前、午後に行い、休憩中、顔色が白く、手が震えており、熱中症となった。	55	11	715	10 ～ 29
40	2019	6	16 ～ 17	会社敷地内で生コンクリート車のシュートを格納する際に、立ち位置が悪かったため、シュート本体が左胸に当たり、肋骨を折った。	65	6	221	10 ～ 29
41	2019	6	11 ～ 12	高速道路にて、3tユニック車で納品のため走行中、3車線の真ん中を大型トラックの後方につき運転し、左車線へ移動した際、雨で地面が滑りやすく、ハンドル操作を誤り車が1回転し、右前腕の圧挫創を負った。	61	17	231	50 ～ 99
42	2019	6	9 ～ 10	出荷ラインにて、門型クレーンを用いて架台の上にボックスカルバート製品を載せる作業をしていた。被災者が架台と架台の間で製品を補修していた際、クレーンの走行モーターカバーが臀部に接触し、骨盤を折った。	45	7	211	10 ～ 29
43	2019	6	7 ～ 8	出勤時、工場事務所前でグレーチングにつまずいて転倒し、門扉に左手・左肩・右膝を強打して負傷した。	33	2	417	10 ～ 29
44	2019	6	8 ～ 9	工場構内の横断歩道を歩行中、設備内からフレコンを吊ったフォークリフトがバックで出てきて、方向転換した際に左前輪で右足を轢かれて骨折した。	70	7	222	30 ～ 49
45	2019	6	14 ～ 15	洗車場で清掃中に、約70cmの高さから下りたときに床が濡れていたため滑り、右手をつき右手首を骨折した。	61	2	417	1～ 9
46	2019	6	12 ～ 13	構内の洗車場で洗車を行うため、車と距離を取ろう歩いた際に、側溝に足を踏み外し、体の左側面を壁にぶつけた。左胸部の肋骨を折った。	60	1	418	10 ～ 29

47	2019	6	9 ～ 10	工場にて、コンクリート製品（マンホール底板、幅1200mm、厚さ130mmの円形353kg）をクレーン（2.8t）で吊り下げ、縦から横に回転した際、フックが外れ、製品が倒れて、左足つま先を挟み、左足親指・人差し指を骨折した。	61	4	211	30 ～ 49
48	2019	6	15 ～ 16	工場内で、ライン上を流れる型枠の位置を検知するセンサーの折れが原因で型枠が通常より飛び出して止まった。その後、トラバーサにて自動で格納庫に運ばれる際、型枠の飛び出しに気付いた作業員がこのままでは型枠が格納庫に接触してしまうと考え、型枠の飛び出している部分をハンマーで曲げて回避しようと、咄嗟にトラバーサの軌道線上に入ってしまった。そのため、トラバーサに引っ掛かり、右足太腿裏に挫傷を負った。	65	8	223	10 ～ 29
49	2019	6	17 ～ 18	ライン工場にて、生コンを打設作業中、残量確認のため投入機足場架台から目視確認中、生コンが運搬されているのに気付かず、投入機ホッパーと移動トロリー下部の間に腰を挟み、骨盤を折った。	38	7	223	50 ～ 99
50	2019	6	9 ～ 10	工場内で、RCBOXの型枠に連結箱をつける作業中、型枠の作業台から下りる際、最後のステップで右足を踏み外し、地面に右足首を打ち負傷した。	38	19	419	10 ～ 29
51	2019	6	11 ～ 12	当社作業場にて、コンクリート管（直径600m/m、長さ1,000m/m、重さ356kg）の型枠を外し、2人で立てていた管を横に倒し、受ける作業の際、左肩に負荷がかかり、負傷した。	63	19	611	1～ 9
52	2019	6	16 ～ 17	工場のプラントミキサー室にて、高さ1mの台に上ってミキサーの内部を洗浄し台から下りる際、左足を踏み外して転倒し、左脛・左手・左肩・後頭部を負傷した。	38	1	416	1～ 9
53	2019	7	11 ～ 12	作業場内にて、スポット溶接機を使用し製品（側溝蓋）の溶接加工中、よろけた拍子に左手（ゴム手袋着用）を鉄筋の上につき、上電極と鉄筋の間に左手中指を挟み骨折した。	67	7	339	1～ 9
54	2019	7	14 ～	型枠工務でセット替え作業中に、周辺枠の上に仮置きしてあった鋼鉄枠を持ち上げたが重すぎてそのまま下に下ろした際、左手を挟み	38	4	391	50 ～

			15	左第3指を骨折した。				99
55	2019	7	14 ～ 15	コンクリート製品製造工場で、下型枠にコンクリートを打設後、上型枠を被せる作業の補助を行っていた。クレーンで吊った上型枠の隙間に左手親指が入り、上型枠と下型枠端板の間で左手親指を挟み、先端を切断した。	21	7	211	10 ～ 29
56	2019	7	16 ～ 17	工場内にて、コンクリートカスの除去作業中、対象物の下部に隣接していたベルトコンベア（作動中）の枠部に手を添えてしまい、手に持っていたハンマーがテールプーリーに巻き込まれ、右手も引き込まれ、肘部までテールプーリー部に巻き込まれ受傷した。	21	7	121	10 ～ 29
57	2019	7	17 ～ 18	作業を終えて帰宅するため、2階控え室から出て階段を下りる途中で足を踏み外し、右足靭帯に損傷を負った。	35	1	413	10 ～ 29
58	2019	7	14 ～ 15	型枠の踊り場にて、Vトラフ（2100×1400×2000）のコテ上げ作業中、下りる、右足を脚立に掛け、両手に物を持っていたため、バランスを崩し落下し、左足を地面に打ち、左足首を負傷した。	41	1	371	10 ～ 29
59	2019	8	9 ～ 10	作業所で型枠の横を通行中に、ぬかるみで足を滑らせ、型枠の出っ張っている箇所に、右手をぶつけ、右上腕部に切創を負った。	60	2	417	30 ～ 49
60	2019	8	12 ～ 13	工場内の生コン圧搾機の中にある水センサーを取り出して掃除しようとして、高さ1.5mの別の機械の上で作業をしていたところ、足を滑らせ落下し、右足及び右手を地面に打ちつけ受傷した。	54	1	391	30 ～ 49
61	2019	8	17 ～ 18	運転手詰所併設の倉庫内で、床に置いてあったサクシヨンホースに足が引っ掛かり転倒し、右肩を負傷した。	50	2	529	10 ～ 29
62	2019	8	18 ～ 19	生コン車を会社敷地内で停めて、生コン積み込み口を洗おうとし、生コン車後部の階段から上っていたところ、手すりを掴み損ねて落下し転倒した。その際、脊髄を圧迫骨折した。	63	1	221	10 ～ 29

63	2019	8	8 ～ 9	境界ブロック工事現場で、鉄筋を半分に切断した後、左手で鉄筋を持っていた際に、右手に持っていたサンダーの刃が左手に当たり負傷した。	59	8	153	1～ 9
64	2019	8	17 ～ 18	生コンプラントの清掃を終わり階段を下りているとき、最後のステップを踏み外して左足小指のつけ根を捻挫および骨折した。	55	1	413	30 ～ 49
65	2019	8	14 ～ 15	当社プラントで、洗車場ベルトコンベアの整備に向かう途中、路面が濡れている箇所で左足が滑って転倒して、お尻と左手を負傷した（安全靴着用）。	52	2	417	10 ～ 29
66	2019	8	9 ～ 10	針金を運んでいた際、製造ライン上のレールにつま先が引っ掛かり前に転倒して、右手甲を骨折した。	52	2	419	10 ～ 29
67	2019	8	8 ～ 9	工場内にて、鋼製型枠を流すラインの設備調整中、停止すると勘違いし手を出した際、ローラーに手をひかれ、右手を骨折および挫創を負った。	29	7	169	10 ～ 29
68	2019	8	14 ～ 15	生コンクリート配達のため生コン車で国道の峠を通行中、下り坂急カーブで運転操作を誤り車両が横転し、右手掌に切傷を負った。	22	17	221	100 ～ 299
69	2019	8	13 ～ 14	事業場内にて、ミキサー車に生コンクリートを積み終わり、車から降りて移動する際、階段の下で足が滑り転倒し、右肩を強打して、右上腕を骨折した。	65	2	413	10 ～ 29
70	2019	8	11 ～ 12	会社構内で10tの生コン車両のシュートを洗浄する際、ステップに足を掛け手すりを掴んで登ろうとしたところ、雨で手すりが濡れていたため右手が滑り、足がフェンダーに引っ掛かって落下転倒し、両肘を道路に打ち付けて骨折した。	44	1	221	1～ 9
71	2019	8	9 ～	現場にブロックを運んで降ろす際、3tトラックの3方向開きの扉を開けたところブロックが崩れてきて右足の上に落ち、親指を骨折し	41	5	529	1～

			10	た。本来であれば安全靴を履くが、この日は雨が降ってぬかるんでいたため、長靴を履いていた。				9
72	2019	9	16 ～ 17	工場にて、ミキサー車のコンクリート排出後の延長シュート（鉄製、折りたたみ式）を伸ばし持ち上げて洗浄作業中、足のバランスを崩し、延長シュート部を離れたため折りたたみ部分が戻り、左手薬指を挟み、脱臼、靭帯を損傷した。	54	7	239	10 ～ 29
73	2019	9	8 ～ 9	鉄筋加工場の外にある5段積みの木材パレットの上段2つを持ち上げながら取ろうとしたとき、本人側へ引き出し中、手を滑らせ膝に当たり、足首まで落下した。その際、右足首と左膝を打撲した。	38	4	611	10 ～ 29
74	2019	9	17 ～ 18	コンクリート製品のU字溝製造後、シート掛けでバタ角を持っていてつまずき転び、左膝をぶつけて骨折した。	67	2	417	10 ～ 29
75	2019	9	10 ～ 11	敷地内にて、ストックヤードの地下搬入路へ点検に行く際、コンクリ打設された傾斜通路で足が滑り背中を強打し打撲した。	58	2	417	10 ～ 29
76	2019	9	14 ～ 15	工場で、メガボックスの型枠側板をホイスト（2.8t）で吊り上げようとしたら、外れ止めがロックされておらず、側板が起き上がった際、被災者の方へ倒れてきて、避けようと逃げたときに、右足をひねった。	32	2	211	10 ～ 29
77	2019	9	8 ～ 9	倉庫で材料の仕分け作業中、フォークが材料を山積みにして運搬しており、前が見えないため、仕分け作業中の被災者の右足踵にフォークリフトのツメが当たり骨折した。	49	6	222	50 ～ 99
78	2019	9	15 ～ 16	工場内で生コン車を洗車中、シュート部の中段に乗っていたところシュートがぐらついて動いたため、地上に飛び降りた際に足首を捻挫した。	55	19	229	10 ～ 29
79	2019	9	17	借地にて、コンクリートブロックの堆積作業終了後、ホイールローダーに横乗りし不注意で転落し、運転手が気付かず発進し、左後輪	47	7	141	30 ～

			18	に轢かれ、骨盤を負傷した。				49
80	2019	10	10 ～ 11	工場敷地内で、積み上げられたスラックと側溝投函タイプのコンクリート製品の2段目に上がり、3段目の上に、厘木を置いている最中に、バランスを崩し、足を踏み外して、1.1mの高さから落下し、胸部を打ち、脊椎骨折となった。	58	1	529	1～ 9
81	2019	10	15 ～ 16	洗車場にてミキサー車のドラムに付着している生コンをハンマーで叩いていた際、ドラムを回転させたまま作業していたため、右手親指がガードに巻き込まれて骨折した。	46	7	229	10 ～ 29
82	2019	10	16 ～ 17	ミキサー車の洗車場で、水槽内にある水中ポンプの修理・点検作業をしていたとき、水槽を出ようとして足を滑らせた。その際、水中ポンプに胸を強打して肋骨を折った。	58	2	418	10 ～ 29
83	2019	10	9 ～ 10	コンクリート二次製品製造中、高さ1mの型枠から下りる際、型枠上部の巾止め用治具につまづき落下し、土間に頭を打ち負傷した。	55	1	419	10 ～ 29
84	2019	10	8 ～ 9	構内を移動中に足下の段差につまづいて転倒し、左手および両膝を負傷した。	72	2	417	30 ～ 49
85	2019	10	9 ～ 10	生コン車の後方にあるホッパーを洗浄中に、ステップから足を踏み外し、落下しそうになった。その際に、ステップの一部をつかみ、左手中指の爪が剥がれた。	68	19	911	1～ 9
86	2019	10	15 ～ 16	セグメント型組中（コンクリート製品）内側スペーサーが倒れ、コーン継手アンカー筋と鉄筋籠外面フープ筋の間に、左手小指側を挟まれ、左手を打撲し左手甲を骨折した。	24	7	521	10 ～ 29
87	2019	10	8 ～ 9	生コンクリート車の水タンクに水を補給中、地上から50cmのサイドバンパーに乗り作業をして降りる際、下に置いていた直径5cmほどの給水ホースの上に左足を着地し、滑って足をくじき捻挫した。	49	1	419	10 ～ 29
			16	沈砂池（幅2.5m、長さ2m、深さ1.6m、3槽）にて、洗浄機を用い				10

88	2019	10	～ 17	て清掃中、洗浄機のホースを手繰り寄せ、移動しながら床面洗浄作業をしていたが、洗浄ホースにつまずき、沈砂池に頭から転落した。その際、頸椎捻挫・左手関節を打撲した。	63	2	364	～ 29
89	2019	11	19 ～ 20	内装板の塗装室にて、ロールコーターの洗浄作業中、乾燥させるためロールを空転させていた、停止して表面を確認するため釦を押した。その後、停止していると思い込み、ロールに手を入れ、回転中のロールに右手を巻き込まれ、右手親指を骨折した。	30	7	163	10 ～ 29
90	2019	11	～ 17	16 工事現場で、ミキサー車の上部から生コンクリートの荷降ろしを終え、地面に降りた際に、ショベルカーのキャタピラに右足首外側を	47	7	142	30 ～ 49
91	2019	11	～ 17	16 工事現場で、ミキサー車の上部から生コンクリートの荷降ろしを終え、地面に降りた際に、ショベルカーのキャタピラに右足首外側を	47	6	142	30 ～ 49
92	2019	11	～ 17	16 チェーンブロックに吊られた緊張ジャッキを台木の上に置こうとしたが、台木がずれていたため、かがんで位置を修正しようとしたところ、チェーンブロックの操作用ハンドルにぶつかり左目を負傷した。	66	3	211	50 ～ 99
93	2019	11	～ 9	8 プラント積み込み中に、引き取りダンプが違う水ホースバブルを開けていたため、教えようと車を降りて歩行中に、水で濡れた路面で	31	2	417	30 ～ 49
94	2019	11	～ 14	13 工場内で生コン打設作業中、両手で鋤簾にて生コンをかき出しているとき、型枠の縁から左足が滑り、約2.4mから落下（ヘルメット、安全靴着用、安全帯未着用）し、左手首・骨盤を折った。	44	1	419	30 ～ 49
95	2019	11	～ 13	12 工場にて洗車終了後、ホースを巻き直すため、ホースを伸ばし先端を持って後ろ向きに歩行中、土手から1.5mの斜面に背中から落下	56	1	417	10 ～ 29
			9	コンクリート製造工場では木材を積んだパレットをトラックへ積み込				10

96	2019	11	～ 10	む際、アオリが倒れてきて左手小指を挟み骨折した。	52	7	221	～ 29
97	2019	11	13 ～ 14	当社内にて、プラント修繕作業手伝いのため、高さ2m位の屋根に脚立を使って上ろうとしていたところ、脚立が安定せずもう少しで上りきろうとしたときに、バランスを崩して落下し、後頭部・右肘・右腰部を負傷した。	21	1	371	10 ～ 29
98	2019	11	10 ～ 11	工場内で型枠の蓋の部品を取り外す作業中、無理に引っ張ったため左小指を型枠に挟んで骨折した。	50	7	379	10 ～ 29
99	2019	12	16 ～ 17	太陽光パネルの点検中、足を滑らせて軒下から落下し、右踵を骨折した。	31	1	415	10 ～ 29
100	2019	12	14 ～ 15	砕砂を貯蔵している骨材サイロの取り出しホッパーが詰まり、ベルトコンベアで搬送されなかったため、ホッパーの側面を平鋼で叩いたが詰まりが取れず、開いていたゲートから右手を入れて詰まりを取ろうとしたところ、ゲートが閉まり、右手を挟まれて負傷した。	44	7	391	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。