

起因物（小）別コードno.152 ボール盤、フライス盤労働災害発生状況

業種別ボール盤、フライス盤労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計	
010101 肉製 品、乳 製品製 造業			1				1																	2	
010102 水産食 料品製 造業													1												1
010103 農業保 存食料 品製造 業									1																1
010104 パン、 菓子製 造業														1											1
010105 酒類製 造業																									
010106 飲料 （酒類 を除 く）製 造業												1													1
010109 その他 の食料 品製造 業								1		2									1			1			5
0101 食料品 製造業			1				1	1	1	2		1	1	1					1			1			11

010201																							
製糸業																							
010202						1																1	
紡績業																							
010203																							
織物業																							
010204																							
染色整理業																							
010209					1	2		1	1		1				1							7	
その他の繊維工業																							
0102					1	3		1	1		1				1							8	
繊維工業																							
010301																							
外衣下着製造業																							
010309																							
その他の繊維製品製造業																							
0103																							
繊維製品製造業																							
010401			1																				
製材業																							
010402																							
合板製造業																							
010409																							
その他の木材・木製品製																							
			4		4		4	2	3		1	2	1	4	1	2	1				1	1	31









011109 その他 の非鉄 金属製 造業			3	7		1	2	4	3	2	3	1		3	2	2	2	1	3	3		1	43
0111 非鉄金 属製造 業			7	12		8	7	7	9	5	4	5		6	4	8	7	2	5	7	3	3	109
011201 洋食 器・刃 物製造 業			5	6		4	2	3	3	1	2	2	2	1	4	1		1	1	2	3	1	44
011202 ねじ等 製造業			4	4		4	4	5	6	2	2	1	2		2	3	2	5		1			47
011203 金属プ レス製 品製造 業			23	10		14	16	18	14	11	16	12	10	13	15	8	15	4	12	8	9	8	236
011204 めっき 業			1			1		2	2								2			1		1	10
011209 その他 の金属 製品製 造業			286	229		221	219	194	175	126	117	113	132	117	122	129	111	85	96	90	88	83	2,733
0112 金属製 品製造 業			319	249		244	241	222	200	140	137	128	146	131	143	141	130	95	109	102	100	93	3,070
011301 機械 (精密 機械を 除く)			143	130		127	122	113	117	74	77	79	60	66	70	71	67	48	49	60	40	53	1,566









030103																						
地下鉄 建設工 事業																						
030104																						
鉄道軌 道建設 工事業																						
030105										1	1											2
橋梁建 設工事 業																						
030106						1			1											1		3
道路建 設工事 業																						
030107																	1					1
河川土 木工事 業																						
030108																						
砂防工 事業																						
030109																						
土地整 理土木 工事業																						
030110				1		1										1						3
上下水 道工事 業																						
030111																						
港湾海 岸工事 業													1									1
030199																						
その他 の土木 工事業		2		2			4	2		1			1			1		1				14

0301 土木工 事業			2		3		2	4	2	1	2	1	1	2			2		2		1	25		
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業			3		5		4	8	1	1	5	3	4	2		2		2	2	1	1	1	2	47
030202 木造家 屋建築 工事業					4		4	3	2	1	1		1		1	1	1	1		1		2	23	
030203 建築設 備工事 業			2		2				1	4		1		1	1		1		1	2			16	
030209 その他 の建築 工事業			4		1		4	4	5	4	3	2	4	2	2	1	2	1	1		1		2	43
0302 建築工 事業			9		12		8	16	10	11	9	7	8	6	3	4	4	4	5	3	3	1	6	129
030301 電気通 信工事 業			4		1		1	1	1	1	2					1							12	
030302 機械器 具設置 工事業			1				1	4	5	3	1	2	2	2	3		1	3	2	1		1	2	34
030309 その他 の建設 業－そ の他			4		3		2	4	2	7	1	1	1	5		1	1		2	3	2	1	2	42

0303 その他の建設業			9		4		4	9	8	11	4	3	3	7	3	1	3	3	4	4	2	2	4	88
03 建設業			20		19		14	29	20	23	15	11	12	15	6	5	7	9	9	9	5	3	11	242
040101 鉄道・軌道業			1							1									1					3
040102 水運業																							1	1
040103 航空業																								
0401 鉄道・軌道・水運・航空業			1							1									1				1	4
040201 ハイヤー・タクシー業																								
040202 バス業											1						1							2
040209 その他の道路旅客運送業																								
0402 道路旅客運送業											1						1							2
040301 一般貨物自動車運送業			2		3		1	1	1	2		2							2	2		1	2	19



























































		11	動バイス装置)との間に上半身を入れて作業をしていたところ、頭部が缶体と治具との間にはさまれ、はさまれた状態の被災者が同僚に発見された。			99
2016	3	14 ~ 15	被災者は、鋼製部品の内面に肉盛り溶接を施した箇所の凹凸面を滑らかに仕上げるため、スロッター加工機(立削り盤)を運転し、切削加工を行っていたとき、加工範囲が特殊であったことから、当該鋼製部品の上面側より、切削加工の状態を立位の姿勢で見下ろしながら目視で確認していたところ、下降してきたラム(切削工具を取り付けた往復運動する部分)の下面と鋼製部品の上面との間に頭部をはさまれ被災した。	11209	7	30 ~ 49
2018	12	14 ~ 15	工場内において、直立ボール盤の主軸に作業服の襟とエプロンが巻き込まれて、被災労働者の首が絞まり、窒息し、死亡したもの。	11209	7	1~ 9
2019	12	14 ~ 16	成型加工工程に使用する横中ぐり盤の暖機運転中、被災者は成型対象部材の取付状況の確認等の加工工程前段階における一連の準備作業を行っていたところ、回転中の主軸に手腕等の身体の一部が接触し、巻き込まれ死亡したもの。	11301	7	10 ~ 29
2019	4	8 ~ 10	横フライス盤を使用した加工作業において回転部分に衣服が巻き込まれ、被災者の体が回転して複数回機械にたたきつけられた。	11301	7	1~ 9
2020	4	18 ~ 20	横中ぐり盤のドリルを空転させていたところドリルの根元が破断した。破断したドリルの刃先が操作盤付近に立っていた被災者の頭部に飛来、接触し受傷、死亡したもの。	11301	4	10 ~ 29

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_02.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html)