

起因物（小）別コードno.163 ロール機（印刷ロール機を除く。）労働災害発生状況

業種別ロール機（印刷ロール機を除く。）労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製 品、乳 製品製 造業							2			2	2	5	5		2	1	5	1	3	1	5			34
010102 水産食 料品製 造業			5		4		8	5	4	3	13	7	6	9	4	3	3	3	6	5	6	7	3	104
010103 農業保 存食料 品製造 業			1		3			2		3	4	5		2	2	1	3		5	2	1	2	1	37
010104 パン、 菓子製 造業			20		25		27	22	22	19	16	25	14	24	16	24	16	14	20	23	14	20	8	369
010105 酒類製 造業			1									1			1				1					4
010106 飲料 （酒類 を除 く）製 造業			1		1		2	2														1		7
010109 その他 の食料 品製造 業			35		35		35	32	41	39	28	37	34	33	32	46	23	25	40	35	26	31	32	639
0101 食料品 製造業			63		68		74	63	67	66	63	79	60	68	57	75	50	43	75	66	52	61	44	1,194

010201 製糸業		2				1				2	2			1	1		1		1	1	12	
010202 紡績業		5	3		3	1	4	5	1	2	1	3	5	1	2	1	2	3	1	1	1	45
010203 織物業		7	4		6	6	4	4	4	3	5	2	4	4	3	5		2	2	3	3	71
010204 染色整理業		20	20		15	11	7	6	8	15	5	11	17	8	9	7	11	11	7	3	7	198
010209 その他の繊維工業		18	13		10	14	9	17	11	10	12	8	6	17	12	10	15	15	7	9	4	217
0102 繊維工業		52	40		34	33	24	32	24	30	25	26	32	30	27	24	28	32	17	17	16	543
010301 外衣下着製造業		1					1		1		2		1						1	1		8
010309 その他の繊維製品製造業		8	6		7	3	7	4		3	2	4	5	3	2	2	5	2	3	2	4	72
0103 繊維製品製造業		9	6		7	3	8	4	1	3	4	4	6	3	2	2	5	2	3	3	5	80
010401 製材業			1		2	3		3		2	1	3	1		1	1	2		1	2		23
010402 合板製造業		9	9		15	11	8	12	7	10	4	6	3	6	3	3	4	6	3	6	3	128
010409 その他の木材・木製品製		8	9		4	14	6	3	9	6	3	5	5	4	4	8	3	2	1	1	6	101

造業																								
0104 木材・ 木製品 製造業			17		19		21	28	14	18	16	18	8	14	9	10	8	12	9	8	5	9	9	252
010501 木製家 具製造 業			8		2		5	3	7	3	1	1	6	1	5	4	2	2	2	3	2	3	2	62
010502 金属製 家具製 造業										1					1			1						3
010503 建具製 造業			4		2		2	1		4		2	3			4	1				1			24
010509 その他 の家 具・装 備品製 造業			1		6			4	1	3	4	2	2	2	1					1	1	1		29
0105 家具・ 装備品 製造業			13		10		7	8	8	11	5	5	11	3	7	8	3	3	2	4	4	4	2	118
010601 パル プ・紙 製造業			53		40		44	29	33	27	28	27	12	25	25	24	21	25	24	20	21	15	17	510
010602 紙加工 品製造 業			49		66		57	55	51	55	38	44	30	45	38	42	35	41	40	29	29	33	35	812
010609 その他 のパル プ・ 紙・紙			14		12		31	14	16	14	13	17	14	13	9	17	14	8	8	7	10	10	9	250







011109 その他 の非鉄 金属製 造業			4	4		7	7		6	3	7	2	6	6	1	5	3	2	2		1		66
0111 非鉄金 属製造 業			11	12		14	11	9	11	9	8	6	7	8	5	10	6	7	4	2	7	3	150
011201 洋食 器・刃 物製造 業			2			2		1		1			2	1				1	2	1		2	15
011202 ねじ等 製造業						2	1	1					1	1			1	3		1			11
011203 金属プ レス製 品製造 業			5	5		6	4	6	4	3	2	2	3	1	4		1	6	3	2	3	1	61
011204 めっき 業						1	1	2	1	1		3			1	2							12
011209 その他 の金属 製品製 造業			64	61		45	44	38	38	47	41	33	21	43	30	41	36	24	28	22	22	20	698
0112 金属製 品製造 業			71	66		56	50	48	43	52	43	38	27	46	35	43	38	34	33	26	25	23	797
011301 機械 (精密 機械を 除く)			11	13		10	12	9	5	4	5	7	13	5	6	9	7	6	9	4	6	5	146











030103	地下鉄 建設工 事業																					
030104	鉄道軌 道建設 工事業																					
030105	橋梁建 設工事 業																					
030106	道路建 設工事 業						1														1	
030107	河川土 木工事 業																					
030108	砂防工 事業																					
030109	土地整 理土木 工事業																					
030110	上下水 道工事 業																					
030111	港湾海 岸工事 業																					
030199	その他 の土木 工事業									1				1							2	



0303 その他の建設業				1		2	1	3	1		4	5	1					1		3			22
03 建設業		2		2		3	4	8	3	1	5	6	1	2	1	2	1	1	2	3	1	1	49
040101 鉄道・軌道業																							
040102 水運業																							
040103 航空業																							
0401 鉄道・軌道・水運・航空業																							
040201 ハイヤー・タクシー業																							
040202 バス業																							
040209 その他の道路旅客運送業																							
0402 道路旅客運送業																							
040301 一般貨物自動車運送業		1		2			2	8	3	3	1		1	1			1	1			2	1	27



一般港湾運送業																							
050202 港湾荷役業																							
050209 その他の港湾運送業													1									1	
0502 港湾運送業													1									1	
05 貨物取扱業		1				1					1		1					2	1			7	
060101 農業		1								1	1					2		1				6	
0601 農業		1								1	1					2		1				6	
060201 木材伐出業																							
060209 その他の林業																							
0602 林業																							
06 農林業		1								1	1					2		1				6	
070101 畜産業		1						1	1				1			1						5	
0701 畜産業		1						1	1				1			1						5	
070201 漁業		2		3		3	2	4	3	8		2		3	3	1		1	1	1	3	3	43
070209 その他の水産								1					1	1	1					1		5	





























ス製品製 造業																					
011204 めっき業																					
011209 その他の 金属製品 製造業	1	1					1												1		4
0112 金 属製品製 造業	1	1					1												1		4
011301 機械（精 密機械を 除く）器 具製造業																					
011302 計量器測 定器製造 業																					
011303 光学機 械・レン ズ製造業																					
011304 時計・同 部品製造 業																					
011305 その他の 精密機械 器具製造 業																					
0113 機 械器具製 造業																					
011401 重電機製 造業															1						1































17 其 他の事業																								
0 全産業	6	9	5	2	5	5	3	2	3	9	2	3	2	6	1	4	3	2	3			3	2	80

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

ロール機（印刷ロール機を除く。）を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コー ド	労働 者規 模
2012	7	12 ～ 13	被災者は抄造工程のドライヤーパート（乾燥機）入口のカンバス（湿紙を運ぶ布）に付着した紙粉等をホース先端から吹き出すエアにより清掃していた。その際、誤ってカンバスロールとブローボックス（空気を吹き出してカンバスと湿紙を吸付ける装置）の隙間に上半身が巻き込まれ死亡した。なお、カンバスは毎分200mの速度で回転させていた。	10601	7	100 ～ 299
2012	6	8 ～ 9	抄紙機で紙切れが発生したため、被災者を含む3名でプレスロールから約100℃に熱せられたドライヤーロールへの紙通し作業を行っていた。この作業中、被災者は、ドライヤーロールとカンバスの間に右足を巻かれ、そのまま身体全体がドライヤーロールとカンバスの間に約半周巻取られる形で挟まれた。	10601	7	50～ 99
2012	6	7 ～ 8	製鉄所の圧延工場において、圧延設備の一部であるルーパーロールとサイドガイドとの間（幅約70cm）に作業員2名が入って、サイドガイドの位置をルーパーロール側にずらすため、両者をワイヤーでつなぎ、チェーンブロックで引っ張ったところ、立てかけてあったルーパーロール（重さ約2 t）が固定されておらず、逆にサイドガイド側に倒れてきて挟まれ、1名が死亡、1名が軽傷を負った。	11001	5	30～ 49
2012	3	9 ～ 10	被災者はタフト機（カーペット製造装置）の運転及び検査業務を行っていたが、タフト機のピンロール（送給ロール）に右腕を巻き込まれてピンロールの上側に引き込まれ、脳挫傷により死亡した。	10209	7	50～ 99
2012	9	7 ～ 8	薄板のメッキラインの再稼働時の鋼板の表面点検で、試運転後の鋼板表面に押え跡が見られたため、該当するロール表面を確認していた被災者が、何らかの原因でロールと接触し、ロールに巻き込まれた。	11009	7	300 ～
2012	12	5 ～ 6	被災者は抄紙機のリールパート部において、製造されたティッシュペーパーを新しいロールに巻き替えるため、ティッシュペーパーの端部をロールに巻き付けようとしたものの失敗して損紙が発生した。その損紙を庇状の部品の上で取り除く作業を行っていたところ、誤ってバランスを崩し、脇で回転していたロールに巻き込まれた。	10601	7	100 ～ 299
2013	6	0 ～ 1	被災者はエアホースを用いて、カンバスのドクター（カンバスロールに付着した、主に紙粉である異物を掻き取るブレード）の掃除を行っていた。この作業は数十秒ほどで終了するものであったが、被災者が戻ってこないため、班長が被災者を探したところ、被災者が通路に倒れていた。	10601	7	100 ～ 299
2014	12	4 ～	連続塗装ラインのローラーの清掃を行うため、ラインを動かしていた際、被災者がローラーと鉄板に挟まれているのが発見された。	11009	7	100 ～

		5							299
2014	10	13 ～ 14	製袋機で紙製手提袋を製造中、被災者は安全カバーを開き、機械の調整作業を行ったところ、回転するドラムとノリをつける部位との間に、肩、胸近くまで腕が巻き込まれ、胸部圧迫等により死亡した。	10609	7				100 ～ 299
2014	8	6 ～ 7	稼働中の巻取機にて、プラスチック板を巻取っていた紙管を巻き替える作業を行っていたところ、巻取機の巻取りアームとガイドロールの間に挟まれた。	10805	7				100 ～ 299
2014	5	10 ～ 11	銅板をロール状に巻く作業中、回転している巻取りロール機と巻き取っていた銅板の間に上半身を巻き込まれた。	11101	7				300 ～ 499
2015	1	23 ～ 24	ステンレス工場のスリッターライン入側No. 1ピンチロールの手入れ作業をロールを回転させた状態で実施していた。出側で作業していた同僚が、非常停止になっていることに気づき、入側へ行くと被災者がピンチロールに巻き込まれているのを発見した。	11001	7				1000 ～ 9999
2015	1	19 ～ 20	工場1階のエクストルージョンコータ（フィルム加工機械）で加工していたフィルムが排出側で詰まり非常停止がかかったことから、詰まったフィルムの除去等復旧作業のため、被災者がスプライサーアームの下方に立ち入って作業していたところ、共同作業者の1人が非常停止を解除する操作を行ったために、当該アームが原点復帰しようと被災者の上に降りてきたことから、これに挟まれ、負傷したものの。	10805	7				100 ～ 299
2015	2	0 ～ 1	自動運転により鋼板を圧延する製造ラインにおいて、被災者はライン上を流れている鋼板に疵（きず）があるのを確認した。被災者は鋼板についている疵の原因を確認するために、ロール機のそばまで近づき、ロール機の運転を停止させた上でロール機上から疵の有無を確認した。確認後、自動運転を開始した直後にロール機に転落し、ローラーに巻き込まれ被災したものの。	11001	7				1000 ～ 9999
2016	4	13 ～ 14	ドラムに巻かれたワイヤーを製品（束線）化するために200メートルごとに巻き取る作業を行っていた労働者が、巻き取る機械とワイヤーとの間に腕を挟まれ、巻き取る機械の回転により当該労働者の体も回転し、頭部などを周囲に打ち付けられ、死亡した。	11409	7				10～ 29
2016	4	8 ～ 9	製紙工場において、抄造中に断紙し、復旧のため、抄造マシンを停止させずに湿紙を取り除く作業を行っていた被災者が、回転していたロール機（直径22cm）とロール機（直径1m52cm）の間に挟まれた。	10601	7				100 ～ 299
2017	8	14 ～ 15	プレスボードの表面にワニスを塗布するロール機の清掃作業において、労働者2人でロール機の前後よりロール部分をウエスで拭き取っていたところ、ロール機の前面で拭き取り作業をしていた被災者がロール部に右肩まで巻き込まれ被災した。	11401	7				10～ 29
2017	4	8 ～ 9	被災者は、圧延機の補修のため、予め圧延機付属の油圧ユニットにて上昇させてあったアイロニングロール及び架台（ロックピン付）の下部で準備作業を行っていたところ、請負関係のない他事業場の労働者が、当該油圧ユニットの油圧ホースを交換しようと抜いたことで、アイロニングロールと架台（総重量約2.35トン）が急降下し、被災者は、その下敷きとなった。ロックピン固定用のボルトは、重量に耐え切れず破断した。	30302	4				1～9
2017	1	20 ～ 21	布加工機のシリンダーロール（直径63cm）の表面の調整のため、被災者は、ロールを停止せずにクエン酸を浸み込ませたウエスを使用して、ロールに塗布しようとしていたところ、下部のシリンダーロールとゴムロール（直径24cm）の間に右腕を巻き込まれた。	10204	7				30～ 49
2020	12	18 ～	損紙仕込作業に従事していた被災者が、損紙巻取間の床で意識なしの状態で見つかり、当日の夜に死	10601	7				50～

		20	亡確認（死因：脳挫傷）されたもの			99
2020	12	10 ～ 12	被災者は、シートの完成品を自動で切断する機械に切れ残りが生じたため、不具合を解消しようと機械の内部に入り込んだところ、シートとともに、上半身を機械に巻き込まれ死亡したものの。	10209	7	50～ 99
2020	6	16 ～ 18	巻取りロール機により巻き取った鋼帯コイルをスチール製の結束バンドで手作業により結束する作業を行っていたところ、コイル端部が押えロールから突然外れ、スプリングバックによりはね戻ってきたコイル端部が被災者の頭部に激突した。	11209	6	50～ 99

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_02.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html)