

建設工 事業																					
030104 鉄道軌 道建設 工事業																					
030105 橋梁建 設工事 業																					
030106 道路建 設工事 業														1		2					3
030107 河川土 木工事 業																					
030108 砂防工 事業																					
030109 土地整 理土木 工事業																					
030110 上下水 道工事 業																					
030111 港湾海 岸工事 業																					
030199 その他 の土木 工事業																					
0301 土木工														1		2					3

1601	官公署																			
16	官公署																			
170101	派遣業																			
1701	派遣業																			
170201	警備業																			
170202	情報処 理サー ビス業																			
170209	その他																			
1702	その他 の事業																			
17	その他 の事業																			
0	全産 業													3	3	3	3		3	15

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

走行集材機械を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コード	労 働 者 規 模
2015	1	15 ～	林道建設工事現場において、被災者が単独で走行集材機械（フォワーダ）を操作して伐木した原木を荷台へ積み込んでいたところ、操作盤上のバーとブームの間に頭部をはさまれ死亡したもの。	30106	7	1 ～

		10			9
2020	7	12 ～ 14	労働者2人でスギの間伐作業中、被災者1人で、林道のわきの斜面に作られた作業路（勾配28度）において、集材車にエンジンをかけて後退（バック）させながら上らせていて、集材車のクローラの下敷きになったもの。このとき、相方は斜面の上方にいて、直接は目撃しておらず、また、集材車は空荷であった。	60209	7 ～ 9
2020	4	8 ～ 10	被災者は私有林において同僚が伐倒、造材した広葉樹の玉切材をフォワーダに積載し、土場へ向かう途中、搬出路の一部として使用していた林道の路肩から転落し死亡したもの。	60201	1 ～ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html