

































その他 の運輸 交通業																							
04 運輸 交通業																							
050101 陸上貨 物取扱 業																							
0501 陸上貨 物取扱 業																							
050201 一般港 湾運送 業																							
050202 港湾荷 役業														1									1
050209 その他 の港湾 運送業																							
0502 港湾運 送業														1									1
05 貨物 取扱業														1									1
060101 農業																							
0601 農業																							
060201 木材伐 出業													7	12	6	9	9	10	12				65
060209 その他													5	1	1	2	6			3			18





































































業

1

1

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

架線集材機械を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コー ド	労 働 者 規 模
2015	2	10 ~ 11	林道上に岩石等が落下しており通行の妨げとなるため、林道上で重機運搬車から集材ウインチ機を下ろし、集材ウインチ機のブレードで岩石等を排除することとした。同僚が重機運搬車の油圧装置を操作し、荷台の前立板の左右にあるジャッキを伸ばして荷台後端を傾け、道板2枚を地面に下げた後、被災者が集材ウインチ機の運転席に乗り込み、当該機械の運転を開始した。その時、被災者は、谷に集材ウインチ機ごと約14.5m墜落した。	60201	1	1 ~ 9

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_02.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html)