

岸工事業																						
030199 その他の土木工事業				1				2		2	1	1									2	9
0301 土木工事業				1		2	3	1	2	2	3	1	2								2	19
030201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業																						
030202 木造家屋建築工事業																						
030203 建築設備工事業									2													2
030209 その他の建築工事業								1	1			1										3
0302 建築工事業								1	3			1										5
030301 電気通信工事業								2	1			1				1						5
030302 機械器																	1					1

1601 官公署																				
16 官公署																				
170101 派遣業																				
1701 派遣業																				
170201 警備業																				
170202 情報処 理サー ビス業																				
170209 その他																				
1702 その他 の事業																				
17 其 他の事 業																				
0 全産 業	3	6	5	4	1	3	3	5	1	3	1	1	3	1	1			1		42

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

機械集材装置、運材索道を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コー ド	労 働 者 規 模
2012	7	～	被災者は根株に機械集材装置の引戻索及びガイドブロック（案内滑車）を取り付けるため、引戻索にガイドブロックを取付けワイヤーロープで引き寄せたところ、急傾斜地のため足元がすくわれ宙づりになり、そのまま搬器方向に約	60201	1	1 ～

		17	50m滑走、ガイドブロックがD環に当たって止まり、その場で約15m下の地面に墜落した。			9
2014	6	13 ～ 14	民有林の伐出作業中、被災者が機械集材装置で搬出されてきた伐倒木の荷外しを行い、巻き上げの合図を行った後、プロセッサの運転席に移動していたところ、荷掛け用のワイヤロープが伐倒木から完全に外れていなかったため、巻き上げに伴い伐倒木が振れ、被災者に激突し、プロセッサと伐倒木の間に挟まれた。	60201	6	30 ～ 49
2014	6	15 ～ 16	機械集材装置による伐倒木の集材作業現場にて、被災者は、伐倒木と吊り上げようとしていた松の伐倒木に、上半身を上下からはさまれた状態で発見された。	60201	7	10 ～ 29
2014	5	11 ～ 12	伐木作業現場にて、機械集材装置を設置した際、先柱部分に不具合が生じ、据え付けた台付索を付け替える作業を行っていたところ、台付索のワイヤロープが張線器から外れ、えい索と台付索が撥ね、付近にいた被災者に激突した。	60201	6	10 ～ 29
2016	8	9 ～ 10	架線集材作業中に南東斜面上で伐採木の荷掛け作業をしていた被災者の合図で、集材機ウインチの巻き上げ索を巻き上げ、引戻索の送り操作をしたところ、根株等に引っ掛かっていた引戻索が外れ、被災者に当たり斜面を滑落した。	60201	6	1 ～ 9
2017	1	10 ～ 11	機械集材装置による集材現場において、被災者は、先山での荷掛作業を行っていた。被災者は、杉2本を荷掛後に無線で「巻上」を指示し、集材機の運転士が巻上を行った。その後、被災者から「巻上ストップ」の指示があったのを最後に応答がなくなったため、同僚が先山の被災者の作業場所を確認したところ、集材中の杉と根株の間に左足を挟まれて倒れている被災者を発見した。	60201	6	10 ～ 29
2020	10	8 ～ 10	立木の伐採が終わり先柱を切るために、チェーンソーを機械集材装置により運搬していたところ、先柱付近の切り株にかけていた巻き上げ索が切り株から外れ、近くにいた被災者に索が当たったもの。	60201	6	1 ～ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html