

起因物（小）別コードno.419 その他の仮設物、建築物、構築物等労働災害発生状況

業種別その他の仮設物、建築物、構築物等労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製 品、乳 製品製 造業			13		16		14	17	17	17	15	23	14	15	16	11	13	21	14	18	22	28	30	334
010102 水産食 料品製 造業			18		27		18	23	20	23	18	13	18	15	5	23	12	17	13	8	26	15	16	328
010103 農業保 存食料 品製造 業			4		10		8	7	5	10	7	8	7	10	7	5	3	7	3	11	4	7	14	137
010104 パン、 菓子製 造業			16		19		24	13	16	17	14	26	15	19	24	16	14	19	15	21	19	27	22	356

織物業																								
010204 染色整理業			3		2		2	3	3		2	1		1	1	1	1		1				22	
010209 その他の繊維工業			5		5		1	1	2	3	3	1	2	2	3	5	1	2	6	2	1	1	2	48
0102 繊維工業			12		10		6	5	8	6	5	4	3	5	4	8	2	5	7	6	1	4	4	105
010301 外衣下着製造業			2		3		2	3	3	4	1		2	2	3	2		3	3	1	2		5	41
010309 その他の繊維製品製造業			7		3		2	2	4	1	3	2	2	5	3	2	6		4	4	2	2	1	55
0103 繊維製			9		6		4	5	7	5	4	2	4	7	6	4	6	3	7	5	4	2	6	96

金属製 家具製 造業																							
010503 建具製 造業			1	2					1	1	2	1			1			1	1		1		12
010509 その他 の家 具・装 備品製 造業			1	4		3		1		1	1	1	1			1	3	3		1		2	23
0105 家具・ 装備品 製造業			3	13		4	2	2	1	2	3	3	3	2	2	2	4	6	1	2	1	3	59
010601 パル プ・紙 製造業			4			2	1	1	2			4	1	1	3		4	5		2	4	1	35
010602 紙加工			8	8		3	3	8	6	5	3	7	9	4	13	5	11	6	5	5	7	3	119

品製造業																								
010609 その他の パル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			1		1		2	3	2			1	5			1	1	1		4		2	4	28
0106 パル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			13		9		7	7	11	8	5	4	16	10	5	17	6	16	11	9	7	13	8	182
010701 印刷業			7		4		3	7	6	4	6	2	5	7	4	9	3	5	5	9	6	6	2	100
010702 製本業			1					1		1	1		1		1	1			2	2				11
010709 その他 の印			3		3		3		3			1		1			1		1	1	3	1	1	22

刷・製 本業																								
0107 印刷・ 製本業			11		7		6	8	9	5	7	3	6	8	5	10	4	5	8	12	9	7	3	133
010801 無機・ 有機化 学工業 製品製 造業			5		8		1	6	3	4	4	6	4	3	4	3	2	7	3	4	6	10	4	87
010802 化学織 維製造 業			1		1		1								2				1	1		1		8
010803 医薬品 製造業			2				4	2	2	4		2	1	2	3	3	1	1	5	5	4	4	2	47
010804 石油製 品・石 炭製品			1		1		3	1		2			1		2	3	1		1	1	1	3	1	22

その他の鉄鋼業			3	2		7	4	2	3	3	3	2		1	1	2	1		3	1	2		40
0110 鉄鋼業			7	7		20	14	7	9	7	10	8	11	9	8	4	13	7	12	9	10	7	179
011101 非鉄金属精練・圧延業			1	1			2		1	1	3		1	2	1	3			2	1	2	1	22
011102 非鉄金属鋳物業				2			2		2	1	2	1	1	1			1	1		2		1	17
011109 その他の非鉄金属製造業				3		3	1		2	2		1	2		2				5		2	2	25
0111 非鉄金属製造			1	6		3	5		5	4	5	2	4	3	3	3	1	1	7	3	4	4	64

0112																								
金属製品製造業			85		68		57	65	61	41	51	55	45	52	36	50	54	50	45	53	44	55	46	1,013
011301																								
機械 (精密機械を除く) 器具製造業			24		26		24	30	22	24	18	10	20	24	18	13	23	17	13	16	20	22	15	379
011302																								
計量器 測定器 製造業			1				2	2	1	1				1	2	2	3	1	1	3				20
011303																								
光学機械・レンズ製造業			1		1		1		1	1	1			2	2	1	1					2		15
011304																								
時計・同部品																		1					1	2

製造業																								
011305 その他の精密 機械器具製造業			3		1		3	2	4	4	1	2	5	3	2	1	2	1	3	2	5	3	3	50
0113 機械器具製造業			29		28		30	34	28	30	20	12	26	28	24	18	29	21	17	21	25	28	18	466
011401 重電機製造業			2		4			2	1	1		2	3	3			2	1	2	1	1	1	1	26
011402 軽電機製造業			8		3		5	1	3	2	3	2	1	3	2	2	2	4	4	2		1	4	52
011403 電子機器用・ 通信機器用部			5		5		4	9	8	9	8	4	7	2	3	6	7	6	6	9	3	3	4	108

品製造業																								
011409 その他の電気 機械器具製造業			7		6		5	12	7	7	3	12	5	9	7	13	5	8	4	7	12	7	4	140
0114 電気機械器具製造業			22		18		14	24	19	19	14	20	16	17	12	21	14	20	15	20	16	12	13	326
011501 造船業			17		15		20	27	26	22	13	18	13	20	15	7	13	18	12	12	11	10	17	306
011502 自動車・同 付属品製造業			9		12		16	17	13	16	11	13	17	13	15	8	14	12	7	32	13	9	13	260
011503 鉄道車両・同					2		1	1	1		2				1	1		2	1		1	1	1	15

部分品 製造業																								
011509 その他 の輸送 用機械 等製造 業			7		5		2	9	2	2	1	4	1	3	2	3	1		3	1	4	10	2	62
0115 輸送用 機械等 製造業			33		34		39	54	42	40	27	35	31	36	33	19	28	32	23	45	29	30	33	643
011601 電気業			2		2		3	3		3	1	3	1			2	2			2	3	2		29
011602 ガス業			1		4		1		3		2		2	1	1	1	1	3	1	4	2	2	5	34
011603 水道業			6		1		2	1	2	1	3		2	5	2	3	1	1	4	3	2	6	7	52
011609 その他 の電 気・ガ								1	1					1			1					2	1	7

ス・水道業																							
0116 電気・ガス・水道業		9		7		6	5	6	4	6	3	5	7	3	6	5	4	5	9	7	12	13	122
011701 自動車整備業		7		9		8	4	5	9	6	5	8	4	8	4	10	10	3	6	6	8	5	125
011702 機械修理業		4		2		7	4	3	5	3	2	3	11	2	2	4	3	6	4	4	7	3	79
011703 クリーニング業		8		12		13	14	12	4	8	9	4	9	8	11	16	11	19	11	10	12	14	205
011704 たばこ製造業		1							1							1							3
011709 その他の製造		14		16		25	12	11	15	16	15	22	17	13	13	16	18	15	13	22	16	11	300

業-その他																								
0117 その他の製造業			34		39		53	34	31	34	33	31	37	41	31	30	47	42	43	34	42	43	33	712
01 製造業			493		515		509	522	444	433	379	406	389	439	373	418	392	425	377	474	452	458	438	8,336
020101 一般石炭鉱業																								
020109 その他の石炭鉱業																								
0201 石炭鉱業																								
020201 採石業			2		1		2	1	1	4	1	1		1	6	1	1	1	4	6				33
020202 砂利採			4		4		3	1	2		1		1	1	3	2	2				1			25

取業																							
020209 その他の の土石 採取業			1			1					1	1			1			1					6
0202 土石採 取業			7		5	4	3	3	1	5	2	3	1	4	9	3	1	1	5	7			64
020301 金属鉍 業																							
020302 石油等 鉍業											1												1
020309 その他 の鉍業 —その 他															1				1				2
0203 その他 の鉍業											1				1				1				3

030106	道路建設工事業		27	36	26	22	18	27	15	15	13	19	19	11	21	16	18	20	16	16	20	375
030107	河川土木工事業		8	5	9	8	4	6	4	3	11	4	12	6	7	6	10	6	2	8	9	128
030108	砂防工事業		3	3	1	6	3	4	1	5	6	4	7	4	1	2	3		1	1	4	59
030109	土地整理土木工事業		7	8	8	10	11	7	10	5	8	6	5	5	4	5	5	5	3	8	3	123
030110	上下水道工事業		23	28	20	19	11	10	9	14	10	8	5	7	12	8	9	10	4	6	9	222
030111	港湾海岸工事		10	5	6	10	6	4	3	3	2	4	1	8	3	4	3	1	2	5	1	81

業																							
030199 その他の 土木 工事業		76	61	63	46	49	37	35	42	47	47	53	43	38	34	47	36	50	39	49	892		
0301 土木工 事業		168	155	142	140	111	113	89	94	108	98	109	96	100	87	99	86	90	99	103	2,087		
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業		92	81	84	84	67	70	51	33	47	58	75	77	71	63	57	78	63	52	48	1,251		
030202 木造家 屋建築 工事業		58	60	49	56	47	35	28	32	32	42	28	32	26	22	20	42	38	35	29	711		
030203 建築設		20	23	19	21	23	11	10	12	12	21	16	19	17	17	12	13	13	13	17	309		

0303 その他 の建設 業			88	90		85	71	82	74	51	59	77	68	62	67	72	62	73	63	79	77	72	1,372
03 建設 業			506	474		454	457	426	395	282	303	346	373	357	360	379	336	340	348	358	345	325	7,164
040101 鉄道・ 軌道業			13	15		12	16	15	15	13	14	14	15	16	11	15	16	10	13	19	20	16	278
040102 水運業			2	1		2	1	1			2	2	1		1	1	1	5	1	5	1	1	28
040103 航空業			2	3		1	3	3	1	1	1	2	3	1	5	3	8	4	3	23	11	2	80
0401 鉄道・ 軌道・ 水運・ 航空業			17	19		15	20	19	16	14	17	18	19	17	17	19	25	19	17	47	32	19	386
040201 ハイ ヤー・ タク			21	34		33	27	29	36	45	34	21	37	33	49	61	40	47	54	46	36	31	714

040303	貨物軽自動車運送業		2		2	1	2	2		1	1		2	1	1		2	1	4	1	23	
040309	その他の道路貨物運送業		2	8	8	15	11	6	3	5	6	2	8	6	8	4	5	5	7	3	9	121
0403	道路貨物運送業		173	219	215	190	210	196	187	235	184	197	180	180	215	224	221	243	250	269	245	4,033
040409	その他の運輸交通業－その他		1	2		2		3	1	1	3	3	3	1	2	2	3	3	5	5	3	43
0404	その他の運輸交通業		1	2		2		3	1	1	3	3	3	1	2	2	3	3	5	5	3	43

港湾運 送業			8	6	8	4	8	7	7	8	6	7	3	11	4	6	4	1	4	6	10	118
05 貨物 取扱業			33	26	36	28	29	30	22	29	22	27	20	28	28	24	27	20	39	43	39	550
060101 農業			14	11	20	16	15	21	23	24	19	24	28	23	28	27	32	36	24	31	37	453
0601 農業			14	11	20	16	15	21	23	24	19	24	28	23	28	27	32	36	24	31	37	453
060201 木材伐 出業			1	4	7	1			1	2		1		2	3	2		3	1	4		32
060209 その他 の林業			4	4	1	5	2	3	1		2	1		6		1		2	1	1	1	35
0602 林業			5	8	8	6	2	3	2	2	2	2		8	3	3		5	2	5	1	67
06 農林 業			19	19	28	22	17	24	25	26	21	26	28	31	31	30	32	41	26	36	38	520
070101 畜産業			24	17	19	24	29	24	26	20	22	38	27	16	12	20	18	22	29	32	31	450
0701			24	17	19	24	29	24	26	20	22	38	27	16	12	20	18	22	29	32	31	450

畜産業																								
070201 漁業			6		1		3	3	2	5	3	5	3	1	2	2	2	4	1	1	2	3	3	52
070209 その他の水産業			14		8		10	15	13	4	8	8	1	8	7	5	11	5	4	7	8	7	8	151
0702 水産業			20		9		13	18	15	9	11	13	4	9	9	7	13	9	5	8	10	10	11	203
07 畜産・水産業			44		26		32	42	44	33	37	33	26	47	36	23	25	29	23	30	39	42	42	653
080101 各種商品卸売業			11		10		5	6	6	6	9	3	5	5	1	2	1	5	2	3	4	3	2	89
080102 家具・建具・じゅう器等卸売業			1		3		2	2		1	1		2		1	1		2	1	1	2	1		21

080205																								
新聞販売業			43		42		50	42	35	37	39	39	49	48	32	42	48	50	42	42	36	38	42	796
080209																								
その他の小売業			115		135		128	134	118	164	162	191	163	162	156	224	242	237	235	212	284	308	274	3,644
0802																								
小売業			266		324		296	290	254	296	278	316	293	291	267	349	372	351	337	329	401	441	385	6,136
080301																								
理容業					4		1	2	2	1		1										2	1	14
080302																								
美容業			3		4		3	5	1		3	3	3	1	3	5	3	1	3	7	2	7	5	62
0803																								
理美容業			3		8		3	6	3	2	4	3	4	1	3	5	3	1	3	7	2	9	6	76
080401																								
倉庫業			3		10		9	10	4	6	8	9	4	12	10	9	13	20	14	22	19	16	22	220
080409																								
その他の商業 -その			27		31		24	25	24	33	29	21	30	31	22	37	41	40	25	37	43	47	45	612

の映画・演劇業			2		2			8	1	1	3	3	1		1	1	2	3	4	5	3	4	3	47
1001 映画・演劇業			4		2		2	10	4	4	4	3	2	2	4	2	5	7	5	7	3	5	5	80
10 映画・演劇業			4		2		2	10	4	4	4	3	2	2	4	2	5	7	5	7	3	5	5	80
110101 通信業			1		8		55	71	44	59	59	52	46	45	48	40	50	64	44	43	44	49	49	871
1101 通信業			1		8		55	71	44	59	59	52	46	45	48	40	50	64	44	43	44	49	49	871
11 通信業			1		8		55	71	44	59	59	52	46	45	48	40	50	64	44	43	44	49	49	871
120101 自動車教習所			2		1		1	3			3	1	2	5	1	1	5	2	2	2	3	4	4	42
120102 ソフトウェア業								2	2		4		3			1		2		2	2	1		19

旅館業		81	73	73	91	68	60	65	88	65	73	67	81	70	58	59	49	95	82	66	1,364
140201 一般飲食店		55	64	88	63	68	50	82	71	68	81	91	98	89	132	103	105	120	120	93	1,641
140209 その他の飲食店		10	11	15	15	15	10	9	12	12	9	12	6	14	12	17	10	16	14	12	231
1402 飲食店		65	75	103	78	83	60	91	83	80	90	103	104	103	144	120	115	136	134	105	1,872
140301 ゴルフ場		47	52	46	54	33	28	44	33	34	32	30	37	21	21	26	26	18	24	25	631
140302 公園・遊園地		7	7	12	9	6	9	9	15	10	15	5	11	10	11	9	14	15	4	8	186
140309 その他の接客 娯楽業 －その他		47	39	37	43	50	35	37	40	35	33	26	34	38	34	37	35	30	48	33	711

と畜業						2	3	3	1	2	1	1		2	3			2		1			21	
150109 その他 の清 掃・と 畜業			55		48		32	30	31	24	33	31	18	15	27	26	38	37	33	27	31	36	25	597
1501 清掃・ と畜業			253		284		243	251	229	247	205	240	196	199	202	247	287	289	231	240	320	291	284	4,738
15 清 掃・と 畜業			253		284		243	251	229	247	205	240	196	199	202	247	287	289	231	240	320	291	284	4,738
160101 官公署			4		6		7	9	5	6	9	4	4	3	7	4	2	1	2	3	2	4	2	84
1601 官公署			4		6		7	9	5	6	9	4	4	3	7	4	2	1	2	3	2	4	2	84
16 官公 署			4		6		7	9	5	6	9	4	4	3	7	4	2	1	2	3	2	4	2	84
170101 派遣業			7		5		4	5	2	7	3		3	5	2	5	3	6	7	3	4	3	6	80
1701			7		5		4	5	2	7	3		3	5	2	5	3	6	7	3	4	3	6	80

030202 木造家屋建築工事業			1		1	4			1		1	2				1		1		2			14	
030203 建築設備工事業			1		2						1				1		1						1	7
030209 その他の建築工事業		4	2	2				1	1	3	1	1	3		1				3	1	1	2		26
0302 建築工事業		7	5	5	6	7	3	4	5	2	5	5	2	3	1	2	2	3	9	2	4	3	1	86
030301 電気通信工事業	1		1	2	3	1	1	3	1	1				1		2								17
030302 機械器具設置工事業		1			1									1								2		5
030309 その他の建設業－その他			2		1	2			2	1	1	1					1					2		13
0303 その他の建設業	1	1	3	2	5	3	1	3	3	2	1	1		2		2	1					4		35
03 建設業	7	12	13	12	17	15	8	11	9	7	10	9	5	7	2	7	6	3	12	4	6	8	1	191
040101 鉄道・軌道業																								
040102 水運業							1												1					2
040103 航空業																								
0401 鉄道・軌道・							1												1					2

140209 その他の飲食店																							
1402 飲食店																							
140301 ゴルフ場																							
140302 公園・遊園地														1				1					2
140309 その他の接客娯楽業－その他		1			1	1		1		1	1												6
1403 その他の接客娯楽業		1			1	1		1		1	1			1				1					8
14 接客娯楽業		3			1	1		2	1	1	1			1				1					12
150101 ビルメンテナンス業				2				1		1								1					5
150102 産業廃棄物処理業	1	1		1				1		1			1										6
150103 その他の廃棄物処理業																							
150104 火葬業																							
150105 と畜業																							
150109 その他の清掃・と畜業	1																1						2

1501 清掃・と畜業	2	1		3			1	1	1	1			1			1							13	
15 清掃・と畜業	2	1		3			1	1	1	1			1			1							13	
160101 官公署																								
1601 官公署																								
16 官公署																								
170101 派遣業							1																1	
1701 派遣業							1																1	
170201 警備業				1		1						1			1		1		1		1		7	
170202 情報処理 サービス業																								
170209 その他			1		2				2	1		2			1	1				1		1	1	13
1702 その他の事業			1	1	2	1			2	1		3			2	1	1		1	1	1	1	1	20
17 その他の事業			1	1	2	1	1		2	1		3			2	1	1		1	1	1	1	1	21
0 全産業	18	21	19	19	27	23	16	18	15	11	13	18	10	10	6	12	10	9	20	6	8	12	6	327

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

その他の仮設物、建築物、構築物等を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コード	労働 者規 模
2012	4	16 ～ 17	3階建て鉄骨S造の屋上防水工事中、被災者はトイレに行くため建物壁面に沿って設置されていた資材揚げおろしのため の構造物（足場部材および電動ウィンチにより構成される）をつたって降りようとしたところ、高さ約9mの位置から足を踏み 外して落下した。	30201	1	1～9
2012	3	16 ～ 17	木造二階建住宅を解体する工事にて、飛散防止のネットを取り付ける単管を格子状に三層で組み立てる作業中、被災者は、二層 目の単管上（高さ約4m）に立って三層目の単管を取り付けようとした際にバランスを崩し、地面まで墜落し、死亡した。	30209	1	10～ 29
2012	11	15 ～ 16	被災者は可搬式作業台（高さ約2m）の上で中腰の状態電線管に墨付けを行い、可搬式作業台の上でしゃがんで右に体をひね るようにして、横で控えていた作業員に墨付けをした電線管を手渡した後、バランスを崩し当該可搬式作業台から転落した。	30301	1	10～ 29
2012	10	13 ～ 14	貯水池モーター修繕工事にあたり、作業員4名がクレーン搬入路造成のため、法面に土嚢を積む作業を行っていた。コンクリー ト地面に土嚢を5段、階段状に積み重ねた箇所（コンクリート地面からの高さ約4m）で、被災者がドラグショベルで運ばれた 土砂を土嚢間に詰める作業を行っていたところ、誤ってバランスを崩してコンクリート地面まで転がり落ち、さらに約6m下の 貯水池に転落した。	30106	1	1～9
2012	10	9 ～ 10	船体ブロックの組立作業中、センターガーダー（中心骨材、重量約1.5 t）を溶接する準備のため、ピースを溶接取付けし、油 圧ジャッキによりセンターガーダーを船体ブロックの壁面に押し付けていたところ、センターガーダーが作業中の被災者の方向 へ倒れ、被災者はセンターガーダーの下敷きとなった。	11501	5	10～ 29
2012	4	14 ～	船舶引揚用斜路の改修工事において、海中の土のう（1 t）にクレーンで吊り上げる際目印（トラロープ）をくくり付ける作 業中、潜水業務（水深約3m、斜路からの目測約2mの位置、ポンベを使用）を行っていた被災者が溺死した。なお、ポンベ内の	30111	10	1～9

		15	空気は十分残っており、給気の作動も異常はなかった。また、ウエイトベルトは海中に落ちていた。			
2012	9	15 ～ 16	ベルトコンベアの架台の側面（鉄骨製高さ2.6m、長さ9.3m）を解体する作業中、この側面が倒壊し、その下敷きとなり死亡した。なお、被災者は、ベルトコンベア架台の端の上部をガス切断機により切断作業を行っていたところ、側面がぐらついたことにより飛び降りた。そこへ側面が倒れ、下にあった別の鋼材と倒れてきた側面の鋼材に挟まれた。	11209	5	1～9
2012	2	9 ～ 10	被災者は大根棚（竹製の柱で組まれた三角やぐら）の上に乗し、干し大根の収穫作業に従事していたところ、誤って大根棚の7段目（高さ約2.9m）から畑上に転落し、救急搬送先の病院で死亡した。	60101	1	1～9
2012	1	17 ～ 18	マンション建築工事現場にて、当日予定分のコンクリート基礎杭の打設作業が終了し、打設作業で使用した機械設備（コンクリート製造用プラント）の後片付けを行っていた被災者は、同機械設備と杭打機との間の地面で、頭から血を流して仰向けに倒れていたところを同僚労働者に発見された。	30201	1	10～ 29
2013	8	11 ～ 12	被災者と事業主の2名は、地質調査の目的で使用したボーリングマシン（高さ約11メートル）のやぐらを解体するため、2名でやぐらを構成する単管に乗り、やぐら上部の解体を開始した。事業主が先に地上に降りて、やぐら上部で被災者が一人で作業を行っていたところ、被災者は高さ約9メートルの位置から地面に墜落した。	170209	1	1～9
2013	6	10 ～ 11	設備機械の保全業務に従事する被災者が、工場敷地内の送粉室前（屋外）において、建屋前の車止めの上に背中の一部をのせる格好で仰向けで倒れているところを発見された。	10104	2	1001 ～ 9999
2013	6	21 ～ 22	駐車場内において、被災者は門扉の鍵を施錠するため自転車で移動したところ転倒し、頭部を強く打った。その後、別の者から発見され、病院に搬送されたが死亡した。	170201	2	300 ～ 499
2013	1	8 ～ 9	本社建物において、正面玄関脇で床面の清掃していた清掃員が、ドンという音を聞いたため、音のした場所に行ったところ、建物東面に設けられた非常用バルコニーの直下から北西に2メートル離れた位置で地面に倒れている被災者を見つけた。被災者は、発見された直後に病院に搬送されたが、死亡した。	30203	1	100 ～ 299

2013	12	13 ～ 14	剪定を行うため、高さ3mの藤棚に登って作業を行っていたところ、誤って墜落した。尚、目撃者おらず詳細は不明である。また、安全帯は着用していたが使用しておらず、ヘルメットも着用していなかった。	140302	1	10～ 29
2013	12	16 ～ 17	被災者は、高さ約13メートルの法面にて、落石防護網の設置作業を行っていた。法面に立てられたH鋼に、取り付けていた水平方向の単管に足をかけて作業を行っていたところ、単管が下方向にずれ、被災者は13メートル下の地上に墜落した。	30199	1	1～9
2014	9	11 ～ 12	アパート（3階建）の屋上にて、携帯電話の配線、端末設置作業中、屋上から3階へ下りた際、昇降ステップより墜落。3階腰壁の手すり（屋上から2.3m下）にぶつかり、6.9m下の1階の敷石床に激突した。尚、被災者は作業着、安全帽、滑り止めの作業靴、ハーネス型の安全帯を着用していた。	30301	1	1～9
2014	8	14 ～ 15	ケーブルテレビ線からのアース線の接地作業中、被災者が電柱上でアース線の取付作業を行っていたところ、高さ6.5mの柱上から地面に墜落した。	30301	1	1～9
2014	7	14 ～ 15	型枠のリムを足掛かりに高さ1.5mまで上り、高さ3.5mの砂防擁壁の型枠の脱型終了後、下流方向に移動していたところ、地上に置かれていた鋼製型枠に顔を打ち付け、転倒した。	30107	1	10～ 29
2014	7	18 ～ 19	冷蔵庫内に廃棄するハマグリを運び入れていた被災者が、冷蔵庫のドアに頸部を挟まれている状態で発見された。	80109	7	10～ 29
2014	7	23 ～ 24	土砂をベルトコンベアにより排出し、鉛直方向に固定したコルゲートパイプを通し、約6m下方の床付面に設置したベルトコンベアに自然落下させていた際、コルゲートパイプに土砂が詰まり、被災者が詰まった土砂を取り除いていたところ、コルゲートパイプが抜け落ち、被災者に激突した。	30106	4	10～ 29
		15				

2014	6	～ 16	倉庫内で作業をしていた同僚が、物が落ちたような音を聞き、確認に行ったところ、倉庫内で棚に置かれている荷の品番と在庫数を確認する在庫管理を行っていた被災者が、床に倒れているのを発見した。	80401	1	10～ 29
2014	6	9 ～ 10	古紙をプレス機（圧縮機）で固める作業中、被災者はホッパー投入口でホッパー内に貼り付いた古紙を竹箒で剥がしていたところ、停止していたベルトコンベアが動き出し、ホッパーへ転落し、プレス機（圧縮機）内で全身を挟まれた。	80109	1	10～ 29
2014	5	～ 10	沖合の海底土質調査用に単管とアルミ製足場板とでボーリング掘進の檣を組立て、ボーリング準備のため、檣のステージに被災者ら3名が上がっていたところ、檣が傾き、ステージに上がっていた被災者らもろとも海中に倒壊。被災者ら3名は海中に投げ出され、2名は間もなく浮上し、1名は死亡した。	170209	5	1～9
2014	3	～ 14	3階に設置された壁型わく材をクレーンで吊り上げ、4階外壁に建て込もうとしたところ、4階に設置していた壁型わく材に接触し、4階の壁型わく材が落下。約3m下の足場上で、吊り上げた壁型わく材を固定していた角材を壁から外していた被災者に接触し、パネルとともに約4m墜落した。	30201	4	1～9
2014	2	～ 16	橋脚に構築した足場にて、橋桁と橋桁の間にある既設の非排水材（幅約0.6m×長さ約12.75m×高さ約0.39m 154kg/1平方メートル）の撤去作業を行っていた際、止水ゴム及び支持金具（耐荷重180kg/1平方メートル）を取り外したところ、非排水材が落下し、被災者が非排水材の下敷きとなった。	30105	5	30～ 49
2014	2	～ 16	ワイヤーメッシュ（2メートル×4メートル、50枚、1.775トン）を25トンラフタークレーンで吊り、作業構台に載せたところ、作業構台がたわみ、被災者がクレーンの躯体側ワイヤーを外し、次いで外側のワイヤーを外そうとして作業構台を1、2歩歩いたところ、作業構台を支えていたクランプが外れ、被災者が墜落した。	30201	1	10～ 29
2014	2	～ 9	被災者は、同僚とプールサイドに落ちた鳥の糞をデッキブラシで落とす清掃作業を行っていた。楕円状のプールサイドを左右に分かれて清掃を開始し約8分経過後、プールで釣りをしていた客が、うつ伏せになって水面に浮いている被災者を発見した。水深はプールサイド付近で1メートル、発見された箇所は1.3メートルであった。	150109	10	10～ 29
2015	4	～ 16	高さ約3.4mのラックの上に乗って、パレットの上に乗せた荷をフォークリフトから作業員2人でラックの上には敷いた平板	40301	1	10～

	17	の上に引っ張りこんだ後、ラックの上移動していた際に、バランスを崩してラックから墜落したものの。			29
2015 3	11 ～ 12	被災者は、室内にある高さ2.15メートルの喫煙ボックスの上に職長と共に鋼製足場板を1枚ずつ敷き、その上に乗り部屋の天井に部材を取り付ける作業をしていたところ、何らかの原因で鋼製足場板から足を踏み外し、墜落した。	30203	1	1～9
2015 8	21 ～ 22	被災者は、警備員として勤務中、本来の勤務場所から離れた箇所である中劇場2階客席間の移動壁の縦穴（深さ約3メートル、幅約46センチメートル）から墜落して被災した。（どういった理由で当該場所に立ち上がったのかは不明）被災直後に被災者は自らPHSで会社に連絡し、別の労働者によって発見・救出された。	170201	1	1000 ～ 9999
2015 3	10 ～ 11	河川災害復旧工事の現場事務所前の除雪作業を1人で行ってたところ、資材小屋に使用していたプレハブの小屋（幅約3.5メートル、奥行き約1.8メートル、高さ約2.5メートル）が突風により倒れ、その下敷きになった。	30107	5	10～ 29
2015 12	16 ～ 17	平成27年12月4日（金）午後4時頃、海上にある牡蠣の養殖用の筏上において、作業終了後、被災者が筏の側に停めていた船舶の前後に固定していたロープを外したところ、風で船舶が筏から離れ、被災者が船舶を掴もうとした際、筏と船舶との間に転落し、約1時間20分後に心肺停止の状態で見つかったが死亡したものの。	70209	10	1～9
2015 8	13 ～ 14	解体処理中の天井クレーンガーダーから走行ロッカー（上部及び下部）を取り外し地上に降ろす作業を行っていたところ、作業員が誤って別のボルトを溶断してしまったため、下部走行ロッカー（重さ約2トン）が落下し、下敷きになってしまったもの。	30309	4	10～ 29
2015 11	14 ～ 15	木造2階建て建物の解体工事現場において、建物の周囲に仮設した単管の骨組みへの養生（飛散防止用）シートの取り付け作業中、2階の屋根上（高さ6.01m）で当該作業を監督していた労働者が、単管の骨組みから外側に約1m40cm離れた道路上に墜落したものの。被災者の災害発生時の状況は不明であるが、災害発生10分前に、被災者が単管の骨組み上部にいたところが目撃されている。	30202	1	1～9
2015 7	13 ～	被災者は朝から一人で事業場所有の柚子畑およびその周辺の草刈り作業を行っていたが、終業時刻になっても事業場に戻ってこ	60101	1	1～9

	14	ないため捜索したところ、柚子畑近くの谷川で死亡しているのが発見された。			
2015	10 ～ 10	つり上げ荷重2.9tのケーブルクレーン1基を解体中、ワイヤーロープ数本（約500kg）の束を吊り下げた状態のまま、支点としていた仮支柱（全長20メートル、重さ約423kg：1ロットにつき2メートル×10本）1本が倒壊し、作業中の労働者2名（1名は合図者、1名は解体員）が被災したものの。	30199	5	1～9
2015	7 ～ 1	被災者は、作業構台（約3m×3m。手すり、中さん、幅木設置有）上に設置されていたソーラーパネル4基（1基：パネル2枚を架台に取り付けたもの。架台1720×1420mm。約50kg）を撤去するため、架台の番線切りやクレーンの玉掛補助作業を行っていた。2基のソーラーパネルが撤去され、被災者は作業構台上で3基目の架台にスリングロープを一人で掛けようとした際、12.45m下に墜落した。	30105	1	10～ 29
2016	11 ～ 15	共同住宅の建設工事において外部足場に付設する防護柵（朝顔）の設置作業を行っていた作業員が、付設済みの防護柵の端から約11.8メートル下の地面に墜落した。	30201	1	100 ～ 299
2016	10 ～ 10	格子型のコンクリートで養生された高さ約15メートルの法面の雑木除去作業において、雑木除去後の法面の清掃中、地面からの高さ約8メートルの地点で安全帯を外したところ墜落し、地面に頭部を強く打って死亡した。	30201	1	30～ 49
2016	6 ～ 20	19時30分頃、宿直代行員の被災者は校舎の巡回中、防火扉（幅2.3m×高さ3m）を閉める際に、風にあおられた防火扉と内壁の戸枠に右後頭部を挟まれ、強打された。その後、ふらつきながら、宿直室に戻ったが、翌日8時30分頃に交替の日交代員から、布団の中で嘔吐し、倒れているところを発見され、救急搬送されたが、死亡が確認された。	120109	7	10～ 29
2016	4 ～ 11	会社7階の事務室の喫煙スペースの回転窓から高さ約21メートル下の道路に転落して死亡した。	11709	1	50～ 99
2016	4 ～	被災者は、野積ヤード内で本船より水揚げされた丸棒の荷下ろし作業に従事していた。現場監督は、被災者に番線を取りに行くよう指示した。現場監督がトラックの昇降台を片付けた後、テントハウス（ジャバラ式倉庫）の支柱とテントハウス側面部の間	50202	7	30～

		15	に首をはさまれた被災者を発見した。			49
2016	3	7 ～ 8	酒醸造工場の仕込蔵において、被災者が開放タンクにて醸造過程の醪（もろみ）のサンプル採取の為、タンク（高さ約2m×直径約2m）の外周に木製ハシゴを立て掛け、攪拌等作業を単独で行っていたところ、内部に転落した。その後、深さ約1.5mの醪にうつ伏せ状態で浮かんでいるところを他の作業員に発見された。	10105	10	1～9
2016	3	10 ～ 11	交通安全旗の金属製ポール（高さ約9.59m）が古くなり錆びていたので撤去するため、トラクターショベルのバケットに乗り、高さ約6mの位置に繊維ベルトを掛け、地上に降りた後に被災者が繊維ベルトを引っ張ったところ、ポールが被災者の方に倒れて来たため、振り返って逃げようとした被災者の頭部にポールが当たった。	40301	6	30～ 49
2016	2	10 ～ 11	高さ31メートルの立体駐車場等の解体工事現場において、粉じんの飛散養生等のため、立体駐車場の外周に設けた単管組みに、防音パネルを取り付ける作業を5名で行っていたところ、そのうちの1名が単管組みの水平材である単管上から約15メートル墜落し、同日死亡した。	30201	1	1～9
2016	2	9 ～ 10	クローラクレーン（100t）を乗せたスパッド台船において、台船ピットに雨水が溜まっていたことから水中ポンプで排出するため、台船を傾けようと、台船上のクローラクレーンを岸壁側に進めていた。合図を行っていた被災者の指示でクレーンを停止したところ、クレーンが岸壁側に滑り出し台船から被災者とともに海に転落した。運転者は転落直前に運転席から飛び降りた。	11702	10	10～ 29
2017	12	0 ～ 1	被災者は午前0時から、警備員としてフェリー乗場で車両等の監視業務をしていたが、午前1時55分頃、喫煙のため警備室を離れた後、行方が分からなくなり、午後1時50分頃、フェリーターミナル付近の海底で沈んでいるのを発見された。	170201	10	30～ 49
2017	12	14 ～ 15	被災者は建物の2階の窓ガラスの清掃を行うため、窓のさんの上に立って作業を行っていたところ、体勢を崩し、6.5m下の地上へ墜落した。被災者は着用していた安全帯のカラビナ（道具保持用）にロープを通し、同僚へ持っておくよう指示し、作業を行っていたものの、被災者が墜落した際、同僚は墜落時の衝撃に耐えることができず、ロープを途中で離れた。	150101	1	10～ 29
		14	港の外防波堤先端にある灯台の調査に向かう海上保安官3名を小型船舶で送迎する業務において、外防波堤の船着場で海上保安官3名と下船し、被災者はその場に留まり、海上保安官は灯台の調査に向かった。下船から約20分後、海上保安官3名が調査			30～

2017	11	～ 15	を終えて船着場に戻ったところ、船着場付近で上半身を海面に出して意識がない状態で浮かんでいる被災者（ライフジャケット着用）を発見した。	40102	10	49
2017	11	～ 11	被災者は、キャンプ場敷地内で落ち葉の集積、焼却などの清掃作業を行っていたが、地面に掘った穴（大きさ約4.5m×約5m、深さ約1m）に大量の落ち葉を入れて焼却中、2tトラックで運搬されてきた落ち葉を追加投入するため、炎が穴の外まで勢いよく燃え盛る中、その周囲でトラックの誘導等の作業を行っていたところ、誤って穴に転落し、全身に火傷を負い死亡した。	140302	11	1～9
2017	9	～ 11	輸入トウモロコシを入れていた空サイロ内部において、サイロ内壁面に付着しているトウモロコシ粉（以下、「ダスト」という。）をかき落とす作業をサイロ底部から1.9m付近で、中央部で垂直に延びる燻蒸用配管に背中を、両足をサイロの逆円錐部分に押し当てる姿勢で行っていたところ、底部に墜落し、そこに次々に壁面からダストがはがれ落ちたため埋もれた。約2時間後心肺停止状態で救出、窒息による死亡が確認された。	80401	1	10～ 29
2017	8	～ 17	敷地（駐車場）造成工事現場において、石積擁壁の石積み作業中に積み石が崩れ、石積みをしていた被災者が石の下敷きになり死亡した。	30199	5	10～ 29
2017	8	～ 17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約3.6m下の地下3階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下3階まで墜落した。	30201	1	1～9
2017	8	～ 17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約3.6m下の地下3階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下3階まで墜落した。	30201	1	10～ 29
2017	8	～ 17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約3.6m下の地下3階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下3階まで墜落した。	30201	1	10～ 29

2017	7	12 ～ 13	被災者は、同僚らと共に仮設防護柵の撤去作業を行っていたところ、高さ4mの支柱（重量：約470kg）が倒壊し、その支柱が被災者の右側頭部を擦りながら右肩口に激突し、その反動で後方に倒れ被災した。被災者らは防護柵の部材を接合していたボルト外し作業等を行っていたものであるが、災害発生直前は、一時的に移動式クレーンの傍らで待機していたものであった。その後、被災者は搬送先の病院で脳挫傷により死亡した。	30106	5	1～9
2017	6	10 ～ 11	集塵ダクトの解体工事において、地上に置かれた廃棄ダクト（長さ：6.3メートル、幅：1.9メートル、重量：11トン、形状：J型）を金属板とモルタルに分離し細断化するため被災者2名（溶断者、補助者）が、ガス溶断作業に従事していたところ、突然ダクトの折れ曲がった部分が裂け崩れ、この一部（長さ約3m、重量約2トン）が被災者2名の上に倒れたことから、溶断者は死亡、補助者は足を負傷した。	30209	6	1～9
2017	6	10 ～ 11	免震用の仮設H鋼材（長さ5メートル、重さ約1.75トン）の取り外し作業のため手動のチェーンブロック2個を使用して吊り上げていた。被災者は一旦退避していたのが確認されているが、何らかの要因で仮設ブレースの揺動があり、手動のチェーンブロックのアンカー部分に衝撃力が加わり落下した際に被災者側に仮設ブレースが揺動したと推定される。	30201	4	0
2017	5	14 ～ 15	プラットホームの縁に立ち、後進してくるトラックを誘導していた被災者が、約1.2メートル下のコンクリート面に転落した。目撃者によれば、被災者の倒れていた姿勢から転落の際受け身を取るような動作はしておらず、頭から地面に転落した模様。	80202	1	1～9
2017	5	8 ～ 9	重量7.2tのボックスカルバートを製作する過程で使用した型枠を解体する際に、横側の型枠（重量推定約800kg）はレールに乗っており、手動によりスライドさせることでボックスカルバートからはずすことができる構造であったが、当該型枠がレールからはずれ、倒れたため、被災者が下敷きとなり、頭蓋骨骨折により死亡した。	10901	4	10～ 29
2017	4	22 ～ 23	被災者は会社の歓迎会の幹事業務終了後、A駅から同僚と電車に乗り、B駅からは同僚と別れた。C駅で下車するものと思われたが、翌日の午前5時過ぎ、駅の線路側溝に倒れているところを発見され、病院に運ばれたが死亡が確認された。	11209	1	10～ 29
2017	4	12 ～	被災者は、解体工事現場で瓦礫の片づけ中、現場を区画するように設置されていた囲い（高さ約7メートル）が崩壊し、その下	30199	5	10～

		13	敷きとなり死亡した。			29
2017	4	14 ～ 15	建築物解体工事において、単管、緊結金具、ベース金具及び防音シートで構成された仮設養生の解体作業に従事していた被災者が、高さ5.3メートルの単管の水平材上から墜落、加療中であったが死亡した。	30202	1	1～9
2017	3	14 ～ 15	ビル外壁等改修工事に伴い、当時躯体西側の外部足場6層目（地上高11m）の外面に、飛来落下物防護棚（以下「朝顔」）を取付ける作業にて、朝顔の骨組みとなる単管材を「くの字」状に組み、これを足場建地に取り付け後、張出し材（単管材下側）に足場板を敷き並べる作業中、「くの字」の先端（張出し材とつなぎ材）を固定するクランプ材が外れ、足場板上にいた労働者2名が、当該板とともに地上に墜落し、死亡した。	30209	1	10～ 29
2017	3	14 ～ 15	ビル外壁等改修工事に伴い、当時躯体西側の外部足場6層目（地上高11m）の外面に、飛来落下物防護棚（以下「朝顔」）を取付ける作業にて、朝顔の骨組みとなる単管材を「くの字」状に組み、これを足場建地に取り付け後、張出し材（単管材下側）に足場板を敷き並べる作業中、「くの字」の先端（張出し材とつなぎ材）を固定するクランプ材が外れ、足場板上にいた労働者2名が、当該板とともに地上に墜落し、死亡した。	30209	1	10～ 29
2017	2	8 ～ 9	門型の鋼製構造物（以下「構造物」という。）の解体作業において、構造物を倒して地上で解体する作業を行っていた。構造物の支柱下部の一部を残して溶断し、倒し易くした状態で、ドラグ・ショベルのバケットで押し倒す作業であった。ドラグ・ショベルで奥側に倒す作業をしていた際、構造物が手前側に倒れ、運転をしていた被災者が、構造物と運転席の間に挟まれた。	30201	5	10～ 29
2018	8	12 ～ 13	生産設備に組み込まれたリフターの月例点検のため、現地へ出張し、ホイストの操作ボックスを開いて運転操作をしていた被災者が、足がかりにしていた搬器の囲い又は手すりから約4.7m下方に置いてあった金型上に墜落し、死亡した。	170209	1	1～9
2018	6	16 ～ 17	道路脇に裏面崩落の復旧工事において、落石防護壁としてH鋼に固定されていた敷鉄板（約900kg）が倒れ、被災者が下敷きになり死亡したもの。現場では、H鋼を立てるため、ロータリーと呼ばれる機械で路面の穿孔作業中で、被災者は穿孔穴付近で砂かきの作業をしていた。	30106	5	30～ 49
		10				

2018	6	～	解体工事現場において、ダクトの撤去作業中に、当該ダクトが落下して、被災者の頭部に激突したものの。	30209	4	10～ 29
2018	6	～	被災者は、デイサービスの利用客を各自宅へ社用車で迎えに行くため、近隣のビルの地下1階の駐車場の社用車をとりに徒歩で向かっていたところ、傾斜角10度のスロープ（コンクリート面）において転倒し、2月後に死亡したもの。死亡診断書によると直接死因は、「両側前頭葉脳挫傷」である。	130201	2	10～ 29
2018	5	～	14 15 工事現場において、被災者は地下2階の天井部（スラブ下）にワイヤ固定吊具などを取り付ける作業を土止め支保工上で行って いた。当該天井部は、高所作業となるため、足がかりとして、土止め支保工の火打部分にクランプ2個を用いて、単管を立てて 取り付けた。当該単管に被災者がよじ登り、天井部付近で作業していたところ、単管を固定していたクランプ1個が外れ、単管 が横に倒れ、被災者は単管から約4.5m下に墜落した。	30201	1	1～9
2018	3	～	16 17 橋脚建設工事用の仮栈橋の支持杭（鋼管杭）を所定の位置に打設するための仮設物の組立作業中に発生したもの。下流側の導枠 （打設済の鋼管杭に溶接により取付けたブラケット上に設置されたH形鋼）の先端部付近に、導枠に取付けたガイドに沿って、 くい打機により導杭（H形鋼）を挿入していたところ、ブラケットの鋼管杭への溶接部が剥がれ、当該導枠上で合図等を行って いた被災者が導枠ごと川に転落した。	30106	10	1～9
2019	12	～	8 10 橋台等の補修工事において、橋桁の下にベントを組み立てるため、25tクレーンでベント2節目（高さ7.8m、重量約3 t）を降ろした後、被災者は油圧ジャッキを入れてベントの高さを調整していたところ、当該ベントが倒れ、下敷きとなたも の。	30199	5	1～9
2019	12	～	8 10 地上約9.5メートルの高さにあった（鉄道の軌道高架の下から張り出していた型枠支保工の部材である）型枠板から地上まで墜 落したもの。なお、被災当日、被災者が入場するまでに、別の関係請負人の労働者が、型枠支保工解体のため、最上部の型枠板 を残して、型枠板の下にあった部材（角パイプ等）を撤去していた。	30105	1	10～ 29
2019	9	～	22 24 被災者を含む3名で施設警備業務中、被災者が巡回終了予定時刻になっても戻らないことから、他の2名が施設内を捜索してい たところ、濁水でほぼ満水となっていた集水枡（縦横55cm、深さ1.2m）内に上半身を前に屈めた状態で沈んでいた被災 者を発見した。集水枡にはグレーチングが設置されていたが発見時には開いていた。	170201	10	100 ～ 299

2019	8	16 ～ 18	被災者は木造2階建住宅の解体工事中に外部養生のための丸太を組み立てしていたところバランスを崩し約6メートル墜落した。	30202	1	10～ 29
2019	7	16 ～ 18	木造家屋新築工事における既存建物解体工事において、掘削作業を行った。その際、着工時に存否が確認されていなかったコンクリート擁壁が出てきた。コンクリート擁壁は作業を施さず、そのままの状態を維持する予定であったが、被災者は何らかの理由でコンクリート擁壁下部をピック（手持ち削岩機）により破碎していたところ、コンクリート擁壁が倒壊し、下敷きとなった。	30202	5	1～9
2019	6	12 ～ 14	新築工事の鉄骨建方において、鉄骨上部の高所作業で作業員3名がボルト締めを行っていたところ、鉄骨が倒壊した。倒壊した鉄骨と共に地上へ落下した作業員3名の内、被災者は倒壊した鉄骨の下敷きとなり死亡し、他2名も負傷した。	30201	5	10～ 29
2019	5	12 ～ 14	屋外にて、出荷する製品の補修作業を行っていたところ、被災者の背面に置いてあった雨天作業用テント（当日の作業では使用していない）が、強風の影響から倒れ、製品とテントとの間に挟まれた。雨天作業用テントは、幅約9m、長さ1.1m（蛇腹式で縮めた状態）、高さ約2.5m、重量不明（確認中）、車輪は片側4個、固定はされていない。	10901	5	10～ 29
2019	2	12 ～ 14	祭りのメインステージを製作する作業において、あらかじめ雪像用に用意された雪塊（奥行5.5m、幅8m、高さ6～8m、角が3本）にドラグショベルで荒削りしようとして爪を立てたところ、当該雪塊が崩壊（奥行2.5m、幅8m、高さ6m、体積約120m ³ 、重量72t※密度0.6と仮定）して近くにいた作業員2名が下敷きになった。	30209	5	50～ 99
2020	12	16 ～ 18	改修工事において、鋼矢板を使用した基礎工事を行うため、労働者3人により鋼矢板（重さ約650kg）をバイブロハンマーで打込んでいた。被災者は打込み作業中に、状況を確認しようと溝に降り立ったところ、事前に設置していた土留め用の軽量鋼矢板（重さ約100kg）が被災者の背中に倒れ、鋼矢板の上端と軽量鋼矢板の間に胸部を挟まれたもの。	30199	5	10～ 29
2020	12	8 ～ 10	被災者が、マンションのベランダへ防鳥ネットを確保するためロープ高所作業を行うにあたり、メインロープ及びライフラインいずれも同一の配管架台用支柱に固定して降下したところ、途中で支柱が倒れて、いずれのロープも抜けて地上に墜落したものの。なお、支柱の基礎は特に固定措置がされていなかった。	30309	1	10～ 29

2020	9	14 ～ 16	現場はダムに設置された水門の塗装工事現場である。塗装の前工程として、水門周辺の既設通路の上で水門の養生作業を行っていたところ、4. 5メートル下のコンクリート製の取水路に墜落したものと推定する。被災者は脳挫傷により死亡した。	30209	1	1～9
2020	8	8 ～ 10	被災者は、着岸した船舶からガントリークレーンを用いて、荷であるコンテナを地上に降ろす際の補助作業（コンテナ移動後のコンテナ倒壊防止金具の取り外し作業）を行っていた。2段目コンテナの金具を取り外した後、2段目コンテナ横に設置されていた作業構台（高さ5・3メートル）から、1段目のコンテナ上に移動する際に、何らかの理由により作業構台から、作業構台下の甲板に墜落し、後刻死亡したものの。	50202	1	30～ 49
2020	8	10 ～ 12	事務所の1階にある男子便所の個室で、被災者が倒れていたところが、発見された。その後、救急車により搬送されたが、翌日午前中頃に急性硬膜下血腫により死亡に至った。	170209	3	10～ 29
2020	7	14 ～ 16	原油タンカー（31万トン）の船体ブロックの一部である「小組」と呼ばれる部品（L字型重量約1.5トン）をクレーンで仮置きした後、仮置き用のバー溶接作業を行ったが設置箇所がずれていたため、レバーブロックで微調整していたところ、仮置き用のバーが折れ、小組が被災者に激突したものの。	11501	5	50～ 99
2020	7	10 ～ 12	船体ブロックの部材（縦1.7メートル、横3メートル、厚さ13ミリメートル、重さ約500キログラムの鉄板）の両面を船体ブロックの縁にレバーブロックで固定し、溶接位置を決める作業中、船体ブロックの部材が被災者側に倒れて、頭と顔面を強く打したものの。	11501	5	1～9
2020	7	10 ～ 12	地下変電所の変圧器搬出作業に使用するための門型仮設吊架台（電動チェーンブロックで吊り上げ、電動ローラーに載せて横引きする装置）の仮組工事において、組立て中の門型架台が倒壊し、合図や補助作業をしていた被災者が倒れてきた鋼材に腹部を強く打されたものの。	30309	5	1～9
2020	6	16 ～	災害発生日、躯体4階において、上記被災者を含む6名は共同で、R階スラブの型枠解体作業（型枠を解体し、解体したコンパネ又は型枠支保工を台車に乗せて作業構台まで運搬し、作業構台から移動式クレーンにより積み降ろす作業）を行っていた。クレーンオペレーターが被災者が落下しているところを目撃。墜落の瞬間を目撃した者はいない。作業構台上には、コンパネ3	30209	1	1～9

		18	1枚を乗せた台車（約400kg）があった。			
2020	4	14 ～ 16	タービン建屋にタービンを冷やす海水を送るための配管を埋設するにあたり障害となる旧工場建屋の杭を撤去するために、コンクリートが充填された鋼管杭（直径50センチメートル、高さ1.87メートル）の表面の鋼管部分の根本付近をガス溶断していたところ、当該鋼管杭が倒壊し、溶断作業を行っていた被災者が下敷きとなったもの。	30201	5	1～9
2020	3	14 ～ 16	工場の冷却塔設置工事において高さ約4メートルの冷却塔屋上より、緩衝材を外装版の間に詰める作業を行うにあたり、被災者は要求性能墜落制止用器具を使用せずに屋上床面の端より身を乗り出して作業をし、バランスを崩し約4メートル下へ墜落した。大学付属病院に搬送され、入院加療中であったが、後日死亡した。	30302	1	1000 ～ 9999
2020	1	10 ～ 12	スクラップとするため岸壁上に移送、仮置きされた使用を廃止したアンローダの解体にあたり、被災者は、アンローダAフレーム頂部と接続されている後方ステーを取り外すため、後方ステーのAフレーム接続箇所付近をAフレーム頂部点検台上（高さ約40m）でガス溶断したところ、アンローダ前方カンチレバー部分が崩壊、Aフレームは前方カンチレバーと接続されており崩壊とともに折れ曲がり、被災者が投げ出され地上へ墜落した。	30302	1	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html