

(別記 4) 1910 Subpart O - Machinery and Machine Guarding (細部 O-機械及び機械防護) の基準の一覧表

(資料作成者注：以下の左欄中のアンダーライン部分をクリックすれば、原典にアクセスできます。)

1910 Subpart O - Machinery and Machine Guarding	● 細部 O-機械及び機械防護
1910.211 - Definitions. 1910.212 - General requirements for all machines. 1910.213 - Woodworking machinery requirements. 1910.214 - Cooperage machinery. [Reserved] 1910.215 - Abrasive wheel machinery. 1910.216 - Mills and calenders in the rubber and plastics industries. 1910.217 - Mechanical power presses. ○ 1910.217 App A - Mandatory Requirements for Certification/Validation of Safety Systems for Presence Sensing Device Initiation of Mechanical Power Presses ○ 1910.217 App B - Nonmandatory guidelines for certification/validation of safety systems for presence sensing device initiation of mechanical power presses ○ 1910.217 App C - Mandatory requirements for OSHA recognition of third-party validation organizations for the PSDI standard ○ 1910.217 App D - Nonmandatory supplementary information 1910.218 - Forging machines. 1910.219 - Mechanical power-transmission apparatus.	1910.211 定義 1910.212 すべての機械に対する一般要求事項 1910.213 木工機械に関する要求事項。 1910.214 共同加工機械 (保留) 1910.215 砥石機械 1910.216 ゴム及びプラスチック産業における粉砕機及び光沢付与機 1910.217 機械式動力プレス機 ○1910. 217 付属書 A - 機械式動力プレスの存在検知装置起動用安全システムの認証／バリデーションに関する必須要件 ○1910. 217 付属書 B - 機械式動力プレスの存在検知装置起動用安全システムの認証／バリデーションに関する非必須ガイドライン ○1910. 217 付属書 C - PSDI 規格の第三者検証機関を OSHA が承認するための必須要件 ○1910. 217 付属書 D - 非強制的補足情報 1910.218 鍛造機械 1910.219 機械式動力伝達装置