

「ボイラ作業安全管理」研修日程表 (2007.9)

月 日		項 目
9月5日 水	9:30 ~ 11:30	オリエンテーション
	11:30 ~ 12:00	開講式
	12:00 ~ 13:30	ウェルカムランチ／休憩
	13:30 ~ 15:00	日本の生活と習慣
	15:15 ~ 17:00	ベシックスurveyレポート(自己紹介・職場の問題点等)発表
9月6日 木	10:00 ~ 12:30	日本ボイラ協会活動状況説明／施設見学
	13:30 ~ 16:30	ボイラの概要・構造
9月7日 金	9:30 ~ 12:30	熱及び伝熱
	13:30 ~ 16:30	燃料及び燃焼計算
9月8日 土		休日(自習)
9月9日 日		休日(自習)
9月10日 月	9:30 ~ 12:30	ボイラの水管理
	13:30 ~ 16:30	ボイラの水管理
9月11日 火	9:30 ~ 12:30	ボイラ各部の構造と強さ
	13:30 ~ 16:30	ボイラの付属設備
9月12日 水	9:30 ~ 12:30	燃焼方法および燃焼装置、通風システム
	13:30 ~ 16:30	ボイラ附属品、練習問題
9月13日 木	10:00 ~ 12:00	OSH-SQUARE (産業安全技術館見学／3D、VRシアター)
	14:00 ~ 16:30	工場見学(三菱重工業(株)横浜製作所)
9月14日 金	9:30 ~ 12:30	ボイラの自動制御
	13:30 ~ 16:30	ボイラの自動制御(シミュレーター)
9月15日 土		休日(自習)
9月16日 日		休日(自習)
9月17日 月		休日(自習)
9月18日 火	9:30 ~ 12:30	1日KYT
	13:30 ~ 16:30	
9月19日 水	9:30 ~ 12:30	ボイラの障害事故・保守及び環境対策
	13:30 ~ 16:30	レポート作成
9月20日 木	9:50 ~ 12:30	工場見学(株山武 アドバンスオートメーションカンパニー)
	14:30 ~ 16:30	特別講演会
9月21日 金	9:30 ~ 12:00	レポート発表・総括質疑
	12:00 ~ 12:30	閉講式
	18:00 ~	情報交換会
9月22日 土		研修生帰国