

149	の建設 機械等																					の建設 機械等
151	旋盤																					旋盤
152	ボール 盤、フ ライス 盤																					ボール 盤、フ ライス 盤
153	研削 盤、バ フ盤																					研削 盤、バ フ盤
154	プレス 機械																					プレス 機械
155	鍛圧ハ ンマ																					鍛圧ハ ンマ
156	シャー																					シャー
159	その他 の金属 加工用 機械																					その他 の金属 加工用 機械
161	遠心機 械																					遠心機 械
162	混合 機、粉 砕機																					混合 機、粉 砕機
163	ロール 機（印 刷ロー																					ロール 機（印 刷ロー

911	の起因物																			の起因物				
921	起因物なし																			起因物なし				
999	分類不能																			分類不能				
	計	4	1				5					1					1			1	13	計		
コード	起因物	墜落・転落	転倒	激突	飛来・落下	崩壊・倒壊	激突され	はさまれ	切れ・こす	踏抜き	おぼれ	高温・低温物との接触	有害物との接触	感電	爆発	破裂	火災	交通事故(道路)	交通事故(その他)	動作の反動無理な動作	その他	分類不能	計	起因物

2011年の東日本大震災による死亡災害は含まれていない。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

参考統計：<https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2021j010309.pdf>

参考死亡事例：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/1999_2021jf010309.pdf

参考死傷事故型起因物統計：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2006_2017jnfcti10309.pdf

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202211_01.htmlに戻る。