

135	盤、 ルー タ、木 エフラ イス盤																				盤、 ルー タ、木 エフラ イス盤
136	チェー ンソー																				チェー ンソー
139	その他 の木材 加工用 機械																				その他 の木材 加工用 機械
141	整地・ 運搬・ 積込み 用機械	15	3	1	1		4	19												43	整地・ 運搬・ 積込み 用機械
142	掘削用 機械	33	17	2	8	3	34	52												149	掘削用 機械
143	基礎工 事用機 械				2			1												3	基礎工 事用機 械
144	締固め 用機械	34	1	2			5	32							1					75	締固め 用機械
145	解体用 機械	2	3					1												6	解体用 機械
146	高所作 業車							1							1					2	高所作 業車
149	その他 の建設 機械等	3			1		2	16							3					25	その他 の建設 機械等

611	荷姿の物				1		2	1												4	荷姿の物			
612	機械装置																			機械装置				
711	地山、岩石	59			8	62		1											130	地山、岩石				
712	立木等	1			10	1	27												39	立木等				
713	水			1						6									7	水				
714	異常環境等		1																2	異常環境等				
715	高温・低温環境										17								17	高温・低温環境				
719	その他の環境等	3								1					1				2	7	その他の環境等			
911	その他の起因物				1															1	その他の起因物			
921	起因物なし	1																6	1	8	起因物なし			
999	分類不能	1								1					1					3	分類不能			
	計	252	34	7	60	102	108	192	5	9	19	2			1	4	149	3		8	1	956	計	
								は さ ま れ	切											動 作 の 反 そ				
		墜			飛	崩	激			踏	お		高 温 ・	有 害 物					交 通 事 故					

コード	起因物	落・ 転落	転 倒	激 突	来・ 落下	壊・ 倒壊	突 され	巻 き 込 ま れ	れ・ こ す れ	抜 き れ	ぼ れ	低温 物と の接 触	と の 接 触	感 電	爆 発	破 裂	火 災	事故 (道 路)	(そ の 他)	動 無 理 な 動 作	の 他	類 不 能	計	起因物
-----	-----	----------	--------	--------	----------	----------	---------	-----------------------	-------------------	-------------	--------	---------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	----------------	---------------	----------------------------	--------	-------------	---	-----

2011年の東日本大震災による死亡災害は含まれていない。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

参考統計：<https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2021j030106.pdf>

参考死亡事例：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/1999_2021jf030106.pdf

参考死傷事故型起因物統計：https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2006_2017jnfcti30106.pdf

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202211_01.htmlに戻る。