





	機械等																				機械等
151	旋盤																				旋盤
152	ボール 盤、フ ライス 盤																				ボール 盤、フ ライス 盤
153	研削 盤、バ フ盤																				研削 盤、バ フ盤
154	プレス 機械																				プレス 機械
155	鍛圧ハ ンマ																				鍛圧ハ ンマ
156	シャー																				シャー
159	その他 の金属 加工用 機械																				その他 の金属 加工用 機械
161	遠心機 械																				遠心機 械
162	混合 機、粉 砕機																				混合 機、粉 砕機
163	ロール 機（印 刷ロー ル機を 除																				ロール 機（印 刷ロー ル機を 除















523	石、砂、砂利																				石、砂、砂利
529	その他の材料																				その他の材料
611	荷姿の物				1	1														2	荷姿の物
612	機械装置			1																1	機械装置
711	地山、岩石																				地山、岩石
712	立木等	2																		2	立木等
713	水																				水
714	異常環境等									1										1	異常環境等
715	高温・低温環境									2										2	高温・低温環境
719	その他の環境等		1															1		2	その他の環境等
911	その他の起因物																	5		5	その他の起因物
921	起因物なし		1															12		13	起因物なし
999	分類不																		1	1	分類不

能																						能		
計	52	8		8	5	12	26			1	2	1	2		2	1	58			18	1	197	計	
コード	起因物	墜落・転落	転倒	激突	飛来・落下	崩壊・倒壊	激突され	はさまれ	切れ・こす	き	おぼれ	高温・低温物との接触	有害物との接触	感電	爆発	破裂	火災	交通事故(道路)	交通事故(その他)	動作の反動無理な動作	その他	分類不能	計	起因物

2011年の東日本大震災による死亡災害は含まれていない。

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

参考統計：<https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2021j080409.pdf>

参考死亡事例：[https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/1999\\_2021jf080409.pdf](https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/1999_2021jf080409.pdf)

参考死傷事故型起因物統計：[https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2006\\_2017jnfcti80409.pdf](https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/2006_2017jnfcti80409.pdf)

[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202211\\_01.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202211_01.html)に戻る。