

011109	その他 の非鉄 金属製 造業			1										1					1			3		
0111	非鉄金 属製造 業			1										1	1				1			4		
011201	洋食 器・刃 物製造 業			1	1		1		1					1			1				1	8		
011202	ねじ等 製造業				1			1									1					4		
011203	金属プ レス製 品製造 業			14	11		7	9	6	11	7	8	4	10	3	17	3	10	5	12	10	8	7	162
011204	めっき 業							1														1	2	
011209	その他 の金属 製品製 造業			46	44		35	41	38	33	15	17	16	24	25	28	26	22	22	23	23	24	19	521
0112	金属製 品製造 業			61	57		43	51	46	44	22	26	21	34	29	45	29	33	28	35	33	32	28	697
011301	機械 (精密 機械を 除く)			13	6		8	7	7	9	3	3	5	8	3	5	3	8	5	2	4	3	7	109

0301 土木工 事業			1				1	1		1	1									1	8		
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業			2					2	1	1			1	1			1	1			1	11	
030202 木造家 屋建築 工事業																							
030203 建築設 備工事 業					1				3													4	
030209 その他 の建築 工事業					1		2		1		1			1		2	1		1			10	
0302 建築工 事業			2		2		2		3	4	2			2	1		2	2	1	1		1	25
030301 電気通 信工事 業																							
030302 機械器 具設置 工事業							1			1		1				1				1		5	
030309 その他 の建設 業－そ の他					1			3	1	2	1			2	2		1	1	1	2		2	19

150109																						
その他の 清掃・と 畜業																						
1501 清 掃・と畜 業																						
15 清掃・ と畜業																						
160101																						
官公署																						
1601 官 公署																						
16 官公署																						
170101																						
派遣業																						
1701 派 遣業																						
170201																						
警備業																						
170202																						
情報処理 サービス 業																						
170209																						
その他																						
1702 そ の他の事 業																						
17 そ の他の 事業																						
0 全産業				1							1	1			1						1	5

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

その他の溶接装置を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コー ド	労働者 規模
2012	9	8～ 9	自動溶接機械のスチール棒溶接箇所に入り作業をしていたところ、スチール棒引き込み装置に挟まれ被災した。	11209	7	10～ 29
2015	5	10 ～ 11	工場において、被災労働者が、鉄筋自動溶接機にて作業を行っていたところ、鉄筋自動溶接機附属の門型の支柱と引張装置に頭部をはさまれ、頭蓋骨骨折により死亡したもの	11209	7	10～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html