

その他の非鉄金属製造業における労働災害発生状況（1999-2022年）

その他の非鉄金属製造業 コードNo.011109

その他の非鉄金属製造業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2022年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
墜落・転落	11	14	14	15	10	15	20	17	17	19	13	12	12	17	13	14	10	13	16	13	10	12	9	18	334
転倒	19	16	20	21	12	16	16	16	18	26	19	14	11	19	11	11	16	10	10	17	16	14	15	24	387
激突	5	5	13	6	6	8	7	8	10	7	4	3	4	5	3	3	2	6	3	11	3	7	3	5	137
飛来・落下	21	29	18	14	16	28	18	16	27	17	13	9	9	22	10	14	5	13	8	10	4	7	11	10	349
崩壊・倒壊	3	8	6	4	5	1	6	3	5	5	4	2	1	5	2	3	3	2		3	4	2	2	4	83
激突され	12	8	9	14	4	4	7	5	7	6	6	9	11	8	7	7	4	11	2	9	4	10	2	6	172









建設機械等	2		1		1				1					1			2	1		1		2	1	1	14
金属加工用機械	51	29	30	36	35	41	33	30	37	31	30	24	26	26	19	20	22	26	22	28	14	11	21	20	662
一般動力機械	24	24	27	23	32	27	22	24	21	26	13	22	15	16	23	16	15	16	11	16	16	16	15	14	474
車両系木材伐出機械等																									
動力クレーン等	6	4	2	8	5	4	9	7	5	4	2	5	7	10	4	2	1	6	4	6	3	1	1	9	115
動力運搬機	17	23	20	28	11	17	18	12	17	16	9	11	9	15	17	9	12	14	15	14	14	14	10	8	350
乗物	1	1	2	1	4	2	7	1	1	1	1		1	1		3	2	1		3	2				35
圧力容器	1		1				1		2					1		1									7
化学設備		1		2			3	2		1								4	1	2			1		17

溶接装置	1		1			1			1		2		1	3	1			3			1				15
炉、釜等	3	3	4	4	6	2	2	5	10	7	2	6	3	5	2	3	3	4	2	2	6	3	8	2	97
電気設備	1	2	2	1	1	3			1	1	1	2					1			1					17
人力機械工具等	8	7	8	5	11	11	5	5	6	10	5	3	3	8	7	7		4	2	3	4	3	4	5	134
用具	8	16	17	12	11	12	12	10	23	13	7	7	11	17	6	9	10	10	6	14	8	12	5	9	265
その他の装置、設備	5	6	3	6	3	5	7	2	5	6	5	3	4	5	6	6	1	4	3	4	4	4	2	5	104
仮設物、建築物等	16	19	17	21	18	15	18	18	13	28	22	10	18	16	13	12	15	10	16	20	9	10	15	30	399
危険物、有害物等	7	4	5	5	6	5	4	6		6	6	2	8	5	2	6	2	3		3	1	1	3		90
材料	28	36	31	24	25	28	32	32	28	27	17	20	16	19	23	13	14	17	12	11	7	14	12	22	508





盤																							
帯のこ 盤												1			1	1							3
かな 盤					1																		1
角のみ 盤、木 工ポー ル盤					1																		1
面とり 盤、 ルー タ、木 工フラ イス盤													1										1
チェ ンソー																				1			1
その他 の木材 加工用 機械								1					1		1			1					4







走行集 材機械																									
架線集 材機械																									
その他 の車両 系林業 機械																									
クレー ン			2		5		5	3	4	4	1	4	7	7	4	2	1	6	4	5	3	1	1	7	76
移動式 クレー ン							1	1						1											3
デリッ ク																									
エレ ベー タ、リ フト							1	2	1					1										2	7
揚貨装 置																				1					1









の炉、 窯等				1			1		1				1						1	1			6	
送配電 線等				1						1	1								1				4	
電力設 備			1					1	1		1												4	
その他 の電気 設備			1													1							2	
人カク レーン 等							1								1						1		3	
人力運 搬機			5	4		2	1	3	6	2	1	2	5	3	2		3	2	2	2	2	2	2	51
人力機 械				1		1			1						2							1	6	
手工具			3	6		2	3	3	3	3	2	1	3	4	2		1		1	2	1	1	2	43
はしご 等			5	1		6	6	8	6	3	6	4	3	1	3	3	2	2	7	4	4		2	76
玉掛用			3	3		2		3		3		2	3	1	1	1			2	1	1	2	28	

具																										
その他 の用具			9		7		4	4	12	7	1	1	5	11	4	5	6	8	4	5	3	7	3	7	113	
その他 の装 置、設 備			3		3		7	2	5	6	5	3	4	5	6	6	1	4	3	4	4	4	4	2	5	82
足場								1						1				1						1	4	
支保工																										
階段、 栈橋			3		3		5	4	2	4	6		1	1	3	3	5	2	6	3	3	2	2	9	67	
開口部									1					1											2	
屋根、 はり、 もや、 けた、 合掌														2										1	1	4
作業 床、歩 み板			4		3		1	4	3	3	1	3	2	4	2	2	3	4	2	2	2		2	3	50	
通路			8		6		6	8	6	15	11	5	7	6	5	4	5	3	5	7	4	4	6	11	132	

建築物、構築物			2		3		3		1	4	2	2	5	1	3	1	2		3	3		2	2	2	41
その他の仮設物、建築物、構築物等					3		3	1		2	2		1	2		2				5		2	2	3	28
爆発性の物等									1	1															2
引火性の物					1		3		1			1		1	3					2			1		13
可燃性のガス			1																	1		1			3
有害物			3		2		1	1		2	3		3	1		2		3				1	1		23
放射線																									
その他の危険物、有害物等			1		3		3	2		2	2	2	4	4	1	1	2			1					28



低温環境				1			2	1	2	1	3		5		2	2	1		1	2		1	2	26	
その他の環境等			1	2		1	1	1	2		1			2	1	2		1	1	2	1	1		20	
その他の起因物				1		4			2		2		2		2	2	1	2	3	1	2	4	2	30	
起因物なし			9			5	8	8	7	5	5	1	4	8	2	3	3	6	7	8	9	4	7	109	
分類不能				1		1	1								1		1						5		
合計	202	203	203	198	190	199	201	175	196	209	143	136	134	170	136	121	121	138	110	149	114	117	121	148	3,834

その他の非鉄金属製造業における年齢別労働災害発生状況（1999-2022年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
19歳以下	4	5	6	5	8	6	9	4	5	4	3	3	3	6	5	1	5	5	2	5	3	1	3	10	111
20歳-29歳	35	48	45	33	37	40	40	28	33	45	26	22	23	40	26	22	20	32	25	27	21	15	19	29	731

30歳-39歳	38	42	35	40	49	46	42	49	41	45	33	38	41	38	31	24	30	30	16	28	24	24	24	28	836
40歳-49歳	48	43	42	31	32	41	30	30	42	38	35	31	38	34	27	41	28	40	29	45	28	31	29	23	836
50歳-59歳	57	57	57	67	41	47	53	36	43	53	30	29	12	32	29	18	22	15	26	25	21	33	26	41	870
60歳以上	20	8	18	22	23	19	27	28	32	24	16	13	17	20	18	15	16	16	12	19	17	13	20	17	450
合計	202	203	203	198	190	199	201	175	196	209	143	136	134	170	136	121	121	138	110	149	114	117	121	148	3,834

その他の非鉄金属製造業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2022年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
9人以下	47	43	38	33	41	38	43	27	33	25	28	16	20	25	17	13	12	21	17	21	13	16	17	20	624
10人-29人	49	49	53	57	49	62	49	46	45	49	34	36	31	48	43	31	35	27	34	28	19	27	32	30	963
30人以上	29	19	29	26	27	20	30	33	27	28	16	15	16	26	18	20	17	21	13	27	20	11	15	22	525



6月	19	17	16	9	18	12	16	15	12	19	15	14	12	9	13	8	15	11	10	11	8	12	5	6	302
7月	21	12	20	20	18	17	21	7	12	24	12	14	20	18	10	8	13	9	6	18	11	8	11	17	347
8月	18	13	16	18	18	18	14	14	14	10	14	13	5	19	14	15	3	11	7	5	9	6	9	12	295
9月	18	22	16	18	16	27	24	20	15	24	10	6	12	9	14	12	9	11	8	15	10	8	13	8	345
10月	6	15	14	16	15	16	19	24	15	16	12	17	10	19	19	13	10	6	6	8	13	16	13	17	335
11月	21	18	26	15	16	17	14	11	13	13	10	7	14	16	10	12	13	11	10	16	13	13	4	14	327
12月	11	20	12	10	14	15	12	20	10	16	16	13	8	9	4	10	9	6	7	17	4	5	12	21	281
合計	202	203	203	198	190	199	201	175	196	209	143	136	134	170	136	121	121	138	110	149	114	117	121	148	3,834

その他の非鉄金属製造業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2022年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
北海道	1				2		2		1	1	2	2	1	4	1	1		1	1		1	1		1	23
青森	3	2					2	1	3	4	3	1	1		2	1	1		3	5	1	1	1	2	37
岩手	2	1	1		2		1	2	1	3		3	1	2		2			3					3	27
宮城	2		1		4		1	4		3	3	6	3	2	4	1	2	3		2	2	4	1	1	49
秋田					1						2				1	2	2	1					1		10
山形	3		2				2	2		1	1	1	2	1				1	2	2		1	2	1	24
福島	7	3	6		4		4	2	1	4				3	9	2	2	2	2	2	3	1	2		59



茨城	12	12	11		10		10	9	21	14	7	10	5	7	8	5	10	6	8	9	5	6	6	11	202
栃木	7	12	8		4		10	9	6	1	3	2	4	6	4	5	2	1	3	3	6	5	1	1	103
群馬	8	1	5		4		6	4	9	9	1	2	2	5	4	2	5	3	2	7	3	5	3	5	95
埼玉	20	27	12		19		18	11	19	20	7	10	8	12	7	8	4	7	8	9	5	8	7	12	258
千葉	9	8	5		6		3	5	5	10	9	9	10	8	8	8	5	5	8	6	4	6	8	7	152
東京	11	2	7		8		3	3	2	5	5	2	3	1	3	4	2	2		3	2	2	1	2	73
神奈川	10	9	7		8		9	9	12	7	5	2	11	8	6	9	4	12	5	6	10	4	6	5	164
新潟	2	2	4		3		3	1	2	3	4	3	3	1	1	4	4	3	2	2	1	3	2	3	56
富山	14	12	7		12		13	19	13	8	12	8	9	17	4	6	6	12	8	12	12	9	7	6	226
石川		3			3				1		1		1	1	2		1	1	1		1			1	17
福井	2	1	3		1		1	2	2	2	6	4	1	2	4	1	2	2	3		1			2	42
山梨		2	5		2		1	1		2	3	1				1	1	1	2	1	1		1	2	27
長野	3	8	1		4		2	3	2	2	2	3	6	2	5	1	1	5	1	3	2	2	3		61
岐阜	2	4	7		6		3	3	3	7	5	2	1	5	5	5	3	3	2	3	4	6	9	1	89
静岡	14	21	16		6		13	8	11	12	3	3	3	5	5	4	5	7	2	10	6	3	7	8	172
愛知	11	11	17		9		11	16	9	7	9	8	8	7	5	9	9	9	6	9	7	11	12	8	208
三重	2	6	9		9		7	5	11	4	3	6	4	7	5	6	5	6	5	3	3	2	5	6	119
滋賀	3	4	5		3		13	8	10	14	2	4	5	9	4	2	2	6	1	6	3	1	5	5	115

京都	3	2	5		4		6	3	4	11	3	4	2	3	4	2	2	2	1	1	1		2	3	68
大阪	25	16	26		25		18	19	20	28	13	13	20	21	11	11	24	16	12	19	8	10	11	25	391
兵庫	13	6	4		8		8	5	12	8	9	7	5	7	8	6	3	2	3	4	4	6	5	5	138
奈良	1	1	1		2		1	3	1	1	4	5			1		2	1		2					26
和歌山		1	1				1		1		1			1			1		1	1					9
鳥取					1		1	1	1			1	1				1	1				1		1	10
島根												1									1				2
岡山		1	1		1		3	2			1	1	1	2		1	1	1	4	3	3	2	3	1	32
広島	4	2	5		3		1	4	1	6	2	6	3	2	1		2	3	1		1	2	2	4	55
山口	1	1	1				2		2	1	2										1				11
徳島					1			1											1						3
香川	2	3	2		5		1	1	1		1		1	4	1	1		3		2		2	1	1	32
愛媛			3		1		3	1	1	2	1	1	2	1		2		2	1	2	2			1	26
高知																	1		1			2		1	5
福岡	1	1	8		2		4	3	6	5	6	4	2	5	8	7	5	5	3	10	7	8	6	10	116
佐賀		1	3				2	1						1	1				1				1	2	13
長崎			1		1		1			1	1		1		1			1	1	1					10
熊本	2	14	2		2		5	2	1		1		1	3		2		1	2		2	2		1	43

大分	1	1					1		1	1			1	2											8
宮崎		1	1		4		2	2		1			2	3	3			1		1					21
鹿児島		1					1					1					1				1	1			6
沖縄	1						2			1															4
合計	202	203	203	198	190	199	201	175	196	209	143	136	134	170	136	121	121	138	110	149	114	117	121	148	3,834

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2022年のデータは新型コロナ罹患を含まない。2021年、2020年のデータは新型コロナ罹患を含む。2011年のデータは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: <https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html> (職場のあんぜんサイト)

[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306\\_01.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.html)に戻る。

=====  
その他の非鉄金属製造業における死亡災害発生状況（1999-2022年）

その他の非鉄金属製造業 コード No.011109

その他の非鉄金属製造業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2022年）

事故の																									合
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	





能																									
合計	6	1	7	1	2	2		3	4	2	1	2				1	1	4			1		1	1	40

その他の非鉄金属製造業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

起因物 （大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合 計
動力機 械	1		3			2		1	1	1		1				1		1				1			13
物上げ 装置、 運搬機 械		1	2		1			1	1		1							1						1	9
その他 の装置 等	2			1					2	1								2							8
仮設 物、建 築物、 構築物 等					1							1											1		3







































歳	2		1		1			1		1		1					2					1		10	
50歳-59歳	2		2			1			2	1															8
60歳以上			2	1					1							1	1								6
合計	6	1	7	1	2	2		3	4	2	1	2				1	1	4			1		1	1	40

その他の非鉄金属製造業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2022年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
9人以下				1																					1
10人-29人	1		2						2									1					1		7
30人-49人			2					1								1	1	1							6
50人-99人	1		1			2		1													1				6
100人-299人	3		2		2			1			1	1						2						1	13



300人以上	1	1							2	2		1												7	
合計	6	1	7	1	2	2		3	4	2	1	2				1	1	4			1		1	1	40

その他の非鉄金属製造業における月別死亡災害発生状況（1999-2022年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
1月									1							1	2								4
2月			2						1						1		1							1	6
3月			1														1								2
4月			1																						1
5月	2	1						1		1		1											1		7
6月				1				1			1	1													4
7月	2		1																						3
8月			1		1																1				3
9月	1					2				1															4
10月			1		1																				2
11月	1							1	2																4
12月																									
合計	6	1	7	1	2	2		3	4	2	1	2				1	1	4			1		1	1	40





山口								1															1		
徳島																									
香川																									
愛媛																									
高知																									
福岡																									
佐賀		1																					1		
長崎																									
熊本																									
大分																									
宮崎				1																			1		
鹿児島																									
沖縄																									
合計	6	1	7	1	2	2		3	4	2	1	2				1	1	4			1		1	1	40

出典: <https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html> (職場のあんぜんサイト)

その他の非鉄金属製造業における死亡災害事例（1999-2021年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	起因物 (小)	事故 の型	労働 者規 模
2021	5	12 ～ 14	社長と被災者が、スレートでふかれた工場の屋根を補修しようとしたところ、被災者がスレートを踏み抜いて約4メートル墜落して死亡したものの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2019	8	20 ～ 22	溶解したアルミを流す型枠に残ったアルミかすを取り除くため、コンベアを動かしながら回転する機械装置の内側に刷毛で薬剤を塗る作業中、コンベアと回転する機械装置との間に足を挟まれ、全身を巻き込まれて死亡した。	その他の一般動力機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2016	1	0 ～ 1	銀粉製造時に発生する排水を処理する6A棟において、金属排水蒸発濃縮設備の洗浄作業（硝酸溶液を当該設備で循環運転し、同設備内に析出している銀を溶かして洗浄する）中に爆発し、硝酸溶液及び窒素酸化物を含む有毒ガスが噴出した。当該洗浄作業を行っていた2名が入院し、他の排水処理装置の運転管理を行っていた2名が死亡した。	化学設備	破裂	100～299
2016	1	0 ～ 1	銀粉製造時に発生する排水を処理する6A棟において、金属排水蒸発濃縮設備の洗浄作業（硝酸溶液を当該設備で循環運転し、同設備内に析出している銀を溶かして洗浄する）中に爆発し、硝酸溶液及び窒素酸化物を含む有毒ガスが噴出した。当該洗浄作業を行っていた2名が入院し、他の排水処理装置の運転管理を行っていた2名が死亡した。	化学設備	破裂	100～299
		13	被災者単独で直径2.7メートル、重さ4.7トンの荷（鉄製の蓋）をつり上げ荷重15トンのホイスト式天井ク		激突	30～

2016	2	～	レーンにて運搬中に、荷と被災者の背後にあった縦横2メートル高さ1.5メートル、重さ7トンの鉄製のスクラップバッグの間に挟まれている状態で発見され、病院に運ばれ、同日死亡した。	クレーン	され	49
2016	3	8 ～ 9	工場内にある粉碎機（臼に入れた銅の塊を杵で突き、銅粉を造る機械）の動力伝達ベルトがホイールから外れたので、被災者は機械を稼働させたままベルトを付け直した。そして被災者が機械から離れようとした際、服が機械のシャフト（回転軸）にまき込まれて回転し、機械の骨組みに頭部等を複数回打ち付けた。救急搬送されるも、同日に死亡が確認された。	動力伝導 機構	はさ まれ 巻き 込ま れ	10～ 29
2015	1	0 ～ 1	被災労働者は、恒常的な長時間労働、徹夜を含む連続勤務、連日連夜の深夜残業、仕事上のミスにより取引先からのクレームが発生し、これへの対応を余儀なくされたという荷重業務、業務上のストレスを原因として、遅くとも平成27年1月10日頃に精神疾患を発病し、ロープを使用しての首つり自殺をした。	起因物な し	その 他	30～ 49
2014	2	14 ～ 15	加熱炉で約700度に熱せられた真鍮を鍛造プレスにて加工する作業中、上型に設置されたストロークを調整する為の3層のスペーサーの一部が、スライド下降した際にズレが生じて飛来し、被災者の腹部を直撃した。	その他の 金属加工 用機械	飛 来・ 落下	30～ 49
2010	6	7 ～ 8	事務所において、前日からの勤務を退社することなく継続していた労働者が、翌朝に同事務所の5階喫煙室で同僚労働者と喫煙していたが、その20分後、地上で倒れているのを発見された。喫煙室窓から転落したと推定される。	建築物、 構築物	墜 落・ 転落	1001 ～ 9999
2010	5	20 ～ 21	パレット搬送機（産業用ロボット。金属ビレットを載せたパレットを移動させる機械）の運転を停止せずにその可動範囲に入り、同機械の支柱と搬送アーム部の間に胸部を挟まれたもの。	産業用口 ロボット	はさ まれ 巻き 込ま れ	100 ～ 299

2009	6	23 ～ 24	アルミニウムを溶解する設備において、アルミを投入（自動搬送）するバケットの底が閉まらなくなったため、溶解設備の脇にある点検場所においてバケットの底を閉めようとバケットの中に入って補修作業を行っていたところ、突然バケットの底が閉まりはさまれた。	その他の 動力運搬 機	はさ まれ 巻き 込ま れ	100 ～ 299
2008	9	11 ～ 12	シリコン加工工場において、シリコンを弗硝酸で洗浄及び乾燥するための装置の監視及びサンプリング作業中、多結晶シリコン自動リンス乾燥装置の点検口を開けて装置内を覗いていたところ、装置内のローラーコンベヤー上のバスケット（シリコンを入れる容器）を掴み搬送するためのアームにはさまれた。	その他の 一般動力 機械	はさ まれ 巻き 込ま れ	300 ～
2008	5	9 ～ 10	鋳造工場の電気集じん機高圧盤内の変圧器入替工事に伴う事前準備のため、工場内高圧受電盤の断路器を切る作業をしていて、受電盤内にある設備用の2台の断路器のうち、断路すべきでない通電負荷状態の断路器を切ってしまうため、切るときの火花発生により火傷して死亡した。	電力設備	感電	300 ～ 499
2007	2	11 ～ 12	アルミホイール工場内鋳造部門において、溶解炉を担当していた作業者が、停止しているスクラップホイール搬入用リターンバケットのホッパー底部開閉扉にはさまれているところを発見された。	その他の 動力運搬 機	はさ まれ 巻き 込ま れ	10～ 29
2007	1	10 ～ 11	被災者は、杵と臼の態様の動力機械（スタンプミル）で、金属粉の製造作業を行っていたところ、動力機械の杵の部分で、部分を上下運動させるため回転している巴状の鋳物等に付着している油をウエスで拭き取ろうとして巻き込まれた。	混合機、 粉碎機	はさ まれ 巻き 込ま	10～ 29

					れ	
2007	11	12 ～ 13	エルー炉にて溶解時、スラグオフ前に蛍石を投入しスラグを攪拌しようとしたとき、炉内から熱風が噴出し、炉作業口前にいた作業者が被災した。	炉、窯	高温・低温物との接触	300～499
2007	11	12 ～ 13	エルー炉にて溶解時、スラグオフ前に蛍石を投入しスラグを攪拌しようとしたとき、炉内から熱風が噴出し、炉作業口前にいた作業者が被災した。	炉、窯	高温・低温物との接触	300～499
2006	11	17 ～ 18	資材買付けのための海外出張中、取引先の工場を訪問した後、現地の会社法人に乗用車で戻る途中で高速道路でガードレールに激突し、乗用車の後部座席に乗車していた被災者が道路脇に放り出された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
2006	6	10 ～ 11	アルミ溶融回転炉より湯出し終了後、被災者は当該炉内に残留した焼灰（アルミと不純物との混合物）を専用釜に移し替えた後、焼灰の温度が高過ぎたために、不純灰をかけて焼灰の温度を冷まそうと、鉄箱に入れた不純灰をフォークリフトを使用して振りかけたところ、高温の熱風が発生し、火傷を負った。	金属材料	高温・低温物と	30～49



				の接 触		
2006	5	13 ～ 14	伸線の連続工程作業中、ステンレス鋼線が巻芯に巻かれずに噛み込んだ為、ペンチを使ってダイスから出てきたステンレス鋼線を押さえているときに、その先の工程のダイスで張力がかかり、断線が発生し、断線したステンレス鋼線の端部が被災者を直撃した。	その他の 金属加工 用機械	飛 来・ 落下	50～ 99
2004	9	20 ～ 21	ドラムに巻かれている電線を指定寸法に巻きなおす検尺工程において、指定寸法に切り終えた後の残線処理を元のサプライドラムに巻き取る作業中、巻き取りドラムの回転速度が通常より4倍ほど速く設定されていたため、電線を巻き取るためにスイッチを入れたところ、高速で巻き取りだし、手に持っていた残線に引っ張られドラムの反対側に投げ飛ばされた。	ロール機 (印刷 ロール機 を除 く。)	激突	50～ 99
2004	9	9 ～ 10	焼鈍炉の積重装置（エアリフト）のシャッター部の枠を溶接により取り替えるため、積重装置とシャッター部の隙間に入り作業中、別の作業員から溶接ホルダーを受け取ろうとした時、別の作業員がリミットスイッチに誤って触れたため、積重装置が上昇しシャッター部との間に挟まれた。	その他の 一般動力 機械	はさ まれ 巻き 込ま れ	50～ 99
2003	10	6 ～ 7	陽極酸化複合皮膜ラインにおいて、当日予定の循環流量計設置工事個所の確認および下準備を行っていたときに、自動運転になっていた搬送台車と槽の側面についている遅降装置との間に頭をはさまれた。	その他の 動力運搬 機	はさ まれ 巻き 込ま れ	100 ～ 299
		11	ロータリーキルン（鉱石の水分を加熱脱水する設備長さ105m、直径4.8m）の投炭設備（ロータリーキルン内に石	その他の	墜	100

2003	8	～ 12	炭を投入する設備)のレベル検出装置の点検で、ロータリーキルンの点検口(60cm×60cm)の蓋を開け中の状況を見ていたときに、ロータリーキルン内に墜落し、スクープフィーダーとロータリーキルンのケーシングとの間にはさまれ下半身を切断された。	仮設物、 建築物、 構築物等	落・ 転落	～ 299
2002	6	8 ～ 9	リフターでスクラップを所定の場所運んで空荷で戻るときに、工場の出入口付近の段差(約13cm)でリフターが転倒したためコンクリート床面との間に挟まれた。	人力機械	はさ まれ 巻き 込ま れ	1～9
2001	10	14 ～ 15	工場の第2調整池の排水口に溜まっていた枯れ草等のゴミの除去作業を行っていて、作業指示を行った班長の方に向かって歩いていたときに、水深80cmから序々に180cmへ深くなっているところで深みにはまり溺れた。	水	おぼ れ	100 ～ 299
2001	8	10 ～ 11	ロール状の銅板の表面を研磨するため酸処理をしてバフ研磨をかけ、水洗浄の上乾燥させて再度巻き取る一連のラインにおいて、最終の巻き取りロール手前のロール機付近で監視作業を行う手はずであった者がロール機の安全柵及び安全カバーをあけて中に入り、ロールに右手を肩口まで巻き込まれた。	ロール機 (印刷 ロール機 を除 く。)	はさ まれ 巻き 込ま れ	100 ～ 299
2001	7	10 ～ 11	工場敷地内でアルミインゴットの製品置場から工場に向かって歩いていたところ、廃材(アルミ缶)の整理作業に使用していたトラクターショベルがバックで走行してきてはねられた。	整地・運 搬・積込 み用機械	激突 され	10～ 29
		10		その他の	はさ まれ	50～

2001	4	11	大きなドラムに巻き取られた電線を一定の長さに巻き替える作業において、自動巻取装置に巻き込まれた。	一般動力 機械	巻き 込ま れ	99
2001	2	16 ～ 17	発注していた製品を回収するため軽自動車で行中、信号機のない交差点左手から進行して来た2tトラックに衝突された。	乗用車、 バス、バ イク	交通 事故 (道 路)	10～ 29
2001	3	14 ～ 15	はい積みされたアルミ灰のコンテナ袋(1袋あたり500kg)が崩れたため、はいの下方にいた者が下敷きになった。	荷姿の物	崩 壊・ 倒壊	30～ 49
2001	2	22 ～ 23	アルミ溶解(回転炉)で生じたアルミ灰のしぼり機の前に行ったところ、他の労働者がフォークリフトを動かしたため灰しぼり機とフォークリフトのフォークに差し込まれた灰しぼり釜との間にはさまれた。	フォーク リフト	はさ まれ 巻き 込ま れ	30～ 49
2000	5	8 ～ 9	電子ワイヤー巻き取り機のボビン搬送リフターでトラブルが発生したため、ピットの中に入り修繕作業を行っていたときにボビン搬送リフターが突然落下し、搬送リフターと床との間に挟まれた。	その他の 動力運搬 機	はさ まれ 巻き 込ま れ	300 ～
		10			有害	100

1999	9	～ 11	高速増殖炉の燃料を製造する際、精製したウラン(濃縮度18.8%)を硝酸に溶かした溶液を本来ならば貯塔に投入すべきところ、沈殿槽に投入したため臨界に至り大量の中性子線とガンマ線が発生して、被ばくした。	放射線	物との接触	～ 299
1999	11	～ 14	自動停止していたドロベンチ(電線材料の銅線を所定の長さに引き伸ばす機械)の修理を行っていたところ、機械が突然動き出したため機械の可動部分とフレームとの間に首を挟まれた。	その他の一般動力機械	はさまれ巻き込まれ	1000 ～ 9999
1999	7	～ 18	製線工場内の通風状態の悪い仕上作業場で製品の出荷準備作業を行っていたところ、具合が悪くなり倒れ、重度の熱中症で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	100 ～ 299
1999	7	～ 15	屋外において、電線くずのかたまりから太い電線と細い電線とを選別する作業を行っていて熱中症になった。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10 ～ 29
1999	5	～ 13	金属粉碎工場の集塵ダクトが熱を持っていたので、ダクトの点検孔のハッチを開放し、着火部を消火するために水	その他の装置、設	爆発	100 ～

		14	を注入しようとして点検孔を離れたときに爆発音がして、その時の爆風で火傷を負った。	備		299
1999	5	13 ～ 14	金属粉碎工場の集塵ダクトが熱を持っていたので、ダクトの点検孔のハッチを開放し、着火部を消火するために水を注入しようとして点検孔を離れたときに爆発音がして、その時の爆風で火傷を負った。	その他の 装置、設 備	爆発	50～ 99

2021年、2020年の事例は新型コロナ罹患を含む。2011年の事例は東日本大震災による労働災害を含まない。

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306\\_01.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.html)に戻る。