

10401製材業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	9 ～ 10	昇降盤の上で廃角材（約30×60×200mm）の加工中に、過って左 手を滑らせ、回転中の刃と接触し、左手人差し指第一関節上部に切 傷を負った。	37	8	131	1～ 9
2	2019	1	8 ～ 9	木材市場にて、トラックに原木を積み込み中、トラックキャビンの 上にある道具入れの足場で、原木を整理していたとき、バランスを 崩して落下し、両手首・顔面を骨折した。	54	1	221	10 ～ 29
3	2019	1	16 ～ 17	会社敷地内材木置場にて、製品の除雪作業中、足が滑りスコップの 持ち手が胸に当たり、胸を打撲した。	63	3	364	1～ 9
4	2019	1	16 ～ 17	工場内倉庫にて、横になっている木材を降ろそうとした際、脚立に 乗り、バランスを崩し、落下した。その際、腰を骨折した。	30	1	371	1～ 9
5	2019	1	11 ～ 12	集成材加工工場内で、ベルトコンベアの修正中に、機械の隙間に手 袋が引っ掛かり、そのままベルトの回転に引きずられベルトとロー ラーの間に右手が巻き込まれて、右手中指を骨折した。	25	7	224	30 ～ 49
6	2019	1	16 ～ 17	製材作業中、割いた板が送材車に乗り、次のレーンに落ちずに途中 で止まった。板がレーンに流れるよう左手で直そうとした際、送材 車のチェーンに軍手が挟まり、左手を抜こうとして左手薬指を切断 した。	40	7	132	1～ 9
			15	ライン上のチェーンに軍手をしていた左手が巻き込まれて、左手人				10

7	2019	1	16	差し指と中指を損傷した。左手中指は開放骨折であった。	23	7	121	1	29
8	2019	1	10 11	合板の山から取り出す際、合板に掛けてあったブルーシートに足を滑らせ、落下して左足首を捻挫した。	36	1	529	1	9
9	2019	1	10 11	工場内で木製チップを製造中、停止中のベルトコンベアーにある木片を取り除くとき、油圧式の投入フィルダー（押さえつける装置）が下がり、手を引き抜いた際、投入フィルダーに左手が挟まり負傷した。	38	7	169	1	9
10	2019	1	10 11	製材工場で、杉製材を梱包中、フォークリフトで持ち上げる際、フォークリフトの爪が根元まで梱包に差し込まれず、前より荷崩れが起きた。その際、右膝に当たり打撲した。	62	6	225	30	49
11	2019	1	17 18	製材所工場にて、材木の電動カンナ掛け作業中、材料の木が挟まり取ろうとした際、人差し指を刃物で切り、右人差し指を骨折した。	74	8	133	1	9
12	2019	2	10 11	ベルトコンベアの落とし口に搬送品が引っ掛かっているのを発見した。ベルトコンベアを止めずに搬送品を取り除こうとし、ラインに戻すため搬送品の後ろから角材で叩いたところ、角材が搬送品に引っ張られた。その際、角材を持っていた左手がベルトコンベアに挟まれ、左手人差し指に挫創を負った。	47	7	224	100	299
13	2019	2	1 2	加工工場のチップ投入コンベアに廃板材が詰まるトラブル対応しようとしていたところ、足場がおが粉で覆われていて、足下の2本の配管が見えず、2本の配管の間に安全靴のつま先が入りバランスを崩した。後方に転倒したが、安全靴が配管から抜けず、足首が固定した状態で強くひねったため、左足首の靭帯に損傷を負った。	30	2	139	50	99
14	2019	2	7 8	工場にて、プレーナーの刃に木の皮が挟まり、機械を止めて取り除く際、刃に左手指先が当たり、左示指皮膚欠損創を負った。	26	8	133	10	29

15	2019	2	15 ～ 16	工場内にて、杭を製造する機械でコンベアに流れている材木が斜めになり、コンベアが停止し、ローラー部分に木材を動かした際、動いていた鋸に左指先が当たり、左手人差し指と中指の裂傷を負った。	58	8	131	50 ～ 99
16	2019	2	17 ～ 18	木材を移動させている際、材を置くときは片側ずつ置くところ、誤って木材を両側一緒に置いたとき、木材と木材の間に指を挟み、右中指を骨折し裂傷を負った。	23	7	521	30 ～ 49
17	2019	2	13 ～ 14	工場内のテーブルで挽いた角材を受けて積み上げていたところ、角材がずれていたの直そうとしたとき崩れてきた。その際、左手で受けようとしたが、誤って角材とローラーに左手を挟み、左手薬指を骨折した。	41	5	224	10 ～ 29
18	2019	3	15 ～ 16	工場内でカットストックを積んだパレット横の50cm程の間を通り抜けようとして、右足つま先がパレットの桁に引っ掛かり、前方に転倒し右上腕骨顆上骨折および左肩腱板損傷を負った。	63	2	379	10 ～ 29
19	2019	3	9 ～ 10	木材市場にて木材を積む作業中、12cm角1mの材1本と2×4cm角1mの材2本を入れ替えしていた際、トラックのサイドガードに1本が引っ掛かったことに気付かず、材が右目に当たって負傷した。	58	3	611	10 ～ 29
20	2019	3	8 ～ 9	横切りのスイッチの始動を確認するために1度スイッチを入れ、ノコを回し止めた。その後、横切りの周りの掃除を始めたとき、ノコが惰性で回っており、それに気付かずに手に当ててしまい、右手人差し指、中指、薬指に切創を負った。	69	8	131	1～ 9
21	2019	3	14 ～ 15	重機部品の交換作業のため、部品を収納しているラック（縦幅1m×横幅1.8m×高さ1.5m）の上部の足場に登ったが、足場の板が外れて、落下した。その際に、右肩を脱臼し、左足膝靭帯を断裂した。	54	1	391	10 ～ 29
22	2019	3	16 ～	社内構内で、翌日配送する材木等をトラックに積み込み作業中、荷物に掛けたロープを締めようと引っ張ったところ、ロープが切れ、	44	1	379	10 ～

			17	高さ1m30cm位の荷台から落ち、左腕を地面に打ち付け左上腕部を骨折した。					29
23	2019	3	18 ～ 19	工場内にて、製材を流していた先で製材が詰まり、修復するため、搬送装置の上に上がった際、足を踏み外し、2m下の床へ転落した。その際、右骨盤、右手小指を骨折した。	64	1	229		10 ～ 29
24	2019	3	14 ～ 15	工場内にて、高周波プレスの調整中、プレス排出口から材料を移動するため、体を乗り出し押し出した際、センサーが作動し、排出ローラーが降り、腰部を圧迫負傷した。	56	7	139		10 ～ 29
25	2019	4	8 ～ 9	製材作業現場で、護摩木の製作中に、カンナで10mmの面を削っていて、護摩木が倒れそうになり、差し出した右手の人差し指がカンナの刃に当たり、右示指切断および末節骨開放骨折となった。	30	8	133		1～ 9
26	2019	4	16 ～ 17	取引先の工場の積み込み場所でリフトを使ってトラックへモミ板を積み込む作業をしていた。モミ板を載せる番木がずれたので、リフトを上げてずれた板を被災者が押さえたがリフトを下げたときに番木が再度ずれて、荷台のアングルと番木に右手小指を挟まれ負傷した。	66	7	379		30 ～ 49
27	2019	4	11 ～ 12	製材工場内でトラブル処理を行った後、持ち場に戻ろうとコンベアを跨いだとき、バランスを崩して転倒しそうになった。とっさに手をついたところにチェーンがあり、巻き込まれて右手人差し指を切断した。	44	7	121		50 ～ 99
28	2019	4	11 ～ 12	ローラーバンド機械の業務中、乱雑な端材を整理しようとローラーバンド機械を離れ、第2コンベアを停止しないまま鉄枠の整理終了後、右手を若干挙げたまま体を右に5度程回したため、視覚外の中空に右手が移動した。その際、回転中の歯車とチェーンの間に右手中指と薬指が挟まれ、右手中指を切断し、右手薬指を骨折した。	55	7	121		1～ 9
29	2019	4	13 ～ 14	構内にて、帯鋸機を通過し、回転している帯鋸を認識せず、掴もうとした際、左手の平に創傷を負った。	46	8	132		1～ 9

30	2019	4	9 ～ 10	木工所内で床を箒で清掃中、フローリングの段差につまずいて転倒し、左手を骨折した。	55	2	417	—
31	2019	4	8 ～ 9	製品加工工場内で、高所にある配管フランジボルト増し締め作業の際、フォークリフトの爪にパレットを設置して上昇させ作業を行った。その後、地上約2mの位置から降りるときに、一旦フォークリフト爪部分に腕を掛けて体重を預けた際、右肩を脱臼した。	41	3	222	30 ～ 49
32	2019	4	14 ～ 15	工場内で鋸屑製造機にて鋸屑を作っている際、木材が湿っていて鋸の目に詰まったため、ホイストでカバーを持ち上げて掃除をしていたところ、ホイストのフックが壊れていてカバーが落下し、右手を負傷した。	53	4	219	1～ 9
33	2019	4	16 ～ 17	本社工場にて、建築材料（24cm×420cm×8cm、55kg）を左肩へ乗せてトラックへ積み込もうとした際、痛めて腱板断裂を負った。	53	19	522	10 ～ 29
34	2019	4	10 ～ 11	モルダー機械で2mの板を掛ける途中、板が引っ掛かった。引っ掛かった板を取ろうと、下にサイドカッターがあるのに気付かず、手で板を引っ張り出したところ、左手人差し指を切断した。	63	8	131	10 ～ 29
35	2019	4	18 ～ 19	作業終了後、操作室から降り、階段から足を踏み外し、4段下へ落下した。その際、右足関節両果骨折した。	63	1	413	30 ～ 49
36	2019	4	16 ～ 17	工場にて、横切り機で製材を切る作業中、切り終えた製材を移動する際、鋸が出てきて手を負傷した。	63	8	131	30 ～ 49
37	2019	5	9 ～ 10	工場内で木材に角ノミ機で穴開け作業中、手袋をしたまま回転中のドリルに巻き込まれ、左示指の靭帯を断裂した。	64	7	134	1～ 9
			9	敷地内にて、チップボイラーの燃料用チップを破砕作業中、木材				30

38	2019	5	～ 10	チッパー投入口の詰まりを治具で除去しようと、投入口奥にあるチッパーの刃に右手中指が触れ負傷した。	20	7	139	～ 49
39	2019	5	～ 12	工場内にて、端材をコンベアに流していたところ、コンベアの流れが悪く、改善しようと機械を止めず端材の整理をした際、流れてきた板との間に指が挟まり、右中指を骨折した。	55	7	224	～ 99
40	2019	5	16 ～ 17	自社プレカット工場内にて、加工機械の操作を訓練中、電源盤へ移動し機械の下をくぐり、反射的にボタンを押した際、下がったレバーに体が押され（通常はレバーを下げてから移動する）、腰から下を挟み負傷した。	51	7	139	30 ～ 49
41	2019	5	～ 13	工場内で木材の選別作業中、機械に木材が挟まり、機械を停止せずに取り除こうとしたところ、左手を巻き込まれ、左手薬指と小指を負傷した。	25	7	224	50 ～ 99
42	2019	5	～ 17	山林で伐倒作業中、伐倒した木が立木に寄り掛かっていたので、落とすために先端をチェーンソーで玉切りしたところ、重心が変わって被災者側へ落ちてきて左足に当たり骨折した。	43	6	522	50 ～ 99
43	2019	5	13 ～ 14	材料の栈切りをしていたとき、倒れた栈木を左手で拾おうとし、右手に持っていた栈木で右目をぶつけ骨折した。	41	3	522	10 ～ 29
44	2019	5	9 ～ 10	工場の土場で丸太を玉切りした後に木くずを片付けていたところ、玉切りした丸太が動いて、左足側部に当たり骨折した。	56	6	522	1～ 9
45	2019	5	～ 18	工場内通路にて、アスファルトのコンクリートつなぎ目約5mmの段差につまずき、転倒した際、左手をつき、左手首を骨折した。	48	2	417	10 ～ 29
46	2019	5	～ 14	工場内で横バンドソー鋸車モーター点検中、耳掬操作盤の横にあるベルトコンベアーを跨いだ際、足が滑って転倒し、右脛を打撲した。	55	3	224	1～ 9

47	2019	6	17 ～ 18	帰り支度を終え、休憩室を出て、60cm程の高さに、2段の踏み台が置かれている箇所を下りていて、踏み台で滑って、後方に倒れ、台で腰を打ち、右第1、2、3、4腰椎横突起骨折および右第1,2肋骨骨折となった。	55	3	371	10 ～ 29
48	2019	6	9 ～ 10	工場内にて、ネイラーによる木製パレットの釘打ち作業中、ネイラーの先端部分と左手が接触し、安全レバー（トリガー）が手から離れてしまい、釘が発射され、左手人差し指に刺傷を負った。	42	6	139	1～ 9
49	2019	6	8 ～ 9	工場にて、万能昇降盤の鋸を使用して作業中、製品が跳ね返り避ける際、右手中指が鋸に触れ裂傷を負った。	44	8	131	1～ 9
50	2019	6	9 ～ 10	工場のツイン製材機にチップを送る台に上り、メンテナンス作業中に木材が置かれている場所から約60cmの段差を下りる際に右足から着地したとき、右足首を捻挫した。	39	19	139	10 ～ 29
51	2019	6	9 ～ 10	駆動チェーンがスプロケットから外れかけているのを復旧させるために、シャフトを掴み、回そうとした。その際に、電源が入られシャフトが回転しだし、左手を巻き込んだ。左示指伸筋腱を断裂した。	38	7	121	30 ～ 49
52	2019	6	17 ～ 18	製材工場内で、木端を取り除くためカット機に右手を入れた際、誤って右足の機械スイッチを作動させてしまい、右手中指と薬指に裂傷を負った。	56	8	135	30 ～ 49
53	2019	6	15 ～ 16	背板を製材中、製品が斜めになり、直すためライブローラーのリミットスイッチに触れ機械を動かした。そのとき、チェーンスラッシャーが動き、製品が上昇するのを確認後、移動する際にバランスを崩しスラッシャーに手をつき、チェーンをつかんだため、左手中指・薬指・小指を巻き込まれ負傷した。	30	8	169	10 ～ 29
54	2019	6	16 ～	皮むき工場、工場下の皮、木片の片付け清掃作業中、ベルトコンベア下の木端を左手で取り除く際、左手がベルトに巻き込まれ、鉄板の間に挟まれた。右手で外す際、右腕がベルトに巻き込まれ、鉄	46	7	224	10 ～

			17	板に挟まれた。その際、左手、右手、右腕を負傷した。					29
55	2019	6	16 ～ 17	トビで丸太を引っ張り、トビが外れ、その勢いで高さ90cmの所から落下し、右陰のう部を負傷した。	44	1	522		10 ～ 29
56	2019	6	15 ～ 16	製材工場内にて、ツインハンドソーを用い一般製材品を制作中、帯鋸にヤニ・オガ粉の付着があり、機械を止め、スクレイパーにて取り除く作業中、鋸が完全に停止しておらず、スクレイパーが刃先に接触し、右手が弾かれ、帯鋸が右中指、示指、母指、母指示指の間に当たり負傷した。	55	8	132		10 ～ 29
57	2019	7	11 ～ 12	工場内にて、鉄骨を解体しユニック車で整理作業中、ユニック車で解体鉄骨に玉掛けし、地切りしたとき、鉄骨（長さ1m、幅13cm、高さ7cm）が反動で落下し、左前腕に当たり負傷した。	60	4	521		10 ～ 29
58	2019	7	15 ～ 16	プレカット工場で束加工機を使用中、集塵配管口が詰まったため、機械を止めて手で取り除こうとした。その際、手を奥まで入れすぎて、惰性で回っていた刃物に左手が触れ、左手指を負傷した。	18	8	169		50 ～ 99
59	2019	7	11 ～ 12	工場にて、製材作業中、回転している丸鋸の刃に右手の平が接触し、切傷を負った。	67	8	131		1～ 9
60	2019	7	9 ～ 10	工場内おが屑サイロで、おが屑をスコップでかき出していたとき、誤って右足甲にスコップが当たり刺創を負った。	47	6	364		1～ 9
61	2019	7	12 ～ 13	工場でエッシャーラインの稼働中、終了部に木材板が引っ掛かり、渋滞するトラブルが発生した。その際、被災者は安全ルールを守らず、機械設備を停止させないままトラブルを処理しようとし、架台に左手を置いたまま右手で木材板の引っ掛かりを取り除いたところ、次の木材板が流れてきて、左手を架台と木材板の間に挟まれ、左手親指を切断した。	21	7	224		30 ～ 49



62	2019	7	14 ～ 15	当社工場内にて、40ギャングリッパ―横切機を使用して製材作業中、誤って回転中の丸鋸が浮上する場所に右手を置いてしまい、右中指および右示指を切断した。	22	8	131	～ 49
63	2019	7	12 ～ 13	当社工場内の休憩室にて、午後の作業へ向かう際、転倒し左肘を脱臼した。	45	2	417	1～ 9
64	2019	7	10 ～ 11	自社工場内で製材機を操作中、木材のゴミを取ろうとしたとき、機械を止めていなかったためローラーに手を巻き込み、右手に裂傷を負った。	75	7	224	1～ 9
65	2019	8	16 ～ 17	工場入口付近にある作業場で、作業着に付いた木屑を手で払いながら歩いていたとき、パレットにつまずいた。その際、顔を守ろうとして手をついた場所に荷物があり、荷物とともに転倒して右腕を骨折した。	41	2	417	10 ～ 29
66	2019	8	9 ～ 10	木材加工用機械に木材が引っ掛かっていることに気付き、機械の停止ボタンを押さずに、引っ掛かりを直したら、作業服の裾を機械に巻き込み、右手指多発開放骨折となった。	65	7	139	50 ～ 99
67	2019	8	12 ～ 13	高さ1m程の階段を上がっていて、左足を踏み外し転倒し、タンクで右背中を強打し、肋骨骨折および肺気胸を発症した。	55	1	413	30 ～ 49
68	2019	8	16 ～ 17	木材加工センター内で、木材背板をカットする際に、盤台上にある背板を整理しようとした。その際、チェーンコンベアの電源を切らず近付いたため、後から流れてきた背板で下顎と頸部を打ち、脳震盪を起こした。	33	4	522	10 ～ 29
69	2019	8	16 ～ 17	木材加工場で、横切り機械を使用して板を切断していたとき、鋸歯の近くにある木片を取ろうとしたところ、鋸歯が右手指に接触し、裂創を負った。	52	8	131	1～ 9
			14	作業場で製品（4m）から棧を取り除いていた際、チェーンを跨い				50

70	2019	8	～ 15	で足場へ移動しようとしたときに誤って落下し、左肩・肋骨・左肘・左手指を負傷した。	52	1	414	～ 99
71	2019	8	～ 16	材木を積んでいた際、材木を右足に落として親指を骨折した。	50	4	522	10 ～ 29
72	2019	8	～ 14	事務所横の石垣にはしごを立て掛けて、草刈り作業をしていたときに、足を踏み外し、はしごから落下した。その際、右肩を脱臼し、頭部に裂傷を負った。	36	1	371	1～ 9
73	2019	8	～ 16	工場の横切カット機で材をカットする作業を行っていた際、小割材が斜めになったので修正するために非常停止ボタンを押したが、惰性でノコの歯が回っており、気付かず右手を台の上に置いたため甲に裂傷を負った。	49	8	131	50 ～ 99
74	2019	8	～ 12	工場内にて、手動式帯鋸製材機で木材を製材作業中、帯鋸と定盤の間に木型を置き、押し方が入れる木材を引き方として作業中、木型が動き元に戻そうと左手を出した際、誤って回転中の帯鋸の刃に左中指が当たり切創を負った。	60	8	132	1～ 9
75	2019	8	～ 16	製材工場内で、積込用台車の木枠部分を改造し、電動丸鋸を使用中、刃が跳ね返り、右手指先を負傷した。	54	8	131	10 ～ 29
76	2019	9	～ 11	木材破砕機タブグラインダーのオイル交換作業中、他の作業者が点検・試運転のためエンジンを始動させたので、コンベアが動き出した。そのとき、被災者がコンベア上でグリスアップ作業をしており、急にコンベアが動き出したので飛び下りようとした。その際、足を滑らせて約2mの高さから落下し、左手首と胸を骨折した。	39	1	224	1～ 9
77	2019	9	～ 9	製材工場内で、手動横切り鋸を使用して板材を切り分けていた。板材を右側に移動させる際、右手を板の手前に、左手を板の奥へ掛けようとしたところ、タイミングがずれて鋸に左手が接触し、左手小指に挫滅創を負った。	58	8	131	10 ～ 29

78	2019	9	10 ～ 11	製品の栈入れ作業中、足場から足を踏み外し、積取り機のフォークで左脇腹を打ち、背中から倒れた。その際、左肋軟骨を折り、首を捻挫した。	25	3	379	50 ～ 99
79	2019	9	15 ～ 16	工場内で、別の作業者がリフトを操作して材料を設置する際に、被災者は厘木を設置して倒れないように手を添えていた。そのとき、リフトを引き抜いた際に製品が動いて厘木が倒れ、被災者の左手親指が厘木に挟まれて骨折した。	79	7	222	10 ～ 29
80	2019	9	17 ～ 18	木材加工場にて木材の選別作業の際、スギの乾燥材（長さ3～4m、幅90～120mm、厚さ30～45mm）を両手で反転させる動作を繰り返し行っていたことにより、両手・両手首を負傷した。	34	19	921	50 ～ 99
81	2019	9	13 ～ 14	製材工場にて製材機械から出た不適材を台から下ろす作業中、丸太を下ろした際に思わぬ方向に跳ね、左足首に当たって負傷した。	53	6	139	10 ～ 29
82	2019	9	9 ～ 10	工場にて、合板加工機を使い木材加工作業中、機械内に材が引っ掛かり、スイッチを切り、左手を機械内に入れ材を取る際、鋸が定位置に戻っておらず、鋸に左手中指が接触し、左手中指に切傷を負った。	24	8	131	30 ～ 49
83	2019	9	10 ～ 11	工場内で製材済みの材木（4cm×10cm×5cm）を積み上げていた際、一番上の材木が約90cmの高さから滑り落ちてきて右足甲に当たり打撲した。	48	4	522	1～ 9
84	2019	10	15 ～ 16	オートテーブルのローラーを木材が流れてきており、ローラーに木材を上げようとし、流れてきた木材に挟まれ、右手指を負傷した。	36	7	139	1～ 9
85	2019	10	15 ～ 16	製材所で、横切り機械で2mの製品を1mに切り揃えていたとき、片方の製品を切りきれなかったので、鋸のカバーを押し上げたところ、製品が引っ掛かった。電源を切り、引っ掛かった製品を取ろうとしたとき、惰性で回っていた丸鋸に接触し、左手を骨折した。	55	8	131	1～ 9



94	2019	11	8 ～ 9	製材所の貯木場で木材の選別作業中、杉材がフォークリフトの爪先から外れて落下した。逃げようとした際に足の後ろ側に当たり、捻挫した。	68	6	222	1～ 9
95	2019	11	14 ～ 15	製材工場で、横切り機を使用して木材を切った後、選別作業をしていた。その際、横切り機の横ある階段を下りる際に踏み外し、左足をひねり、左踝を骨折した。	60	1	413	1～ 9
96	2019	11	13 ～ 14	工場で、原木を積んだトラックから、コケ崩れ防止用に刺している棒を両手で抜き取る際に、誤って左手が離れ、右手1本になったため、バランスを崩してアスファルトの地面に落下し、右足中指および右足踵を骨折した。	60	1	172	10 ～ 29
97	2019	11	15 ～ 16	新築工事現場に、瓦の下に敷く野地板1枚を配達する際、通常はレッカーで屋根上に上がるところ、被災者は足場から上がって大工に渡そうとした。足場から屋根垂木を踏んで屋根に渡るときに足が滑り、足場と屋根の間に挟まれ、胸を打撲して左腎臓を負傷した。	58	1	415	1～ 9
98	2019	11	9 ～ 10	山林で草刈り機を使って下草刈り作業中に、切った草や竹を片付けていたとき、草刈り機が硬い物に触れて跳ねた。その際、草刈り機の刃が右足に当たり、右大腿部を負傷した。	77	8	169	1～ 9
99	2019	11	9 ～ 10	事業所作業場内で、モルダー機に木片が詰まり、機械を停止せずに取り除こうとしたところ、回転部に右手が接触し、右手薬指を欠損した。	45	8	133	10 ～ 29
100	2019	11	14 ～ 15	事業場内で、カットされた木材の選別作業をしていた。作業台で1本ずつ仕分けしていたとき、重ねた材のうち1本が足下に落下し、左足親指を骨折した。	28	4	522	10 ～ 29

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。