

10501木製家具製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	10 ～ 11	事業所作業場内で、穴あけ機で木材に1cm程度の穴をあける際、木材を固定していた左手の手袋が機械に巻き込まれ、左手薬指と小指を負傷した。	68	7	134	10 ～ 29
2	2019	1	11 ～ 12	刃物が回ったまま刃物のねじを緩めて上下の調節をしようとし、刃物に手が接触し、左手中指を複雑骨折し、左手薬指の爪と一部皮膚を切り負傷した。	53	8	131	10 ～ 29
3	2019	1	9 ～ 10	作業場にて、クロスカットソーによる木材裁断作業中、右手首が刃に当たり切断した。	20	8	131	30 ～ 49
4	2019	1	14 ～ 15	会社で木材の製材中に、機械の刃により、左手の小指（第1関節）、薬指（第2関節）を切断した。	65	8	131	10 ～ 29
5	2019	1	11 ～ 12	工場内で、従業員が立てかけてあるコンパネを選別中のところを、本人が通過、コンパネを支え切れず後方のパネルソー側へ倒れた。その際、コンパネの上部が胸に当たり、パネルソーの鉄枠に背中を強打し負傷した。	58	5	522	10 ～ 29
6	2019	2	9 ～ 10	分包工場の2階フロアで作業中、人員交代のため1階に下りようとし、階段の手すりを持って下りていたが、最後に手を離れたときに足を踏み外し、右足首を捻挫した。	33	8	131	1～ 9
			14	工場でコーナーロッキングマシンを使ってテーブル部材のあられ継				100

23	2019	5	9 ～ 10	工場内で家具材料の木材をスライド板で加工中、1枚目の木材の加工が終わり、次の木材を取ろうと横を向いた際、回転中のスライド板で左手親指・人差し指・中指を切断した。	42	8	131	～ 29
24	2019	5	13 ～ 14	工場外壁に取り付けてあるリフトで、工場2階から特注家具を降ろし、大型トラックに積載しようとしたところ、足を踏み外し転落し、両足踵を骨折した。	66	3	219	～ 29
25	2019	5	11 ～ 12	事務所内で室温が30℃近くあった中、歩いている際にめまいが起こり、熱中症にて倒れた。	18	11	715	～ 29
26	2019	6	13 ～ 14	工場内で、傾斜盤を使って椅子用の木材を切断する際に、右手人差し指と中指が刃に触れて切傷を負った。	48	8	131	～ 29
27	2019	7	8 ～ 9	工場内で、踏み台に乗って搬送コンベア上から流れてくる製品を確認した後、踏み台を下りる際に足を踏み外し転倒し、右手首を骨折した。	59	1	419	～ 299
28	2019	7	11 ～ 12	製品組立ラインでプレス機を使用し、木材と板金の組み付け作業中、仮組状態で板金のセットをし直そうとした際、木材を右足に落とし負傷した。	39	4	522	～ 299
29	2019	7	9 ～ 10	工場にて、ソファ組立・塗装職場にて、脚払機の刃物の高さ調整中、誤って膝がスイッチに当たり、刃物が動き出し、左手中指が刃物に当たり、左手中指を負傷した。	26	8	139	～ 299
30	2019	7	16 ～ 17	木材を削って溝を作る機械で、溝の深さを確認するため、端材を使い試そうとしたところ、端材が小さかったために、端材を持って押さえる力が弱く、回転する刃の力により端材を押さえていられず、右手人差し指が刃に巻き込まれ負傷した。	52	8	131	50 ～ 99
31	2019	7	10 ～	万能機（手押しカンナ）で木材の底面を削っていたところ、木材を押さえていた左手が外れて、木材の下にある回転している刃に手を	40	8	133	1～ 9

			11	落としてしまい負傷した。				
32	2019	7	13 ～ 14	工場内にて昇降盤で材料の木取り試し作業中、材料のハネを押さえるため、手指を添えていたところ、勢い余ったため過って右手母指の先が刃に触れ、切傷を負った。	67	8	131	1～ 9
33	2019	7	17 ～ 18	職場裏の装置の電源を入れに行こうと、壁を登り約2mのところから飛び降りて着地した際、尻もちをつき腰部を骨折した。	51	8	131	1～ 9
34	2019	8	11 ～ 12	工場で、昇降盤で木材をカットする際、誤って右手親指を切った。	21	8	131	10 ～ 29
35	2019	8	14 ～ 15	当社作業場にて、昇降盤を使用し、化粧板切断中、板が浮き上がり押さえるため、安全カバーと作業台の隙間に左手を入れてしまい、人差し指・中指・薬指の指先を切断した。	49	8	131	10 ～ 29
36	2019	8	16 ～ 17	傾斜盤で溝加工をするため、刃物を機械に取り付けた際、刃物を固定するナットを付けずに機械を回転させてしまい、刃物が軸から飛び出した。その際、左腕に当たり切創を負った。	59	4	131	30 ～ 49
37	2019	8	13 ～ 14	40cm程度の段差がある作業場で仕事をしていた。一旦作業が終了して下りる際、バランスを崩し転倒し、左手をついて左手首を骨折した。	64	2	416	10 ～ 29
38	2019	8	8 ～ 9	工場内でボンドと硬化剤を混ぜる工具についてのボンドの塊をカッターナイフで取っていたところ、誤って左手の拳を切り、腱が断裂し負傷した。	23	8	364	50 ～ 99
39	2019	8	9 ～ 10	トラック積込場所にて、コロコンベアーからトラックへ積み込むためのリフター（上下稼働）へ製品を載せるときに、リフターを自動運転（下降中）にせず、製品を手で持ち移動して転倒し、コロコンベアーとリフターの間で両足を挟み挫創を負った。	50	7	224	50 ～ 99
			9	本社工場内で、約50kgのシーリング材を2人で運搬中に、右第5中				30

40	2019	9	～ 10	足骨骨折となった。	30	19	522	～ 49
41	2019	9	～ 12	工場内でのり付け機の準備をしていた際、ローラーにゴミが付いていたため回転スイッチを入れたままの状態を取ろうとしたところ、右手がローラーに巻き込まれて負傷した。	42	7	139	10 ～ 29
42	2019	9	～ 15	鋸板でコンパネを切断中、コンパネがずれ、コンパネと鋸板の押さえ定規の間に左手薬指が挟まり、左手薬指第一関節を切り、骨折および挫創を負った。	64	6	522	10 ～ 29
43	2019	9	～ 10	作業場で研磨作業中、作業場内のゴミを捨てるため、作業を一旦中断し移動しようとしたところ、エアホースの管に足を引っ掛け転倒し、左足の小指を骨折した。	59	2	169	10 ～ 29
44	2019	9	～ 16	工場にて、玉打ち込み機械が玉切れのため補充中、機械を止めず、稼働中の玉入れ容器と配線カバーに左腕を挟み、左腕上腕の裂傷を負った。	37	7	169	30 ～ 49
45	2019	9	～ 15	工場内にて家具組立作業している際に、小走りでネジを取りに行く途中、床で足が滑り転倒し、左下腿を負傷し左脛を骨折した。	39	2	417	10 ～ 29
46	2019	10	～ 19	業務終了後、2階にある事務所でタイムカードを打刻して階段を下りる際、足を踏み外して約50cmの高さから落下し、右足大腿骨を折った。	57	1	413	10 ～ 29
47	2019	10	～ 10	加工パーツ材を手積みしているとき、積み上げたパーツが、端に積み上げ過ぎて、パーツおよび作業台天板が崩れ落ちた際、後ろを振り返りひねった右膝下に当たり負傷した。	68	4	522	30 ～ 49
48	2019	11	～ 12	家具製造現場で電動トリマーで、家具のジョイント部の溝を加工しているとき、トリマーを前方へ押すところを過ぎて引いてしまい、押さえていた左手人差し指の第二関節を骨折した。	20	7	135	1～ 9
			9	現場にて、建具搬入中、折戸の建具を持つ際、右人差し指を挟み骨				1～

49	2019	11	～ 10	折した。	35	7	612	9
50	2019	12	～ 17	物流倉庫内でパレットに積まれた荷物を整理していたとき、パレットの隙間に足を取られて転倒し、止めてあったフォークリフトに胸部をぶつけて骨折した。	54	2	379	～ 299
51	2019	12	～ 10	工場内でダブルテノーラーにて木材をカット中、ベルトコンベアの上にゴミがあるのを見つけ、右手で取ろうとしたところ、ベルトコンベアの駆動部に手袋ごと挟まれ、右手人差し指を負傷した。	21	7	139	～ 29
52	2019	12	～ 16	木工所にて手押しかんな盤で椅子脚部のむら取り作業中に、材料の木材が反っていたため手で機械により強く押しつけようとしたため、材料が盤上で反転しその拍子にかんなの刃物の回転体に左手人差し指が接触して切断した。	50	8	133	～ 29
53	2019	12	～ 12	工場内にて、昇降盤でベニヤ（厚さ4mm、長さ420mm、幅100mmの材料を63mmに幅決め中）を丸鋸の刃が出すぎた状態（盤より40mm出ている）で作業中、端材を取る際、左手が刃物に触れ、負傷した。	62	8	131	～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。