

11601電気業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2019	1	23 ～ 24	事業所内の仮眠休憩室で、布団を敷きシーツを掛けた状態で着替えの動作中に、シーツの端で右足を滑らせ左足で体重を支えようとして、左足を骨折した。	59	19	379	100 ～ 299
2	2019	1	18 ～ 19	業務終了後、事務所の構内に設置しているゴミ箱にゴミを捨てるため移動していた。地面に足をとられ前方に転倒し、右肩と顔面等を地面に打ち付け、右上腕部を骨折した。	56	2	417	50 ～ 99
3	2019	1	13 ～ 14	山間部にある送電鉄塔の現地調査を終え、車両まで巡視路を徒歩で向かっていた際、下り坂で右足が滑り、左足で強く踏ん張ったところ左足首を骨折した。	39	19	711	100 ～ 299
4	2019	3	12 ～ 13	事業所内の階段付近から大きな音があり、6階と5階の踊り場で出血をして倒れている被災者を発見した。昼休みとなり、1人で食堂に向かうべく、事務所内の階段を移動中、何らかの原因で転倒したものと推測する。頭頂部挫創、右鳥口突起骨折の負傷をした。	45	2	413	100 ～ 299
5	2019	4	13 ～ 14	火力発電所内にて、軽油燃料補給作業中、両手でオイルパンを持ち階段を下りる際、残り2段目で右足が滑り転倒した。その際、左足脛を最後のステップに強打し、左足脛骨・腓骨を折った。	62	1	413	10 ～ 29
6	2019	5	13 ～ 14	倒木撤去作業後、使用した機材を回収すべく斜面を登ろうとしたところ、掴んでいた細木が抜けた拍子にバランスを崩し、約1m後方に転落し第12胸椎を骨折した。	25	1	711	10 ～ 29
			8	施設駐車場にて、トラック荷台へ積込中、資機材をプラットフォーム				100

7	2019	5	～ 9	ムに載せ、右手でトラック左後方のアウターコラムを掴み、右手薬指をアウターコラムの内部に差し込み、プラットフォームを上昇させた際、右手薬指を負傷した。	29	7	221	～ 299
8	2019	6	19 ～ 20	水力発電所内のドラフトチューブ内で、作業員の安全確認を行うため立ち上がった際、床部がコンクリートから鉄部になる箇所です濡れていたため、足部を滑らせ転倒し、右手をつき、右手首を骨折した。	51	2	418	1～ 9
9	2019	9	7 ～ 8	高所作業車に資材を積み込んでいた際、バケットの乗降経路上に置いた工具袋（約21kg）を、工具箱の上に載せ替えようとした。そのとき、アウトリガーに掛けていた足を滑らせて転落し、左前腕を縁石に打ちつけて骨折した。	23	1	146	50 ～ 99
10	2019	10	10 ～ 11	コンテナ内のザルを外に出している最中、トランスを動かそうと引っ張ったところ、トランスが足の上に乗って左第二趾を捻挫した。	26	7	362	1～ 9
11	2019	12	11 ～ 12	本社施設内にて、バイオマス発電設備の管理・点検業務から管理棟での監視業務に移るために小屋で作業服の着替えを終えて出ようとしたところ、足下の箆子を踏み外し、足首を負傷した。	40	2	417	10 ～ 29
12	2019	12	13 ～ 14	作業終了後、車両に戻るため歩行中、下り坂で路面凍結により転倒し、左足を骨折した。	33	2	719	50 ～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。