

224コンベアを起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	7 8	構内組み立て工場内で、部材である鉄板をコンベアで移動させた後、溶接するためアース線を取り付けていた。そのとき近くで鉄板の溶接をしていた同僚が、鉄板を移動させる際に安全治具の取り扱い確認を怠ったため、被災者の鉄板も同時にコンベアで移動した。その際、左足をコンベアと鉄板に挟み骨折した。	28	7	11501	10～ 29
2	2019	1	8 9	木材チップを搬送するベルトコンベアにて、ホッパー部に詰まった木材チップを、バールを用いて除去していたところ、手元が滑りベルトコンベアに巻き込まれて右手人差し指を負傷した。	48	7	150102	1～9
3	2019	1	11 12	集成材加工工場内で、ベルトコンベアの修正中に、機械の隙間に手袋が引っ掛かり、そのままベルトの回転に引きずられベルトとローラーの間に右手が巻き込まれて、右手中指を骨折した。	25	7	10401	30～ 49
4	2019	1	16 17	工場内で作業中、スライドコンベアで異音がしたため、注油してコンベアやローラーに付着した油を拭き取っていたところ、テンションローラーに右手中指と薬指を挟み骨折した。	52	7	10109	50～ 99
5	2019	1	14 15	麦みそ製造工場で、少量の蒸した麦が螺旋の下部に残っていたため、機械を稼働させたまま掻き出していたところ、右手人差し指と中指を骨折した。	48	7	10109	10～ 29
6	2019	1	12 13	倉庫でコンベアのモニター付近から異音がしたため、目視で確認しようと向かった。異常がなく少し確認するために、コンベアを停止せず内部に手を入れたところ、服の袖がコンベアに巻き込まれ右手首を骨折した。	48	7	50101	30～ 49

7	2019	2	18 ～ 19	工場内で機械設備が稼働中に、スクリュー（直径50cm）を点検しようとし、通常は閉められている蓋を開けて、目視で確認していた。その際、誤って右手を突っ込み、スクリューに右腕を巻き込まれて骨折した。	34	7	11709	30～ 49
8	2019	2	15 ～ 16	キャスター付きの移動式コンベアを数名で転がし移動中、左足上がキャスターにひかれ、左足小指（安全靴着用）を骨折した。	59	7	170101	100 ～ 299
9	2019	2	8 ～ 9	工場の作業場で型枠解体作業中、型枠が所定の位置に止まっていなかったので移動させた。その際、誤って被災者がラインの中に入り、移動してきた型枠とラインに右足が挟まれて、右足踝に打撲傷を負った。	24	7	10901	30～ 49
10	2019	2	15 ～ 16	焼却炉プラント工場内にて、焼却前処理のベルトコンベアへ廃棄物を投入していたところ、誤って右腕を巻き込まれ上肢切断となった。	55	7	150102	100 ～ 299
11	2019	2	9 ～ 10	踏み台に上がった際に右足爪先部分が、ベルトコンベアに乗ってしまい、バランスを崩して転倒した。その際、踏み台に後頭部を強打し負傷した。	49	2	40301	100 ～ 299
12	2019	2	1 ～ 2	被災者は伝票発行業務中に、ローラーを稼働させている樹脂製ゴム紐を交換しようとした。その際、稼働している機械を停止せず交換しようとしたことで、ローラーに左手小指を挟まれ負傷した。	48	7	170209	300 ～ 499
13	2019	2	14 ～ 15	貼箱工場の製造現場で、貼箱を電動ベルトコンベアで運搬している際に、連結部の紙製の治具が落下した。治具の取り付けを試みた際に、過ってベルトコンベアに指を挟まれ、右手人差し指を末節開放骨折した。	31	7	10602	30～ 49
14	2019	2	2 ～	荷台から荷物を下ろすときに、一旦ローラーの上に荷物を置き、次の荷物を荷台に取りに行こうと上体を起こしたところ、コンベアに踵部分が乗っていて、コンベアが稼働したタイミングで足を	59	2	40301	50～ 99

			3	すくわれ後方に転倒した。その際首を捻挫した。				
15	2019	3	18 ～ 19	冷凍倉庫内でコンベア駆動モーターの交換作業中、シャフトからコンベア駆動モーターを抜き取る際に、モーターと床の間に右手小指が挟まり骨折した。	37	7	170101	300 ～ 499
16	2019	3	11 ～ 12	コンベアで後ろ取り作業の移動中に、バランスを崩しコンベアに右手を強打し骨折した。	43	3	10109	300 ～ 499
17	2019	3	14 ～ 15	鋼材加工工場内にて、コラトをバンドソーにより切断加工中、本人は操作盤作業に従事していた。その際、切断加工済みローラー上のコラトにスチールマーカで印をつけるべくローラーを移動したところ、駆動ローラーに巻き込まれ、そこへ切断済みコラトがローラー上をゆっくり送り出され、引き抜く間もなく右上腕を切断した、さらに、左手も巻き込まれ、環指、小指を負傷した。	22	7	11209	50～ 99
18	2019	3	11 ～ 12	破碎棟内で破碎機に廃棄物を搬入しているとき、詰まった廃棄物を除去するためコンベアに上がり、降りる際に足を滑らせて転倒し、左肋骨を折り、左肩に損傷を負った。	56	1	150102	30～ 49
19	2019	3	12 ～ 13	工場内の原料糖置場で、原料糖をスクリーコンベアで次の工程に送っていた。そのとき、硬く固まった原料糖の塊がスクリーコンベアの安全カバーの隙間を通らなかったため、靴のつま先で蹴り入れていた。その際、スクリーコンベアに左足が巻き込まれ、骨折した。	31	7	10109	10～ 29
20	2019	3	3 ～ 4	工場内にて、原料の投入管理中、通常上蓋（カバー）は閉じた状態で運転しているが、今回は上蓋を開けてスクリー部に右手を入れた際、スクリーに巻き込まれ右腕を骨折した。	59	7	10899	50～ 99
21	2019	3	23 ～ 24	会社場内にて、ベルトコンベアの荷物積み下ろし作業中、2台のベルトコンベアジョイント部の隙間にあるゴミを除去する際、着用していた手袋とともに手を挟み負傷した。	42	7	170101	100 ～ 299

22	2019	3	12 ～ 13	皮むき工場で、コンベアが濡れており、滑るため雑巾がけをしている際、コンベアに巻き込まれ右手前腕を負傷した。	58	7	10401	10～ 29
23	2019	4	16 ～ 17	カゴ洗い洗浄機の場所にて、カゴを取り出す際、誤って洗浄機の奥に手を入れ、チェーンに左手中指を挟み負傷した。	26	7	10101	100 ～ 299
24	2019	4	10 ～ 11	工場にて、たこ焼き製造中、商品を流すため、たこ焼きを載せたトレーを押した際、レール部分に右手小指を引っ掛け、切創を負った。	48	7	10109	50～ 99
25	2019	4	14 ～ 15	ゼリー製造生産工程で作業中、ベルトコンベアーで運ばれてきたカゴに入った製品を取り出すときに、誤ってベルトコンベアーの機械のチェーンに左手首が接触し左手人差し指を負傷した。	32	7	10109	30～ 49
26	2019	4	13 ～ 14	ベルトコンベアーでペットボトル等の、ゴミの分別作業の際、コンベアーの下部にあるベルト部分がたるんでいたの直そうと機械を止めずに右手を入れたところ、前腕がコンベアーに巻き込まれて負傷した。	48	7	150102	30～ 49
27	2019	4	10 ～ 11	仕込み工場内の、原料サイロ下の大豆原料投入の移送コンベアーにて、移送作業をしていたとき、モーターが不調のため手で触れて状態を確認したところ、動作中のベルトコンベアーのローラー部分に右腕を巻き込まれ、右腕筋を断裂し負傷した。	45	7	10109	50～ 99
28	2019	4	0 ～ 1	営業所構内で荷捌き作業中、ベルトコンベアを跨ぎ移動した際に、体勢を崩し稼働中のコンベアに手をつき流され、ベルトとローラーの間に右手親指が挟まれ骨折した。	33	7	170101	50～ 99
29	2019	4	21 ～ 22	宅配便の仕分け作業中、手仕分けラインのAラインからBラインへ荷物を引き込む作業中、荷物がつまり慌てて、重い荷物とローラーの間に右手人差し指を挟み打撲した。	26	7	40301	300 ～ 499
			18	鍛造工場、鍛造プレスとトリミングプレスの間でコンベアを稼				100

30	2019	5	19	働させた状態で、たわみを確認していた。その際、左手で持っていたモンキースパナがスプロケットとチェーンの間に巻き込まれ、左手が挟まれた。その際、左手親指と人差し指を骨折した。	37	7	11305	～ 299
31	2019	5	16 ～ 17	食肉加工の開梱室で牛肉が入った段ボールを開梱する作業をしていたところ、誤って左手小指をコンベアーに挟み裂傷を負った。	16	7	10101	～ 999
32	2019	5	21 ～ 22	工場包装室にて、充填機プレスコンベアのベルト清掃作業中、機械を停止せずベルトに右手でタオルを当て拭いた際、持っていたタオルがコンベアのベルトに巻き込まれ、右肩まで巻き込まれ、右腕を骨折した。	47	7	170101	～ 499
33	2019	5	14 ～ 15	梱包箱へ貼付するラベルが、搬送ラインのローラーの隙間に引っ掛かるように落ちたため、ラインが動いている状況で、素手で取ろうとしたところ、指がローラーに巻き込まれて負傷した。	63	7	50101	～ 299
34	2019	5	13 ～ 14	倉庫で小麦粉の大袋をベルトコンベアに置く際、左足がコンベアのテンションボルトのカバーに当たり、左膝に打撲を負った。	55	3	80109	～ 299
35	2019	5	12 ～ 13	工場内で木材の選別作業中、機械に木材が挟まり、機械を停止せずに取り除こうとしたところ、左手を巻き込まれ、左手薬指と小指を負傷した。	25	7	10401	50～ 99
36	2019	5	11 ～ 12	倉庫内にて、空箱を返却しようと、返却ラインの奥側が箱詰まりしていて修復した際、制服エプロンの裾がコンベア機械に巻き込まれ、金具に胸部を強打し、肋骨・胸骨を折った。	51	7	80401	～ 499
37	2019	5	19 ～ 20	投入作業中、ボックスパレットの中から取り出した荷物が重量があり大きいため、手仕分けラインのベルトに荷物の底が当たり、荷物が引っ張られた際、左足に力が入り、左足腓腹筋を断裂した。	56	3	40301	～ 499
			13	工場内で横バンドソー鋸車モーター点検中、耳掬操作盤の横にあ				

38	2019	5	14	～	るベルトコンベアーを跨いだ際、足が滑って転倒し、右脛を打撲した。	55	3	10401	1～9	
39	2019	6	12	～	工場にて、ベルトコンベアーの清掃中に、誤って、動いているベルトコンベアーの裏側に手を入れて、左手前腕が巻き込まれ、左上腕筋挫滅創を負った。	36	7	10105	30～ 49	
40	2019	6	6	～	工場にて弁当盛り付けベルトコンベアー清掃時、コンベアーを作業させながら行っていたところ、ベルト位置がずれていたため正常位置に戻す際、左手薬指がローラー部分に挟まって骨折した。	67	7	10109	30～ 49	
41	2019	6	14	～	施設内にて、帆立をスチームボイル後、清掃中に機械ラインのネットコンベアと床の隙間に右足が入り、動作中のネットコンベアで右足親指が圧迫され、打撲を負った。	63	7	10102	50～ 99	
42	2019	6	8	～	9	計数機導入コンベアの裏側で清掃作業を行っていた。清掃作業に気付かれず、表側でスイッチが入れられ、コンベアが稼働され、駆動部に左手を巻き込んだ。左環指開放性脱臼骨折、左第4手指挫滅創、および左環指腱断裂を負った。	62	7	10609	100 ～ 299
43	2019	6	11	～	12	垂直リフターを使ってパレットをローラコンベアに載せる作業中、パレットがずれたため、垂直リフターを降りてずれを修正しようとしたところ、ローラコンベアの停止ボタンを押さず稼働状態でいったため、左手がローラーに巻き込まれ挫傷を負った。	43	7	170101	50～ 99
44	2019	6	16	～	17	皮むき工場にて、工場下の皮、木片の片付け清掃作業中、ベルトコンベア下の木端を左手で取り除く際、左手がベルトに巻き込まれ、鉄板の間に挟まれた。右手で外す際、右腕がベルトに巻き込まれ、鉄板に挟まれた。その際、左手、右手、右腕を負傷した。	46	7	10401	10～ 29
45	2019	6	16	～	17	会社敷地内にて、玉ねぎの選別作業中、排出部分に玉ねぎが詰まり、機械を止めず取り除こうとして、ローラーに手袋が挟まり右手を巻き込み、骨折した。	32	7	60101	10～ 29
			10		農場鶏舎にて除糞中、コンベア内側のテールプーリー付近の清掃				50～	

46	2019	7	11	～	をするため左腕をコンベア内側に入れ、テールプーリーとゴムベルトの間に巻き込まれ、左腕を骨折、手指伸腱を断裂した。	37	7	10109	99
47	2019	7	16	～	工場内で、スターホイールコンベアの裏面をブラシで洗浄しているとき、コンベアベルトに左手が巻き込まれ、左手人差し指・中指・薬指・小指に裂傷を負った。	48	7	10102	50～ 99
48	2019	7	15	～	工場内で分包機を清掃していた際、機械を停止せずに作業を行ったため、スクリュコンベアーに手袋ごと巻き込まれて右手第2、3指を切断した。	40	7	10801	1～9
49	2019	7	9	～	被災者からの依頼で修繕担当者が製品搬送装置の調整をしていた。チェーンを張り直し、電源を入れベルトの動きを確認していたところ、調整作業を見ていた被災者が、チェーンの張り具合を確かめるため、軍手をしたままの手でチェーンに触れた。その際、チェーンとギアに挟まれ左手人差し指に裂傷を負った。	36	7	11203	50～ 99
50	2019	7	6	～	タンク室に置いてあるスクリュコンベアの下をくぐり抜けようとしたところ、誤って頭部がスクリュコンベア本体に当たり、裂傷を負った。	25	3	10102	50～ 99
51	2019	7	4	～	コンベアーから荷物をステーションに下ろす際に、コンベアーの金具に胸部をぶつけ右前胸部打撲傷を負った。	23	3	80401	1000 ～ 9999
52	2019	7	17	～	製品搬送ラインで、生産終了後コンベア清掃中コンベアを稼働させたまま清掃を行い、コンベアロールに布巾が巻き込まれ取ろうとしたところ、右腕を巻き込まれ、右腕尺骨を折り、右手甲に裂傷を負った。	41	7	10104	100 ～ 299
53	2019	7	16	～	砕砂原料投入ベルトコンベアーのベントプーリー稼働中、土が付着したためスコップで土を除去しようとスコップを差し込んだ際、ベントプーリーとベルトの間にスコップが巻き込まれ回転し、スコップが左手中指と薬指に当たり負傷した。	43	7	10909	10～ 29

54	2019	7	10 ～ 11	酒類出荷ラインにて、高さ2mの位置にある扇風機の向きを調整中、高さ75cmの商品用コンベアの上に乗る作業をし、床に下りる際、バランスを崩し転倒した。その際、左手首を骨折した。	69	1	40301	～ 299
55	2019	8	7 ～ 8	圃場にて、ごぼうの収穫機で作業中、コンベア付近に詰まったゴミを取り除く際、機械を止めずに行ったことで、手がプーリーに巻き込まれ、左手中指の挫傷を負った。	23	7	60101	1～9
56	2019	8	10 ～ 11	工場内でベルトコンベア上にティーバッグ製品を置いて流していた。着用していたゴム手袋がコンベアベルトと巻き込み防止ガイドとの隙間に挟まり、左手小指を負傷した。	19	7	10109	～ 299
57	2019	8	13 ～ 14	工場で大根の皮むき作業中、ゴミを運ぶコンベアーを左手で触ってしまい、巻き込まれて挟まれ骨折した。	72	7	10103	30～ 49
58	2019	8	23 ～ 24	工場にて、缶ラインのベルトコンベア清掃作業中、ベルトコンベアとローラーコンベアの間隙に右腕を巻き込み、摩擦で火傷、擦り傷、打撲を負った。	49	7	10109	～ 299
59	2019	8	9 ～ 10	トラック積込場所にて、コロコンベアーからトラックへ積み込むためのリフター（上下稼働）へ製品を載せるときに、リフターを自動運転（下降中）にせず、製品を手で持ち移動して転倒し、コロコンベアーとリフターの間隙に両足を挟み挫創を負った。	50	7	10501	50～ 99
60	2019	8	10 ～ 11	飼料製造工場内の作業場で、配合飼料をTB（500kg詰めバック）に抜き取り中、製品タンク内の飼料が詰まり、コンベアケースの上に上がりハンマーで叩いていたとき、体勢を崩し床に落下（1.3m）し、右手甲、右肋骨を負傷した。	61	1	11709	30～ 49
61	2019	9	14 ～ 15	貨物の取り扱い業務で、ホームの上で、コンベアを跨ごうとして、足もとの確認を怠り、躓いて、左膝関節捻挫および左膝関節外側半月板損傷を発症した。	27	19	40301	～ 299
			9	パレットを移動させるため引っ張りながら左足を踏み出したところ				300

62	2019	9	9 10	ろ、コンベアーのローラー部に足が乗り、ローラーで滑って転倒し背中を打撲した。	44	2	11502	～ 499
63	2019	9	14 ～ 15	チップ受け入れホッパー地下ピットにて落粉除却作業中、プラスチック製コンテナに回収した落粉をサイロ供給コンベアーのテール部点検口に投入する際、コンベアーのくしバー（鉄筋）にコンテナが引っ掛かり左腕が巻き込まれて骨折した。	68	7	80209	10～ 29
64	2019	9	12 ～ 13	清掃中に誤ってペレタイザーのスクリーコンベアー入口に左手を入れ、左手薬指、小指に挫創、骨折を負った。	61	7	10805	10～ 29
65	2019	9	19 ～ 20	1階から3階にベルトコンベアにて荷物を搬送しており、2階でスロープ内の荷詰まりを監視していた。そのとき、監視スペース付近で荷詰まりが発生し、スロープから荷物が複数個足下に落下した。そのため、スロープ内に荷物を戻していた際、最後の荷物を整理したとき、足下がふらつきベルトコンベアに手をついてしまい、右手の平を負傷した。	37	8	50101	50～ 99
66	2019	9	9 ～ 10	処理場にて建築廃材処理作業中、コンベアの先端付近で作業していて、機械が作動していたためローラー部分に巻き込まれ、右上腕を骨折し負傷した。また、腹部を負傷した。	38	7	150102	1～9
67	2019	9	13 ～ 14	玉ねぎの選別作業（腐れ、小玉を除外）中、ローラーコンベアに玉ねぎを流し選別作業中、腐った玉ねぎを取り損ね、左手を伸ばした際、ローラーの中に左手が入り、左手中指を負傷した。	30	7	60101	1～9
68	2019	10	3 ～ 4	センター内で引き込みローラーを横断する際、上からぶら下がっている手すり代わりに紐を掴んだときにバランスを崩して転倒した。その際、頭部に打撲傷を負い、右手首を骨折した。	56	2	170101	50～ 99
69	2019	10	17 ～ 18	工場浸漬室にて、大豆搬送用ベルトコンベアの裏側をブラシで清掃作業中、ベルトコンベアにブラシを取られ、ブラシの柄に手袋が張り付き、右手を架台とモータープーリーに挟み、右手甲を圧挫創および骨折した。	46	7	10103	50～ 99

70	2019	10	10 11	センター内で米袋を運ぶローラーの調子が悪かったため、確認しようとして左手を入れた際、荷上げセンサーが反応して機械に挟まれ、中指先を切断した。	63	7	90109	10 29
71	2019	10	11 12	丸太搬入デッキから丸太を選別機で移動してくるとき、丸太が斜めに転がりレーンから外れ片側から落下した。その際、左親指に当たり骨折した。	55	4	80109	10 29
72	2019	10	14 15	トラバーサー・ベルトコンベアーから落ちた荷物を拾おうと、片足を鉄筋の上に置き取ろうとしたところ、足が滑り、小口室に転落（5m位）し負傷した。	43	1	80401	50 99
73	2019	10	13 14	センター内で粗大ゴミの破碎処理を行っているところで、ベルトコンベアーの隅にゴミが挟まったのを確認した。その際、本来ならコンベアーの電源を切り、異物を除去すべきだが、止めずに除去したため、左手をコンベアーに巻き込み、左手首を脱臼、裂傷を負った。	63	7	150103	30 49
74	2019	10	3 4	構内で荷物を流すベルトコンベアの下部に置いた私物のバックを作業中に移動しようとして手を伸ばした。その際、ベルトを送り出すローラー部に右手人差し指が巻き込まれ、打撲した。	48	7	40301	300 499
75	2019	10	17 18	倉庫内で荷物の発送作業中、隣のローラーコンベアーに荷物を2段重ねで移動させようとした際、右手小指をローラーコンベアーの側面に強打し、右手小指を骨折した。	40	3	40301	10 29
76	2019	10	8 9	中2階のステージにて作業中、1階の警報が鳴ったため、警報解除のため急いで階段を下りて、コンベア下をくぐりぬけようとした。そのとき、階段を下りた勢いのついたまま、コンベアの支柱に右膝を強くぶつけ骨折した。	30	3	170101	100 299
77	2019	10	16 17	炊飯釜の移動コンベアーが作動せず、釜が床に落ちた。その釜を取ろうと中に入ったところ、光電感が反応してコンベアーが動き出したため、柵とコンベアーの間に足を挟まれて両脛に打撲を	72	7	10109	100 299

				負った。				
78	2019	10	16 ～ 17	事業所作業場内にて、仕分け後のオリコンをパレットに積むため、オリコンを持ち上げようとしたところ、ローラーのガイドレールに左足膝を強打し裂創を負った。	41	3	40301	100 ～ 299
79	2019	10	10 ～ 11	工場内で、検品作業中、金属検出器のベルトローラーと台の間に指を挟み、慌てて引き抜いた際に、左小指に挫創を負った。	48	7	10102	100 ～ 299
80	2019	11	16 ～ 17	葱の原体を洗う一次洗浄室で、原体の洗浄機の清掃作業を行っていた。保護カバーを外した状態でベルトコンベアーを稼働させて、ベルトコンベアーに詰まった残渣を取り除くため、コンベアー内部に左手を入れてしまい、作業着の一部が可動部の歯車に接触し、左腕がコンベアー内に巻き込まれ左上腕部を骨折した。	27	7	10109	100 ～ 299
81	2019	11	16 ～ 17	物流センター内で商品の仕分け作業中、低い位置にあったコンベアを跨ごうとしてつまずき、右足をひねり骨折した。	37	3	40301	50～ 99
82	2019	11	6 ～ 7	段ボール製造ライン端材回収作業で、流れてくる端材を急いで回収しようとローラー上に手を入れたため、ローラーとコンベア側面の溝に指が巻き込まれ骨折した。	61	7	170101	100 ～ 299
83	2019	11	10 ～ 11	ピッキングが終わったコンテナの左外側に手を添えて下流へ流していたところ、上流から流れてきたコンテナとの間に左手を挟まれ打撲を負った。	53	6	40301	100 ～ 299
84	2019	11	3 ～ 4	原料処理室レタスラインで検品作業中、横歩きした際コンベアのキャスター部分に右足が引っ掛かり転倒した。床面で左下半身を強打し、左股部に挫傷を負った。	61	2	10109	100 ～ 299
85	2019	11	9 ～ 10	倉庫内の入庫エリアで、ローラーコンベア支持脚の高さを調節していたとき、片手でローラーコンベアを支えきれず、支持脚上部と下部の間にもう一方の手を挟んで負傷した。	34	7	80401	50～ 99

86	2019	11	22 ～ 23	空港1階のバゲージクレームにて到着便の荷物を全て客に渡し終えて、次便到着の準備を急いでいたため、荷物運搬用のベルト（ターンテーブル）の停止ボタンを押そうと動いているベルトを跨いだところ、着地の際に足を滑らせ転倒し、右手掌脱臼を負った。	41	2	170209	～ 9999
87	2019	11	9 ～ 10	ニラ包装施設にて、ニラ梱包製品段ボール（4kg）の搬送レール部分から異音がしたため、搬送ローラーに手を入れ確認する際、機械を停止しておらず、回転していたローラーコンベアに手袋をした手を巻き込まれ、左腕を骨折した。	49	7	170209	10～ 29
88	2019	11	13 ～ 14	工場内で、袋詰めしたするめいかを金属探知機に通す作業中、ローラーベルトの上を流れてきた袋詰めするめいかを左手で掴んで取るとき、ローラーベルトの端に左手指先を挟んで負傷した。	18	7	10102	10～ 29
89	2019	12	5 ～ 6	ベルトコンベアーの外側に落下した荷物を拾うため、コンベアー上に乗って着地をしようとした際、左足がコンベアー上に引っ掛かり、足指を捻挫した。	51	19	40301	300 ～ 499
90	2019	12	8 ～ 9	農業組合の堆肥処理施設にて、堆肥をショベルに投入中、足を滑らせてスクリュウに足を巻き込まれ、右足に裂傷および骨折を負った。	59	7	11709	1～9
91	2019	12	5 ～ 6	ベルトコンベアーに流れてくる荷物の仕分け作業中、ベルトコンベアーに右手をついてコンベアーの隙間に右上腕部まで巻き込まれ骨折した。	19	7	40301	1000 ～ 9999
92	2019	12	9 ～ 10	古紙選別作業中、荷詰まりしていたコンベアーを動かすためコンベアーチェーン付近に触れたところ、コンベアーが動き出して右手が巻き込まれ指を骨折した。	21	7	10609	10～ 29
93	2019	12	11 ～ 12	作業場内でベルトコンベア上の魚が滞留してベルトコンベアが止まったので、魚をならそうとしていたときに突然ベルトコンベアが動き出した。その際、右手がベルトコンベアと枠の間に挟まれ、右手小指に打撲傷を負った。	29	7	10102	100 ～ 299

94	2019	12	22 23	四輪自動車の組立工場で、部品を順番に並べる工程でメインラインへ並べた部品を供給していた。シューター上のラゲッジボックスの箱が流れてこず、取りにいくためにシューター内に入った。その際、誤ってローラーコンベアを左足で踏み、足を滑らせ床で左膝を打ち打撲傷を負った。	27	2	170101	500 ～ 999
95	2019	12	0 1	工場で番重洗浄機にエラーが生じたため屋根裏に上がって確認し、屋根裏から現場へ戻る際にコンベアを跨いだところ、右足首を捻挫した。	27	3	10109	500 ～ 999
96	2019	12	17 18	W面取機の月次設備点検の際、輸送搬送ローラーチェーンの清掃および給油を行っていた。電源を切らずに駆動しているローラーチェーンを左手でウェスを握るような形で行い、ウェスがプーリーに巻き込まれ、左手薬指を負傷した。	41	7	10901	30～ 49
97	2019	12	17 18	三次プラントコンベアの間接部にてリターンローラ交換のため、作業歩道からコンベアフレームのアンクルに片足をかけベルトを持ち上げようと力を入れた。そのとき、フレームアンクルの溶接部が腐食劣化により外れ、歩道とコンベアフレームの間に体が落ち、約3mから4m下に落下した。その際、体の底部を強打し、第1腰椎を圧迫骨折した。安全帯の装着はしていなかった。	65	1	20201	10～ 29
98	2019	12	10 11	倉庫内にて、精米施設にて米精米中、昇降機に米が詰まり昇降機が停止した。詰まりを取り除く際、手で掻き出し、スイッチを切り忘れており、動作し、右手中指に挫創を負った。	28	7	80109	10～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。