

173架線集材機械を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業 の 種	労 働 者 規 模
1	2020	1	8 ～ 9	作業路の上方にある伐倒木にワイヤーを掛けて集材作業をしていた際、退避していた被災者の方へ木が向かってきた。その際、咄嗟に約2m下の作業路に飛び下りたところ、左足が石の上に着地し、踵を骨折した。	45	1	60201	100 ～ 299
2	2020	7	13 ～ 14	集伐作業中、切り株と風倒木の根株に挟まれ、肋骨を折り、肺に損傷を負った。	69	6	60201	1～ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年) に戻る。