

219その他の動力クレーン等を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	2	19 ～ 20	ワークをパレティナーから取り出す作業中、リフターの際間につま先が引っ掛かり、バランスを崩し後方に転倒した。その際、腰を打撲した。	30	2	11502	500 ～ 999
2	2020	2	11 ～ 12	工場内で、資料集め中、近くで車をリフトに載せ下降していて、下がってきた車が載っている台と床の隙間に、左足の親指・人差し指が挟まれ骨折した。	58	7	80202	1～ 9
3	2020	2	13 ～ 14	足場解体時、タンク内ボトムより3m足場板4枚を巻上げ中に、材料がデッキ裏に当たりフックが外れ材料が落下した。ボトムに落下し、バウンドした足場板が被災者の頭部に当たり、挫創、打撲を負った。	22	4	11501	1～ 9
4	2020	3	10 ～ 11	4tトラックから鋼材（6m、480kg）を降ろす際、被災者が玉掛けをし、バックホウ（0.7?クレーン仕様）で吊り上げたとき、2点吊りしたワイヤーのうち1本がフックから抜け落ちた。その際、鋼材のバランスが崩れ、被災者の左肩と左足に接触し、左腓骨を折った。	32	6	40409	1～ 9
5	2020	4	16 ～ 17	道路上で、ロードサービスに使用した電動ウインチのロープ巻き取り作業中、左手でリモコンのスイッチを押しながら、右手でウインチロープを支えて作業をしていたところ、ロープ先端の金属製フックとともに右手人差し指がウインチ本体に巻き込まれ、右示指皮膚欠損症を負った。	49	7	80202	1～ 9
			10	スキー場で、リフト支柱に登り、ワイヤーとローラーの稼動を点検				10

6	2020	4	11	～	していた。その際、稼働中のリフトに右手を巻き込まれ、小指を切断し、中指と薬指を骨折した。	60	7	40101	～	29		
7	2020	5	5	～	6	漁場で操業中、船のろの魚層にクレーンを使い網で氷を入れた後、網からクレーンのフックを外した際にワイヤーが斜めになっていたため、はずみで近くにいた被災者の右側頭部にフックが当たり、頸椎を捻挫した。	21	3	70201	～	29	
8	2020	5	11	～	12	段畑ポンプ場で、平らな場所でブロックを荷下ろし金具で下ろしているとき、傾いたため、左手で操作した際、金具が下がり、左手中指第一関節を切断した。	68	7	40309	1	～	9
9	2020	6	21	～	22	約1m上昇させたテーブルリフター上で、原反の継ぎ替え準備中、足を踏み外して落下し、右肩を脱臼した。	49	1	10602	300	～	499
10	2020	7	8	～	9	つぶ籠漁業の揚籠中、桁とてんぼうの間に指を挟んで絞められた状態となり、右手小指を骨折した。	41	7	70201	1	～	9
11	2020	8	16	～	17	工場内で、電動式チェーンブロックで部品をパレットに並べる作業中、仮置きした部品がパレットから落ちそうになり手で押さえようとしたところ、部品と部品の間に右手の親指が挟まれ骨折した。	46	7	11502	30	～	49
12	2020	8	15	～	16	工事現場で、屋根材荷上げ用のはしご、巻き上げ機を解体し、巻き上げ機のワイヤーを巻き上げ中、ボタン操作を誤り、指がワイヤーに巻き込まれ、左手人差し指、中指、薬指に裂傷を負った。	24	7	30202	10	～	29
13	2020	8	18	～	19	油圧式アンカーリールのロープが片巻き状態になり、そのまま良いにもかかわらず、左手を入れて直そうとしたところ、薬指を切断した。	46	7	140309	1	～	9
14	2020	8	10	～	11	ヤード内で、油圧クレーンの準備中、ウィンチ油圧配管取り付けの際、安全帯がウィンチに引っ掛かり、バランスを崩し走行体に転落（1.9mの高さ）して、第一腰椎圧迫骨折を負った。	48	1	30199	10	～	29

15	2020	9	17 ～ 18	小麦粉を袋詰めするラインで、自動給袋機のリフターの修理（油圧式シリンダーのオイル交換）をしようとリフターを上昇させたが、オイルが出てこなかった。そのため、シリンダーのエア抜きをしたところ、オイルが抜けてリフターが落下した際、機械の間に手を挟まれ、左手首を骨折した。	30	7	10109	～ 99
16	2020	9	7 ～ 8	船内で、係留ロープの点検中、波を受け船体が大きく揺れ、バランスを崩し、巻き取り中のフェアリーダーと係留ロープの間に左指が挟まれた。その際、左手薬指裂傷、左手小指靭帯断裂を負った。	49	7	10109	～ 299
17	2020	10	9 ～ 10	倉庫内で作業するため、ウインチでワイヤーを巻き、カーテンを上げていたところ、立て掛けていたアオリ止めの角パイプがワイヤーに引っ掛かり、ウインチを操作していた当人に向かって倒れ、頭部に挫創を負った。	66	5	70101	～ 49
18	2020	10	11 ～ 12	工業団地で生コンの荷卸しが終わり、現場から400mくらい離れた道路で洗車中、ステップの手摺を掴み損ね、背中から落下し、脳震とうを負った。	58	1	10901	～ 29
19	2020	12	16 ～ 17	建設資材の搬送先で資材の荷揚げ作業を行っているときに、引き上げ用のワイヤーで吊した際に、右手薬指を隙間に挟み、骨折した。	49	7	40301	～ 49
20	2020	12	12 ～ 13	工場では、製品ロール（幅297mm、直径930mm、重さ165kg）をテーブルリフターに転がし、パレットに乗せる作業中、位置がずれたため、商品をリフターに戻す際、製品ロールが倒れ、左足が挟まれ、左腓骨を折った。	43	5	10701	～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年) に戻る。