

## 224コンベアを起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2020	1	14 ～ 15	事業所でプレス機の定期点検作業中、ベルトコンベア側面の安全カバーを取り外すとき、右手中指を稼動中のベルトコンベア補強板に挟まれて切断した。	47	7	80109	30～ 49
2	2020	1	17 ～ 18	商品切り替え中、コンベアローラー部分を清掃していたところ、運転中のため手首まで巻き込まれ、左薬指および左手首を骨折した。	18	7	10104	300 ～ 499
3	2020	1	16 ～ 17	生産終了後、鋳物砂回収ベルトコンベア周辺を清掃する際、コンベアを止めずに開始した。通常はコンベア下の砂受けを掃除しないが、コンベア下の砂受けに砂が多く溜まっていたので、治具を使用して除去していたところ、回転しているベルトコンベアに皮手袋が巻き込まれ、左腕を骨折した。	39	7	11002	300 ～ 499
4	2020	1	15 ～ 16	工場内で、カゴの自動搬送コンベアにカゴが引っ掛かり自動停止し、復旧作業のため、カゴを戻し、搬送コンベアが再始動した。その際、カゴから左手を離さなかったため、左腕が伸び左肩の腱板を断裂した。	55	90	10109	300 ～ 499
5	2020	1	13 ～ 14	工場内で、ベルトコンベアのベルト交換作業中、ローラーのゴミを掃除する際、機械を停止せず、ウエスを持った右腕がローラーとベルトに巻き込まれた。その際、右上腕骨・右腕橈骨を折った。	65	7	80109	1～9
6	2020	1	16 ～	仕分け場で、荷引き作業中、ローラをまたいだ際、ベルトコンベア下部のベアリング出っ張りに、左足が引っ掛かってひねり、	59	3	50101	100 ～



14	2020	2	15 ～ 16	ベルトコンベア付近で、ベルトコンベアのプーリーにマスクが巻き付いた可能性があり、頭部に裂傷を負い死亡した。	35	7	150102	10～ 29
15	2020	2	13 ～ 14	工場内でコンクリート製品の製造中、コンクリートを型から外して搬送ボタンを押したとき、型と工具棚の間に左腿を挟み、大腿四頭筋に挫傷を負った。	40	7	10901	30～ 49
16	2020	2	10 ～ 11	段ボール古紙をベラー（プレス機）で圧縮梱包するため、古紙を運ぶベルトコンベアの乗せ口で作業中、左足をひねって小指の付け根を骨折した。	45	19	40309	1～9
17	2020	2	11 ～ 12	工場内で、精肉作業終了後の機械を清掃中、作動中の機械に挟まったものを左手でとっさに取り除こうとしたため、左手母指が機械に当たり先端を切断した。	73	7	10101	50～ 99
18	2020	3	9 ～ 10	製材工場内で第1ツインバンドソーから出た製材の端材を第3バンドソーで細かく製材するために、第3バンドソーの操作者と2人でライブローラーの上から端材を手渡していた。その際、ライブローラーのチェーンカバーがその箇所だけなかったために、端材を受け取ったときに、軍手がチェーンに巻き込まれ、左環指を挟み指尖損傷と診断された。	61	7	10401	10～ 29
19	2020	3	16 ～ 17	工場内で、ホタテボイル作業を終了し設備などの清掃中、洗浄機械の水を抜くために点検口を半開にして作業をするところ全開にしたため蓋（600×500、重量10kg）が外れて落下し、被災者の右足甲部に当たり、右母趾、第2趾骨折した。	65	4	10102	50～ 99
20	2020	3	18 ～ 19	ライン作業交代時、足下の低い作業用オリコン（4枚ほど）に足を引っ掛けて、体勢が崩れる形で胸部下部をトレー搬送レーンに強く打った。その際、除骨骨折と膝の打撲を負った。	57	3	50101	500 ～ 999
21	2020	3	8 ～ 9	敷地内の工場でししゃものフライの生産を準備中、トンネルフリーザーの出口側付近で移動式コンベアをセッティングする際、電源を入れる前に指を挟み、右手中指を骨折した。	37	1	10102	50～ 99

22	2020	3	11 ～ 12	包装機のコンベアベルトのレバーを手動で動かしながら清掃していた際、レバーが固く動きが悪かったので力を入れ過ぎ、勢いあまって、ステンレスの突起物に左手中指がぶつかり、外傷を負った。	23	3	10104	～ 499
23	2020	3	13 ～ 14	中間処理施設工場で、ベルコンに絡まっている物を2人で除去するため、被災者が安全カバー等を撤去し、動いているベルコンに手を出したところ巻き込まれ、右腕および右肋骨を折った。	43	7	11109	30～ 49
24	2020	3	18 ～ 19	アイボン充填室で生産終了後の清掃時、コンベア動力部カバー拭き掃除を行っていたところ、ローラーにウエスが巻き込まれ、反対側からウエスが出てきたため、巻き込まれたウエスを取り除くために手を入れた際、手袋の先が巻き込まれ、右示指PIP関節挫傷、右中指基節骨骨挫傷を負った。	48	7	10803	300 ～ 499
25	2020	3	15 ～ 16	製造作業後、ベルトコンベア清掃中、稼働中のベルトコンベア内のゴミを取り除く際、右腕を巻き込まれ、筋・骨に挫傷を負った。	20	7	10102	50～ 99
26	2020	3	1 ～ 2	工場で、ビスケットを流すコンベア清掃中、ローラー一部に右手を巻き込み、右手首を骨折した。	20	7	170101	50～ 99
27	2020	3	23 ～ 24	ボイラーヘチップを投入する際、テトロン糸が絡まってコンベアから異音がしたため取り除こうと手を入れたところ、停止させていなかったためコンベアが動き出し、右腕を挟まれて圧挫創を負った。	48	7	10402	100 ～ 299
28	2020	3	11 ～ 12	工場で、クリーニング仕上げ品を2階から1階へ降ろす際、コンベアに品物を掛ける作業中、コンベアの間隙に左手が巻き込まれ、甲に切傷を負った。	18	7	11703	30～ 49
29	2020	3	13 ～	作業場で、機械を使用して木材をカットする作業中、木材がうまく流れなかったため手で押し込んだ際、木材とローラーの間に右	55	7	10401	50～ 99

			14	手中指が巻き込まれて切断した。				
30	2020	3	23 ～ 24	工場内で、原料をスクリーコンベアで送っている際、接合部分の落とし口が詰まったためコンベアを止めず右手を入れたところ、右手親指を骨折した。	42	7	10109	30～ 49
31	2020	4	14 ～ 15	工場構内で化学製品（粉体）充填ライン（スクリーコンベア）の清掃作業を行っていた。空運転を行ったが、スクリーコンベア内の付着物が多かったため、本来停止すべきところを停止せず右手を入れ、付着物を取り除こうとした。その際、スクリー部にゴム手袋をした右手を巻き込まれて右手人差し指擦過傷、中指挫創、薬指骨折を負った。	52	7	50101	1～9
32	2020	4	8 ～ 9	橋脚の躯体先端で、建設工事材料を回転式コンベアで運搬作業中、回転式コンベアに対し材料が大きく、重心を見誤って工事材料のバランスが崩れ、橋脚躯体コンクリートと工事材料に右手薬指を挟み、開放骨折した。	29	7	30199	10～ 29
33	2020	4	11 ～ 12	産業廃棄物の仕分け作業所（1階と2階に分かれており、2階から仕分けされた木や石、その他の廃棄物が落とされる）の1階で作業をしていたところ、スクラップ機が止まり、修理を行った。そのとき、背後から大きな石（ガラス製の可能性あり）が落ちてきて、首に当たり、頸椎を骨折した。	39	4	150102	50～ 99
34	2020	4	8 ～ 9	塗装工場内で、吊っている品物のケレン作業中に品物がハンガーより外れ、高さ1.5m位のところから左腕に当たり打撲傷を負った。	23	4	11403	50～ 99
35	2020	4	19 ～ 20	工場内で大型ヨーグルト充填作業中、モールドから製品が押し上げられた際に蓋が落下したため、取ろうとして稼働中の機械に左手を入れたところ、コンベアに巻き込まれて中指に挫創を負った。	20	7	10101	50～ 99
			18	掃除中、コンベア下の水はけをしていた際、ベルト下に麺が残っていたため、取り除こうとしたところ、コンベアが動き出して手				30～

36	2020	4	19	袋が巻き込まれ、左手が挟まれて、小指・環指・中指に切断、骨折を負った。	64	7	170101	49
37	2020	4	9 10	選果機コンテナ送り機が止まり、手作業で戻す際、いきなり機械が作動し、コンテナと金属板の間で指を持っていかれ、左人差し指に断裂を負った。	70	7	40301	1～9
38	2020	4	14 15	碎石移動用のベルトコンベアがずれていたため、戻そうとしたところ、コンベアとモーターの間に右手を挟み、右手小指に裂傷を負った。	48	7	30107	10～ 29
39	2020	5	16 17	工場内で一軸押し出し機を使ってプラスチック樹脂のテスト製作中、ベント開口部からあふれた樹脂を両手で排除中に、樹脂と一緒に右手がスクリューに巻き込まれ、右手の人差し指、中指、薬指、小指を根元から切断した。	49	7	10805	1～9
40	2020	5	22 23	日用品、生活雑貨を扱う倉庫内で商品の入荷作業をしていたとき、ローラー（荷物を置いて商品を流す台）のキャスターに足を轆かれて転倒し、左大腿骨頸部を折った。	60	2	50101	50～ 99
41	2020	5	13 14	消石灰サイロ下スクリューコンベアのメンテナンスハッチを開けて、コンベアを停止させずにスクリューコンベア内の消石灰を除去作業時、右手に持っていたスコップがスクリューコンベアの羽根に引っ掛かり、外そうとしているとき、右腕を巻き込まれ、右腕上腕を切断した。	41	7	10902	100 ～ 299
42	2020	5	7 8	生産ラインで準備作業中、バケット上に右手を置いてカートンを取り出す際、スペーサーとガイドの隙間に右手小指が入って裂傷を負った。	54	7	10104	100 ～ 299
43	2020	5	13 14	共同選果施設で、選果機の電源を停止後清掃作業を行った際、製品搬送ベルトを自力で引っ張り拭き上げ作業中、ベルトとローラーに左手小指を挟まれ骨折し、不全切断を負った。	66	7	10109	100 ～ 299
			15					100

44	2020	6	～ 16	選果場で荷受け作業中にパレットにつまずき、ベルトコンベアに体がぶつかり左下腹部（腰）に内出血、左手に切傷を負った。	68	3	60101	～ 299
45	2020	6	～ 3	2 派遣先工場で、ロールパン保管仕分け室で、番重の抜き対応をす るために急いで歩いていたところ、コンベアに左足をぶつけて、 3 左アキレス腱に周囲炎を発症した。	50	3	10104	～ 499
46	2020	6	～ 21	20 休憩時間になり、冷凍倉庫内を移動中、足を滑らせて転倒し、左 膝を強打して、打撲および靭帯損傷を負った。	42	2	80401	～ 299
47	2020	6	～ 19	18 工場で、切削加工するロボット2台を繋ぐ、チェーンコンベアのセ ンサーに反応がないため、ロボットが動かないようロックし、セ ンサーを調整中、コンベアが突然動き出し、右手小指が挟まれ、 19 切断した。	53	7	11301	～ 499
48	2020	6	～ 12	11 砕石工場内で、砕石の製造作業中、ベルトコンベアの監視をし ていたところ、コンベアの上に石を発見したので、取り除こう として、コンベアと鉄製のローラーの間に左手を挟み、左中指 12 骨折、拇指と示指の間に裂傷を負った。	28	7	10909	10～ 29
49	2020	7	～ 18	17 高さ70cmほどのコンベア下の床をしゃがんで掃除していたとき、 立ち上がろうとしたところ、操作レバーに頭をぶつけた。その 際、足を滑らせて前方向に倒れ、コンベアの枠に胸をぶつけて右 18 胸骨折・右頭部挫創を負った。	51	3	80409	10～ 29
50	2020	7	～ 10	9 製品加工を行っていた際に製品裏面の汚れが気になり、コンベア 表面を清掃しようと機械を停止させずにウエスで拭き取ろうとし たところ、右手がコンベアとスチールロールの間に巻き込まれ、 10 右環指挫創および右小指切断を負った。	49	7	11203	30～ 49
51	2020	7	～ 18	17 折機で紙詰まりを復旧させる作業中、左手がローラーに触れてい たのに気付かずに、稼動ボタンを押して、左手の小指と薬指を付 け根まで挟まれ、小指骨折、小指・薬指挫創を負い、小指末節が 18	20	7	10702	50～ 99

			壊死した。				
52	2020	7	11 12 2次プラントで、ベルトコンベアのローラーから異音が出たため、音の発生場所を特定しようとハンマーで打撃を与えていたところ、ハンマーがローラーに巻き込まれた。その際に右手から腕ま で巻き込まれ、引っ掛かったので自力で前方に押し出したとき、右腕に打撲傷と火傷を負った。	53	7	20202	1～9
53	2020	7	22 23 施設内で、空容器返却用コロコンの上に、他部品をコロコンに段 入り後、コロコンの上を歩行した際、転倒して、右足関節外側靭 帯損傷を負った。	51	2	11502	100 ～ 299
54	2020	7	14 15 奈良漬けを小分けパックする包装機上で、フィルムカット部位に 製品が滞留したため、取り出し口から腕を入れて詰まった製品を 取り出そうとしたが、一時停止してた回転式のカット部位が、製 品が取り除かれたことで再稼働して、指を挟み右手指3本を火傷し た。	62	7	10103	30～ 49
55	2020	8	8 9 芋の詰まりを直すために機械を停止し、コンベアに跨がって作業 をしていたところ、他の作業員がスイッチを入れ、驚いた被災者 がコンベアに足をつけて、右膝下を挟まれ、打撲を負った。	66	7	10109	30～ 49
56	2020	8	14 15 成形品の生産が終了し、ラインの運転を停止したが、ニップコン ベア下段ガイドローラーに外皮不織布が巻き付いているのを発見 し、取り除く作業を実施した。カッターで不織布をカットして大 まかに取り除いた後、更に残った不織布を取るために、手動で ニップコンベアを運転し、取り除く作業をしている最中に、左上 腕部がガイドローラーとベルトの間に巻き込まれ、上腕骨骨幹部 骨折を負った。	57	7	10909	50～ 99
57	2020	8	5 6 派遣先作業場で食品トッピング工程の作業終了時に、床にこぼれ 落ちた具材をしゃがんで拾っていた際、他の作業員がラインコン ベアを押したためコンベアベルト部分が右肩にぶつかり打撲し た。	50	6	170101	300 ～ 499



58	2020	8	4 ～ 5	工場で、空ストッカーに材料を補充中、ストッカーの端数品をインコンベアに手投入した際、センサーが反応してコンベアが回転し、防止板の間で指を挟み抜くときに、左第2指皮膚を欠損した。	22	7	170101	300 ～ 499
59	2020	8	15 ～ 16	コンベアの清掃中、下段コンベアと安全カバーにヌメリがあり、次亜塩素を噴霧した。その後、コンベア全体に薬剤をいきわたらせようとした際、駆動部分の異音に気づき、樹脂部分を駆動部内側から修正しようとコンベアを停止した。上部に目を向けた瞬間、軍手が巻き込まれ、左手背部・左手掌部・左母指・左小指に挫傷を負った。	39	7	10102	300 ～ 499
60	2020	8	8 ～ 9	工場でベルトコンベアーの調整中、モンキーレンチが緩み調整用ナットから外れて、右手がベルトコンベアーに乗ってしまい、ベルトプーリーの間に巻き込まれて、右中指不全切断、右母指、示指に挫創を負った。	47	7	10899	10～ 29
61	2020	9	16 ～ 17	2次プラントのベルトコンベア上で、ベルトコンベア前のシュートに詰まった石を取り除く作業をしているとき、鉄筋棒でつついた拍子に前のめりに倒れた。その際、稼働中のコンベアに乗ってそのまま運ばれ、破碎機の足場へ足から3～4m落下し、頭部裂傷、第6頸髄脱臼骨折を負った。	70	1	20201	1～9
62	2020	9	13 ～ 14	砕石プラント操作中、ベルトコンベアーと台座の間に異物を確認し、機械停止後異物除去するところ、回転中のまま異物を除去しようとして、手を差し入れた際、腕から体全体が機械に巻き込まれ、外傷性窒息により死亡した。	46	7	20201	1～9
63	2020	9	22 ～ 23	工場トッピング室で、別の作業者の後方を通行した際、コンベアの土台部分につまずいて転倒し、右腕を床に打ち右肩を打撲した。	60	2	10109	100 ～ 299
64	2020	9	14 ～	作業場で自動車エアコン部品の検査作業をしているとき、コンベアー左側に立ち部品を検査した後、検査品数を記録するため、コンベアー右側の机上の用紙に記入し作業位置の左側に戻ろうとし	37	3	11409	100 ～

			15	たところ、コンベアーカバーを留めているネジに右肘を当て、右肘を打撲した。				299
65	2020	9	16 ～ 17	倉庫内でコンテナからコンベアに荷物を降ろす作業中、コンベアの途中で荷物が詰まり、荷物を流そうとして、荷物を右手で送った。その際、右手がローラーに巻き込まれ、右手皮膚潰傷を負った。	20	7	40301	100 ～ 299
66	2020	9	14 ～ 15	倉庫2階で商品の仕分け作業中、コンベアに流れている仕分け後の折り畳みコンテナが途中で引っ掛かったため、禁止されているコンベアの上を歩行して直そうとした。その際、コンベアから下りようとしたところ、左足が折り畳みコンテナ落下防止バーに引っ掛かり、着地したところ体勢が悪く、左足首を捻挫した。	26	1	50101	100 ～ 299
67	2020	9	16 ～ 17	倉庫内でコンテナからコンベアに荷物を降ろす作業中、コンベアの途中で荷物が詰まり、荷物を流そうと右手で送ったとき、右手がローラーに巻き込まれ、右手に皮膚潰傷を負った。	20	7	170101	100 ～ 299
68	2020	9	10 ～ 11	洗浄室で、食器洗浄機からコンベアに流れてきた食器を取ろうとした際、コンベアに左手が巻き込まれ、親指の伸筋腱が断裂した。	52	7	170101	300 ～ 499
69	2020	9	16 ～ 17	工場内で、カップコンベアの清掃中、汚れの有無を確認しようとして、コンベア下部に左手を入れた際、コンベアが動作し、動力部に巻き込まれた。このとき、左手人差し指に裂傷を負った。	74	7	10103	50～ 99
70	2020	9	21 ～ 22	運送会社の荷物仕分け場で作業を終了後、ベルトコンベアー上の残荷を除去していたところ、別の社員がベルトコンベアーを起動したため、ベルトに右手が接触して小指を骨折した。	18	6	50101	1000 ～ 9999
71	2020	9	21 ～ 22	菓子製造現場のベルトと型ロールの隙間に挟まった物を回収するため、ナイフエッジを跳ね上げてベルトテンションを緩め、隙間を作って元に戻す際、ナイフエッジとストッパーの間に右手中指先端を挟んで骨折した。	26	7	10104	100 ～ 299

72	2020	9	10 ～ 11	製品の箱詰め作業中、ローラーコンベアの奥に仮置きしていた箱を取り、ローラーコンベアを跨いだ際につまずいて転倒し、左膝蓋骨を折り、左肩腱板損傷、頭部打撲を負った。	49	2	170101	1～9
73	2020	9	5 ～ 6	宅配便の仕分け作業中、連結式のベルトコンベアを作動させて、業務をしていた際、荷物が連結部に落ちそうになったため、咄嗟に左手で荷物を押さえたところ、回転するベルトコンベアの力に負けて連結部に手を吸われ、左手中指および薬指に裂傷を負った。	23	7	170101	500 ～ 999
74	2020	9	13 ～ 14	二軸破碎機のコンベア部分に、廃プラスチック類が詰まりコンベアが停止したため、エンジンを停止せずにバールとハンマーで除去したところ、回り出したコンベアに左手を巻き込まれ、左手親指に裂傷を負った。	38	7	150103	30～ 49
75	2020	9	11 ～ 12	施設内でラインの弛み修理を行い、動作確認のため電源を入れ、再度チェーンの動作を確認中、チェーンとギアの間に左手を挟み、左中指・左示指切断を負った。	24	7	80109	10～ 29
76	2020	10	15 ～ 16	工場内の検卵作業で、汚れた卵や、ヒビの入った卵を除去しているとき、稼働中の卵を搬送するコンベアとコンベアの乗り継ぎ部で、滞留していた卵の殻を除去しようとした際、左手環指をコンベアに巻き込み、創傷を負った。	61	7	10109	50～ 99
77	2020	10	9 ～ 10	リサイクルプラザ4階で機械の清掃を終え、足場であるベルトコンベアの上に乗っていたときに、不意にコンベアが動き出したので、バランスを崩し高さ約90cmの場所から後ろに転倒し、鉄棒に左腰部分を強打した。	49	2	150103	30～ 49
78	2020	10	14 ～ 15	工場構内で碎石製品の製造作業中、テールプーリーに付着した砂を右手で直接除去しようと回転中のテールプーリーに手を入れたところ、右手を巻き込まれて右手首骨折、靭帯断裂を負った。	57	7	20201	10～ 29
			19	工場内ラインの梱包エリアで、梱包箱（アルミコンテナ、120cm角、58kg）を搬出する際に、搬出機を操作して自動で出さず、1				100

79	2020	10	～ 20	人が押し、2人が引っ張って人力で搬出していた。その際、被災者がコンベア上（高さ約60cm）で引っ張っていたところ、ローラーで滑って右足だけ落とし、膝を捻挫した。	36	1	170101	～ 299
80	2020	10	16 ～ 17	不良品を識別する検査で、ライン奥のトレイに不良品が溜まってきたので、別の検査員がトレイの移動を指示した。被災者は新人で要領が分からず、6段積みトレイを全て持ち上げようとし、上げきれずに戸惑っていたところ、治具が移動してきた。慌てて手を引いたが、治具に作業服の袖が巻き込まれ、右前腕に擦過傷と打撲傷を負った。	18	7	10805	100 ～ 299
81	2020	10	17 ～ 18	工場内で、コンベア沿いを歩行中、作業手袋を外すことに気を取られ、コンベアの脚部分につまずき転倒した。その際、左手の平・左顎・右手首・右大腿・左胸下に打撲を負った。	62	2	11509	50～ 99
82	2020	10	14 ～ 15	昇降コンベアのシャフトを接続する部分の留め具が外れて、シャフトの位置がずれたため、元に戻そうとしたところ、ボルトとコンベア架台に左手中指が挟まれて骨折した。	42	7	10109	50～ 99
83	2020	10	15 ～ 16	休憩後、作業再開のため梱包送信ラインへ移動していた際、コンベアライン上で搬送ローラーを踏み、体勢を崩して右膝を床で打って膝蓋骨を折った。	49	2	50101	500 ～ 999
84	2020	10	11 ～ 12	プラントヤード内で、セメント計量器吐出口付近にある塊を除去しようと、スクリュウが回転中に手を入れたため巻き込まれて、右中指・環指および小指を切断した。	53	7	30109	30～ 49
85	2020	11	7 ～ 8	C系列地下メンテナンスヤードに清掃業務のため、単独で作業従事していた。その後、同種作業従事者が、C系列受け入れコンベアベルトとベルト支持ローラーとの間に被災者が挟まっているのを発見し、非常停止により施設稼働を緊急停止した。病院に搬送されたが、胸部圧迫による外傷性窒息により死亡した。	71	7	10109	100 ～ 299
			16	ベルトコンベアで流れてくるトンカツを綺麗に整列する作業中、				300

86	2020	11	～ 17	ベルトコンベアのつなぎ目に右手小指が巻き込まれ、右手小指に 圧迫、切傷を負った。作業中は、軍手とビニールの手袋を着用し ていたが、右手小指がうまく着用されていなかった。	28	7	10101	～ 499
87	2020	11	～ 10	9 氷削機の始業前点検後、搬送コンベアーのローラーに原料の植物 片が付着していた。その際、コンベアーが稼動中にも関わらず、 植物片を取り除こうとして左手を近付けたところ、巻き込まれて 左第3、4中手骨を骨折した。	41	7	10109	10～ 29
88	2020	11	～ 18	17 工場の解体室で片付けをしていたとき、ガラ昇降コンベアと接触 防止保護カバーとの間にガラが落ちていた。機械が稼動した状態 で取り除こうとしたため、コンベアの昇降板とコンベアの間で右 手を挟まれ、手のひらに切創を負った。	62	7	10101	～ 299
89	2020	11	～ 10	9 検査室横で、製品移動用コンベアにマスキング治具が引っ掛か り、取り除く作業中、センサーが反応し、ストッパーが下り、ス トッパーとコンベアの間で左手人差し指を挟み、骨折した。	20	7	11209	50～ 99
90	2020	11	～ 18	17 工場中、床清掃中、近くで稼働している搬送ベルトコンベアーの ベルト部分の清掃（業務に含まれていない）をした際、左手親指 がベルトとキャリアローラーに挟まれ、左親指に挫滅創を負い、 不全切断した。	38	7	10903	30～ 49
91	2020	11	～ 23	22 AGV（自動搬送機）が到着するコンベア横のスペースで不良品処 理作業をしていた際、AGVの走行路側に左足がはみ出していたた め、走行してきたAGVとコンベアの間で左膝を挟まれて打撲し た。	34	7	10805	～ 299
92	2020	11	～ 16	15 ケーシング装置から出てきた番重に入った製品の検品作業中、番 重から落ちた製品を拾う際、次に流れてきた番重に押されて、右 手第5指をコンベアとコンベア横のカバーに挟んで切断した。	60	7	10104	～ 999
93	2020	11	～	22 スタッカーから荷物を出した際、自動で移動台車に移り移るはず がリミットがずれていて乗らなかったため、手で出そうとしてリ ミットに触れたところ、荷物が動き出して右手首と左腕が荷物と	51	7	170101	～

			23	ロールの間に挟まれ、打撲を負った。				299
94	2020	11	9 ～ 10	砕石プラントで、ベルトコンベアのトンネル内を点検運転中、安全カバーが付いていないテールプーリーの傍で、ベルトからはみ出たタレゴムを直す作業中、何らかの理由でコンベア内部に倒れたと思われ、頭部を巻き込まれて脳挫傷で死亡した。	47	7	20201	10～ 29
95	2020	11	16 ～ 17	工場内で、コンベアから落ちた商品が、モーターに積ったため、電源を切らずにそのまま手を伸ばし、ゴム手袋が挟まり手が巻き込まれて、右手首を骨折した。	43	7	10805	1～9
96	2020	12	21 ～ 22	工場内でコロコンレールから流れてくるベニア板に載った段ボールシートを積んだパレットを、フォークリフトで取っていた際、2枚組で流れていたベニア板が前後にずれていた。そのため、直そうとコロコンに上がり足で押さえようとしたところ、リモコンの安全装置が作動せず、ベニア板とコロコンの間に安全靴が挟まり、バランスを崩して転倒し、左大腿骨転子部を折った。	59	7	10602	10～ 29
97	2020	12	11 ～ 12	製品を運ぶコンベアに手を乗せているときに、稼働させるためのペダルを踏んで、手袋がローラーに巻き込まれ左手の指を挟み、左手示指、中指、環指を骨折した。	60	7	10801	50～ 99
98	2020	12	21 ～ 22	小物仕分け作業中、フリーローラーのジョイント部分がずれていたため、元に戻そうと3人で声掛けをし、ローラーを押したとき、ジョイント部分に指を挟み、右手第2・第5指先を骨折した。	30	7	50101	300 ～ 499
99	2020	12	13 ～ 14	ペットボトルの破碎場で、選別作業中、ローラー部分にペットボトルが落下し、電源を切らず除去した際、作業着が引っ掛かり、右手がローラーに巻き込まれた。このとき、右手圧挫創、右鳥口突起骨折を負った。	51	7	10805	1～9

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\) に戻る。](#)