

227不整地運搬車を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	15～16	大型土のうを運搬車へ積込作業中、玉外し作業のために荷台に上ったところ、荷台の傾斜部でバランスを崩して転落し、胸椎を圧迫骨折した。	47	1	30107	1～9
2	2020	4	9～10	運搬車でゲレンデの防護ネットおよび案内看板撤収作業中、残雪のある場所で横滑りを起こし、運搬車荷台のアオリに腰を打ち付け、第3腰椎横突起骨折を負った。	56	3	40101	50～99
3	2020	5	8～9	開削トンネル工事において、セルフトレーラーの運転者が、クローラダンプを運転してセルフトレーラーに載せた。その後、被災者が車上の運転者にパーキングブレーキの位置を教えるため乗車し、降りる際に昇降ステップを掴んだとき、左手薬指の指輪が引っ掛かり裂傷を負った。	61	8	30102	1～9
4	2020	11	11～12	境内の墓地で、石段の途中でクローラ運搬車を止め、墓石の積込み作業を行っていた。被災者が機体上に乗っていたところ、バランスを崩して機体とともに転落し、右足踝に裂傷・靭帯損傷を負った。	44	1	30199	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。