

229その他の動力運搬機を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2020	1	11 ～ 12	工場内の包装機付近で生產品切り替えのため清掃作業をしていた際、具材供給チェーンを持ち上げてチェーンの下側を拭いていたところ、その下にあるチェーンレールに右手人差し指の第3関節が接触して裂傷を負った。	61	8	10109	100 ～ 299
2	2020	1	13 ～ 14	資源回収中、段ボールを塵芥車に積み込み作業中に、車体投入口からはみ出していた段ボールを、手で押し込んだ際に手を巻き込まれ、左手第2、3、4、5指基節骨折を負った。	63	7	150103	10～ 29
3	2020	1	15 ～ 16	体育館出入口の車椅子スロープで、車椅子生徒の移動作業の介助中、車椅子（電動）がバックでスロープへ入ろうとしたとき、危険なため車椅子の後方へ向かったところ、車椅子のタイヤに接触し転倒した。その際、スロープに左足と胸をぶつけ、左足大腿から膝側面の打撲およびろく軟骨の打撲を負った。	63	2	120109	50～ 99
4	2020	1	16 ～ 17	回収先でパッカー車に段ボールを積み込んでいるとき、投入口から飛び出した段ボールを足で押し込んだ。その際、左足を巻き込まれ、緊急停止ボタンを押して左足を引き抜いたが、左足首に圧挫傷を負った。	46	7	80109	10～ 29
5	2020	1	8 ～ 9	高さ約80cmの焼成台車の縁に乗って製品を確認した後、下りる際に足を滑らせて落下し、左手首を骨折した。	47	1	10903	50～ 99
6	2020	1	16 ～	カート置場から庫内にカート移動中、清掃中のスタッフに気付かずカートが衝突した。その際、床に倒れ右肩と肘に挫傷を負っ	52	6	140301	50～ 99

14	2020	2	13 ～ 14	ゴルフ場のカート道で、クラブの受け渡しの際、カートが動き出した。止めようとカートに近寄りブレーキを踏もうとしたが上手くいかず、スピードも加速し左に寄ったため振り落とされて、左手首、右肩、左足首を捻挫した。	61	1	140301	50～ 99
15	2020	3	15 ～ 16	ゴルフ場スタートハウス前でカートの片付け作業を行っていたところ、ハンドル操作を誤り、カートから転落して左肘を骨折した。	58	1	140301	10～ 29
16	2020	3	14 ～ 15	農場内で子牛のミルク作成の準備中、高さ約30cmのミルクカートに乗って作業をしていた際、横に移動するためにタイヤカバーに乗ったときに、滑って落ちて右足首をひねり捻挫した。	22	1	70101	30～ 49
17	2020	3	16 ～ 17	工場内のラインで、コンクリートの打ち込みが完了した型枠（台車付き）を、トラバーサで養生室内に運搬した。養生室内で台車に上がって作業をしていたところ、左足を踏み外し、台車と地面の間に挟まれ、左脛を骨折し、挫滅創を負った。	39	7	10901	30～ 49
18	2020	3	13 ～ 14	農園内の農道で、休憩所から圃場へ向かう途中、農道を横断する際に雪交じりの雨が降っていた。被災者は、カッパのフードを深く被っていたので左から来た作業車両に気付かず、作業車両の運転手もよそ見をしていたので被災者に気付かず、衝突した。被災者が地面に倒れた際、左手をタイヤに轢かれて骨折し、顔面を打撲した。	78	18	60101	10～ 29
19	2020	3	11 ～ 12	工場内で、作業場所へ小走りで移動中、搬送装置が右足つま先に引っ掛かり、右足が伸びる形となり、右腓腹筋皮下断裂した。	56	19	10401	1～9
20	2020	4	11 ～ 12	ごみ集積所で収集作業中、後ろから男性に話し掛けられて気を取られて、右手が回転板に巻き込まれ、右手背を骨折した。	67	7	150103	10～ 29
21	2020	4	9 ～	下膳車を押して移動させていたところ、廊下のコーナーで右手を巻き込まれて転倒しそうになり、体勢を整えようとしたところ、	58	19	130201	100 ～

			10	足をひねり、右足関節を捻挫した。				299
22	2020	4	1 ～ 2	監視作業中、運転手がピンラック台を持ち直すため一旦台車を置こうとしたとき、台車が転倒しそうになり支えきれず、転倒しフレームと床面で左足が挟まり、左足趾多発骨折、左足趾足背圧挫傷を負った。	51	7	10806	300 ～ 499
23	2020	4	13 ～ 14	工事現場で解体した墓石を運搬した際、ダンプ荷台とキャリアダンプとの間で挟まれ、下腹部を圧迫し大腸に外傷性腸管損傷を負った。	67	7	30201	10～ 29
24	2020	5	11 ～ 12	客先で段ボール回収のため工場内にバックで侵入して作業した後、投入口にゴミが入ったので取ろうとした際、機械の停止をせず、手を入れて巻き込まれ、右手の中指、小指の第一関節を切断した。	66	7	80109	50～ 99
25	2020	5	10 ～ 11	建築工事現場の洗車場でミキサー車を洗車する作業中、ステップ（高さ2.1m）で足が滑って落ち、路面（コンクリート）に着地したところ、左大腿部と左踵骨を折った。	66	3	40301	10～ 29
26	2020	5	9 ～ 10	動力付き運搬車で修理豚舎へ資材の搬入途中、後方確認不足で柵が半開きなことに気付かず後進させ、柵と運搬車のハンドルに挟まれ、右手中指に22針縫う裂傷を負った。	64	7	70101	30～ 49
27	2020	5	15 ～ 16	回収先で段ボール回収中、段ボールを塵芥車に入れているとき、段ボールと段ボールの間に右手が挟まり、ホッパー内に引き込まれ、反転ボタンを押して右手を抜いたが、右示指基節骨骨折および右中骨指爪脱臼挫創を負った。	48	7	150102	10～ 29
28	2020	5	9 ～ 10	段ボールを収集車に積込中、回転板をまわすため、段ボールを押さえた際、手袋が段ボールに引っ掛かり、右第5中手骨頸部を折った。	52	7	150103	100 ～ 299
29	2020	5	10	パッカー車で雑誌の回収中、投入口に両足を乗せ回転盤のスイッチを入れた際、右足を巻き込まれ、右足踵を圧迫骨折した。	48	7	80109	10～ 29

45	2020	7	15 ～ 16	バンカー均し機でカート路を走行中、お客様がプレーしていたことに気付かず、ブラインドとなる箇所へ侵入して、慌ててエンジンを切ったところ、制御不能となって機械から投げ出され、頭部、胸部、腰回りに打撲、挫創、骨折を負った。	62	1	140301	1～9
46	2020	7	8 ～ 9	電動リフターで重量物を牽引する作業中、ハンドル部を強く引いたとき、右肩に痛みを感じ、腱板断裂を負った。	51	19	170101	10～ 29
47	2020	7	11 ～ 12	清掃センター到着後、ピットにゴミを投入した後ダンプを下げ、ホッパ降下中、残りのゴミに気が付き、ホッパ内に侵入しホッパとボディに挟まれて、右耳断裂、右硬膜下血腫を負った。	46	7	150103	10～ 29
48	2020	8	16 ～ 17	自社工場内でレトルトコンニャクを電動ハンドリフトで運搬していた。そのとき、狭い箇所で電動ハンドリフトをパレットに差し込もうとした際、操作を誤りハンドリフトの手前下部のカバーに右足を挟んで骨折した。	59	7	10109	100 ～ 299
49	2020	8	20 ～ 21	荷下ろし作業中、リフト作業員がパレットを下ろした際、声掛けを行わず、被災者の左足上にパレットが当たった。このとき、安全靴は履いていたが、保護具の無い箇所に当たり、左足中指、薬指に裂傷を負った。	20	7	170101	50～ 99
50	2020	8	10 ～ 11	大型ゴミの収集作業中、ソファベッドを積み込んだところ、圧縮板に押しつぶされた反動で金属製のソファの枠組みが跳ね上がり、両手で押し込んだ際、再度跳ね上がり、スライドカバーと投入口上部の間に右手が挟み込まれ、右手に挫傷を負った。	61	7	150103	100 ～ 299
51	2020	8	17 ～ 18	売場から倉庫へ向かうため、パワーリフターの下をくぐり抜けようとした際、左くるぶしをパワーリフターにぶつけて左足三角韌帯裂傷を負った。	45	6	80209	100 ～ 299
52	2020	9	7 ～ 8	畑で、リードハーベスターの刃の交換中、吊っていたコンベヤーが作業中の被災者に落ちてきて右足の膝、左手の甲に当たって打撲を負った。	43	4	80209	50～ 99

53	2020	9	11 ～ 12	一般廃棄物収集中、パッカー車へ積み込みを終え、ホッパーゲートを開めた際、片手で閉めたために、添えていた左手を挟み、左第4指先欠損を負った。	40	7	150102	50～ 99
54	2020	9	12 ～ 13	敷地内でタンクを水洗いしている際、はしごを登る途中で手が滑ってバランスを崩して、地面に落下し右手頸骨遠位端骨折を負った。	52	1	40301	50～ 99
55	2020	9	9 ～ 10	ゴルフ場内（10番・右ラフ）で電動カートが傾いたため、足を踏ん張った際、左膝を捻挫した。	57	19	140301	100 ～ 299
56	2020	9	10 ～ 11	倉庫内に、2台の電動ローリフトがあり、1台がはみ出して停まっております、後退させたリフトと停めてあったリフトの爪部分に右足を挟み打撲した。	36	7	40301	100 ～ 299
57	2020	9	5 ～ 6	敷地内で、商品を移動中、ローリフト（電動）を使用した際、スイッチ操作を誤り、横に倒れ、リフトとパレットが左足甲に乗り、骨折した。	46	6	170101	100 ～ 299
58	2020	9	5 ～ 6	敷地内で、出荷業務中、ローリフトから降りた際、スイッチ操作を誤り、ローリフト下部に左足が巻き込まれ、左足甲を骨折した。	46	6	10805	100 ～ 299
59	2020	9	16 ～ 17	草刈り作業中、パッカー車に手を突っ込んで挟まれ、右手に挫創を負った	66	7	60101	1～9
60	2020	9	8 ～ 9	台車上の配管ユニットを確認するために台車上に昇り、その後降りようとした際、はしごを踏み外して墜落し、左頬周辺に裂傷を負った。	71	1	11501	500 ～ 999
61	2020	9	9 ～ 10	油圧ショベルに乗ろうとしたところ、ステップに足を掛けて、右手でドアノブを掴みドアを開けたため、そのままドアに体を引きずられ落下し、肋骨を折り、外傷性気胸を負った。	30	1	150102	30～ 49

70	2020	11	10 11	競馬場芝コースのエアレーション作業の準備として、車庫でトラクターにアタッチメント（芝生に穴をあける機械）を取り付ける際、車庫の中でエンジン音が大きく響き、合図が聞き取りにくい状況で確認が不完全なまま、運転席のスイッチで油圧式シリンダーを操作した。そのとき、シリンダー本体を支えていた右手が縮んできたシリンダーに挟まれ、手袋をしていたが、右母手指に挫創を負った。	37	7	30203	50～ 99
71	2020	11	7 8	ホテル構内荷捌き場で、瓶の溜まったコンテナをトラックに移すため、パワーリフター使用者の横でその機械を補助として左側面で支えていた。そのとき、機械がバランスを崩し左側に倒れて下敷きになり、左頬裂傷および骨折、左足開放骨折、腰部圧迫骨折を負った。	66	6	40301	1～9
72	2020	11	7 8	ホテル構内荷捌き場で、瓶の溜まったコンテナをトラックに移すため、パワーリフター操作中、その機械がバランスを崩し左側に倒れた。その際、支えようとしたところ重機の重さに引きずられて倒れ、左肩、左手、左足に打撲傷を負った。	39	5	40301	100 ～ 299
73	2020	11	7 8	展示場の搬入口付近で、作業用器具（手動操作マテリアルリフト）をトラックへの移動のために置むとき、ストッパーの差し込み位置が間違っており、移動しようとしてマテリアルリフトが倒れてきた。その際、避け切れず、左足先が倒れてきたリフトと地面の間に挟まり、左足中指および薬指を亀裂骨折した。	39	7	170209	50～ 99
74	2020	11	14 15	ごみ集積場所で、収集車両を後退でつけるために車両左後部で誘導していたところ、敷地内の段差で運転手がアクセルを踏み込んだ。そのとき、同時に本人は緊急停止ボタンを押したが、車両に勢いが付いていたため、車両と背後の壁に挟まれ、骨盤挫傷および腰椎捻挫を負った。	29	7	150103	50～ 99
			11	工場、搬入コンベアから卵の入ったトレーが流れてきたが、積み込み用ラック（鉄製、高さ約2m、約120kg）が配置されてい				10～

75	2020	11	～ 12	かった。卵が床に落ちないようにコンベアから出そうと咄嗟に動いた際、後続のラックと安全バーに挟まれて左肋骨を折った。	47	7	70101	29
76	2020	11	6 ～ 7	工業所内で、塩ビタンクローリーのタンク内を洗浄するため、中マンホールを開けるため姿勢を低くしたところ、右足が滑り転倒した。その際、ローリータンク上のランニングボードの角に右脇腹を打ち付けて、右第11肋骨を折った。	61	2	40301	50～ 99
77	2020	11	11 ～ 12	墓地へ続く急な階段で、運搬車に石材を乗せて降りていたところ、滑ってブロックと運搬車の取っ手の間に右手を挟み、薬指・中指を骨折、裂傷を負った。	56	7	30309	1～9
78	2020	12	15 ～ 16	出荷する製品にラベルを貼る作業をするため、製品が運ばれてくるまで待ってた。そのとき、他のスタッフがローリフトを使用して、パレットに製品が積んである状態で運んできて、所定の場所へパレットを降ろす際に、被災者の右足がパレットの下に掛かっていることに気付かず、降ろして右足甲に当たり打撲を負った。	35	7	80401	100 ～ 299
79	2020	12	15 ～ 16	派遣先工場で出荷する製品にラベルを貼る作業をするため、製品が運ばれてくるまで待っていると、他のスタッフがローリフトを使用して、パレットに製品が積んである状態で運んできた。所定の場所へパレットを降ろす際に、被災者の右足がパレットの下に掛かっていることに気付かず、降ろして右足甲に打撲を負った。	35	7	170101	300 ～ 499
80	2020	12	11 ～ 12	管理道路でマーシャル業務（ホール内の巡回でプレー進行を管理）に向かう途中、コンクリートブロックにカート左フロントタイヤを乗り上げて転落した際に、頭部を打ち、後頭部裂傷を負った。	65	1	140301	50～ 99
81	2020	12	11 ～ 12	ゴルフ場内で、乗用カートの後部座席に乗り、カート庫へ行く途中、運転者が急ブレーキを掛けた。その際、握っていた手摺りに胸を強打し、肋骨を折った。	67	3	140301	100 ～ 299
			15	鍾乳洞入口で、客を乗せる木製ケーブルカーの点検作業中、発車				

82	2020	12	～ 16	スイッチを押し、動き出したケーブルカーに乗車しようとした。 その際、足下の確認を怠り、ケーブルカーと乗り場の隙間に左足を挟んで第3中足骨を折った。	38	7	140302	10～ 29
83	2020	12	9 ～ 10	配送センターで、パレットを片付けるため、ターレットトラックにパレットを積む作業中、パレットのバランスを修正した際、バランスを崩し荷台から落下（1m）した。このとき、左肘を強打し骨折した。	73	1	80109	30～ 49
84	2020	12	13 ～ 14	ラフスタッカーの開閉ゲートと製品揃えプレートの間で、プーリーレベルの確認の際、スタッカー入口のリミットスイッチに触れたことでゲートアームが作動し、ゲートアームと製品揃えに胸部を挟まれ、胸部圧迫により失血死した。	48	7	10409	100 ～ 299
85	2020	12	10 ～ 11	養鶏場で、トラクターで消石灰を散布していた際、散布機械の上に座ってレバー操作を行っていたところ、トラクターのタイヤとフレームの間に左足が挟まれて足首を亀裂骨折した。	38	7	70101	10～ 29
86	2020	12	12 ～ 13	特養厨房内で、温冷配膳車のコンセントをプラグに差し込んだ際、火花がバチバチと散り、左手に電撃傷を負った。	22	13	130201	100 ～ 299
87	2020	12	1 ～ 2	台車の上で、大型製品タイヤのバーコード照合を行い、作業後に降りる際、動力車の爪に引っ掛かって転倒し、右手を床について肘を脱臼、靭帯断裂を負った	39	2	10806	1000 ～ 9999

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。