

363人力機械を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	12 ～ 13	支店整備工場内で、車両整備に使用するベアリンググリース注入機の、グリース缶の交換作業中、グリース配管内のエア抜き作業中にポンプ中央上下稼動部に右手中指を挟み切断した。	25	7	80202	50 ～ 99
2	2020	2	9 ～ 10	加工場で食材のキャベツを切っているとき、左手親指の先が刃先に当たり、切創を負った。	24	8	80209	100 ～ 299
3	2020	2	15 ～ 16	工場内で、プレス機でアルミ材に穴を開けていた際、アルミ材の上に左手を置いたまま足でペダルを踏んだため、機械が動いて金型との間に左手が挟まれ、中指・薬指・小指を骨折した。	33	7	11709	100 ～ 299
4	2020	5	9 ～ 10	工場で石の加工中、向きを変えるためターンテーブルに置いてある石を回した際、石が倒れて左足脛に落ちて、左下腿に挫創、皮膚壊死を負った。	63	4	10909	1～ 9
5	2020	6	18 ～ 19	店舗内自転車売り場の加工スペースで自転車のサドルカット作業中、使用していた万力が加工テーブルから落下し、左足の人差し指に当たり骨折した。	21	4	80209	30 ～ 49
6	2020	6	13 ～ 14	チェンジャーでタイヤとホイールを外す作業中、チェンジャーのストッパーをタイヤチューブに併せて固定し、レバー調整をして圧を掛けた際、ストッパーとホイールの間に右手人差し指が挟まり、軍手を着用していたが、第一関節の半分程皮膚が破けて骨折した。	34	7	11701	30 ～ 49
			9	工場構内で、鋼製定盤上に置かれた、鉄製チェーンカバーの左上面				10

7	2020	6	10	外側の黒皮をベビーサンダーで研削中、砥石がチェーンカバーに角に弾かれ、左足脛に当たり、裂傷を負った。	46	8	11203	～	29
8	2020	7	13 ～ 14	車の調子が悪いので、ジャッキアップしようとジャッキ（15kg）を持ち上げ、車まで歩いて行こうとしたとき、手を滑らせて右足甲に落とした。その際、安全靴を履いていたが、鉄板のない部分に落として骨折した。	24	4	30201	1～	9
9	2020	8	16 ～ 17	工場内配送センター1階のエレベーターで、製品をエレベーターに載せて移動しようとしたとき、エレベーターの前に置いたハンドリフトが傾いた。そのとき、エレベーターに設置されている、安全バーより身を乗り出して直そうとした際に、腹部をバーに強打し、打撲を負った。	38	3	10109	～	299
10	2020	9	21 ～ 22	レストラン厨房内通路で、洗い終わったトレイを収納した高さ180cmの台車を所定の収納場所に移動させる際、両手で台車を引き寄せたときに、右側に大きく力が掛かり、台車と右側にあった大型冷蔵庫の間に右腕を挟み、打撲を負った。	47	7	140101	～	299
11	2020	9	11 ～ 12	印刷室で裁断機を使って印刷物の裁断をしている途中、裁断機のレバーを上げ、ストッパーが掛かったと思い、裁断した印刷物を取ろうとしたとき、ストッパーは掛かっていない状態だったため、裁断機の刃が下りてきて、左手中指の爪の中央部分に切創を負った。	43	8	120109	～	99
12	2020	9	16 ～ 17	カフェ店舗内で、パンのカットサービスのため手動スライサーを動かさせたところ、回転刃部分に右手人差し指と中指を接触させ切創を負った。	20	8	140201	1～	9
13	2020	9	3 ～ 4	店舗で荷降ろし中、ゲートからカゴ車を降ろす際、カゴ車が倒れ、右足が下敷きになって甲を骨折した。	31	2	40301	～	299
14	2020	12	21 ～ 22	営業所で踏み台を使用して荷物を積み込んで降りる際、ローラー部分に足を置いたためバランスを崩して転倒し、積み込んでいたプラスチック製の荷物に左腰を強打して第3腰椎左横突起骨を折った。	40	2	40301	～	49

15	2020	12	11 ～ 12	本社3階の裁断機で約20～30枚の書類を裁断したとき、複数回、力を入れて手押ししていたところ、腰に椎間板ヘルニアを発症した。	49	19	170209	50 ～ 99
16	2020	12	9 ～ 10	トラックの荷台で、荷物の入っているカゴ台車を積むとき、ホームと車両にスロープができていない状態でカゴ台車が倒れそうになったため、右手でカゴ台車を起こそうとしたが、重みで倒れ回転したカゴ台車の下敷きになった。その際、右腕および左膝に打撲傷を負った。	51	6	50101	300 ～ 499
17	2020	12	9 ～ 10	現場で、簡易動的コーン貫入試験中、5kgの重りを落下させた際、右手中指先端が挟まれ、骨折した。	31	7	30110	1～ 9
18	2020	12	16 ～ 17	エアブレーカーで厚さ30cmほどのコンクリート板を研っている際、ブレーカーが鉄筋に引っ掛かって体勢を崩し、ブレーカーを足にぶつけ左足親指付近を骨折した。	56	4	30110	1～ 9

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年) に戻る。