

523石、砂、砂利を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労 働 者 規 模
1	2020	1	13 ～ 14	店舗バックルームで、勤務を終えて着替えのためにロッカーへ向かうと洗濯機置き場近くを移動したとき、洗濯機置き場の縁石に左足を強打し、左足小指を骨折した。	58	3	80209	50 ～ 99
2	2020	1	17 ～ 18	資材置場で、整理整頓を終えてバックホウを所定の位置に止め、降車しようとしてクローラー（高さ約950mm）から左足を地上につけた。その際、周囲が薄暗くてよく見えなかったので、玉石の上に乗る、足首を骨折した。	55	19	30199	10 ～ 29
3	2020	1	17 ～ 18	地中より出た石（約10kg）をダンプの荷台に両手で積み込もうとした際、手を滑らせ左足の上に落として同小指を骨折した。	46	4	30199	10 ～ 29
4	2020	2	11 ～ 12	広告塔の基礎工事中、土砂埋戻時に、壁に手を掛けて脇見をしていたとき、コンクリート塊（約5kg）が滑り落ちて転がり、右手甲に当たって打撲を負った。	51	6	30199	10 ～ 29
5	2020	2	8 ～ 9	就業場所である建設現場にて、朝礼終了後、トイレから出る際、段差および不安定なブロックにより体勢が崩れ、右足をひねり、右腓骨遠位端を骨折した。	43	19	170201	100 ～ 299
6	2020	2	17 ～ 18	放課後、小学校校庭の広場の砂山から駆け下りようとした際、つまずいて転倒し、全身を打撲し、右踵骨骨折、腰部、両膝、右下腿打撲を負った。	57	1	120109	10 ～ 29
			9	住宅解体工事現場で、集積された処分材（高さ50cm）の伊豆石を手				1～

7	2020	2	～ 10	で向きを変える際、石が滑り落ち、右手中指を石の間に挟み創傷を負った。	24	6	30209	9
8	2020	2	8 ～ 9	コンクリート撤去作業中、手に持っていたコンクリートブロックが右足に落下し、親指を複雑骨折した。	46	4	30199	1～ 9
9	2020	2	10 ～ 11	墓石撤去作業中、2人で抱えて降ろす際、バランスを崩して地面に落とした反動で左足に当たり、左脛骨骨幹部開放骨折を負った。	40	4	10909	1～ 9
10	2020	3	11 ～ 12	河川工事で、階段ブロックを設置作業中、6段に仮置きしてある階段ブロックの6段目を吊り上げた際、5段目のブロックと接触し、ブロックが荷崩れを起こし、右足に崩れ落ち、右第一足趾不全切断、右第二足趾開放骨折を負った。	61	5	30107	10 ～ 29
11	2020	3	16 ～ 17	木造家屋解体工事の基礎部コンクリート破片をトランクに手で積み込み中、トラック荷台で作業中の、被災者の手の上に別の作業員が破片を落下させ、左手第4指を骨折した。	79	4	30202	10 ～ 29
12	2020	3	13 ～ 14	店舗解体工事現場で、土の煙幕が上がるので散水をしていたところ、がれき等が落ちてきて、右目横あたりに切創を負った。	60	4	30309	1～ 9
13	2020	3	10 ～ 11	保育所の園庭で、園児がフェンスに登ろうとしていたため、走って駆け寄ろうとした際、砂で足が滑って転倒し、右大腿骨を折った。	47	2	130201	10 ～ 29
14	2020	4	15 ～ 16	墓所で外柵材取り付けをしているとき、石材塔婆柱を持って取り付けに行くとき、地面の段差につまずき、体がふらつき、石材を両手に持っていたので左側の墓所にぶつかり、左手中指と薬指の第3関節を骨折した。	56	3	30209	1～ 9
15	2020	4	～ 15	店舗で廃棄物の積み込み作業が終わり、コンテナに飛散防止のシートを掛けていたとき、足を滑らせてコンテナから飛び降りる形とな	60	3	150102	10 ～

			16	り、着地したところに石があり、右足踵部分を骨折した。				29
16	2020	4	11 12	船からサイロ内へ搬入するとき使用するベルトコンベアが、地下トンネルで搬入のときにこぼれたセメントが雨天等の浸水により固着していた。その際、削岩機を使用し、崩したセメントを地上に上げる作業を行っていたが、その固着セメントを崩すとき、座位や四つん這いの姿勢を取っていたことや浸水後の作業だったことから、セメント水が衣服に付着・浸透した状態で作業を行っていたことから、左上肢、臀部、両下腿にセメント皮膚炎を発症した。	41	12	80401	1～ 9
17	2020	4	8 9	段ボールを回収するため、事業所前の道路に回収車を止めて降りる際、落ちていた石につまずき、右足首をひねって骨折した。	36	19	11709	30 ～ 49
18	2020	4	13 14	ストックヤードで、2人で重機のバケットにコンクリート塊を集積作業中、相手が投げたコンクリート塊が左手の上に落ち、第2指を骨折した。	27	4	30209	50 ～ 99
19	2020	5	11 12	倉庫で、フォークリフトを停車し、地面より約1000cmの高さに設置した状態で、木製パレット（60cm×90cm）に石材を積込んだ際、片荷になり左足の甲部に落下し、左足第1指を骨折した。（安全靴ではなく長靴を履いていた）	40	4	80109	—
20	2020	5	10 11	駐車場で燈籠の荷降ろし作業をしていた際、頭の部分がバランスを崩し落ちそうになったため、手で押さえようとして左手親指に切創および骨折を負った。	58	7	30209	1～ 9
21	2020	6	11 12	プラント内の砂利・砂の収納庫に付いているセンサーの修理を、収納庫に入ってセンサーの下にあった、砂の塊の上に上がって行っていたとき、センサーのネジが固く、力を入れた際、足下の砂が崩れ、バランスを崩して転倒し、地面に腰を打ち付け、腰部を骨折した。	71	5	80409	10 ～ 29
22	2020	6	7	置き場で作業中、重い石を持って運んでいるとき、地面にあった別	20	19	30209	1～

			8	の石を踏み、左足を挫いて左足の甲を骨折した。				9
23	2020	6	9 ～ 10	事業所の外側フェンス付近で草刈り作業中、別の作業員の草刈り機が石を跳ね上げた。その石が飛び石防止ネットを越え、近くで草刈り準備をしていた被災者の右目上に当たり、裂傷を負った。	46	4	30199	1～ 9
24	2020	6	14 ～ 15	林内で、間伐作業の移動中、山の上方から石が転がり、避けきれず、左ふくらはぎに当たり、左内側腓腹筋内血腫を負った。	60	4	60209	10 ～ 29
25	2020	6	7 ～ 8	出勤時、施設敷地内駐車場から職場に向かっている途中、石がゴロゴロとある通り道で、つまずき転倒して左膝蓋骨を折った。	66	2	130201	100 ～ 299
26	2020	6	11 ～ 12	解体作業中、道路で砂利に足を取られて転倒し、右膝を骨折した。	76	2	30203	1～ 9
27	2020	6	9 ～ 10	新築工事現場で、トラックから土を降ろす作業中、荷台の鋼板で左手を挟み、示指を解放骨折した。	68	7	30202	1～ 9
28	2020	6	12 ～ 13	資材置場で、雨の中、投入機を運んでいる途中、ブロックにつまずき転倒した際、投入機が右足首に乗り、打撲した。	17	2	30106	10 ～ 29
29	2020	7	10 ～ 11	個人宅で、不用品回収中、荷物（40×75cm）を1人で運搬した際、荷物で足下が見えづらく、石につまずき、掴んだフェンスが腐食しており、フェンスごと転倒した。その際、頭部裂傷、左手首を骨折した。	51	2	150102	10 ～ 29
30	2020	7	8 ～ 9	資材置き場で、資材の積み込み中に手を滑らせて、コンクリートブロック（重さ約20kg）が足下に落下して、左下肢に挫創を負った。	23	6	30201	10 ～ 29
			10					

31	2020	7	～ 11	廃棄物の片付け作業中、大理石を持ち上げようとした際、手が滑り右足第2、3指付根あたりに落下し、蜂窩織炎を負った。	59	4	30199	1～ 9
32	2020	7	～ 10	傾斜角35度の除伐作業現場で、伐倒したヒノキを押し倒そうとしたとき、最近の大雨により滑りやすくなっていたため足を滑らせ転倒し、岩に腰を強打し腰椎横突起を折った。	58	3	60209	10 ～ 29
33	2020	8	～ 17	当社資材置き場で業務終了後の後片付け作業中、工事で使われなかったコンクリート製ブロックをトラックの荷台から元の位置に戻すために、両手で持って徒歩で移動中、手が滑ってブロックを左足の甲の上に落とし、安全靴を履いていたが、左足親指を骨折した。	31	4	30106	10 ～ 29
34	2020	8	～ 20	会社の置き場で、3トンドンプから「ガラ」をダンプアップして落下させようとしたとき、落下しないので、ダンプの後ろに回って手で落下させようとしたため、「ガラ」が落下して、右膝に当たり骨折した。	23	4	30309	10 ～ 29
35	2020	8	～ 12	上司に報告せずに、駐車場に忘れ物を取りに行った際、石につまずいて転倒し、右肩の打撲傷を負った。	69	2	130101	100 ～ 299
36	2020	8	～ 16	資材置場で、コンクリートブロック（80kg）を廃棄作業中、倒れたブロックと置いてあったブロックの間に左手人差し指が挟まれ骨折した。	20	7	30309	1～ 9
37	2020	8	～ 10	作業場で、土留め作業中、石が落下した際、指に当たり、左手指先に切創を負った。	64	4	30199	1～ 9
38	2020	8	～ 11	工事敷地内で、ブロック積み作業中、ブロックが足の上に落下し、安全靴を着用しておらず、左足を骨折した。	75	4	30199	10 ～ 29
			0	荷捌き場でトラックに荷物を積もうとしたところ、石板を積んだL型の鉄パレットを載せたトン台車がトラックの荷台側に倒れてき				100

39	2020	8	～ 1	た。その際、石板と荷台の間に左手人差し指を挟み、顎を石板で擦って、人差し指を6針、顎を3針縫う挫創を負った。	24	5	40301	～ 299
40	2020	8	15 ～ 16	造園工事で砂利敷作業中、テミに砂利を入れて敷いていた際、屈んだ体勢から起き上がろうとしたとき、腰部を捻挫した。	53	19	30199	10 ～ 29
41	2020	8	10 ～ 11	作業現場で集材作業中、上方から転がってきた石で、右鎖骨を折った。	27	6	60201	10 ～ 29
42	2020	9	11 ～ 12	会社敷地内の草刈り作業中、土盛りをして高くなっている場所でバランスを崩して転倒しそうになり、飛び下りた際に、落差が1mくらいあり、コンクリート部分に着地して、踵に体重が掛かり、左踵を骨折した。	30	19	60209	1～ 9
43	2020	9	11 ～ 12	住宅外構工事現場で、石の移動中、石がずれ、切り株と石の間に左手人差し指が挟まり、挫創を負った。	46	7	30199	1～ 9
44	2020	9	9 ～ 10	部屋内で、立て掛けてあった石膏ボード20枚を移動中、2枚取ろうとした際、全部倒れ、石膏ボードと床に挟まれ、左足首を骨折した。	19	5	30201	300 ～ 499
45	2020	9	15 ～ 16	ドッキング場で、砂利で右足を滑らせて左側に転倒した際、左足首をひねって骨折した。	61	2	40301	100 ～ 299
46	2020	9	11 ～ 12	所有マンション植え込みに設置予定の石を、別の場所より移動する作業を開始したが、想定外の重量があり、植え込みの高さが腰より高く、腰を中心に激痛が走り、第1腰椎椎体骨折を負った。	72	19	90209	1～ 9
47	2020	9	10 ～ 11	パッカー車に可燃ごみ袋を回収中、左二の腕がブロック塀に触れて、落ちるブロックを壊さないために左手で掴み、左肩腱板不全断裂を負った。	58	19	150101	100 ～ 299

48	2020	9	15 ～ 16	自社で片付けの際、トラック荷台に積んでいたコンクリートガラが、右足の甲に落ち、右足踵を骨折した。	49	5	30309	1～ 9
49	2020	9	11 ～ 12	露天風呂の洗い場をタワシで掃除し、植木の枯れ葉取りや汚れているところを掃除し、10kg位の石を動かそうとしたところ、腰に痛みが走り、急性腰痛症を発症した。	33	19	140309	10 ～ 29
50	2020	10	10 ～ 11	作業場で建築資材ごみの片付け作業中、一輪車に載せていた束石を降ろす際、手が滑って束石が足の上に落下し、右足第2趾を骨折した。	70	4	30209	1～ 9
51	2020	10	16 ～ 17	土場で、造園工事で使用するのべ石（約40kg）をトラックに積込作業中、手が滑り、石が落下して右足に当たり、右大腿骨を折った。	54	4	60101	10 ～ 29
52	2020	10	16 ～ 17	庭園改修工事で、庭石を運搬中、チェンブロックで吊り上げ、シュラに乗せたとき、庭石が揺れ、止めようとした際、背部に肉離れを起こした。	40	19	30199	1～ 9
53	2020	10	10 ～ 11	墓石解体工事現場で、解体した石材（約100kg）をエンジン式運搬車に載せ3人で支えながら上り勾配を走行中、バランスが崩れ石材が落下し、左手首・右足先に当たり、右足開放骨折を負った。	47	4	30309	1～ 9
54	2020	10	15 ～ 16	客宅から棺を移動中、足下が見えず玄関前の飛び石で足をひねり、右足小指甲を骨折した。	54	2	170209	1～ 9
55	2020	10	10 ～ 11	道路沿いの法面で草刈作業中、石を踏んで、足をひねり、そのまま滑り落ちて、右足首に痛みと腫れを負った。	43	19	60209	1～ 9
56	2020	10	16 ～ 17	溝にコンクリートの蓋を架けるため、生コンクリート打ちの下準備をしていたとき、40cm大の石垣石を持ち上げ溝の縁に設置中、石が転がり落ち左足親指を骨折した。	69	4	30106	1～ 9

57	2020	10	11 ～ 12	墓地で、石を降ろす作業中、石の裏側に木の根が絡んでいたのに気付かず、持ち上げたときにバランスを崩し石を手から離し、左足指に当たり、第3趾末節骨を折り、不全断裂を負った。	42	4	10909	1～ 9
58	2020	11	13 ～ 14	工場内で延石を加工する際、延石を倒そうとしたとき、枕木（ゴム製）があることを失念し、延石と枕木の間に右手中指を挟んで切断した。	49	7	10909	1～ 9
59	2020	11	16 ～ 17	工事現場で、解体途中の土壁（1m角、約50kg）が2階部分（高さ6m）から落下し、地上で作業中の被災者左足に当たり、左膝関節内側側副靱帯損傷、左脛骨骨折を負った。	42	4	30209	30 ～ 49
60	2020	11	11 ～ 12	剪定作業中、石垣から足を踏み外して落下し、右足第2趾基節骨折した。	43	1	60101	1～ 9
61	2020	11	11 ～ 12	倉庫で、重さ約60kgのコンクリート基礎ブロックを、二人で持ち上げようとしたとき、バランスを崩して腰から下をひねり、右の椎間板ヘルニアを負った。	54	19	30209	1～ 9
62	2020	11	14 ～ 15	工場で片付け中、ブロックが右足の上に落下し、右足小指を骨折した。	16	4	30209	10 ～ 29
63	2020	12	9 ～ 10	作業中、花壇の縁石ブロックでつまずいて転倒し、右手で地面をおさえたときに親指の付け根を亀裂骨折した。	47	2	40301	10 ～ 29
64	2020	12	15 ～ 16	配達のため車両から降りた際、足下に転がっていた石を踏んで右足をひねり、第5趾を骨折した。	53	3	40301	10 ～ 29
65	2020	12	8 ～ 9	出勤時、駐車場で忘れ物を取りに行くため体の向きを変えた際、砂利に足を取られて転倒し、左手をついたはずみで左肩腱板損傷を負った。	49	2	80202	50 ～ 99

66	2020	12	10 ～ 11	自然石の粉碎作業中、混ざっていた木片を除去する作業中、上から石が落ちてきて右手に当たり、右手中指基節骨を折った。	41	4	30199	30 ～ 49
----	------	----	---------------	--	----	---	-------	---------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)（2020年）](#)に戻る。