

10401製材業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物  (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	10 ～ 11	地内の製材工場内で木材のプレーナー加工をしているときに、端材を置いた場所を跨ごうとして着地したときに右足ふくらはぎを負傷した。	49	19	921	10 ～ 29 人
2	2018	1	22 ～ 23	老人保健施設介護浴室にて、入浴介助に入るための準備中、サンダルを履いており、濡れていた浴室の床で滑り転倒した。	49	2	169	100 ～ 299 人
3	2018	1	10 ～ 11	工場内の木質チップ積み込み場で、大型ダンプに木質チップを積み込んだ後、ダンプ荷台に飛散防止ネットカバーを被せる際に、ネットとネットを締めつけるU字フックがネットに引っ掛かっており、U字フックを取り外す際に、足を滑らせ約3.3m下に転落し、左足踵を骨折した。	30	7	364	10 ～ 29 人
4	2018	2	16 ～ 17	製材機にて天板を挽立中、天板を降ろす際運台車が後方に下がり、運台車の一部が天板に接触し、運台車が天板を押し出すような状況となり製材機と天板の間に右足を挟まれた。	62	7	391	50 ～ 99 人
5	2018	2	7 ～ 8	気温の低下により構内が凍結しており、作業場の確認のため、凍結路面を歩行中に足を滑らせ転倒、その際に頭部を路面にぶつけたものの。	53	2	417	30 ～ 49 人

									人
6	2018	2	13 ～ 14	ツインテーブル終点で注文材を挽き終わり、何気なく動いているローラーとチェーンカバーの上に手を置いたところ、手袋が巻き込まれ負傷した。	17	7	121	50 ～ 99	人
7	2018	3	8 ～ 9	製材送り装置のカバーの隙間に製材のヒゲ取用小型カンナを落とし、それを拾い上げようとカバーの間に手を差し入れたところ、装置のスイッチを切り忘れていたため、回転している歯車とチェーンに右手薬指を挟まれ負傷した。	37	7	224	50 ～ 99	人
8	2018	3	10 ～ 11	リフト作業中、工場内で木伐配達のために使用する台木数本を取りに行った際、凍土によってできた穴に誤って降りたため、左足をひねった。	58	19	222	1～ 9人	
9	2018	3	10 ～ 11	駐車場でトラックに丸太を積み込み作業中に荷台から誤って地面に落ちた。その際、下が砂利のため、バランスをくずし踵を損傷した。	40	1	221	10 ～ 29	人
10	2018	3	14 ～ 15	加工場にて板の積み降ろしの際、手が滑り右足の甲に落下し負傷した。	49	4	522	50 ～ 99	人
11	2018	3	16 ～ 17	会社に着き、6tトラックから後ろ向きに降りて着地した際、左足を挫いてかかとを痛め骨折した。	53	1	221	50 ～ 99	人
12	2018	3	13 ～ 14	新燃岳の影響で火山灰が丸太に付着した台車で製材するとき、鋸がいたむので皮むきをさせていた。皮むきが終わりリフトで運ぼうとしたとき、完全に丸太が爪に載っておらず被災者がいる所どころで落ちた。	39	4	522	1～ 9人	

13	2018	4	9 ～ 10	工場内で背板を荷車に積み込み中、背板が重くて足に落とし負傷した。	62	4	522	1～ 9人
14	2018	4	12 ～ 13	毎木調査のため山林内移動中、斜面の岩場に足を掛けたところ、足袋スパイク部が滑り、右足すねを岩場に打ち付けた。	51	2	711	100 ～ 299 人
15	2018	4	10 ～ 11	手押しかな盤でサクラの板（長さ1m、巾12cm、厚さ2.2cm）の加工作業中に誤って左手の小指の腹側を削ってしまった。	67	8	133	1～ 9人
16	2018	4	13 ～ 14	幼稚園の敷地内で砂場の枠に使う丸太をトラックから荷降ろしする作業をしていた。1人が後方で丸太を肩にかつぎ、もう1人がその間にトラックのあおりを切り、いったん輪木の上に載せた。しかし丸太は安定せず転がり始め、転がるのを何とかしようとした被災者は、トラック側面にまわり左手で止めようとしたところ、丸太と荷台に手が挟まり、左手中指を負傷した。	57	7	522	30 ～ 49 人
17	2018	4	18 ～ 19	本社第7工場棟横バンド通路及びエッチャー行き搬送開口部で、通路の足場が工事のため取り外されており、取り外された足場がライブローラー上へ置かれていた。被災者が水銀灯のスイッチを入れ工場内に入ったが、完全に点灯しきっておらず、薄暗い状態であった。ライブローラー上に置かれた足場に足を置いた際、足場が動き、開口部から約3m下へ墜落した。墜落する際、顔及び背中を激突させ被災した。	67	1	414	500 ～ 999 人
18	2018	4	14 ～ 15	製材作業中、本機を停めて鋸刃取り替え作業中、床に置いている替え刃を取り上げる際、不用意な自己動作のため腕が鋸刃に当たって負傷した。	35	8	379	10 ～ 29 人



26	2018	5	16 ～ 17	原盤投入前の足場で原盤との間の棧棒を取ってパレットへ入れようと足場から降りるとき、着地に失敗し左足小指を骨折した。	45	1	416	～ 29 人
27	2018	5	13 ～ 14	工場構内で半製品の角材を製品にするため製材機械を使用し作業中、何らかの原因で材料が折れ、リッパ一部分に端材が挟まっていたため電源を切り、端材を取り除く際、まだ惰力でリッパが回っていることに気付かず、手袋をしていた右手が刃先に当たり被災した。	59	8	131	10 ～ 29 人
28	2018	5	14 ～ 15	木材の板を割る機械の音がおかしいので、電源を切りカバーを開くと丸ノコが見えないほどゴミが詰まっていたため、丸ノコの完全停止を目視せずに手を入れて止まりかけの丸ノコと接触し怪我をした。	33	8	131	10 ～ 29 人
29	2018	6	9 ～ 10	製材工場内で、リッパ（縦引き丸鋸盤）作業中、搬出装置に異常が出たため、機械を止めて確認したところ、エア式の昇降装置が仕分け用の鉄板に引っ掛かっていたので、角材を使い取り外していた。引っ掛かった部分は外れたが、昇降装置にエアの負荷が残っていたため、持っていた角材が昇降装置が下りたときに跳ね上げられ、顔の左下側を強打し、顎の骨を折った。	45	6	131	30 ～ 49 人
30	2018	6	14 ～ 15	板場で作業中、手が届かない箇所に端材が挟まったため、コンベアを動かしたまま、体をしゃがませて取り除こうとした際、コンベアに端材が流れてきて、右足首に当たった。	22	6	224	50 ～ 99 人
31	2018	6	14 ～ 15	工場内で、組み立てた木製品（パレット蓋枠）の仕上げとして、角を電動丸鋸で切り落とす作業をしていたところ、切断中に鋸の歯が木材に引っ掛かり丸鋸が反発し、その反動で木材に添えていた左手親指（手袋着用）に接触した。	36	8	131	30 ～ 49 人
			10	配送先から会社の木材置き場に戻り、2tトラックを停車し運転席か				30

32	2018	6	～ 11	ら飛び下りたとき、足下にあった端材に気付かず、端材に右足だけで乗り、右足首をひねった。	27	19	522	～ 49 人
33	2018	6	～ 15 16	工場で製品の結束作業中、ブレンダーギャング出口から流れてきた製品が、ライブローラーから結束台に正常に落ちなかったので直そうとしたとき、誤ってライブローラーのチェーンに軍手が引っ掛かり、左薬指先端をギアに挟まれ挫創を負った。	58	7	121	30 ～ 49 人
34	2018	6	～ 14 15	角材を高さ約30cmの所へ自動投入する際、角材が落下しそうになったので手を添えたところ、角材と下の台に指を挟まれ、右手薬指を骨折した。	37	7	522	30 ～ 49 人
35	2018	6	～ 14 15	丸太（大割、中割）の移動中に、丸太の角で擦りむいて腫れが生じた。	52	8	522	1～ 9人
36	2018	6	～ 14 15	羽柄加工工程の応援作業中に、機械に不具合があり、加工機が動かないため、スライドソーで不良材をカットしていた。材料を左から送り、カットした右側の材料を左手で取ろうとしたとき、露出したチップソーに左手前腕部が接触した。	34	8	131	30 ～ 49 人
37	2018	7	～ 9 10	テーブル式帯鋸盤の鋸刃を取り替えるためスイッチを切り鋸の止まるのを待っていた。その間、テーブル上のオガクズ等をエアで吹き掃除をしていたとき、誤って指先を鋸刃に触れ鋸は完全に止まっていなかったため負傷した。	56	8	132	1～ 9人
38	2018	7	～ 15 16	大型製材機械を用いて挽材作業中、機械の間に落ちた端材を取り除こうとしたところ、回転中のローラーチェーンとギヤの間に手袋を巻き込まれ、右手の小指全部と薬指の一部を受傷、切断した。	43	7	121	1～ 9人
39	2018	7	～ 14	プレカット工場回収端材を整理するため裁断作業中、裁断された端材を左手で取ろうとしたところ、惰性で回転していた鋸刃に接触防	63	8	131	10 ～ 29

			15	止のカバーをすり抜け、左手首が触れて負傷した。					人
40	2018	7	11 ～ 12	製材作業所で作業をしたところ、木製の台と板が前方に倒れかかり引き起こす際に、左の背中と右の腰部を損傷した。	70	19	921	1～ 9人	
41	2018	7	14 ～ 15	木材製材作業場にて、サイコロ番木の製品を切断途中で製材機（台車）が後退したとき、木くずを拾おうとしていたが、ブレーキが間に合わず、台車と帯ノコ盤に挟まれ負傷した。	38	7	132	1～ 9人	
42	2018	7	16 ～ 17	ベルトコンベアーの縁に足を掛けて清掃用エアースーツを向こう側にかけようとした際、足を滑らせて転倒し、左手を負傷した。	42	1	224	—	
43	2018	8	15 ～ 16	角材がモルダの機械に挟まった状態になり、機械の電源を落とし、挟まった角材をノコギリで切断しながら取り除く際、切断された角材が額に当たった。	22	4	522	50 ～ 99 人	
44	2018	8	9 ～ 10	2人挽きのオートテーブルで作業しているときに、帯鋸盤の上部タイヤのカス取り板に付着したゴミを取り除こうとして、手が滑ってそのカス取り板に挟まれ、負傷した。	54	7	132	1～ 9人	
45	2018	8	15 ～ 16	角材を積み重ねる作業をしていたときに、重ねた角材のうちの1本が落下して、左足親指を負傷した。	45	4	522	—	
46	2018	8	15 ～ 16	製材機の操作箇所には鉄製階段があり、階段を上ろうとしたところ、雨で濡れていたために階段にて足が滑り、右膝を強打し、後日、右膝外側半月板損傷と診断された。	49	3	417	10 ～ 29 人	
47	2018	8	14 ～	トラブル処理のため、スイッチを切らずにライブローラーへ上がり光電管をチェック中、それが感知したことにより、アームが本人へ向かってきて巻き込まれ横たわった状態で、アームの下敷きになっ	58	7	139	50 ～ 99	

			15	ていた。					人
48	2018	8	17 ～ 18	工場内でモルダー加工機（自動カンナ）の清掃作業中、機械の電源を切り、蛇足で回転していた刃付近に木くずが引っ掛かっていたので除去しようとしたところ、刃に触れ負傷した。	47	8	133		10 ～ 29 人
49	2018	9	14 ～ 15	横切傾斜盤を使用して木材に切欠を作る作業中に、両手で木材を押さえていたが、木材の反りを軽減させようとして刃に近い場所で木材を押さえ直そうとしたときに、左手を滑らせて傾斜盤の左側にある刃で左手中指先端に裂傷を負った。	27	8	139		1～ 9人
50	2018	9	15 ～ 16	工場内でモルダー（四面カンナ）自動機械で木材（厚さ1.2cm、幅10.0cm、長さ182cm）を四面カンナ仕上げ加工をしていた。木材が挟まったので取り除くために機械のスイッチを切り安全カバーを開け、ローラーを逆転させるためのボタンを左手で操作後、まだ回転していたカンナの刃先に触れてしまい、左手示指と中指を負傷した。	69	8	133		50 ～ 99 人
51	2018	9	22 ～ 23	トンネル内で中型トラックを運転中、道路の落下物を避けようとして慌ててハンドルを切った際、左前タイヤが縁石に当たり、その反動で右側の壁に衝突して腰を負傷した。	44	17	231		1～ 9人
52	2018	9	13 ～ 14	被災者が製品の栈入れ作業をしていたところ、隣の機械で仕分け作業をしていた作業者が捨てようとした木材が跳ねて、被災者の顎に当たり、その勢いで後ろに倒れて頭を打った。	41	4	522		30 ～ 49 人
53	2018	9	13 ～ 14	工場内チッパー制御盤の操作後、2段階の足場にて上段から下段へ下りたとき、足場に敷いた畳で足を滑らせ、左肩を強打して負傷した。	47	1	413		50 ～ 99 人
			15						10

54	2018	9	～ 16	角材の表面を削って柱に仕上げる機械（モルダー）に残った木片を取り除こうとしたところ、回転する刃に触れて負傷した。	53	8	133	～ 29 人
55	2018	9	～ 15	工場内のリップソーで小さな材木を製材中、木屑が挟まったので除去しようとした際、回転していた鋸に指先が当たり負傷した。	42	8	131	1～ 9人
56	2018	9	～ 17	工場内木材搬送機に斜めに引っ掛かった木材を、足下にある鉄枠に足を掛けて取ろうとした際、足を滑らせて膝を打ち負傷した。	67	2	416	10 ～ 29 人
57	2018	9	～ 17	事業所作業場内で、切った材木が地面に落ちて山積みになっており、機械のスイッチを入れたまま材木を右手で奥に押した際、左手が機械に触れてしまい、左手中指の第1関節を負傷した。	54	8	131	1～ 9人
58	2018	9	～ 18	工場にて木材チップ作業中、空気口と刃物部分にこっばが詰まっていたので取り除こうと手を入れたところ、手袋が刃物に引っ掛かり、刃物に指が触れて親指先端を負傷した。	66	8	131	10 ～ 29 人
59	2018	9	～ 15	横切傾斜盤を使用して木材に切欠を作る作業中に、両手で木材を押さえていたが、木材の反りを軽減させようとして刃に近い場所で木材を押さえ直そうとしたときに、左手を滑らせて傾斜盤の左側にある刃で左手中指先端に裂傷を負った。	27	8	139	1～ 9人
60	2018	9	～ 16	工場でモルダー（四面カンナ）自動機械で木材（厚さ1.2cm、幅10.0cm、長さ182cm）を四面カンナ仕上げ加工をしていた。木材が挟まったので取り除くために機械のスイッチを切り安全カバーを開け、ローラーを逆転させるためのボタンを左手で操作後、まだ回転していたカンナの刃先に触れてしまい、左手示指と中指を負傷した。	69	8	133	50 ～ 99 人
			22	トンネル内で中型トラックを運転中、道路の落下物を避けようとし				

61	2018	9	23	て慌ててハンドルを切った際、左前タイヤが縁石に当たり、その反動で右側の壁に衝突して腰を負傷した。	44	17	231	1～ 9人
62	2018	9	13 14	被災者が製品の栈入れ作業をしていたところ、隣の機械で仕分け作業をしていた作業者が捨てようとした木材が跳ねて、被災者の顎に当たり、その勢いで後ろに倒れて頭を打った。	41	4	522	30 ～ 49 人
63	2018	9	13 14	工場内チップ制御盤の操作後、2段階の足場にて上段から下段へ下りたとき、足場に敷いた畳で足を滑らせ、左肩を強打して負傷した。	47	1	413	50 ～ 99 人
64	2018	9	15 16	角材の表面を削って柱に仕上げる機械（モルダー）に残った木片を取り除こうとしたところ、回転する刃に触れて負傷した。	53	8	133	10 ～ 29 人
65	2018	9	14 15	工場内のリップソーで小さな材木を製材中、木屑が挟まったので除去しようとした際、回転していた鋸に指先が当たり負傷した。	42	8	131	1～ 9人
66	2018	9	16 17	工場内木材搬送機に斜めに引っ掛かった木材を、足下にある鉄枠に足を掛けて取ろうとした際、足を滑らせて膝を打ち負傷した。	67	2	416	10 ～ 29 人
67	2018	9	16 17	事業所作業場内で、切った材木が地面に落ちて山積みになっており、機械のスイッチを入れたまま材木を右手で奥に押した際、左手が機械に触れてしまい、左手中指の第1関節を負傷した。	54	8	131	1～ 9人
68	2018	9	17 18	工場にて木材チップ作業中、空気口と刃物部分にこっばが詰まっていたので取り除こうと手を入れたところ、手袋が刃物に引っ掛かり、刃物に指が触れて親指先端を負傷した。	66	8	131	10 ～ 29

									人
69	2018	9	14 ～ 15	横切傾斜盤を使用して木材に切欠を作る作業中に、両手で木材を押さえていたが、木材の反りを軽減させようとして刃に近い場所で木材を押さえ直そうとしたときに、左手を滑らせて傾斜盤の左側にある刃で左手中指先端に裂傷を負った。	27	8	139	1～ 9人	
70	2018	9	15 ～ 16	工場でモルダー（四面カンナ）自動機械で木材（厚さ1.2cm、幅10.0cm、長さ182cm）を四面カンナ仕上げ加工をしていた。木材が挟まったので取り除くために機械のスイッチを切り安全カバーを開け、ローラーを逆転させるためのボタンを左手で操作後、まだ回転していたカンナの刃先に触れてしまい、左手示指と中指を受傷した。	69	8	133	50 ～ 99 人	
71	2018	9	22 ～ 23	トンネル内で中型トラックを運転中、道路の落下物を避けようとして慌ててハンドルを切った際、左前タイヤが縁石に当たり、その反動で右側の壁に衝突して腰を負傷した。	44	17	231	1～ 9人	
72	2018	9	13 ～ 14	被災者が製品の栈入れ作業をしていたところ、隣の機械で仕分け作業をしていた作業者が捨てようとした木材が跳ねて、被災者の顎に当たり、その勢いで後ろに倒れて頭を打った。	41	4	522	30 ～ 49 人	
73	2018	9	13 ～ 14	工場内チップパー制御盤の操作後、2段階の足場にて上段から下段へ下りたとき、足場に敷いた畳で足を滑らせ、左肩を強打して負傷した。	47	1	413	50 ～ 99 人	
74	2018	9	15 ～ 16	角材の表面を削って柱に仕上げる機械（モルダー）に残った木片を取り除こうとしたところ、回転する刃に触れて負傷した。	53	8	133	10 ～ 29 人	
75	2018	9	14 ～	工場内のリップソーで小さな材木を製材中、木屑が挟まったので除	42	8	131	1～	

			15	去しようとした際、回転していた鋸に指先が当たり負傷した。					9人
76	2018	9	16 ～ 17	工場内木材搬送機に斜めに引っ掛かった木材を、足下にある鉄枠に足を掛けて取ろうとした際、足を滑らせて膝を打ち負傷した。	67	2	416		10 ～ 29 人
77	2018	9	16 ～ 17	事業所作業場内で、切った材木が地面に落ちて山積みになっており、機械のスイッチを入れたまま材木を右手で奥に押した際、左手が機械に触れてしまい、左手中指の第1関節を負傷した。	54	8	131		1～ 9人
78	2018	9	17 ～ 18	工場にて木材チップ作業中、空気口と刃物部分にこっばが詰まっていたので取り除こうと手を入れたところ、手袋が刃物に引っ掛かり、刃物に指が触れて親指先端を負傷した。	66	8	131		10 ～ 29 人
79	2018	9	14 ～ 15	横切傾斜盤を使用して木材に切欠を作る作業中に、両手で木材を押さえていたが、木材の反りを軽減させようとして刃に近い場所で木材を押さえ直そうとしたときに、左手を滑らせて傾斜盤の左側にある刃で左手中指先端に裂傷を負った。	27	8	139		1～ 9人
80	2018	9	15 ～ 16	工場でモルダー（四面カンナ）自動機械で木材（厚さ1.2cm、幅10.0cm、長さ182cm）を四面カンナ仕上げ加工をしていた。木材が挟まったので取り除くために機械のスイッチを切り安全カバーを開け、ローラーを逆転させるためのボタンを左手で操作後、まだ回転していたカンナの刃先に触れてしまい、左手示指と中指を受傷した。	69	8	133		50 ～ 99 人
81	2018	9	22 ～ 23	トンネル内で中型トラックを運転中、道路の落下物を避けようとして慌ててハンドルを切った際、左前タイヤが縁石に当たり、その反動で右側の壁に衝突して腰を負傷した。	44	17	231		1～ 9人
82	2018	9	13	被災者が製品の栈入れ作業をしていたところ、隣の機械で仕分け作業をしていた作業者が捨てようとした木材が跳ねて、被災者の顎に	41	4	522		30 ～



90	2018	10	9 ～ 10	工場内でトイレから作業場に戻る際、床に置いてあったフォークリフトの爪につまずいて転倒した。	34	2	222	10 ～ 29 人
91	2018	10	14 ～ 15	作業場で横切り機械を使用して杉板（30mm×200mm）を切断していた。その際、機械を停止させずに切断した杉板を取ろうとし、上昇中の丸鋸に接触して右手中指と薬指に切創を負った。	48	8	131	1～ 9人
92	2018	11	18 ～ 19	製材を片付けていたとき、角材が手から滑り落ちて右手甲に当たった。	67	4	522	1～ 9人
93	2018	11	14 ～ 15	合板加工場で合板加工機を使用して開口部パッキン材の加工中、パソコンで設定変更を行ったあと、立ち入り禁止区域に侵入して加工した材を持ち出そうとした。その際、機械を停止していなかったため、後方から移動してきた固定装置のシリンダーが接触し、製品排出テーブルとの間に挟まれた。	43	6	139	30 ～ 49 人
94	2018	11	0 ～ 1	加工した木材を燻焼させて発電する自社発電施設で、被災者が管理当番だった際、深夜に異常通報があった。通常、勤務時間帯以外の異常通報については、翌日出勤後の通常時間帯に対応するよう定められているが、被災者は自宅から現場に駆けつけようとした。被災者が自家用車を走行中、路面凍結によりスリップしてガードレールに激突した。	43	17	231	1～ 9人
95	2018	11	23 ～ 24	加工場で出た端材を、リフトを使って屋外の集積所へ集めていた。集積所に端材を降ろして2mほどバックしたとき、被災者がリフトから水路に転落して右脇腹を負傷した。	61	1	418	50 ～ 99 人
96	2018	11	9 ～	工事で竹ブラシの柄を加工するため、歯車付き機械を使って作業していた。機械に削りカスが残ったため除去しようとし、機械を停止させずに右手を入れたところ、回転中の歯車に手袋ごと巻き込ま	68	7	139	10 ～ 29

			10	れ、人差し指を骨折した。					人
97	2018	11	10 ～ 11	事業所内で、フォークリフトのフォークが通常より短いものだったため、作業員2人で通常の長さのフォークに付け替えた。外した短いフォークを、付け替えたフォークに積んでフォークリフトで運ぼうとした際、フォークとフォークの間に右手中指を挟んだ。	19	7	521		10 ～ 29 人
98	2018	12	12 ～ 13	糊付け機械の作業場で、午前中の作業が終わり、機械を掃除していた。掃除用のブラシを誤って糊付け機のローラー部分に挟み、無理やり取り出そうとしたところ、中指をローラーに挟み骨折した。	64	7	163		10 ～ 29 人
99	2018	12	14 ～ 15	材木を製材中、自動送台車の操作台から足を踏み外し、10cm下の床でひねって左足甲の小指の骨を折った。	64	19	921		1～ 9人
100	2018	12	10 ～ 11	工場内で木材を削っているときに、木材が途中で詰まり、手で引っ張って取っていた。その際、機械（四面ブレナー）の回転している刃に左手が触れ、裂傷を負った。	64	8	135		30 ～ 49 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。