

10402合板製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	9 ～ 10	被災者は、融雪剤を取りに行くため、持ち場である本工場パネル・火打ち加工機から一番近い出入口より外に出て、融雪剤が保管されているA倉庫に向かって歩いていた。道の真ん中あたりを南進していたところ、凍結した路面で踏み込んだ右足が滑って前に伸び切り、左足が曲がった状態から尻餅をついた。片足に負荷がかかった体勢から深く屈折したため、左足を負傷した。	64	2	417	100 ～ 299 人
2	2018	1	23 ～ 24	家畜車荷台で、出荷牛を降ろす作業中、牛の糞を踏み、滑った拍子に足が横扉に当たり、その音に驚いた牛（700kg前後）に左膝を蹴られ負傷した。	37	2	417	100 ～ 299 人
3	2018	1	15 ～ 16	被災者は、11人で業務（本数調整機）に従事していた。午前中チェーンソーでの作業を終え、午後は丸太を寄せ集め、集積作業を行っていた。立ち木に丸太を集積するため、丸太を思い切り押したところ、踏ん張った右足のふくらはぎに鋭い痛みが走った。	21	8	134	50 ～ 99 人
4	2018	2	14 ～ 15	板の縦横をカットする機械で板を挿入する作業をしていた。機械入り口の下段ローラーにザッパが付着していたので、取り除こうと左手を伸ばした際、ローラーの間に左手を巻き込まれた。	36	7	131	100 ～ 299 人
5	2018	2	16 ～	当社工場内で、木材を削るために機械を作動中、木材が挟まったため取り出そうとした際に、ゴムローラーと木材の間に右手が挟ま	44	7	139	30 ～

			17	り、親指を骨折するとともに手の甲の皮膚がはがれた。				49 人
6	2018	2	9 ～ 10	工場で（杉15×30×1800）30本1梱包を積み下ろし作業中、急に腰に痛みが発生した。	40	19	611	10 ～ 29 人
7	2018	3	5 ～ 6	フィンガージョイントの作業中に、機械を乗り越え反対側に着地する際に、段差に足をとられ左足首をひねった。	32	3	139	50 ～ 99 人
8	2018	3	9 ～ 10	故障したブロワーの撤去作業中、ブロワーをハンドリフトに載せる作業を行っていた。その際、ハンドリフトの固定が弱く、ブロワーを載せる途中でリフトが動いたため、荷崩れが発生し、リフトとブロワーのカバー部位との間に右手第2指及び第3指を挟み被災した。	42	7	611	100 ～ 299 人
9	2018	3	16 ～ 17	合板加工工場前材料置き場にて、フォークリフトで材料運搬作業中に材料を降ろし、フォークリフトの運転台から降りる際、地面に置いてあった盤木の上に着地したところバランスを崩し左足首を負傷した。	44	1	222	100 ～ 299 人
10	2018	3	14 ～ 15	竹を煮沸する釜（巾1250mm×奥行1250mm×高さ1200mm、温度75℃）にトラブル発生し、それを直そうと釜のふちに乗った。足をすべらせひざまで湯につかり、やけどをした。	65	1	341	10 ～ 29 人
11	2018	4	11 ～ 12	カット作業で、原料ラミナのカット品（長さ1100×100×35）を8～9本両手で一挙に持ち上げ、作業場所近くの所定置き場に移設作業をしていたところ、腰を屈めたまま体の向きを元に戻そうと体全体をひねらせたため、右膝に負荷が掛かり負傷する。	24	19	921	50 ～ 99 人
			15	工場で集成材製造の仕上げ切削作業をしているとき、刃の部分にゴ				100 ～

12	2018	4	～ 16	ミ（木くず）がついていたので取ろうとしたところ、誤って刃にふれてしまい手を切った。	23	8	139	299 人
13	2018	4	～ 10	9 荷作り用のアテつくり、回転のこぎりでカット作業中、集塵口が つまったためゴミを取り除く際、回転する刃物に中指と人差し指が 10 接触して負傷した。	42	8	131	50 ～ 99 人
14	2018	5	～ 17	16 工場内を歩いて移動中、足がつかかり転倒した。その際に左肩か ら転倒したため脱臼した。	71	2	417	50 ～ 99 人
15	2018	5	～ 14	13 フィンガーにて木材を切断する作業をしていた。切断の際に出る木 くず等のゴミを溜めておくバケツがいっぱいになったので片付けよ うとした。刃物にはカバーが付いており自分の立っている側からは 14 刃が目視できない状態であったが、もっと奥の方に刃があると思 いこんでいて、しっかり刃の位置を確認せずに木くずの山に手を伸ば したところ、左手に刃が当たり指に切り傷を負った。	22	8	131	50 ～ 99 人
16	2018	5	～ 17	16 8tトラックに資材を積み込むのを荷台のアオリ部分に乗って手伝っ ていたとき、足を滑らせて背中から地面に転落し受傷した。	65	1	221	10 ～ 29 人
17	2018	5	～ 17	16 製材原盤の再割切削加工中、加工材面が平滑に仕上がっていないこ とに気づき、加工機の定盤とサイドフェンスの間に木片が挟まって いるのを見つけ、その木片を金属ヘラにて取り除こうとした。ヘラ 17 の先端が上面の送材口に接触し慌てて手を引いたところ、機械の安 全停止を確認せず作業をしていたため右手小指、薬指を手前右側縦 軸刃物に接触し、受傷した。	24	3	139	—
			9	工場丸鋸を使って木材を切断中、木材が急に跳ね上がり、押さえ				10

25	2018	9	9 ～ 10	合板の糊付機で品物を通す作業をしている際、品物から手を放すタイミングが遅くなり、品物と右手首辺りまで糊付機に入ってしまう負傷した。	75	7	169	～ 29 人
26	2018	9	11 ～ 12	ギロチン機にて単板のサイドを切り落とす作業中、機械のスイッチを押した後、機械に背を向けて寄りかかり、作業台に右手を置いて挟まれて、中指と薬指を受傷した。	23	7	139	100 ～ 299 人
27	2018	9	13 ～ 14	工場内でフィンガー機の動作確認作業中、機械の上を乗り越えようとしたところ、足を滑らせて頭部から落下した。	29	1	139	30 ～ 49 人
28	2018	9	9 ～ 10	合板の糊付機で品物を通す作業をしている際、品物から手を放すタイミングが遅くなり、品物と右手首辺りまで糊付機に入ってしまう負傷した。	75	7	169	10 ～ 29 人
29	2018	9	11 ～ 12	ギロチン機にて単板のサイドを切り落とす作業中、機械のスイッチを押した後、機械に背を向けて寄りかかり、作業台に右手を置いて挟まれて、中指と薬指を受傷した。	23	7	139	100 ～ 299 人
30	2018	9	13 ～ 14	工場内でフィンガー機の動作確認作業中、機械の上を乗り越えようとしたところ、足を滑らせて頭部から落下した。	29	1	139	30 ～ 49 人
31	2018	9	9 ～ 10	合板の糊付機で品物を通す作業をしている際、品物から手を放すタイミングが遅くなり、品物と右手首辺りまで糊付機に入ってしまう負傷した。	75	7	169	10 ～ 29 人

32	2018	9	11 ～ 12	ギロチン機にて単板のサイドを切り落とす作業中、機械のスイッチを押した後、機械に背を向けて寄りかかり、作業台に右手を置いて挟まれて、中指と薬指を受傷した。	23	7	139	100 ～ 299 人
33	2018	9	13 ～ 14	工場内でフィンガー機の動作確認作業中、機械の上を乗り越えようとしたところ、足を滑らせて頭部から落下した。	29	1	139	30 ～ 49 人
34	2018	9	9 ～ 10	合板の糊付機で品物を通す作業をしている際、品物から手を放すタイミングが遅くなり、品物と右手首辺りまで糊付機に入ってしまう負傷した。	75	7	169	10 ～ 29 人
35	2018	10	17 ～ 18	20段ホットプレス機の上段に合板を押し込もうとしたとき、足を滑らせて約1.2m下に転落し、背中と腰をモータ部に強打した。	36	1	522	30 ～ 49 人
36	2018	10	9 ～ 10	ラジアルソーで勾配加工をしていたとき、木材の節に刃物が食い込み、材料のバランスが崩れて、材料を押さえていた右手が刃物に巻き込まれ、右手人差し指と親指の付け根を切断した。	56	8	131	30 ～ 49 人
37	2018	10	11 ～ 12	合板の下塗り作業が終わり、ロールコーターのロールに付着した塗装カスを除去していたとき、回転中の上ロールと下ロールの隙間に右手が巻き込まれた。	55	7	163	1～ 9人
38	2018	11	12 ～ 13	シングルソーで丸太を3尺にカットし、チンチョで原木を挟みホイストクレーンを使って移動していた。その際、チンチョが外れて原木が左足に落下し、左足小指を骨折した。	57	4	211	100 ～ 299 人
				工場内で後輩と2人で作業中、壁に立て掛けてあった段ボールと				10

39	2018	11	10 ～ 11	MDFの中から、後輩がMDFを引き抜こうとしたとき、MDFが倒れた。その際、被災者が支えようとして尻もちをつき、左膝を後ろにあった台車に強打した。	52	6	522	～ 29 人
40	2018	11	10 ～ 11	工場内のボルト保管小屋での作業中、ガムテープを棚に入れようとして、段差につまずいて転倒した。その際に両手に物を持っていたため、左膝を強打した。	51	2	416	10 ～ 29 人
41	2018	11	16 ～ 17	工場内で、プレカットライン製品の加工チェック及び梱包作業をしていた。排出コンベアから昇降リフト台へ移動する際、コンベア奥の製品の位置を直そうと持ち上げたとき、左膝を痛めた。	31	19	522	10 ～ 29 人
42	2018	11	23 ～ 24	加工場内で、材料を湾曲圧縮めするため搬送ローラーで流す際、被災者は搬送ローラーから流れてくる材料を受け取っていた。ストッパーを作動させて材料を止める際にタイミングを誤り、流れてきた材料とストッパーの間に左手親指を挟み骨折した。	23	7	139	—
43	2018	11	4 ～ 5	セッター（単板仕組機）で作業中、光電管にゴミが付着して機械が止まったため、被災者が仕組単板の積山に乗ってゴミを取り除いた。その際、機械の停止スイッチを押していなかったため、機械が動き出し、単板が流れて当たり、落下して腰を打った。	39	6	169	100 ～ 299 人
44	2018	12	10 ～ 11	工場にてパネルクランプチャッカーで製作したパネルを移動していた。パネルが宙づり状態のときに手直したため、パネルクランプチャッカーが壁に当たってパネルが頭上に落下し、脊髄を損傷した。	64	4	391	50 ～ 99 人
45	2018	12	14 ～ 15	年末の大掃除で工場構内の屋外を移動していた。通路は除雪されていたが、除雪後の凍った地面の上に薄く雪が積もっていた。更に吹雪で視界が悪く、不注意で滑って転び、咄嗟に右手をつき、右橈骨遠位端を折った。	64	2	417	30 ～ 49 人

46	2018	12	13 ～ 14	当社工場内にて、ホルダー加工機の自動搬送機の点検及び清掃をしていた。しかし、その加工機の電源を切り忘れていたため、装着していた手袋が巻き込まれ、右手親指に裂傷、人差し指に切傷を負った。	64	7	133	10 ～ 29 人
47	2018	12	14 ～ 15	第2工場造作材生産工程で、L型椎生産の工程監視作業に従事していたところ、ダブルクロスカットソーで左前腕部を切断された。	64	8	131	30 ～ 49 人
48	2018	12	14 ～ 15	リフト段取り作業時、リフトから降りる際に、左足をひねった。持病に座骨神経痛があり、降りる際、かばって降りたため、バランスを崩したと思われる。	64	19	417	30 ～ 49 人
49	2018	12	3 ～ 4	合板工場で、単板を乾燥させる機械に単板を入れる作業をしていたところ、差し口で単板がつまったため、機械を止めて角パイプを足場にし、つまり板を取り除いていた。板が取れたと同時に後ろ向きに転倒、左脇腹付近をホースに強打し負傷した。	64	2	521	50 ～ 99 人
50	2018	12	16 ～ 17	第1工場1号サンダー工程で生産終了後、工程最終品の状態を確認するため、1号サンダー本機東側から西側に移動するときに通路に電動台車があった。そのため、シマ板の上を渡らず近道しようとしてストック場を斜めに横断していたところ、左足が電動ロールに乗り、足を滑らせコロコンとコロコンの間に足が落ちて前のめりに転倒した。そのときにコロコンの縁で左足膝下を切り、両肘を打撲した。	64	2	224	100 ～ 299 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。