

10503建具製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	12 ～ 13	工場内でプレス作業中、移動していたときに地面が濡れていて滑ってプレス機械に頭部をぶつけ、被災してしまった。	56	2	417	50 ～ 99 人
2	2018	1	10 ～ 11	工場内で木材チップの生産工程において、製材端材（約長さ250cm、横幅15cm、厚さ3～5cm）をチップパー機に入れて、破碎する作業中、木屑（チップ）が詰まったのか、吹き出し口から木屑が出てこなかった。機械の停止ボタンを押してから中を確認するため利き腕がある左手をチップ（木屑）の吹き出し口に入れたところ、粉碎回転刃が完全に止まっていなく、左手の中指と環指をもぎ取られた状態で損傷した。	47	8	139	10 ～ 29 人
3	2018	1	8 ～ 9	木工所内で、木材加工の準備をしていて、溝切り機で加工するために端材で試し切りをしていたところ、端材が刃に噛んで飛んだときに指が刃に当たり切れた。	43	8	131	10 ～ 29 人
4	2018	2	11 ～ 12	溝付け作業で刃物をセットし、試し材で確認中に自動送材機を外した状態で、刃物に試し材をあてたため、跳ね返り負傷した。	70	4	135	10 ～ 29 人
			11					1



12	2018	6	17 ～ 18	工場内で、昇降板に15mmのカッターを取り付けて作業していたときに部材が跳ね返り、誤ってカッターに手の平が触れた。	43	8	139	～ 9 人
13	2018	6	10 ～ 11	工場ではベニヤ板の木屑を片付けていたとき、ベニヤ板の角に左目が当たった。	39	3	522	1 ～ 9 人
14	2018	7	16 ～ 17	工場では縁貼り機を使い作業中、ローラー部のテープカスの汚れが気になり、清掃しようと高速回転カッターを止めるためにスイッチを切ろうとして右に移動したが、左手も右に移動しカバーの下からカッターに触れてしまった。	39	8	139	30 ～ 49 人
15	2018	8	14 ～ 15	昇降盤でベニヤ板の裁断を行っていたところ、面材に貼ってある傷防止フィルムが昇降盤の刃に引っ掛かり、その勢いでベニヤ板が進行方向とは逆の方向に押し戻され、左母指に刃が当たって挫創を負った。	66	8	131	1 ～ 9 人
16	2018	8	11 ～ 12	安全カバーが取り付けられている、手押し鉋での作業中に手が滑り、鉋の刃の部分に手が入ってしまい、右手人差し指を切ったものである。	33	8	133	1 ～ 9 人
17	2018	8	11 ～ 12	新設工事の作業中、棚を運んでいた際に腰を痛めた。	33	19	611	1 ～ 9 人
18	2018	10	11 ～ 12	面取り加工機を使用中に誤って手を出してしまい、刃物部分に触れた。	36	8	135	1 ～ 9 人

19	2018	10	14 ～ 15	角材を切断する際、誤って左手親指を切断し、左手人差し指に挫創を負った。	67	8	131	1 ～ 9 人
20	2018	10	14 ～ 15	角材を切断する際、誤って左手親指を切断し、左手人差し指に挫創を負った。	67	8	131	1 ～ 9 人
21	2018	10	8 ～ 9	工場で昇降盤を使って鴨居の加工作業中、溝の寸法を確認するため、試し用の木材を削ったところ、刃に弾かれて右手親指を切断した。	74	8	131	10 ～ 29 人
22	2018	12	13 ～ 14	トリマーを使用して、左手中指に軍手をはめて作業中、スイッチを止めたと思っていたが、完全に止まっていなかったため、トリマーに中指をかすめて切創を負った。	64	8	135	1 ～ 9 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。